ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025									Hoja	1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carolina Alarcon		
DIRECCIÓN	Cra 65 molinos, T3-911		
TELÉFONO	3183441637	No PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

Scanned with CamScanner

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

Sala P= Fisura 2m en angulo

Habitacion P Fisura 1.50 m en angulo

Baño 1 = Desprendimiento de enchape
Baño 2

Habitacion 2 = Fisura 60 cm en angulo

x Karlenegas.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Carolina Marcon	Nombre: Andres Vesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1070170309		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 3- 511

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	25	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	INV Inmobiliaria / Sebastian Suarez		
DIRECCIÓN	Cto los molinos F 3-512		
TELÉFONO	3105875721	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Sala P = Fisura 2.20 Vertical pared angulo
  - Humedad ventana

Habitacion P = Fisura 2.20 angulo Vertical pared
Fisura pared Diagonal 15 cm

Baño P = Fisura 2 m, Diagonal Pared

Habitacion 2 = Fisura 2.20 angulo pared Vertical
= Fisura en pared diagonal 80 cm

Baño 2 = Fisura 2 m Angulo Vertical
- Fisura Vertical Pared 30 cm
- Fisura en techo horizontal 40 cm en fachaleta

Rotura en guardaescobas de fachada interior y desprendimiento de enchape

Recibe = x

Firma	Juan Sebastian Suarez / Arrendatario	Firma		Firma	
Nombre:	PROPIETARIO DEL PREDIO	Nombre: Andres Cuesta	QUIEN ELABORA	Nombre:	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT	1019042408				

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 3-512



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025								Hoja	1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andrea Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jonnathan Fandiño Bohorquez		
DIRECCIÓN	Cto los molinos T-3-513		
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta=

- Fisura en ventana Pared 1.70 cm Sala P.

Sala P= Fisura en angulo Pared 01.10
Fisura Pared Diagonal 20 cm

Habitacion P= Humedad en Ventana
Fisura en marco Ventana 1 50cm
Fisura en angulo Ventana en pared
Fisuras en Toda el area de la pared

Baño P= Devolucion de obras y humedad

- Closet habitacion P= Fisura en toda el area en pared
- Baño 2 = Levantamiento de acabados baldosa
- Habitacion 2= Fisura en angulo 2.10m Pared
- Techo de todo el apartamento Fisurado

Arrendatario Pintura Expinosa x M Katerin Espinosa

Firma	Firma	Firma
Nombre: Jonnathan Fandiño 41.719.863 PROPIETARIO DEL PREDIO C.C./NIT 1.026.262.378	Nombre: Andres Cuesta QUIEN ELABORA	Nombre: RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 3- 513

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	25	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Johana Carolina Navarro		
DIRECCIÓN	Cto los molinos T 15 - 612		
TELÉFONO	3203974310	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Sala P= Fisura Vertical 2.20 Pared
- Presencia de humedad
  Fisura en angulo 2.10

Habitacion P= Pared Fisura 2.20 vetical en pared
Presencia humedad en ventana

Habitacion 2 = Fisura Ventana 1.0m vertical
Fisura Pared 2.20 m Vertical
Fisura Pared 1.80 m Horizontal

Baño 2 = Fisura en Batbosa 20 cm vertical

Fisura en techo, Sala comedor en toda el area



Recibe= Sebastian Grijuela

Firma Sebastian Espinel / Arrendatario	Firma	Firma
Nombre: Jhoana Carolina Navarro	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 52085822		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 3-612







Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"								
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026								
REGISTRO No.		FECHA	26	02	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Leoneh Madrid		
DIRECCIÓN	CJTO EL MOLINO CAJICA	T4-104	
TELÉFONO	3133224853	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (tachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Sala P= Presencia Humedad en Ventana1
  - L Fisura Marco Ventana1 Horizontal 1 m
  - L Fisura Techo 2 m Horizontal

Habitacion P= Fisura en pared vertical cerca a ventana1 6cm
- L Fisura en angulo pared vertical 2.20m
- L Fisura en techo en toda el area
- L Fisura en Pared Ventana 60 cm

Baño H = Fisura en techo 80 cm Horizontal / Fisura Vertical 30 cm en Pared;
- L Humedad en techo

otHabitacion 2 = Fisura Vertical marco horizontal 1 m
- L= Presencia de pared Fisurada en toda su area

L Baño P= Fisura Horizontal Techo

lavadero = Fisura vertical Pared angulo 1.35

Firma	Firma	Firma
Nombre: Leonela Madrid	Nombre: Andres Costa	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 23178683		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-104

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO No.		FECHA	19	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Juan David Pardo Pardo		
DIRECCIÓN	Cto Los molinos Cajica T-4-105		
TELÉFONO	3204640832	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO		
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Descnbir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta=

- Sala P= Fisura 1 m en angulo de Pared Vertical / Techo Fisurado en mayoria de area
- Habitacion P= Fisura Diagonal en Pared 1.50 m
- Habitacion 2 = Techo Fisurado 1.20
- Baño = Fisura en techo 60 cm
- Marco ventanal sala = Rotura y fractura en pared

Juan David P.

Firma x	Firma	Firma
Nombre: Juan David Pardo	Nombre: Andrea Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1057 515 619		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-105

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025								Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ivan balbuena/Tyrone Luis Rodriguez		
DIRECCIÓN	Cjto los molinos Cajica T 4-106		
TELÉFONO	3023941014	No. PISOS	9
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Segun la visita se reconoce que la propiedad presenta:

- Sala P. = Fisura Vertical en pared 1.10m
- Devolucion de aguas en baño Principal
- Habitacion P. = Baño presenta humedad



Firma	Firma	Firma
Nombre: Juan Ernesto Balbuena	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 79950290		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-106

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :			Contrato de Obra No. COP-800-2025						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:			CEROM DE COLOMBIA S.A.S								
INTERVENTOR:			CONSORCIO INTERMUJER 2026								
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Sebastian Pinilla		
DIRECCIÓN	CHO los molinos T-4-107		
TELÉFONO	3233194565	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Inteinet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que apartamento presenta =
Sala P= Presencia Humedad en marco Ventanal.
Propiedad en estado de remodelacion y acabado expuesta a daños en el Proceso.

Firma Nombre: Sebastian Padilla PROPIETARIO DEL PREDIO CC / NIT 1020798498	Firma Nombre: Andres Cueta QUIEN ELABORA	Firma Nombre: RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	APROBÓ: FIRMA: NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	APROBÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-107



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	19	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuarta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Angie Milena Pacha Cardenas		
DIRECCIÓN	Cto los molinos T 4 - 113		
TELÉFONO	3125576947	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Descnbir segùn tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta:

- Sala P= Esquina Fisura 1.30 en angulo vertical
- Habitacion P.= Angulo 1m Vertical
-

se reconoce que la propiedad se encuentra en remodelacion exenta a fallas en obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Angie Milena Pedron C	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1.007.651.130		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-113

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen en primer lugar que es una propiedad sin habitar y donde no se ven mayores daños, posteriormente se describen los presentados en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EVITAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Patricia Jaramillo		
DIRECCIÓN	Cra 10 los molinos T-4-204		
TELÉFONO	3158002537	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tpologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad Presenta =

- Sala P = Fisura 90 cm en pared
  Humedad en Ventana
- Habitacion 2 = Fisura 47 cm Marco Ventanal
- Baño P = Fisura Pared Angulo 1.40 m
- = Techo fisurado
- Baño 2 = Fisura 1.50 en angulo
  Techo Fisurado

Habitacion P = Fisura Marco Rentanal 70 cm



Firma	Firma	Firma
Nombre: Patricia Jaramillo	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 52147934		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-204



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO		FECHA	24	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETA	Blanca Ayara Merchez		
DIRECCIÓ	CJTO EL MOLINOS CAJICA T4 - 207		
TELÉFONO	3209942062	No. PISOS	1
FRENTE		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLAD	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN -		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Sala P= Fisura Marco Ventanal 2 m
- Techo cocina Agrietado = Fisura de 2.0m

Fisura en pared Diagonal 10 cm

Habitacion P= 2 Fisuras marco Ventanal Vertical Frente a obra 1.40 m

Ventana 2 = Fisura Marco Ventanal 1.40 m

Baño H = Fisura Pared y techo 50 cm

Habitacion 2 = Fisura Cerca a Ventana Fisura Vertical angulo 50 cm vertical 30 cm pared

Baño P= Fisura 80 cm entre pared y techo horizontal

Fisura 90 cm en angulo Pared Vertical

+ Blanca Mendez

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre: Blanca Aurora Mendez **PROPIETARIO DEL PREDIO** C.C. 41507706	**Nombre:** Andrés Ocata **QUIEN ELABORA**	**Nombre:** **RESIDENTE DE OBRA**

REVISÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	**APROBÓ:** FIRMA: NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	**APROBÓ:** FIRMA: NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-207






Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	25	2	2026	ELABORÓ	Andrea Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Diana Carolina Tarazona Solla		
DIRECCIÓN	Cra el molino Cajica 14 - 304		
TELÉFONO	3229459638	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"				

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta=

Sala P.= Fisura Vertical en Pared 80cm Pint
- Fisura en techo 80cm Horizontal - Pintura Levantada
- Humedad marco ventana
- Fisura Vertical pared angulo 2.10m

Habitacion 2 = Fisura en angulo Pared 85cm Vertical

Baño P = - Fisura 1.80 pared angulo vertical - Levantamiento Pintura
- Fisura 85 cm Pared angulo vertical
- Fisura Techo 80cm Horizontal

Habitacion P = Fisura en pared vertical 2.20 m
- Fisura marco ventana 1.0m Vertical
- Baño II = Fisura vertical angulo pared 1.80 m
- Baño H - Fisuva vertical angulo 35 cm
  - Presencia de humedad Techo

x

Recibe - x Bolivar Sanmiento

Firma	Firma	Firma
Nombre: Diana Carolina Tavazona Gallo	Nombre: Andres Leyva	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 52.869537		

REVISO:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4- 304






Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	25	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Andrea Ramirez Palomino		
DIRECCIÓN	Cjto el molino T4-306		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la usita se reconoce que la propiedad presenta =

Sala P= Fisura Marco Ventanal 97 cm Vertical
Fisura Pared 50 cm Vertical

Habitacion 2= Fisura marco Ventanal 15cm

Baño P= Fisura en angulo pared 1.80m Vertical
Fisura en pared angulo 32 cm Vertical
Presencia de Humedad

Habitacion P= Fisura Marco Ventanal 1.20 Vertical

Baño H= Humedad en techo y pared
↳ = Fisura en angulo 1.80 Vertical
Fisura en angulo pared 30 cm

Recibe=

Firma Daniela Fonseca / Alvardatano	Firma	Firma
Nombre: Andrea Ramirez Palomino	Nombre: Andrea Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1020823639		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4- 306

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEIROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Iamo Arias Empire / Yolanda Guzman		
DIRECCIÓN	Cra 6a bis molinos Cajica T4-		
TELÉFONO	3158206674	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

En la visita se reconoce

- Sala P= Fisura 60cm angulo en techo / Fisura en techo pasillo 60 cm
- Habitacion P= Fisura en area de techo
- Habitacion 2= Fisura en techo en area

Firma X	Firma	Firma
Nombre: Yolanda Guzman	Nombre: Andres Cueto	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 52013094		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-307

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025								Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO		FECHA	24	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETA	Andres Gallo		
DIRECCIÓ	CJTO EL MOLINOS CAJICA T4 - 405		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLAD	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	-	
GAS	SI	
TELEVISIÓN -	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

Scanned with CamScanner

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta.

° Sala P= Fisura en marco Ventanal 40 cm Horizontal

Habitacion P= Fisura en Pared 90 cm Vertical

Baño 2= Fisura en Techo 50 cm

Fisura en pared angulo 1.20 m Vertical

Habitacion 2 = Fisura 20 cm cerca a marco ventanal

Baño P= Fisura en pared angulo Vertical 2.20

Puerta de Propiedad frente de pared en marco Puerta vertical.

Firma Nombre: Andres Bello PROPIETARIO DEL PREDIO C.C. 1030 569228	Firma Nombre: Andres Cuesta QUIEN ELABORA	Firma Nombre: RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	APROBÓ: FIRMA: NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	APROBÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-405

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	18	2	2026	ELABORÓ		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Sandra Hernandez		
DIRECCIÓN	El molino Calle 2 sur #2-100 torre 4 407		
TELÉFONO	3124594920 Cw	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	Ninguna
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se confirma que el predio presenta, cierta humedad en ventana de sala principal, y ninguna otra objetividad, que presente daños.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Sandra Hernandez	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 39729557		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias. Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 8-407

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO		FECHA	24	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETA	Carmen Alicia Lora		
DIRECCIÓ	CJTO EL MOLINOS CAJICA	T-4 - 505	
TELÉFONO	3153540113	No. PISOS	1
FRENTE		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLAD	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN -		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta:

- Sala P= Marco Ventana1 Fisura 1.50 m Vertical
  Humedad Guardaescobas Sala y Habitacion P.

Habitacion P= Fisuras Diagonales en Pared 1.50 m

Habitacion 2 - Fisura en Pared 1.50 vertical

Baño P= Fisura en pared 2 - 30cm Verticales

levante de enchape en baldosa Ebset acabado laminar

Firma	Firma	Firma
Nombre: Carmen Alicia Lora PROPIETARIO DEL PREDIO C.C.1 41464720	Nombre: Andres Cuesta QUIEN ELABORA	Nombre: RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA: NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	FIRMA: NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	FIRMA: NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-505



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	18	2	2026	ELABORÓ	Andrea Cuesta	REVISÓ		

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Dora lilia mosquera		
DIRECCIÓN	los molinos Torre 4 - 506		
TELÉFONO	310 581 5378	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Con la respectiva visita, se reconoce que el apartamento presenta=

Fisura 1 = Habitacion P. = 35 cm Fisura en pared
Baño P = Fisura 29 cm en pared Fachaleta
Sala P = Fisura 1.3 m en pared
Prim Habitacion 2 = Fisura 1.4m en marco Ventana
- Fisura 1.80m en pared
- Pared del closet fragmentada

Luz Maima Mosquera S.

Firma	Firma Andrea Cuesta	Firma
Nombre: Doña lilia mosquera	Nombre:	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 35409666		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍA TORRE4 AP 506



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO		FECHA	24	2	2026	ELABORÓ	Andrea Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETA	Berta Rodriguez		
DIRECCIÓ	CJTO EL MOLINOS CAJICA T 4 - 507		
TELÉFONO	321 3098848	No. PISOS	1
FRENTE	3123493544	ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLAD	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN -		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De Acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad Presenta =

- Sala P= Fisura en marco Ventanal 1.20m
- Habitacion P= Fisura Vertical en angulo 2 m
  - 2 Fisura en marco ventanal = 1m
  - Baño = Fisura 80cm en angulo pared Vertical
    - 30cm

Habitacion 2= Fisura marco ventanal 1.20

Baño P= Fisura 40 cm entre techo y pared

Firma	Firma	Firma
Nombre: Beila Rodriguez	Nombre: Andres Costa	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C.1 41320138		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-507




Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :			Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:			CEROM DE COLOMBIA S.A.S								
INTERVENTOR:			CONSORCIO INTERMUJER 2026								
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Alexandra de la Torre		
DIRECCIÓN	Apto 603 molinos Cajica T4-509	No. PISOS	
TELÉFONO		ESTRATO	
FRENTE (Mts)			

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	*CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA*	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Habitacion P= Fisura en pared 1.80 m
Fisura marco 60 cm
Baño = Techo fisurado 50,cm
Fisura en pared baño 80cm

Habitacion 2 = Fisura en pared 2.10 m
Cuarto de ropas = Fisura en angulo 90 cm

Sala P= Fisura en angulo pared 2.10m
Fisura marco ventanal 1.0m

Baño P= Humedad en pared

Recibo=
x Patricia Martinez A.

Firma 51.750.053	Firma	Firma
Nombre: Alexandra de la Torre	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1013602294		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-509



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	18	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luisa fernanda Guzman		
DIRECCIÓN	Los molinos Cajica Torre 4 - 510		
TELEFONO	3774292622	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACION DE PREDIOS					
RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUAL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Con la respectiva Visita que el apartamento se presenta=
El apartamento se encuentra en proceso de remodelacion, presente a fallas en el Proceso.

- Fisura marco puerta principal 15 cm y 1.30m
- Rotura en fachada exterior en pared hacia la puerta 30cm/30cm / 20 cm

x

Firma	Firma	Firma
Nombre: Luisa Fernanda Guzman	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 52159705		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

FOTOGRAFÍA TORRE4 AP 510

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	25	2	2026	ELABORÓ	Andrea Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Consuelo Guevara		
DIRECCIÓN	Cra el molino # 4-607 Cajica		
TELÉFONO	3115536918	No. PISOS	4
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Sala P= Fisura en marco ventanal vertical 1.0m
  Fisura en Pared vertical 2.20 m
  Humedad en ventana
- Habitacion P= Fisura 2.20 pared Vertical
  Fisura Ventanal 90 cm pared Vertical
  Baño H = Fisura Vertical en angulo pared 32 cm
- Habitacion 2 = Fisura en pared 2.20 vertical

Firma	Firma	Firma
Nombre: Maria Consuelo Guevara	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 51837504		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4- 607

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025								Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO No.		FECHA	18	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Fernando Sanchez		
DIRECCIÓN	Lajto los nogales cajica Torre 4-705		
TELÉFONO	3178558295	No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION.<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

Scanned with CamScanner

CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita, se reconoce que el apartamento presenta=

Habitacion P= Fisura de Pared con 2.20m en angulo
Habitacion 2= Fisura de 16cm

Firma	Firma	Firma
Nombre: Fernando Sanchez	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT		

REVISÓ: 79.187.266 cajica	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4 AP 705

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconoce que la propiedad es poco habitada, reconociendo sus daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025								Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO No.		FECHA			2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yeni Morales		
DIRECCIÓN	CJTO EL MOLINO CAJICA T4 - 708		
TELÉFONO	3138442255	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	N	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Propiedad en obra gris sin acabados.
- Grietas en Techo de Sala P.
- Enchidura en Suelo de Sala P.

Se reconoce que la propiedad se encuentra aun en etapa de acabados y remodelacion expuesta a fallas en el proces

Firma	Firma	Firma
Nombre: Yeni Madera	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1018413942		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-708



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	20	2	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Antono Francisco Sanchez		
DIRECCIÓN	CHO bs molinos T 4-810		
TELÉFONO	318 341 0494	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

- Sala P= Fisura en techo, angulo de extremo a extremo
- Habitacion P = Presencia de fisuras en area de techo de lado a lado
- Habitacion 2 =
- Habitacion P= Fisura techo de closet

Firma X	Firma	Firma
Nombre: Antonio Francisco Sanchez	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 79.557191		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 4-810

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja 1 de	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"								
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026								
REGISTRO No.		FECHA	26	02	2026	ELABORÓ	Ardiel Cuesta	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luz Cardozo		
DIRECCIÓN	CJTO EL MOLINO CAJICA T-8-208		
TELÉFONO	3108745697	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?	Internet	

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta =

Sala P= Humedad en ventana

Fisura vertical 2.20 angular

Baño H=Desprendimiento de enchape en pared

Presencia de humedad

- Habitacion P= Presencia de humedad

↳ = Fisura vertical marco ventana

Firma Segundo Hipolito Fonseca Avendaño	Firma	Firma
Nombre: Luz Cardozo	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 19144374		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 8-208

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"									
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026									
REGISTRO No.		FECHA	26	02	2026	ELABORÓ	Andres Cuesta	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ivonne Nuñez delgado		
DIRECCIÓN	CJTO EL MOLINO CAJICA T-8-407		
TELÉFONO	3156133190	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?	internet	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta=

= Sala P. = Fisura Marco Ventanal 20m

Habitacion 1 = Fisura pared vatical 10cm

Habitacion P= Fisura marco de puerta 10cm



Firma	Firma	Firma
Nombre: Ivonne nunez delgado	Nombre: Andres Uesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1032370499		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Nombre del proyecto:	**CASA DE LA MUJER CAJICA**
|Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA- CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**
Número del contrato:	**COP-800 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**19/02/2026 – 27/02/2026**

FOTOGRAFÍAS TORRE 8-407

Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025								Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"										
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUJER 2026										
REGISTRO No.		FECHA			2026	ELABORÓ	Andres Cuesta		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Wilder Triana		
DIRECCIÓN	CJTO EL MOLINO CAJICA T8-507		
TELÉFONO	3133757922	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO		
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		Internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. :	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"	

De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta=

- Sala P. = Marco ventanal Fisura Horizontal 1m
- Habitacion 1 = Pared Marco ventanal Fisura 7 cm
  Habitacion P = Fisura Diagonal en pared 15 cm
  Baño H = Fisura en techo 30 cm
  Pasillo = Fisura en pared Vertical 50 cm
  Lavadero - Fisura vertical en angulo 1.30



Firma	Firma	Firma
Nombre: Wilder Tiana	Nombre: Andres Cuesta	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	QUIEN ELABORA	RESIDENTE DE OBRA
C.C. / NIT 1072744915		

REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner