FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 07 Año: 2020

CONTRATO N°: 109-00-A-COFAC-DILOS-2020
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S., con NIT. 900.979.660-8

VALOR DEL CONTRATO: $47.500.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
JULIO	Contra facturación según los servicios prestados	Los primeros 5 días del mes de Junio
OCTUBRE	Contra facturación según los servicios prestados	Despues del recibo total del servicio

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 237120 de fecha Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

ACTA DE INCIO: Día: 11 Mes 06 Año: 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-06-2020 hasta el 10- 09-2020
Porcentaje Avance en tiempo: 24,72%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): __15__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)


REGISTRO FOTOGRAFICO







Alistamiento de equipo del GRUPO APOSENTADOR el cual fue solicitado para ser trasladado, mediante vuelo de apoyo del CACOM-5 a la base requerida; para ello se utilizó equipo monta carga y operarios técnicos para el traslado a zona operativa.





Así mismo se realizó mediante grúa certificada el levantamiento y posicionamiento de 02 contenedores en el tráiler en el CACOM-5, con la finalidad de transporte y apoyo para una de las unidades de la FUERZA AÉREA COLOMBIANA, esta carga comprendía un contendor de baños compactos y un contenedor con equipos de campaña, aires, pisos, y todos aquellos accesorios para el bienestar del personal militar.





Para el alistamiento de este GRUPO APOSENTADOR, se hizo necesario el apoyo de personal técnico para la preparación y empacado de los equipos que para esta actividad se requerían.





Desmonte e instalación de baterías de baños compactos, mediante especialista quién viaja a la unidad militar para su armada y correcto funcionamiento.





Mantenimiento correctivo total a los carros transportadores del GRUPO APOSENTADOR que comprendieron el cambio de partes móviles y mecánicas, así como la pintura de toda su estructura.




Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo de guadaña, a dicho equipo se le cambian todos lo rodamientos y se le realiza mantenimiento al motor.



Cambio e instalación de las baterías secas de encendido de la planta de 350 KVA del contenedor del GRUPO APOSENTADOR, las cuales se encontraban deterioradas, estas baterías cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para esta clase de quipos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales):

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

De acuerdo a ficha técnica, el supervisor determinará los trabajos de mantenimiento a seguir para el GRUPO APOSENTAOR, en razón a que ellos se encuentran cotizados por unidad y de acuerdo a necesidades.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI _____ NO____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA

FIRMA:



C.C. No. 86.082.763 de Villavicencio

DEPENDENCIA: JELOG-DILOS-SUMSE