FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08 Año: 2020

CONTRATO N°: 109-00-A-COFAC-DILOS-2020
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S., con NIT. 900.979.660-8

VALOR DEL CONTRATO: $47.500.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
JULIO	Contra facturación según los servicios prestados	Los primeros 5 días del mes de Junio
OCTUBRE	Contra facturación según los servicios prestados	Despues del recibo total del servicio

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 237120 de fecha Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

ACTA DE INCIO: Día: 11 Mes 06 Año: 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-06-2020 hasta el 10- 09-2020
Porcentaje Avance en tiempo: 60,67%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): __40__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

REGISTRO FOTOGRAFICO









Se realizó el mantenimiento total y a todo costo de las estructuras metálicas tipo araña en aluminio y acero de las carpas tipo campaña, las cuales fueron armadas y desarmadas en su totalidad, con el fin de identificar posibles fallas en las estructuras, el cambio de piezas y/o elementos de fijación que permitan garantizar su correcto funcionamiento.










Mantenimiento general y a todo costo del contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE4110S208 de 451 KVA el cual requirió cambio de sus componentes como filtros aceites y líquidos refrigerantes, se realiza diagnostico electrónico mediante scanner para verificar el estado de los sensores del motor.










Mantenimiento general y a todo costo del Equipo electrógeno tipo remolque PGE100SR208 113.75 KVA el cual requirió el uso de insumos como aceites, filtros, y empaques, los cuales fueron reemplazados por personal técnico industrial mecánico, así mismo se realizó la disposición final de los productos ya usados ante ente certificado ambiental.









Despliegue GRUPO APOSENTADOR, actividad que se realizó con personal de operarios técnicos los cuales realizaron el alistamiento mediante conteo y carga de 04 contenedores con equipo de carpas, aires acondicionados, pisos de carpas, y elementos eléctricos para realizar el desplazamiento hacia el Comando Aéreo de Combate No.1 para su posterior armado.









Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos móviles de calefacción y acondicionamiento de temperatura de las carpas tipo campaña, realizando lavado mediante hidro lavadora y desengrasantes, pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos.
De igual forma se realizó el mantenimiento al contenedor ISO 20 FRIGOCONGELADOR del GRUPO APOSENTADOR el cual se le realizó lavado total del equipo, pruebas de funcionamiento, garantizando así su correcto funcionamiento.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales):

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

De acuerdo a ficha técnica, el supervisor determinará los trabajos de mantenimiento a seguir para el GRUPO APOSENTADOR, en razón a que ellos se encuentran cotizados por unidad y de acuerdo a necesidades que se presente.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI _____ NO____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA

FIRMA:



C.C. No. 86.082.763 de Villavicencio

DEPENDENCIA: JELOG-DILOS-SUMSE