FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 Año: 2020

CONTRATO N°: 109-00-A-COFAC-DILOS-2020
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S., con NIT. 900.979.660-8

VALOR DEL CONTRATO: $47.500.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
JULIO	Contra facturación según los servicios prestados	Los primeros 5 días del mes de Junio
OCTUBRE	Contra facturación según los servicios prestados	Despues del recibo total del servicio

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 237120 de fecha Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

ACTA DE INCIO: Día: 11 Mes 06 Año: 2020

CONTRATO PRIMER MODIFICATORIO: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).

.**FECHA DE FIRMA:** 03-SEPTIEMBRE-2020
VALOR DE LA PRIMERA ADICION: $ 23.750.000
FORMA DE PAGO: PAC- DICIEMBRE-2020
PLAZO DE ENTREGA: 30-NOVIEMBRE -2020

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 71.250.000

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-06-2020 hasta el 30- 11-2020
Porcentaje Avance en tiempo: 67.46%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): _86_%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Desmonte y cargue de contenedores con equipamiento del GRUPO APOSENTADOR en la unidad militar Yopal Casanare con destino a la ciudad de Cali a la Escuela Militar de Aviación, para dicho desmonte se requirió de grúa con capacidad de 20 Toneladas preparando allí dichos contenedores





Se desplegó el segundo juego de estructuras restantes de carpas, y sobre carpas del GRUPO APOSENTADOR con el fin de complementar todo la instalación del complejo con todos los accesorios de su interior, como: pisos plásticos, iluminación y equipos de climatización como ductos y aires acondicionados tipo paquete que permitiera el bienestar del personal militar que allí se alojaría.



De igual manera se realiza chequeo y mantenimiento de las unidades de climatización que empezaron a presentar inconvenientes de temperatura y parada constantes.



Desmonte del segundo contenedor de baterías sanitarias del GRUPO APOSENTADOR el cual fue instalado en la unidad militar correspondiente con todos sus accesorios, el armado de esta batería contó con la presencia del personal idóneo para su correcto funcionamiento, la instalación del sistema hidráulico y de aguas residuales así como las conexiones eléctricas apropiadas para puesta en marcha.

TRABAJOS PENDIETES POR EJECUTAR:

- Repliegue y cargue nuevamente de los equipos y contenedores del GRUPO APOSENTADOR, para dichos trabajos se requiere el uso de grúas certificadas y personal calificado en cada uno de los trabajos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales):

Durante este periodo se realizó acta de recibo a satisfacción con fecha 10 de septiembre de 2020, para pagar con pac octubre de 2020.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

De acuerdo a ficha técnica, el supervisor determinará los trabajos de mantenimiento a seguir para el GRUPO APOSENTADOR, en razón a que ellos se encuentran cotizados por unidad y de acuerdo a necesidades que se presente.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI _____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA

FIRMA:



C.C. No. 86.082.763 de Villavicencio

DEPENDENCIA: JELOG-DILOS-SUMSE