



Villavicencio, 31 de julio de 2026

EVIDENCIA FOTOGRAFICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI

FOTOS: ANTES DURANTE Y DESPUES

Recolector de aguas lluvias



ANTE



DURANTE



DESPUES




CAJA DE INSPECCION FINAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE SUMIDEROS

ANTES



DURANTE



DESPUES



SUMIDERO RECOLECTOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE MALEZA DEL RECOLECTOR

ANTES



DURANTE



DURANTE



DESPUES



SONDEO DE CAJAS DE INSPECCION PASILLO


ANTES



DURANTE



DESPUES



LAVADO DE CAJAS DE INSPECCION AGUAS NEGRAS


ANTES



DURANTE




DESPUES




CAJAS DE INSPECCION LIMPIAS


ANTES



DURANTE



DESPUES



SUMIDEROS TAPADOS POR LA LLUVIA

ANTES



DURANTE



ANTES



DESPUES



CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES TAPADA POR LA MALEZA

ANTES



DURANTE



DURANTE



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCION GUARDERIA

ANTES



DURANTE



DESPUES



LOCALIZACION TUBO DE AGUAS LLUVIAS PRECION

ANTES



DURANTE




DESPUES



REPACION DE FUGA EN UNAS DE LAS TE

ANTES



DURANTE



DESPUES



LOCALIZACION DE FUGA CON GEOFONO

ANTES




DURANTE



DESPUES



REPLANTEO DEL TERRENO DONDE SE LOCALIZO LA FUGA



Atentamente,

LEOMAR SANCLEMENTE RAMOS
C.C. 17.335.715 DE VILLAVICENCIO