TIERRASUA S.A.S
¡Conectamos región!

FORMATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S		Código: GOM-FO-25
	901.285.377-2		Version: 00
	FORMATO EJECUCION SEMANAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 27-02-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Pagina: 1 de 2

SEMANA	SEMANA 1 (30 - MARZO AL 05 - ABRIL)								AREA O DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA
					LOCALIZACIÓN (PR INICIAL)		LOCALIZACIÓN (PR FINAL)				
MUNICIPIO	OPERARIO	VEREDAS	TIPO VÍA.	COD. VÍA PRINCIPAL	LAT_INIC	LONG_INI	LAT_FIN	LONG_FIN	LONGITUD INTERVENIDA (Km)	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
ARCABUCO	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	QUEMADOS, MONTE SUAREZ, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.744657743	-73.47612099	5.738722438	-73.4769793	--	AMPLIACION DE VIA	
	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ				5.64125	-73.343081	5.76004	-73.441613		TRASLADO DE MATERIAL	
BERBEO	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	BATATAL	MUNICIPAL	--	5.165968	-73.089507	5.166619	-73.088061	--	AMPLIACION DE VIA	
	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES				5.169131	-73.088107	5.168308	-73.087784		EXCAVACION	
BOAVITA	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SAN FRANCISCO	MUNICIPAL	--	6.439001	-72.62932	6.439658	-72.628851	--	AMPLIACION DE VIA	
BRICEÑO	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	PALO BLANCO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.647243	-73.903185	5.679498	-73.923967	--	TRASLADO DE MATERIAL	
CAMPOHERMOSO	JOSE ELI URREA	CEDROS CENTRO	DEPARTAMENTAL	56BY05	5.016851	-73.212194	5.016783	-73.212272	--	AMPLIACION DE VIA	
CHISCAS	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	TAPIAS	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.626074602	-72.4883493	6.631701556	-72.48920761	--	EXCAVACION	
FIRAVITOBA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	CENTRO, TINTAL	DEPARTAMENTAL	61BY04, D1527205	5.671866	-72.990101	5.680256	-72.989871	1.27	PERFILADO-CUNETEO	
FIRAVITOBA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	CENTRO, TINTAL	MUNICIPAL	--	5.670037	-72.991673	5.670016	-72.988884	0.37	PERFILADO-CUNETEO	
FLORESTA	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	POTREROS	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.837510211	-72.91073589	5.839157866	-72.9127301	--	DRAGADO	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	QUICUA ABAJO, BANCOS DE PARAMO	MUNICIPAL	--	5.103588	-73.369835	5.111848	-73.369823	1.77	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.103588	-73.369835	5.111848	-73.369823		COMPACTADO	
	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA				5.045631318	-73.32769946	5.047231697	-73.32784707		AMPLIACION DE VIA	
JERICO	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	CENTRO	MUNICIPAL	--	6.14547106	-72.57241849	6.14529325	-72.57265649	0.03	PERFILADO-CUNETEO	
MONIQUIRA	JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO	TIERRA DE GOMEZ	MUNICIPAL	--	5.798631	-73.600475	5.799598	-73.589608	0.46	PERFLADO-CUNETEO	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	APOSENTOS	MUNICIPAL	--	5.335131	-73.466103	5.328763	-73.457516	1.9	PERFILADO-CUNETEO	
PAJARITO	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	MAGAVITA CENTRO, GUAMAL	MUNICIPAL	--	5.336933184	-72.75512299	5.339219197	-72.75089583	0.5	AMPLIACION DE VIA	
	WILSON DANIEL FUENTES SILVA				5.335429	-72.683875	5.337169	-72.679897		PERFILADO-CUNETEO	
	POMPILIO OCHOA JIMENEZ				5.335429	-72.683875	5.337169	-72.679897		COMPACTADO	
PANQUEBA	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	LA LAGUNA (GUACAMAYAS)	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.449004	-72.471688	6.461671	-72.487299	--	TRASLADO DE MATERIAL	
PUERTO BOYACA	JHON JAIRO DIAZ SOTO	PUERTO NIÑO	MUNICIPAL	--	5.970988805	-74.56989224	5.970401921	-74.56985469	--	AMPLIACION DE VIA	
	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS				5.955712	-74.565054	5.970978135	-74.56974204		TRASLADO DE MATERIAL	
RONDON	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	JUNIN, NUEVA GRANADA	MUNICIPAL	--	5.365995	-73.199447	5.365864	-73.187339	2.61	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE				5.366208822	-73.17794102	5.369626993	-73.19180268		EXCAVACION	
	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ				5.366102	-73.188112	5.367511	-73.189652		TRASLADO DE MATERIAL	
SAN EDUARDO	ALY DALEL ARANGUREN LEON	CARDOSO	MUNICIPAL	--	5.242126	-73.041964	5.23355	-73.050181	2.24	PERFILADO-CUNETEO	
	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS				5.242126	-73.041964	5.23355	-73.050181		COMPACTADO	
SAN EDUARDO	HUMBERTO CELY LOZANO	CARDOSO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.23355	-73.050181	5.248863	-73.037981	--	CARGUE DE MATERIAL	
SAN PABLO BORBUR	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	EL ALMEDRO	DEPARTAMENTAL	D1548006	5.61392571	-74.14900023	5.625627997	-74.15148932	--	AMPLIACION DE VIA	
SANTA MARIA	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	CARBONERA	DEPARTAMENTAL	56BY09	4.810511	-73.263382	4.810203	-73.263399	--	REMOCION DE DERRUMBES	
SANTA MARIA	WIILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	BALCONES	MUNICIPAL	--	4.759066262	-73.22809062	4.758921922	-73.22799943	--	AMPLIACION DE VIA	
SANTANA	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SAN ROQUE	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.08125995	-73.50673113	6.081094589	-73.50714419	--	DRAGADO	
	LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN				6.080826	-73.506986	6.080826	-73.506986		EXCAVACION	
SANTANA	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SAN EMIGDIO	MUNICIPAL	--	6.06426	-73.476029	6.077252	-73.461071	3.97	COMPACTADO	
SATIVASUR	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TICUAQUITA, TOBACHIA, BURA	DEPARTAMENTAL	55BY24	6.100476	-72.7156	6.094899	-72.717664	0.82	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.100476	-72.7156	6.094899	-72.717664		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO				6.094559	-72.727294	6.093811	-72.713422		TRASLADO DE MATERIAL	
SATIVASUR	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TICUAQUITA, TOBACHIA	MUNICIPAL	--	6.092444	-72.709855	6.09533	-72.704684	1.08	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.092444	-72.709855	6.09533	-72.704684		COMPACTADO	
SORACA	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	ALTO NEGRO	MUNICIPAL	--	5.499159	-73.318748	5.500106	-73.317904	--	AMPLIACION DE VIA	
SUTAMARCHAN	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	CAÑON ALTO	MUNICIPAL	--	5.634486	-73.655299	5.636374	-73.654248	0.3	PERFILADO-CUNETEO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	BOQUERON, PIEDRA LARGA	DEPARTAMENTAL	49844	5.027732	-73.440264	5.034421	-73.427546	1.92	PERFILADO-CUNETEO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	BOQUERON, PIEDRA LARGA	MUNICIPAL	--	5.023974	-73.430127	5.016393	-73.426474	1.85	PERFILADO-CUNETEO	
TIPACOQUE	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	OVACHIA	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.400742655	-72.65847937	6.399548514	-72.65847937	--	APERTURA DE VIA	
TOTA	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	LA PUERTA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.489301346	-72.97748334	5.503077889	-72.96278481	--	EXCAVACION	
TUTA	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	ESPINAL	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.787098	-73.148524	5.719097	-73.195925	--	TRASLADO DE MATERIAL	
	FABIO ALEXANDER VARGAS BENITEZ				5.787098	-73.148524	5.719097	-73.195925		TRASLADO DE MATERIAL	
	FECHA DE REPORTE	12 DE JUNIO DE 2026									
	NOTA: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PUEDEN SER LINEALES Y PUNTUALES POR LO CUAL AUNQUE NO SE EVIDENCIE LONGITUD INTERVENIDA (LINEAL) EN VIAS MUINICIPALES Y/O DEPARTAMENTALES SE EJECUTARON ACTIVIDADES PUNTUALES.										

JUAN CELY

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2 FORMATO EJECUCION SEMANAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Código: GOM-FO-25 Version: 00 Fecha: 27-02-2024 Pagina: 1 de 2
SEMANA	SEMANA 2 (06 - ABRIL AL 12 - ABRIL)	AREA O DEPENDENCIA / AREA OPERATIVA

					LOCALIZACIÓN (PR INICIAL)		LOCALIZACIÓN (PR FINAL)				
MUNICIPIO	OPERARIO	VEREDAS	TIPO VÍA.	COD. VÍA PRINCIPAL	LAT_INIC	LONG_INI	LAT_FIN	LONG_FIN	LONGITUD INTERVENIDA (Km)	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
ARCABUCO	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	QUEMADOS, MONTE SUAREZ	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.73826427	-73.47690065	5.726099868	-73.48942654	--	EXCAVACION	
ARCABUCO	ELKIN ANDRES REYES TORRES	MONTE SUAREZ, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.641321	-73.342341	5.726255	-73.489819	--	TRASLADO DE MATERIAL	
BERBEO	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	BATATAL	MUNICIPAL	--	5.16701982	-73.08823988	5.171415791	-73.09536383	--	AMPLIACION DE VIA	
	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES				5.177138	-73.096574	5.173786	-73.094369		EXCAVACION	
BOAVITA	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTAL	55BY13	6.438811	-72.629389	6.439601	-72.628946	--	AMPLIACION DE VIA	
BRICEÑO	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	MINACHAL, YOPOS	DEPARTAMENTAL	D1510601	5.669526	-73.931937	5.659183	-73.919531	3.36	PERFILADO-CUNETEO	
	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA				5.662856	-73.926055	5.664596	-73.931163		TRASLADO DE MATERIAL	
BRICEÑO	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	MINACHAL, YOPOS	MUNICIPAL	--	5.685435	-73.948579	5.670667	-73.939394	2.55	PERFILADO-CUNETEO	
	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA				5.662856	-73.926055	5.671868	-73.942444		TRASLADO DE MATERIAL	
CHISCAS	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	TAPIAS, LLANO DE TABACOS	MUNICIPAL	--	6.632343182	-72.48851992	6.522009205	-72.54252882	--	EXCAVACION	
CHITA	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	CORTADERA	MUNICIPAL	--	6.264448349	-72.4584849	6.265258872	-72.46085597	--	AMPLIACION DE VIA, DRAGADO	
CUBARA	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	EL GUAMO, PUERTO NUEVO, CENTRO	MUNICIPAL	--	7.012926	-72.087442	7.011424	-72.021343	--	CARGUE DE MATERIAL	
	EDITHSON ALEXANDER VALBUENA CONTRERAS				7.008998	-71.968297	6.996971	-72.106634		TRASLADO DE MATERIAL	
FIRAVITOBA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	TINTAL	DEPARTAMENTAL	61BY04, D1527205	5.6733485	-72.9914937	5.6792308	-72.9889581	1.36	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.6733485	-72.9914937	5.6792308	-72.9889581		COMPACTADO	
FIRAVITOBA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	TINTAL	MUNICIPAL	--	5.669829	-72.996576	5.682981	-72.980823	1.11	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.669829	-72.996576	5.682981	-72.980823		COMPACTADO	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	CARACOL, FUMBAQUE, RESGUARDO ABAJO, MANZANOS ABAJO, QUICUA ABAJO	DEPARTAMENTAL	6101	5.074418	-73.377377	5.07853	-73.369808	1.7	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.074418	-73.377377	5.07853	-73.369808		COMPACTADO	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	CARACOL, FUMBAQUE, RESGUARDO ABAJO, MANZANOS ABAJO, QUICUA ABAJO	MUNICIPAL	--	5.047842	-73.391968	5.11146	-73.370144	5.89	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.047842	-73.391968	5.11146	-73.370144		COMPACTADO	
GARAGOA	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA	BANCOS DE PARAMO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.04612817	-73.3439419	5.048693106	-73.3216321	--	AMPLIACION DE VIA	
GUATEQUE	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	PUENTES, CHORRO DE ORO	INTERVENCION PUNTUAL	--	4.992369604	-73.48222115	4.996217287	-73.48189925	--	EXCAVACION	
	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ			--	5.019777441	-73.48579614	5.023240243	-73.48974435		AMPLIACION DE VIA	
JERICO	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	CENTRO, TAPIAS, BÁCOTA, PEÑA BLANCA	DEPARTAMENTAL	64BY01	6.095393	-72.624747	6.1454	-72.572679	12.51	PERFILADO-CUNETEO	
	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA				6.095393	-72.624747	6.1454	-72.572679		COMPACTADO	
JERICO	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	BÁCOTA, PEÑA BLANCA	MUNICIPAL	--	6.162490888	-72.5848941	6.128030522	-72.58884765	--	EXCAVACION	
LA UVITA	TOBIAS SANDOVAL RIVERA	SAN BERBARDO	DEPARTAMENTAL	64BY02	6.275715102	-72.55847088	6.276568265	-72.55986563	--	CARGUE DE MATERIAL	
LABRANZAGRANDE	JAVIER MONTAÑA ALARCON	GUAYABAL	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.455923	-72.531382	5.455186	-72.534282	--	APERTURA DE VIA	
MARIPI	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	PALMAR	DEPARTAMENTAL	D1544201	5.509894495	-74.02487177	5.529287723	-74.022726	--	EXCAVACION	
MONGUA	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SAGUAZA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.667956	-72.608857	5.661646	-72.599976	--	APERTURA DE VIA	
MONIQUIRA	JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO	TIERRA DE GOMEZ, JORDAN	MUNICIPAL	--	5.808339	-73.586927	5.929919	-73.564117	2.97	PERFILADO-CUNETEO	
MONIQUIRA	ALBERTO REYES	CENTRO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.874013	-73.57556	5.873933	-73.575513	--	TERRACEO, EXCAVACION	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	TEJAR ABAJO, APOSENTOS, SORCA	DEPARTAMENTAL	55BY01-1	5.347632	-73.474185	5.353808	-73.464874	1.89	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.347632	-73.474185	5.353808	-73.464874		COMPACTADO	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	TEJAR ABAJO, APOSENTOS, SORCA	MUNICIPAL	--	5.329325	-73.458225	5.293689	-73.466604	8.04	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.329325	-73.458225	5.293689	-73.466604		COMPACTADO	
PAJARITO	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	MAGAVITA CENTRO, QUEBRADA NEGRA, RECETOR	MUNICIPAL	--	5.359978406	-72.7150569	5.336306805	-72.7592597	4.05	AMPLIACION DE VIA	
	WILSON DANIEL FUENTES SILVA				5.37217	-72.687012	5.336759	-72.757833		PERFILADO-CUNETEO	
	POMPILIO OCHOA JIMENEZ				5.37217	-72.687012	5.336759	-72.757833		COMPACTADO	
	EDWIN ANDRES PEDRAZA GOMEZ				5.358998	-72.685409	5.329427	-72.694344		TRASLADO DE MATERIAL	
PANQUEBA	JUAN DAVID BARON SANTISTEBAN	SAN RAFAEL, FRANCO, ORGONICA, GUITARRILLA	MUNICIPAL	--	6.406324	-72.479212	6.428965	-72.46075	5.35	PERFILADO-CUNETEO	
	ARGEMIRO BAEZ APARICIO				6.406324	-72.479212	6.428965	-72.46075		COMPACTADO	
	JUAN CARLOS JAIME GALVIS				6.444045	-72.454876	6.443469	-72.453149		TRASLADO DE MATERIAL	
PAYA	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	GUAYABAL	MUNICIPAL	--	5.606968	-72.335197	5.610585	-72.33367	0.5	PERFILADO-CUNETEO	
PESCA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	PUERTA CHIQUITA, EL TINTAL	DEPARTAMENTAL	6102	5.540467	-73.064221	5.536775	-73.067668	0.49	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.540467	-73.064221	5.536775	-73.067668		COMPACTADO	
PESCA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	PUERTA CHIQUITA, EL TINTAL	MUNICIPAL	--	5.517663	-73.096129	5.526256	-73.081039	2.96	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.517663	-73.096129	5.526256	-73.081039		COMPACTADO	
PESCA	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	CARBONERA, PUERTA CHIQUITA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.49500913	-73.07684075	5.526427466	-73.09040198	--	EXCAVACION, TERRACEO	
PUERTO BOYACA	JHON JAIRO DIAZ SOTO	LAS QUINCHAS, PUERTO GUTIERREZ, PUERTO NIÑO, LAS PAVAS	MUNICIPAL	--	5.801458946	-74.50470778	6.067388392	-74.26942567	--	EXCAVACION	
	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS				5.979431	-74.579706	5.968849	-74.570598		TRASLADO DE MATERIAL	
QUIPAMA	EDISON PERLAZA BOHORQUEZ	EL MANGO, NOTE, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.526572	-74.179441	5.529913	-74.15416	3.92	PERFILADO-CUNETEO	
	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY				5.526572	-74.179441	5.529913	-74.15416		COMPACTADO	
RONDON	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SAN JOSÉ, NUEVA GRANADA	MUNICIPAL	--	5.360357	-73.199273	5.365183	-73.179938	1.54	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ				5.360357	-73.199273	5.365183	-73.179938		COMPACTADO	
	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE				5.36635679	-73.17765942	5.37118495	-73.19375267		EXCAVACION	
	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ				5.366128	-73.18803	5.365016	-73.18105		TRASLADO DE MATERIAL	
SAN EDUARDO	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	VILLA NUEVA, CARDOSO	MUNICIPAL	--	5.23296	-73.048675	5.228077	-73.073403	3.01	COMPACTADO	
	HUMBERTO CELY LOZANO				5.245204	-73.038234	5.228068	-73.073359		EXCAVACION	
	OSWALDO LEON RODRIGUEZ				5.228001	-73.073275	5.228441	-73.05767		TRASLADO DE MATERIAL	
	ALY DALEL ARANGUREN LEON				5.23296	-73.048675	5.228077	-73.073403		PERFILADO-CUNETEO	
SAN LUIS DE GACENO	JAIRO PORRAS TORO	CENTRO GUAMAL	DEPARTAMENTAL	49510	4.768137	-73.134192	4.724751	-73.138008	8.7	PERFILADO-CUNETEO	
SAN PABLO BORBUR	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	COSCUEZ	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.633058447	-74.15520747	5.636390111	-74.15597108	--	REMOCION DE DERRUMBES	
SANTA MARIA	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	GAZAJARRO	MUNICIPAL	--	4.77830985	-73.22059604	4.779218631	-73.22027954	--	AMPLIACION DE VIA	
SANTA MARIA	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	CARBONERA	DEPARTAMENTAL	56BY09	4.810327	-73.263407	4.810392	-73.263317	--	REMOCION DE DERRUMBES	
SANTANA	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SAN EMIGDIO, SAN JUAN, SAN ROQUE	MUNICIPAL	--	6.086819	-73.476418	6.086819	-73.476418	6.37	COMPACTADO	
	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA				6.086819	-73.476418	6.086819	-73.476418		PERFILADO-CUNETEO	
	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES				6.082867845	-73.50570546	6.082295503	-73.50903676		AMPLIACION DE VIA, DRAGADO	
SATIVANORTE	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TOBACHIA, ZARACUTA, HATO	MUNICIPAL	--	6.095211	-72.704574	6.103767	-72.685594	3.76	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.095211	-72.704574	6.103767	-72.685594		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO				6.097198	-72.722784	6.097516	-72.699226		TRASLADO DE MATERIAL	
SATIVANORTE	TOBIAS SANDOVAL RIVERA	TEQUITA	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.129382438	-72.80655903	6.129302432	-72.80684871	--	AMPLIACION DE VIA	
SORACA	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	ALTO NEGRO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.500143207	-73.32019986	5.500970863	-73.32054855	--	AMPLIACION DE VIA	
SUTAMARCHAN	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	CAÑON ALTO	MUNICIPAL	--	5.62733	-73.663569	5.617185	-73.667566	--	PERFILADO-CUNETEO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	PIEDRA LARGA, BOQUERON	DEPARTAMENTAL	49844	5.026972	-73.442265	5.023991	-73.430124	1.89	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO				5.026972	-73.442265	5.023991	-73.430124		COMPACTADO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	PIEDRA LARGA, BOQUERON	MUNICIPAL	--	5.020282	-73.430166	5.038715	-73.448562	5.85	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO				5.020282	-73.430166	5.038715	-73.448562		COMPACTADO	
TIBANA	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	CARARE	MUNICIPAL	--	5.314861982	-73.38482575	5.315695233	-73.38051276	--	AMPLIACION DE VIA	
TIPACOQUE	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SAN FRANCISCO	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.399700729	-72.65827801	6.401342671	-72.65591767	--	APERTURA DE VIA	
TUNJA	CARLOS ARTUTO TORRES MOLINA	TRAS DEL ALTO	DEPARTAMENTAL	D1564616, D1522405	5.5343873	-73.40598983	5.55618393	-73.40825152	3.44	PERFILADO-CUNETEO	
	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO				5.5343873	-73.40598983	5.55618393	-73.40825152		COMPACTADO	
TUNJA	CARLOS ARTUTO TORRES MOLINA	TRAS DEL ALTO	MUNICIPAL	--	5.53956427	-73.40993896	5.5460928	-73.42467361	2.26	PERFILADO-CUNETEO	
	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO				5.53956427	-73.40993896	5.5460928	-73.42467361		COMPACTADO	

VENTAQUEMADA	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	BOQUERON	DEPARTAMENTAL	D1586129, D1586131	5.342933	-73.584363	5.357543	-73.575288	4.7	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSE DANILO NEVA OCACION				5.342933	-73.584363	5.357543	-73.575288		COMPACTADO	
VENTAQUEMADA	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	BOQUERON	MUNICIPAL	--	5.334954	-73.586811	5.33723	-73.595593	0.87	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSE DANILO NEVA OCACION				5.334954	-73.586811	5.33723	-73.595593		COMPACTADO	
VENTAQUEMADA	EPIMENIO GARCIA MOLINA	CENTRO, MONTOYA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.505721	-73.476769	5.365975	-73.519941	--	TRASLADO DE MATERIAL	
ZETAQUIRA	CARLOS NICOLAS PAMPLONA VANEGAS	PATANCO	MUNICIPAL	--	5.288833	-73.157125	5.294214	-73.157718	1.27	COMPACTADO	
	OSCAR ARMANDO MELO SALAZAR				5.29924	-73.144306	5.289085	-73.158536		TRASLADO DE MATERIAL	
	FECHA DE REPORTE	**12 DE JUNIO DE 2026**									
	NOTA: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PUEDEN SER LINEALES Y PUNTUALES POR LO CUAL AUNQUE NO SE EVIDENCIE LONGITUD INTERVENIDA (LINEAL) EN VIAS MUINICIPALES Y/O DEPARTAMENTALES SE EJECUTARON ACTIVIDADES PUNTUALES.										

JUAN CELY

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

	TIERRASUA S.A.S	Código: GOM-FO-25
TIERRASUA	901.285.377-2	
	FORMATO EJECUCION SEMANAL DE ACTIVIDADES	Version: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 27-02-2024
		Pagina: 1 de 2

SEMANA	SEMANA 3 (13 - ABRIL AL 19 - ABRIL)	AREA O DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA

					LOCALIZACIÓN (PR INICIAL)		LOCALIZACIÓN (PR FINAL)				
MUNICIPIO	OPERARIO	VEREDAS	TIPO VÍA.	COD. VÍA PRINCIPAL	LAT_INIC	LONG_INI	LAT_FIN	LONG_FIN	LONGITUD INTERVENIDA (Km)	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
ARCABUCO	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	PEÑAS BLANCAS, MONTE SUAREZ	MUNICIPAL	--	5.72744901	-73.49213828	5.803579951	-73.45134721	--	EXCAVACION, AMPLIACION DE VIA	
BERBEO	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	BOMBITA	MUNICIPAL	--	5.194258367	-73.08729123	5.194276997	-73.08746014	--	TERRACEO	
BOAVITA	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTAL	55BY13	6.438837	-72.629424	6.439607	-72.629014	--	AMPLIACION DE VIA	
BOAVITA	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SAN FRANCISCO	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.400417542	-72.65649758	6.403808035	-72.65484534	--	APERTURA DE VIA	
BUENAVISTA	EDISON PERLAZA BOHORQUEZ	SAN RAFAEL	DEPARTAMENTAL	60BY05	5.477102	-73.997719	5.4816	-73.997531	1.36	PERFILADO-CUNETEO	
	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY				5.477102	-73.997719	5.4816	-73.997531		COMPACTADO	
	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO				5.479722075	-73.95788243	5.495688145	-73.98355115		EXCAVACION	
	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA				5.495591	-73.983626	5.47845	-73.994344		TRASLADO DE MATERIAL	
CHISCAS	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	SALADO DEL PUEBLO	MUNICIPAL	--	6.574549444	-72.47230938	6.574325611	-72.47111311	--	AMPLIACION DE VIA	
CHITA	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALVUENA	CORTADERA	DEPARTAMENTAL	D1518302	6.264898404	-72.46007136	6.264925066	-72.4595832	--	EXCAVACION	
CUBARA	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	EL CHUSCAL, LA GAITANA, PUERTO NUEVO	MUNICIPAL	--	6.905823	-72.082643	7.01842	-72.025272	--	EXCAVACION	
	EDITHSON ALEXANDER VALBUENA CONTRERAS				7.013205	-72.087508	7.03356	-72.070943		TRASLADO DE MATERIAL	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	HIPAQUIRA, CARACOL, FUMBAQUE	DEPARTAMENTAL	56BY02	5.016691	-73.388028	5.075606	-73.378868	5.86	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.016691	-73.388028	5.075606	-73.378868		COMPACTADO	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	HIPAQUIRA, CARACOL, FUMBAQUE, RESGUARDO MACHILERO	MUNICIPAL	--	5.030145	-73.39024	5.023122	-73.38825	1.22	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.030145	-73.39024	5.023122	-73.38825		COMPACTADO	
	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA				5.043636149	-73.34063538	5.072427046	-73.32419877		EXCAVACION	
GUATEQUE	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	SIBATA, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.005334025	-73.46800754	5.021857336	-73.48769495	--	AMPLIACION DE VIA	
	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ				5.027413224	-73.4915138	5.027824686	-73.48846681		AMPLIACION DE VIA	
JERICO	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	OVEJERA, PUEBLO VIEJO, TINTOMA, JUNCAL	MUNICIPAL	--	6.122024	-72.553602	6.131291	-72.535027	3.47	PERFILADO-CUNETEO	
	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA				6.122024	-72.553602	6.131291	-72.535027		COMPACTADO	
	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ				6.152096138	-72.55612715	6.162507057	-72.58494479		EXCAVACION	
LABRANZAGRANDE	JAVIER MONTAÑA ALARCON	GUAYABAL	MUNICIPAL	--	5.455173	-72.534479	5.45601	-72.53623	--	APERTURA DE VIA	
MONGUA	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SUACIA	MUNICIPAL	--	5.66154443	-72.5997763	5.644632606	-72.59265235	--	APERTURA DE VIA	
MONIQUIRA	JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO	JORDAN	MUNICIPAL	--	5.927028	-73.562784	5.933103	-73.557488	1.92	PERFILADO-CUNETEO	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	SORCA	MUNICIPAL	--	5.313198	-73.459889	5.297114	-73.459647	4.49	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.313198	-73.459889	5.297114	-73.459647		COMPACTADO	
PAJARITO	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	MAGAVITA CENTRO	MUNICIPAL	--	5.336390507	-72.75922113	5.33801422	-72.75301987	0.84	AMPLIACION DE VIA	
	WILSON DANIEL FUENTES SILVA				5.337949	-72.753174	5.336274	-72.759789		PERFILADO-CUNETEO	
	POMPILIO OCHOA JIMENEZ				5.337949	-72.753174	5.336274	-72.759789		COMPACTADO	
	EDWIN ANDRES PEDRAZA GOMEZ				5.365741	-72.712767	5.338672	-72.752081		TRASLADO DE MATERIAL	
PANQUEBA	JUAN DAVID BARON SANTIESTEBAN	MOSTAZAL	DEPARTAMENTAL	D1533203	6.490197	-72.454483	6.473191	-72.449004	3.21	PERFILADO-CUNETEO	
	ARGEMIRO BAEZ APARICIÓ				6.490197	-72.454483	6.473191	-72.449004		COMPACTADO	
PANQUEBA	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	MOSTAZAL	MUNICIPAL	--	6.4442	-72.46006	6.444633	-72.448605	--	TRASLADO DE MATERIAL	
PAYA	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	GUAYABAL	MUNICIPAL	--	5.612955	-72.323475	5.615289	-72.322501	0.28	PERFILADO-CUNETEO	
PESCA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	NOGUATA, PUERTA CHIQUITA, HATO	MUNICIPAL	--	5.529105	-73.094945	5.583345	-73.040896	4.18	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.529105	-73.094945	5.583345	-73.040896		COMPACTADO	
	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS				5.509339603	-73.06612643	5.508752242	-73.06636247		TERRACEO	
PUERTO BOYACA	JHON JAIRO DIAZ SOTO	LAS QUINCHAS, EL PESCADO, LAS PAVAS	MUNICIPAL	--	6.068596124	-74.27096458	5.835557762	-74.47272023	--	EXCAVACION	
	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS				6.048767942	-74.32618573	6.036110192	-74.34537824		TRASLADO DE MATERIAL	
RONDON	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SAN JOSÉ, JUNIN	MUNICIPAL	--	5.358389	-73.201208	5.358389	-73.201208	1.56	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ				5.358389	-73.201208	5.358389	-73.201208		COMPACTADO	
	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE				5.370545949	-73.19276221	5.365445294	-73.20028302		EXCAVACION	
	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ				5.355525	-73.23797	5.357305	-73.198345		TRASLADO DE MATERIAL	
SAN EDUARDO	ALY DALEL ARANGUREN LEON	CARDOSO	MUNICIPAL	--	5.241395	-73.052624	5.225591	-73.076189	3.29	PERFILADO-CUNETEO	
	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS				5.241395	-73.052624	5.225591	-73.076189		COMPACTADO	
	OSWALDO LEON RODRIGUEZ				5.228071	-73.07326	5.242038	-73.053296		TRASLADO DE MATERIAL	
SAN LUIS DE GACENO	JAIRO PORRAS TORO	CENTRO HORIZONTE	MUNICIPAL	--	4.72394318	-73.13741085	4.70540396	-73.12666994	2.46	PERFILADO-CUNETEO	
SAN PABLO BORBUR	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	COSCUEZ, SANTA BARBARA	MUNICIPAL	--	5.632008166	-74.15493499	5.643090825	-74.16405449	--	AMPLIACION DE VIA	
SANTA MARIA	WIILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	BALCONES, GAZAJARRO	MUNICIPAL	--	4.755492654	-73.22915964	4.785771451	-73.21765832	--	APERTURA DE VIA	
SANTA MARIA	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	CARBONERA	DEPARTAMENTAL	56BY09	4.826251	-73.258858	4.806516	-73.266492	--	REMOCION DE DERRUMBES	
SANTA SOFIA	CARLOS NICOLAS PAMPLONA VANEGAS	HORNILLAS	MUNICIPAL	--	5.718849	-73.595773	5.723042	-73.588461	1,03	COMPACTADO	
	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA				5.718849	-73.595773	5.723042	-73.588461		PERFILADO-CUNETEO	
SANTANA	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SAN EMIGDIO, SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN ROQUE	MUNICIPAL	--	6.012146	-73.49405	6.081992	-73.466337	5.72	COMPACTADO	
	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA				6.012146	-73.49405	6.081992	-73.466337		PERFILADO-CUNETEO	
	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES				6.092078917	-73.49837787	6.080242333	-73.49120024		AMPLIACION DE VIA	
SATIVANORTE	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TEQUITA, HATO	DEPARTAMENTAL	D1572001	6.099993	-72.717207	6.110356	-72.729286	2.7	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.099993	-72.717207	6.110356	-72.729286		COMPACTADO	
SATIVANORTE	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TEQUITA, HATO	MUNICIPAL	--	6.10414	-72.684534	6.088776	-72.677901	1.26	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.10414	-72.684534	6.088776	-72.677901		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO				6.094673	-72.7273	6.099259	-72.68137		TRASLADO DE MATERIAL	
	TOBIAS SANDOVAL RIVERA				6.129592637	-72.80671651	6.130058309	-72.80624633		AMPLIACION DE VIA	
SORACA	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	ALTO NEGRO	MUNICIPAL	--	5.500884	-73.320618	5.499274	-73.318414	--	AMPLIACION DE VIA	
SUTAMARCHAN	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	CAÑON ALTO	MUNICIPAL	--	5.618774	-73.666982	5.628517	-73.660518	1.07	PERFILADO-CUNETEO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	BOQUERON, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.025532	-73.446386	5.028474	-73.456352	1.35	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO				5.025532	-73.446386	5.028474	-73.456352		COMPACTADO	
TIBANA	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	SIRAMA	MUNICIPAL	--	5.323483552	-73.39734869	5.323836077	-73.39794414	--	AMPLIACION DE VIA	
TUNJA	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	TRAS DEL ALTO	DEPARTAMENTAL	D1564616, D1522405	5.557303	-73.413428	5.535087	-73.422705	5.36	PERFILADO-CUNETEO	
	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO				5.557303	-73.413428	5.535087	-73.422705		COMPACTADO	
VENTAQUEMADA	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	BOQUERON	MUNICIPAL	--	5.341246	-73.584247	5.339203	-73.573673	2.02	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSE DANILO NEVA OCACION				5.341246	-73.584247	5.339203	-73.573673		COMPACTADO	
ZETAQUIRA	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	PATANCO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.278946153	-73.14654138	5.298410867	-73.13647773	--	AMPLIACION DE VIA	
ZETAQUIRA	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE	PATANCO	MUNICIPAL	--	5.295811798	-73.15891795	5.298183429	-73.15782361	--	EXCAVACION	
	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ				5.299429	-73.144198	5.297866	-73.157882		TRASLADO DE MATERIAL	
	FECHA DE REPORTE	12 DE JUNIO DE 2026									

NOTA: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PUEDEN SER LINEALES Y PUNTUALES POR LO CUAL AUNQUE NO SE EVIDENCIE LONGITUD INTERVENIDA (LINEAL) EN VIAS MUINICIPALES Y/O DEPARTAMENTALES SE EJECUTARON ACTIVIDADES PUNTUALES.

JUAN CELY

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

	TIERRASUA S.A.S	Código: GOM-FO-25
TIERRASUA	901.285.377-2	
	FORMATO EJECUCION SEMANAL DE ACTIVIDADES	Version: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 27-02-2024
		Pagina: 1 de 2

SEMANA	SEMANA 4 (20 - ABRIL AL 26 - ABRIL)	AREA O DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA

					LOCALIZACIÓN (PR INICIAL)		LOCALIZACIÓN (PR FINAL)				
MUNICIPIO	OPERARIO	VEREDAS	TIPO VÍA.	COD. VÍA PRINCIPAL	LAT_INIC	LONG_INI	LAT_FIN	LONG_FIN	LONGITUD INTERVENIDA (Km)	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
ARCABUCO	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	PEÑAS BLANCAS	MUNICIPAL	--	5.800306757	-73.45272156	5.796101119	-73.45300041	--	REMOCION DE DERRUMBES	
BOAVITA	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTAL	55BY13	6.438868	-72.629369	6.439526	-72.626258	--	AMPLIACION DE VIA	
BOAVITA	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SAN FRANCISCO	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.403957499	-72.65484534	6.399905956	-72.65232942	--	APERTURA DE VIA	
BUENAVISTA	EDISON PERLAZA BOHORQUEZ	SAN RAFAEL, HERRADURA	DEPARTAMENTAL	6BY05	5.47664	-74.007717	5.478027	-73.99495	1.54	PERFILADO-CUNETEO	
	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY				5.47664	-74.007717	5.478027	-73.99495		COMPACTADO	
	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS				5.476557119	-73.99834195	5.476685277	-74.00731126		REMOCION DE DERRUMBES	
	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA				5.495452	-73.984592	5.478001	-73.995348		TRASLADO DE MATERIAL	
BUENAVISTA	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	SAN RAFAEL	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.49554544	-73.98368112	5.495229016	-73.98426714	--	EXCAVACION	
CHIQUINQUIRA	OMAR AGUILAR	ARBOLEDAS	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.620806	-73.765892	5.62004	-73.765454	--	DRAGADO	
CHITA	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALVUENA	CORTADERA	INTERVENCION PUNTUAL	--	6.264905	-72.459547	6.264779	-72.459751	--	EXCAVACION	
CUBARA	NORVI YARIMAR MANRIQUEZ JAIME	EL CHUSCAL, PUERTO NUEVO, BONGOTA	MUNICIPAL	--	6.90602	-72.083425	7.012923	-72.087402	--	EXCAVACION	
	EDITHSON ALEXANDER VALBUENA CONTRERAS				7.01308	-72.087597	7.029241	-72.058219		TRASLADO DE MATERIAL	
EL ESPINO	JUAN DAVID BARON SANTIESTEBAN	LA BURRERA, CHICHIMITA, MONTEREDONDO	DEPARTAMENTAL	55BY13	6.480622	-72.571166	6.489914	-72.536631	5.7	PERFILADO-CUNETEO	
	ARGEMIRO BAEZ APARICIO				6.480622	-72.571166	6.489914	-72.536631		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ				6.493003776	-72.53668807	6.48548839	-72.55946		AMPLIACION DE VIA	
	JUAN CARLOS JAIME GALVIS				6.495004	-72.534652	6.489113	-72.539486		TRASLADO DE MATERIAL	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	HIPAQUIRA, MANZANOS ABAJO	MUNICIPAL	--	5.027958	-73.382437	5.042587	-73.388342	2.73	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.027958	-73.382437	5.042587	-73.388342		COMPACTADO	
	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA				5.084033637	-73.37205593	5.086555676	-73.37703411		AMPLIACION DE VIA	
GUATEQUE	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	PUENTES, SIBATA	MUNICIPAL	--	5.023235592	-73.48964733	4.992219338	-73.48215858	--	REMOCION DE DERRUMBES	
	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ				5.028926088	-73.48899864	5.029048986	-73.48430476		AMPLIACION DE VIA	
JERICO	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	PUEBLO VIEJO, TINTOBA, CHILCAL	MUNICIPAL	--	6.114468	-72.529496	6.13933	-72.519665	7.16	PERFILADO-CUNETEO	
	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA				6.114468	-72.529496	6.13933	-72.519665		COMPACTADO	
	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ				6.104153317	-72.62447952	6.167794814	-72.58319492		EXCAVACION	
LABRANZAGRANDE	JAVIER MONTAÑA ALARCON	GUAYABAL	MUNICIPAL	--	5.453965	-72.539943	5.45300178	-72.54116234	--	AMPLIACION DE VIA	
MARIPI	JOHN ALEXANDER MOLINA	CARREÑA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.561127	-73.990947	5.560884	-73.990867	--	EXCAVACION	
MONGUA	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SAGUAZA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.708522243	-72.64195733	5.653945836	-72.59578042	--	APERTURA DE VIA	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	JABONERA, CENTRO	DEPARTAMENTAL	55BY02	5.36407789	-73.45035983	5.35577812	-73.45650237	2.15	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.35752077	-73.45471062	5.35624498	-73.45759181		COMPACTADO	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	JABONERA, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.36407789	-73.45035983	5.35577812	-73.45650237	1.5	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.35752077	-73.45471062	5.35624498	-73.45759181		COMPACTADO	
OICATA	OSCAR ARMANDO MELO SALAZAR	PORAVITA	DEPARTAMENTAL	55BY14	5.593453	-73.310165	5.614834	-73.317101	--	TRASLADO DE MATERIAL	
	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ				5.593453	-73.310165	5.614834	-73.317101		TRASLADO DE MATERIAL	
PAJARITO	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	MAGAVITA CENTRO	MUNICIPAL	--	5.3374678	-72.75321227	5.341847534	-72.74319154	1.95	AMPLIACION DE VIA	
	WILSON DANIEL FUENTES SILVA				5.343583	-72.729571	5.336998	-72.757603		PERFILADO-CUNETEO	
	POMPILIO OCHOA JIMENEZ				5.343583	-72.729571	5.336998	-72.757603		COMPACTADO	
PAYA	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	LLANO DE MIGUEL, GUAYABAL, SABANETA	MUNICIPAL	--	5.612259	-72.327479	5.636472	-72.393737	3.86	PERFILADO-CUNETEO	
PESCA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	CARBONERA	MUNICIPAL	--	5.492644	-73.089013	5.482374	-73.090204	1.58	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.492644	-73.089013	5.482374	-73.090204		COMPACTADO	
	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS				5.495024249	-73.07667828	5.495221821	-73.07742393		EXCAVACION	
PUERTO BOYACA	JHON JAIRO DIAZ SOTO	CENTRO, LAS PAVAS, LA PIZARRA	MUNICIPAL	--	5.973461774	-74.58457637	5.969839083	-74.56938968	--	EXCAVACION	
	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS				5.834473	-74.339651	5.833381	-74.351826		TRASLADO DE MATERIAL	
SAN EDUARDO	ALY DALEL ARANGUREN LEON	SAN PABLO, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.223874	-73.079864	5.235271	-73.085553	2.01	PERFILADO-CUNETEO	
	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS				5.223874	-73.079864	5.235271	-73.085553		COMPACTADO	
SANTA MARIA	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	BALCONES	MUNICIPAL	--	4.781592289	-73.21633139	4.776353436	-73.21373501	--	AMPLIACION DE VIA	
	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA				4.814257	-73.204095	4.781195	-73.216718		EXCAVACION	
SANTA SOFIA	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	DURAZNOS Y COLORADOS	MUNICIPAL	--	5.709929746	-73.60497357	5.710196636	-73.60503794	1.84	EXCAVACION	
	JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO				5.707861	-73.614028	5.704641	-73.623575		PERFILADO-CUNETEO	
	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ				5.707861	-73.614028	5.704641	-73.623575		COMPACTADO	
SANTANA	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SAN JUAN	MUNICIPAL	--	6.081906801	-73.49184797	6.09485279	-73.48909601	--	AMPLIACION DE VIA	
SATIVANORTE	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TEQUITA, CENTRO URBANO	DEPARTAMENTAL	55BY24, D1572002	6.115488	-72.715953	6.1003	-72.716016	3.6	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.115488	-72.715953	6.1003	-72.716016		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO				6.094675	-72.727249	6.103577	-72.716805		TRASLADO DE MATERIAL	
SATIVANORTE	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	TEQUITA, CENTRO URBANO	MUNICIPAL	--	6.105228	-72.712776	6.101837	-72.725395	1.06	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.105228	-72.712776	6.101837	-72.725395		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO				6.094675	-72.727249	6.10201	-72.72566		TRASLADO DE MATERIAL	
SORACA	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	ALTO NEGRO	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.488973359	-73.31606928	5.490233543	-73.3143902	--	EXCAVACION	
SUTAMARCHAN	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	CAÑON ALTO	MUNICIPAL	--	5.624568	-73.665433	5.627603	-73.66096	0.78	PERFILADO-CUNETEO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	PARAMO, BOQUERON	DEPARTAMENTAL	49845	5.026187	-73.455493	5.034669	-73.460338	1.64	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO				5.026187	-73.455493	5.034669	-73.460338		COMPACTADO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	PARAMO, BOQUERON	MUNICIPAL	--	5.020365	-73.465548	5.024449	-73.457198	3.05	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO				5.020365	-73.465548	5.024449	-73.457198		COMPACTADO	
TIBANA	GUILLERMO LOPEZ ORJUELA	MANGLES	MUNICIPAL	--	5.289305211	-73.4100084	5.289182355	-73.40860292	--	TERRACEO	
TUNJA	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	BARRIO ALTAMIRA	MUNICIPAL	--	5.545707	-73.37123	5.542206	-73.370537	0.72	PERFILADO-CUNETEO	
	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO				5.545707	-73.37123	5.542206	-73.370537		COMPACTADO	
	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES				5.542307	-73.370478	5.545908	-73.369719		EXCAVACION	
VENTAQUEMADA	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	PUENTE BOYACA	DEPARTAMENTAL	D1586119	5.440525	-73.452754	5.445502	-73.436867	3.58	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSE DANILO NEVA OCACION				5.440525	-73.452754	5.445502	-73.436867		COMPACTADO	
VENTAQUEMADA	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	PUENTE BOYACA	MUNICIPAL	--	5.445904	-73.437714	5.445311	-73.442979	--	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSE DANILO NEVA OCACION				5.445904	-73.437714	5.445311	-73.442979		COMPACTADO	
ZETAQUIRA	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE	PATANCO, CENTRO	MUNICIPAL	--	5.298342428	-73.15731883	5.299239799	-73.15182566	2.47	EXCAVACION	
	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA				5.287985	-73.139896	5.288139	-73.132603		AMPLIACION DE VIA	
	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ				5.287955	-73.173926	5.296584	-73.170712		PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ				5.287955	-73.173926	5.296584	-73.170712		COMPACTADO	
	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ				5.282971	-73.175657	5.296227	-73.173088		TRASLADO DE MATERIAL	
	FECHA DE REPORTE	**12 DE JUNIO DE 2026**									

NOTA: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PUEDEN SER LINEALES Y PUNTUALES POR LO CUAL AUNQUE NO SE EVIDENCIE LONGITUD INTERVENIDA (LINEAL) EN VIAS MUNICIPALES Y/O DEPARTAMENTALES SE EJECUTARON ACTIVIDADES PUNTUALES.

JUAN CELY

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

	TIERRASUA S.A.S	Código: GOM-FO-25
	901.285.377-2	
	FORMATO EJECUCION SEMANAL DE ACTIVIDADES	Version: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 27-02-2024
		Pagina: 1 de 2

SEMANA	SEMANA 5 (27 - ABRIL AL 03 - MAYO)	AREA O DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA

					LOCALIZACIÓN (PR INICIAL)		LOCALIZACIÓN (PR FINAL)				
MUNICIPIO	OPERARIO	VEREDAS	TIPO VÍA.	COD. VÍA PRINCIPAL	LAT_INIC	LONG_INI	LAT_FIN	LONG_FIN	LONGITUD INTERVENIDA (Km)	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
BOAVITA	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SAN FRANCISCO	MUNICIPAL	--	6.402444813	-72.65026242	6.404641164	-72.65124947	--	APERTURA DE VIA	
BUENAVISTA	EDISON PERLAZA BOHORQUEZ	HERRADURA	DEPARTAMENTAL	60BY05	5.476266	-74.007284	5.476171	-74.004817	0.28	PERFILADO-CUNETEO	
	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY				5.476266	-74.007284	5.476171	-74.004817		COMPACTADO	
	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO				5.495659554	-73.983793	5.47353116	-74.01619406		EXCAVACION	
	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS				5.476004717	-74.00665379	5.475614884	-74.0016595		REMOCION DE DERRUMBES	
	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA				5.476262	-74.006121	5.476008	-74.004605		TRASLADO DE MATERIAL	
CHIQUINQUIRA	OMAR AGUILAR	MOYAVITA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.619298	-73.765017	5.618415	-73.764477	--	DRAGADO	
CUBARA	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	PUERTO NUEVO, MUNDO NUEVO, ZONA URBANA, GIBRALTAR	MUNICIPAL	--	7.012837	-72.087577	7.013446	-72.087196	--	EXCAVACION	
	EDITHSON ALEXANDER VALBUENA CONTRERAS				7.013219	-72.087484	7.023998	-72.130023		TRASLADO DE MATERIAL	
EL ESPINO	JUAN DAVID BARON SANTIESTEBAN	MONTEREDONDO	DEPARTAMENTAL	55BY13	6.48234	-72.568282	6.474857	-72.5809	1.86	PERFILADO-CUNETEO	
	ARGEMIRO BAEZ APARICIO				6.48234	-72.568282	6.474857	-72.5809		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ				6.440237968	-72.62278035	6.4786592	-72.57123899		EXCAVACION	
	JUAN CARLOS JAIME GALVIS				6.478507	-72.571334	6.476264	-72.578043		TRASLADO DE MATERIAL	
GARAGOA	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	ARADA CHIQUITA, GUAYABAL, HIPAQUIRA	MUNICIPAL	--	5.025603	-73.380488	5.025539	-73.35941	2.17	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO				5.025603	-73.380488	5.025539	-73.35941		COMPACTADO	
	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA				5.029587625	-73.38605085	5.031340377	-73.38542857		AMPLIACION DE VIA	
GUATEQUE	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	CENTRO, SIBATA	MUNICIPAL	--	5.007313157	-73.47769203	4.996047947	-73.46988136	--	EXCAVACION	
	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ				5.022178913	-73.49711078	5.028249468	-73.48372119		AMPLIACION DE VIA	
JERICO	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	PARAMO, JUNCAL	MUNICIPAL	--	6.131491548	-72.52529938	6.125411061	-72.52939779	0.94	PERFILADO-CUNETEO	
	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA				6.131491548	-72.52529938	6.125411061	-72.52939779		COMPACTADO	
	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ				6.152245168	-72.58161345	6.163509448	-72.61508742		EXCAVACION, REMOCION DE DERRUMBES	
JERICO	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALVUENA	JUNCAL, CHILCAL	DEPARTAMENTAL	55BY25	6.162358444	-72.58479823	6.12668489	-72.53717762	--	AMPLIACION DE VIA	
LABRANZAGRANDE	JAVIER MONTAÑA ALARCON	GUAYABAL	MUNICIPAL	--	5.45165056	-72.54200492	5.454982806	-72.5371984	--	APERTURA DE VIA	
MARIPI	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	MONTE Y PINAL	DEPARTAMENTAL	60BY05	5.54776978	-73.95768154	5.56585269	-73.94892011	2.79	PERFILADO-CUNETEO	
MARIPI	JOHN ALEXANDER MOLINA	CARREÑA	INTERVENCION PUNTUAL	--	5.560809	-73.990985	5.560809	-73.990985	--	EXCAVACION	
MONGUA	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SAGUAZA	MUNICIPAL	--	5.708350449	-72.64202736	5.708350449	-72.64202736	--	APERTURA DE VIA	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	ZONA URBANA	DEPARTAMENTAL	55BY02	5.35642	-73.455811	5.363726	-73.450308	1.21	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.35642	-73.455811	5.363726	-73.450308		COMPACTADO	
NUEVO COLON	FREDY TORIFIO BERNAL	ZONA URBANA	MUNICIPAL	--	5.357602	-73.454684	5.35628	-73.457558	0.8	PERFILADO-CUNETEO	
	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ				5.357602	-73.454684	5.35628	-73.457558		COMPACTADO	
OICATA	OSCAR ARMANDO MELO SALAZAR	PORAVITA, CENTRO	DEPARTAMENTAL	55BY14	5.593382	-73.310234	5.602809	-73.314028	--	TRASLADO DE MATERIAL	
	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON				5.59351	-73.310149	5.600974	-73.313915		TRASLADO DE MATERIAL	
PAJARITO	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	MAGAVITA CENTRO	MUNICIPAL	--	5.336552046	-72.75582705	5.336979339	-72.74829541	2.6	AMPLIACION DE VIA	
	WILSON DANIEL FUENTES SILVA				5.336913	-72.756074	5.350874	-72.718204		PERFILADO-CUNETEO	
	POMPILIO OCHOA JIMENEZ				5.336913	-72.756074	5.350874	-72.718204		COMPACTADO	
PAYA	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	LLANO DE MIGUEL	MUNICIPAL	--	5.633029	-72.398163	5.635299	-72.398906	0.35	PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS NICOLAS PAMPLONA VANEGAS				5.633029	-72.398163	5.635299	-72.398906		COMPACTADO	
PESCA	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	CARBONERA	DEPARTAMENTAL	D1554202	5.492831	-73.089569	5.496828	-73.096321	1.57	PERFILADO-CUNETEO	
	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS				5.492831	-73.089569	5.496828	-73.096321		COMPACTADO	
	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS				5.498093692	-73.09661263	5.492796644	-73.08843725		AMPLIACION DE VIA	
PUERTO BOYACA	JHON JAIRO DIAZ SOTO	LAS QUINCHAS, LAS PAVAS	MUNICIPAL	--	5.856062125	-74.32562145	5.827330082	-74.31824001	--	EXCAVACION, AMPLIACION DE VIA	
	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS				5.956722	-74.564725	5.969585	-74.569681		TRASLADO DE MATERIAL	
SAN EDUARDO	ALY DALEL ARANGUREN LEON	SAN PABLO	MUNICIPAL	--	5.222285	-73.097884	5.22329	-73.094363	0.58	PERFILADO-CUNETEO	
	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS				5.222285	-73.097884	5.22329	-73.094363		COMPACTADO	
SANTA MARIA	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	CARBONER, VARA SANTA	DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL	56BY09	4.770699	-73.286683	4.832817	-73.209772	--	REMOCION DE DERRUMBES	
SANTA SOFIA	JOSE EDILBERTO ACOSTA	SALITRILLO	MUNICIPAL	--	5.739849	-73.581137	5.74436	-73.578791	2.04	PERFILADO-CUNETEO	
	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ				5.739849	-73.581137	5.74436	-73.578791		COMPACTADO	
SANTANA	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SAN JUAN	MUNICIPAL	--	6.091620945	-73.49029157	6.083726369	-73.48540994	--	AMPLIACION DE VIA	
SATIVANORTE	JOSE ALBEIRO TORRES LOPEZ	CENTRO URBANO, OCAVITA	DEPARTAMENTAL	55BY24	6.164686	-72.702099	6.114539	-72.718937	4.51	PERFILADO-CUNETEO	
	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO				6.164686	-72.702099	6.114539	-72.718937		COMPACTADO	
	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO				6.149615	-72.685025	6.126989	-72.710697		TRASLADO DE MATERIAL	
SORACA	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	QUEBRADA VIEJA	MUNICIPAL	--	5.489195977	-73.31592957	5.490354708	-73.31360677	--	AMPLIACION DE VIA	
SORACA	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	QUEBRADA VIEJA	DEPARTAMENTAL	D1576435	5.502127	-73.298864	5.486	-73.303157	1.6	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSE DANILO NEVA OCACION				5.502127	-73.298864	5.486	-73.303157		COMPACTADO	
SUTATENZA	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	PARAMO	DEPARTAMENTAL	49845	5.034785	-73.461212	5.051562	-73.473541	3.11	PERFILADO-CUNETEO	
	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO				5.034785	-73.461212	5.051562	-73.473541		COMPACTADO	
TIBANA	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	MANGLES	MUNICIPAL	--	5.289862296	-73.40979263	5.289242673	-73.40890213	--	TERRACEO	
ZETAQUIRA	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE	PATANCO, HORMIGAS	MUNICIPAL	--	5.2945838	-73.14889572	5.304946256	-73.16333671	0.37	EXCAVACION	
	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA				5.273731	-73.140332	5.293231	-73.141115		AMPLIACION DE VIA	
	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ				5.240526	-73.140721	5.239535	-73.143643		PERFILADO-CUNETEO	
	CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ				5.240526	-73.140721	5.239535	-73.143643		COMPACTADO	
	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ				5.284215	-73.175929	5.272718	-73.172626		TRASLADO DE MATERIAL	

FECHA DE REPORTE	12 DE JUNIO DE 2026

NOTA: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PUEDEN SER LINEALES Y PUNTUALES POR LO CUAL AUNQUE NO SE EVIDENCIE LONGITUD INTERVENIDA (LINEAL) EN VIAS MUINICIPALES Y/O DEPARTAMENTALES SE EJECUTARON ACTIVIDADES PUNTUALES. Se realiza la aclaración respecto de las coordenadas registradas, las cuales georreferencian un punto ubicado sobre la vía en dirección al municipio de San Mateo. No obstante, la intervención objeto del presente informe se ejecutó sobre la vía departamental que comunica el municipio de El Espino con los límites del departamento de Santander. En consecuencia, aunque las coordenadas puedan asociarse con un punto cercano al municipio de San Mateo, el municipio beneficiado de manera directa con la intervención es El Espino, por corresponder al tramo vial objeto de mantenimiento.

JUAN CELY

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

TIERRASUA S.A.S
¡Conectamos región!

INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN TRAMOS INTERVENIDOS

PERIODO 30 DE MARZO AL 03 DE MAYO

KILÓMETROS INTERVENIDOS. ACTA 3

Archivo kml en Google Earth para la verificación de la siguiente información:
https://earth.google.com/earth/d/1gOWqgA8Dw3k36h2VHU6thtclwVQv-9Fu?usp=sharing

1. BRICEÑO
   Total km intervenidos: 5.91



2. BUENAVISTA

   Total km intervenidos: 3.18



3. EL ESPINO

   Total km intervenidos: 7.56

4. FIRAVITOBA
   Total km intervenidos: 4.11



5. GARAGOA
   Total km intervenidos: 21.34



6. JERICÓ

   Total km intervenidos: 24.11

7. MARIPÍ

   Total km intervenidos: 2.79



8. MONIQUIRÁ
   Total km intervenidos: 5.35



9. NUEVO COLÓN

Total km intervenidos: 21.98

10. PAJARITO

Total km intervenidos: 9.94



11. PANQUEBA

Total km intervenidos: 8.56

12. PAYA

Total km intervenidos: 4.99

13. PESCA

Total km intervenidos: 10.78

14. QUÍPAMA

Total km intervenidos: 3.92

15. RONDON

Total km intervenidos: 5.71



16. SAN EDUARDO

Total km intervenidos: 11.13



17. SAN LUIS DE GACENO

Total km intervenidos: 11.16



18. SANTA SOFÍA

Total km intervenidos: 4.91

19. SANTANA

Total km intervenidos: 16.06



20. SATIVANORTE

Total km intervenidos: 16.89



21. SATIVASUR

Total km intervenidos: 1.90



22. SORACÁ

Total km intervenidos: 1.60



23. SUTAMARCHÁN

Total km intervenidos: 2.15



24. SUTATENZA

Total km intervenidos: 20.66



25. TUNJA

Total km intervenidos: 11.78

26. VENTAQUEMADA

Total km intervenidos: 11.17

27. ZETAQUIRA

Total km intervenidos: 4.11



PUNTOS DE INTERTVENCION. ACTA 3

Archivo kml en Google Earth para la verificación de cada uno de los puntos de intervención del acta 3:
https://earth.google.com/earth/d/1gOWqgA8Dw3k36h2VHU6thtclwVQv-9Fu?usp=shar

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	Nelson Leonardo Cárdenas	Contratista	

TIERRASUA S.A.S
¡Conectamos región!

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE HORAS Y VALOR EJECUTADO

TIERRASUA
¡Conectamos región!

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LAS HORAS Y VALOR EJECUTADO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DE MARZO DE 2026 AL 03 DE MAYO DE 2026

MES	FRENTE	EQUIPO	OPERADOR	SEMANA	Suma de HORAS MÁQUINA	Suma de VALOR EJECUTADO
ABRIL	BERBEO S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	SEMANA 1	21,80	$ 7.169.562,20
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8922	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SEMANA 1	20,00	$ 6.577.580,00
	SANTA MARIA C.C	RETROEXCAVADORA 3296	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	SEMANA 1	2,10	$ 408.807,00
	SANTA MARIA C.C	EXCAVADORA ORUGA 8905	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	SEMANA 1	3,00	$ 1.090.770,00
	SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SEMANA 1	14,70	$ 4.834.521,30
	SANTANA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2092	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SEMANA 1	18,00	$ 3.257.478,00
	SORACA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8956	ALFREDO TORRES TOCARRUNCHO	SEMANA 1	19,90	$ 6.544.692,10
	MONIQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0960	JOSE EDILBERTO ACOSTA	SEMANA 1	7,00	$ 1.759.240,00
	PAJARITO S.C	RETROEXCAVADORA 6996	CARLOS ANDRES ASCENCIO PAEZ	SEMANA 1	3,00	$ 526.845,00
	PAJARITO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2090	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	SEMANA 1	2,00	$ 361.942,00
	PAJARITO S.C	MOTONIVELADORA 0958	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	SEMANA 1	2,50	$ 628.300,00
	NUEVO COLON S.C	MOTONIVELADORA 0987	FREDY TORIFIO BERNAL	SEMANA 1	8,00	$ 2.010.560,00
	RONDON C.C	RETROEXCAVADORA 6999	CARLOS BARRERA	SEMANA 1	20,50	$ 3.990.735,00
	RONDON C.C	MOTONIVELADORA 0992	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SEMANA 1	13,80	$ 3.752.496,00
	RONDON C.C	S_VOLQUETA QLQ 008	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	SEMANA 1	13,90	$ 1.932.795,00
	SAN EDUARDO S.C	MOTONIVELADORA 3320	ALI DALEL ARANGURE LEON	SEMANA 1	8,00	$ 2.010.560,00
	SAN EDUARDO S.C	RETROEXCAVADORA 3289	HUMBERTO CELY LOZANO	SEMANA 1	8,00	$ 1.404.920,00
	SAN EDUARDO S.C	VIBROCOMPACTADOR 3023	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	SEMANA 1	6,00	$ 1.085.826,00
	PANQUEBA S.C	S_VOLQUETA OEO 308	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	SEMANA 1	8,00	$ 965.728,00
	PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	JHON JAIRO DIAZ SOTO	SEMANA 1	12,00	$ 2.107.380,00
	PUERTO BOYACA C.C	S_VOLQUETA POW-879	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	SEMANA 1	9,90	$ 1.376.595,00
	SATIVASUR S.C	MOTONIVELADORA 0922	JOSE ALBEIRO TORRES	SEMANA 1	11,20	$ 2.814.784,00
	SATIVASUR C.C	S_VOLQUETA QLQ 002	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	SEMANA 1	13,00	$ 1.807.650,00
	GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO	SEMANA 1	13,00	$ 2.352.623,00
	GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	SEMANA 1	20,00	$ 5.026.400,00
	GARAGOA S.C	RETROEXCAVADORA 7313	JAVIER ELADIO CAMARGO	SEMANA 1	8,00	$ 1.404.920,00
	FLORESTA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8919	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	SEMANA 1	12,00	$ 3.946.548,00
	TIPACOQUE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8941	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SEMANA 1	14,00	$ 4.604.306,00
	CHISCAS S.C	RETROEXCAVADORA 7315	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	SEMANA 1	6,70	$ 1.176.620,50
	SUTAMARCHAN S.C	MOTONIVELADORA 3257	CELIO ROBERTO DURAN	SEMANA 1	7,00	$ 1.759.240,00
	TOTA S.C	RETROEXCAVADORA 7000	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	SEMANA 1	9,00	$ 1.580.535,00
	BRICEÑO C.C	S_VOLQUETA OCM 236	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	SEMANA 1	15,00	$ 2.085.750,00
	FIRAVITOBA S.C	MOTONIVELADORA 1021	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	SEMANA 1	11,00	$ 2.764.520,00
	ARCABUCO C.C	S_VOLQUETA QLQ 001	ELKIN ANDRES REYES TORRES	SEMANA 1	9,00	$ 1.251.450,00
	ARCABUCO S.C	RETROEXCAVADORA 6296	GERSON CARVAJAL PINZON	SEMANA 1	5,60	$ 983.444,00
	SUTATENZA S.C	MOTONIVELADORA 0913	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	SEMANA 1	17,00	$ 4.272.440,00
	SAN PABLO BORBUR S.C	EXCAVADORA ORUGA 8918	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	SEMANA 1	13,80	$ 4.538.530,20
	JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	SEMANA 1	14,00	$ 3.518.480,00
	TUTA C.C	S_VOLQUETA QKM-378	FABIO ALEXANDER VARGAS BENITEZ	SEMANA 1	8,00	$ 1.112.400,00
	TUTA C.C	S_VOLQUETA QLQ 003	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	SEMANA 1	5,00	$ 695.250,00
	TRANSPORTE C.C	CAMIONETA KNV 941	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	SEMANA 1	16,50	$ 1.053.690,00
	BERBEO S.C	RETROEXCAVADORA 3298	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	SEMANA 1	16,00	$ 2.809.840,00
	SATIVASUR C.C	VIBROCOMPACTADOR 2091	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO	SEMANA 1	13,00	$ 2.517.320,00
	SANTANA S.C	RETROEXCAVADORA 3286	LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN	SEMANA 1	16,00	$ 2.809.840,00
	CAMPOHERMOSO C.C	EXCAVADORA PC200-8	JOSE ELI URREA	SEMANA 1	78,00	$ 28.360.020,00
	BERBEO S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	SEMANA 2	36,50	$ 12.004.083,50
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8922	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SEMANA 2	30,00	$ 9.866.370,00
	TIPACOQUE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8941	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SEMANA 2	25,00	$ 8.221.975,00
	SANTA MARIA C.C	RETROEXCAVADORA 3296	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	SEMANA 2	4,60	$ 895.482,00
	SANTA MARIA C.C	RETROEXCAVADORA 3290	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	SEMANA 2	8,70	$ 1.693.629,00
	SANTA MARIA C.C	EXCAVADORA ORUGA 8905	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	SEMANA 2	27,00	$ 9.816.930,00
	SATIVANORTE S.C	MOTONIVELADORA 0922	JOSE ALBEIRO TORRES	SEMANA 2	30,20	$ 7.589.864,00
	SATIVANORTE S.C	VIBROCOMPACTADOR 2091	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO	SEMANA 2	34,00	$ 6.153.014,00
	SATIVANORTE C.C	S_VOLQUETA QLQ 002	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	SEMANA 2	28,00	$ 3.893.400,00
	SATIVANORTE S.C	RETROEXCAVADORA 6575	TOBIAS SANDOVAL	SEMANA 2	17,50	$ 3.073.262,50
	LA UVITA S.C	RETROEXCAVADORA 6575	TOBIAS SANDOVAL	SEMANA 2	6,10	$ 1.071.251,50
	TUNJA S.C	MOTONIVELADORA 3312	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	SEMANA 2	33,00	$ 8.293.560,00
	TUNJA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3026	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	SEMANA 2	26,30	$ 4.759.537,30
	SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SEMANA 2	45,90	$ 15.095.546,10
	SANTANA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2092	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SEMANA 2	39,00	$ 7.057.869,00
	SORACA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8956	ALFREDO TORRES TOCARRUNCHO	SEMANA 2	30,00	$ 9.866.370,00
	CHITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8943	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	SEMANA 2	17,00	$ 5.590.943,00
	MONIQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0960	JOSE EDILBERTO ACOSTA	SEMANA 2	29,00	$ 7.288.280,00
	PAJARITO S.C	RETROEXCAVADORA 6996	CARLOS ANDRES ASCENCIO PAEZ	SEMANA 2	27,00	$ 4.741.605,00
	PAJARITO C.C	S_VOLQUETA OCM 213	EDWIN ANDRES PEDRAZA	SEMANA 2	28,00	$ 3.893.400,00
	PAJARITO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2090	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	SEMANA 2	15,00	$ 2.714.565,00
	PAJARITO S.C	MOTONIVELADORA 0958	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	SEMANA 2	32,00	$ 8.042.240,00
	NUEVO COLON S.C	MOTONIVELADORA 0987	FREDY TORIFIO BERNAL	SEMANA 2	41,00	$ 10.304.120,00
	NUEVO COLON S.C	VIBROCOMPACTADOR 2208	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	SEMANA 2	32,00	$ 5.791.072,00
	RONDON C.C	VIBROCOMPACTADOR 2204	CARLOS BARRERA CHAVES	SEMANA 2	21,00	$ 4.066.440,00
	RONDON C.C	RETROEXCAVADORA 6999	CARLOS BARRERA CHAVES	SEMANA 2	33,80	$ 6.579.846,00
	RONDON C.C	MOTONIVELADORA 0992	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SEMANA 2	31,20	$ 8.483.904,00
	RONDON C.C	S_VOLQUETA OCM 229	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	SEMANA 2	24,00	$ 3.337.200,00
	SAN EDUARDO S.C	MOTONIVELADORA 3320	ALI DALEL ARANGURE LEON	SEMANA 2	30,00	$ 7.539.600,00
	SAN EDUARDO S.C	RETROEXCAVADORA 3289	HUMBERTO CELY LOZANO	SEMANA 2	23,00	$ 4.039.145,00
	SAN EDUARDO C.C	S_VOLQUETA OCM 231	OSWALDO LEON RODRIGUEZ	SEMANA 2	32,00	$ 4.449.600,00
	SAN EDUARDO S.C	VIBROCOMPACTADOR 3023	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	SEMANA 2	42,00	$ 7.600.782,00
	ZETAQUIRA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3027	CARLOS NICOLAS PAMPLONA	SEMANA 2	27,00	$ 4.886.217,00
	ZETAQUIRA S.C	S_VOLQUETA OCM 235	OSCAR ARMANDO MELO	SEMANA 2	40,00	$ 4.828.640,00
	PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	JHON JAIRO DIAZ SOTO	SEMANA 2	33,00	$ 5.795.295,00
	PUERTO BOYACA C.C	S_VOLQUETA POW-879	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	SEMANA 2	57,60	$ 8.009.280,00
	PAYA S.C	MOTONIVELADORA 3318	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	SEMANA 2	11,00	$ 2.764.520,00
	LABRANZAGRANDE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8893	JAVIER MONTAÑA ALARCON	SEMANA 2	38,00	$ 12.497.402,00
	GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO	SEMANA 2	35,00	$ 6.333.985,00
	GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	SEMANA 2	36,50	$ 9.173.180,00
	GARAGOA S.C	RETROEXCAVADORA 7313	JAVIER ELADIO CAMARGO	SEMANA 2	32,00	$ 5.619.680,00
	GUATEQUE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8921	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	SEMANA 2	25,00	$ 8.221.975,00

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LAS HORAS Y VALOR EJECUTADO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DE MARZO DE 2026 AL 03 DE MAYO DE 2026

MES	FRENTE	EQUIPO	OPERADOR	SEMANA	Suma de HORAS MÁQUINA	Suma de VALOR EJECUTADO
	GUATEQUE S.C	RETROEXCAVADORA 6589	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	SEMANA 2	36,60	$ 6.427.509,00
	VENTAQUEMADA C.C	S_VOLQUETA POW-875	EPIMENIO GARCIA MOLINA	SEMANA 2	40,00	$ 5.562.000,00
	VENTAQUEMADA S.C	MOTONIVELADORA 1019	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	SEMANA 2	36,00	$ 9.047.520,00
	VENTAQUEMADA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2225	JOSE DANILO NEVA OCACION	SEMANA 2	31,00	$ 5.610.101,00
	MARIPI C.C	RETROEXCAVADORA 6576	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	SEMANA 2	38,90	$ 7.572.663,00
	CHISCAS S.C	RETROEXCAVADORA 7315	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	SEMANA 2	28,90	$ 5.075.273,50
	SAN LUIS DE GACENO S.C	MOTONIVELADORA 3317	JAIRO PORRAS TORO	SEMANA 2	43,00	$ 10.806.760,00
	SUTAMARCHAN S.C	MOTONIVELADORA 3257	CELIO ROBERTO DURAN	SEMANA 2	15,00	$ 3.769.800,00
	BRICEÑO S.C	MOTONIVELADORA 3313	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	SEMANA 2	28,00	$ 7.036.960,00
	BRICEÑO C.C	S_VOLQUETA OCM 236	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	SEMANA 2	35,00	$ 4.866.750,00
	FIRAVITOBA S.C	MOTONIVELADORA 1021	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	SEMANA 2	13,50	$ 3.392.820,00
	PESCA C.C	MOTONIVELADORA 1021	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	SEMANA 2	20,00	$ 5.438.400,00
	FIRAVITOBA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2206	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	SEMANA 2	14,00	$ 2.533.594,00
	PESCA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2206	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	SEMANA 2	22,00	$ 4.260.080,00
	PANQUEBA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2229	ARGEMIRO BAEZ APARICIO	SEMANA 2	22,00	$ 3.981.362,00
	PANQUEBA S.C	S_VOLQUETA OEO 308	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	SEMANA 2	22,40	$ 2.704.038,40
	PANQUEBA S.C	MOTONIVELADORA 0997	JUAN DAVID BARON	SEMANA 2	31,00	$ 7.790.920,00
	ARCABUCO C.C	S_VOLQUETA QLQ 001	ELKIN ANDRES REYES TORRES	SEMANA 2	41,00	$ 5.701.050,00
	ARCABUCO S.C	RETROEXCAVADORA 6296	GERSON CARVAJAL PINZON	SEMANA 2	21,70	$ 3.810.845,50
	MONGUA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8946	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SEMANA 2	44,00	$ 14.470.676,00
	SUTATENZA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2202	JOSE WILLIAM JIMENEZ	SEMANA 2	34,00	$ 6.153.014,00
	SUTATENZA S.C	MOTONIVELADORA 0913	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	SEMANA 2	31,00	$ 7.790.920,00
	CUBARA C.C	S_VOLQUETA OCM 228	ALEXANDER VALBUENA	SEMANA 2	9,00	$ 1.251.450,00
	CUBARA S.C	EXCAVADORA ORUGA 6774	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	SEMANA 2	16,60	$ 5.459.391,40
	SAN PABLO BORBUR S.C	EXCAVADORA ORUGA 8918	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	SEMANA 2	48,20	$ 15.851.967,80
	JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	SEMANA 2	43,00	$ 10.806.760,00
	JERICO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2227	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	SEMANA 2	27,00	$ 4.886.217,00
	JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	SEMANA 2	33,00	$ 5.795.295,00
	PESCA C.C	RETROEXCAVADORA 7000	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	SEMANA 2	23,00	$ 4.477.410,00
	QUIPAMA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2230	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	SEMANA 2	34,00	$ 6.583.760,00
	QUIPAMA C.C	MOTONIVELADORA 1018	EDINSON PERLAZA	SEMANA 2	37,80	$ 10.278.576,00
	TRASLADOS C.C	TRACTOCAMIÓN OCM 210	FREDY ALEXANDER JOYA	SEMANA 2	13,00	$ 5.275.660,00
	TRASLADOS C.C	TRACTOCAMIÓN OCM 209	FREDY ALEXANDER JOYA	SEMANA 2	19,00	$ 7.710.580,00
	TRANSPORTE C.C	CAMIONETA KNV 941	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	SEMANA 2	27,30	$ 1.743.378,00
	BERBEO S.C	RETROEXCAVADORA 3298	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	SEMANA 2	40,00	$ 7.024.600,00
	SANTANA S.C	MOTONIVELADORA 3314	VICTOR JULIO BARAJAS	SEMANA 2	40,00	$ 10.052.800,00
	TIBANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8919	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	SEMANA 2	38,90	$ 12.793.393,10
	MONIQUIRA C.C	EXCAVADORA PC130	ALBERTO REYES	SEMANA 2	46,00	$ 16.725.140,00
	BERBEO S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	SEMANA 3	4,70	$ 1.545.731,30
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8922	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SEMANA 3	31,00	$ 10.195.249,00
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8941	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SEMANA 3	41,00	$ 13.484.039,00
	SANTA MARIA C.C	RETROEXCAVADORA 3290	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	SEMANA 3	20,60	$ 4.010.202,00
	SANTA MARIA C.C	EXCAVADORA ORUGA 8905	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	SEMANA 3	25,00	$ 9.089.750,00
	SATIVANORTE S.C	MOTONIVELADORA 0922	JOSE ALBEIRO TORRES	SEMANA 3	24,30	$ 6.107.076,00
	SATIVANORTE S.C	VIBROCOMPACTADOR 2091	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO	SEMANA 3	24,00	$ 4.343.304,00
	SATIVANORTE C.C	S_VOLQUETA QLQ 002	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	SEMANA 3	37,00	$ 5.144.850,00
	SATIVANORTE S.C	RETROEXCAVADORA 6575	TOBIAS SANDOVAL	SEMANA 3	20,50	$ 3.600.107,50
	TUNJA S.C	MOTONIVELADORA 3312	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	SEMANA 3	18,00	$ 4.523.760,00
	TUNJA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3026	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	SEMANA 3	17,40	$ 3.148.895,40
	SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SEMANA 3	35,30	$ 11.609.428,70
	SANTANA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2092	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SEMANA 3	26,00	$ 4.705.246,00
	SORACA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8956	ALFREDO TORRES TOCARRUNCHO	SEMANA 3	28,40	$ 9.340.163,60
	CHITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8943	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	SEMANA 3	20,00	$ 6.577.580,00
	MONIQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0960	JOSE EDILBERTO ACOSTA	SEMANA 3	7,00	$ 1.759.240,00
	PAJARITO S.C	RETROEXCAVADORA 6996	CARLOS ANDRES ASCENCIO PAEZ	SEMANA 3	33,00	$ 5.795.295,00
	PAJARITO C.C	S_VOLQUETA OCM 213	EDWIN ANDRES PEDRAZA	SEMANA 3	35,00	$ 4.866.750,00
	PAJARITO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2090	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	SEMANA 3	11,00	$ 1.990.681,00
	PAJARITO S.C	MOTONIVELADORA 0958	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	SEMANA 3	20,80	$ 5.227.456,00
	NUEVO COLON S.C	MOTONIVELADORA 0987	FREDY TORIFIO BERNAL	SEMANA 3	25,00	$ 6.283.000,00
	NUEVO COLON S.C	VIBROCOMPACTADOR 2208	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	SEMANA 3	20,00	$ 3.619.420,00
	RONDON C.C	VIBROCOMPACTADOR 2204	CARLOS BARRERA CHAVES	SEMANA 3	16,00	$ 3.098.240,00
	RONDON C.C	RETROEXCAVADORA 6999	CARLOS BARRERA	SEMANA 3	4,30	$ 837.081,00
	RONDON C.C	MOTONIVELADORA 0992	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SEMANA 3	17,30	$ 4.704.216,00
	RONDON C.C	S_VOLQUETA OCM 229	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	SEMANA 3	13,00	$ 1.807.650,00
	SAN EDUARDO S.C	MOTONIVELADORA 3320	ALI DALEL ARANGURE LEON	SEMANA 3	38,00	$ 9.550.160,00
	SAN EDUARDO C.C	S_VOLQUETA OCM 231	OSWALDO LEON RODRIGUEZ	SEMANA 3	17,00	$ 2.363.850,00
	SAN EDUARDO S.C	VIBROCOMPACTADOR 3023	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	SEMANA 3	22,00	$ 3.981.362,00
	ZETAQUIRA S.C	RETROEXCAVADORA 6999	CARLOS BARRERA	SEMANA 3	6,80	$ 1.194.182,00
	ZETAQUIRA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	SEMANA 3	33,70	$ 11.083.222,30
	ZETAQUIRA S.C	S_VOLQUETA OCM 229	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	SEMANA 3	13,00	$ 1.569.308,00
	PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	JHON JAIRO DIAZ SOTO	SEMANA 3	41,00	$ 7.200.215,00
	PUERTO BOYACA C.C	S_VOLQUETA POW-879	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	SEMANA 3	45,20	$ 6.285.060,00
	PAYA S.C	MOTONIVELADORA 3318	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	SEMANA 3	7,00	$ 1.759.240,00
	LABRANZAGRANDE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8893	JAVIER MONTAÑA ALARCON	SEMANA 3	38,00	$ 12.497.402,00
	GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO	SEMANA 3	18,00	$ 3.257.478,00
	GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	SEMANA 3	34,40	$ 8.645.408,00
	GARAGOA S.C	RETROEXCAVADORA 7313	JAVIER ELADIO CAMARGO	SEMANA 3	33,00	$ 5.795.295,00
	GUATEQUE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8921	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	SEMANA 3	40,00	$ 13.155.160,00
	GUATEQUE S.C	RETROEXCAVADORA 6589	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	SEMANA 3	31,10	$ 5.461.626,50
	VENTAQUEMADA S.C	MOTONIVELADORA 1019	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	SEMANA 3	8,00	$ 2.010.560,00
	VENTAQUEMADA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2225	JOSE DANILO NEVA OCACION	SEMANA 3	7,00	$ 1.266.797,00
	CHISCAS S.C	RETROEXCAVADORA 7315	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	SEMANA 3	36,10	$ 6.339.701,50
	SAN LUIS DE GACENO S.C	MOTONIVELADORA 3317	JAIRO PORRAS TORO	SEMANA 3	22,00	$ 5.529.040,00
	SUTAMARCHAN S.C	MOTONIVELADORA 3257	CELIO ROBERTO DURAN	SEMANA 3	6,00	$ 1.507.920,00
	BUENAVISTA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2230	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	SEMANA 3	14,00	$ 2.710.960,00
	BUENAVISTA C.C	MOTONIVELADORA 1018	EDINSON PERLAZA	SEMANA 3	10,90	$ 2.963.928,00
	BUENAVISTA C.C	S_VOLQUETA OCM 236	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	SEMANA 3	24,00	$ 3.337.200,00
	BUENAVISTA C.C	RETROEXCAVADORA 6576	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	SEMANA 3	20,20	$ 3.932.334,00

TIERRASUA
¡Conectamos región!

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LAS HORAS Y VALOR EJECUTADO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DE MARZO DE 2026 AL 03 DE MAYO DE 2026

MES	FRENTE	EQUIPO	OPERADOR	SEMANA	Suma de HORAS MÁQUINA	Suma de VALOR EJECUTADO
	PANQUEBA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2229	ARGEMIRO BAEZ APARICIO	SEMANA 3	15,00	$ 2.714.565,00
	PANQUEBA S.C	S_VOLQUETA OEO 308	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	SEMANA 3	18,40	$ 2.221.174,40
	PANQUEBA S.C	MOTONIVELADORA 0997	JUAN DAVID BARON	SEMANA 3	18,00	$ 4.523.760,00
	ARCABUCO S.C	RETROEXCAVADORA 6296	GERSON CARVAJAL PINZON	SEMANA 3	24,20	$ 4.249.883,00
	MONGUA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8946	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SEMANA 3	48,00	$ 15.786.192,00
	SUTATENZA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2202	JOSE WILLIAM JIMENEZ	SEMANA 3	10,00	$ 1.809.710,00
	SUTATENZA S.C	MOTONIVELADORA 0913	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	SEMANA 3	7,00	$ 1.759.240,00
	CUBARA C.C	S_VOLQUETA OCM 228	ALEXANDER VALBUENA	SEMANA 3	12,00	$ 1.668.600,00
	CUBARA S.C	EXCAVADORA ORUGA 6774	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	SEMANA 3	18,00	$ 5.919.822,00
	SAN PABLO BORBUR S.C	EXCAVADORA ORUGA 8918	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	SEMANA 3	17,60	$ 5.788.270,40
	JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	SEMANA 3	28,00	$ 7.036.960,00
	JERICO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2227	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	SEMANA 3	9,00	$ 1.628.739,00
	JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	SEMANA 3	24,90	$ 4.372.813,50
	PESCA C.C	MOTONIVELADORA 1021	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	SEMANA 3	27,20	$ 7.396.224,00
	PESCA C.C	RETROEXCAVADORA 7000	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	SEMANA 3	19,00	$ 3.698.730,00
	PESCA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2206	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	SEMANA 3	32,00	$ 6.196.480,00
	TIBANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8919	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	SEMANA 3	34,90	$ 11.477.877,10
	SANTA SOFIA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3027	CARLOS NICOLAS PAMPLONA	SEMANA 3	16,00	$ 2.895.536,00
	TRASLADOS C.C	TRACTOCAMIÓN QLP 995	FREDY ALEXANDER JOYA	SEMANA 3	38,00	$ 15.421.160,00
	TRANSPORTE C.C	CAMIONETA KNV 941	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	SEMANA 3	16,50	$ 1.053.690,00
	SANTA SOFIA S.C	MOTONIVELADORA 3323	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	SEMANA 3	40,00	$ 10.052.800,00
	SANTANA S.C	MOTONIVELADORA 3314	VICTOR JULIO BARAJAS	SEMANA 3	40,00	$ 10.052.800,00
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8922	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	SEMANA 4	26,00	$ 8.550.854,00
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8941	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SEMANA 4	39,00	$ 12.826.281,00
	SANTA MARIA C.C	RETROEXCAVADORA 3290	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	SEMANA 4	29,60	$ 5.762.232,00
	SANTA MARIA C.C	EXCAVADORA ORUGA 8905	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	SEMANA 4	5,00	$ 1.817.950,00
	SATIVANORTE S.C	MOTONIVELADORA 0922	JOSE ALBEIRO TORRES	SEMANA 4	27,90	$ 7.011.828,00
	SATIVANORTE S.C	VIBROCOMPACTADOR 2091	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO	SEMANA 4	21,00	$ 3.800.391,00
	SATIVANORTE C.C	S_VOLQUETA QLQ 002	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	SEMANA 4	36,00	$ 5.005.800,00
	TUNJA S.C	MOTONIVELADORA 3312	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	SEMANA 4	16,00	$ 4.021.120,00
	TUNJA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3026	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	SEMANA 4	12,50	$ 2.262.137,50
	TUNJA S.C	RETROEXCAVADORA 3289	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	SEMANA 4	17,00	$ 2.985.455,00
	SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SEMANA 4	40,80	$ 13.418.263,20
	SORACA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8956	ALFREDO TORRES TOCARRUNCHO	SEMANA 4	33,60	$ 11.050.334,40
	CHITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8943	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	SEMANA 4	22,00	$ 7.235.338,00
	PAJARITO S.C	RETROEXCAVADORA 6996	CARLOS ANDRES ASCENCIO PAEZ	SEMANA 4	32,00	$ 5.619.680,00
	PAJARITO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2090	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	SEMANA 4	13,00	$ 2.352.623,00
	PAJARITO S.C	MOTONIVELADORA 0958	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	SEMANA 4	26,80	$ 6.735.376,00
	TIBANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8919	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	SEMANA 4	37,00	$ 12.168.523,00
	NUEVO COLON S.C	MOTONIVELADORA 0987	FREDY TORIFIO BERNAL	SEMANA 4	27,00	$ 6.785.640,00
	NUEVO COLON S.C	VIBROCOMPACTADOR 2208	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	SEMANA 4	18,00	$ 3.257.478,00
	SAN EDUARDO S.C	MOTONIVELADORA 3320	ALI DALEL ARANGURE LEON	SEMANA 4	34,00	$ 8.544.880,00
	SAN EDUARDO S.C	VIBROCOMPACTADOR 3023	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	SEMANA 4	14,00	$ 2.533.594,00
	EL ESPINO C.C	VIBROCOMPACTADOR 2229	ARGEMIRO BAEZ APARICIO	SEMANA 4	23,00	$ 4.453.720,00
	EL ESPINO C.C	S_VOLQUETA OEO 308	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	SEMANA 4	21,40	$ 2.975.670,00
	EL ESPINO C.C	MOTONIVELADORA 0997	JUAN DAVID BARON	SEMANA 4	33,00	$ 8.973.360,00
	EL ESPINO C.C	RETROEXCAVADORA 7315	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	SEMANA 4	34,40	$ 6.696.648,00
	ZETAQUIRA S.C	RETROEXCAVADORA 6999	CARLOS BARRERA	SEMANA 4	23,30	$ 4.091.829,50
	ZETAQUIRA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2204	CARLOS BARRERA CHAVES	SEMANA 4	32,00	$ 5.791.072,00
	ZETAQUIRA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	SEMANA 4	39,00	$ 12.826.281,00
	ZETAQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0992	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SEMANA 4	37,60	$ 9.449.632,00
	ZETAQUIRA S.C	S_VOLQUETA OCM 229	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	SEMANA 4	30,00	$ 3.621.480,00
	PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	JHON JAIRO DIAZ SOTO	SEMANA 4	10,00	$ 1.756.150,00
	PUERTO BOYACA C.C	S_VOLQUETA POW-879	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	SEMANA 4	27,20	$ 3.782.160,00
	PAYA S.C	MOTONIVELADORA 3318	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	SEMANA 4	41,00	$ 10.304.120,00
	LABRANZAGRANDE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8893	JAVIER MONTAÑA ALARCON	SEMANA 4	38,00	$ 12.497.402,00
	GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO	SEMANA 4	26,00	$ 4.705.246,00
	GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	SEMANA 4	21,70	$ 5.453.644,00
	GARAGOA S.C	RETROEXCAVADORA 7313	JAVIER ELADIO CAMARGO	SEMANA 4	26,00	$ 4.565.990,00
	GUATEQUE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8921	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	SEMANA 4	37,00	$ 12.168.523,00
	GUATEQUE S.C	RETROEXCAVADORA 6589	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	SEMANA 4	41,70	$ 7.323.145,50
	VENTAQUEMADA S.C	MOTONIVELADORA 1019	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	SEMANA 4	35,00	$ 8.796.200,00
	VENTAQUEMADA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2225	JOSE DANILO NEVA OCACION	SEMANA 4	32,00	$ 5.791.072,00
	SUTAMARCHAN S.C	MOTONIVELADORA 3257	CELIO ROBERTO DURAN	SEMANA 4	5,00	$ 1.256.600,00
	BUENAVISTA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2230	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	SEMANA 4	28,00	$ 5.421.920,00
	BUENAVISTA C.C	MOTONIVELADORA 1018	EDINSON PERLAZA	SEMANA 4	26,00	$ 7.069.920,00
	BUENAVISTA C.C	EXCAVADORA ORUGA 8918	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	SEMANA 4	31,80	$ 11.562.162,00
	BUENAVISTA C.C	S_VOLQUETA OCM 236	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	SEMANA 4	51,00	$ 7.091.550,00
	BUENAVISTA C.C	RETROEXCAVADORA 6576	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	SEMANA 4	29,90	$ 5.820.633,00
	ARCABUCO S.C	RETROEXCAVADORA 6296	GERSON CARVAJAL PINZON	SEMANA 4	12,10	$ 2.124.941,50
	MONGUA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8946	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SEMANA 4	32,00	$ 10.524.128,00
	SUTATENZA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2202	JOSE WILLIAM JIMENEZ	SEMANA 4	32,00	$ 5.791.072,00
	SUTATENZA S.C	MOTONIVELADORA 0913	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	SEMANA 4	23,00	$ 5.780.360,00
	CUBARA C.C	S_VOLQUETA OCM 228	ALEXANDER VALBUENA	SEMANA 4	18,00	$ 2.502.900,00
	CUBARA S.C	EXCAVADORA ORUGA 6774	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	SEMANA 4	31,30	$ 10.293.912,70
	JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	SEMANA 4	36,00	$ 9.047.520,00
	JERICO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2227	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	SEMANA 4	35,00	$ 6.333.985,00
	JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	SEMANA 4	32,40	$ 5.689.926,00
	PESCA C.C	MOTONIVELADORA 1021	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	SEMANA 4	18,60	$ 5.057.712,00
	PESCA C.C	RETROEXCAVADORA 7000	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	SEMANA 4	23,00	$ 4.477.410,00
	PESCA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2206	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	SEMANA 4	18,00	$ 3.485.520,00
	SANTA SOFIA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2092	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SEMANA 4	5,00	$ 904.855,00
	SANTA SOFIA S.C	MOTONIVELADORA 0960	JOSE EDILBERTO ACOSTA	SEMANA 4	13,00	$ 3.267.160,00
	OICATA C.C	S_VOLQUETA QLQ 003	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	SEMANA 4	13,00	$ 1.807.650,00
	OICATA C.C	S_VOLQUETA OCM 235	OSCAR ARMANDO MELO	SEMANA 4	11,00	$ 1.529.550,00
	TRASLADOS C.C	TRACTOCAMIÓN QLP 995	FREDY ALEXANDER JOYA	SEMANA 4	38,00	$ 15.421.160,00
	TRANSPORTE C.C	CAMIONETA KNV 941	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	SEMANA 4	26,30	$ 1.679.518,00

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LAS HORAS Y VALOR EJECUTADO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DE MARZO DE 2026 AL 03 DE MAYO DE 2026

MES	FRENTE	EQUIPO	OPERADOR	SEMANA	Suma de HORAS MÁQUINA	Suma de VALOR EJECUTADO
	SANTA SOFIA S.C	RETROEXCAVADORA 6296	GERSON CARVAJAL PINZON	SEMANA 4	15,20	$ 2.669.348,00
	CHIQUINQUIRA C.C	EXCAVADORA PC200-8	OMAR AGUILAR	SEMANA 4	40,00	$ 14.543.600,00
	MARIPI C.C	EXCAVADORA PC200-8	JOHN ALEXANDER MOLINA	SEMANA 4	46,00	$ 16.725.140,00
	BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8941	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	SEMANA 5	32,00	$ 10.524.128,00
	SANTA MARIA C.C	RETROEXCAVADORA 3290	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	SEMANA 5	12,30	$ 2.394.441,00
	SATIVANORTE S.C	MOTONIVELADORA 0922	JOSE ALBEIRO TORRES	SEMANA 5	22,10	$ 5.554.172,00
	SATIVANORTE S.C	VIBROCOMPACTADOR 2091	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO	SEMANA 5	14,00	$ 2.533.594,00
	SATIVANORTE C.C	S_VOLQUETA QLQ 002	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	SEMANA 5	8,00	$ 1.112.400,00
	SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	SEMANA 5	17,00	$ 5.590.943,00
	SORACA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8956	ALFREDO TORRES TOCARRUNCHO	SEMANA 5	19,10	$ 6.281.588,90
	SORACA S.C	MOTONIVELADORA 1019	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	SEMANA 5	17,00	$ 4.272.440,00
	SORACA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2225	JOSE DANILO NEVA OCACION	SEMANA 5	16,00	$ 2.895.536,00
	PAJARITO S.C	RETROEXCAVADORA 6996	CARLOS ANDRES ASCENCIO PAEZ	SEMANA 5	17,00	$ 2.985.455,00
	PAJARITO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2090	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	SEMANA 5	13,00	$ 2.352.623,00
	PAJARITO S.C	MOTONIVELADORA 0958	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	SEMANA 5	18,90	$ 4.749.948,00
	TIBANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8919	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	SEMANA 5	17,50	$ 5.755.382,50
	NUEVO COLON S.C	MOTONIVELADORA 0987	FREDY TORIFIO BERNAL	SEMANA 5	25,00	$ 6.283.000,00
	NUEVO COLON S.C	VIBROCOMPACTADOR 2208	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	SEMANA 5	19,00	$ 3.438.449,00
	SAN EDUARDO S.C	MOTONIVELADORA 3320	ALI DALEL ARANGURE LEON	SEMANA 5	17,00	$ 4.272.440,00
	SAN EDUARDO S.C	VIBROCOMPACTADOR 3027	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	SEMANA 5	16,00	$ 2.895.536,00
	EL ESPINO C.C	VIBROCOMPACTADOR 2229	ARGEMIRO BAEZ APARICIO	SEMANA 5	11,00	$ 2.130.040,00
	EL ESPINO C.C	S_VOLQUETA OEO 308	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	SEMANA 5	17,40	$ 2.419.470,00
	EL ESPINO C.C	MOTONIVELADORA 0997	JUAN DAVID BARON	SEMANA 5	18,00	$ 4.894.560,00
	EL ESPINO C.C	RETROEXCAVADORA 7315	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	SEMANA 5	15,20	$ 2.958.984,00
	ZETAQUIRA S.C	RETROEXCAVADORA 6999	CARLOS BARRERA	SEMANA 5	19,50	$ 3.424.492,50
	ZETAQUIRA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2204	CARLOS BARRERA CHAVES	SEMANA 5	14,00	$ 2.533.594,00
	ZETAQUIRA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	SEMANA 5	22,70	$ 7.465.553,30
	ZETAQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0992	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	SEMANA 5	15,50	$ 3.895.460,00
	ZETAQUIRA S.C	S_VOLQUETA OCM 229	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	SEMANA 5	15,00	$ 1.810.740,00
	PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	JHON JAIRO DIAZ SOTO	SEMANA 5	30,00	$ 5.268.450,00
	PUERTO BOYACA C.C	S_VOLQUETA POW-879	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	SEMANA 5	50,90	$ 7.077.645,00
	PAYA S.C	MOTONIVELADORA 3318	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	SEMANA 5	12,00	$ 3.015.840,00
	LABRANZAGRANDE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8893	JAVIER MONTAÑA ALARCON	SEMANA 5	13,00	$ 4.275.427,00
	GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO	SEMANA 5	11,00	$ 1.990.681,00
	GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	SEMANA 5	10,50	$ 2.638.860,00
	GARAGOA S.C	RETROEXCAVADORA 7313	JAVIER ELADIO CAMARGO	SEMANA 5	15,00	$ 2.634.225,00
	GUATEQUE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8921	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	SEMANA 5	13,00	$ 4.275.427,00
	GUATEQUE S.C	RETROEXCAVADORA 6589	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	SEMANA 5	20,70	$ 3.635.230,50
	MARIPI C.C	MOTONIVELADORA 3313	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	SEMANA 5	10,00	$ 2.719.200,00
	BUENAVISTA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2230	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	SEMANA 5	14,00	$ 2.710.960,00
	BUENAVISTA C.C	MOTONIVELADORA 1018	EDINSON PERLAZA	SEMANA 5	15,00	$ 4.078.800,00
	BUENAVISTA C.C	EXCAVADORA ORUGA 8918	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	SEMANA 5	11,40	$ 4.144.926,00
	BUENAVISTA C.C	S_VOLQUETA OCM 236	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	SEMANA 5	15,00	$ 2.085.750,00
	BUENAVISTA C.C	RETROEXCAVADORA 6576	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	SEMANA 5	11,10	$ 2.160.837,00
	MONGUA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8946	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	SEMANA 5	2,00	$ 657.758,00
	SUTATENZA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2202	JOSE WILLIAM JIMENEZ	SEMANA 5	13,00	$ 2.352.623,00
	SUTATENZA S.C	MOTONIVELADORA 0913	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	SEMANA 5	17,00	$ 4.272.440,00
	CUBARA C.C	S_VOLQUETA OCM 228	ALEXANDER VALBUENA	SEMANA 5	22,00	$ 3.059.100,00
	CUBARA S.C	EXCAVADORA ORUGA 6774	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	SEMANA 5	18,70	$ 6.150.037,30
	JERICO S.C	EXCAVADORA ORUGA 8943	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	SEMANA 5	15,00	$ 4.933.185,00
	JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	SEMANA 5	15,00	$ 3.769.800,00
	JERICO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2227	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	SEMANA 5	4,00	$ 723.884,00
	JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	SEMANA 5	12,70	$ 2.230.310,50
	PESCA C.C	MOTONIVELADORA 1021	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	SEMANA 5	14,60	$ 3.970.032,00
	PESCA C.C	RETROEXCAVADORA 7000	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	SEMANA 5	16,00	$ 3.114.720,00
	PESCA C.C	VIBROCOMPACTADOR 2206	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	SEMANA 5	12,00	$ 2.323.680,00
	SANTA SOFIA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2092	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	SEMANA 5	18,00	$ 3.257.478,00
	SANTA SOFIA S.C	MOTONIVELADORA 0960	JOSE EDILBERTO ACOSTA	SEMANA 5	13,00	$ 3.267.160,00
	OICATA C.C	S_VOLQUETA OCM 235	OSCAR ARMANDO MELO	SEMANA 5	12,00	$ 1.668.600,00
	OICATA C.C	S_VOLQUETA OCM 217	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	SEMANA 5	9,00	$ 1.251.450,00
	TRASLADOS C.C	GRÚA PLANCHÓN QKM 375	CARLOS ALBERTO ALVARADO MARTINEZ	SEMANA 5	11,30	$ 3.666.285,00
	TRANSPORTE C.C	CAMIONETA KNV 941	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	SEMANA 5	22,30	$ 1.424.078,00
	TRASLADOS C.C	TRACTOCAMIÓN QLP 995	FREDY ALEXANDER JOYA	SEMANA 5	27,00	$ 10.957.140,00
	PAYA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3022	CARLOS NICOLAS PAMPLONA	SEMANA 5	40,00	$ 7.238.840,00
	CHIQUINQUIRA C.C	EXCAVADORA PC200-8	OMAR AGUILAR	SEMANA 5	29,00	$ 10.544.110,00
	MARIPI C.C	EXCAVADORA PC200-8	JOHN ALEXANDER MOLINA	SEMANA 5	25,00	$ 9.089.750,00
	TOTAL GENERAL				**7487,8**	**$ 1.745.754.240,90**

PAOLA ANDREA ORJUELA MAYORGA
Proyectó
Contratista

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
Revisó
Director Operativo

TIERRASUA SAS
¡Conectamos región!

VALOR GLOBAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONCEPTO TÉCNICO DE AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., PARA "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".	
CANTIDADES Y VALOR MENSUAL EJECUTADO	
DEPARTAMENTO	BOYACÁ
PERÍODO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	30 DE MARZO DEL 2026 HASTA EL 03 DE MAYO DEL 2026

ÍTEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANTIDAD	CANT/ MAQUINARIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAR SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA CON COMBUSTIBLE						
1,01	PRESTAR EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA BL60B O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	367,20	13,00	$ 194.670,00	$ 71.482.824,00
1,02	PRESTAR EL SERVICIO DE EXCAVADORA ORUGA 220 O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	367,20	10,00	$ 363.590,00	$ 133.510.248,00
1,03	PRESTAR EL SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR SD70 O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	258,00	19,00	$ 193.640,00	$ 49.959.120,00
1,04	PRESTAR EL SERVICIO DE MOTONIVELADORA G930 O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	293,40	20,00	$ 271.920,00	$ 79.781.328,00
1,05	RETROEXCAVADORA E200 O SIMILAR CON MARTILLO NEUMÁTICO	COTIZACIÓN	HORA		1,00	$ 475.860,00	$ 0,00
	COSTO DIRECTO CAPÍTULO 1						$ 334.733.520,00
2	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO CON COMBUSTIBLE PARA LA RED VIAL SECUNDARIA						
2,01	PRESTAR EL SERVICIO DE CAMABAJA + TRACTO CAMIÓN	COTIZACIÓN	HORA	135,00	4,00	$ 405.820,00	$ 54.785.700,00
2,02	PRESTAR EL SERVICIO DE CAMIONETA (INCLUYE AUXILIAR)	COTIZACIÓN	HORA	108,90	1,00	$ 63.860,00	$ 6.954.354,00
2,03	PRESTAR EL SERVICIO DE VOLQUETA 7 M3	COTIZACIÓN	HORA	863,50	28,00	$ 139.050,00	$ 120.069.675,00
2,04	PRESTAR EL SERVICIO DE GRUA PLANCHON CAPACI (INCLUYE AUXILIAR)	COTIZACIÓN	HORA	11,30	1,00	$ 324.450,00	$ 3.666.285,00
2,05	PRESTAR EL SERVICIO DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	COTIZACIÓN	HORA	0,00	2,00	$ 210.120,00	$ 0,00
	COSTO DIRECTO CAPÍTULO 2						$ 185.476.014,00

ÍTEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANTIDAD	CANT/ MAQUINARIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	PRESTAR SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA SIN COMBUSTIBLE.						
3,01	PRESTAR EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA BL60B O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	958,30	14,00	$ 175.615,00	$ 168.291.854,50
3,02	PRESTAR EL SERVICIO DE EXCAVADORA ORUGA 220 O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	1447,60	11,00	$ 328.879,00	$ 476.085.240,40
3,03	PRESTAR EL SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR SD70 O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	1031,20	11,00	$ 180.971,00	$ 186.617.295,20
3,04	PRESTAR EL SERVICIO DE MOTONIVELADORA G930 O SIMILAR	COTIZACIÓN	HORA	1499,40	21,00	$ 251.320,00	$ 376.829.208,00
	COSTO DIRECTO CAPÍTULO 3						$ 1.207.823.598,10
4	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO SIN COMBUSTIBLE PARA LA RED VIAL TERCIARIA.						
4,01	PRESTAR EL SERVICIO DE CAMABAJA + TRACTO CAMIÓN	COTIZACIÓN	HORA	0,00	0,00	$ 364.620,00	$ 0,00
4,02	PRESTAR EL SERVICIO DE CAMIONETA (INCLUYE AUXILIAR)	COTIZACIÓN	HORA	0,00	1,00	$ 51.500,00	$ 0,00
4,03	PRESTAR EL SERVICIO DE VOLQUETA 7 M3	COTIZACIÓN	HORA	146,80	29,00	$ 120.716,00	$ 17.721.108,80
4,04	PRESTAR EL SERVICIO DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	COTIZACIÓN	HORA	0,00	2,00	$ 179.220,00	$ 0,00
	COSTO DIRECTO CAPÍTULO 4						$ 17.721.108,80
						VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 1.745.754.240,90

PAOLA ANDREA ORJUELA MAYORGA
Proyectó

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
Revisó
Director Operativo

TIERRASUA SAS
¡Conectamos región!

MAPA VECTORIZADO DE FRENTES ACTIVOS EN EL MES

MUNICIPIOS INTERVENIDOS TOTAL ACTA 3

TIERRASUA
¡Conectamos región!



MUN. INTERVENIDOS TOTAL ACTA 3

- ARCABUCO
- BERBEO
- BOAVITA
- BRICEÑO
- BUENAVISTA
- CAMPOHERMOSO
- CHIQUINQUIRÁ
- CHISCAS
- CHITA
- CUBARÁ
- EL ESPINO
- FIRAVITOBA
- FLORESTA
- GARAGOA
- GUATEQUE
- JERICÓ
- LA UVITA
- LABRANZAGRANDE
- MARIPÍ
- MONGUA
- MONIQUIRÁ
- NUEVO COLÓN
- OICATÁ
- PAJARITO
- PANQUEBA
- PAYA
- PESCA
- PUERTO BOYACÁ
- QUÍPAMA
- RONDÓN
- SAN EDUARDO
- SAN LUIS DE GACENO
- SAN PABLO DE BORBUR
- SANTA MARÍA
- SANTA SOFÍA
- SANTANA
- SATIVANORTE
- SATIVASUR
- SORACÁ
- SUTAMARCHÁN
- SUTATENZA
- TIBANÁ
- TIPACOQUE
- TOTA
- TUNJA
- TUTA
- VENTAQUEMADA
- ZETAQUIRA

TIERRASUA SAS

¡Conectamos región!

UBICACION, OPERARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA

TIERRASUA
¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S

901.285.377-2

FORMATO UBICACIÓN DE MAQUINARIA

FECHA:30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

UBICACIÓN DE MAQUINARIA

EXCAVADORAS DE ORUGA

No	CLASE	MARCA	TIPO	3	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
5	EXCAVADORA ORUGA	KOBELCO	SK210 LC	2006	2910	6D34-111024		5/03/2025	------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	OPERATIVA
6	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6472	73585170	HHKHZ614EE0006472	16/06/2025	------		TUNJA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
7	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6774	73595440	HHKHZ614AE0006774	5/11/2025	6/04/2026		TUNJA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
8	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6775	73594446	HHKHZ614LE0006775	24/02/2026	------		UMBITA	6.005403	-72.701267	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	OPERATIVA
9	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8893	889774	HCMDCK90P00308893	28/10/2025	------		LABRANZAGRANDE	5.4943325	-72.49500616	JAVIER MONTAÑA ALARCON	OPERATIVA
10	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8905	889785	HCMDCK90H00308905	28/10/2025	------		SANTA MARIA	4.900550631	-73.2325128	WILIAM ARMANDO GARCÍA	VARADA
11	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8906	890162	HCMDCK90E00308906	30/03/2026	------		BERBEO	5.222866	-73.073694	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	OPERATIVA
12	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8918	890600	HCMDCK90L00308918	30/03/2026	------		SAN PABLO DE BORBUR	6.005403	-72.701267	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
13	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8919	891322	HCMDCK90H00308919	1/04/2026	7/04/2026		FLORESTA	6.005403	-72.701267	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	OPERATIVA
14	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8921	891660	HCMDCK90L00308921	2/03/2026	------		GUATEQUE	4.953574949	-73.40333747	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	OPERATIVA
15	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8922	891661	HCMDCK90H00308922	2/04/2026	------		BOAVITA	6.437968	-72.630741	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	OPERATIVA
16	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8940	892591	HCMDCK90E00308940	3/03/2026	------		SANTANA	5.471041	-73.440491	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	
17	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8941	892590	HCMDCK90C00308941	3/02/2026	------		TIPACOQUE	5.471041	-73.440491	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	
18	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8943	892592	HCMDCK90P00308943	12/11/2025	------		CHITA	6.202997089	-72.47962693	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	OPERATIVA
19	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8946	892595	HCMDCK90C00308946	3/03/2026	------		MONGUA	5.333639	-72.930524	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	OPERATIVA
20	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8956	893164	HCMDCK90T00308956	1/04/2026	------		SORACA	5.493425421	-73.34017392	------	OPERATIVA
21	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8957	893166	HCMDCK90P00308957	12/11/2025	------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	

MOTONIVELADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
20	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3257	11632402	VCE0G930JE0503257	21/10/2025	------		SUTAMARCHA	5.440012	-73.400048	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	OPERATIVA
21	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3258	11632403	VCE0G930CE503258	9/03/2026	------		COPER	5.53598	-74.20877	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA	OPERATIVA
22	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3312	11652585	VCE0G930VE0503312	9/03/2026	------		TUNJA	5.540303	-73.347207	FREDY TORIFIO BERNAL	OPERATIVA
23	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3313	11652587	VCE0G930AE0503313	17/02/2026	6/04/2026		TUNUNGUA	5.961391	-73.567118	JAIME EDILSON GONZALES VEGA	OPERATIVA
24	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3314	11652582	VCE0G930LE0503314	19/02/2026	7/04/2026		ZETAQUIRA	5.540303	-73.347207	------	OPERATIVA
25	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3315	11652581	VCE0G930HE0503315	28/10/2025	------		TUNJA	6.484391	-72.497393	JUAN DAVID BARON	OPERATIVA
26	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3317	11652578	VCE0G930CE0503317	10/03/2026	------		SAN LUIS DE GACENO	5.220286	-73.432725	JAIRO PORRAS	VARADA
27	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3318	11652577	VCE0G930TE0503318	15/05/2025	------		PAYA	5.6165	-72.491542	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	OPERATIVA
28	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3319	11652579	VCE0G930PE0503319	15/09/2025	------		TALLERES	5.471041	-73.440491	------	VARADA
29	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3320	11652583	VCE0G930CE0503320	13/10/2025	------		SAN EDUARDO	5.495768	-73.380687	ALI DALEL ARANGUREN	OPERATIVA
30	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3321	11656763	VCE0G930TE0503321	11/08/2025	------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
31	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3322	11656760	VCE0G930PE0503322	2/05/2022	------		SANTA MARIA	4.803601	-73.276701	------	OPERATIVA
32	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3323	11660906	VCE0G930KE0503323	3/10/2025	------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	VARADO
33	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3324	11660902	VCE0G930JE0503324	11/07/2024	------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540303	-73.347207	------	VARADO
34	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3328	11660907	VCE0G930LE0503328	11/11/2025	------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
35	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3329	11660912	VCE0G930HE0503329	28/10/2025	------		GAMEZA	5.779571	-72.788798	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	OPERATIVA
36	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0913	002253039	HBZN845CHSAF10913	1/04/2026	------		SUTATENZA	4.95049839	-73.38372487	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	OPERATIVA
37	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0922	002258176	HBZN845CJSAF10922	3/04/2026	7/04/2026		SATIVASUR	6.117645596	-72.71463425	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	OPERATIVA
38	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0949	002266898	HBZN845CKSAF10949	1/03/2026	------		JERICO	6.04466407	-72.6367365	------	OPERATIVA
39	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0958	002268873	HBZN845CHSAF10958	30/12/2025	------		PAJARITO	5.292407382	-72.70402224	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	OPERATIVA
40	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0960	002268878	HBZN845CLSAF10960	30/03/2026	------		MONIQUIRA	6.054009412	-73.4827007	JOSE EDILBERTO ACOSTA	OPERATIVA
41	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0965	002268874	HBZN845CPSAF10965	3/03/2026	------		GARAGOA	5.047800623	-73.3220648	------	OPERATIVA
42	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0987	002266901	NSAF10987	14/01/2026	------		NUEVO COLON	5.35407979	-73.45605239	------	OPERATIVA
43	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0992	002266896	HBZN845CHSAF10992	13/01/2026	------		RONDON	5.371395458	-73.18285148	------	OPERATIVA
44	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0997	002266903	HBZN845CKSAF10997	14/01/2026	------		PANQUEBA	6.443751884	-72.4603732	------	OPERATIVA
45	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1018	002268877	HBZN845CJSAF11018	7/01/2026	6/04/2026		MARIPI	5.569162443	-74.00733899	------	OPERATIVA
46	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1019	002268876	NSAF11019	15/01/2026	------		VENTAQUEMADA	5.368905567	-73.52225237	------	OPERATIVA
47	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1021	002280654	NSAF11021	8/01/2026	9/04/2026		FIRAVITOBA	5.684289048	-73.06787822	------	OPERATIVA
48	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1024	002276611	NSAF11024	20/01/2026	------		TUNJA	5.540662885	-73.34608072	------	OPERATIVA

RETROEXCAVADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
49	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3286	11637709	VCEOB60BCE2123286	30/03/2026	------		SANTANA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
50	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3287	11637707	VCEOB60BTE2123287	29/08/2022	------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
51	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3289	11631412	VCEOB60BKE2123289	1/04/2026	------		SAN EDUARDO	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
52	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3290	11599574	VCEOB60BTE2123290	13/10/2025	------		TALLERES	5.553569	-73.335701	HUMBERTO CELY LOZANO	OPERATIVA
53	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3295	11599576	VCEOB60BVE2123295	------	------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
54	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3296	11637714	VCEOB60BAE2123296	26/09/2022	------		SANTA MARIA	4.860443	-73.261626	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	VARADO
55	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3297	11637705	VCEOB60BLE2123297	5/09/2024	------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.761692	-72.908173	------	VARADO
56	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3298	11599567	VCEOB60BHE2123298	2/04/2026	------		BERBEO	5.540427	-73.347114	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	OPERATIVA
57	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3299	11637717	VCEOB60BEE2123299	14/10/2025	------		TURMEQUE	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
58	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3300	11637708	VCEOB60BVE2123300	20/07/2024	------		SACHICA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
59	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3331	11637516	VCEOB60BVE2123331	17/02/2026	------		UMBITA	5.421828	-73.444916	GUILLERMO LOPEZ	OPERATIVA
60	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6293	001094007	NKJ851FXHSKH46293	7/01/2026	------		OICATA	5.615698795	-73.26831092		OPERATIVA
61	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6296	001093668	NKJ851FXLSKH46296	1/04/2026	------		ARCABUCO	5.833239623	-73.56266313	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	OPERATIVA
62	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6575	001098338	NKJ851FXJSKH46575	14/01/2026	------		LA UVITA	6.271508094	-72.55794399	TOBIAS SANDOVAL	OPERATIVA
63	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6576	001098332	NKJ851FXCSKH46576	23/02/2026	------		COPER	5.4753111	-74.04505573	OSCAR PAEZ CASTILLO	OPERATIVA
64	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6589	001098331	NKJ851FXVSKH46589	10/01/2026	------		GUATEQUE	5.002627011	-73.47294153	JORGE GERARDO PEDRAZA ARIAS	OPERATIVA
65	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6590	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/01/2026	------		SOCOTA	5.988616079	-72.63616191	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	OPERATIVA
66	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6592	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/01/2026	------		PUERTO BOYACA	5.910270074	-74.31456429	JHON JAIRO DIAZ	OPERATIVA
67	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6996	001098334	NKJ851FXLSKH46592	11/01/2026	------		PAJARITO	5.34674091	-72.65624907	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	OPERATIVA
68	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6999	001095669	NKJ851FXCSKH46996	16/01/2026	------		RONDON	5.372410903	-73.18193317	CARLOS BARRERA	OPERATIVA
69	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7000	001098336	NKJ851FXESKH46999	12/01/2026	------		TOTA	5.528154159	-72.98925159	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	OPERATIVA
70	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7313	001093669	NKJ851FXVSKH47000	1/04/2026	------		GARAGOA	5.043338107	-73.32669069	JAVIER ELADIO CAMARGO	OPERATIVA
71	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7315	001099910	NKJ851FXESKH47315	7/01/2025	------		CHISCAS	6.625764738	-72.48859233	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	OPERATIVA
72	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7317	001101327	NKJ851FXPSKH47317	16/01/2026	------		NUEVO COLON	5.353515452	-73.45536233	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	OPERATIVA

VIBROCOMPACTADORES

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
73	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA150D	2009	1013	10667093-	13221013	7/12/2023			TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
74	VIBROCOMPACT.	AMMANN	ASC100	2010	2043	21949593	2802043	16/09/2025	------		BERBEO	5.540427	-73.347114	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	OPERATIVA
75	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3021	CE2390	VCE00S70L0S233021	14/10/2025	------		ZETAQUIRA	5.495768	-73.380687	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ	OPERATIVA
76	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3022	CE2877	VCE00S70H0S233022	18/02/2026	------		MARIPI	5.540427	-73.347114	JHON ANDRES RODRIGUEZ	VARADO
77	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3023	CG1106	VCE00S70E0S233023	13/10/2025	------		AQUITANIA	5.662754	-73.517887	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	OPERATIVA
78	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3024	CG0753	VCE00S70C0S233024	1/10/2025	------		SANA SOFIA	5.471041	-73.440491		OPERATIVA

79	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3026	CE2502	VCE00S70P0S233026	2/03/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.522292	-73.48954	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	VARADO
80	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3027	CE2501	VCE00S70K0S233027	18/02/2026	-------		ZETAQUIRA	5.526248	-73.638622		OPERATIVA
81	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3029	CE1981	VCE00S70C0S233029	7/10/2025	-------		TOGUI	5.481295	-73.519964	JOSE DANILO NEVA OCACION	OPERATIVA
82	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3030	CG0752	VCE00S70K0S233030	21/10/2025	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.422756	-73.447192	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	VARADA
83	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3031	CE2512	VCE00S70J0S233031	19/02/2026	-------		ALMEIDA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
84	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3032	CE1982	VCE00S70C0S233032	3/11/2025	-------		GAMEZA	5.618053	-72.980905	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	OPERATIVA
85	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3033	CE1853	VCE00S70V0S233033	29/11/2023	-------		SANTA MARIA	4.803596	-73.276598	DUVER ALEXIS SANCHEZ ÁVILA	OPERATIVA
86	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2088	13129342	10000160VSA042088	25/02/2026	-------		GARAGOA	5.466970937	-73.35415571	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	OPERATIVA
87	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2090	13135490	10000160CSA042090	7/01/2026	-------		PAJARITO	6.092903958	-72.71361569	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	OPERATIVA
88	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2091	13152318	10000160VSA042091	7/01/2026	-------		SATIVASUR	6.092903958	-72.71352986	------	OPERATIVA
89	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2092	13152321	10000160ASA042092	7/01/2026	-------		SANTANA	6.053139644	-73.48463567	------	OPERATIVA

VEHICULOS PESADOS

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
90	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-209	79570957	3HSCNAPT5DN195554	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
91	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-210	79549137	3HSCNAPT8DN081628	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
92	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84223	N.A	9F9SH3791DA046763	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM209
93	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84224	N.A	9F9SH3791DA046764	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM210
94	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-211	470HM2U1603586	3HAMMAAR4EL767994	4/03/2026	--------		MARIPI	5.415138	-73.441161	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	OPERATIVA
95	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-212	470HM2U1605205	3HAMMAAR6EL782187	21/10/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	LUIIS HERNANDEZ	VARADO
96	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-213	470HM2U1602591	3HAMMAAR8EL485678	2/03/2026	8/04/2026		AQUITANIA	5.886713	-72.800583	FRUTO FERNANDO	OPERATIVA
97	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-214	470HM2U1605211	3HAMMAAR4EL782186	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
98	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-215	470HM2U1603551	3HAMMAAR2EL767993	14/10/2025	--------		ZETAQUIRA	5.554459	-73.345586	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	VARADO
99	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-217	470HM2U1604387	3HAMMAAR7EL774017	14/10/2025	--------		SABOYA	5.415138	-73.441161	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	OPERATIVA
100	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-218	470HM2U16044382	3HAMMAAR3EL774015	13/09/2024	--------		SANTA MARIA	4.855065	-73.262456	YIMMY SANCHEZ	OPERATIVA
101	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-219	470HM2U1604384	3HAMMAAR0EL774022	30/08/2025	--------		GACHANTIVA	5.471041	-73.440491		VARADA
102	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-220	470HM2U1604425	3HAMMAAE9EL774021	22/11/2022	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
103	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-221	470HM2U1604426	3HAMMAARXEL778093	4/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
104	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-222	470HM2U1604429	3HAMMAAR5EL778096	5/11/2025	--------		ZETAQUIRA	5.540427	-73.347114	JERSON NOVOA GALINDO	VARADO
105	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-223	470HM2U1604533	3HAMMAAR9EL778098	10/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
106	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-224	470HM2U1604549	3HAMMAAR3EL778095	20/05/2025	--------		MONIQUIRA	5.522292	-73.48954	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
107	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-225	470HM2U1604381	3HAMMAAR5EL774016	30/06/2025	--------		JERICO	5.415138	-73.441161	WILSON FERNEY PLAZAS MARTINEZ	OPERATIVA
108	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-226	470HM2U1604383	3HAMMAAR8EL778092	9/10/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
109	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-227	470HM2U1604389	3HAMMAAR0EL774019	1/10/2025	--------		TUNJA	5.471041	-73.440491	SIERVO ESPITIA AVILA	OPERATIVA
110	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-228	470HM2U1604427	3HAMMAAR1EL778094	9/03/2026	--------		CUBARA	5.540427	-73.347114	ERNESTO HERNANDEZ	INOPERATIVA
111	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-229	470HM2U1602579	3HAMMAAR6EL485680	20/10/2025	9/04/2026		SABOYA	5.808699	-73.014595	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	OPERATIVA
112	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-230	470HM2U1603123	3HAMMAR5EL498422	18/02/2026	--------		ARCABUCO	5.415138	-73.441161	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	OPERATIVA
113	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-231	470HM2U1605215	3HAMMAAR2EL782185	23/02/2026	6/04/2026		BRICEÑO	5.59166	-73.675181	JEISON ADAN PRADA	OPERATIVA
114	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-232	470HM2U1605206	3HAMMAARXEL782189	11/11/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
115	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-233	470HM2U1605204	3HAMMAAR8EL782188	19/02/2026	--------		AQUITANIA	5.495768	-73.380687	IVAN FELIPE RIVERA	OPERATIVA
116	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-234	470HM2U1604388	3HAMMAAR9EL774018	3/11/2025	--------		AQUITANIA	5.554459	-73.345586	MANUEL AUGUSTI ROJAS ROJAS	OPERATIVA
117	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-235	470HM2U1605255	3HAMMAAR3EL782194	10/11/2025	1/06/2026		PAEZ	5.510983	5.510983	SIERVO ESPITIA	OPERATIVA
118	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-236	470HM2U1604430	3HAMMAAR7EL778097	2/03/2026	--------		COPER	5.415138	-73.441161	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	OPERATIVA
119	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-875	6HK1-298673	JALFVR34LS700043	3/03/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	EPIMENIO GARCIA MOLINA	OPERATIVA
120	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-378	6HK1-298733	JALFVR34LS700047	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
121	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-376	6HK1-297382	JALFVR34LS7000037	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
122	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-377	6HK1-297420	JALFVR34LS7000038	17/02/2026	--------		PAEZ	5.540427	-73.441161	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	OPERATIVA
123	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-871	6HK1-297136	JALFVR34LS7000032	1/11/2025	--------		SANTANA	5.540427	-73.441161	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	OPERATIVA
124	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-877	6HK1-294263	JALFVZ347S7000043	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
125	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-878	6HK1-292236	JALFVX347S7000028	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
126	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-879	6HK1-299259	JALFVR34LS7000053	1/11/2025	--------		PUERTO BOYACA	5.901721	-74.345973	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	OPERATIVA
127	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-380	6HK1-000775	JALFVR34LS7000067	25/01/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	JOSE GONZALO RIVERA REYES	OPERATIVA
128	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-001	6HK1-AA7008	JALFVR34LT7000059	24/02/2026	6/04/2026		TOGUI	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
129	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-002	6HK1-AA6962	JALFVR34LT7000053	17/02/2026	4/04/2026		SATIVASUR	6.107242	-72.860706	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	OPERATIVA
130	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-003	6HK1-AA6957	JALFVR34LT7000054	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	ELKIN REYES	OPERATIVA
131	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-004	6HK1-AA6735	JALFVR34LT7000049	27/01/2026	--------		CHITARAQUE	5.540427	-73.441161	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
132	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-006	6HK1-AA6736	JALFVR34LT7000050	4/01/2026	--------		PAJARITO	5.287142	-72.70641	EDILBERTO AVILA PAEZ	OPERATIVA
134	GRUA PLANCHON	CHEVROLET	NPR	2026	QKM-375	4JZ1-281V59	JAANPR88HS7100525	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
135	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-008	4JZ1-281V60	JAANPR88HS7100526	4/01/2026	--------		RONDON	5.325813	-73.196387	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	OPERATIVA
136	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-009	6HK1-AA8414	JALFVR34LT7000073	4/01/2026	--------		TIBANA	5.257902	-73.443976	HERNAN MOLINA MOLINA	OPERATIVA
137	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-379	6HK1-299043	JALFVZ347S7000056	1/11/2025	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	FLAMINIO MORENO	OPERATIVA
138	TRACTOCAMION	FREIGHTLINER	CHASIS CAB CL 120	2007	OEO-243	06R0925080	3AKJA6CG07DX87300	14/09/2024	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
139	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-308	470HM2U1574323	3HAMMAAR4BL396976	11/11/2025	--------		PANQUEBA	5.415138	-73.441161	JUAN CARLOS JAIME	OPERATIVA
140	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-342	470HM2U1574325	3HAMMAAR0BL396974	11/11/2025	--------		MONIQUIRA	5.540427	-73.347114	RAFAEL ANTONIO LIBERATO	OPERATIVA
141	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-343	470HM2U1573597	3HAMMAAR2BK396975	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
142	CAMABAJA TRAILER	HIDROAMERICA	2 EJES	2007	R42238	N/A	R42238	14/03/2022	--------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.522292	-73.48954	------	INOPERATIVA

Yeferson Ferney Cuervo Amado	
APOYO OPERATIVO	FIRMA

TIERRASUA
¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S

901.285.377-2

FORMATO UBICACIÓN DE MAQUINARIA

FECHA:06 AL 12 DE ABRIL

GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

UBICACIÓN DE MAQUINARIA

EXCAVADORAS DE ORUGA

No	CLASE	MARCA	TIPO	3	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
5	EXCAVADORA ORUGA	KOBELCO	SK210 LC	2006	2910	6D34-111024		5/03/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	OPERATIVA
6	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6472	73585170	HHKHZ614EE0006472	16/06/2025			TUNJA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
7	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6774	73595440	HHKHZ614AE0006774	6/04/2026	-------		CUBARA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
8	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6775	73594446	HHKHZ614LE0006775	24/02/2026	-------		UMBITA	6.005403	-72.701267	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	OPERATIVA
9	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8893	889774	HCMDCK90P00308893	28/10/2025	-------		LABRANZAGRANDE	5.4943325	-72.49500616	JAVIER MONTAÑA ALARCON	OPERATIVA
10	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8905	889785	HCMDCK90H00308905	28/10/2025	-------		SANTA MARIA	4.900550631	-73.2325128	WILIAM ARMANDO GARCÍA	VARADA
11	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8906	890162	HCMDCK90E00308906	30/03/2026	-------		BERBEO	5.222866	-73.073694	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	OPERATIVA
12	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8918	890600	HCMDCK90L00308918	30/03/2026	13/04/2026		SAN PABLO DE BORBUR	6.005403	-72.701267	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
13	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8919	891322	HCMDCK90H00308919	7/04/2026	-------		TIBANA	6.005403	-72.701267	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	OPERATIVA
14	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8921	891660	HCMDCK90L00308921	2/03/2026	-------		GUATEQUE	4.953574949	-73.40333747	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	OPERATIVA
15	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8922	891661	HCMDCK90H00308922	2/04/2026	-------		BOAVITA	6.437968	-72.630741	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	OPERATIVA
16	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8940	892591	HCMDCK90E00308940	3/03/2026	-------		SANTANA	5.471041	-73.440491	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	
17	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8941	892590	HCMDCK90C00308941	3/02/2026	-------		TIPACOQUE	5.471041	-73.440491	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	
18	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8943	892592	HCMDCK90P00308943	12/11/2025	-------		CHITA	6.202997089	-72.47962693	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	OPERATIVA
19	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8946	892595	HCMDCK90C00308946	3/03/2026	-------		MONGUA	5.333639	-72.930524	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	OPERATIVA
20	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8956	893164	HCMDCK90T00308956	1/04/2026	-------		SORACA	5.493425421	-73.34017392	------	OPERATIVA
21	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8957	893166	HCMDCK90P00308957	12/11/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	

MOTONIVELADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
20	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3257	11632402	VCE0G930JE0503257	21/10/2025	-------		SUTAMARCHA	5.440012	-73.400048	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	OPERATIVA
21	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3258	11632403	VCE0G930CE503258	9/03/2026	-------		COPER	5.53598	-74.20877	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA	OPERATIVA
22	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3312	11652585	VCE0G930VE0503312	9/03/2026	-------		TUNJA	5.540303	-73.347207	FREDY TORIFIO BERNAL	OPERATIVA
23	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3313	11652587	VCE0G930AE0503313	6/04/2026	-------		BRICEÑO	5.961391	-73.567118	JAIME EDILSON GONZALES VEGA	OPERATIVA
24	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3314	11652582	VCE0G930LE0503314	7/04/2026	-------		SANTANA	5.540303	-73.347207	------	OPERATIVA
25	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3315	11652581	VCE0G930HE0503315	28/10/2025	-------		TUNJA	6.484391	-72.497393	JUAN DAVID BARON	OPERATIVA
26	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3317	11652578	VCE0G930CE0503317	10/03/2026	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.220286	-73.432725	JAIRO PORRAS	VARADA
27	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3318	11652577	VCE0G930TE0503318	15/05/2025	-------		PAYA	5.6165	-72.491542	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	OPERATIVA
28	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3319	11652579	VCE0G930PE0503319	15/09/2025	-------		TALLERES	5.471041	-73.440491	------	VARADA
29	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3320	11652583	VCE0G930CE0503320	13/10/2025	-------		SAN EDUARDO	5.495768	-73.380687	ALI DALEL ARANGUREN	OPERATIVA
30	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3321	11656763	VCE0G930TE0503321	11/08/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
31	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3322	11656760	VCE0G930PE0503322	2/05/2022	-------		SANTA MARIA	4.803601	-73.276701	------	OPERATIVA
32	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3323	11660906	VCE0G930KE0503323	3/10/2025	13/04/2026		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	VARADO
33	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3324	11660902	VCE0G930JE0503324	11/07/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540303	-73.347207	------	VARADO
34	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3328	11660907	VCE0G930LE0503328	11/11/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
35	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3329	11660912	VCE0G930HE0503329	28/10/2025	-------		GAMEZA	5.779571	-72.788798	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	OPERATIVA
36	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0913	002253039	HBZN845CHSAF10913	1/04/2026	-------		SUTATENZA	4.95049839	-73.38372487	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	OPERATIVA
37	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0922	002258176	HBZN845CJSAF10922	7/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.117645596	-72.71463425	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	OPERATIVA
38	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0949	002266898	HBZN845CKSAF10949	1/03/2026	-------		JERICO	6.04466407	-72.6367365	------	OPERATIVA
39	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0958	002268873	HBZN845CHSAF10958	30/12/2025	-------		PAJARITO	5.292407382	-72.70402224	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	OPERATIVA
40	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0960	002268878	HBZN845CLSAF10960	30/03/2026	-------		MONIQUIRA	6.054009412	-73.4827007	JOSE EDILBERTO ACOSTA	OPERATIVA
41	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0965	002268874	HBZN845CPSAF10965	3/03/2026	-------		GARAGOA	5.047800623	-73.3220648	------	OPERATIVA
42	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0987	002266901	NSAF10987	14/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.35407979	-73.45605239	------	OPERATIVA
43	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0992	002266896	HBZN845CHSAF10992	13/01/2026	-------		RONDON	5.371395458	-73.18285148	------	OPERATIVA
44	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0997	002266903	HBZN845CKSAF10997	14/01/2026	-------		PANQUEBA	6.443751884	-72.4603732	------	OPERATIVA
45	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1018	002268877	HBZN845CJSAF11018	6/04/2026	13/04/2026		QUIPAMA	5.569162443	-74.00733899	------	OPERATIVA
46	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1019	002268876	NSAF11019	15/01/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.368905567	-73.52225237	------	OPERATIVA
47	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1021	002280654	NSAF11021	9/04/2026	-------		PESCA	5.684289048	-73.06787822	------	OPERATIVA
48	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1024	002276611	NSAF11024	20/01/2026	-------		TUNJA	5.540662885	-73.34608072	------	OPERATIVA

RETROEXCAVADORA

OPERATIVA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
49	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3286	11637709	VCEOB60BCE2123286	30/03/2026	-------		SANTANA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
50	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3287	11637707	VCEOB60BTE2123287	29/08/2022	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
51	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3289	11631412	VCEOB60BKE2123289	1/04/2026	-------		SAN EDUARDO	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
52	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3290	11599574	VCEOB60BTE2123290	8/04/2026	-------		SANTA MARIA	5.553569	-73.335701	HUMBERTO CELY LOZANO	OPERATIVA
53	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3295	11599576	VCEOB60BVE2123295	------	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
54	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3296	11637714	VCEOB60BAE2123296	26/09/2022	8/04/2026		SANTA MARIA	4.860443	-73.261626	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	VARADO
55	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3297	11637705	VCEOB60BLE2123297	5/09/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.761692	-72.908173	------	VARADO
56	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3298	11599567	VCEOB60BHE2123298	2/04/2026	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	OPERATIVA
57	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3299	11637717	VCEOB60BEE2123299	14/10/2025	-------		TURMEQUE	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
58	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3300	11637708	VCEOB60BVE2123300	20/07/2024	-------		SACHICA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
59	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3331	11637516	VCEOB60BVE2123331	17/02/2026	-------		UMBITA	5.421828	-73.444916	GUILLERMO LOPEZ	OPERATIVA
60	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6293	001094007	NKJ851FXHSKH46293	7/01/2026	-------		OICATA	5.615698795	-73.26831092		OPERATIVA
61	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6296	001093668	NKJ851FXLSKH46296	1/04/2026	-------		ARCABUCO	5.833239623	-73.56266313	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	OPERATIVA
62	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6575	001098338	NKJ851FXJSKH46575	14/01/2026	-------		LA UVITA	6.271508094	-72.55794399	TOBIAS SANDOVAL	OPERATIVA
63	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6576	001098332	NKJ851FXCSKH46576	23/02/2026	13/04/2026		COPER	5.4753111	-74.04505573	OSCAR PAEZ CASTILLO	OPERATIVA
64	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6589	001098331	NKJ851FXVSKH46589	10/01/2026	-------		GUATEQUE	5.002627011	-73.47294153	JORGE GERARDO PEDRAZA ARIAS	OPERATIVA
65	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6590	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/04/2026	-------		JERICO	5.98816079	-72.63616191	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	OPERATIVA
66	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6592	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/01/2026	-------		PUERTO BOYACA	5.910270074	-74.31456429	JHON JAIRO DIAZ	OPERATIVA
67	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6996	001098334	NKJ851FXLSKH46592	11/01/2026	-------		PAJARITO	5.34674091	-72.65624907	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	OPERATIVA
68	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6999	001095669	NKJ851FXCSKH46996	16/01/2026	-------		RONDON	5.372410903	-73.18193317	CARLOS BARRERA	OPERATIVA
69	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7000	001098336	NKJ851FXESKH46999	6/04/2026	-------		PESCA	5.528154159	-72.98925159	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	OPERATIVA
70	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7313	001093669	NKJ851FXVSKH47000	1/04/2026	-------		GARAGOA	5.043338107	-73.32669069	JAVIER ELADIO CAMARGO	OPERATIVA
71	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7315	001099910	NKJ851FXESKH47315	7/01/2025	-------		CHISCAS	6.625764738	-72.48859233	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	OPERATIVA
72	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7317	001101327	NKJ851FXPSKH47317	16/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.353515452	-73.45536233	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	OPERATIVA

VIBROCOMPACTADORES

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
73	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA150D	2009	1013	10667093-	13221013	7/12/2023			TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
74	VIBROCOMPACT.	AMMANN	ASC100	2010	2043	21949593	2802043	16/09/2025	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	OPERATIVA
75	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3021	CE2390	VCE00S70L0S233021	14/10/2025	-------		ZETAQUIRA	5.495768	-73.380687	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ	OPERATIVA
76	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3022	CE2877	VCE00S70H0S233022	18/02/2026	-------		MARIPI	5.540427	-73.347114	JHON ANDRES RODRIGUEZ	VARADO
77	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3023	CG1106	VCE00S70E0S233023	13/10/2025	-------		AQUITANIA	5.662754	-73.517887	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	OPERATIVA
78	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3024	CG0753	VCE00S70C0S233024	1/10/2025	-------		SANA SOFIA	5.471041	-73.440491		OPERATIVA

79	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3026	CE2502	VCE00S70P0S233026	2/03/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.522292	-73.48954	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	VARADO
80	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3027	CE2501	VCE00S70K0S233027	18/02/2026	-------		ZETAQUIRA	5.526248	-73.638622		OPERATIVA
81	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3029	CE1981	VCE00S70C0S233029	7/10/2025	-------		TOGUI	5.481295	-73.519964	JOSE DANILO NEVA OCACION	OPERATIVA
82	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3030	CG0752	VCE00S70K0S233030	21/10/2025	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.422756	-73.447192	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	VARADA
83	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3031	CE2512	VCE00S70J0S233031	19/02/2026	-------		ALMEIDA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
84	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3032	CE1982	VCE00S70C0S233032	3/11/2025	-------		GAMEZA	5.618053	-72.980905	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	OPERATIVA
85	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3033	CE1853	VCE00S70V0S233033	29/11/2023	-------		SANTA MARIA	4.803596	-73.276598	DUVER ALEXIS SANCHEZ ÁVILA	OPERATIVA
86	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2088	13129342	10000160VSA042088	25/02/2026	-------		GARAGOA	5.466970937	-73.35415571	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	OPERATIVA
87	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2090	13135490	10000160CSA042090	7/01/2026	-------		PAJARITO	6.092903958	-72.71361569	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	OPERATIVA
88	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2091	13152318	10000160VSA042091	8/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.092903958	-72.71352986	------	OPERATIVA
89	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2092	13152321	10000160ASA042092	7/01/2026	-------		SANTANA	6.053139644	-73.48463567	------	OPERATIVA

VEHICULOS PESADOS

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
90	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-209	79570957	3HSCNAPT5DN195554	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
91	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-210	79549137	3HSCNAPT8DN081628	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
92	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84223	N.A	9F9SH3791DA046763	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM209
93	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84224	N.A	9F9SH3791DA046764	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM210
94	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-211	470HM2U1603586	3HAMMAAR4EL767994	4/03/2026	--------		MARIPI	5.415138	-73.441161	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	OPERATIVA
95	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-212	470HM2U1605205	3HAMMAAR6EL782187	21/10/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	LUIIS HERNANDEZ	VARADO
96	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-213	470HM2U1602591	3HAMMAAR8EL485678	8/04/2026	--------		PAJARITO	5.886713	-72.800583	FRUTO FERNANDO	OPERATIVA
97	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-214	470HM2U1605211	3HAMMAAR4EL782186	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
98	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-215	470HM2U1603551	3HAMMAAR2EL767993	14/10/2025	--------		ZETAQUIRA	5.554459	-73.345586	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	VARADO
99	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-217	470HM2U1604387	3HAMMAAR7EL774017	14/10/2025	--------		SABOYA	5.415138	-73.441161	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	OPERATIVA
100	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-218	470HM2U16044382	3HAMMAAR3EL774015	13/09/2024	--------		SANTA MARIA	4.855065	-73.262456	YIMMY SANCHEZ	OPERATIVA
101	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-219	470HM2U1604384	3HAMMAAR0EL774022	30/08/2025	--------		GACHANTIVA	5.471041	-73.440491		VARADA
102	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-220	470HM2U1604425	3HAMMAAE9EL774021	22/11/2022	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
103	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-221	470HM2U1604426	3HAMMAARXEL778093	4/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
104	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-222	470HM2U1604429	3HAMMAAR5EL778096	5/11/2025	--------		ZETAQUIRA	5.540427	-73.347114	JERSON NOVOA GALINDO	VARADO
105	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-223	470HM2U1604533	3HAMMAAR9EL778098	10/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
106	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-224	470HM2U1604549	3HAMMAAR3EL778095	20/05/2025	--------		MONIQUIRA	5.522292	-73.48954	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
107	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-225	470HM2U1604381	3HAMMAAR5EL774016	30/06/2025	--------		JERICO	5.415138	-73.441161	WILSON FERNEY PLAZAS MARTINEZ	OPERATIVA
108	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-226	470HM2U1604383	3HAMMAAR8EL778092	9/10/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
109	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-227	470HM2U1604389	3HAMMAAR0EL774019	1/10/2025	--------		TUNJA	5.471041	-73.440491	SIERVO ESPITIA AVILA	OPERATIVA
110	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-228	470HM2U1604427	3HAMMAAR1EL778094	9/03/2026	--------		CUBARA	5.540427	-73.347114	ERNESTO HERNANDEZ	INOPERATIVA
111	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-229	470HM2U1602579	3HAMMAAR6EL485680	9/04/2026	15/04/2026		RONDON	5.808699	-73.014595	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	OPERATIVA
112	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-230	470HM2U1603123	3HAMMAR5EL498422	18/02/2026	--------		ARCABUCO	5.415138	-73.441161	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	OPERATIVA
113	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-231	470HM2U1605215	3HAMMAAR2EL782185	6/04/2026	--------		SAN EDUARDO	5.59166	-73.675181	JEISON ADAN PRADA	OPERATIVA
114	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-232	470HM2U1605206	3HAMMAAR1EL782189	11/11/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
115	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-233	470HM2U1605204	3HAMMAAR8EL782188	19/02/2026	--------		AQUITANIA	5.495768	-73.380687	IVAN FELIPE RIVERA	OPERATIVA
116	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-234	470HM2U1604388	3HAMMAAR9EL774018	3/11/2025	--------		AQUITANIA	5.554459	-73.345586	MANUEL AUGUSTI ROJAS ROJAS	OPERATIVA
117	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-235	470HM2U1605255	3HAMMAAR3EL782194	1/06/2026	--------		ZETAQUIRA	5.510983	5.510983	SIERVO ESPITIA	OPERATIVA
118	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-236	470HM2U1604430	3HAMMAAR7EL778097	2/03/2026	13/04/2026		COPER	5.415138	-73.441161	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	OPERATIVA
119	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-875	6HK1-298673	JALFVR34LS700043	3/03/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	EPIMENIO GARCIA MOLINA	OPERATIVA
120	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-378	6HK1-298733	JALFVR34LS700047	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
121	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-376	6HK1-297382	JALFVR34LS7000037	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
122	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-377	6HK1-297420	JALFVR34LS7000038	17/02/2026	--------		PAEZ	5.540427	-73.441161	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	OPERATIVA
123	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-871	6HK1-297136	JALFVR34LS7000032	1/11/2025	--------		SANTANA	5.540427	-73.441161	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	OPERATIVA
124	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-877	6HK1-294263	JALFVZ347S7000043	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
125	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-878	6HK1-292236	JALFVX347S7000028	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
126	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-879	6HK1-299259	JALFVR34LS7000053	1/11/2025	--------		PUERTO BOYACA	5.901721	-74.345973	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	OPERATIVA
127	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-380	6HK1-000775	JALFVR34LS7000067	25/01/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	JOSE GONZALO RIVERA REYES	OPERATIVA
128	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-001	6HK1-AA7008	JALFVR34LT7000059	6/04/2026	--------		ARCABUCO	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
129	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-002	6HK1-AA6962	JALFVR34LT7000053	4/04/2026	--------		SATIVANORTE	6.107242	-72.860706	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	OPERATIVA
130	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-003	6HK1-AA6957	JALFVR34LT7000054	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	ELKIN REYES	OPERATIVA
131	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-004	6HK1-AA6735	JALFVR34LT7000049	27/01/2026	--------		CHITARAQUE	5.540427	-73.441161	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
132	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-006	6HK1-AA6736	JALFVR34LT7000050	4/01/2026	--------		PAJARITO	5.287142	-72.70641	EDILBERTO AVILA PAEZ	OPERATIVA
134	GRUA PLANCHON	CHEVROLET	NPR	2026	QKM-375	4JZ1-281V59	JAANPR88HS7100525	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
135	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-008	4JZ1-281V60	JAANPR88HS7100526	4/01/2026	--------		RONDON	5.325813	-73.196387	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	OPERATIVA
136	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-009	6HK1-AA8414	JALFVR34LT7000073	4/01/2026	--------		TIBANA	5.257902	-73.443976	HERNAN MOLINA MOLINA	OPERATIVA
137	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-379	6HK1-299043	JALFVZ347S7000056	1/11/2025	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	FLAMINIO MORENO	OPERATIVA
138	TRACTOCAMION	FREIGHTLINER	CHASIS CAB CL 120	2007	OEO-243	06R0925080	3AKJA6CG07DX87300	14/09/2024	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
139	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-308	470HM2U1574323	3HAMMAAR4BL396976	11/11/2025	--------		PANQUEBA	5.415138	-73.441161	JUAN CARLOS JAIME	OPERATIVA
140	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-342	470HM2U1574325	3HAMMAAR0BL396974	11/11/2025	--------		MONIQUIRA	5.540427	-73.347114	RAFAEL ANTONIO LIBERATO	OPERATIVA
141	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-343	470HM2U1573597	3HAMMAAR2BK396975	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
142	CAMABAJA TRAILER	HIDROAMERICA	2 EJES	2007	R42238	N/A	R42238	14/03/2022	--------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.522292	-73.48954	------	INOPERATIVA

Yeferson Ferney Cuervo Amado	
APOYO OPERATIVO	FIRMA

TIERRASUA
¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S

901.285.377-2

FORMATO UBICACIÓN DE MAQUINARIA

FECHA:13 AL 19 DE ABRIL

GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

UBICACIÓN DE MAQUINARIA

EXCAVADORAS DE ORUGA

No	CLASE	MARCA	TIPO	3	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
5	EXCAVADORA ORUGA	KOBELCO	SK210 LC	2006	2910	6D34-111024		5/03/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	OPERATIVA
6	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6472	73585170	HHKHZ614EE0006472	16/06/2025			TUNJA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
7	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6774	73595440	HHKHZ614AE0006774	6/04/2026	-------		CUBARA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
8	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6775	73594446	HHKHZ614LE0006775	24/02/2026	-------		UMBITA	6.005403	-72.701267	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	OPERATIVA
9	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8893	889774	HCMDCK90P00308893	28/10/2025	-------		LABRANZAGRANDE	5.4943325	-72.49500616	JAVIER MONTAÑA ALARCON	OPERATIVA
10	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8905	889785	HCMDCK90H00308905	28/10/2025	-------		SANTA MARIA	4.900550631	-73.2325128	WILIAM ARMANDO GARCÍA	VARADA
11	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8906	890162	HCMDCK90E00308906	20/04/2026	-------		BERBEO	5.222866	-73.073694	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	OPERATIVA
12	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8918	890600	HCMDCK90L00308918	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	6.005403	-72.701267	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
13	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8919	891322	HCMDCK90H00308919	7/04/2026	-------		TIBANA	6.005403	-72.701267	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	OPERATIVA
14	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8921	891660	HCMDCK90L00308921	2/03/2026	-------		GUATEQUE	4.953574949	-73.40333747	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	OPERATIVA
15	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8922	891661	HCMDCK90H00308922	2/04/2026	-------		BOAVITA	6.437968	-72.630741	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	OPERATIVA
16	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8940	892591	HCMDCK90E00308940	3/03/2026	-------		SANTANA	5.471041	-73.440491	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	
17	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8941	892590	HCMDCK90C00308941	3/02/2026	-------		TIPACOQUE	5.471041	-73.440491	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	
18	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8943	892592	HCMDCK90P00308943	12/11/2025	-------		CHITA	6.202997089	-72.47962693	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	OPERATIVA
19	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8946	892595	HCMDCK90C00308946	3/03/2026	-------		MONGUA	5.333639	-72.930524	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	OPERATIVA
20	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8956	893164	HCMDCK90T00308956	1/04/2026	-------		SORACA	5.493425421	-73.34017392	------	OPERATIVA
21	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8957	893166	HCMDCK90P00308957	12/11/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	

MOTONIVELADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
20	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3257	11632402	VCE0G930JE0503257	21/10/2025	-------		SUTAMARCHA	5.440012	-73.400048	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	OPERATIVA
21	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3258	11632403	VCE0G930CE503258	9/03/2026	-------		COPER	5.53598	-74.20877	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA	OPERATIVA
22	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3312	11652585	VCE0G930VE0503312	9/03/2026	-------		TUNJA	5.540303	-73.347207	FREDY TORIFIO BERNAL	OPERATIVA
23	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3313	11652587	VCE0G930AE0503313	6/04/2026	-------		BRICEÑO	5.961391	-73.567118	JAIME EDILSON GONZALES VEGA	OPERATIVA
24	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3314	11652582	VCE0G930LE0503314	7/04/2026	-------		SANTANA	5.540303	-73.347207	------	OPERATIVA
25	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3315	11652581	VCE0G930HE0503315	28/10/2025	-------		TUNJA	6.484391	-72.497393	JUAN DAVID BARON	OPERATIVA
26	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3317	11652578	VCE0G930CE0503317	10/03/2026	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.220286	-73.432725	JAIRO PORRAS	VARADA
27	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3318	11652577	VCE0G930TE0503318	15/05/2025	-------		PAYA	5.6165	-72.491542	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	OPERATIVA
28	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3319	11652579	VCE0G930PE0503319	15/09/2025	-------		TALLERES	5.471041	-73.440491	------	VARADA
29	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3320	11652583	VCE0G930CE0503320	13/10/2025	-------		SAN EDUARDO	5.495768	-73.380687	ALI DALEL ARANGUREN	OPERATIVA
30	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3321	11656763	VCE0G930TE0503321	11/08/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
31	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3322	11656760	VCE0G930PE0503322	2/05/2022	-------		SANTA MARIA	4.803601	-73.276701	------	OPERATIVA
32	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3323	11660906	VCE0G930KE0503323	13/04/2026	-------		SANTA SOFIA	5.031609	-73.102338	------	VARADO
33	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3324	11660902	VCE0G930JE0503324	11/07/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540303	-73.347207	------	VARADO
34	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3328	11660907	VCE0G930LE0503328	11/11/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
35	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3329	11660912	VCE0G930HE0503329	28/10/2025	-------		GAMEZA	5.779571	-72.788798	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	OPERATIVA
36	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0913	002253039	HBZN845CHSAF10913	1/04/2026	-------		SUTATENZA	4.95049839	-73.38372487	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	OPERATIVA
37	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0922	002258176	HBZN845CJSAF10922	7/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.117645596	-72.71463425	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	OPERATIVA
38	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0949	002266898	HBZN845CKSAF10949	1/03/2026	-------		JERICO	6.04466407	-72.6367365	------	OPERATIVA
39	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0958	002268873	HBZN845CHSAF10958	30/12/2025	-------		PAJARITO	5.292407382	-72.70402224	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	OPERATIVA
40	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0960	002268878	HBZN845CLSAF10960	30/03/2026	-------		MONIQUIRA	6.054009412	-73.4827007	JOSE EDILBERTO ACOSTA	OPERATIVA
41	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0965	002268874	HBZN845CPSAF10965	3/03/2026	-------		GARAGOA	5.047800623	-73.3220648	------	OPERATIVA
42	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0987	002266901	NSAF10987	14/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.35407979	-73.45605239	------	OPERATIVA
43	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0992	002266896	HBZN845CHSAF10992	13/01/2026	20/04/2026		RONDON	5.371395458	-73.18285148	------	OPERATIVA
44	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0997	002266903	HBZN845CKSAF10997	14/01/2026	20/04/2026		PANQUEBA	6.443751884	-72.4603732	------	OPERATIVA
45	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1018	002268877	HBZN845CJSAF11018	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	5.569162443	-74.00733899	------	OPERATIVA
46	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1019	002268876	NSAF11019	15/01/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.368905567	-73.52225237	------	OPERATIVA
47	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1021	002280654	NSAF11021	9/04/2026	-------		PESCA	5.684289048	-73.06787822	------	OPERATIVA
48	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1024	002276611	NSAF11024	20/01/2026	-------		TUNJA	5.540662885	-73.34608072	------	OPERATIVA

RETROEXCAVADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
49	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3286	11637709	VCEOB60BCE2123286	30/03/2026	-------		SANTANA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
50	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3287	11637707	VCEOB60BTE2123287	29/08/2022	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
51	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3289	11631412	VCEOB60BKE2123289	1/04/2026	22/04/2026		SAN EDUARDO	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
52	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3290	11599574	VCEOB60BTE2123290	8/04/2026	-------		SANTA MARIA	5.553569	-73.335701	HUMBERTO CELY LOZANO	OPERATIVA
53	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3295	11599576	VCEOB60BVE2123295	------	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
54	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3296	11637714	VCEOB60BAE2123296	26/09/2022	-------		SANTA MARIA	4.860443	-73.261626	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	VARADO
55	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3297	11637705	VCEOB60BLE2123297	5/09/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.761692	-72.908173	------	VARADO
56	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3298	11599567	VCEOB60BHE2123298	2/04/2026	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	OPERATIVA
57	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3299	11637717	VCEOB60BEE2123299	14/10/2025	-------		TURMEQUE	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
58	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3300	11637708	VCEOB60BVE2123300	20/07/2024	-------		SACHICA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
59	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3331	11637516	VCEOB60BVE2123331	17/02/2026	-------		UMBITA	5.421828	-73.444916	GUILLERMO LOPEZ	OPERATIVA
60	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6293	001094007	NKJ851FXHSKH46293	7/01/2026	-------		OICATA	5.615698795	-73.26831092		OPERATIVA
61	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6296	001093668	NKJ851FXLSKH46296	1/04/2026	21/04/2026		ARCABUCO	5.833239623	-73.56266313	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	OPERATIVA
62	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6575	001098338	NKJ851FXJSKH46575	14/01/2026	-------		LA UVITA	6.271508094	-72.55794399	TOBIAS SANDOVAL	OPERATIVA
63	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6576	001098332	NKJ851FXCSKH46576	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	5.4753111	-74.04505573	OSCAR PAEZ CASTILLO	OPERATIVA
64	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6589	001098331	NKJ851FXVSKH46589	10/01/2026	-------		GUATEQUE	5.002627011	-73.47294153	JORGE GERARDO PEDRAZA ARIAS	OPERATIVA
65	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6590	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/04/2026	-------		JERICO	5.988616079	-72.63616191	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	OPERATIVA
66	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6592	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/01/2026	-------		PUERTO BOYACA	5.910270074	-74.31456429	JHON JAIRO DIAZ	OPERATIVA
67	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6996	001098334	NKJ851FXLSKH46592	11/01/2026	-------		PAJARITO	5.34674091	-72.65624907	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	OPERATIVA
68	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6999	001095669	NKJ851FXCSKH46996	16/01/2026	20/04/2026		RONDON	5.372410903	-73.18193317	CARLOS BARRERA	OPERATIVA
69	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7000	001098336	NKJ851FXESKH46999	6/04/2026	-------		PESCA	5.528154159	-72.98925159	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	OPERATIVA
70	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7313	001093669	NKJ851FXVSKH47000	1/04/2026	-------		GARAGOA	5.043338107	-73.32669069	JAVIER ELADIO CAMARGO	OPERATIVA
71	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7315	001099910	NKJ851FXESKH47315	7/01/2025	20/04/2026		CHISCAS	6.625764738	-72.48859233	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	OPERATIVA
72	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7317	001101327	NKJ851FXPSKH47317	16/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.353515452	-73.45536233	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	OPERATIVA

VIBROCOMPACTADORES

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
73	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA150D	2009	1013	10667093-	13221013	7/12/2023			TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
74	VIBROCOMPACT.	AMMANN	ASC100	2010	2043	21949593	2802043	16/09/2025	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	OPERATIVA
75	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3021	CE2390	VCE00S70L0S233021	14/10/2025	-------		ZETAQUIRA	5.495768	-73.380687	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ	OPERATIVA
76	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3022	CE2877	VCE00S70H0S233022	18/02/2026	-------		MARIPI	5.540427	-73.347114	JHON ANDRES RODRIGUEZ	VARADO
77	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3023	CG1106	VCE00S70E0S233023	13/10/2025	-------		AQUITANIA	5.662754	-73.517887	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	OPERATIVA
78	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3024	CG0753	VCE00S70C0S233024	1/10/2025	-------		SANA SOFIA	5.471041	-73.440491		OPERATIVA

79	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3026	CE2502	VCE00S70P0S233026	2/03/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.522292	-73.48954	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	VARADO
80	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3027	CE2501	VCE00S70K0S233027	18/02/2026	-------		ZETAQUIRA	5.526248	-73.638622		OPERATIVA
81	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3029	CE1981	VCE00S70C0S233029	7/10/2025	-------		TOGUI	5.481295	-73.519964	JOSE DANILO NEVA OCACION	OPERATIVA
82	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3030	CG0752	VCE00S70K0S233030	21/10/2025	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.422756	-73.447192	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	VARADA
83	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3031	CE2512	VCE00S70J0S233031	19/02/2026	-------		ALMEIDA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
84	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3032	CE1982	VCE00S70C0S233032	3/11/2025	-------		GAMEZA	5.618053	-72.980905	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	OPERATIVA
85	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3033	CE1853	VCE00S70V0S233033	29/11/2023	-------		SANTA MARIA	4.803596	-73.276598	DUVER ALEXIS SANCHEZ ÁVILA	OPERATIVA
86	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2088	13129342	10000160VSA042088	25/02/2026	-------		GARAGOA	5.466970937	-73.35415571	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	OPERATIVA
87	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2090	13135490	10000160CSA042090	7/01/2026	-------		PAJARITO	6.092903958	-72.71361569	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	OPERATIVA
88	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2091	13152318	10000160VSA042091	8/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.092903958	-72.71352986	------	OPERATIVA
89	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2092	13152321	10000160ASA042092	7/01/2026	-------		SANTANA	6.053139644	-73.48463567	------	OPERATIVA

VEHICULOS PESADOS

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
90	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-209	79570957	3HSCNAPT5DN195554	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
91	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-210	79549137	3HSCNAPT8DN081628	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
92	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84223	N.A	9F9SH3791DA046763	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM209
93	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84224	N.A	9F9SH3791DA046764	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM210
94	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-211	470HM2U1603586	3HAMMAAR4EL767994	4/03/2026	--------		MARIPI	5.415138	-73.441161	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	OPERATIVA
95	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-212	470HM2U1605205	3HAMMAAR6EL782187	21/10/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	LUIIS HERNANDEZ	VARADO
96	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-213	470HM2U1602591	3HAMMAAR8EL485678	8/04/2026	--------		PAJARITO	5.886713	-72.800583	FRUTO FERNANDO	OPERATIVA
97	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-214	470HM2U1605211	3HAMMAAR4EL782186	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
98	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-215	470HM2U1603551	3HAMMAAR2EL767993	14/10/2025	--------		ZETAQUIRA	5.554459	-73.345586	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	VARADO
99	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-217	470HM2U1604387	3HAMMAAR7EL774017	14/10/2025	--------		SABOYA	5.415138	-73.441161	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	OPERATIVA
100	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-218	470HM2U16044382	3HAMMAAR3EL774015	13/09/2024	--------		SANTA MARIA	4.855065	-73.262456	YIMMY SANCHEZ	OPERATIVA
101	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-219	470HM2U1604384	3HAMMAAR0EL774022	30/08/2025	--------		GACHANTIVA	5.471041	-73.440491		VARADA
102	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-220	470HM2U1604425	3HAMMAAE9EL774021	22/11/2022	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
103	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-221	470HM2U1604426	3HAMMAARXEL778093	4/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
104	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-222	470HM2U1604429	3HAMMAAR5EL778096	5/11/2025	--------		ZETAQUIRA	5.540427	-73.347114	JERSON NOVOA GALINDO	VARADO
105	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-223	470HM2U1604533	3HAMMAAR9EL778098	10/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
106	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-224	470HM2U1604549	3HAMMAAR3EL778095	20/05/2025	--------		MONIQUIRA	5.522292	-73.48954	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
107	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-225	470HM2U1604381	3HAMMAAR5EL774016	30/06/2025	--------		JERICO	5.415138	-73.441161	WILSON FERNEY PLAZAS MARTINEZ	OPERATIVA
108	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-226	470HM2U1604383	3HAMMAAR8EL778092	9/10/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
109	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-227	470HM2U1604389	3HAMMAR0EL774019	1/10/2025	--------		TUNJA	5.471041	-73.440491	SIERVO ESPITIA AVILA	OPERATIVA
110	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-228	470HM2U1604427	3HAMMAAR1EL778094	9/03/2026	--------		CUBARA	5.540427	-73.347114	ERNESTO HERNANDEZ	INOPERATIVA
111	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-229	470HM2U1602579	3HAMMAAR6EL485680	15/04/2026	--------		ZETAQUIRA	5.808699	-73.014595	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	OPERATIVA
112	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-230	470HM2U1603123	3HAMMAR5EL498422	18/02/2026	--------		ARCABUCO	5.415138	-73.441161	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	OPERATIVA
113	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-231	470HM2U1605215	3HAMMAAR2EL782185	6/04/2026	--------		SAN EDUARDO	5.59166	-73.675181	JEISON ADAN PRADA	OPERATIVA
114	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-232	470HM2U1605206	3HAMMAAR1EL782189	11/11/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
115	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-233	470HM2U1605204	3HAMMAAR8EL782188	19/02/2026	--------		AQUITANIA	5.495768	-73.380687	IVAN FELIPE RIVERA	OPERATIVA
116	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-234	470HM2U1604388	3HAMMAAR9EL774018	3/11/2025	--------		AQUITANIA	5.554459	-73.345586	MANUEL AUGUSTI ROJAS ROJAS	OPERATIVA
117	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-235	470HM2U1605255	3HAMMAAR3EL782194	1/06/2026	--------		ZETAQUIRA	5.510983	5.510983	SIERVO ESPITIA	OPERATIVA
118	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-236	470HM2U1604430	3HAMMAAR7EL778097	13/04/2026	--------		BUENAVISTA	5.415138	-73.441161	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	OPERATIVA
119	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-875	6HK1-298673	JALFVR34LS700043	3/03/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	EPIMENIO GARCIA MOLINA	OPERATIVA
120	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-378	6HK1-298733	JALFVR34LS700047	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
121	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-376	6HK1-297382	JALFVR34LS7000037	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
122	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-377	6HK1-297420	JALFVR34LS7000038	17/02/2026	--------		PAEZ	5.540427	-73.441161	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	OPERATIVA
123	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-871	6HK1-297136	JALFVR34LS7000032	1/11/2025	--------		SANTANA	5.540427	-73.441161	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	OPERATIVA
124	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-877	6HK1-294263	JALFVZ347S7000043	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
125	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-878	6HK1-292236	JALFVX347S7000028	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
126	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-879	6HK1-299259	JALFVR34LS7000053	1/11/2025	--------		PUERTO BOYACA	5.901721	-74.345973	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	OPERATIVA
127	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-380	6HK1-000775	JALFVR34LS7000067	25/01/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	JOSE GONZALO RIVERA REYES	OPERATIVA
128	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-001	6HK1-AA7008	JALFVR34LT7000059	6/04/2026	--------		ARCABUCO	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
129	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-002	6HK1-AA6962	JALFVR34LT7000053	4/04/2026	--------		SATIVANORTE	6.107242	-72.860706	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	OPERATIVA
130	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-003	6HK1-AA6957	JALFVR34LT7000054	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	ELKIN REYES	OPERATIVA
131	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-004	6HK1-AA6735	JALFVR34LT7000049	27/01/2026	--------		CHITARAQUE	5.540427	-73.441161	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
132	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-006	6HK1-AA6736	JALFVR34LT7000050	4/01/2026	--------		PAJARITO	5.287142	-72.70641	EDILBERTO AVILA PAEZ	OPERATIVA
134	GRUA PLANCHON	CHEVROLET	NPR	2026	QKM-375	4JZ1-281V59	JAANPR88HS7100525	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
135	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-008	4JZ1-281V60	JAANPR88HS7100526	4/01/2026	--------		RONDON	5.325813	-73.196387	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	OPERATIVA
136	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-009	6HK1-AA8414	JALFVR34LT7000073	4/01/2026	--------		TIBANA	5.257902	-73.443976	HERNAN MOLINA MOLINA	OPERATIVA
137	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-379	6HK1-299043	JALFVZ347S7000056	1/11/2025	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	FLAMINIO MORENO	OPERATIVA
138	TRACTOCAMION	FREIGHTLINER	CHASIS CAB CL 120	2007	OEO-243	06R0925080	3AKJA6CG07DX87300	14/09/2024	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
139	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-308	470HM2U1574323	3HAMMAAR4BL396976	11/11/2025	--------		PANQUEBA	5.415138	-73.441161	JUAN CARLOS JAIME	OPERATIVA
140	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-342	470HM2U1574325	3HAMMAAR0BL396974	11/11/2025	--------		MONIQUIRA	5.540427	-73.347114	RAFAEL ANTONIO LIBERATO	OPERATIVA
141	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-343	470HM2U1573597	3HAMMAAR2BK396975	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
142	CAMABAJA TRAILER	HIDROAMERICA	2 EJES	2007	R42238	N/A	R42238	14/03/2022	--------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.522292	-73.48954	------	INOPERATIVA

Yeferson Ferney Cuervo Amado	
APOYO OPERATIVO	FIRMA

TIERRASUA S.A.S

901.285.377-2

FORMATO UBICACIÓN DE MAQUINARIA

FECHA:20 AL 26 DE ABRIL

GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

UBICACIÓN DE MAQUINARIA

EXCAVADORAS DE ORUGA

No	CLASE	MARCA	TIPO	3	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
5	EXCAVADORA ORUGA	KOBELCO	SK210 LC	2006	2910	6D34-111024		5/03/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	OPERATIVA
6	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6472	73585170	HHKHZ614EE0006472	16/06/2025	-------		TUNJA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
7	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6774	73595440	HHKHZ614AE0006774	6/04/2026	-------		CUBARA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
8	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6775	73594446	HHKHZ614LE0006775	24/02/2026	-------		UMBITA	6.005403	-72.701267	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	OPERATIVA
9	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8893	889774	HCMDCK90P00308893	28/10/2025	-------		LABRANZAGRANDE	5.4943325	-72.49500616	JAVIER MONTAÑA ALARCON	OPERATIVA
10	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8905	889785	HCMDCK90H00308905	28/10/2025	-------		SANTA MARIA	4.900550631	-73.2325128	WILIAM ARMANDO GARCÍA	VARADA
11	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8906	890162	HCMDCK90E00308906	20/04/2026	-------		ZETAQUIRA	5.222866	-73.073694	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	OPERATIVA
12	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8918	890600	HCMDCK90L00308918	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	6.005403	-72.701267	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
13	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8919	891322	HCMDCK90H00308919	7/04/2026	-------		TIBANA	6.005403	-72.701267	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	OPERATIVA
14	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8921	891660	HCMDCK90L00308921	2/03/2026	-------		GUATEQUE	4.953574949	-73.40333747	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	OPERATIVA
15	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8922	891661	HCMDCK90H00308922	2/04/2026	-------		BOAVITA	6.437968	-72.630741	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	OPERATIVA
16	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8940	892591	HCMDCK90E00308940	3/03/2026	-------		SANTANA	5.471041	-73.440491	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	
17	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8941	892590	HCMDCK90C00308941	3/02/2026	-------		TIPACOQUE	5.471041	-73.440491	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	
18	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8943	892592	HCMDCK90P00308943	12/11/2025	-------		CHITA	6.202997089	-72.47962693	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	OPERATIVA
19	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8946	892595	HCMDCK90C00308946	3/03/2026	-------		MONGUA	5.333639	-72.930524	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	OPERATIVA
20	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8956	893164	HCMDCK90T00308956	1/04/2026	-------		SORACA	5.493425421	-73.34017392	------	OPERATIVA
21	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8957	893166	HCMDCK90P00308957	12/11/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	

MOTONIVELADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
20	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3257	11632402	VCE0G930JE0503257	21/10/2025	-------		SUTAMARCHA	5.440012	-73.400048	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	OPERATIVA
21	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3258	11632403	VCE0G930CE503258	9/03/2026	-------		COPER	5.53598	-74.20877	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA	OPERATIVA
22	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3312	11652585	VCE0G930VE0503312	9/03/2026	-------		TUNJA	5.540303	-73.347207	FREDY TORIFIO BERNAL	OPERATIVA
23	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3313	11652587	VCE0G930AE0503313	6/04/2026	27/04/2026		BRICEÑO	5.961391	-73.567118	JAIME EDILSON GONZALES VEGA	OPERATIVA
24	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3314	11652582	VCE0G930LE0503314	7/04/2026	-------		SANTANA	5.540303	-73.347207	------	OPERATIVA
25	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3315	11652581	VCE0G930HE0503315	28/10/2025	-------		TUNJA	6.484391	-72.497393	JUAN DAVID BARON	OPERATIVA
26	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3317	11652578	VCE0G930CE0503317	10/03/2026	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.220286	-73.432725	JAIRO PORRAS	VARADA
27	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3318	11652577	VCE0G930TE0503318	15/05/2025	-------		PAYA	5.6165	-72.491542	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	OPERATIVA
28	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3319	11652579	VCE0G930PE0503319	15/09/2025	-------		TALLERES	5.471041	-73.440491	------	VARADA
29	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3320	11652583	VCE0G930CE0503320	13/10/2025	-------		SAN EDUARDO	5.495768	-73.380687	ALI DALEL ARANGUREN	OPERATIVA
30	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3321	11656763	VCE0G930TE0503321	11/08/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
31	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3322	11656760	VCE0G930PE0503322	2/05/2022	-------		SANTA MARIA	4.803601	-73.276701	------	OPERATIVA
32	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3323	11660906	VCE0G930KE0503323	13/04/2026	-------		SANTA SOFIA	5.031609	-73.102338	------	VARADO
33	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3324	11660902	VCE0G930JE0503324	11/07/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540303	-73.347207	------	VARADO
34	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3328	11660907	VCE0G930LE0503328	11/11/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
35	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3329	11660912	VCE0G930HE0503329	28/10/2025	-------		GAMEZA	5.779571	-72.788798	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	OPERATIVA
36	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0913	002253039	HBZN845CHSAF10913	1/04/2026	-------		SUTATENZA	4.95049839	-73.38372487	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	OPERATIVA
37	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0922	002258176	HBZN845CJSAF10922	7/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.117645596	-72.71463425	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	OPERATIVA
38	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0949	002266898	HBZN845CKSAF10949	1/03/2026	-------		JERICO	6.04466407	-72.6367365	------	OPERATIVA
39	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0958	002268873	HBZN845CHSAF10958	30/12/2025	-------		PAJARITO	5.292407382	-72.70402224	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	OPERATIVA
40	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0960	002268878	HBZN845CLSAF10960	30/03/2026	-------		MONIQUIRA	6.054009412	-73.4827007	JOSE EDILBERTO ACOSTA	OPERATIVA
41	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0965	002268874	HBZN845CPSAF10965	3/03/2026	-------		GARAGOA	5.047800623	-73.3220648	------	OPERATIVA
42	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0987	002266901	NSAF10987	14/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.35407979	-73.45605239	------	OPERATIVA
43	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0992	002266896	HBZN845CHSAF10992	20/04/2026	-------		ZETAQUIRA	5.371395458	-73.18285148	------	OPERATIVA
44	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0997	002266903	HBZN845CKSAF10997	20/04/2026	-------		EL ESPINO	6.443751884	-72.4603732	------	OPERATIVA
45	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1018	002268877	HBZN845CJSAF11018	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	5.569162443	-74.00733899	------	OPERATIVA
46	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1019	002268876	NSAF11019	15/01/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.368905567	-73.52225237	------	OPERATIVA
47	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1021	002280654	NSAF11021	9/04/2026	-------		PESCA	5.684289048	-73.06787822	------	OPERATIVA
48	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1024	002276611	NSAF11024	20/01/2026	-------		TUNJA	5.540662885	-73.34608072	------	OPERATIVA

RETROEXCAVADORA

OPERATIVA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
49	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3286	11637709	VCEOB60BCE2123286	30/03/2026	-------		SANTANA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
50	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3287	11637707	VCEOB60BTE2123287	29/08/2022	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
51	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3289	11631412	VCEOB60BKE2123289	22/04/2026	-------		TUNJA	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
52	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3290	11599574	VCEOB60BTE2123290	8/04/2026	-------		SANTA MARIA	5.553569	-73.335701	HUMBERTO CELY LOZANO	OPERATIVA
53	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3295	11599576	VCEOB60BVE2123295	------	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
54	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3296	11637714	VCEOB60BAE2123296	26/09/2022	-------		SANTA MARIA	4.860443	-73.261626	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	VARADO
55	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3297	11637705	VCEOB60BLE2123297	5/09/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.761692	-72.908173	------	VARADO
56	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3298	11599567	VCEOB60BHE2123298	2/04/2026	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	OPERATIVA
57	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3299	11637717	VCEOB60BEE2123299	14/10/2025	-------		TURMEQUE	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
58	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3300	11637708	VCEOB60BVE2123300	20/07/2024	-------		SACHICA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
59	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3331	11637516	VCEOB60BVE2123331	17/02/2026	-------		UMBITA	5.421828	-73.444916	GUILLERMO LOPEZ	OPERATIVA
60	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6293	001094007	NKJ851FXHSKH46293	7/01/2026	-------		OICATA	5.615698795	-73.26831092		OPERATIVA
61	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6296	001093668	NKJ851FXLSKH46296	21/04/2026	-------		SANTA SOFIA	5.833239623	-73.56266313	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	OPERATIVA
62	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6575	001098338	NKJ851FXJSKH46575	14/01/2026	-------		LA UVITA	6.271508094	-72.55794399	TOBIAS SANDOVAL	OPERATIVA
63	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6576	001098332	NKJ851FXCSKH46576	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	5.4753111	-74.04505573	OSCAR PAEZ CASTILLO	OPERATIVA
64	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6589	001098331	NKJ851FXVSKH46589	10/01/2026	-------		GUATEQUE	5.002627011	-73.47294153	JORGE GERARDO PEDRAZA ARIAS	OPERATIVA
65	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6590	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/04/2026	-------		JERICO	5.988616079	-72.63616191	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	OPERATIVA
66	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6592	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/01/2026	-------		PUERTO BOYACA	5.910270074	-74.31456429	JHON JAIRO DIAZ	OPERATIVA
67	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6996	001098334	NKJ851FXLSKH46592	11/01/2026	-------		PAJARITO	5.34674091	-72.65624907	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	OPERATIVA
68	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6999	001095669	NKJ851FXCSKH46996	20/04/2026	-------		ZETAQUIRA	5.372410903	-73.18193317	CARLOS BARRERA	OPERATIVA
69	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7000	001098336	NKJ851FXESKH46999	6/04/2026	-------		PESCA	5.528154159	-72.98925159	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	OPERATIVA
70	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7313	001093669	NKJ851FXVSKH47000	1/04/2026	-------		GARAGOA	5.043338107	-73.32669069	JAVIER ELADIO CAMARGO	OPERATIVA
71	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7315	001099910	NKJ851FXESKH47315	20/04/2026	-------		ESPINO	6.625764738	-72.48859233	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	OPERATIVA
72	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7317	001101327	NKJ851FXPSKH47317	16/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.353515452	-73.45536233	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	OPERATIVA

VIBROCOMPACTADORES

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
73	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA150D	2009	1013	10667093-	13221013	7/12/2023			TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
74	VIBROCOMPACT.	AMMANN	ASC100	2010	2043	21949593	2802043	16/09/2025	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	OPERATIVA
75	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3021	CE2390	VCE00S70L0S233021	14/10/2025	-------		ZETAQUIRA	5.495768	-73.380687	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ	OPERATIVA
76	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3022	CE2877	VCE00S70H0S233022	18/02/2026	-------		MARIPI	5.540427	-73.347114	JHON ANDRES RODRIGUEZ	VARADO
77	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3023	CG1106	VCE00S70E0S233023	13/10/2025	-------		AQUITANIA	5.662754	-73.517887	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	OPERATIVA
78	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3024	CG0753	VCE00S70C0S233024	1/10/2025	-------		SANA SOFIA	5.471041	-73.440491		OPERATIVA

79	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3026	CE2502	VCE00S70P0S233026	2/03/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.522292	-73.48954	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	VARADO
80	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3027	CE2501	VCE00S70K0S233027	18/02/2026	-------		ZETAQUIRA	5.526248	-73.638622		OPERATIVA
81	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3029	CE1981	VCE00S70C0S233029	7/10/2025	-------		TOGUI	5.481295	-73.519964	JOSE DANILO NEVA OCACION	OPERATIVA
82	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3030	CG0752	VCE00S70K0S233030	21/10/2025	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.422756	-73.447192	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	VARADA
83	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3031	CE2512	VCE00S70J0S233031	19/02/2026	-------		ALMEIDA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
84	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3032	CE1982	VCE00S70C0S233032	3/11/2025	-------		GAMEZA	5.618053	-72.980905	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	OPERATIVA
85	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3033	CE1853	VCE00S70V0S233033	29/11/2023	-------		SANTA MARIA	4.803596	-73.276598	DUVER ALEXIS SANCHEZ ÁVILA	OPERATIVA
86	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2088	13129342	10000160VSA042088	25/02/2026	-------		GARAGOA	5.466970937	-73.35415571	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	OPERATIVA
87	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2090	13135490	10000160CSA042090	7/01/2026	-------		PAJARITO	6.092903958	-72.71361569	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	OPERATIVA
88	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2091	13152318	10000160VSA042091	8/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.092903958	-72.71352986	------	OPERATIVA
89	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2092	13152321	10000160ASA042092	7/01/2026	-------		SANTANA	6.053139644	-73.48463567	------	OPERATIVA

VEHICULOS PESADOS

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
90	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-209	79570957	3HSCNAPT5DN195554	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
91	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-210	79549137	3HSCNAPT8DN081628	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
92	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84223	N.A	9F9SH3791DA046763	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM209
93	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84224	N.A	9F9SH3791DA046764	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM210
94	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-211	470HM2U1603586	3HAMMAAR4EL767994	4/03/2026	--------		MARIPI	5.415138	-73.441161	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	OPERATIVA
95	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-212	470HM2U1605205	3HAMMAAR6EL782187	21/10/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	LUIIS HERNANDEZ	VARADO
96	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-213	470HM2U1602591	3HAMMAAR8EL485678	8/04/2026	--------		PAJARITO	5.886713	-72.800583	FRUTO FERNANDO	OPERATIVA
97	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-214	470HM2U1605211	3HAMMAAR4EL782186	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
98	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-215	470HM2U1603551	3HAMMAAR2EL767993	14/10/2025	--------		ZETAQUIRA	5.554459	-73.345586	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	VARADO
99	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-217	470HM2U1604387	3HAMMAAR7EL774017	14/10/2025	--------		SABOYA	5.415138	-73.441161	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	OPERATIVA
100	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-218	470HM2U16044382	3HAMMAAR3EL774015	13/09/2024	--------		SANTA MARIA	4.855065	-73.262456	YIMMY SANCHEZ	OPERATIVA
101	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-219	470HM2U1604384	3HAMMAAR0EL774022	30/08/2025	--------		GACHANTIVA	5.471041	-73.440491		VARADA
102	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-220	470HM2U1604425	3HAMMAAE9EL774021	22/11/2022	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
103	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-221	470HM2U1604426	3HAMMAARXEL778093	4/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
104	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-222	470HM2U1604429	3HAMMAAR5EL778096	5/11/2025	--------		ZETAQUIRA	5.540427	-73.347114	JERSON NOVOA GALINDO	VARADO
105	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-223	470HM2U1604533	3HAMMAAR9EL778098	10/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
106	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-224	470HM2U1604549	3HAMMAAR3EL778095	20/05/2025	--------		MONIQUIRA	5.522292	-73.48954	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
107	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-225	470HM2U1604381	3HAMMAAR5EL774016	30/06/2025	--------		JERICO	5.415138	-73.441161	WILSON FERNEY PLAZAS MARTINEZ	OPERATIVA
108	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-226	470HM2U1604383	3HAMMAAR8EL778092	9/10/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
109	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-227	470HM2U1604389	3HAMMAR0EL774019	1/10/2025	--------		TUNJA	5.471041	-73.440491	SIERVO ESPITIA AVILA	OPERATIVA
110	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-228	470HM2U1604427	3HAMMAAR1EL778094	9/03/2026	--------		CUBARA	5.540427	-73.347114	ERNESTO HERNANDEZ	INOPERATIVA
111	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-229	470HM2U1602579	3HAMMAAR6EL485680	15/04/2026	--------		ZETAQUIRA	5.808699	-73.014595	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	OPERATIVA
112	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-230	470HM2U1603123	3HAMMAR5EL498422	18/02/2026	--------		ARCABUCO	5.415138	-73.441161	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	OPERATIVA
113	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-231	470HM2U1605215	3HAMMAAR2EL782185	6/04/2026	--------		SAN EDUARDO	5.59166	-73.675181	JEISON ADAN PRADA	OPERATIVA
114	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-232	470HM2U1605206	3HAMMAARXEL782189	11/11/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
115	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-233	470HM2U1605204	3HAMMAAR8EL782188	19/02/2026	--------		AQUITANIA	5.495768	-73.380687	IVAN FELIPE RIVERA	OPERATIVA
116	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-234	470HM2U1604388	3HAMMAAR9EL774018	3/11/2025	--------		AQUITANIA	5.554459	-73.345586	MANUEL AUGUSTI ROJAS ROJAS	OPERATIVA
117	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-235	470HM2U1605255	3HAMMAAR3EL782194	1/06/2026	--------		ZETAQUIRA	5.510983	5.510983	SIERVO ESPITIA	OPERATIVA
118	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-236	470HM2U1604430	3HAMMAAR7EL778097	2/03/2026	13/04/2026		BUENAVISTA	5.415138	-73.441161	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	OPERATIVA
119	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-875	6HK1-298673	JALFVR34LS700043	3/03/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	EPIMENIO GARCIA MOLINA	OPERATIVA
120	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-378	6HK1-298733	JALFVR34LS700047	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
121	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-376	6HK1-297382	JALFVR34LS7000037	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
122	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-377	6HK1-297420	JALFVR34LS7000038	17/02/2026	--------		PAEZ	5.540427	-73.441161	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	OPERATIVA
123	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-871	6HK1-297136	JALFVR34LS7000032	1/11/2025	--------		SANTANA	5.540427	-73.441161	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	OPERATIVA
124	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-877	6HK1-294263	JALFVZ347S7000043	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
125	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-878	6HK1-292236	JALFVX347S7000028	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
126	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-879	6HK1-299259	JALFVR34LS7000053	1/11/2025	--------		PUERTO BOYACA	5.901721	-74.345973	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	OPERATIVA
127	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-380	6HK1-000775	JALFVR34LS7000067	25/01/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	JOSE GONZALO RIVERA REYES	OPERATIVA
128	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-001	6HK1-AA7008	JALFVR34LT7000059	6/04/2026	--------		ARCABUCO	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
129	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-002	6HK1-AA6962	JALFVR34LT7000053	4/04/2026	--------		SATIVANORTE	6.107242	-72.860706	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	OPERATIVA
130	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-003	6HK1-AA6957	JALFVR34LT7000054	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	ELKIN REYES	OPERATIVA
131	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-004	6HK1-AA6735	JALFVR34LT7000049	27/01/2026	--------		CHITARAQUE	5.540427	-73.441161	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
132	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-006	6HK1-AA6736	JALFVR34LT7000050	4/01/2026	--------		PAJARITO	5.287142	-72.70641	EDILBERTO AVILA PAEZ	OPERATIVA
134	GRUA PLANCHON	CHEVROLET	NPR	2026	QKM-375	4JZ1-281V59	JAANPR88HS7100525	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
135	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-008	4JZ1-281V60	JAANPR88HS7100526	4/01/2026	--------		RONDON	5.325813	-73.196387	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	OPERATIVA
136	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-009	6HK1-AA8414	JALFVR34LT7000073	4/01/2026	--------		TIBANA	5.257902	-73.443976	HERNAN MOLINA MOLINA	OPERATIVA
137	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-379	6HK1-299043	JALFVZ347S7000056	1/11/2025	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	FLAMINIO MORENO	OPERATIVA
138	TRACTOCAMION	FREIGHTLINER	CHASIS CAB CL 120	2007	OEO-243	06R0925080	3AKJA6CG07DX87300	14/09/2024	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
139	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-308	470HM2U1574323	3HAMMAAR4BL396976	11/11/2025	--------		PANQUEBA	5.415138	-73.441161	JUAN CARLOS JAIME	OPERATIVA
140	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-342	470HM2U1574325	3HAMMAAR0BL396974	11/11/2025	--------		MONIQUIRA	5.540427	-73.347114	RAFAEL ANTONIO LIBERATO	OPERATIVA
141	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-343	470HM2U1573597	3HAMMAAR2BK396975	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
142	CAMABAJA TRAILER	HIDROAMERICA	2 EJES	2007	R42238	N/A	R42238	14/03/2022	--------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.522292	-73.48954	------	INOPERATIVA

Yeferson Ferney Cuervo Amado	
APOYO OPERATIVO	FIRMA

TIERRASUA

¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S

901.285.377-2

FORMATO UBICACIÓN DE MAQUINARIA

FECHA:27 DE ABR AL 3 DE MAYO

GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

UBICACIÓN DE MAQUINARIA

EXCAVADORAS DE ORUGA

No	CLASE	MARCA	TIPO	3	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
5	EXCAVADORA ORUGA	KOBELCO	SK210 LC	2006	2910	6D34-111024		5/03/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	OPERATIVA
6	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6472	73585170	HHKHZ614EE0006472	16/06/2025	-------		TUNJA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
7	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6774	73595440	HHKHZ614AE0006774	6/04/2026	-------		CUBARA	5.711496	-73.603531	------	OPERATIVA
8	EXCAVADORA ORUGA	HYUNDAY	R220LC-9S	2014	6775	73594446	HHKHZ614LE0006775	24/02/2026	-------		UMBITA	6.005403	-72.701267	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	OPERATIVA
9	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8893	889774	HCMDCK90P00308893	28/10/2025	-------		LABRANZAGRANDE	5.4943325	-72.49500616	JAVIER MONTAÑA ALARCON	OPERATIVA
10	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8905	889785	HCMDCK90H00308905	28/10/2025	-------		SANTA MARIA	4.900550631	-73.2325128	WILIAM ARMANDO GARCÍA	VARADA
11	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8906	890162	HCMDCK90E00308906	20/04/2026	-------		ZETAQUIRA	5.222866	-73.073694	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	OPERATIVA
12	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8918	890600	HCMDCK90L00308918	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	6.005403	-72.701267	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
13	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8919	891322	HCMDCK90H00308919	7/04/2026	-------		TIBANA	6.005403	-72.701267	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	OPERATIVA
14	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8921	891660	HCMDCK90L00308921	2/03/2026	-------		GUATEQUE	4.953574949	-73.40333747	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	OPERATIVA
15	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8922	891661	HCMDCK90H00308922	2/04/2026	-------		BOAVITA	6.437968	-72.630741	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	OPERATIVA
16	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8940	892591	HCMDCK90E00308940	3/03/2026	-------		SANTANA	5.471041	-73.440491	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	
17	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8941	892590	HCMDCK90C00308941	3/02/2026	-------		TIPACOQUE	5.471041	-73.440491	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	
18	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8943	892592	HCMDCK90P00308943	12/11/2025	-------		CHITA	6.202997089	-72.47962693	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	OPERATIVA
19	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8946	892595	HCMDCK90C00308946	3/03/2026	-------		MONGUA	5.333639	-72.930524	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	OPERATIVA
20	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8956	893164	HCMDCK90T00308956	1/04/2026	-------		SORACA	5.493425421	-73.34017392	------	OPERATIVA
21	EXCAVADORA ORUGA	HITACHI	ZX210LC-5B	2026	8957	893166	HCMDCK90P00308957	12/11/2025	-------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.471041	-73.440491	------	

MOTONIVELADORA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
20	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3257	11632402	VCE0G930JE0503257	21/10/2025	-------		SUTAMARCHA	5.440012	-73.400048	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	OPERATIVA
21	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3258	11632403	VCE0G930CE503258	9/03/2026	-------		COPER	5.53598	-74.20877	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA	OPERATIVA
22	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3312	11652585	VCE0G930VE0503312	9/03/2026	-------		TUNJA	5.540303	-73.347207	FREDY TORIFIO BERNAL	OPERATIVA
23	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3313	11652587	VCE0G930AE0503313	6/04/2026	27/04/2026		MARIPI	5.961391	-73.567118	JAIME EDILSON GONZALES VEGA	OPERATIVA
24	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3314	11652582	VCE0G930LE0503314	7/04/2026	-------		SANTANA	5.540303	-73.347207	------	OPERATIVA
25	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3315	11652581	VCE0G930HE0503315	28/10/2025	-------		TUNJA	6.484391	-72.497393	JUAN DAVID BARON	OPERATIVA
26	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3317	11652578	VCE0G930CE0503317	10/03/2026	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.220286	-73.432725	JAIRO PORRAS	VARADA
27	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3318	11652577	VCE0G930TE0503318	15/05/2025	-------		PAYA	5.6165	-72.491542	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	OPERATIVA
28	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3319	11652579	VCE0G930PE0503319	15/09/2025	-------		TALLERES	5.471041	-73.440491	------	VARADA
29	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3320	11652583	VCE0G930CE0503320	13/10/2025	-------		SAN EDUARDO	5.495768	-73.380687	ALI DALEL ARANGUREN	OPERATIVA
30	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3321	11656763	VCE0G930TE0503321	11/08/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
31	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3322	11656760	VCE0G930PE0503322	2/05/2022	-------		SANTA MARIA	4.803601	-73.276701	------	OPERATIVA
32	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3323	11660906	VCE0G930KE0503323	13/04/2026	-------		SANTA SOFIA	5.031609	-73.102338	------	VARADO
33	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3324	11660902	VCE0G930JE0503324	11/07/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540303	-73.347207	------	VARADO
34	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3328	11660907	VCE0G930LE0503328	11/11/2025	-------		TALLERES	5.031609	-73.102338	------	OPERATIVA
35	MOTONIVELADORA	VOLVO	G930	2014	3329	11660912	VCE0G930HE0503329	28/10/2025	-------		GAMEZA	5.779571	-72.788798	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	OPERATIVA
36	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0913	002253039	HBZN845CHSAF10913	1/04/2026	-------		SUTATENZA	4.95049839	-73.38372487	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	OPERATIVA
37	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0922	002258176	HBZN845CJSAF10922	7/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.117645596	-72.71463425	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	OPERATIVA
38	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0949	002266898	HBZN845CKSAF10949	1/03/2026	-------		JERICO	6.04466407	-72.6367365	------	OPERATIVA
39	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0958	002268873	HBZN845CHSAF10958	30/12/2025	-------		PAJARITO	5.292407382	-72.70402224	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	OPERATIVA
40	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0960	002268878	HBZN845CLSAF10960	30/03/2026	-------		MONIQUIRA	6.054009412	-73.4827007	JOSE EDILBERTO ACOSTA	OPERATIVA
41	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0965	002268874	HBZN845CPSAF10965	3/03/2026	-------		GARAGOA	5.047800623	-73.3220648	------	OPERATIVA
42	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0987	002266901	NSAF10987	14/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.35407979	-73.45605239	------	OPERATIVA
43	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0992	002266896	HBZN845CHSAF10992	20/04/2026	-------		ZETAQUIRA	5.371395458	-73.18285148	------	OPERATIVA
44	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	0997	002266903	HBZN845CKSAF10997	20/04/2026	-------		EL ESPINO	6.443751884	-72.4603732	------	OPERATIVA
45	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1018	002268877	HBZN845CJSAF11018	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	5.569162443	-74.00733899	------	OPERATIVA
46	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1019	002268876	NSAF11019	15/01/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.368905567	-73.52225237	------	OPERATIVA
47	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1021	002280654	NSAF11021	9/04/2026	-------		PESCA	5.684289048	-73.06787822	------	OPERATIVA
48	MOTONIVELADORA	CASE	845C	2026	1024	002276611	NSAF11024	20/01/2026	-------		TUNJA	5.540662885	-73.34608072	------	OPERATIVA

RETROEXCAVADORA

OPERATIVA

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
49	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3286	11637709	VCEOB60BCE2123286	30/03/2026	-------		SANTANA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
50	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3287	11637707	VCEOB60BTE2123287	29/08/2022	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
51	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3289	11631412	VCEOB60BKE2123289	22/04/2026	-------		TUNJA	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
52	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3290	11599574	VCEOB60BTE2123290	8/04/2026	-------		SANTA MARIA	5.553569	-73.335701	HUMBERTO CELY LOZANO	OPERATIVA
53	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3295	11599576	VCEOB60BVE2123295	------	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
54	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3296	11637714	VCEOB60BAE2123296	26/09/2022	-------		SANTA MARIA	4.860443	-73.261626	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	VARADO
55	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3297	11637705	VCEOB60BLE2123297	5/09/2024	-------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.761692	-72.908173	------	VARADO
56	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3298	11599567	VCEOB60BHE2123298	2/04/2026	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	OPERATIVA
57	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3299	11637717	VCEOB60BEE2123299	14/10/2025	-------		TURMEQUE	5.553569	-73.335701	------	OPERATIVA
58	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3300	11637708	VCEOB60BVE2123300	20/07/2024	-------		SACHICA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
59	RETROEXCAVADORA	VOLVO	VOLVO BL60B	2014	3331	11637516	VCEOB60BVE2123331	17/02/2026	-------		UMBITA	5.421828	-73.444916	GUILLERMO LOPEZ	OPERATIVA
60	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6293	001094007	NKJ851FXHSKH46293	7/01/2026	-------		OICATA	5.615698795	-73.26831092		OPERATIVA
61	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6296	001093668	NKJ851FXLSKH46296	21/04/2026	-------		SANTA SOFIA	5.833239623	-73.56266313	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	OPERATIVA
62	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6575	001098338	NKJ851FXJSKH46575	14/01/2026	-------		LA UVITA	6.271508094	-72.55794399	TOBIAS SANDOVAL	OPERATIVA
63	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6576	001098332	NKJ851FXCSKH46576	13/04/2026	-------		BUENAVISTA	5.4753111	-74.04505573	OSCAR PAEZ CASTILLO	OPERATIVA
64	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6589	001098331	NKJ851FXVSKH46589	10/01/2026	-------		GUATEQUE	5.002627011	-73.47294153	JORGE GERARDO PEDRAZA ARIAS	OPERATIVA
65	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6590	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/04/2026	-------		JERICO	5.988616079	-72.63616191	YOHAN RICARDO NEIRA LOPEZ	OPERATIVA
66	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6592	001098335	NKJ851FXCSKH46590	7/01/2026	-------		PUERTO BOYACA	5.910270074	-74.31456429	JHON JAIRO DIAZ	OPERATIVA
67	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6996	001098334	NKJ851FXLSKH46592	11/01/2026	-------		PAJARITO	5.34674091	-72.65624907	CARLOS ANDRES ASCENSIO PARRA	OPERATIVA
68	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	6999	001095669	NKJ851FXCSKH46996	20/04/2026	-------		ZETAQUIRA	5.372410903	-73.18193317	CARLOS BARRERA	OPERATIVA
69	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7000	001098336	NKJ851FXESKH46999	6/04/2026	-------		PESCA	5.528154159	-72.98925159	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	OPERATIVA
70	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7313	001093669	NKJ851FXVSKH47000	1/04/2026	-------		GARAGOA	5.043338107	-73.32669069	JAVIER ELADIO CAMARGO	OPERATIVA
71	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7315	001099910	NKJ851FXESKH47315	20/04/2026	-------		ESPINO	6.625764738	-72.48859233	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	OPERATIVA
72	RETROEXCAVADORA	CASE	851FX	2026	7317	001101327	NKJ851FXPSKH47317	16/01/2026	-------		NUEVO COLON	5.353515452	-73.45536233	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	OPERATIVA

VIBROCOMPACTADORES

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
73	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA150D	2009	1013	10667093-	13221013	7/12/2023			TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VARADO
74	VIBROCOMPACT.	AMMANN	ASC100	2010	2043	21949593	2802043	16/09/2025	-------		BERBEO	5.540427	-73.347114	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	OPERATIVA
75	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3021	CE2390	VCE00S70L0S233021	14/10/2025	-------		ZETAQUIRA	5.495768	-73.380687	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ	OPERATIVA
76	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3022	CE2877	VCE00S70H0S233022	18/02/2026	-------		MARIPI	5.540427	-73.347114	JHON ANDRES RODRIGUEZ	VARADO
77	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3023	CG1106	VCE00S70E0S233023	13/10/2025	-------		AQUITANIA	5.662754	-73.517887	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	OPERATIVA
78	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3024	CG0753	VCE00S70C0S233024	1/10/2025	-------		SANA SOFIA	5.471041	-73.440491		OPERATIVA

79	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3026	CE2502	VCE00S70P0S233026	2/03/2026	-------		VENTAQUEMADA	5.522292	-73.48954	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	VARADO
80	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3027	CE2501	VCE00S70K0S233027	18/02/2026	-------		ZETAQUIRA	5.526248	-73.638622		OPERATIVA
81	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3029	CE1981	VCE00S70C0S233029	7/10/2025	-------		TOGUI	5.481295	-73.519964	JOSE DANILO NEVA OCACION	OPERATIVA
82	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3030	CG0752	VCE00S70K0S233030	21/10/2025	-------		SAN LUIS DE GACENO	5.422756	-73.447192	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	VARADA
83	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3031	CE2512	VCE00S70J0S233031	19/02/2026	-------		ALMEIDA	5.540427	-73.347114	------	VARADO
84	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3032	CE1982	VCE00S70C0S233032	3/11/2025	-------		GAMEZA	5.618053	-72.980905	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	OPERATIVA
85	VIBROCOMPACT.	VOLVO	SD70	2014	3033	CE1853	VCE00S70V0S233033	29/11/2023	-------		SANTA MARIA	4.803596	-73.276598	DUVER ALEXIS SANCHEZ ÁVILA	OPERATIVA
86	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2088	13129342	10000160VSA042088	25/02/2026	-------		GARAGOA	5.466970937	-73.35415571	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	OPERATIVA
87	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2090	13135490	10000160CSA042090	7/01/2026	-------		PAJARITO	6.092903958	-72.71361569	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	OPERATIVA
88	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2091	13152318	10000160VSA042091	8/04/2026	-------		SATIVANORTE	6.092903958	-72.71352986	------	OPERATIVA
89	VIBROCOMPACT.	DYNAPAC	CA1500D	2026	2092	13152321	10000160ASA042092	7/01/2026	-------		SANTANA	6.053139644	-73.48463567	------	OPERATIVA

VEHICULOS PESADOS

No	CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	No. INT./ PLACA	MOTOR	CHASIS	FECHA LLEGADA	FECHA ESTIMADA SALIDA	LABOR REALIZADA	UBICACIÓN	Latitud	Longitud	OPERARIO	ESTADO
90	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-209	79570957	3HSCNAPT5DN195554	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
91	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	SRS EAGLE	2013	OCM-210	79549137	3HSCNAPT8DN081628	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	OPERATIVA
92	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84223	N.A	9F9SH3791DA046763	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM209
93	CAMABAJA TRAILER	INTERNATIONAL	TRACTEC	2013	R84224	N.A	9F9SH3791DA046764	--------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	VA CON LA OCM210
94	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-211	470HM2U1603586	3HAMMAAR4EL767994	4/03/2026	--------		MARIPI	5.415138	-73.441161	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	OPERATIVA
95	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-212	470HM2U1605205	3HAMMAAR6EL782187	21/10/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	LUIIS HERNANDEZ	VARADO
96	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-213	470HM2U1602591	3HAMMAAR8EL485678	8/04/2026	--------		PAJARITO	5.886713	-72.800583	FRUTO FERNANDO	OPERATIVA
97	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-214	470HM2U1605211	3HAMMAAR4EL782186	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
98	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-215	470HM2U1603551	3HAMMAAR2EL767993	14/10/2025	--------		ZETAQUIRA	5.554459	-73.345586	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	VARADO
99	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-217	470HM2U1604387	3HAMMAAR7EL774017	14/10/2025	--------		SABOYA	5.415138	-73.441161	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	OPERATIVA
100	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-218	470HM2U16044382	3HAMMAAR3EL774015	13/09/2024	--------		SANTA MARIA	4.855065	-73.262456	YIMMY SANCHEZ	OPERATIVA
101	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-219	470HM2U1604384	3HAMMAAR0EL774022	30/08/2025	--------		GACHANTIVA	5.471041	-73.440491		VARADA
102	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-220	470HM2U1604425	3HAMMAAE9EL774021	22/11/2022	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
103	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-221	470HM2U1604426	3HAMMAARXEL778093	4/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
104	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-222	470HM2U1604429	3HAMMAAR5EL778096	5/11/2025	--------		ZETAQUIRA	5.540427	-73.347114	JERSON NOVOA GALINDO	VARADO
105	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-223	470HM2U1604533	3HAMMAAR9EL778098	10/03/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
106	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-224	470HM2U1604549	3HAMMAAR3EL778095	20/05/2025	--------		MONIQUIRA	5.522292	-73.48954	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
107	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-225	470HM2U1604381	3HAMMAAR5EL774016	30/06/2025	--------		JERICO	5.415138	-73.441161	WILSON FERNEY PLAZAS MARTINEZ	OPERATIVA
108	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-226	470HM2U1604383	3HAMMAAR8EL778092	9/10/2023	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
109	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-227	470HM2U1604389	3HAMMAR0EL774019	1/10/2025	--------		TUNJA	5.471041	-73.440491	SIERVO ESPITIA AVILA	OPERATIVA
110	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-228	470HM2U1604427	3HAMMAAR1EL778094	9/03/2026	--------		CUBARA	5.540427	-73.347114	ERNESTO HERNANDEZ	INOPERATIVA
111	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-229	470HM2U1602579	3HAMMAAR6EL485680	15/04/2026	--------		ZETAQUIRA	5.808699	-73.014595	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	OPERATIVA
112	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-230	470HM2U1603123	3HAMMAR5EL498422	18/02/2026	--------		ARCABUCO	5.415138	-73.441161	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	OPERATIVA
113	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-231	470HM2U1605215	3HAMMAAR2EL782185	6/04/2026	--------		SAN EDUARDO	5.59166	-73.675181	JEISON ADAN PRADA	OPERATIVA
114	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-232	470HM2U1605206	3HAMMAAR1EL782189	11/11/2025	--------		UMBITA	5.540427	-73.347114	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVA
115	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-233	470HM2U1605204	3HAMMAAR8EL782188	19/02/2026	--------		AQUITANIA	5.495768	-73.380687	IVAN FELIPE RIVERA	OPERATIVA
116	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-234	470HM2U1604388	3HAMMAAR9EL774018	3/11/2025	--------		AQUITANIA	5.554459	-73.345586	MANUEL AUGUSTI ROJAS ROJAS	OPERATIVA
117	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-235	470HM2U1605255	3HAMMAAR3EL782194	1/06/2026	--------		ZETAQUIRA	5.510983	5.510983	SIERVO ESPITIA	OPERATIVA
118	VOLQUETA	INTERNATIONAL	SUPER DURASTAR	2014	OCM-236	470HM2U1604430	3HAMMAAR7EL778097	2/03/2026	13/04/2026		BUENAVISTA	5.415138	-73.441161	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	OPERATIVA
119	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-875	6HK1-298673	JALFVR34LS700043	3/03/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	EPIMENIO GARCIA MOLINA	OPERATIVA
120	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-378	6HK1-298733	JALFVR34LS700047	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
121	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-376	6HK1-297382	JALFVR34LS7000037	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
122	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	QKM-377	6HK1-297420	JALFVR34LS7000038	17/02/2026	--------		PAEZ	5.540427	-73.441161	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	OPERATIVA
123	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-871	6HK1-297136	JALFVR34LS7000032	1/11/2025	--------		SANTANA	5.540427	-73.441161	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	OPERATIVA
124	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-877	6HK1-294263	JALFVZ347S7000043	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
125	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	POW-878	6HK1-292236	JALFVX347S7000028	1/11/2025	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
126	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2025	POW-879	6HK1-299259	JALFVR34LS7000053	1/11/2025	--------		PUERTO BOYACA	5.901721	-74.345973	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	OPERATIVA
127	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-380	6HK1-000775	JALFVR34LS7000067	25/01/2026	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	JOSE GONZALO RIVERA REYES	OPERATIVA
128	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-001	6HK1-AA7008	JALFVR34LT7000059	6/04/2026	--------		ARCABUCO	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
129	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-002	6HK1-AA6962	JALFVR34LT7000053	4/04/2026	--------		SATIVANORTE	6.107242	-72.860706	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	OPERATIVA
130	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-003	6HK1-AA6957	JALFVR34LT7000054	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	ELKIN REYES	OPERATIVA
131	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-004	6HK1-AA6735	JALFVR34LT7000049	27/01/2026	--------		CHITARAQUE	5.540427	-73.441161	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	OPERATIVA
132	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-006	6HK1-AA6736	JALFVR34LT7000050	4/01/2026	--------		PAJARITO	5.287142	-72.70641	EDILBERTO AVILA PAEZ	OPERATIVA
134	GRUA PLANCHON	CHEVROLET	NPR	2026	QKM-375	4JZ1-281V59	JAANPR88HS7100525	4/01/2026	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.441161	------	OPERATIVA
135	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-008	4JZ1-281V60	JAANPR88HS7100526	4/01/2026	--------		RONDON	5.325813	-73.196387	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	OPERATIVA
136	VOLQUETA	CHEVROLET	FVR	2026	QLQ-009	6HK1-AA8414	JALFVR34LT7000073	4/01/2026	--------		TIBANA	5.257902	-73.443976	HERNAN MOLINA MOLINA	OPERATIVA
137	VOLQUETA	CHEVROLET	FVZ	2025	QKM-379	6HK1-299043	JALFVZ347S7000056	1/11/2025	--------		VENTAQUEMADA	5.540427	-73.441161	FLAMINIO MORENO	OPERATIVA
138	TRACTOCAMION	FREIGHTLINER	CHASIS CAB CL 120	2007	OEO-243	06R0925080	3AKJA6CG07DX87300	14/09/2024	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
139	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-308	470HM2U1574323	3HAMMAAR4BL396976	11/11/2025	--------		PANQUEBA	5.415138	-73.441161	JUAN CARLOS JAIME	OPERATIVA
140	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-342	470HM2U1574325	3HAMMAAR0BL396974	11/11/2025	--------		MONIQUIRA	5.540427	-73.347114	RAFAEL ANTONIO LIBERATO	OPERATIVA
141	VOLQUETA	INTERNATIONAL	4300 X2	2011	OEO-343	470HM2U1573597	3HAMMAAR2BK396975	------	--------		TUNJA(TALLERES TUNJA)	5.540427	-73.347114	------	INOPERATIVA
142	CAMABAJA TRAILER	HIDROAMERICA	2 EJES	2007	R42238	N/A	R42238	14/03/2022	--------		TUNJA(JARDIN BOTANICO)	5.522292	-73.48954	------	INOPERATIVA

Yeferson Ferney Cuervo Amado	
APOYO OPERATIVO	FIRMA

TIERRASUA S.A.S
¡Conectamos región!

INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN TRAMOS INTERVENIDOS

PERIODO 30 DE MARZO AL 03 DE MAYO

KILÓMETROS INTERVENIDOS. ACTA 3

Archivo kml en Google Earth para la verificación de la siguiente información:
https://earth.google.com/earth/d/1gOWqgA8Dw3k36h2VHU6thtclwVQv-9Fu?usp=sharing

1. BRICEÑO
   Total km intervenidos: 5.91



2. BUENAVISTA

   Total km intervenidos: 3.18



3. EL ESPINO

   Total km intervenidos: 7.56

4. FIRAVITOBA
   Total km intervenidos: 4.11



5. GARAGOA
   Total km intervenidos: 21.34



6. JERICÓ

   Total km intervenidos: 24.11

7. MARIPÍ

   Total km intervenidos: 2.79



8. MONIQUIRÁ
   Total km intervenidos: 5.35



9. NUEVO COLÓN

Total km intervenidos: 21.98

10. PAJARITO

Total km intervenidos: 9.94



11. PANQUEBA

Total km intervenidos: 8.56

12. PAYA

Total km intervenidos: 4.99

13. PESCA

Total km intervenidos: 10.78

14. QUÍPAMA

Total km intervenidos: 3.92

15. RONDON

Total km intervenidos: 5.71



16. SAN EDUARDO

Total km intervenidos: 11.13



17. SAN LUIS DE GACENO

Total km intervenidos: 11.16



18. SANTA SOFÍA

Total km intervenidos: 4.91

19. SANTANA

Total km intervenidos: 16.06



20. SATIVANORTE

Total km intervenidos: 16.89



21. SATIVASUR

Total km intervenidos: 1.90



22. SORACÁ

Total km intervenidos: 1.60



23. SUTAMARCHÁN

Total km intervenidos: 2.15



24. SUTATENZA

Total km intervenidos: 20.66



25. TUNJA

Total km intervenidos: 11.78

26. VENTAQUEMADA

Total km intervenidos: 11.17

27. ZETAQUIRA

Total km intervenidos: 4.11



PUNTOS DE INTERTVENCION**.** ACTA 3

Archivo kml en Google Earth para la verificación de cada uno de los puntos de intervención del acta 3:
https://earth.google.com/earth/d/1gOWqgA8Dw3k36h2VHU6thtclwVQv-9Fu?usp=shar

TIERRASUA S.A.S

¡Conectamos región!

NIT. 901.285.377-2

PREOPERACIONALES MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

30/03/2026–03/05/2026

Marca temporal	Nombres y Apellidos	Cédula	Clase de Maquinaria.	ID Maquina (Son los 4 últimos números del chasis para Maquinaria Amarilla)(Para volquetas y tractocamiones se debe colocar la placa del vehículo)	Ubicación (Escriba la ciudad o municipio donde se encuentra la maquina)	Horómetro (Tiempo actual de horas de funcionamiento de la maquina)	Odómetro (Kilometraje actual de maquina, si no aplica para su maquina colocar NA)	Revisión del chasis y estructura (sin fisuras, deformaciones ni corrosión excesiva)	Estado de los neumáticos o cadenas (presión adecuada, sin daños visibles ni desgaste irregular)	Niveles de fluidos (aceite motor, hidráulico, refrigerante, combustible)	Comprobación de frenos (respuesta inmediata y sin fallos)	Prueba del sistema hidráulico (sin ruidos extraños, movimientos suaves)	Panel de control operativo (sin luces de advertencia encendidas)	Verificación de pasadores y bujes (bien asegurados y sin holguras)	Dirección y controles operativos sin resistencia o juego excesivo	OBSERVACIONES
3/30/2026 6:00:33	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	QLQ004	Tunja	115	5956	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar closet freno ahogo
3/30/2026 6:05:59	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	0cm 212	Duitama	8391	134734	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Carpado
3/30/2026 6:17:31	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	9999	149802	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cargando asfalto
3/30/2026 6:50:47	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	197	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Solicitud de inyector de engrase
3/30/2026 6:55:18	Jorge Ariel Ruiz González	74359279	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Floresta	464	464	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Grasa porfavor6
3/30/2026 7:00:47	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	181	2774	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
3/30/2026 7:01:24	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	436	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa se necesita inyector grasa día con lluvia
3/30/2026 7:08:52	Fábio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	450	9409	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
3/30/2026 7:14:07	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	410	7960	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
3/30/2026 7:31:12	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	222,2	2471	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
3/30/2026 7:32:11	Gerardo Pedraza A	11435354	RETROEXCAVADORA	H 46589	GUATEQUE	339,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/30/2026 7:32:57	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	279	5223	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ne
3/30/2026 7:34:30	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10474	147436	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	No tiene auto carpado no tiene guardapolvos traseros panorámico roto cambiar soportes cabina fuga aceite motor fuga valvulina retenedor trasmisión

3/30/2026 7:55:43	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	QLQ008	Rondon	252,8	2576	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas traseras para cambio por desgaste irregular
3/30/2026 8:04:46	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	246,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa..,.. escalerilla de ascenso en regular estado
3/30/2026 8:05:35	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	278.3h	6474km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
3/30/2026 8:07:10	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	132	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/30/2026 8:08:23	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	174,5	NA	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en parqueadero por presentar manguera del sistema hidráulico con daños, manguera quitada por el técnico de parte quipos y llevada por el mismo para cambiar,
3/30/2026 8:11:36	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10712	166988	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes escaleras volcó exosto Platón
3/30/2026 8:14:09	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	341,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para laborar
3/30/2026 8:21:18	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Talleres Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine el panorámico partido tiene fuga de aceite hidráulico en las mangueras de frontal y el estabilizador izquierdo
3/30/2026 8:26:39	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	197,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/30/2026 8:28:54	Guillermo López	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8957	Tunja talleres	145	145	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina inoperativa, se quito inyectores y bomba de inyección, pendiente en revisión
3/30/2026 8:31:11	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	536,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
3/30/2026 8:32:13	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativasur	367	4071	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
3/30/2026 8:33:15	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	OCM 229	Tunja	11214	151602	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo se encontraba en revisión de bomba del volcó
3/30/2026 8:41:13	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9967	135792	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/30/2026 8:41:13	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tu nja	491	9034	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/30/2026 8:41:54	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	160307	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas parabrisas.. quitar o cambiar polarizado parte frontal. No se ve bien en las noches. Sobre todo en la trochas.. revisar pequeño fuga aceite motor..

3/30/2026 8:43:09	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11294	134524	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Sigue en mantenimiento
3/30/2026 8:47:13	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	322	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
3/30/2026 9:00:59	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Moniquirá	292,5	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tornillos esquinero
3/30/2026 9:03:05	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Briseño	9586	136031	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar direccionales traseras
3/30/2026 9:04:22	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	400	7557	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Arreglo de porta repuesto
3/30/2026 9:04:40	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Tunja jardín botánico	9859	159381	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
3/30/2026 9:22:26	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	216 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
3/30/2026 9:25:03	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	189	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado
3/30/2026 9:25:47	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	409	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ha presentado fallas de presión de combustible
3/30/2026 9:26:11	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9269	137933	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cuchillas están para cambiar vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
3/30/2026 9:39:42	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	134	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cuchillas
3/30/2026 9:52:50	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa sur	47	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/a
3/30/2026 10:05:53	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	0922	317,6	317,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sinn
3/30/2026 10:40:00	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2689	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere las llantas y otras cosas no hemos podido trabajar el día de hoy llovió mucho anoche
3/30/2026 10:55:57	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	380	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Los dientes del cucharón están para cambio
3/30/2026 11:06:15	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Tipacoque	402	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Una teja del lado izquierdo del carril está doblada y grasa

3/30/2026 11:24:46	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Tota	0150	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
3/30/2026 11:26:21	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	244,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo próximo a mantenimiento
3/30/2026 11:27:49	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	180	180	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas
3/30/2026 11:35:13	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	102,2	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
3/30/2026 13:17:21	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	OCM 227	Tunja	9260	174601	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Don siervo esta muy bravo ingenieros
3/30/2026 13:40:38	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182687	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
3/31/2026 5:05:47	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Tipacoque	410	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Una teja del carril izquierdo está doblada y grasa
3/31/2026 6:00:38	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	San Luis de Gaceno	285.9h	6714km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
3/31/2026 6:12:49	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	QLQ004	Tunja	120	6378	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar closet freno de ahogo
3/31/2026 6:21:35	Fredy joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Ocm210	Tunja	7667	174382	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Cambio de 8 llantas tander Conjunto en mal estado Cambio de bujes caja R42238 Cambio de frenos
3/31/2026 6:46:06	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	199	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Solicitud de inyector de engrase
3/31/2026 6:56:55	Jorge Ariel Ruiz González	74359279	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Floresta	471	471	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Grasa
3/31/2026 6:57:21	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	295	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en buen estado
3/31/2026 7:04:39	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10479	147457	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	No tiene carpa requiere cambio de soportes cabina panorámico roto no tiene guardapolvos traseros
3/31/2026 7:08:25	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	QLQ008	Rondon	257,7	2600	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas traseras para cambio por desgaste irregular
3/31/2026 7:21:43	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Briseño	9595	136096	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar direcsionanales traseras Revisar compresor

3/31/2026 7:25:14	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Arcabuco	189	2965	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo.
3/31/2026 7:29:56	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	248	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
3/31/2026 7:46:04	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	204,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/31/2026 7:52:01	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	415	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ha presentado fallas de presión de combustible
3/31/2026 7:59:46	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	493	9052	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/31/2026 8:02:15	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	174	NA	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en parqueadero esperando cambio de manguera del sistema hidráulico, y líquido para el mismo
3/31/2026 8:03:35	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	404	7575	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Arreglo de porta repuesto
3/31/2026 8:03:45	Guillermo López	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8957	Tunja talleres	145	145	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina inoperativa, se bajo bomba de inyección e inyectores, pendiente en revisión
3/31/2026 8:07:36	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	139,4	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cuchillas
3/31/2026 8:08:02	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	141	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
3/31/2026 8:12:10	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	186	186	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas
3/31/2026 8:13:18	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182691	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
3/31/2026 8:17:25	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	331	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
3/31/2026 8:17:34	Miguel Arcangel Jiménez Rubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9272	137953	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cornetas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
3/31/2026 8:18:25	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	545,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
3/31/2026 8:20:12	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibasur	323,3	323,3	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin

3/31/2026 8:20:43	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	349,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para trabajar
3/31/2026 8:21:21	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	3029	talleres de la gobernación	dañado	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Horómetro dañado
3/31/2026 8:22:43	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa sur	51	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/a
3/31/2026 8:36:58	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10715	167016	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón
3/31/2026 8:38:26	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	OCM 229	Tunja	11216	151626	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo, Operativo
3/31/2026 8:40:28	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9969	135810	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Volcó se demora para bajar no activo bien
3/31/2026 8:50:51	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Tunja jardín botánico	9859	159381	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
3/31/2026 8:51:17	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	300	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tornillos del esquinero del balde derecho se reventaron
3/31/2026 8:53:40	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11295	134524	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Seguimos en revisión luces y pitó de reversa
3/31/2026 9:19:19	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	123 h	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
3/31/2026 9:21:58	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	NA	Garagoa	129 h	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
3/31/2026 9:46:20	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	222 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
3/31/2026 10:27:29	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	244,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo próximo a mantenimiento
3/31/2026 10:49:57	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Tunja talleres	12893	190600	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Bajó rendimiento del vehículo en circulación cargado sistema de elevación del volcó fallando
3/31/2026 15:02:37	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	105,2	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/1/2026 5:15:52	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	QLQ004	Tunja	123	6607	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar closet freno de ahogo

4/1/2026 5:44:07	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10480	147475	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene auto carpado no tiene guardapolvos traseros
4/1/2026 6:30:40	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	232,5	2529	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/1/2026 7:15:49	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	303	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado
4/1/2026 7:25:24	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	406	7606	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Arreglo de porta repuesto
4/1/2026 7:26:14	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	QLQ008	Rondon	263,3	2626	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas traseras para cambio por desgaste irregular
4/1/2026 7:40:36	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	174	NA	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en parqueadero por presentar manguera de hidráulico con daños
4/1/2026 7:45:45	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	357,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	operativa para trabajar
4/1/2026 7:46:08	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	496	9071	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/1/2026 7:47:09	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	211,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/1/2026 7:58:33	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	423	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/1/2026 7:59:10	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2689	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere de llantas ayer no se trabajo exceso de lluvia
4/1/2026 8:07:27	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	553	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/1/2026 8:12:20	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10718	167034	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón
4/1/2026 8:28:24	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9971	135828	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/1/2026 8:47:07	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182691	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/1/2026 8:51:21	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Tunja jardín botánico	9859	159381	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado

4/1/2026 9:20:10	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	250,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo próximo a mantenimiento
4/1/2026 9:28:12	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	134 h	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/1/2026 9:49:51	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	224 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El día 31 de marzo se le hizo mantenimiento a la retro excavadora general
4/1/2026 10:40:13	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	130	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok.
4/6/2026 5:36:41	Nelson Salamanca Gutiérrez	4266349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	285	5304	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N
4/6/2026 6:04:10	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9276	138000	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cornetas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/6/2026 6:25:20	Fabio Alexander Vargas y	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Santa Rosa	458	9496	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó
4/6/2026 6:27:32	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10669	161598	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo se inicia viaje.
4/6/2026 6:29:05	Hernan molina	7965061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	235,3	2556	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/6/2026 6:30:38	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8395	134884	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Sistema de carpado .nivel de valvulina de transmisión baja
4/6/2026 6:30:43	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	486	8686	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/6/2026 6:30:52	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10483	147511	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No tiene carpa no tiene auto carpado no tiene guardapolvos traseros panorámico roto cambiar soportes cabina
4/6/2026 6:33:57	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Santa Rosa	10004	149907	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cargando asfalto
4/6/2026 6:38:48	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	204	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Solicitud de inyector de engrase
4/6/2026 6:42:05	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	7317	Nuevo Colón	38	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Varada
4/6/2026 6:45:41	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	0cm227	Tunja	9270	174681	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores instalar. Carpado

4/6/2026 6:58:17	Jorge Ariel Ruiz González	74349279	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Floresta	475	475	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Grasa por favor
4/6/2026 7:00:39	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	QLQ008	Rondon	266,4	2669	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas trasera para cambio por desgaste irregular
4/6/2026 7:02:40	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	San Eduardo	7186	93380	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder
4/6/2026 7:04:38	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	418	8050	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/6/2026 7:09:43	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	387 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/6/2026 7:23:29	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	544,7	8126	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/6/2026 7:30:14	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva- Arcabuco	200	3135	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/6/2026 7:33:16	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Zetaquira	12839	201583	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fisura en tanque de refrigerante fuga de aire en manguera de fan closs cambio de llantas revisión de frenos
4/6/2026 7:35:56	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	125	1971	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/6/2026 7:47:59	Guillermo López	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8957	Tunja talleres	145	145	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina inoperativa, se bajo bomba de inyección e inyectores, pendiente en revisión
4/6/2026 7:48:36	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	VENTAQUEMADA	594	11199	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido toma fuerza de la caja
4/6/2026 7:55:02	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	297.oh	6979km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/6/2026 7:59:55	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	174,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina se encuentra sin combustible para hacer desplazamiento al municipio de Maripi
4/6/2026 8:05:57	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	195 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próxima para cambio de aceite con filtros, y para cambio de cuchillas
4/6/2026 8:17:25	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	199	Na	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga de aceite por la care vaca donde va acoplado la serbo
4/6/2026 8:19:52	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	136	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar

4/6/2026 8:21:20	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA		Santamaria	439	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requiere un juego de dientes un inyector de grasa ..... día lluvioso
4/6/2026 8:21:57	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11297	134535	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Pequeña fuga aceite en cárter, bomba hidráulico, caja de cambios y agua radiador
4/6/2026 8:23:56	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	118	1707	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para traslado d equipos se necesita dos cadenas con ganchos, cuatros tacos de madera, dos monas, dos conos grandes , un pito de reverso, dos candados
4/6/2026 8:23:56	Fredy Alexander joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Ocm 210	Tunja	7672	194480	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Cambio de bujes caja Conjunto en mal. Estado Llantas de tender Camabaja r42238 Para cambio. De. Frenos
4/6/2026 8:24:56	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,447	147,038	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/6/2026 8:25:07	Ernesto Hernández	80383510	VOLQUETA	QLQ228	Sativanorte	380	4201	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/6/2026 8:25:10	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	558,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/6/2026 8:25:23	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Jardín botánico	10139	Nana	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Yantas porfa y filtro combustible
4/6/2026 8:26:43	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9973	135846	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/6/2026 8:27:19	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10720	167054	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Difícil el encendido en las mañanas
4/6/2026 8:29:37	Andrés Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	OCM 229	Tunja	11217	151626	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/6/2026 8:30:37	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jerico Boyacá	334,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Full
4/6/2026 8:32:07	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3296	Santa maría	6587,6	6587,6	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo trasero no Operativo (stick) mantenimiento
4/6/2026 8:36:31	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Talleres Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine fuga en las mangueras del frontal el panorámico está partido
4/6/2026 8:37:49	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Zetaquira	1203	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de valvulina de rodillo lado izquierdo
4/6/2026 8:44:11	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	498	9090	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/6/2026 8:49:49	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9859	159381	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/6/2026 8:50:05	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	147,8	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cuchillas
4/6/2026 8:51:28	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	342	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/6/2026 8:52:25	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	193	193	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas, y una copa de ruedas
4/6/2026 8:58:36	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	307	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/6/2026 9:02:13	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182697	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/6/2026 9:06:23	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Briseño	9601	136163	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar direccionales traseras Revisar compresor
4/6/2026 9:09:30	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	130	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajo nivel de combustible.
4/6/2026 9:16:27	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	217,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	32 horas le faltan para el MP1
4/6/2026 9:30:12	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	160615	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aceite por el filtro... cambiar polarizado frontal o quitarlo poca visibilidad en las noches en trochas.. cambiar cuchillas parabrisas está rayando el vidrio. Fuga de aire llanta delantera izquierda por válvula..
4/6/2026 9:32:05	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	309	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado
4/6/2026 9:37:38	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2695	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere de llantas la semana anterior solo se pudo trabajar el miércoles lunes y martes muy lluvioso
4/6/2026 9:42:40	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	5 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/6/2026 9:47:26	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Tunja	12895	190614	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajo rendimiento del vehículo en circulación cargado
4/6/2026 10:01:05	Norvy yarimar Manrique jaimes	1049397537	CAMIONETA	6774	Cubara	9681	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó). Pasa manos o agarradera partida, sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/6/2026 10:05:29	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	383	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/6/2026 10:05:53	Javier Heladio Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	224 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/6/2026 10:09:24	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	148	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/6/2026 10:11:06	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa sur	56	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/a
4/6/2026 10:19:50	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	329,4	329,4	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/6/2026 10:22:54	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	108,9	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/6/2026 10:23:17	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	361,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para trabajar
4/6/2026 11:03:18	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	426	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se encuentra a 24 horas de mantenimiento
4/6/2026 11:03:41	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja vereda la esperanza	No funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Un resorte del campo no lo tiene
4/6/2026 11:19:54	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	252,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado
4/6/2026 11:26:05	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056086275	RETROEXCAVADORA	7000	Tota	0164	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad en cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
4/6/2026 11:56:18	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	250,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo próximo a mantenimiento
4/6/2026 11:59:22	Jairo Porras toro	4291183	MOTONIVELADORA	3317	San Luis de Gaceno	7198	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	Aceite motor muy negro y de convertidor
4/6/2026 13:00:03	Tobias Sandoval	6775957	RETROEXCAVADORA	6575	La uvita	198,8	198,8	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/7/2026 4:35:55	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	299.9h	7008km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/7/2026 5:58:55	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10013	150174	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/7/2026 6:04:36	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	465	9680	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando

4/7/2026 6:11:12	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	425	8255	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/7/2026 6:12:23	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	294	5569	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N
4/7/2026 6:18:23	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	490	8775	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/7/2026 6:23:14	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8399	134995	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Sistema de encarpado
4/7/2026 6:24:11	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10488	147565	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene carpa no tiene auto carpado no tiene guardapolvos traseros no le trabaja gasómetro cambiar soportes cabina revisar bujes volcó
4/7/2026 6:34:18	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	10 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/7/2026 6:34:57	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9281	138065	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar corneta no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/7/2026 6:41:00	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11224	151701	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/7/2026 6:42:40	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	209	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Solicitud de inyector de engrase
4/7/2026 6:44:28	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7192	93423	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta # 10
4/7/2026 6:55:03	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10675	161790	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/7/2026 7:11:36	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	202 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está próximo para cambio de aceite de motor con filtros y cuchillas
4/7/2026 7:12:39	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativanorte	383	4215	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/7/2026 7:16:24	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	241,5	2631	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/7/2026 7:19:33	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	312	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado
4/7/2026 7:22:20	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Quipama	6	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na

4/7/2026 7:25:57	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9604	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	2 llantas en mal estado Fuga en dos inyectores Termostato dañado Fuga en la botella de la dirección llantas delanteras
4/7/2026 7:31:50	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jerico Boyacá	341,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Full
4/7/2026 7:32:48	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	330	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita un neumático.
4/7/2026 7:33:03	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	367,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	se encuentra en óptimas condiciones para trabajar
4/7/2026 7:36:05	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	VENTAQUEMADA	602	11444	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en el toma fuerza de la caja
4/7/2026 7:40:45	Luis Ángel Quesada Rodríguez	79659231	EXCAVADORA DE ORUGA	8946	Mongua Burisi	460 horas	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambio. De aceite motor. Gracias
4/7/2026 7:44:26	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Firabitova	10	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	A la fecha y hora no hay observaciones del equipo
4/7/2026 7:46:03	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,452	147,143	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Hay que bajar muelles para cambiar las hojas partidas, hay un tornillo de centro partido y el carro está muy atravesado
4/7/2026 7:48:09	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9865	159568	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/7/2026 7:49:31	Norvi yarimar Manrique jaimes	1049397537	EXCAVADORA DE ORUGA	6774	Cubara	6981	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó), pasa manos o agarradera partida, sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/7/2026 7:51:06	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	432	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina esta próxima para mantenimiento
4/7/2026 7:57:44	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Arcabuco	208	3258	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/7/2026 7:59:04	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tiene una fuga de hidráulico, mogolla o caucho del tander se dañaron 3, horómetro no funciona , indicador de combustible no sirve, buje se daño
4/7/2026 8:00:07	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	410	7647	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Arreglo de porta repuesto
4/7/2026 8:01:05	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	390 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/7/2026 8:01:26	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm-236	Briceño	9601	133174	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Direccionales, traseras, dañadas, ¿no sirven? Revisar compresor Cambiar llantas traseras en muy mal estado

4/7/2026 8:02:23	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Maripi	180	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/7/2026 8:02:56	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	202	202	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas, y una copa de ruedas
4/7/2026 8:03:00	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	566,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/7/2026 8:04:42	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182704	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/7/2026 8:05:37	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	225,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Faltan 24.7 horas para el MP1
4/7/2026 8:10:56	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Zetaquira	1210	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de valvulina de rodillo lado izquierdo
4/7/2026 8:11:40	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	12 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La alar derrebesa no funciona
4/7/2026 8:12:56	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	444	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/7/2026 8:14:06	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2699	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere las llantas el día de hoy martes no se trabaja por falta de Volquetas para subir el recebo
4/7/2026 8:15:35	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	348	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/7/2026 8:16:55	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	144	NA ni	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/7/2026 8:18:59	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	204	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga en la Caravaca
4/7/2026 8:23:53	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	275,2	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/7/2026 8:26:20	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	316,1	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/7/2026 8:27:50	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	119,2	1707	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita dos cadenas con ganchos, cuatro tacos de madera, dos conos reflectivos grandes, dos monas, pito de reversa ,dos candados
4/7/2026 8:30:22	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9975	135863	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No guna

4/7/2026 8:31:12	Jaime Edilson González Vega	1056075291	MOTONIVELADORA	3313	Briceño	5997	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	. Realizar cambio de llantas delanteras en mal estado . Realizar cambio del retenedor del cilindro hidráulico de la vertedera . Realizar cambio del empaque del Center de la tornamesa
4/7/2026 8:37:39	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	133	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/7/2026 8:39:25	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	268	2703	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente cambio urgente de llantas Pendiente colocación radio Pendiente colocación alarma de reversa Pendiente lavado de tanque y cambio de filtros del combustible
4/7/2026 8:43:09	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	334,6	334,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/7/2026 8:44:55	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	60	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/a
4/7/2026 8:44:56	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	500	9109	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/7/2026 8:47:59	Fruto Fernando corredor romero	1052397339	VOLQUETA	Pow878	Duitama	398	5999	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/7/2026 8:49:08	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	da trasdelalto sector el ma	l oro metro no funcion	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	El Yostin en mal estado fuga de aceite en el retenedor del rodillo
4/7/2026 8:51:25	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	132	2022	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La balinera y el disco chirrean Gracias
4/7/2026 8:51:34	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11297	134535	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se sigue en mantenimiento preventivo cambio empaque tapa posterior caja de cambios y escaneo por falla en encendido
4/7/2026 9:00:53	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	230 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/7/2026 9:07:15	Humberto cely	2304932501	RETROEXCAVADORA	3297	Sanedubardo	8409	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	Rotulas de las chanelas Empaquetadura dela botella del brazo Revisar fugas de Aceite De Motor De hidráulico
4/7/2026 9:11:26	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	156	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/7/2026 9:24:39	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	386	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/7/2026 9:32:43	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Zetaquira	12848	201655	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fisura en tanque de refrigerante fuga de aire en manguera de fan closs cambio de llantas revisión de frenos
4/7/2026 9:39:12	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	256,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo

4/7/2026 9:45:06	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	112,3	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/7/2026 9:49:20	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0168	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
4/7/2026 9:56:38	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Panqueva	6 h	6 h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Estribo izquierdo sumido o golpeado y esquina base rodillo izquierda rallado
4/7/2026 10:11:21	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	160767	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite por filtro. Cambiar cuchillas panorámico.. cambiar o quitar polarizado parte frontal panorámica. En la noche en trochas no se ve bien..
4/7/2026 10:14:52	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	151 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/7/2026 10:27:10	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondon	7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Nada
4/7/2026 10:33:08	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	256,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa..... escalerilla de ascenso en regular estado
4/7/2026 12:37:56	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	154,7	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cuchillas
4/8/2026 5:02:57	Fredy Alexander joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Ocm 209	Tunja	9427	240372	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Unidad para caerse Conjunto en mal estado
4/8/2026 5:56:23	Fábio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	474	9905	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando revisión del cambio de aceite ya tiene 9905 km
4/8/2026 6:04:32	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	301	5739	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N
4/8/2026 6:14:14	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8405	135263	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Sistema de carpado
4/8/2026 6:16:03	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10491	147593	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene auto carpado no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina revisar bujes volcó
4/8/2026 6:21:51	Jeison Adan prada García	1048730743	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	434	8453	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/8/2026 6:33:06	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Tipacoque	419	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del lado izquierdo doblada y grasa y dientes para el balde
4/8/2026 6:36:06	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	320	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado

4/8/2026 6:44:51	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9283	138099	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar corneta no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/8/2026 6:50:34	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	16 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/8/2026 6:52:12	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	243,7	2650	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/8/2026 6:52:37	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Duitama Boyacá	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El panorámico está partido tiene fuga de aceite hidráulico en las mangueras del frontal
4/8/2026 6:57:42	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	498	8891	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/8/2026 7:01:10	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,456	147,191	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/8/2026 7:08:26	Humberto cely	1004441	RETROEXCAVADORA	3289	San Eduardo	8416	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	Sedeve cambiar Rotulas o pistas de las chanclas Revisar fugas de Aceite De Motor De hidráulico
4/8/2026 7:10:32	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	215	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/8/2026 7:11:05	Luis Ángel Quesada Rodríguez	79659231	EXCAVADORA DE ORUGA	8946	Mongua Burisi	465 hora	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambio de aceite motor. Gracias
4/8/2026 7:14:55	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10681	161933	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se presenta fisura del vidrio panorámico, ya que la fresa ahora arroja una roca por encima del babero y cae en la parte de abajo del panorámico fisurándolo. Se empresa operación
4/8/2026 7:15:53	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	210 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está próximo para cambio de aceite, y cuchillas
4/8/2026 7:17:31	Guillermo López	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8719	8919	480,6	480,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ojo esta a 19 .6 horas de cambio aceite de motor
4/8/2026 7:21:10	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	452	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa 452 horas próxima a mantenimiento
4/8/2026 7:27:23	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ.....002	Sativa arte	391	4308	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/8/2026 7:27:49	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	VENTAQUEMADA	609	11561	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en el toma fuerza de la caja
4/8/2026 7:37:43	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	160938	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Continúa fuga aceite por filtro.. cambiar cuchillas parabrisas.. cambiar o quitar polarizado parte frontal parabrisas. No se ve bien en la noche en trochas.

4/8/2026 7:41:25	José William jimens	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202su	Sutatenza	19a	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de rre versa no función
4/8/2026 7:47:12	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	374,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para laborar
4/8/2026 7:50:17	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	394	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/8/2026 7:50:26	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	134	2042	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/8/2026 7:53:00	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Arcabuco	217	3493	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/8/2026 7:59:19	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	440	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina esta próxima para mantenimiento
4/8/2026 8:02:25	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182722	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/8/2026 8:02:33	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	412	7667	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Arreglo de porta repuesto
4/8/2026 8:02:45	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Santa maría Boyacá	308.7h	7272km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/8/2026 8:02:51	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jerico Boyacá	348,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Full bien
4/8/2026 8:03:27	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	394 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/8/2026 8:04:42	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7197	93452	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta #10
4/8/2026 8:10:53	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9977	135881	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/8/2026 8:11:07	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	353	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/8/2026 8:11:42	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	572,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/8/2026 8:12:41	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9872	159629	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado

4/8/2026 8:12:55	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Briseño	9611	136245	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Morry revisar direccionales traseras Revisar compresor mira
4/8/2026 8:13:48	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	149	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/8/2026 8:17:26	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Maripi	185	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en condiciones operables
4/8/2026 8:22:25	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	272	2734	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente de cambio de llantas traseras Pendiente, lavado tanque y cambio de filtros de combustible Pendiente, colocación de radio
4/8/2026 8:24:03	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	502	9127	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/8/2026 8:27:42	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10722	167071	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Encendido en las mañanas difícil duro Dejo la Observación que de pronto No Se envío el Preoperacional el día de Ayer 07/04/2026
4/8/2026 8:29:50	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10726	167104	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Esta dura de encendido en las mañanas
4/8/2026 8:32:14	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	283,7	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/8/2026 8:32:42	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Quipama	14	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/8/2026 8:33:59	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Mogolla o caucho del tander se dañaron 3, indicador de combustible no sirve, buje se daño, horómetro no funciona, tiene una fuga de hidráulico
4/8/2026 8:34:32	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	339	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita un neumático
4/8/2026 8:34:57	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10020	150411	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/8/2026 8:35:05	Teófilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jericó Boyacá	14	14	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo 100/
4/8/2026 8:36:12	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	121,7	1718	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesitó dos conos grandes, dos cadenas, dos candados, dos monas , cinta reflectiva
4/8/2026 8:36:32	Norvy yarimar Manrique jaimes	1049397537	EXCAVADORA DE ORUGA	6774	Cubara	9686,7	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó), pasa manos o agarradera partida (se cayó), sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/8/2026 8:39:09	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	142	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas con mas del 85% de desgaste

4/8/2026 8:43:55	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	12	Naa	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Le falta aceite de motor
4/8/2026 8:45:02	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Zetaquira	1215	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de valvulina de rodillo lado izquierdo
4/8/2026 8:48:53	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	230,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Faltan 29.7 horas para el MP1
4/8/2026 8:50:37	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	da trasdelalto sector el mar	lo funciona el oro metr	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	La temperatura no funciona el oro metro no funciona las luces no funciona el Yostin en mal estado
4/8/2026 8:54:10	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	212	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga de aceite en la care vaca
4/8/2026 8:54:11	Fruto Fernando corredor romero	1052397337	VOLQUETA	Pow878	Duitama	406	6195	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien 👍
4/8/2026 8:54:38	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	211	211	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas y una copa de ruedas, se aproxima cambió de aceite de motor
4/8/2026 9:08:05	Javier Heladio Camargo. Becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	237 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/8/2026 9:13:36	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2698	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere llantas
4/8/2026 9:14:03	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11230	151731	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/8/2026 9:17:20	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondon	14	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Nada
4/8/2026 9:17:51	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	18 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	A la fecha y hora no hay observaciones del equipo, se requiere refrigerante azul para nivelar
4/8/2026 9:19:42	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Municipio panqueva	13 h	13 h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/8/2026 9:19:48	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	556,2	8181	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/8/2026 9:22:31	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	342,3	342,3	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/8/2026 9:24:18	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	68	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@

4/8/2026 9:33:17	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	261	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa..... escalerilla de ascenso en regular estado
4/8/2026 9:34:37	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	161,7	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cambiar cuchillas
4/8/2026 9:37:01	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	161,7	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cambiar cuchillas
4/8/2026 10:02:16	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	163	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/8/2026 10:29:00	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11297	134535	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	Se coloca scanner muestra falla en corriente al módulo
4/8/2026 10:39:34	Andrés Felipe Bautista Saba	1002549724	MOTONIVELADORA	1021	Pesca	160	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	* cambio de cuchillas por desgaste
4/8/2026 11:14:57	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Tunja	12896	190628	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajo rendimiento del vehículo en circulación cargado
4/8/2026 12:20:20	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	116,7	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/9/2026 5:15:28	Fredy joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	O m 209	San Luis de Gaceno	9437	240638	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisión de frenos de aire ojo
4/9/2026 5:51:47	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10028	150572	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/9/2026 5:51:50	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	0cm227	Tunja	9274	174740	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/9/2026 5:55:03	Luis Hernández	105575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8409	135402	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Sistema de carpado
4/9/2026 5:57:57	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10727	167119	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/9/2026 6:03:09	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9979	135898	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/9/2026 6:07:23	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	438	8553	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/9/2026 6:07:49	Fabio Alexander Vargas Benítez	743734366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	479	10007	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando

4/9/2026 6:16:46	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	308	5901	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N
4/9/2026 6:24:00	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	248,5	2697	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/9/2026 6:32:39	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9287	138130	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cornetas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/9/2026 6:33:37	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Capitanejo	124,4	1734	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesitó dos conos grandes, dos cadenas, dos monas, dos candados , cintas para demarcación
4/9/2026 6:36:21	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11234	151752	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/9/2026 6:46:07	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Tipacoque	426	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Deja el carril del lado izquierdo doblada y grasa se necesitan dientes para el balde
4/9/2026 6:49:42	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Duitama Boyacá	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine fuga de aceite hidráulico en lasangueguera del frontal se partieron 2tornillos del tanque de combustible
4/9/2026 6:51:55	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	217 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está próximo para cambio de aceite de motor con filtros, y para cambio de cuchillas
4/9/2026 6:51:59	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161131	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Continúa fuga aceite por filtro aceite. Colocar limpiabrisas está rayando panorámico.. cambiar o quitar polarizado parte frontal en la noche en trochas no se ve bien..
4/9/2026 6:59:46	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	327	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes del balde desgastados
4/9/2026 7:01:42	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9613	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	2 llantas en mal estado Fuga en dos inyectores Termostato dañado Fuga en la botella de la dirección llantas delanteras
4/9/2026 7:02:47	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	Q KM 380	Tunja	503	9146	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/9/2026 7:13:54	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	222	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/9/2026 7:17:57	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá 489.3	489,3	No al	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ojo a 11 oras d3 cambio de aceite de motor de resto no ay novedad
4/9/2026 7:18:34	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	24 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/9/2026 7:31:05	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7204	93484	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta #6

4/9/2026 7:31:34	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2706	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere llantas
4/9/2026 7:32:51	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	VENTAQUEMADA	619	11817	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido toma fuerza de la caja
4/9/2026 7:40:47	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	168,5	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cuchillas
4/9/2026 7:43:17	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Briseño	9620	136295	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar direccionales traseras Revisar compresor
4/9/2026 7:44:59	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Suta tenda28	28a	N a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de rre versa no funciona
4/9/2026 7:45:15	Gerardo Pedraza A	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	350,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/9/2026 7:46:06	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182759	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/9/2026 7:46:47	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	413	7685	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Arreglo de porta repuesto
4/9/2026 7:47:05	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	348	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita un neumático
4/9/2026 7:50:10	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Arcabuco	225	3726	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/9/2026 7:51:38	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	382,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	se encuentra en óptimas condiciones para trabajar
4/9/2026 7:52:32	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	237	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Le faltan 13 horas para el MP1 programado a las 250 horas , esta también programado el bombillo de las direccionales parte derecha de atrás ,
4/9/2026 7:54:32	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Quipama	19	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/9/2026 7:56:15	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	565	8284	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/9/2026 7:56:39	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	313.1H	7449km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/9/2026 7:57:30	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	397 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/9/2026 8:00:25	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	270,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/9/2026 8:01:31	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondón	20	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	SE QUEMA FUSIBLE DE 10 AL ACTIVAR EL LIMPIA BRISAS DELANTERO Y QUEDA SIN FUNCIONAMIENTO EL DIA DE AYER EN HORAS DE LA TARDE
4/9/2026 8:02:32	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	403	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/9/2026 8:02:34	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Zetaquira	1220	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de valvulina de rodillo lado izquierdo
4/9/2026 8:05:56	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	578,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/9/2026 8:11:26	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	154	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/9/2026 8:11:41	Ali dalel Aranguren	80007763	MOTONIVELADORA	3320	San Eduardo	7625	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Capaceta rota Luces
4/9/2026 8:15:35	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tiene una fuga de hidráulico, mogolla o caucho del tander se dañaron 3, horómetro no funciona, indicador de combustible no sirve, buje se daño
4/9/2026 8:21:01	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10497	147649	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto cambiar soportes cabina revisar bujes volcó no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa no trabaja gasómetro
4/9/2026 8:21:38	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	288,9	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/9/2026 8:21:47	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9877	159871	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/9/2026 8:22:43	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	506	8944	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/9/2026 8:23:43	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	217	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal Fuga de aceite en la carevaca
4/9/2026 8:25:08	Jaime Edilson González Vega	1056075291	MOTONIVELADORA	3313	Briceño	6015	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	. Realizar cambio del retenedor del cilindro hidráulico de la vertedera . Realizar cambio del empaque del Center de la tornamesa . Realizar ajuste de la tornamesa
4/9/2026 8:28:57	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	361	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parados por lluvia
4/9/2026 8:29:16	Oscar Páez castillo	3019188976	RETROEXCAVADORA	6576	NA	192	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en condiciones operables

4/9/2026 8:35:49	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Florencia	Na	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Yantas por fa
4/9/2026 8:37:46	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	273	2735	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente colocación radio Pendiente cambio de llantas
4/9/2026 8:42:15	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	171	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/9/2026 8:43:27	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	da trasdelalto sector el mar	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	El gas horometro no funciona las luces no funcionan el yocstin en mal estado le falta un resorte al capo
4/9/2026 8:45:43	Pompilio Ochoa	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	155 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/9/2026 8:46:30		74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10686	162021	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/9/2026 8:47:54	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	21	21	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/9/2026 9:07:02	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,457	147,191	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/9/2026 9:07:06	Zandro Ramírez Cepeda	74359940	VIBROCOMPACTADOR	3029	San Luis de Gaceno	10192	10192	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Testigo carga de batería prendida
4/9/2026 9:10:44	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Panqueva	18	18	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/9/2026 9:30:07	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	347,8	347,8	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pinchada de llanta trasera . derecha Hora 3:25pm
4/9/2026 9:33:57	Brayan Alexander rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	73	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/9/2026 9:35:27	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	357,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fullm meló
4/9/2026 9:48:34	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	266,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/9/2026 9:57:22	Javier Heladio Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	243 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/9/2026 10:08:54	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	27 horas	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	A la fecha y hora no hay novedades en el equipo

4/9/2026 10:20:04	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativanorte	401	4394	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/9/2026 10:23:02	Andrés Sebastián Barón Vargas	1057076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0173	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico Grasa
4/9/2026 10:31:10	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	448	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina y se encuentra para mantenimiento
4/9/2026 10:45:19	Juan David Barón Santisteban	1951316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	149	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se desconectaron baterías por recomendación de los técnicos por motivos de fallas presentadas. Al conectarlas se encendió, marco una nueva falla pero quito al los segundos de encenderla. La maquina guardo códigos de falla en memoria
4/9/2026 11:42:15	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Tunja talleres	12898	190640	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajo rendimiento del vehículo en circulación cargado
4/9/2026 12:52:25	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Zetaquira	12867	201777	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fisura en tanque de refrigerante fuga de aire en manguera de fan closs cambio de llantas revisión de frenos
4/9/2026 13:09:25	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	460	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/9/2026 16:46:49	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	116,7	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/9/2026 20:08:11	Tovias Sandoval	6775957	RETROEXCAVADORA	6575	rte Boyacá sector paramo	219	219	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se observa falla según testigo
4/10/2026 5:46:08	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	466	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dia lluvioso
4/10/2026 5:53:40	Siervo espita	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9275	174759	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores. Instalar carpado
4/10/2026 5:54:41	Efrén Armando pesca Díaz	7438212	VOLQUETA	OCM 215	Duitama	10033	150671	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/10/2026 6:04:25	Fábio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	484	10105	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/10/2026 6:04:56	Luis. Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	v	8416	135673	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Carpa dañada .carpado
4/10/2026 6:07:26	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9984	135918	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/10/2026 6:14:22	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	444	8654	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios

4/10/2026 6:15:37	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10732	167138	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/10/2026 6:16:30	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10690	162072	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo, (con panorámico fisurado)
4/10/2026 6:20:52	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	333	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes del balde desgastados
4/10/2026 6:23:33	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182791	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado cuatro yantas convencionales 295/80.22.5
4/10/2026 6:24:53	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	313	5097	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N
4/10/2026 6:33:22	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Arcabuco	232	3841	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/10/2026 6:36:42	Humberto cely	1004441	RETROEXCAVADORA	3289	San Eduardo	8424	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	Sedeve cambiar Pistas de las chanclas Válvula de la 4 x 4 Revisar fugas de Aceite de Motor Hidraulico
4/10/2026 6:37:03	JUAN JOSÉ VARGAS ROBLES	7165819	CAMIONETA	951	Tunja	Na	161175	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite Carter.. cambiar cuchillas parabrisas lo está rayando.. cambiar o retirar polarizado parabrisas en la noche en trochas no se ve bien
4/10/2026 6:38:09	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	252,6	2725	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/10/2026 6:47:15	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9290	138165	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cornetas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/10/2026 6:59:06	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9885	159730	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/10/2026 7:04:25	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	386,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	se encuentra en óptimas condiciones para laborar
4/10/2026 7:04:58	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	227	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/10/2026 7:06:12	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	359,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/10/2026 7:12:23	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	226 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo para cambio de aceite de motor con filtros, cuchillas
4/10/2026 7:13:43	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tinja	506	9165	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/10/2026 7:19:50	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	512	8996	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/10/2026 7:20:10	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11240	151780	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/10/2026 7:20:20	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Zetaquira	12871	201813	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fisura en tanque de refrigerante fuga de aire en manguera de fan closs cambio de llantas revisión de frenos
4/10/2026 7:21:00	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	498 .6	498,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ojo a 1 hora 4 de cambio aceite de motor de resto no ay novedad ninguna
4/10/2026 7:27:30	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	VENTAQUEMADA	627	12025	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza de la caja
4/10/2026 7:29:47	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ..002	Sativanorte	410	4465	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/10/2026 7:38:26	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	452	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina se encuentra para mantenimiento
4/10/2026 7:40:15	Fruto Fernando corredor romero	1052397339	VOLQUETA	Pow878	Duitama	415	6303	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/10/2026 7:40:22	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	246,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Le faltan 3.5 para el MP1 que esta programado para las 250 horas
4/10/2026 7:40:46	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza 32	32n	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de rre versa nofunsiona
4/10/2026 7:42:44	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Briseño	9628	1363399	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Direccionales traseras no le funcionan Revisar compresor Revisar bujes muelles delanteros 2 llantas traseras en regular estado
4/10/2026 7:48:05	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	173,6	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para cuchillas
4/10/2026 7:49:38	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	586,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/10/2026 7:50:50	Oscar Alirio Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Maripi	198	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en condiciones operables
4/10/2026 7:53:06	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tiene una fuga de hidráulico, mogolla o caucho del tander se dañaron 3, horómetro no funciona, indicador de combustible no sirve, buje se daño
4/10/2026 7:54:19	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	400 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/10/2026 7:54:26	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	San Eduardo	7205	93485	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Llanta #6 con daño
4/10/2026 8:00:06	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondon	23h	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles
4/10/2026 8:03:24	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Quipama	25	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/10/2026 8:03:45	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	31horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/10/2026 8:03:46	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10500	147676	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa cambiar soportes cabina
4/10/2026 8:10:59	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	316.4H	7486km	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajito de líquido de frenos
4/10/2026 8:13:49	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	137	2161	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos grandes, dos cadenas, dos monas, dos candados , cinta de señalización de peligro
4/10/2026 8:19:12	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2082	Santana	178	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/10/2026 8:20:53	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	430	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Una teja del lado izquierdo está doblada está para cambio de aceite y se necesitan dientes para el balde y grasa
4/10/2026 8:21:31	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	asdelalto vereda la esperan	l oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	El gas horometro no funciona el yocstin en mal estado no tiene un resorte del campo
4/10/2026 8:22:35	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Zetaquira	1224	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de valvulina de rodillo lado izquierdo
4/10/2026 8:31:07	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	338	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/10/2026 8:37:13	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	273	2735	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente cambio de llantas traseras Pendiente colocación radio- NO TIENE EXTINTOR NI BOTIQUIN (REVISAR COMO SE ENTREGO ESE EQUIPO EN RONDON)
4/10/2026 8:37:46	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	159	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/10/2026 8:40:12	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	358	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita neumático
4/10/2026 8:41:58	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	575,2	8391	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien

4/10/2026 8:44:05	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11301	134549	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok operativa
4/10/2026 8:44:51	Teófilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico voy	27	27	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/10/2026 8:45:59	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3290	Santa maría	8018,9	8018,9	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/10/2026 8:49:30	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2710	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere de llantas nuevas hoy viernes nos trabajado x las Volquetas del municipio están varadas y se Requiere el recebo para la vía
4/10/2026 8:52:32	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	225	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga en carevaca
4/10/2026 8:58:58	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	296,1	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/10/2026 9:00:15	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	159 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/10/2026 9:02:59	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	270,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa..... escalerilla de ascenso en regular estado
4/10/2026 9:06:26	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	248 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/10/2026 9:09:37	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	81	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/a
4/10/2026 9:10:34	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	154	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchilla desgastada a nos del 95%. Por mucho alcanza para trabajar hoy
4/10/2026 9:14:23	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Panqueva vereda Franco	23 h	23H	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/10/2026 9:19:54	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	355	355	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/10/2026 9:36:04	Carlos Eduardo macias Mendoza	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	365	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/10/2026 9:40:50	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211044	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	407	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/10/2026 9:45:06	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	28	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nivel de aceite bajo

4/10/2026 9:58:25	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	32 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No hay observaciones a la hora y fecha
4/10/2026 10:06:13	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0185	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
4/10/2026 16:34:14	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	278,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/11/2026 5:16:50	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	317	6089	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor ⛽ vencido
4/11/2026 6:02:02	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM 215	Duitama	10039	150812	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/11/2026 6:19:27	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	489	10207	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/11/2026 6:38:40	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	507,2	507,2	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se izo cambio de aceite de motor y filtros acpm y aire bo ay novedad ninguna
4/11/2026 7:06:02	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	229	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/11/2026 7:18:53	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	144,2	2199	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos reflectivos, dos monas ,dos cadenas, dos candados,, cinta de peligro
4/11/2026 7:29:02	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7206	93496	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta #6
4/11/2026 7:29:16	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	368,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/11/2026 7:32:38	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	9029	517	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/11/2026 7:40:21	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	583,8	8496	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/11/2026 7:56:05	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Quipama	32	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/11/2026 8:10:47	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Maripi	205,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en condiciones operables
4/11/2026 8:12:46	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	165	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar

4/11/2026 8:20:30	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	345	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/11/2026 8:59:50	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	29	29	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/11/2026 9:03:30	Carlos macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	372	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/12/2026 7:27:18	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7213	93523	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta #6
4/12/2026 9:48:53	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico Boyacá	37	37	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/13/2026 5:53:07	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	324	6255	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido y para recargar
4/13/2026 5:56:56	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9282	174828	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/13/2026 5:59:39	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM 215	Duitama	10042	150861	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/13/2026 6:00:32	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	634	12188	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza de la caja
4/13/2026 6:15:47	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	456	8896	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/13/2026 6:19:21	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10702	162480	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo con panorámico fisurado
4/13/2026 6:20:26	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	494	20305	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/13/2026 6:22:42	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9294	138223	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cometas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/13/2026 6:24:36	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9991	135961	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Al subir todo el Volcó a veces no devuelve se demora mucho para volver a bajar
4/13/2026 6:26:13	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tivana Boyacá	515,1	515..1	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad ninguna
4/13/2026 6:33:32	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	240	4100	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo

4/13/2026 6:44:54	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10504	147704	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina
4/13/2026 7:05:57	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10737	167175	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/13/2026 7:08:18	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	521	9051	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/13/2026 7:09:00	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Florencia	10169	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Yantas y mantenimiento
4/13/2026 7:09:38	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	376,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/13/2026 7:13:55	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	37 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/13/2026 7:18:32	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8426	136	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	Carpado
4/13/2026 7:23:38	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	233	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/13/2026 7:27:56	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	419	7735	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/13/2026 7:37:37	Aleyer Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	405 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/13/2026 7:38:39	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	510	9191	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/13/2026 7:42:35	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Tunja asfalto	12900	190679	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/13/2026 7:43:47	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161490	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite por tapa cárter.. pendiente retirar o cambiar polarizado parabrisas ya está autorizado por.Ing Jhon. Lavar silletería también autorizado..
4/13/2026 7:47:27	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7218	93563	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta #6
4/13/2026 7:47:33	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Berbeo	595	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desgaste de dientes
4/13/2026 7:52:18	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202su	Sutatenzs	44	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Elpito de reversa toca cambiarlo

4/13/2026 7:54:08	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	457	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/13/2026 7:57:01	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	318.7H	7502km	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajo de líquido de frenos
4/13/2026 8:03:26	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	391,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar
4/13/2026 8:04:00	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	171	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/13/2026 8:04:50	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11245	151808	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/13/2026 8:07:16	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	379	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/13/2026 8:13:56	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	257,2	2791	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/13/2026 8:17:01	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	orecita vereda la esperanz	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El gas horometro no funciona el oro metro no funciona el yocstin en mal estado las exploradoras no funciona
4/13/2026 8:23:44	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Mogolla o caucho del tander se dañaron 3, horómetro no funciona, indicador del combustible no sirve, tiene una fuga de hidráulico, buje se daño
4/13/2026 8:25:01	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	372	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesita un neumático
4/13/2026 8:27:41	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9887	159771	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/13/2026 8:30:43	Oscar Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	MARIPI	213	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/13/2026 8:31:40	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	275	2747	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo Pendiente, colocación de radio El vehículo no cuenta con botiquín ni extintor El vehículo se movió sin tapete
4/13/2026 8:33:23	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	467	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/13/2026 8:35:22	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	251,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	1.8 horas pasado del MP1
4/13/2026 8:36:39	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondon Boyacá	28	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas

4/13/2026 8:43:04	Oscar Ruiz	74359521	EXCAVADORA DE ORUGA	8957	Tunja	145,9	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se instalo bomba de inyección y inyectores el viernes se le hecho acpm
4/13/2026 8:44:45	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Tunja talleres	9636	136477	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Oja izquierda delantera rota Llantas traseras en regular estado Tobera de combustible rota
4/13/2026 8:45:25	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	289,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/13/2026 8:46:39	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	408	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/13/2026 8:48:34	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	145	2137	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la valiera Gracias
4/13/2026 8:58:26	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ....002	Sativanorte	418	4535	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/13/2026 8:58:36	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11302	134557	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se adiciona sartén para encendido no prende de comienzo
4/13/2026 8:58:50	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3290	Santa maría	8023,9	8023,9	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/13/2026 9:02:49	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182833	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado 4 Ruedas295/80 R22.5
4/13/2026 9:05:59	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	301,9	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/13/2026 9:15:05	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	33	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nivel vamos de aceite
4/13/2026 9:18:12	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375		145,6	2212	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro
4/13/2026 9:37:54	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	182	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/13/2026 9:42:58	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	231	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes para quipo frontal
4/13/2026 9:46:02	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8893	Labranzagrande	691	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/13/2026 9:54:49	Gerson Carvajal Pinzon	3115152517	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	274,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa..... escalerilla de ascenso en regular estado

4/13/2026 10:01:43	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	42	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha un ruido tipo golpeteo cuando se activa la vibración
4/13/2026 10:12:24	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	441	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja el lado izquierdo doblada está para cambio de aceite y grasa
4/13/2026 10:41:26	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	359,6	359,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/13/2026 10:42:40	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	85	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/a
4/13/2026 10:44:40	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	179	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se encuentra para cambiar cuchillas están muy bajas
4/13/2026 10:54:42	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2711	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere juego llantas
4/13/2026 10:59:30	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9615	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	No operativa
4/13/2026 11:04:28	Fredy Alexander joya	3	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Tunja	28	1312	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Toca mirar conque hidrómetro y KLM se trabajará
4/13/2026 11:07:52	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	256 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/13/2026 11:22:52	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	161	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas a mas de 95% de desgaste.
4/13/2026 13:20:12	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Talleres Tunja	1231	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambio manguera retorno rodillo y traslado santa Sofía
4/13/2026 13:51:41	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	MARIPI	215	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operables , se realiza traslado al municipio de Buenavista
4/13/2026 18:12:20	Fredy Alexander Rodríguez rojas	1002624019	EXCAVADORA DE ORUGA	8918	Borbur	639	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/13/2026 19:46:58	Tobias Sandoval	6775957	RETROEXCAVADORA	6575	Sativa norte	223	229	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Fallo testigos del tablero
4/14/2026 5:39:45	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	329	6374	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido
4/14/2026 5:52:03	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM 215	Duitama	10050	151079	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire

4/14/2026 5:54:54	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9284	174847	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/14/2026 5:57:13	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	499	10407	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos, ganchos puerta volcó están molestando.
4/14/2026 5:59:10	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8429	136066	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Encarpado .luces delanteras
4/14/2026 6:09:10	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	464	9111	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próxima a hacer mantenimiento
4/14/2026 6:10:45	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	338	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado
4/14/2026 6:20:15	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	413	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/14/2026 6:27:04	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9297	138256	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar llantas delanteras están para cambiar cornetas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/14/2026 6:27:06	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	9996	136005	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/14/2026 6:30:44	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11252	151858	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/14/2026 6:33:31	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	245	4152	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/14/2026 6:35:43	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	639	12297	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza de la caja, cambio de ruedas
4/14/2026 6:48:35	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Florencia	10178	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas paila
4/14/2026 6:54:13	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161156	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar empaque cater.lavar sillas.
4/14/2026 6:54:31	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7162276	CAMION GRUA	QKM 375	Muzo	158,5	2480	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos reflectivos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro ,cuatro llantas doble propósito traseras
4/14/2026 7:02:05	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	San Luis de gasano	326.4H	7719km	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajo de líquido de frenos
4/14/2026 7:05:53	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	384,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/14/2026 7:07:09	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10741	167210	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/14/2026 7:07:11	Fredy Alexander joya	7142967	TRACTOCAMIÓN	Qlp996	Tunja	53	1561	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Inge favor reprogramar desplazar quinta rueda para esta tarde gracias
4/14/2026 7:13:02	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	238 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está para cambio de aceite de motor con filtros, y cuchillas
4/14/2026 7:17:31	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12903	190730	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/14/2026 7:18:38	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	234	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/14/2026 7:20:20	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	44 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/14/2026 7:20:20	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buje se daño, horómetro no funciona, mogolla o caucho del tander se dañaron 3, indicador de combustible no sirve, tiene una fuga de hidráulico
4/14/2026 7:20:51	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10508	147751	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene carpa requiere cambio de soportes de cabina no tiene guardapolvos traseros no trabaja gasómetro
4/14/2026 7:24:46	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	527	9084	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/14/2026 7:28:21	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9892	159823	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/14/2026 7:29:01	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativanorte	426	4606	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/14/2026 7:31:15	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,457	147,191	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/14/2026 7:31:37	Osacr Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	216	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/14/2026 7:35:19	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondon Boyacá	34	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas
4/14/2026 7:37:11	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Rondón	185,8	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se encuentra para cambiar cuchillas están en su nivel mínimo
4/14/2026 7:38:58	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8893	Labranzagrande	627	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo

4/14/2026 7:41:18	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	611,9	8955	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/14/2026 7:49:00	Aleyer Lizarazo Valbuena	3138287970	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	412 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/14/2026 7:50:47	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7225	93607	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la llanta #6 No funciona bien el levanté del volcó Fallando el bajo
4/14/2026 7:51:11	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	464	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/14/2026 7:53:27	Norvy yarimar Manrique jaimes	1049397537	EXCAVADORA DE ORUGA	6774	Cubara	9693,7	NA	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó), pasa manos o agarradera partida (se cayó), sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/14/2026 7:53:29	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	259,5	2808	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/14/2026 7:54:59	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	472	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/14/2026 7:55:20	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	513	9210	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/14/2026 7:55:58	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatensa	52a	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Elpito de reversa toca can viarlo
4/14/2026 7:58:28	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0193	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
4/14/2026 8:00:03	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	600,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desgaste de dientes
4/14/2026 8:00:30	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Duitama Boyacá	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El panorámico está partido t
4/14/2026 8:00:47	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	398,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para trabajar
4/14/2026 8:00:51	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	48 h	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpeteo al iniciar la vibración
4/14/2026 8:07:51	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Santa Sofía	1230	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operable sin fugas
4/14/2026 8:12:36	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	191	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/14/2026 8:15:56	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	235	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga en la carevaca
4/14/2026 8:16:37	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	151	2168	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/14/2026 8:17:23	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	235	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga en la carevaca
4/14/2026 8:18:16	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	39	39	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/14/2026 8:19:30	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	176	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/14/2026 8:20:51	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182855	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado sin yantas No Operativo
4/14/2026 8:23:24	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	385	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/14/2026 8:23:45	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	orecita vereda la esperanz	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	El gas horometro no funciona las revoluciones no funciona las exploradoras no funciona el yocstin en mal estado los resortes del campo en mal estado
4/14/2026 8:24:10	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	45	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/14/2026 8:24:59	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	375,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Full bien
4/14/2026 8:26:17	Celio Roberto Duran	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan na	2713	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere el juego de llantas
4/14/2026 8:31:27	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3290	Santa maría	8028,4	8028,4	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/14/2026 8:32:55	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	306	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/14/2026 8:33:48	Ali dalel Aranguren	80007763	MOTONIVELADORA	3320	San Eduardo	7652	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Capaceta rota Luces
4/14/2026 8:50:35	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	163	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas muy desgastadas. Mas del 95% de desgaste. A la espera de combustible
4/14/2026 8:53:57	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	524,4	524,4	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	

4/14/2026 8:58:44	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	380	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita neumático
4/14/2026 9:19:18	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	277,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado
4/14/2026 9:21:01	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Tunja	11305	134593	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Mejoró encendido de motor
4/14/2026 9:23:38	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	363,7	363,7	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/14/2026 9:25:23	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	90	N/a	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/14/2026 9:27:30	Andrés Felipe Bautista Saba	1002549724	MOTONIVELADORA	1021	pesca	186,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	*cambio de cuchillas
4/14/2026 9:27:51	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	299,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/14/2026 9:30:28	Cesar David Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	361	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/14/2026 9:40:49	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	162 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/14/2026 9:43:56	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	3289	Vía Sáchica villa de Leyva	08429	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Empaques de la botella la pluma Electro válvula de la 4*4 Revisar fugas de aceite rotula de la ruedas delantera
4/14/2026 9:58:26	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	451	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del lado del carril lado izquierdo doblada que está para cambio de aceite y grasa
4/14/2026 10:07:57	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	262 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/14/2026 10:21:54	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	421	7767	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/14/2026 10:33:44	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	39	Naa	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nivel bajo en aceite
4/14/2026 10:56:52	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	280'	2878	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo Pendiente colocación radio Pendiente tapetes Pendiente cortinas
4/14/2026 11:42:03	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Panqueva vereda Francisco	28	28	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Alarma de reversa suena muy suave

4/14/2026 20:25:33	Tibias sandival	6775957	RETROEXCAVADORA	6575	Sativa norte	236,6	236,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sigue presentándose testigos en el tablero
4/15/2026 5:55:22	Siervo Espitia	662577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9287	174862	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/15/2026 5:56:45	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12906	190809	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/15/2026 5:58:14	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10055	151178	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/15/2026 6:11:02	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	0cm212	Duitama	8433	136198	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	APTO	Encarpado y luces delanteras
4/15/2026 6:12:17	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	515	9229	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/15/2026 6:12:39	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10510	147780	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina no funciona gasómetro
4/15/2026 6:15:12	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	470	9214	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Esta próxima para hacer mantenimiento
4/15/2026 6:22:08	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161517	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar empaque cárter. Lavado de sillas. Colocar limpiaparabrisas..
4/15/2026 6:31:43	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	1000	136032	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/15/2026 6:39:05	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Duitama	11309	134682	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok funcionando
4/15/2026 6:48:52	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	337	6513	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido
4/15/2026 6:50:14	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	348	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Los dientes del balde están bastante desgastados
4/15/2026 6:50:23	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9301	138314	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cometas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/15/2026 7:01:01	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	645	12426	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza de la caja, cambio de ruedas
4/15/2026 7:05:30	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451º0	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10745	167237	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas

4/15/2026 7:10:38	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	381,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Full bien...
4/15/2026 7:11:23	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	458	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del lado izquierdo doblada está para cambio de aceite y grasa
4/15/2026 7:15:53	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	240	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Disponible por tiempo de lluvia
4/15/2026 7:17:24	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Ventaquemada	240	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo para cambio de aceite con filtros ,presenta aviso por el filtraje de combustible, cuchillas
4/15/2026 7:17:27	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	393	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/15/2026 7:20:59	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Rondon	11259	151940	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/15/2026 7:24:54	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	250	4226	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/15/2026 7:28:07	Luis Carlos millan	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine el panorámico partido
4/15/2026 7:33:42	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9644	136619	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar, direccionales traseras.
4/15/2026 7:37:01	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ....002	Sativanorte	435	4704	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desgaste excesivo de llantas traseras
4/15/2026 7:42:38	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	52	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/15/2026 7:45:43	Aleyer Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	419 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/15/2026 7:48:18	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Buenavista (Boyacá)	167,8	2518	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas multipropósito
4/15/2026 7:49:19	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,457	147,192	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/15/2026 7:50:08	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	asdelalto vereda la esperar	NA	El oro metro no funciona	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La temperatura no funciona el gas horometro no funciona las exploradoras no funciona el yocstin en mal estado
4/15/2026 7:54:43	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	423	7786	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa

4/15/2026 7:57:54	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10712	162792	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo con parabrisas fisurados se inicia viaje
4/15/2026 8:02:08	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	532	9115	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/15/2026 8:03:39	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	261,9	2829	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/15/2026 8:06:08	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	333.3H	7949km	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajito de líquido de frenos
4/15/2026 8:07:25	Edinson Perlaza	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista Boyacá	172.2N0A	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requiere grasa y un inyector de grasa, herramienta, botiquín, extintor
4/15/2026 8:09:24	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	222	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas, pendiente de iniciar labores por presentar lluvias
4/15/2026 8:11:04	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3290	Santa maría	8034,3	8034,3	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/15/2026 8:12:09	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tiene una fuga de hidráulico esta botando mas de medio galón diario, mogolla o caucho del tander se dañaron 3, horómetro no funciona, buje se daño, indicador de combustible no sirve
4/15/2026 8:12:51	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	405,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para trabajar
4/15/2026 8:14:41	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7232	93635	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la rueda #6 No sube bien el levanté del volcó No funciona bien el bajo
4/15/2026 8:14:54	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	198	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/15/2026 8:29:01	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	3289	Vía Sáchica villa de Leyva	08430	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Están para cambiar las canelas Empaques de la botella de la pluma Electro válvula de 4*4 Revisar fugas de hidráulico Fugas de aceite de motor
4/15/2026 8:29:58	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamarivvereda balcone	480	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requiere inyector para engrasar lleva 200 horas de trabajo sin engrasar tambiennpara tensionar una oruga q se vive descarrilando
4/15/2026 8:31:02	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	281	2878	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo Pendiente, colocación de radio Pendiente extintor de incendios Pendiente botiquín de primeros auxilios
4/15/2026 8:36:53	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Santa Sofía	1236	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vibró apto para laborar
4/15/2026 8:37:50	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	53	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio delpito de reversa

4/15/2026 8:38:09	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9903	159916	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/15/2026 8:38:09	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	465	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/15/2026 8:42:42	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	51 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/15/2026 8:44:51	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Rondón	256	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	6.0 horas pasadas del MP1
4/15/2026 8:46:23	Ali dalel Aranguren	80007763	MOTONIVELADORA	3320	San Eduardo	7661	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Capaceta rota Luces
4/15/2026 8:50:00	Andrés Felipe Bautista Saba	1002549724	MOTONIVELADORA	1021	Pesca	193,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	* cambio de cuchillas
4/15/2026 8:52:54	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	137,8	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está es del día lunes sin novedad
4/15/2026 8:56:01	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	142,1	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Este es del día martes sin novedad
4/15/2026 8:56:53	Juan Carlos Jaime	79865143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182887	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado Operativo
4/15/2026 8:58:21	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	142,1	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	sin novedad
4/15/2026 9:05:06	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Panqueva	33	33	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Alarme se reversa suena muy suave
4/15/2026 9:08:20	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	392	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/15/2026 9:23:07	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito	168 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/15/2026 9:39:50	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	529,7	529,7	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad ninguna
4/15/2026 9:41:53	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	422	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/15/2026 9:42:46	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	09222	Satibanorte	371	371	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Esta lloviendo .vamos a ver si se puede trabajar

4/15/2026 9:42:57	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	97	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/15/2026 9:48:27	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	268 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/15/2026 9:49:48	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0200	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
4/15/2026 9:59:23	Daniel	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	312	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/15/2026 10:00:48	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Rondon	42	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas
4/15/2026 10:05:04	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	307,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/15/2026 10:11:26	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	170	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchilla muy desgastada. En cualquier momento queda la maquina inoperativa. A mas del 95% de desgaste
4/15/2026 10:12:34	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico Boyacá	46	46	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pito de reversa pita muy suave
4/15/2026 10:22:24	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	368	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/15/2026 10:39:35	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	155	2195	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/15/2026 10:50:26	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	283,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa... escalerilla de ascenso en regular estado
4/15/2026 11:30:51	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	505	10472	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/16/2026 4:20:02	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	S. Eduardo	7235	933644	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar los splinder Daño en la rueda #6 No funciona bien el levanté No funciona bien el bajo
4/16/2026 5:51:16	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9289o	174879	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/16/2026 6:02:40	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10060	151275	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/16/2026 6:03:06	Fredy joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Tunja	68	2008	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Correr quinta rueda

4/16/2026 6:09:33	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9615	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	2 llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella de dirección llantas delanteras
4/16/2026 6:11:32	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	507	10513	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/16/2026 6:19:27	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8437	136338	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Encarpado y luces en mal estado
4/16/2026 6:22:17	Jeison Adan prada García	1048730642	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	474	9314	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo a mantenimiento y engrase
4/16/2026 6:24:32	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Duitama	10715	162891	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo con fisura en el parabrisas
4/16/2026 6:31:26	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	337	6513	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor 🧯 vencido para recargar
4/16/2026 6:34:01	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	490	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Inoperativa falla en tensor derecho
4/16/2026 6:44:39	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	522	9285	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/16/2026 6:46:30	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	1006	136119	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpe suave en el soporte delantero parte derecha
4/16/2026 6:50:14	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9304	138348	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene spto trasero se rompió cornetas no tiene vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/16/2026 6:57:05	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	384,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien, 👌
4/16/2026 6:57:57	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12911	190897	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/16/2026 6:58:37	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM217	Tunja	10750	167285	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/16/2026 7:03:30	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	466	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Una teja del lado izquierdo está doblada y grasa y está para cambio de aceite
4/16/2026 7:06:27	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11263	151987	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/16/2026 7:10:24	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	254	4265	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo

4/16/2026 7:10:31	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	650	12506	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza de la caja, cambio de ruedas
4/16/2026 7:10:52	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10515	147824	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina revisar bujes volcó no trabaja gasómetro
4/16/2026 7:23:16	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Florencia	10183	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas
4/16/2026 7:27:37	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	283	2893	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente, colocación de radio Pendiente extintor de incendios Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente Tapetes
4/16/2026 7:28:04	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	44	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas. Se prende el testigo de mantenimiento que dice SERVICE.50 hrs y lleva 44 horas de trabajo
4/16/2026 7:28:30	Aleyer Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	424 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/16/2026 7:29:02	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	228	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas,
4/16/2026 7:30:47	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	196,3	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está para montarle las cuchillas
4/16/2026 7:35:29	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	240	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/16/2026 7:37:16	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	426	7811	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/16/2026 7:37:22	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	asdelalto vereda la esperan	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	El gas horometro no funciona la renovación es no funciona las exploradoras no funcionan él Yostin en mal estado
4/16/2026 7:38:12	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	63	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpeteo cuando inicia la vibración
4/16/2026 7:40:50	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9911	159985	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llanta de repuesto en mal estado
4/16/2026 7:42:52	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	429	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/16/2026 7:44:35	Luis Carlos millan	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine el panorámico partido
4/16/2026 7:44:50	Ernesto Hernández Berrio	80383510	HHJ	QLQ...002	Sativasur	443	4756	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad

4/16/2026 7:45:26	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11312	134721	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok en funcionamiento
4/16/2026 7:49:45	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2717	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere juego llantas el día anterior no se pudo trabajar por exceso de lluvia
4/16/2026 7:54:03	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	59	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente de iniciar labor por fuertes lluvias el día de hoy
4/16/2026 7:55:03	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	264	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	14 horas pasado el equipo del MP1
4/16/2026 7:55:25	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	617,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desgaste de dientes
4/16/2026 7:56:25	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	538	9144	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/16/2026 7:59:44	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	182N/	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente de iniciar labores por fuerte lluvia
4/16/2026 8:00:03	Luis Ángel Quesada Rodríguez	79659231	EXCAVADORA DE ORUGA	8946	Mongua Burisi	520 hora	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buenos días. Todo bien gracias a Dios
4/16/2026 8:00:27	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9655	136747	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar direccionales traseras
4/16/2026 8:03:59	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Santa Sofía	1240	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Vibró en condiciones laborales
4/16/2026 8:04:56	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H 46589	GUATEQUE	395,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/16/2026 8:07:26	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Zutatenza	53	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/16/2026 8:08:11	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	337.2h	8001km	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajito de líquido de frenos
4/16/2026 8:09:44	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	8919	8919	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad
4/16/2026 8:10:57	Juan Carlos Jaime	79855153	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182919	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/16/2026 8:14:41	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	536 2	536,2	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad

4/16/2026 8:15:04	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	181 h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar mancio lloviendo
4/16/2026 8:17:56	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	186 horas	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/16/2026 8:18:08	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	465	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/16/2026 8:20:41	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,463	147,258	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/16/2026 8:22:05	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	356	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Los dientes del balde están bastante desgastados
4/16/2026 8:25:56	Norvy yarimar Manrique jaimes	1049397537	EXCAVADORA DE ORUGA	6774	Cubara	9693,6	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó), pasa manos o agarradera partida (se cayó), sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/16/2026 8:28:40	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	410,6	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para trabajar
4/16/2026 8:29:37	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	202	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/16/2026 8:35:52	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	204	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa Dientes valde aguilón
4/16/2026 8:38:27	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	177	2663	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas , dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras
4/16/2026 8:44:59	Cesar Hernández	3219369902	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	373	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/16/2026 9:00:50	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	103	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/16/2026 9:02:21	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	anqueva verdad carraspos	38	38	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Luz de herramienta endedida y alarma de reversa suena muy suave
4/16/2026 9:04:44	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	275 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/16/2026 9:06:51	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	3289	Sáchica	08431	No	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Estad botella la pluma para cambio de retenedores válvula de 4* 4 cambio Chabela cambio fugas de hidráulico
4/16/2026 9:16:16	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	315,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo

4/16/2026 9:16:24	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	289,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa..... escalerilla de ascenso en regular estado
4/16/2026 9:18:48	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	400	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/16/2026 9:29:39	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	377,4	377,4	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/16/2026 9:40:47	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	2227	46	46	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de reversa no se escucha y Sele entra el 💧 ala cabina
4/16/2026 9:45:59	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	174	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas a mas del 95 % de desgaste. Muy desgastadas. No le entra grasa a los splinder de la dirección. A ninguno de los 4 rodamientos
4/16/2026 9:58:27	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	retroexcavadora	6996	Pajarito	251	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal Fuga de aceite en la care vaca
4/16/2026 10:03:58	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito	169 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Noda
4/16/2026 10:10:11	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161704	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Mandar lavar sillas.. cambiar cuchillas ..cambiar empaque tapa Carter
4/16/2026 10:14:47	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	316,5	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas de la vertedera están para cambio
4/16/2026 20:00:41	Tobias Sandoval	6775957	RETROEXCAVADORA	6575	Sativa norte	245	245	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Mantenimiento y cambio de aceite Cambio de filtros de combustible y de aire
4/17/2026 4:35:48	Fredy Alexander joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Otanche	75	2179	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desplazar quinta rueda
4/17/2026 5:11:01	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	340	6622	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor 🧯 vencido para recargar
4/17/2026 5:57:40	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10065	151437	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/17/2026 6:03:15	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9620	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	2 llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella de la dirección de las llantas delanteras
4/17/2026 6:07:56	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	511	10612	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/17/2026 6:11:21	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8444	136603	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	Sistema de encarpado

4/17/2026 6:14:24	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10519	147865	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina requiere cambio de soportes cabina
4/17/2026 6:22:46	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	655	12586	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en el toma fuerza de la caja, cambio de ruedas
4/17/2026 6:23:49	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	479	9414	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo a mantenimiento y engrase
4/17/2026 6:24:26	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	260	4310	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/17/2026 6:49:53	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	365	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo en excelente estado
4/17/2026 6:51:00	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9308	138380	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene spto trasera esta roto vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/17/2026 7:00:24	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12915	190929	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/17/2026 7:14:00	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	1007	136135	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/17/2026 7:14:12	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9292	174922	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/17/2026 7:29:23	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	44	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas
4/17/2026 7:30:05	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	525	9305	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/17/2026 7:30:38	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11269	152028	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/17/2026 7:31:52	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	240	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Disponible por tiempo de lluvia
4/17/2026 7:31:54	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Puente de Boyacá	241hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se realizo cambio de aceite con filtros y se cambian cuchillas
4/17/2026 7:40:19	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	428	7829	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/17/2026 7:40:57	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11317	134755	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok

4/17/2026 7:45:07	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	435	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/17/2026 7:45:22	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Villa de Leiva	286	2934	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente colocación de radio Pendiente botiquín primeros auxilios Pendiente extintor de incendios Pendiente tapetes
4/17/2026 7:49:55	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10754	167309	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/17/2026 7:50:02	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativa norte	451	4799	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Demasiado desgaste de las llantas traseras por el terreno y la tracción
4/17/2026 7:52:26	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	66	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpeteo al iniciar la vibración
4/17/2026 7:56:04	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	53	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/17/2026 7:58:00	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	476	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Una teja del lado izquierdo está doblada está para cambio de aceite y grasa
4/17/2026 8:03:13	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	400,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/17/2026 8:04:20	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	RETROEXCAVADORA	8956	Soroca	414,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para laborar
4/17/2026 8:05:09	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	64	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/17/2026 8:05:09	Oscar Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	232	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas, se solicita grasa para mantener la máquina en buenas condiciones
4/17/2026 8:06:08	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	542	9263	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/17/2026 8:08:24	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	187	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquinaria en condiciones operativas se solicita grasa y un inyector
4/17/2026 8:10:46	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	626,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desgaste de dientes
4/17/2026 8:12:07	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	465	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/17/2026 8:12:30	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	339.1h	8046km	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajito de líquido de frenos Bajito aceite motor

4/17/2026 8:12:36	Luis Carlos millan	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine el panorámico partido
4/17/2026 8:13:19	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	asdelalto vereda la esperan	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	El gas horometro no funciona el oro metro no funciona lasrrebociones no funciona las exploradoras no funcionan él Yostin en mal estado
4/17/2026 8:16:21	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	188 h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/17/2026 8:17:12	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	266	2864	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/17/2026 8:18:41	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	325,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/17/2026 8:18:45	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santana	202	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/17/2026 8:20:55	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	43	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El equipo no tiene graseras para el mantenimiento
4/17/2026 8:21:32	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3290	Santa maría	8039,8	8039,8	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/17/2026 8:27:24	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	544	544	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bien sin novedad ninguna
4/17/2026 8:27:25	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Santa Sofía	1243	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vibró apto para laborar
4/17/2026 8:29:05	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	380,7	380,7	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Día lluvioso y nublado
4/17/2026 8:30:23	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	258	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga de aceite en la carevaca
4/17/2026 8:32:21	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	167	2301	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/17/2026 8:35:06	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	424 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/17/2026 8:36:17	Luis Ángel Quesada Rodríguez	79659231	EXCAVADORA DE ORUGA	8946	Mongua Burisi	527 hora	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Todo bien gracias a Dios. Muchas lluvias
4/17/2026 8:43:23	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Florencia	10176	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas y mantenimiento

4/17/2026 8:48:44	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	ntamaría ,san Luis de Gace	180	2710	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas ,dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble servicio
4/17/2026 8:59:00	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	293,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/17/2026 9:07:06	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	319,1	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas de la vertedera están para cambio
4/17/2026 9:08:52	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	171	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/17/2026 9:11:05	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Panqueva	Dañado	182954	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/17/2026 9:11:11	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	54 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/17/2026 9:14:56	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	639,5	9325	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/17/2026 9:33:41	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	282 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/17/2026 9:48:43	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	107	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En mantenimiento
4/17/2026 10:09:04	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	405	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchilla
4/17/2026 13:15:12	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	Chicas Boyacá	161,9	N0	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/18/2026 7:34:33	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	408,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/18/2026 7:35:56	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Umbita Boyacá	552	552 0	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad
4/18/2026 7:53:45	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	444	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/18/2026 8:35:08	Celio Roberto Duran	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2717	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere el juego de llantas no puede trabajar por exceso de lluvia
4/18/2026 9:04:02	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Panqueba	181	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas muy desgastadas.

4/18/2026 10:23:36	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatensa	53	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio d pito d reversa
4/20/2026 5:51:32	Siervo Espitia	662577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9297	174948	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/20/2026 5:59:24	Sérgio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9622	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Llantas delanteras n mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella de la dirección llanta delanteras
4/20/2026 6:07:09	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	unja: destino Oicata_Chiva	10756	167328	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/20/2026 6:08:05	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Paz del rio	8452	136900	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Encarpado ,bombillo farola fundido
4/20/2026 6:08:46	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ006	Tramo 7tunja	314,1	3076	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 6:21:06	Andrés Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	293	3003	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente extintor de incendios Pendiente tapetes Pendiente, colocación de radio
4/20/2026 6:23:00	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	264	4350	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/20/2026 6:24:18	José Edilberto Acosta amado	7182-39	MOTONIVELADORA	0960	Moniquirá	240	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/20/2026 6:30:47	Fredy joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Tunja	93	2434	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desplazar quinta rueda
4/20/2026 6:32:58	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	10010	136165	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 6:36:11	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	662	12672	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en la balinera del closs, cambio de ruedas
4/20/2026 6:41:56	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10524	147915	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina revisar bujes volcó no trabaja gasómetro
4/20/2026 6:47:54	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	270,9	2904	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/20/2026 6:50:58	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12917	190958	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/20/2026 6:52:53	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	57 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa

4/20/2026 6:56:59	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	3289	Sáchica	08438	No	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las canelas Empaques de la botella
4/20/2026 6:57:29	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9311	138415	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene están rotos 2 spto trasero vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/20/2026 7:08:36	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	522	10924	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/20/2026 7:13:15	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	412,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 7:24:56	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	197,1	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se acerca cambio de aceite
4/20/2026 7:25:10	Duver Alexis Sánchez Ávila	1058325178	RETROEXCAVADORA	3290	Santa maría	8044,5	8044,5	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/20/2026 7:26:23	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Talleres Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine el panorámico partido
4/20/2026 7:39:56	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11317	134788	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/20/2026 7:41:30	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11270	152046	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/20/2026 7:41:36	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	44	NA	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas
4/20/2026 7:42:14	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	325 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 7:44:25	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	430	7850	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/20/2026 7:56:41	Gonzalo rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	530	9328	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 8:10:59	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	189 h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/20/2026 8:11:17	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	467	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/20/2026 8:13:20	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	419,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar

4/20/2026 8:14:22	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	340.5h	8057km	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bajito líquido de frenos
4/20/2026 8:14:46	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	193,9	3094	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras
4/20/2026 8:17:53	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	633,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/20/2026 8:19:00	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	232	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operables, se necesita grasa
4/20/2026 8:20:43	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La temperatura no funciona el gas horometro no funciona las exploradoras no funciona el gas horometro no funciona el yocstin en mal estado
4/20/2026 8:21:21	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ....002	Sativanorte	454	4827	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Esta llegando a 5000 km para mantenimiento
4/20/2026 8:21:28	Carlos torres	3123414611	MOTONIVELADORA	3312	Barrio Altamira	10190	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Yantas
4/20/2026 8:21:57	DANILO Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	42	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Faltan graseras para lubricación
4/20/2026 8:22:17	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	54	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/20/2026 8:31:29	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161713	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar empaque cárter por fuga.. cambiar cuchillas de limpiaparabrisas..
4/20/2026 8:32:51	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	448	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 8:38:35	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Santa Sofía	1246	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vibró apto para laborar
4/20/2026 8:44:23	Carlos Macias	1054758756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	410	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/20/2026 8:49:00	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	289 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/20/2026 8:59:23	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Pajarito	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Volqueta no empareja empieza a jalonear pierde fuerza, ganchos seguro tapa no aseguran, llanta de repuesto en mal estado
4/20/2026 9:04:19	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Espino	Dañado	182968	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Parabrisas Averiado

4/20/2026 9:13:48	Edinson Perlaza Bohórquez 3216454674	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	185	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente iniciar labor por lluvia
4/20/2026 9:14:48	Juan David Barón Santisteban	101316696	MOTONIVELADORA	0997	El Espino	183	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Hoy realizamos cambio de cuchillas.
4/20/2026 9:24:57	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico Boyacá	48	48	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pito de reversa suena muy pasito y se le entra el agua ala cabina dañando el techo
4/20/2026 9:34:54	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	392,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	....
4/20/2026 9:44:44	Guillermo López Orjuela	80641133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	559,4	559,3	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bien no ay novedad
4/20/2026 9:49:44	Fredy Alexander Rodríguez rojas	1002624019	EXCAVADORA DE ORUGA	8918	Buenavista	656,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se traslado el equipo al municipio de Buenavista el día 17/04/26
4/20/2026 9:54:18	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2717	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere juego de llantas
4/20/2026 9:57:09	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	73	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/20/2026 10:03:58	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Panqueva vereda mostaza	43	43	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Alarma de reversa suena muy suave luz de servicio encendida
4/20/2026 10:11:54	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	388	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/20/2026 10:15:15	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	322,7	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas de la vertedera y sobre esquineras para cambio
4/20/2026 10:25:41	Brayan rincón	1056592846	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	108	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/20/2026 10:32:56	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10469	147,335	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/20/2026 10:47:16	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	298,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/20/2026 10:50:22	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	298,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/20/2026 11:23:26	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	264	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal Fuga en care vaca

4/20/2026 11:30:20	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8893	Labranzagrande	659	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/20/2026 11:38:01	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	173 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/20/2026 16:57:55	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	330,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/21/2026 5:50:12	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm235	Tunja	9299	174967	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/21/2026 5:56:05	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ 006	Tramo 7 Tunja	322,2	322,2	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 6:02:06	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9631	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	2 llantas en mal estado Fuga en dos inyectores Termostato dañado Fuga en la botella de la llanta delantera
4/21/2026 6:22:04	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Duitama	346	6785	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido para recargar
4/21/2026 6:22:07	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	269	4408	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/21/2026 6:32:31	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	670	12741	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido de toma fuerza de la caja, cambio de ruedas
4/21/2026 6:34:53	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12922	190998	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/21/2026 6:37:25	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	10014	136203	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/21/2026 6:37:47	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM215	Duitama	10069	151518	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de aire
4/21/2026 6:38:17	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	373	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no tiene extintor
4/21/2026 6:39:05	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9316	138477	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene 2 stop esta rotos vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/21/2026 6:49:03	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	491	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del lado izquierdo está doblada está para cambio de aceite y grasa
4/21/2026 6:51:19	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	244	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No

4/21/2026 6:55:13	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11276	152095	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/21/2026 7:00:43	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0220	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Grasa
4/21/2026 7:05:50	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	425,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar
4/21/2026 7:08:22	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	San Mateo	202,4	3307	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas multipropósito traseras
4/21/2026 7:12:44	Andrés Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Villa de Leiva	297	3047	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente extintor de incendios Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente, colocación de radio Pendiente tapetes
4/21/2026 7:15:16	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	534	9373	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 7:21:51	Ali dalel Aranguren	80007763	MOTONIVELADORA	3320	San Eduardo	7668	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Capaceta rota Luces
4/21/2026 7:22:14	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	418,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 7:23:10	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	484	9514	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente mantenimiento y engrase
4/21/2026 7:23:18	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8455	137008	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	Sistema de encarpado .bombillo de farola fundido
4/21/2026 7:25:25	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	El Espino	Dañado	183008	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/21/2026 7:25:32	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9671	136948	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	revisar direccionales traseras
4/21/2026 7:29:24	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10530	148002	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto cambiar soportes cabina no tiene guardapolvos traseros no tiene carpa no trabaja gasómetro
4/21/2026 7:30:04	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	161870	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar empaque cárter por fuga aceite. Cambiar cuchillas parabrisas..lavado de sillas..
4/21/2026 7:30:33	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	276,9	2953	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/21/2026 7:30:36	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11322	134844	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok

4/21/2026 7:35:29	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	179	2398	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/21/2026 7:37:25	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	476	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/21/2026 7:37:41	Norvy yarimar Manrique jaimes	1049397537	EXCAVADORA DE ORUGA	6774	Cubara	9704,3	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó), pasa manos o agarradera partida (se cayó), sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/21/2026 7:39:11	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8895	Labranzagrande	663	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/21/2026 7:44:41	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Santa maría	352.0h	8362km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/21/2026 7:45:09	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	62 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/21/2026 7:49:41	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	lo funciona el oro metr	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	La temperatura no funciona el gas horometro no funciona las exploradoras no funciona el yocstin en mal estado el refrigerante lo está botando por la bomba
4/21/2026 7:54:36	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	239,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas, se solicita grasa, maquina cerca del primer mantenimiento por presentar 239.7 horas de servicio
4/21/2026 7:58:21	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	455	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 7:58:45	Ernesto Hernández Berrio	80383510	CARRO TALLER	Q LQ	Sativanorte	462	4858	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requiere el cambio de llantas traseras
4/21/2026 7:59:56	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	432 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 8:00:46	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	305	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa... escalerilla de ascenso en regular estado
4/21/2026 8:02:10	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	641,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/21/2026 8:04:01	Gyille5mo López Orjuela	8541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	567,4	567 4	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad
4/21/2026 8:04:59	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	51	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No tiene graseras para lubricar
4/21/2026 8:07:12	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Municipio de el espino	48	48	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Muestra la luz de servicio. Y alarma de reversa suena muy suave

4/21/2026 8:08:31	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Briceño	10762	167501	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/21/2026 8:12:51	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	196	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/21/2026 8:16:28	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	205,9	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se acerca cambio de aceite
4/21/2026 8:18:34	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	52	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente para revisión de fusibles de limpiaparabrisas
4/21/2026 8:19:03	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Puente Boyacá	251 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En condiciones óptimas para trabajar
4/21/2026 8:21:53	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	62	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambio del pito d reversa
4/21/2026 8:32:38	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	389,6	389,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin
4/21/2026 8:33:55	Celio Roberto Duran Burgos	4269003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan 271	2718na	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere juego de llantas
4/21/2026 8:35:38	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico Boyacá	55	55	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pito de reversa suena muy pasito Sele entra el 💧 ala cabina dañando el techo
4/21/2026 8:36:32	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,469	147,335	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 8:37:25	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	115	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/21/2026 8:38:29	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Talleres Tunja	10725	163089	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo compara brisas fisurado
4/21/2026 8:39:01	Fredy Alexander joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Tunja	101	2739	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desplazar quinta rueda R42238 Para cambio de central urgente
4/21/2026 8:39:20	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	El Espino - Puente Lata	187	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/21/2026 8:42:08	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Mogolla o caucho del tander se dañaron 3, horómetro no funciona, indicador de combustible no sirve, buje se daño
4/21/2026 8:45:44	Cesar Hernández	3219369902	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	394	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.

4/21/2026 8:49:29	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	270	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal fuga de aceite en la carevaca
4/21/2026 8:52:51	Carlos Nicolás Pamplona	6773492	VIBROCOMPACTADOR	3027	Tunja	1250	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Cambio de filtros taller Tunja
4/21/2026 8:57:26	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito	175 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/21/2026 9:02:32	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	296 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/21/2026 9:02:37	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Duitama	548	9339	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/21/2026 9:17:02	Carlos macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	415	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas
4/21/2026 9:26:38	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	189	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/21/2026 9:29:04	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	71	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/21/2026 9:36:36	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	327	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas de la vertedera y las sobre esquineras están para cambio
4/21/2026 9:52:38	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	335,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/21/2026 11:32:57	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Taller Tunja	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Perdida de fuerza, Ruido anormal de motor, Dura de encender, ganchos de seguridad de tapa no sirven
4/21/2026 15:01:26	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	270,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/21/2026 19:10:39	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	El espino Boyacá	182,4	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/22/2026 5:01:56	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Briceño	10764	167501	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/22/2026 5:48:42	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9302	175009	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/22/2026 6:02:05	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ 006	Tramo 7 Tunja	329,1	3155	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/22/2026 6:19:15	Manuel Augusto Rojas	1902364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	10018	136229	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/22/2026 6:22:46	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9640	~~NA~~	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	2 llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella de la dirección llanta delanteras
4/22/2026 6:23:39	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9322	138555	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene una fuga de aceite vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/22/2026 6:28:35	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	San Mateo	208,6	3361	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras , dos lunas para los puntos ciegos
4/22/2026 6:30:38	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	489	9656	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente mantenimiento y engrase
4/22/2026 6:34:01	Humberto cely	1004441	RETROEXCAVADORA	3331	Tunja	9466,8	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sedeve.camviar el vidrio inferior de la puerta de Acceso Revisar fugas de Aceite Cambiar gato de La puerta de Acceso
4/22/2026 6:40:25	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	381	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El equipo no tiene extintor
4/22/2026 6:40:43	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja Boyacá	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El panorámico está partido
4/22/2026 6:43:06	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	765	12812	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido toma fuerza, cambio de ruedas
4/22/2026 6:49:00	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12926	191030	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/22/2026 6:54:03	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008		300	3084	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente extintor de incendios Pendiente, colocación de Radio Pendiente, colocación de Tapetes
4/22/2026 6:58:07	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	274	4449	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/22/2026 7:05:23	Yohan Ricardo Neira López	3117679215	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	405	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.. Bien
4/22/2026 7:05:30	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	426,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/22/2026 7:07:15	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	537	9400	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/22/2026 7:07:20	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	352	6902	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor 🧯 vencido para recargar

4/22/2026 7:12:38	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Arcabuco	310,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/22/2026 7:12:52	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	63 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/22/2026 7:17:04	Yubermolina	7186338	CARRO TALLER	QLP998	Santa maría	355.5h	8392km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/22/2026 7:17:23	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	499	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Deja del lado izquierdo doblada está para cambio de aceite y grasa
4/22/2026 7:17:32	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	246	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/22/2026 7:18:32	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8893	Labranzagrande	672	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/22/2026 7:21:30	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9681	137051	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	revisar direccionales traseras revisar compresor
4/22/2026 7:22:42	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0224	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador
4/22/2026 7:28:07	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	529	11023	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando
4/22/2026 7:28:54	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	53	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NA
4/22/2026 7:40:25	Javier Medina U	9395305	CAMIONETA	OCM 233	Sogamoso	11328	134965	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/22/2026 7:40:54	José William Jiménez	716589	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	69	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito de reversa
4/22/2026 7:44:01	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	439 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/22/2026 7:45:01	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	273,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requiere los dientes y cuchilla para el equipo de trabajo
4/22/2026 7:45:30	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	438	7920	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/22/2026 7:48:39	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10534	148046	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina revisar gasómetro no trabaja

4/22/2026 7:50:29	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	59	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo sin graseras para Lubricar
4/22/2026 7:55:25	Oscar Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	243,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas, se solicita grasa, maquina próxima a primer mantenimiento
4/22/2026 7:55:35	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,471	147,351	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/22/2026 7:57:53	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	649,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/22/2026 8:00:45	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativasur	470	4894	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se solicita cambiar el enllantado trasero Porque por el terreno sufren desgaste excesivo
4/22/2026 8:00:51	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	72	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/22/2026 8:01:48	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	Espino	Dañado	183077	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/22/2026 8:07:47	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Puente de Boyacá	261 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En condiciones óptimas para laborar
4/22/2026 8:08:12	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3023	San Eduardo	No funciona	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buje se daño, horómetro no funciona, indicador de combustible no sirve, tiene partido el tornillo donde va el buje, mogolla o caucho del tander se dañaron 3
4/22/2026 8:10:51	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	433,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar
4/22/2026 8:11:27	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	464	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/22/2026 8:14:27	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	213	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sé acerca cambio de aceite
4/22/2026 8:14:35	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11283	152137	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/22/2026 8:15:06	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	270	270	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas
4/22/2026 8:16:16	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Altamira	101 79	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas ybalvula de freno
4/22/2026 8:17:54	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	302 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto

4/22/2026 8:18:52	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	197 h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/22/2026 8:18:54	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico Boyacá	62	62	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de reversa suena muy pasito y se le está metiendo el 💧 ala cabina dañando el techo
4/22/2026 8:19:46	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	406	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita un neumático.
4/22/2026 8:22:29	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	lo funciona el oro metr	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	La temperatura no funciona el gas horometro no funciona el yocstin en mal estado las exploradoras no funciona
4/22/2026 8:33:07	Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	666,5	9758	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo a mantenimiento
4/22/2026 8:35:01	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	337,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/22/2026 8:36:42	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	3289	Tunja	08444	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Pistas de las chanelas Empaques de la botella de la pluma Electro válvula de 4*4 Fugas de hidráulico y de aceite de motor
4/22/2026 8:40:10	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	482	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina se encuentra con una llanta pinchada por lo tanto no esta operativa
4/22/2026 8:42:55	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	278	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal Fuga de aceite en la carevaca
4/22/2026 8:43:23	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Tunja	185	2471	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/22/2026 8:45:16	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	334,5	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas y las sobre esquineras de la vertedera están para cambio
4/22/2026 8:46:53	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	178 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/22/2026 8:51:36	Argemiro Báez Aparicio	79998530	VIBROCOMPACTADOR	2229	Municipio el espino	53 h	53 h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/22/2026 8:51:53	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	El Espino	196	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/22/2026 8:52:22	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	574 1	574 1	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina teabjando bi3n no e pesado labores por combustible ll9bio y no sube carro ni moto lo traen en caballo
4/22/2026 8:54:54	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	77	na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias

4/22/2026 8:57:41	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan 2	2720na	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Requiere el juego de llantas
4/22/2026 8:59:03	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	395,7	395,7	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Volví a mostrar falla en filtro de combustible
4/22/2026 9:30:26	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Tunja talleres	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Ruido anormal de motor, perdida de fuerza, ganchos seguro de compuerta no sirve, llanta de repuesto en mal estado
4/22/2026 10:01:23	Fredy Alexander Rodríguez rojas	1002624019	EXCAVADORA DE ORUGA	8918	Buenavista	669,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/22/2026 10:31:58	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	417	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas y tornillería de la misma
4/22/2026 12:58:22	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	126	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Inicio labores incapacidad médica " calas muela"
4/23/2026 2:49:07	Fredy joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Duitama	103	2900	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Corre quinta rueda
4/23/2026 4:21:17	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	219	3580	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito, dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras, dos lunas para los puntos ciegos
4/23/2026 5:44:08	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9307	175054	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/23/2026 5:54:16	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12928	191063	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/23/2026 6:00:32	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ 006	Tramo 7 Tunja	333,4	3204	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/23/2026 6:22:12	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Briceño	10771	167748	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/23/2026 6:23:07	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10539	148150	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina no trabaja gasómetro
4/23/2026 6:30:13	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	681	12892	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido de toma fuerza, cambio de ruedas
4/23/2026 6:32:45	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	471	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/23/2026 6:40:38	Carlos Alberto Aponte Acuña	7168850	EXCAVADORA DE ORUGA	8922	Boavita	389	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no tiene extintor

4/23/2026 6:43:55	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9328	138667	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cometas no tiene 2 sapos están rotos tiene una fuga de aceite vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/23/2026 6:45:41	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11331	135008	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/23/2026 6:46:46	Andrés Felipe Gutiérrez pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Villa de Leiva	304	3114	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente colocación radio Pendiente extintor de incendios Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente, colocación de Tapetes
4/23/2026 6:50:06	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	278	4493	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Está para nivelar hidráulico del Volcó, del resto vehículo operativo
4/23/2026 6:50:19	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9647	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga el la botella de la dirección de la llantas delanteras
4/23/2026 6:55:48	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El panorámico está partido
4/23/2026 6:57:24	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	411,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/23/2026 6:58:09	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	162013	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite por tapa cárter. Lavado sillas..
4/23/2026 6:59:16	Humberto cely	1004441	RETROEXCAVADORA	3331	Tunja	9473,2	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sedeve cambiar Vidrio inferior de la puerta de Acceso Revisar fallos eléctricos Y fugas de Aceite
4/23/2026 7:04:28	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	435,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/23/2026 7:14:15	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	220,4	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se acerca cambio de aceite
4/23/2026 7:14:25	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	253	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/23/2026 7:16:33	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11288	152168	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/23/2026 7:20:01	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	61	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/23/2026 7:20:33	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	66 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/23/2026 7:21:06	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativa norte	479	4951	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requiere cambio de llantas traseras

4/23/2026 7:22:31	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9690	1371333	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	no le sirven las direccionales traseras revisar compresor
4/23/2026 7:28:56	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	283,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/23/2026 7:35:04	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	496	9714	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente mantenimiento y engrase
4/23/2026 7:39:33	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	75	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/23/2026 7:41:34	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Tunja	8459	137116	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	Encarpado
4/23/2026 7:42:50	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,476	147,43	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/23/2026 7:43:50	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	508	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del lado izquierdo del carril doblada dientes para el balde y filtro no tiene por donde se le echa combustible al tanque y grasa
4/23/2026 7:54:08	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	El espino Boyacá	196,3	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/23/2026 7:54:25	Guiellermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	581	571 0	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no ay novedad
4/23/2026 7:59:36	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	440,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar
4/23/2026 7:59:54	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	356	6953	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido para recargar
4/23/2026 8:02:21	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las revoluciones no funciona el gas horometro no funciona las exploradoras no funciona el yocstin en malestar
4/23/2026 8:03:50	Jhoan Andrés Rodríguez	1057214567	RETROEXCAVADORA	3289	Tunja	08448	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Estad para hacerle uno arreglos
4/23/2026 8:04:05	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Chita Boyacá	446 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/23/2026 8:04:05	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	482	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no esta operativa por llanta trasera pinchada
4/23/2026 8:04:33	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	657,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad

4/23/2026 8:09:08	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6295	Santa Sofía	317,9	N A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa... escalerilla de ascenso en regular estado
4/23/2026 8:10:41	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	309 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/23/2026 8:11:14	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3314	Altamira	10201	Na	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Yantas y válvula del freno por fa
4/23/2026 8:11:23	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	181 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/23/2026 8:11:36	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	285	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes de equipo frontal Fuga de aceite en la care vaca
4/23/2026 8:13:11	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	341,1	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas y las sobre esquineras de la vertedera están para cambio
4/23/2026 8:15:10	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	181horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/23/2026 8:16:55	Norvy yarimar Manrique jaimes	1049397537	EXCAVADORA DE ORUGA	6774	Cubara	9718,2	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	Cadenas no aptas , vidrio panoramico inferior partido (se cayó), pasa manos o agarradera partida (se cayó), sprocket en mal estado con tornillos faltantes, zapatas sueltas con tornillos faltantes , limpia brizas no apto, aire acondicionado no apto
4/23/2026 8:19:20	Ali dalel Aranguren	80007763	MOTONIVELADORA	3320	San Eduardo	7684	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Capaceta rota Luces
4/23/2026 8:21:08	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	125	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/23/2026 8:21:24	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	202 h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/23/2026 8:23:14	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Tunja	12920	202870	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar fuga de aceite
4/23/2026 8:23:24	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	67	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El equipo NO tiene graseras para lubricación
4/23/2026 8:24:48	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	402,1	402,1	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Problemas con el filtro de combustible Separador de aguas
4/23/2026 8:31:13	Edward Aristóbulo López Ruiz	1053610385	VIBROCOMPACTADOR	2092	Santa Sofia	222	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tener en encuentra mantenimiento de 250 horas
4/23/2026 8:32:36	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	362.0h	8585km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado

4/23/2026 8:32:43	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Puente de Boyacá	270 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En condiciones óptimas para trabajar
4/23/2026 8:33:37	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	Tunja	7239	93749	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Se encuentra en mantenimiento correctivo y preventivo
4/23/2026 8:39:32	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	247	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/23/2026 8:45:16	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	198	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/23/2026 8:47:45	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	408	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	92 horas para mantenimiento
4/23/2026 8:56:43	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	421	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas y tornillos de la misma
4/23/2026 9:24:21	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	70	70	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se le mete el agua ala cabina dañando el techo y el pito de reversa suena muy pasito
4/23/2026 9:47:06	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Tunja talleres	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Ruido de motor anormal, pierde fuerza, pasadores de compuerta no sirven, Dura de encendido, llanta de repuesto en mal estado
4/23/2026 10:01:31	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	2229	59 h	59 h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/23/2026 10:06:16	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	El Espino - Puente lata	204	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/23/2026 15:58:49	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	337,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/24/2026 5:40:55	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ 006	Tramo 7 Tunja	334,4	3218	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/24/2026 6:05:17	Gabriel Darío Benavides Solarte	3014597603	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10540	148160	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene carpa requiere cambio de soportes cabina no trabaja gasómetro
4/24/2026 6:17:04	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	OCM234	Tunja	10027	136337	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de hidráulico bomba de dirección
4/24/2026 6:39:38	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9307	175067	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/24/2026 6:40:19	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9328	138667	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene 2 soporte están rotos tiene fuga de aceite vamos a trabajar con la bendición de Dios

4/24/2026 6:46:07	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El panorámico está partido
4/24/2026 6:48:51	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9653	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella dirección de la llanta delantera
4/24/2026 6:50:23	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Santa María	368.0h	8767km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/24/2026 6:51:14	Humberto cely	1004441	RETROEXCAVADORA	3331	Tunja	9473,3	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Sedeve cambiar vidrio inferior de la puerta de Acceso Revisar fallos en la contra Marcha
4/24/2026 7:03:55	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0232	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador Mantenimiento hoy
4/24/2026 7:04:48	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11337	135059	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/24/2026 7:06:18	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	290,2	3150	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/24/2026 7:09:50	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8893	Labranzagrande	689	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/24/2026 7:10:10	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	257	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/24/2026 7:13:09	Gerardo Pedraza Arias	11435254	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	444,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/24/2026 7:17:14	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	482	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No se presentan novedades
4/24/2026 7:24:18	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	79	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/24/2026 7:24:28	Luis snbria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	buena vista	9700	137296	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	direccionales traseras no le funcionan revisar compresor
4/24/2026 7:31:44	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,48	147,471	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/24/2026 7:32:56	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	291	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/24/2026 7:41:45	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	588,2	588,2	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n sin novedad

4/24/2026 7:42:12	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	504	9887	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/24/2026 7:42:50	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativa Norte	486	4995	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Requiere cambio de llantas traseras Mal estado por fricción por arrastre
4/24/2026 7:43:21	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8464	137361	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	Sistema de encarpado
4/24/2026 7:44:07	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	446,5	NA	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar
4/24/2026 7:46:31	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	664	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/24/2026 7:48:23	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	415,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vvvv
4/24/2026 7:55:28	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	514	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del carril del lado izquierdo doblada dientes para el balde esquineras y grasa no tiene filtro por donde se le echa el combustible al tanque
4/24/2026 7:59:52	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Puente de Boyacá	276 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En condiciones óptimas para laborar
4/24/2026 8:00:51	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Ventaquemada	69	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El equipo NO tiene graseras para lubricación
4/24/2026 8:03:43	Ali dalel Aranguren	80007763	MOTONIVELADORA	3320	San Eduardo	7692	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Capaceta rota Luces
4/24/2026 8:04:34	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	233,5	3906	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras, dos lunas para los puntos ciegos
4/24/2026 8:04:38	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Santa Sofía	323,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa... escalerilla de ascenso en regular estado
4/24/2026 8:06:41	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	132	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/24/2026 8:07:11	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	208 h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/24/2026 8:07:17	Oscar Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	251	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/24/2026 8:07:27	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11294	152228	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na

4/24/2026 8:08:57	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	El oro metro no funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Las revoluciones no funciona el yocstin en mal estado el gas horometro no funciona las exploradoras no funcionan
4/24/2026 8:11:34	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12932	191116	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/24/2026 8:11:38	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	543	9445	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/24/2026 8:15:39	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Jericó Boyacá	447 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para solicitar el cambio de aceite Para solicitar juego de dientes que ya están para cambio
4/24/2026 8:19:16	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	408,7	408,7	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Esta molestando Filtro de combustible Separador de aguas
4/24/2026 8:19:17	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	El espino Boyacá	202,7	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/24/2026 8:19:44	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	70 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/24/2026 8:19:44	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	279	279	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas
4/24/2026 8:25:12	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM378	Duitama	540	11161	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando cuchillas panorámico desgastadas no limpian bien
4/24/2026 8:31:08	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Villa de Leyva	688	12992	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza, cambio de ruedas
4/24/2026 8:31:33	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	CARGADOR	QLQ 008	Villa de Leiva	309	3163	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Continúa con los pendientes, ya reportados con anterioridad
4/24/2026 8:44:13	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	427	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas y tornillos de la misma
4/24/2026 8:47:05	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	281	4532	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El nivel de hidráulico del volcó está bajo, vehículo operativo
4/24/2026 8:51:50	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Tunja	12923	202913	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Presenta fuga de aceite
4/24/2026 9:01:13	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10775	167877	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/24/2026 9:06:32	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	228,6	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se acerca cambio de aceite

4/24/2026 9:09:34	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	70	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/24/2026 9:22:26	Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	670,2	9878	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Próximo para cambio de llantas
4/24/2026 9:24:59	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	El espino vía puente lata	64h	64h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/24/2026 9:32:42	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	El Espino a Puente lata	210	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/24/2026 9:59:06	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	346,2	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas y las sobre esquineras de la vertedera están para cambio
4/24/2026 10:00:09	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	186 horas	No psplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/24/2026 10:03:47	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	292	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal D Fuga de aceite en la care vaca Dientes para valde equipo trasero
4/24/2026 17:00:13	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	337,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/25/2026 5:02:42	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Santa María	370.7H	8798km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/25/2026 6:13:46	Edilberto Ávila	429350q	VOLQUETA	QLQ. 006	Tramo 14 Tunja	338,4	3249	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/25/2026 6:44:31	Oscar Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista		NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operables
4/25/2026 7:09:13	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	452	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/25/2026 7:20:40	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11343	135112	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/25/2026 7:25:54	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	162196	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite tapa cárter..
4/25/2026 7:32:46	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm 212	Duitama	8470	137412	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	Sistema de encarpado
4/25/2026 7:40:23	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	547	11212	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando plumillas panorámico no limpian desgastadas

4/25/2026 8:06:08	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	363	7039	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido para recargar
4/25/2026 8:22:42	Teofilo camteargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	73	73	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de reversa suena muy bajito
4/25/2026 8:25:00	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	78	78	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de reversa suena muy pasito
4/25/2026 11:37:48	Carlos macias	1064758756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	433	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas
4/25/2026 13:50:30	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	215h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/26/2026 8:04:28	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	260	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/26/2026 8:22:15	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	94	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/26/2026 8:35:42	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	209,8	N/	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No cuenta con extintor ni botiquín
4/26/2026 9:08:27	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	79	79	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pito de reversa suena muy pasito
4/27/2026 5:38:04	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Tunja	448	7983	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/27/2026 5:52:04	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Tunja	294	3202	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/27/2026 5:53:22	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Tunja	546	9464	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/27/2026 5:53:41	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9311	175093	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras amortiguadores instalar carpado
4/27/2026 6:00:59	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ. 006	Tunja. Chinqueta	339,5	3256	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/27/2026 6:16:07	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	286	4576	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/27/2026 6:23:58	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9663	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella de la llantas delanteras

4/27/2026 6:36:34	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	10030	136386	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de hidráulico bomba de dirección
4/27/2026 6:41:58	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9332	138732	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene 2 stop están rotos tiene una fuga de aceite del motor vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/27/2026 6:46:11	Fabio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	550	11260	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando cuchillas panorámico desgastadas no limpian bien
4/27/2026 6:56:13	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tiene el panorámico partido
4/27/2026 7:04:00	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	365	7077	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor 🧯 vencido para recargar
4/27/2026 7:04:12	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	425,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próxima para intervalos de mantenimiento....
4/27/2026 7:04:22	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm 212	Duitama	8473	137472	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	Sistema de encarpado
4/27/2026 7:05:16	Fredy Alexander joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Tunja	129	3301	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desplazar quinta rueda
4/27/2026 7:06:00	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	454,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/27/2026 7:14:30	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	496	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa día lluvioso
4/27/2026 7:16:53	Andres Felipe Gutiérrez Pinzon	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	314	3226	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente extintor de incendios Pendiente, colocación de radio Pendiente, colocación de Tapetes
4/27/2026 7:18:36	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM 215	Tunja Boyacá	10076	151629	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Escombros
4/27/2026 7:24:18	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Tunja	12928	202949	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar fuga de aceite
4/27/2026 7:25:10	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Duitama	516	9992	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/27/2026 7:26:06	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11347	135151	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/27/2026 7:34:44	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	340,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo

4/27/2026 7:49:21	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	429	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	71 horas para mantenimiento de 500 horas
4/27/2026 7:52:41	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	215h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/27/2026 7:54:14	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	Sutatenza	88	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/27/2026 7:59:13	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9716	137470	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	no le funcionan las direccionales traseras revisar compresores
4/27/2026 8:01:06	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Santa Sofía	326,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa,.... escalerilla de ascenso en regular estado
4/27/2026 8:05:20	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Tunja	695	13074	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido de toma fuerza, cambio de ruedas.
4/27/2026 8:08:37	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1062498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Jerico Boyacá	447 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para solicitar el cambio de aceite Para solicitar juego de dientes que ya están para cambio
4/27/2026 8:14:25	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	cipio del espino vía puente	71 h	71 h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Disponible
4/27/2026 8:15:10	Fredy torito Bernal	7181149	MOTONIVELADORA	0987	Nuevo colón	286	286	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar cuchillas
4/27/2026 8:15:25	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Tunja	10777	167894	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/27/2026 8:15:58	Oscar Páez castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	264,8	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/27/2026 8:17:56	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	257	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/27/2026 8:18:14	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	236,8	3967	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras, dos lunas para los puntos ciegos,
4/27/2026 8:19:54	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	672,3	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/27/2026 8:20:24	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	378.3H	9054km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/27/2026 8:21:26	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	76	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NADA

4/27/2026 8:32:04	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativa norte	491	5033	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Antas traseras para cambio
4/27/2026 8:33:18	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	113000	152316	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/27/2026 8:40:19	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12936	191139	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/27/2026 8:42:57	Carlos torres	7160979	MOTONIVELADORA	3312	Jardin botánico	1029	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Válvula de freno blanclos
4/27/2026 8:48:25	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	lo funciona el oro metr	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Él Yostin en mal estado las exploradoras no funciona el gas horometro no funciona las revoluciones no funciona
4/27/2026 8:49:53	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	239,9	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se acerca cambio de aceite
4/27/2026 8:53:51	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,487	147,545	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/27/2026 8:54:33	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	351 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/27/2026 8:56:24	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico	83	83	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El pito de reversa suena muy pasito
4/27/2026 8:56:59	Luis Ángel Chocontá	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	431	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se necesita neumático
4/27/2026 8:57:33	Julio Ernesto Espinel Rodríguez	13930413	RETROEXCAVADORA	7315	el chapetón el espino Boy	208,3	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/27/2026 9:01:16	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	435	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas
4/27/2026 9:02:14	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	211,9	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No cuenta con extintor ni botiquín, ya casi para mantenimiento
4/27/2026 9:07:02	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	453,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para trabajar
4/27/2026 9:15:27	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	El Espino a Puente lata	216	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/27/2026 9:15:40	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	490	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades

4/27/2026 9:16:07	Andrés Sebastián Barón Vargas	1056076275	RETROEXCAVADORA	7000	Pesca	0233	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Humedad cilindro hidráulico del estabilizador derecho Recién hecho el mantenimiento
4/27/2026 9:23:51	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	485	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/27/2026 9:29:34	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	521	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja del lado izquierdo del carril del lado izquierdo doblada y dientes para el balde y esquineras y grasa
4/27/2026 9:36:56	Fredy Alexander Rodríguez rojas	1002624019	EXCAVADORA DE ORUGA	8918	Buenavista	688,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/27/2026 9:42:26	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	279	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/27/2026 9:50:30	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Chiquinquira	195	2576	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/27/2026 10:03:02	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Talleres Tunja	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Ruido anormal de motor, pierde fuerza, ganchos compuerta no sirve, llanta de repuesto en mal estado
4/27/2026 10:04:52	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	131	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/27/2026 10:07:21	Javier montaña Alarcón	1055504695	EXCAVADORA DE ORUGA	8893	Labranzagrande	697	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativo
4/27/2026 10:20:06	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	349,5	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cuchillas para cambio
4/27/2026 10:36:41	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	186 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/27/2026 10:37:57	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	411,8	411,8	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/27/2026 11:39:09	Guillermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	596 3	596,3	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n se inicia labores tarde por lluvia se está sacando un derrumbe llueve y no se puede trabajar
4/28/2026 5:12:21	Fredy Alexander joya	74433895	TRACTOCAMIÓN	Qlp995	Tunja	138	3424	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Desplazar quinta rueda
4/28/2026 5:31:46	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	239,8	3986	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras, dos lunas para los puntos ciegos
4/28/2026 5:40:14	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ 006	Chiquinquira	345	3346	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/28/2026 5:50:14	Maicol yuber torres Rubiano	1019048957	VOLQUETA	OCM211	Villa de Leyva	12936	191139	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/A
4/28/2026 6:01:54	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	1622281	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga aceite tapa Carter..está para cambió de aceite..
4/28/2026 6:18:31	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	0cm227	Tunja	9313	175115	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras instalar carpado
4/28/2026 6:35:50	Wilson Fabián Galvis fuentes	74170535	EXCAVADORA DE ORUGA	8941	Boavita	530	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Teja el carril del lado izquierdo doblada dientes para el balde y esquineras y grasa
4/28/2026 6:36:03	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	10032	136397	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Fuga de hidráulico bomba dirección
4/28/2026 6:36:08	Miguelarcangeljimenezrubiano	74333984	VOLQUETA	Ocm230	Tunja	9338	138800	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitó de reversa no tiene bujes de llanteros están para cambiar cornetas no tiene una fuga de aceite el nivel del aceite está bajito 2 stop están rotos vamos a trabajar con la bendición de Dios 🙏
4/28/2026 6:53:54	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	257	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/28/2026 6:55:50	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tiene el panorámico partido
4/28/2026 6:58:29	Ernesto Hernández Berrio	80383510	VOLQUETA	QLQ...002	Sativa norte	498	5106	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No esta operativa la volqueta se dañó el embrague
4/28/2026 6:58:56	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	428,9	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próxima a mantenimiento general
4/28/2026 6:59:05	Fábio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	556	11323	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando cuchillas panorámico no limpian bien
4/28/2026 7:01:21	Oscar Humberto Jaramillo	7177681	VIBROCOMPACTADOR	2208	Nuevo colon Boyacá	82 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa
4/28/2026 7:01:21	Sergio David Montaña Lombana	3214645287	MOTONIVELADORA	3318	Pata	9670	NA	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Llantas en mal estado Termostato dañado Fuga el dos inyectores Fuga en la botella dirección de la llanta delantera
4/28/2026 7:09:31	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11305	152352	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/28/2026 7:12:06	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Chivata	10781	167941	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas
4/28/2026 7:12:44	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	464,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna

4/28/2026 7:17:25	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Tunja	12931	202994	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar fuga de aceite
4/28/2026 7:17:45	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama	8478	137566	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Sistema de encarpado
4/28/2026 7:24:10	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11352	135211	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/28/2026 7:27:16	Jaime Alexander Guerrero Riaño	74380267	VOLQUETA	Ocm219	Jardín botánico	10763	163234	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo con parabrisas fisurado
4/28/2026 7:27:22	Luis Sanabria	74392384	VOLQUETA	Ocm236	Buenavista	9724	137551	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	no le funcionan con direccionales traseras revisar compresores
4/28/2026 7:30:09	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	457,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	óptimas condiciones para trabajar
4/28/2026 7:32:08	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	El Espino	Dañado	183128	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado Operativa
4/28/2026 7:41:21	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Sogamoso	522	10076	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/28/2026 7:42:19	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Tunja	696	13088	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza
4/28/2026 7:46:27	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Santa Sofía	334,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/28/2026 7:46:31	Guillermo López orhuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	602	602	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n sin novedad
4/28/2026 7:50:24	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	El Espino	Dañado	183176	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/28/2026 7:53:08	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM 215	Tunja	10080	151679	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Escombros
4/28/2026 7:53:11	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	369	7106	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido para recargar
4/28/2026 7:54:30	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	Garagoa	224h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar
4/28/2026 8:01:12	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	343,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo

4/28/2026 8:01:23	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	354,4	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas y sobre esquineras de la vertedera están para cambio
4/28/2026 8:01:37	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Jerico Boyacá	453 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para solicitar el cambio de aceite Para solicitar un juego de dientes que ya están para cambio
4/28/2026 8:04:14	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	680,6	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/28/2026 8:05:02	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	190	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/28/2026 8:06:42	Carlos Andrés Ascencio Pérez	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	301	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dientes equipo frontal Fuga de aceite en la care vaca Dientes para valde equipo trasero Pasador estabilizadora roto
4/28/2026 8:09:56	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Chichinquira	552	9554	NO APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/28/2026 8:10:29	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	381.0h	9069km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/28/2026 8:10:44	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	Tunja	7242	93770	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/28/2026 8:11:26	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	CARRO TALLER	QLQ 004	Chiquinquira	203	2748	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/28/2026 8:12:12	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	302,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/28/2026 8:16:06	Hernan molina	79625061	VOLQUETA	QLQ 009	Chiquinquira	300,6	330,9	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se escucha ruido en balinera del cloch
4/28/2026 8:16:51	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	492	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/28/2026 8:17:01	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Chiquinquirá	453	8073	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/28/2026 8:17:12	Andres Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	315	3244	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente extintor de incendios Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente de colocación de radio Pendiente, colocación de Tapetes
4/28/2026 8:30:27	Carlos macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	Garagoa	443	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para cambio de cuchillas y tornillos
4/28/2026 8:34:27	Ángel Felipe Quesada Monroy	1002329459	VIBROCOMPACTADOR	2230	Buenavista	98	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias

4/28/2026 8:37:54	Edinson Perlaza Bohórquez	7253277	MOTONIVELADORA	1018	Buenavista	217,5	N/A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Muchas gracias
4/28/2026 8:38:16	Luis Ángel Quesada Rodríguez	79659231	EXCAVADORA DE ORUGA	8946	Mongua salinas	574 horas	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Todo bien gracias a Dios.
4/28/2026 8:42:45	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	El espino vía puente lata	78	78	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Buen estado
4/28/2026 8:46:52	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Vía El Espino a Puente lata	223	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	O
4/28/2026 8:47:43	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Soroca	282 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En condiciones optimas para laborar
4/28/2026 8:55:24	Carlos Alberto Barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	79	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/28/2026 8:56:55	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	238,3	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sé acerca cambio de aceite
4/28/2026 8:57:10	Celio Roberto Duran Burgos	4268003	MOTONIVELADORA	3257	Sutamarchan	2722	Na	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	APTO	No se a pedido trabajar por fuerte invierno y las Volquetas del municipio están varadas
4/28/2026 9:05:28	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	140	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/28/2026 9:07:36	Luis Ángel Chocontá moreno	1057185573	MOTONIVELADORA	0949	Jerico	432	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	,
4/28/2026 9:07:43	Teofilo Camargo	74334049	VIBROCOMPACTADOR	2227	Jerico voy	87	87	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pito de reversa suena muy pasito
4/28/2026 9:10:23	Willy Enrique Samacá Vargas	4081432	VIBROCOMPACTADOR	3027	San Eduardo	1259	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pitos no funcionan, silla dañada, falta engrasar, no funcionan las agujas del tablero como temperatura, revolución y indicador de combustible
4/28/2026 9:15:09	Cesar Hernández	1056076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	433	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	67 horas para mantenimiento
4/28/2026 9:16:25		13930413	RETROEXCAVADORA	7313	spino Boyacá vía al chape	214,7	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sin novedad
4/28/2026 9:18:50	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	498	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas están próximas para cambio
4/28/2026 9:40:56	Fredy Alexander Rodríguez rojas	1002624019	EXCAVADORA DE ORUGA	8918	Buenavista	694,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.

4/28/2026 9:54:06	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Talleres Tunja	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Ruido motor anormal, dura de encendido, pierde fuerza, ganchos compuerta no sirve, llanta de repuesto en mal estado
4/28/2026 10:09:08	Osacr Páez Castillo	7011517	RETROEXCAVADORA	6576	Buenavista	270,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina en condiciones operativas
4/28/2026 10:09:23	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	322 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/28/2026 10:22:32	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	No funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Las revoluciones no funciona el yocstin en mal estado el gas horometro no funciona las exploradoras no funcionan
4/28/2026 10:26:29	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,494	147,661	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/28/2026 10:35:30	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Tunja	557	9398	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/28/2026 12:17:09	José William Jiménez	7165894	VIBROCOMPACTADOR	2202	SutatenSa	96	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Can vio del pito d reversa
4/29/2026 3:03:41	Yubermolina	7186328	CARRO TALLER	QLP998	Tunja	386.4h	9165km	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En buen estado
4/29/2026 5:54:47	Gabriel Darío Benavides Solarte	87533244	VOLQUETA	OCM 225	Tunja	10543	148221	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Fuga aceite motor panorámico roto no tiene carpa fuga hidráulico caja de dirección
4/29/2026 6:07:50	Jairo Enrique Tovar Romero	6773629	VIBROCOMPACTADOR	3026	Tunja Barrio Altamira	No funciona	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Las revoluciones no funciona el yocstin en mal estado el gas horometro no funciona
4/29/2026 6:15:05	Edilberto Ávila	4293501	VOLQUETA	QLQ006	Chiquinquira	3529	3427	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/29/2026 6:17:28	Elkin Andrés Reyes Torres	7128404	VOLQUETA	QLQ 001	Villa de Leyva	289	4669	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Vehículo operativo
4/29/2026 6:25:16	Manuel Augusto Rojas	1002364488	VOLQUETA	Ocm234	Tunja	10037	136466	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/29/2026 6:27:42	Siervo Espitia	6762577	VOLQUETA	Ocm227	Tunja	9317	175155	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar 2 llantas traseras instalar carpado
4/29/2026 6:36:21	Oswaldo Rodríguez león	9531560	VOLQUETA	OCM 231	Sogamoso	7245	93861	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/29/2026 6:41:42	Andrés, Felipe Gutiérrez Pinzón	1049602311	VOLQUETA	QLQ 008	Tunja	316	3244	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pendiente botiquín de primeros auxilios Pendiente extintor de incendios Pendiente, colocación de radio Pendiente, colocación de tapetes

4/29/2026 6:49:40	Epimenio García	7185063	VOLQUETA	POW 875	Tunja	700	13220	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ruido en toma fuerza
4/29/2026 6:49:41	Juan José Vargas Robles	7165819	CAMIONETA	941	Tunja	Na	162685	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Cambiar tapa cárter por fuga aceite...para cambió de aceite por kilometraje cumplido
4/29/2026 6:59:45	José Albeiro Torres López	1054092283	MOTONIVELADORA	0922	Satibanorte	424,4	424,4	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	.
4/29/2026 7:03:03	Juan Carlos Jaime	79855143	VOLQUETA	OEO308	El Espino	Dañado	183238	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Parabrisas Averiado
4/29/2026 7:06:25	Nelson Salamanca Gutiérrez	4265349	VOLQUETA	QIQ 003	Tunja	373	7160	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Extintor vencido para recargar
4/29/2026 7:08:16	José Edilberto Acosta amado	7182639	MOTONIVELADORA	0960	Santa Sofía	265	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	No
4/29/2026 7:08:24	José Gabriel Romero Martínez	7229075	VOLQUETA	Pow 877	Tunja	559	9425	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	X
4/29/2026 7:09:06	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9670	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	APTO	Llantas en mal estado Termostato dañado Fuga en dos inyectores Fuga en la botella de la dirección llanta delantera
4/29/2026 7:09:27	Fruto Fernando corredor romero	1052397339	VOLQUETA	Pow878	Tunja	458	6808	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Bien
4/29/2026 7:14:08	Oscar Armando Melo Salazar	4208922	VOLQUETA	OCM 235	Tunja	12934	203033	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Revisar fuga de aceite
4/29/2026 7:23:39	Javier Medina U	9395305	VOLQUETA	OCM 233	Sogamoso	11356	135246	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/29/2026 7:23:47	Manuel Antonio cruz González	74392635	VOLQUETA	OCM229	Zetaquira	11310	152400	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Na
4/29/2026 7:31:17	Jeison Adan prada García	1048730643	VOLQUETA	Qkm376	Sogamoso	531	10123	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Trabajar con la voluntad de Dios
4/29/2026 7:31:56	Luis Carlos Millán	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El panorámico está partido
4/29/2026 7:34:48	Alfredo tocarruncho Bernal	81720238	EXCAVADORA DE ORUGA	8956	Soroca	465,5	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Óptimas condiciones para laborar
4/29/2026 7:36:31	Luis Hernández	1057575571	VOLQUETA	Ocm212	Duitama137773	8483	137773	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	Encarpado

4/29/2026 7:37:07	Rosendo Pirachican Aguillón	7161451	VOLQUETA	OCM 217	Chivata	10784	167999	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Golpes en escaleras volcó exosto Platón Dura de encendido en las mañanas La segunda pregunta del Preoperacional me tocó contestarla negativa ya que no dio la opción positiva
4/29/2026 7:54:28	Elio Fabián Aguilar Martínez	1051211043	EXCAVADORA DE ORUGA	8921	Guateque	498	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/29/2026 7:57:04	Fábio Alexander Vargas Benítez	74374366	VOLQUETA	QKM 378	Duitama	561	11379	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Sistema de frenos largos ganchos puerta volcó están molestando plumillas panorámico desgastadas
4/29/2026 8:01:32	Carlos Alberto Alvarado Martínez	7163276	CAMION GRUA	QKM 375	Tunja	251,2	4258	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Necesito dos conos, dos cadenas, dos monas, dos candados, cinta preventiva de peligro, cuatro llantas doble propósito traseras, dos lunas para los puntos ciegos
4/29/2026 8:04:09	Yohan Ricardo Neira López	1002458911	RETROEXCAVADORA	6590	Jericó Boyacá	433,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próxima a mantenimiento..
4/29/2026 8:06:20	Brayan rincón	1056592947	VIBROCOMPACTADOR	2091	Sativa norte	148	N/@	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	N/@
4/29/2026 8:09:15	Cristian norbey Hernández salas	1052916901	VIBROCOMPACTADOR	2206	Pesca	98	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok
4/29/2026 8:12:37	Flaminio moreno	7175639	VOLQUETA	QKM 379	Chiquinquirá	457	8092	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Operativa
4/29/2026 8:13:36	Gonzalo Rivera	7160083	VOLQUETA	QKM 380	Chiquinquira	558	9575	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/29/2026 8:19:05	Aleyer Ignacio Lizarazo Valbuena	1052498132	EXCAVADORA DE ORUGA	EO-8943	Jerico Boyacá	456 horas	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Para solicitar el cambio de aceite
4/29/2026 8:25:20	William García	74282747	EXCAVADORA DE ORUGA	8905	Santamaria	496	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Dia lluvioso el día de ayer antier no pude llegar donde se encuentra el equipo el día de hoy tengo permiso cita medica
4/29/2026 8:34:51	Javier Camargo becerra	74334279	RETROEXCAVADORA	7313	Garagoa	329 horas	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Apto
4/29/2026 8:35:02	Diego Vargas	1002708780	EXCAVADORA DE ORUGA	8906	Zetaquira	688,4	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Con normalidad
4/29/2026 8:36:05	Gerson Carvajal Pinzon	13689478	RETROEXCAVADORA	6296	Santa Sofía	342,7	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina operativa.... escalerilla de ascenso en regular estado.
4/29/2026 8:45:59	Argemiro Báez Aparicio	79908530	VIBROCOMPACTADOR	2229	cipio del espino vía puente	82 h	82 h	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Disponible operativo
4/29/2026 8:46:56	Henry Rodríguez preciado	7160531	MOTONIVELADORA	1019	Soroca	289 hrs	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	En condiciones óptimas para laborar

4/29/2026 8:50:34	Cesar Hernández	156076161	EXCAVADORA DE ORUGA	8940	Santana	440	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Le hacen falta 60 horas para mantenimiento
4/29/2026 8:52:39	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,497	147,681	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/29/2026 9:03:28	Pompilio Ochoa Jiménez	74333626	VIBROCOMPACTADOR	2090	Pajarito Boyacá	197 horas	No aplica	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/29/2026 9:05:35	Osman Ferney Ramos Rivera	1048849800	MOTONIVELADORA	0913	Sutatenza	506	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	La maquina no presenta novedades
4/29/2026 9:08:42	Carlos Andrés Ascencio	1055504688	RETROEXCAVADORA	6996	Pajarito	308	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Pasador de estabilizadora y zapata Dientes de equipo delantero Dientes para valde equipo trasero Fuga de aceite en la care vaca
4/29/2026 9:15:10	Yesid Giovanny Samacá Vargas	4081265	VOLQUETA	QLQ 004	Chiquinquira	210	2857	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Chirrea el disco y la balinera Gracias
4/29/2026 9:15:26	Efrén Armando pesca Díaz	74378212	VOLQUETA	OCM 215	Tunja	10083	151706	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Escombros
4/29/2026 9:19:25	Daniel fuentes	1056994793	MOTONIVELADORA	0958	Pajarito	362,2	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Las cuchillas y las sobre esquineras están para cambio
4/29/2026 9:25:41	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	San Luis de Gaceno	445n	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
4/29/2026 9:32:09	Guilermo López Orjuela	80541133	EXCAVADORA DE ORUGA	8919	Tibana Boyacá	608,6	608,6	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina trabajando bi3n no se a iniciado labores por lluvia
4/29/2026 9:38:17	Carlos Alberto Bejarano Urrego	3214275	VIBROCOMPACTADOR	2088	San Luis de gaveno	P pop 224h	NA)	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Máquina en optimas condiciones para trabajar esperando para cambio de aceite ya vienen
4/29/2026 9:48:42	Danilo Neva	4046711	VIBROCOMPACTADOR	2225	Soroca	81	Naa	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	El equino no tiene graseras para lubricación
4/29/2026 10:07:55	Juan Sebastián Arango arcos	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	694,4	10242	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo cambio de llantas
4/29/2026 10:22:32	Carlos Alberto barrera Chávez	1002539557	VIBROCOMPACTADOR	2204	Zetaquira	84	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Nada
4/29/2026 10:28:26	Carlos Atanacio Barrera Mancipe	7925793	RETROEXCAVADORA	6999	Zetaquira	311,1	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se requieren arandelas para dar ajuste al boom, stick y arrastre
4/29/2026 10:53:05	Juan David Barón Santisteban	1051316696	MOTONIVELADORA	0997	Vía el Espino a puente lata	231	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ok

4/29/2026 11:11:19	Juan pablo Soler Sánchez	1058058584	MOTONIVELADORA	0992	Zetaquira	243,7	Na	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Se le realizó cambio de aceite y sus respectivos filtros horómetro 243.7
4/29/2026 11:46:42	Edwin Andrés Pedraza Gómez	1052379639	VOLQUETA	Ocm213	Talleres Tunja	9923	160102	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	APTO	Ruido anormal de motor, Dura de encender, pierde fuerza, pasadores compuerta no sirve, Llanta de repuesto en mal estado
4/29/2026 11:54:22	Gerardo Pedraza Arias	11435354	RETROEXCAVADORA	H46589	GUATEQUE	474,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Lloviendo Toda La Mañana
4/29/2026 17:25:48	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	349,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/30/2026 7:16:02	Sergio David Montaña Lombana	1057872511	MOTONIVELADORA	3318	Paya	9673	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Llantas en mal estado Fuga en dos inyectores Termostato dañado Fuga en la botella de la dirección llanta delanteras
4/30/2026 7:28:18	Alexander Valbuena	1192757099	VOLQUETA	OCM 228	Cubará	10,502	147,759	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Ninguna
4/30/2026 8:24:58	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	354,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo
4/30/2026 9:38:36	Luis Carlos millan	11348641	RETROEXCAVADORA	3299	Tunja	No funciona	No	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Tine el panorámico partido
4/30/2026 10:12:21	Carlos Macias	1054658756	MOTONIVELADORA	0965	San Luis de Gaceno	448	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Maquina operativa
5/1/2026 11:07:56	Juan Sebastián Arango	1002703266	VOLQUETA	Pow879	Puerto Boyacá	707,3	10324	APTO	NO APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Próximo para cambio de llantas
5/2/2026 8:23:48	Jhon Jairo Díaz soto	16015490	RETROEXCAVADORA	6592	Puerto Boyacá	360,2	NA	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	Equipo operativo

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 20

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO **DE 2026**

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

TIERRASUA S.A.S es una empresa de economía mixta dedicada a realizar actividades de administración de productos, soluciones, equipos, sistemas, maquinaria y cualquier infraestructura propia o de terceros, está comprometida en implementar programas de prevención control y mitigación de los peligros que pueden causar siniestros viales, en los desplazamientos misionales, in itinere, los cuales afectan a nuestros colaboradores y a la comunidad, garantizando el cumplimiento de la legislación colombiana.

Para contribuir con la política y ejecutar todas las labores en una forma segura y eficiente, todas las personas que laboran en TIERRASUA S.A.S se comprometen a:

- Minimizar los riesgos derivados del comportamiento de los operadores y estados de los vehículos por falla o desconocimiento de las normas de tránsito.
- Respetar las velocidades establecidas en cada uno de los tramos asignados en las rutas colombianas.
- No hacer uso de equipos de comunicación mientras se conduce.
- Velar para que ninguna persona y por ningún motivo opere un vehículo o maquinaria pesada estando bajo la influencia de alcohol y/o drogas.
- Establecer los mecanismos necesarios para velar y auditar el cumplimiento del programa establecido para la Intervención del Riesgo en el Sector Transporte.
- Obedecer las leyes y regulaciones nacionales y locales emanadas por el Ministerio de Transporte, entidades reguladoras del tránsito y otros órganos oficiales.
- El uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio.

TIERRASUA S.A.S se compromete a designar recursos necesarios que permitan desarrollar los programas establecidos para el mejoramiento continuo de los procesos y el bienestar de nuestros colaboradores y reconoce la importancia y necesidad de generar en sus colaboradores una cultura de movilidad segura, por lo que se compromete a desarrollar actividades que conlleven a fortalecer la cultura en seguridad vial, garantizando el cumplimiento de la legislación colombiana.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
C.C. 7160233 de Tunja
Representante legal

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 23.1.

POLITICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2026

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIERRASUA S.A.S. es una empresa de economía mixta dedicada a realizar actividades de administración de productos, soluciones, equipos sistemas, maquinaria y cualquier infraestructura propia y de terceros; considerando la Seguridad y la Salud de los trabajadores como uno de sus principales objetivos, comparable con la productividad y la calidad del servicio. Fomentando entornos seguros y saludables, velando por la protección de sus trabajadores y personal, independiente de su forma de contratación o vinculación, tales como visitantes, proveedores, contratistas o subcontratistas.

Por ello la Gerencia de **TIERRASUA S.A.S.**, declara su explicito compromiso en:

- Destinar los recursos necesarios (humano, técnico y financiero) para garantizar la implementación, y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en todos sus niveles y en la ejecución de sus actividades.

- Garantizar la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar enfermedades laborales, accidentes de trabajo e ineficiencia que puedan surgir en todas las actividades desarrolladas en la empresa.

- Cumplir con la normatividad legal vigente y demás requisitos aplicables a la empresa, en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Promover la consulta y participación de los colaboradores y partes interesadas en el desarrollo del SG –SST.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.

Esta política será comunicada a los colaboradores, COPASST y partes interesadas y rige a partir de la fecha de aprobación.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
C.C. 7.160.233 de Tunja
Representante legal
02 de diciembre de 2024

Realizado Por: Luis Avila
Revisión Jurídica: Laura Rivera

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 23. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2026

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-MT-08
	MATRIZ CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES	Versión: 01
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 13-01-2025
		Página 1 de 1

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AÑO 2026

TEMA	OBJETIVO	ALCANCE	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												MODALIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REPROGRAMADA EN CASO DE APLAZAMIENTO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INDUCCIONES	DAR A CONOCER A LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ASDETBOY S.A.S., EL ROL QUE VA A DESEMPEÑAR, LA SEGURIDAD QUE DEBE TENER A LA HORA DE REALIZAR SUS LABORES Y LOS COMPROMISOS QUE DEBE TENER COMO TRABAJADOR.	TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA	LIDER DE SST	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	PRESENCIAL	SEGÚN INGRESO DE TRABAJADORES	
				E	E													
PAUSA ACTIVA	PROMOVER EL CUIDADO DE LAS MANOS Y EXTREMIDADES SUPERIORES MEDIANTE EJERCICIOS DE MOVILIDAD, ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO, CON EL FIN DE PREVENIR TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, DISMINUIR LA FATIGA Y MEJORAR LA CIRCULACIÓN, ESPECIALMENTE EN ACTIVIDADES QUE IMPLICAN MOVIMIENTOS REPETITIVOS.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR SEGUROS BOLIVAR	p	p											PRESENCIAL	15 DE ENERO	
				E	E													
ENTRENAMIENTO DE OPERADOR DE EXCAVADORA DE ORUGA	CAPACITAR A LOS OPERADORES EN EL MANEJO SEGURO, EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LA EXCAVADORA DE ORUGA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO, PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y GARANTIZAR UNA OPERACIÓN ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	OPERARIOS DE EXCAVADORA DE ORUGA			P											PRESENCIAL	6 DE FEBRERO	
					E													
ENTRENAMIENTO DE OPERADOR DE RETROESCAVADORA	CAPACITAR A LOS OPERADORES EN EL MANEJO SEGURO, EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LA RETROEXCAVADORA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO, PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y GARANTIZAR UNA OPERACIÓN CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	OPERARIOS DE RETROESCAVADORA			P											PRESENCIAL	6 DE FEBRERO	
					E													
BIENVENIDA PROGRAMA ERGONOMICO	BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN INICIAL AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO, CON EL FIN DE SENSIBILIZARLOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA EN EL ENTORNO LABORAL, PROMOVER HÁBITOS Y POSTURAS ADECUADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS TAREAS, Y FORTALECER LA CULTURA DE AUTOCUIDADO PARA PREVENIR LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS Y MEJORAR EL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST		P											PRESENCIAL	24/02/2026	
					E													
PAUSA ACTIVA	FORTALECER LA COORDINACIÓN MOTORA, LA CONCENTRACIÓN Y LA AGILIDAD MENTAL DE LOS PARTICIPANTES MEDIANTE EJERCICIOS DINÁMICOS DURANTE LA PAUSA ACTIVA, CON EL FIN DE REDUCIR LA FATIGA LABORAL, MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PROMOVER EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL EN EL ENTORNO DE TRABAJO	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST		P											PRESENCIAL	25/02/2026	
					E													
PREVENCION ACOSO LABORAL Y SEXUAL	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y MANEJO ADECUADO DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA, EL RESPETO, LA CONFIDENCIALIDAD Y LA RESOLUCIÓN OPORTUNA DE LOS CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PSICOLOGA Y LIDER DE SST		P											PRESENCIAL	26 DE FEBRERO	
					E													

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COPASST	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS INTEGRANTES DEL COPASST SOBRE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL FIN DE PROMOVER LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES, APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTOCUIDADO Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA.	INTEGRANTES DEL COPASST	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST		P											PRESENCIAL	26 DE FEBRERO	
					E													
PRACTICAS SEGURAS Y PAUSA ACTIVA	FORTALECER EN LOS TRABAJADORES EL CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES, CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, PROMOVER EL AUTOCUIDADO Y CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE UN AMBIENTE LABORAL SEGURO Y SALUDABLE.	TRABAJADORES INDEPORTES	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST		P													
					E													
BRIGADAS DE EMERGENCIA	PROPORCIONAR A LOS INTEGRANTES LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LAS EMERGENCIAS QUE PUEDEN SURGIR EN EL ÁREA DE TRABAJO	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA (YIRA-INGRIT)Y LIDER DE SST			P											PRESENCIAL	20/03/2026	
						E												
USO DE EXTINTORES	BUSCA QUE LAS PERSONAS SEPAN IDENTIFICAR Y UTILIZAR LOS EXTINTORES DE MANERA ADECUADA PARA COMBATIR INCENDIOS.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA (YIRA-INGRIT)Y LIDER DE SST			P											PRESENCIAL	20/03/2026	
						E												
SIMULACRO VIAL	MEJORAN LA PREPARACIÓN PARA ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE. PERMITEN COMPROBAR CON ANTICIPACIÓN SI LAS ACCIONES QUE HEMOS PREPARADO SON EFICIENTES	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA (YIRA-INGRIT)Y LIDER DE SST			P											PRESENCIAL	20/03/2026	
						E												
RIESGOS CRITICOS EN LA MOVILIDAD	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RIESGOS CRÌTICOS ASOCIADOS A LA MOVILIDAD, IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES SITUACIONES QUE PUEDEN GENERAR ACCIDENTES DURANTE DESPLAZAMIENTOS LABORALES, CON EL FIN DE PROMOVER CONDUCTAS SEGURAS, PREVENIR INCIDENTES VIALES Y FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTOCUIDADO Y RESPONSABILIDAD EN LA MOVILIDAD.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA (INGRIT)Y LIDER DE SST			P											PRESENCIAL	20/03/2026	
						E												
MANEJO DE CARGAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN TÉCNICAS ADECUADAS PARA EL MANEJO MANUAL DE CARGAS, CON EL FIN DE PREVENIR LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PROMOVER POSTURAS SEGURAS DURANTE LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS Y FOMENTAR PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR EN EL ENTORNO LABORAL.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA (MARTHA)Y LIDER DE SST			P											PRESENCIAL	20/03/2026	
						E												
RUMBOTERAPIA	PROMOVER EL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LOS COLABORADORES MEDIANTE LA PRÁCTICA DE RUMBOTERAPIA, FOMENTANDO LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA INTEGRACIÓN, LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA (DISEÑO HUMANO)Y LIDER DE SST			P											PRESENCIAL	20/03/2026	
						E												
HIGIENE POSTURAL, CUIDADO DE ESPALDA	PROMOVER UNA HIGIENE POSTURAL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE PREVENIR DOLORES DE ESPALDA Y MEJORAR LA POSTURA EN EL ÁREA DE TRABAJO	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST				P										PRESENCIAL	ABRIL	
							E											
SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS:	DAR A CONOCER A LOS COLABORADORES EL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, SENSIBILIZANDO SOBRE SU IMPORTANCIA Y BENEFICIOS PARA LA SALUD, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE AUTOCUIDADO, LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y LA MEJORA DEL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL EN EL ENTORNO LABORAL.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST				P										PRESENCIAL	ABRIL	
							E											

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA VELOCIDAD EMPRESARIAL	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS COLABORADORES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS VELOCIDADES SEGURAS Y PERMITIDAS, MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL EXCESO DE VELOCIDAD, CON EL FIN DE PREVENIR SINIESTROS VIALES, PROTEGER LA VIDA Y FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ARL SURA (PESV) Y LIDER SST				P	P								VIRTUAL	2 DE MARZO	
							E											
PREVENCION RIESGO CARDIOVASCULAR	DETECTAR, DIAGNOSTICAR Y TRATAR LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES. TAMBIÉN SE BUSCA PREVENIR COMPLICACIONES, SECUELAS, Y MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS.	TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA	NUEVA EPS-LIDER SST				P									PRESENCIAL	17 DE MARZO	
							E											
TAMIZAJE AGUDEZA VISUAL	DETECTAR DE FORMA TEMPRANA POSIBLES ALTERACIONES EN LA VISIÓN QUE PUEDAN AFECTAR EL DESARROLLO, EL APRENDIZAJE O LA CALIDAD DE VIDA DE UNA PERSONA, ESPECIALMENTE EN LOS TRABAJADORES.	TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA	OPTICA Y LIDER DE SST				P									PRESENCIAL	JUNIO	
							E											
USO ADECUADO DE EPP	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES PARA EL USO ADECUADO, CORRECTO Y PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO, REDUCIR LA EXPOSICIÓN A RIESGOS LABORALES Y PROMOVER UNA CULTURA DE AUTOCUIDADO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST					P								VIRTUAL	MAYO	
PREVENCION DE ACCIDENTES	CREAR CONCIENCIA DE LOS RIESGOS QUE SE TIENEN AL NO CUMPLIR LOS LIMITES DE VELOCIDAD	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ARL SURA Y LIDER SST (PESV)					P								VIRTUAL	JUNIO	
USO SEGURO DE ESCALERAS Y ANDAMIOS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN EL USO SEGURO Y ADECUADO DE ESCALERAS Y ANDAMIOS, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE PREVENIR CAÍDAS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS COLABORADORES.	TRABAJADORES INDEPORTES	ASESOR ARL SURA (YIRA)Y LIDER DE SST					P								PRESENCIAL	ABRIL	
PREVENCION ACOSOLABORAL Y SEXUAL	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y SEXUAL, PROMOVIENDO RELACIONES LABORALES BASADAS EN EL RESPETO, LA DIGNIDAD HUMANA Y LA SANA CONVIVENCIA, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DENUNCIA ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST					P								VIRTUAL	ABRIL	
COMO HACER DE LOS COPASST EQUIPOS EFICIENTES	BRINDAR INFORMACIÓN AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS DIFERENTES FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y NORMATIVIDAD QUE RIGE A DICHO COMITE DE UNA FORMA DINAMICA Y PARTICIPATIVA PARA LOGRAR UN TRABAJO EN EQUIPO.	INTEGRANTES DEL COPASST	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST					P								PRESENCIAL	ABRIL	
INSPECCIONES DE VEHICULOS	SENSIBILIZAR EN LA IMPORTANCIA DE EFECTUAR UN ADECUADO PROCESO DE INSPECCIÓN VEHICULAR PARA DISMINUIR LOS EVENTOS EN LA VÍA GENERADOS POR ESTAS CAUSAS Y ASÍ CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD SEGURA EN EL PAÍS.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ARL SURA Y LIDER SST (PESV)					P								PRESENCIAL	MAYO	
FORMAR A LOS INTEGRANTES DEL COPASST EN COMO REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL COPASST EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, EL REPORTE OPORTUNO DE HALLAZGOS Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).	INTEGRANTES DEL COPASST	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST						P							PRESENCIAL	24 DE ABRIL	

CONDUCCIÓN PREVENTIVA	MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS MEDIANTE UN ESTILO RESPONSABLE AL VOLANTE.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ARL SURA (PESV)						P							PRESENCIAL	ABRIL	
CHARLA MANTENER EL LUGAR Y SITIO DE TRABAJO ORDENADO	CONCIENTIZAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER EL LUGAR Y SITIO DE TRABAJO ORDENADO, DESTACANDO LOS BENEFICIOS EN CUANTO A SEGURIDAD, EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR LABORAL. SE BUSCA FOMENTAR HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA PARA CREAR UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS LIMPIO, SEGURO Y FUNCIONAL.	TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST						P							virtual	ABRIL	
CCL	GENERAR UNA CONCIENCIA DE CONVIVENCIA CORDIAL, QUE PROMUEVA EL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO PSICOSOCIAL Y PREVENIR EL ACOSO LABORAL MEDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES CON EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	LIDER DE SST							p						VIRTUAL	19 DE MAYO	
HABILIDADES - COMPRENDER LAS EMOCIONES - FLUIR EN LA VIDA	IDENTIFICAR, SENTIR, COMPRENDER Y REGULAR LAS EMOCIONES QUE FLUYE EN NOSOTROS Y EN LOS DEMAS.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA							p						VIRTUAL	MAYO	
HABILIDADES - COMPRENDER LAS EMOCIONES - FLUIR EN LA VIDA	IDENTIFICAR, SENTIR, COMPRENDER Y REGULAR LAS EMOCIONES QUE FLUYE EN NOSOTROS Y EN LOS DEMAS.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA							p						PRESENCIAL	MAYO	
PROGRAMA DISTRACCIONES EN LA VIA	PREVENIR SINIESTROS VIALES ASOCIADOS A DISTRACCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN, MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO COMO EL USO DEL CELULAR, LA FATIGA Y OTRAS CONDUCTAS INSEGURAS, PROMOVIENDO HÁBITOS DE ATENCIÓN PLENA Y COMPORTAMIENTO RESPONSABLE EN LA VÍA.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	LIDER SST							P	P					VIRTUAL	1/06/2026	
COPASST	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA, POR MEDIO DE UNA REUNIÓN BIMENSUAL CON EL COPASST YA QUE ES UN ORGANISMO DE COORDINACIÓN ENTRE EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2013 DE 1986.	INTEGRANTES DEL COPASST	LIDER DE SST								p					PRESENCIAL	26 DE JUNIO	
CCL	GENERAR UNA CONCIENCIA DE CONVIVENCIA CORDIAL, QUE PROMUEVA EL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO PSICOSOCIAL Y PREVENIR EL ACOSO LABORAL MEDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES CON EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	LIDER DE SST								p					VIRTUAL	JUNIO	
PROGRAMA CERO TOLERANCIA A LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y SUTANCIAS PSICOACTIVAS	GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DE LOS COLABORADORES Y DEMÁS ACTORES VIALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CERO TOLERANCIA A LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PROMOVIENDO LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE SINIESTROS VIALES Y FORTALECER UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD Y AUTOCUIDADO.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST							P	P					VIRTUAL	1 DE JULIO	
BRIGADAS DE EMERGENCIA-BRIGADA EVACUACION Y RESCATE	PROPORCIONAR A LOS INTEGRANTES LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LAS EMERGENCIAS QUE PUEDEN SURGIR EN EL ÁREA DE TRABAJO	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST							P						PRESENCIAL	JULIO	
USO DE EXTINTORES	BUSCA QUE LAS PERSONAS SEPAN IDENTIFICAR Y UTILIZAR LOS EXTINTORES DE MANERA ADECUADA PARA COMBATIR INCENDIOS.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST							P						PRESENCIAL	JULIO	

ACTIVACION EMOCIONAL PARA LA AUTORREGULACION Y LA GESTION DEL ESTRES EN EL CONTEXTO LABORAL.	CONOCER LAS ESTRATEGIAS PARA SOBRELLEVAR MEJOR EL ESTRÉS Y LAS DIFICULTADES EN EL ENTORNO LABORAL.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA							P						PRESENCIAL	JULIO	
INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL	IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARA MITIGAR, MINIMIZAR Y/O ELIMINAR LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES.	INTEGRANTES DEL COPASST-DIRECTORES	ASESOR ARL SURA							p						PRESENCIAL	31 DE JULIO	
ACTIVACION EMOCIONAL PARA LA AUTORREGULACION Y LA GESTION DEL ESTRES EN EL CONTEXTO LABORAL.	CONOCER LAS ESTRATEGIAS PARA SOBRELLEVAR MEJOR EL ESTRÉS Y LAS DIFICULTADES EN EL ENTORNO LABORAL.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	LIDER DE SST								p					VIRTUAL	AGOSTO	
PREVENCION DE LESION POR RIESGO BIOMECANICO	CONCIENTIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS PARA EL CUERPO EL PREVENIR EL RIESGO BIOMECANICO EN LA JORNADA LABORAL Y EN LA VIDA COTIDIANA	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA								p					PRESENCIAL	AGOSTO	
CCL	GENERAR UNA CONCIENCIA DE CONVIVENCIA CORDIAL, QUE PROMUEVA EL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO PSICOSOCIAL Y PREVENIR EL ACOSO LABORAL MEDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES CON EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	LIDER DE SST								P					PRESENCIAL	18 DE AGOSTO	
RUMBOTERAPIA	PROMOVER EL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LOS COLABORADORES MEDIANTE LA PRÁCTICA DE RUMBOTERAPIA, FOMENTANDO LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA INTEGRACIÓN, LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL.	TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST								P					PRESENCIAL	AGOSTO	
PROGRAMA GESTION PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS COLABORADORES MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER PRÁCTICAS SEGURAS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO Y EL BIENESTAR EN EL ENTORNO LABORAL.	PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST									P	P			VIRTUAL	1 DE SEPTIEMBRE	
PREVENCION DE LESION POR RIESGO BIOMECANICO	CONCIENTIZAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS PARA EL CUERPO EL PREVENIR EL RIESGO BIOMECANICO EN LA JORNADA LABORAL Y EN LA VIDA COTIDIANA	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA									P				PRESENCIAL	SEPTIEMBRE	
SIMULACRO	FORTALECER LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN Y LAS ENTIDADES ANTE UNA EMERGENCIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	ASESOR ARL SURA Y LIDER DE SST										P			PRESENCIAL	OCTUBRE	
COPASST	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA, POR MEDIO DE UNA REUNIÓN BIMENSUAL CON EL COPASST YA QUE ES UN ORGANISMO DE COORDINACIÓN ENTRE EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2013 DE 1986.	INTEGRANTES DEL COPASST	LIDER DE SST											p		PRESENCIAL	27 DE NOVIEMBRE	

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 23.2 INFORMES DE CAPACITACION

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO 2026

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

Empresa: TIERRASUA S.A.S.
Área: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Fecha: 30 de abril de 2026
Lugar: auditorio Rancho de la Doma
Responsable: DEICY YANETH TORRES PINEDA, JAVIER RIVERA (NUEVA EPS), MARTHA LUCIA BAUTISTA (SURA), JOHANA RINCÓN (OPTICA MADOOX)

1. CAPACITACION Y TAMIZAJE RIESGO CARDIOVASCULAR

OBJETIVO

Identificar y evaluar factores de riesgo cardiovascular en los trabajadores mediante actividades de capacitación y tamizaje, promoviendo hábitos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

ALCANCE

Dirigido a todos los colaboradores de TIERRASUA S.A.S., especialmente aquellos con factores de riesgo asociados como sedentarismo, sobrepeso, estrés laboral, antecedentes familiares y hábitos no saludables.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Capacitación en Riesgo Cardiovascular

Se brindó capacitación enfocada en:

- Concepto de riesgo cardiovascular
- Principales enfermedades:
  - Hipertensión arterial
  - Infarto agudo de miocardio
  - Accidente cerebrovascular
- Factores de riesgo:
  - Tabaquismo
  - Sedentarismo
  - Alimentación inadecuada
  - Estrés
- Medidas preventivas:
  - Actividad física regular
  - Alimentación balanceada
  - Control médico periódico
  - Manejo del estrés

Tamizaje de Riesgo Cardiovascular

Se realizaron las siguientes mediciones a los trabajadores:

- Presión arterial
- Frecuencia cardíaca
- Índice de masa corporal (IMC)
- Perímetro abdominal
- Encuesta de hábitos de vida

METODOLOGÍA

- Jornada teórico-práctica
- Aplicación de instrumentos de evaluación
- Registro individual de resultados
- Orientación personalizada según hallazgos
- Masaje antiestrés

PARTICIPACIÓN

- Número de trabajadores evaluados: 50 Trabajadores
- Áreas participantes: Administrativa / Operativa

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

2. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los trabajadores en la identificación, prevención y control del riesgo biomecánico, mediante la promoción de prácticas de higiene postural, ergonomía y pausas activas, con el fin de reducir la incidencia de trastornos musculoesqueléticos y mejorar las condiciones de salud y desempeño laboral.

ALCANCE

La capacitación estuvo dirigida a todos los colaboradores de TIERRASUA S.A.S., especialmente aquellos expuestos a posturas prolongadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas.

TEMAS DESARROLLADOS

- Concepto de riesgo biomecánico
- Factores de riesgo:
  - Posturas inadecuadas
  - Movimientos repetitivos
  - Manipulación de cargas
- Higiene postural en el trabajo
- Ergonomía en puestos laborales

- Técnicas adecuadas para levantamiento de cargas
- Importancia de las pausas activas

METODOLOGÍA

- Exposición teórica
- Ejercicios prácticos de higiene postural
- Demostración de técnicas de levantamiento de cargas
- Pausas activas guiadas
- Participación activa de los trabajadores

PARTICIPACIÓN

- Número de asistentes: 50 trabajadores
- Áreas participantes: [Administrativa / Operativa]

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

3.***PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES VISUALES, PAUSAS ACTIVAS Y CUIDADOS DE LA SALUD***

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Fortalecer en los trabajadores el conocimiento y las prácticas preventivas relacionadas con la salud visual, la importancia de las pausas activas y el autocuidado, con el fin de reducir la incidencia de enfermedades laborales, mejorar el bienestar y aumentar la productividad.

ALCANCE

Dirigido a todos los colaboradores de TIERRASUA S.A.S., especialmente aquellos expuestos a pantallas de visualización de datos, tareas repetitivas o jornadas prolongadas en postura sedentaria.

TEMAS DESARROLLADOS

Prevención de Enfermedades de los Ojos

- Principales afecciones visuales laborales:
  - Fatiga visual
  - Ojo seco
  - Visión borrosa
- Factores de riesgo:
  - Uso prolongado de pantallas
  - Iluminación inadecuada
  - Mala postura
- Medidas preventivas:
  - Regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar a 20 pies por 20 segundos)
  - Ajuste de brillo y contraste de pantallas
  - Uso adecuado de gafas formuladas
  - Parpadeo frecuente

Pausas Activas

- Definición e importancia en el entorno laboral
- Beneficios:
  - Disminución de fatiga física y mental
  - Prevención de trastornos musculoesqueléticos
  - Mejora de la circulación
- Ejercicios prácticos realizados:
  - Estiramientos de cuello, hombros y espalda
  - Movilidad articular
  - Ejercicios visuales

Cuidados Generales de la Salud

- Higiene postural
- Hidratación
- Alimentación saludable
- Importancia de controles médicos periódicos
- Manejo del estrés laboral

PARTICIPACIÓN

- Número de asistentes: 50 TRABAJADORES
- Áreas participantes: Administrativa / Operativa / Conductores

ANÁLISIS DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación permitió evidenciar que:

- Un alto porcentaje de los trabajadores desconocía prácticas básicas para el cuidado visual.
- Se identificaron hábitos inadecuados como posturas incorrectas.
- Los participantes mostraron alto interés en la aplicación de ejercicios prácticos.
- Se evidenció la necesidad de reforzar campañas de autocuidado.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025 ANEXO 23.3 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2026

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	CÉDULA:	81720238	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	81720238

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	CÉDULA:	1,002,549,724	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 43	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Andres Bautista
CÉDULA:	1,002,549,724

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	CÉDULA:	1049602311	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA S	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST S	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 30	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Andres Gutierrez
CÉDULA:	1049602311

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	CÉDULA:	1056076275	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1056076275

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Codigo: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Version: 06
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :31-01-2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE :	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	CEDULA:	1.002.329.459	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DE SEGURIDAD	1	6/04/2026	
2	BARBUQUEJO	1	6/04/2026	
3	CAMISETA POLO	1	6/04/2026	
4	OVEROL # 42	1	6/04/2026	
5	BOTAS DE SEGURIDAD# 39	1	6/04/2026	
6	GORRA	1	6/04/2026	
7	PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	1	6/04/2026	
8	TAPABOCAS	3	6/04/2026	
9	GAFAS DE SEGURIDAD	1	6/04/2026	
10	GUANTES	1	6/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	DEICY YANETH TORRES PINEDA	CEDULA No.	24.010.998
CARGO	RESPONSABLE SST	FIRMA	
ALMACEN	JESSICA RODRIGUEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP si incumplo podre verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado - Seguridad y salud en el trabajo para como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA SAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA :	1002329459

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	CÉDULA:	1002329459	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA S	1	30/04/2026	Angel Quesada
2	CAMISETA POLO LACOST S	1	30/04/2026	Angel Quesada
3	GORRA	1	30/04/2026	Angel Quesada
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	Angel Quesada
5	GUANTES	1	30/04/2026	Angel Quesada
6	PANTALÓN 30	1	30/04/2026	Angel Quesada

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Angel Quesada
CÉDULA:	1002329459

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ARGEMIRO BAEZ APARICIO	CÉDULA:	79908530	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 44	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	79908530

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	**BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO**	**CÉDULA:**	**1056592947**	**CARGO:**	**OPERARIO**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**EPP ENTREGADOS:**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**FIRMA RECIBIDO**
1	CHAQUETA XXXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	**DEICY YANETH TORRES PINEDA**	**FIRMA**	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR**	**FIRMA**	
ALMACENISTA	**JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Brayan Rincon
CÉDULA:	**1056592947**

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	**CARLOS ALBERTO ALVARADO MARTINEZ**	**CÉDULA:**	**7163276**	**CARGO:**	**OPERARIO**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 40	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	**DEICY YANETH TORRES PINEDA**	**FIRMA**	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR**	**FIRMA**	
ALMACENISTA	**JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	**7163276**

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CARLOS ANDRES ASCENCIO PEREZ	CÉDULA:	1055504688	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Carlos A. Ascencio Perez
CÉDULA:	1055504688

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CARLOS ARLEY GONZALEZ GONZALEZ	CÉDULA:	1049655548	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1049655548

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	CÉDULA:	7160979	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Alexa Zuñ
CÉDULA:	7160979

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CARLOS NICOLAS PAMPLONA VANEGAS	CÉDULA:	6773492	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	6773492

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	CÉDULA:	4268003	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	4268003

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	CÉDULA:	1056076161	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	César David Hernández
CÉDULA:	1056076161

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ GUIZA	CÉDULA:	1053586550	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1053586550

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	CÉDULA:	1052916901	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1052916901

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	CÉDULA:	1002708780	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1002708780

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	**DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA**	**CÉDULA:**	**1058325178**	**CARGO:**	**OPERARIO**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**EPP ENTREGADOS:**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**FIRMA RECIBIDO**
1	CAMISTA POLUX XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	**DEICY YANETH TORRES PINEDA**	**FIRMA**	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR**	**FIRMA**	
ALMACENISTA	**JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	**1058325178**

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	CÉDULA:	1053610385	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	Edward López
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Edward López
CÉDULA:	1053610385

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	EDWIN ANDRES PEDRAZA	CÉDULA:	1052379639	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1052379639

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	CÉDULA:	74378212	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 38	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74378212

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	CÉDULA:	1051211043	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1051211043

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ELKIN ANDRES REYES TORRES ✓	CÉDULA:	7128404	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7128404

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	EPIMENIO GARCIA MOLINA	CÉDULA:	7185063	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7185063

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	EVER DANIEL PALACIOS PEREZ	CÉDULA:	1233339302	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1233339302

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	**FABIO ALEXANDER VARGAS BENITEZ**	**CÉDULA:**	**74374366**	**CARGO:**	**OPERARIO**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**EPP ENTREGADOS:**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**FIRMA RECIBIDO**
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 30	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	**DEICY YANETH TORRES PINEDA**	**FIRMA**	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR**	**FIRMA**	
ALMACENISTA	**JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	**74374366**

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	FELIPE NEIRA QUITO	CÉDULA:	7182214	CARGO:	CONDUCTOR T

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISA DE CUELLO CON BOTONES XXL	1	30/04/2026	
2	PANTALÓN38	1	30/04/2026	
3	BOTA DE SEGURIDAD KONDOR DAKAR 42	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7182214

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	FERMIN LAVERDE HURTADO	CÉDULA:	9399195	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	9399195

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	CÉDULA:	1002624019	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1002624019

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	FREDY TORIFIO BERNAL	CÉDULA:	7181149	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7181149

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	FRUTO FERNANDO CORREDOR ROMERO	CÉDULA:	1052397339	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 30	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1052397339

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	CÉDULA:	87533244	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 38	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Dario Benavides
CÉDULA:	87533244

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	CÉDULA:	13689478	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	13689478

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	CÉDULA:	80541133	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	80541133

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	HERNAN MOLINA MOLINA	CÉDULA:	79,625,061	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	79,625,061

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	HUMBERTO CELY LOZANO	CÉDULA:	1004441	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1004441

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	JAIME ALEXANDER GUERRERO RINCON	CÉDULA:	74380267	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L ✓	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74380267

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	CÉDULA:	1056075291	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1056075291

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	**JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO**	**CÉDULA:**	**6,773,629**	**CARGO:**	**OPERARIO**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**EPP ENTREGADOS:**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**FIRMA RECIBIDO**
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 38	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	**DEICY YANETH TORRES PINEDA**	**FIRMA**	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR**	**FIRMA**	
ALMACENISTA	**JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	**6,773,629**

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA	CÉDULA:	74334279	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74334279

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JAVIER MONTAÑA ALARCON	CÉDULA:	1055504695	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1055504695

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JEISON ADAN PRADA GARCIA	CÉDULA:	1048730643	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1048730643

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	CÉDULA:	1,057,214,567	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Jhoan Andres Rodriguez
CÉDULA:	1,057,214,567

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSE ALBEIRO TORRES LÓPEZ	CÉDULA:	1054092283	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1054092283

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSE DANILO NEVA OCACION	CÉDULA:	4046711	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	4046711

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO	CÉDULA:	7182639	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7182639

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSE GABRIEL ROMERO MARTINEZ	CÉDULA:	7229075	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7229075

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	CÉDULA:	11435354	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	11435354

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSE GONZALO RIVERA REYES	CÉDULA:	7160083	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7160083

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOZO	CÉDULA:	7165894	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7165894

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JUAN DAVID BARON SANTISTEBAN	CÉDULA:	1051316696	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1051316696

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Codigo: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Version: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE :	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	CEDULA:	7.165.819	CARGO:	CONDUCTOR

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISETA POLO	1	13/01/2026	
2	PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	1	13/01/2026	
3	GUANTES	1	13/01/2026	
4	GAFAS DE SEGURIDAD	1	13/01/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	DEICY YANETH TORRES PINEDA	CEDULA No.	24.010.998
CARGO	RESPONSABLE SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP si incumplo podre verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado - Seguridad y salud en el trabajo para como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA SAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Juan José Vargas Robles
CEDULA :	7165819 Tunja

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	CÉDULA:	7165819	CARGO:	CONDUCTOR T

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISA DE CUELLO CON BOTONES M	1	30/04/2026	Juan José Vargas
2	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	
3	BOTA DE SEGURIDAD KONDOR DAKAR 40	1	30/04/2026	Juan José

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Juan José Vargas Robles
CÉDULA:	7165819

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	CÉDULA:	1058058584	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 42	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Juan Pablo Soler
CÉDULA:	1058058584

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	CÉDULA:	1002703266	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISTA POLUX XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 38	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1002703266

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	**JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO**	**CÉDULA:**	**80383510**	**CARGO:**	**OPERARIO**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**EPP ENTREGADOS:**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**FIRMA RECIBIDO**
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	**DEICY YANETH TORRES PINEDA**	**FIRMA**	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR**	**FIRMA**	
ALMACENISTA	**JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	80383510

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	LUIS ALBEIRO HERNANDEZ VARGAS	CÉDULA:	1057575571	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1057575571

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	CÉDULA:	74392384	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74392384

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	CÉDULA:	79,659,231	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	79,659,231

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN	CÉDULA:	11348641	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	11348641

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	CÉDULA:	1.019.048.957	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA: 1019048957.	1.019.048.957

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Codigo: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Version: 06
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :31-01-2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE :	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	CEDULA:	74.392.635	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISETA POLO	1	15/01/2026	
2	OVEROL #	1	15/01/2026	
3	BOTAS DE SEGURIDAD#	1	15/01/2026	
4	GORRA	1	15/01/2026	
5	PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	1	15/01/2026	
6	TAPABOCAS	3	15/01/2026	
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1	15/01/2026	
8	GUANTES	1	15/01/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	DEICY YANETH TORRES PINEDA	CEDULA No.	24.010.998
CARGO	RESPONSABLE SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP si incumplo podre verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado - Seguridad y salud en el trabajo para como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA SAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA :	74392635

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	CÉDULA:	74392635	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74392635

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	MANUEL AUGUSTO ROJAS ROJAS	CÉDULA:	1002364488	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1002364488

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	MARIA BRICEIDA MARTIN MONTAÑEZ	CÉDULA:	1007135705	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L DAMA	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 10 DAMA	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1007135705

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	CÉDULA:	74333984	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74333984

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	CÉDULA:	4,265,349	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	4,265,349

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	NIVALDO JAVIER MEDINA URINTIVE	CÉDULA:	9395305	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	9395305

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	CÉDULA:	7011517	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7011517

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	OSCAR AMANDO MELO SALAZAR	CÉDULA:	4208922	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Oscar Amando Melo S.
CÉDULA:	4208922

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	CÉDULA:	7177681	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 38	1	30/04/2026	Oscar Jaramillo
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 40	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Oscar Jaramillo
CÉDULA:	7177681

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	CÉDULA:	74,359,521	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Oscar Manuel Ruiz C.
CÉDULA:	74,359,521

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA ✓	CÉDULA:	1,048,849,800	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1,048,849,800

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Codigo: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Version: 06
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :31-01-2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE :	OSWALDO LEON RODRIGUEZ	CEDULA:	9.531.560	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISETA POLO	1	15/01/2026	
2	OVEROL #	1	15/01/2026	
3	BOTAS DE SEGURIDAD#	1	15/01/2026	
4	GORRA	1	15/01/2026	
5	PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	1	15/01/2026	
6	TAPABOCAS	3	15/01/2026	
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1	15/01/2026	
8	GUANTES	1	15/01/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	DEICY YANETH TORRES PINEDA	CEDULA No.	24.010.998
CARGO	RESPONSABLE SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP si incumplo podre verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado - Seguridad y salud en el trabajo para como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA SAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA :	9531560

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	OSWALDO RODRIGUEZ LEON	CÉDULA:	9531560	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 38	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	9531560

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	PABLO ANTONIO MARTINEZ TENJO	CÉDULA:	6763112	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 36	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Esté compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	6763112

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	CÉDULA:	74333626	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 43	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74333626

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	CÉDULA:	7161451	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	7161451

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	CÉDULA:	74334049	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74334049

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	SIERVO ESPITIA AVILA	CÉDULA:	6762577	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 37	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	6762577

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	VICTOR ALFONSO MORENO MORENO	CÉDULA:	1.077.082.548	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	OVEROL 42	1	4/05/2026	
2	POLO	1	4/05/2026	
3	GORRA	1	4/05/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	4/05/2026	
5	GUANTES	1	4/05/2026	
6	GAFAS DE SEGURIDAD	1	4/05/2026	
7	TAPAOIDOS	1	4/05/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Victor H Moreno Moreno 1077082548
CÉDULA:	1.077.082.548

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	WIILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	CÉDULA:	74282747	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XXXL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 43	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 38	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	74282747

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE:	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	CÉDULA:	4081432	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 41	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	4081432

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	CÉDULA:	1,056,994,793	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA M	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST M	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 28	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1,056,994,793

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	YESID ARLEY ROJAS GONZALEZ	CÉDULA:	1051067320	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA L	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST L	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 40	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1051067320

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	CÉDULA:	4081265	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA XL	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST XXL	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 42	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 34	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	4081265

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) Y DOTACION	Versión: 07
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha :24/04/2026

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	YHOJAN RICARDO NEIRA LOPEZ	CÉDULA:	1002458911	CARGO:	OPERARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CHAQUETA S	1	30/04/2026	
2	CAMISETA POLO LACOST S	1	30/04/2026	
3	GORRA	1	30/04/2026	
4	BOTA NEGRA DIELECTRICA 39	1	30/04/2026	
5	GUANTES	1	30/04/2026	
6	PANTALÓN 32	1	30/04/2026	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RESPONSABLE SST	DEICY YANETH TORRES PINEDA	FIRMA	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA	
ALMACENISTA	JESSICA JULIETH RODRIGUEZ MARTINEZ	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar de manera adecuada, durante la jornada laboral, los elementos de protección personal (EPP) recibidos, así como a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro, además, que he recibido la información correspondiente sobre el uso correcto de dichos elementos.

Reconozco que, al hacer uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo la ropa de trabajo), estoy dando cumplimiento a mis deberes como trabajador, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 56 y 58 numeral 7), Ley 9 de 1979 (Artículo 88) y Decreto 1295 de 1994 (Artículo 22). Así mismo, acepto que soy responsable del uso adecuado, cuidado y conservación de los EPP entregados. En caso de incumplimiento, podré incurrir en faltas disciplinarias o sanciones conforme a la ley.

El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte para la verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de TIERRASUA S.A.S.

Este compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CÉDULA:	1002458911

TIERRASUA
¡Conectamos región!

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 23.4 INDUCCIONES

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2026

TIERRASUA S.A.S

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRA SUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-31
	FORMATO CERTIFICADO DE INDUCCIÓN	
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024

NOMBRE:ARGEMIRO BAEZ APARICIO **CÉDULA: 79908530**
FECHA: 6 DE ABRIL DE 2026

El trabajador asiste a la inducción donde se tratan diferentes temas, que deben ser de total conocimiento por el trabajador que ingresa a TIERRASUA S.A.S. El trabajador se compromete a cumplir a cabalidad con las instrucciones, recomendaciones que recibió en dicha inducción. Como constancia se mencionan los diferentes temas a tratar y se realiza firma de las partes involucradas.

INDUCCIÓN GENERAL (FASE 1)

- Saludo de bienvenida
- Organigrama
- Misión y visión
- Prestaciones sociales
- Objetivos
- Contrato de trabajo
- Jornada laboral
- Sistema de pago
- Sistema integral de seguridad social
- Qué es una EPS, ARL y AFP
- Beneficios
- Auxilio y vacaciones
- Obligaciones del trabajador
- Sanciones y descargos
- Obligaciones del empleador
- Permisos de trabajo
- Reglamento interno de trabajo

ARGEMIRO BAEZ APARICIO
C.C 79908530
FIRMA DEL TRABAJADOR

DEICY YANETH TORRES
FIRMA DEL RESPONSABLE FASE 1

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (FASE 2)

- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de seguridad vial
- Política de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas

- Política de convivencia laboral
- Comité Paritario SST, de convivencia laboral y seguridad vial
- Objetivos y metas del SG-SST
- Uso de elementos de protección personal
- Peligros y riesgos
- Conocimientos básicos sobre prevención de accidentes y enfermedades laborales

AREIRO BAEZ APARICIO
C.C 79908530
FIRMA DEL TRABAJADOR

DEICY YANETH TORRES
FIRMA DEL RESPONSABLE SST FASE 2

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO (FASE 3)

- Responsabilidades del cargo
- Bitácoras
- Pre operacionales

AREIRO BAEZ APARICIO
C.C 79908530
FIRMA DEL TRABAJADOR

DEICY YANETH TORRES
FIRMA DEL RESPONSABLE FASE 3

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
FIRMA GERENTE GENERAL

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRA SUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	FORMATO FICHA DE EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN	
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Fecha: 02-12-2024

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A EVALUAR			INDUCCIÓN		
NOMBRE TRABAJADOR		**ARGEMIRO BAEZ APARICIO**		**CARGO**	OPERARIO
HORA	10:00	**LUGAR**	OF TIERRASUA	**FECHA**	6 DE ABRIL DE 2026
CALIFICACIÓN				4/5	

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área HSE (Seguridad, Salud en el Trabajo) y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

1. Nombre los valores empresariales. SOLIDARIDAD, EQUIDAD, RESPETO, VOCACION DE SERVICIO, RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y HONESTIDAD ✓

2. Nuestra visión es ser la empresa líder en la prestación de servicios de administración de productos, soluciones, equipos, sistemas y maquinaria para el año:

A. 2023

B. 2027

C. 2029 ✓

D. Ninguna

3. Señale con una X cuál de las siguientes son políticas de TIERRASUA S.A.S.

A	Política de regulación de velocidad	C	Política de no alcohol, tabaco y drogas
B	Política de seguridad vial	D ✖	Todas las anteriores

✓

4. Un accidente ambiental es:

A	Derrame de agua	B	 Caída de alturas
C	Electrocución	✖	Derrame de gasolina

✓

5. Incluye los números del 1 al 4 que se debe hacer en caso de una emergencia.

Seguir las indicaciones del brigadista [3]


seguir la señalización [2]

mantener la calma [1]

dirigirse al punto de encuentro [4]

✓

6. De las siguientes imágenes seleccione las que considera Elementos de Protección Individual (EPP)

7. Marque con una X cuál de estas situaciones se considera un ACTO INSEGURO

8. Marque con X los pasos que usted debe seguir si se presenta un INCIDENTE Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO

1. Debe informar a su jefe inmediato
2. Recibir atención diríjase a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo con el área HSE quien evaluará el caso, prestará los primeros auxilios y de sernecesario llamará la Ambulancia.
3. La elaboración del Reporte de Accidente, notificación a la ARL y posterior investigación le corresponde al Empleador.
4. Informar del evento al día siguiente de haber ocurrido

9. Hacer relación con la letra del riesgo a la imagen que corresponda

A. Riesgo Físico
B. Riesgo Mecánico
C. Riesgo Ergonómico
D. Riesgo Eléctrico
E. Riesgo Locativo
F. Riesgo Natural
G. Riesgo Psicosocial
H. Riesgo Químico



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

¡BIENVENIDO, RECUERDE QUE SU SEGURIDAD, ES LA SEGURIDAD DE SU FAMILIA!

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRA SUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-31
	FORMATO CERTIFICADO DE INDUCCIÓN	
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024

NOMBRE:CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ **CÉDULA: 1002539557**
FECHA: 6 DE ABRIL DE 2026

El trabajador asiste a la inducción donde se tratan diferentes temas, que deben ser de total conocimiento por el trabajador que ingresa a TIERRASUA S.A.S. El trabajador se compromete a cumplir a cabalidad con las instrucciones, recomendaciones que recibió en dicha inducción. Como constancia se mencionan los diferentes temas a tratar y se realiza firma de las partes involucradas.

INDUCCIÓN GENERAL (FASE 1)

- Saludo de bienvenida
- Organigrama
- Misión y visión
- Prestaciones sociales
- Objetivos
- Contrato de trabajo
- Jornada laboral
- Sistema de pago
- Sistema integral de seguridad social
- Qué es una EPS, ARL y AFP
- Beneficios
- Auxilio y vacaciones
- Obligaciones del trabajador
- Sanciones y descargos
- Obligaciones del empleador
- Permisos de trabajo
- Reglamento interno de trabajo

Carlos Barrera Ch.

CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ
C.C 1002539557
FIRMA DEL TRABAJADOR

DEICY YANETH TORRES
FIRMA DEL RESPONSABLE FASE 1

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (FASE 2)

- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de seguridad vial
- Política de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas

- Política de convivencia laboral
- Comité Paritario SST, de convivencia laboral y seguridad vial
- Objetivos y metas del SG-SST
- Uso de elementos de protección personal
- Peligros y riesgos
- Conocimientos básicos sobre prevención de accidentes y enfermedades laborales

CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ
C.C 1002539557
FIRMA DEL TRABAJADOR

DEICY YANETH TORRES
FIRMA DEL RESPONSABLE SST FASE 2

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO (FASE 3)

- Responsabilidades del cargo
- Bitácoras
- Pre operacionales

CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ
C.C 1002539557
FIRMA DEL TRABAJADOR

DEICY YANETH TORRES
FIRMA DEL RESPONSABLE FASE 3

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
FIRMA GERENTE GENERAL

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRA SUA S.A.S 901.285.377-2	Código: SST-FO-06
	FORMATO FICHA DE EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN	
	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Fecha: 02-12-2024

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A EVALUAR		INDUCCIÓN			
NOMBRE TRABAJADOR	CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ		CARGO	OPERARIO	
HORA	10:00	LUGAR	OF TIERRASUA	FECHA	6 DE ABRIL DE 2026
CALIFICACIÓN			9|9		

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área HSE (Seguridad, Salud en el Trabajo) y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

1. Nombre los valores empresariales. SOLIDARIDAD, EQUIDAD, RESPETO, VOCACION DE SERVICIO, RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y HONESTIDAD ✓

2. Nuestra visión es ser la empresa líder en la prestación de servicios de administración de productos, soluciones, equipos, sistemas y maquinaria para el año:

A. 2023

B. 2027

C. 2029 ✓

D. Ninguna

3. Señale con una X cuál de las siguientes son políticas de TIERRASUA S.A.S.

A	Política de regulación de velocidad	C	Política de no alcohol, tabaco y drogas ✓
B	Política de seguridad vial	D X	Todas las anteriores

4. Un accidente ambiental es:

A	Derrame de agua	B	Caída de alturas ✓
C	Electrocución	X	Derrame de gasolina

5. Incluye los números del 1 al 4 que se debe hacer en caso de una emergencia.

Seguir las indicaciones del brigadista [3]



seguir la señalización [2]

mantener la calma [1]

dirigirse al punto de encuentro [4] ✓

6. De las siguientes imágenes seleccione las que considera Elementos de Protección Individual (EPP)



7. Marque con una X cuál de estas situaciones se considera un ACTO INSEGURO

8. Marque con X los pasos que usted debe seguir si se presenta un INCIDENTE Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO

1. Debe informar a su jefe inmediato
2. Recibir atención diríjase a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo con el área HSE quien evaluará el caso, prestará los primeros auxilios y de sernecesario llamará la Ambulancia.
3. La elaboración del Reporte de Accidente, notificación a la ARL y posterior investigación le corresponde al Empleador.
4. Informar del evento al día siguiente de haber ocurrido

9. Hacer relación con la letra del riesgo a la imagen que corresponda

A. Riesgo Físico
B. Riesgo Mecánico
C. Riesgo Ergonómico
D. Riesgo Eléctrico
E. Riesgo Locativo
F. Riesgo Natural
G. Riesgo Psicosocial
H. Riesgo Químico



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Carlos Barrera Ch

FIRMA DEL TRABAJADOR

¡BIENVENIDO, RECUERDE QUE SU SEGURIDAD, ES LA SEGURIDAD DE SU FAMILIA!

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 23.5 EXAMENES MEDICOS

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2026

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 13/11/2025 15:31:26

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **13/11/2025 07:41:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA** Tel **3138287970**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1052498132**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ◯ Auditivo ◯ Respiratorio ◯ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ◯ Ergonómico ◯ Otros ◯

REMISIÓN	SI ⊗	NO ◯	**ARL**	SI ◯	NO ◯	**EPS**	SI ⊗ NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Aleyer Lizarazo

Trabajador: ALEYER IGNACIO LIZARAZO
CC: 1052498132
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 17/07/2025 15:26:41

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **17/07/2025 09:57:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ALI DALEL ARANGUREN LEON** Tel **3208311978**

Cargo **OPERADOR DE RETROEXCAVADORA** Doc. Identidad **CC 80007763**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PISICOLOGIA (17/07/2025) APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
CONTROL DE PERFIL LIPIDICO EN EPS.
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Ali dalel Aranguren

Trabajador: ALI DALEL ARANGUREN LEON
CC: 80007763
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:37:35

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 08:16:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ANDRES FELIPE BAUSTISTA SABA** Tel **321295188**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1002549724**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
EVITAR AMBIENTES MUY HUMEDOS CON ACAROS , MOHO , POLVO SI HAY EXPOSICION DIRECTA EN SITIO DE TRABAJO UDSAR TAPABOCAS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio (X) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: ANDRES FELIPE BAUSTISTA SABA
CC: 1002549724
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 14/04/2026 15:13:44

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **14/04/2026 08:52:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON** Tel **3125911895**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 1049602311**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO:APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 3 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL ANUAL DE AUDIOMETRIA, USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA SI EXPOSICION A RUIDO ES SUPERIOR A 85 db, REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ⊗ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	**ARL**	SI ○	NO ○	**EPS**	SI ○	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: ANDRES FELIPE GUTIERREZ
CC: 1049602311
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 17:00:20

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 10:21:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS** Tel **3183945758**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1056076275**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICO:, APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SEGUIMIENTO DE ESPIROMETRIA POR ESP.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio (X) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: ANDRES SEBASTIAN BARON
CC: 1056076275
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 28/03/2026 11:33:11

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/03/2026 08:22:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ANGEL FELIPE QUESADA MONROY** Tel **3142232028**

Cargo **OPERARIO VIBROCOMPACTADOR** Doc. Identidad **CC 1002329459**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, EVITAR MALAS POSTURAS, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. VALORACION POR OPTOMETRIA DE EPS, REQUIERE CORRECCION OPTICA PERMANNTE.
DIETA HIPOGLUCIDA, HIPOGRASA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.
CAPACITACION EN PROTOCOLO AVISAR AL EMPLEADOR CUALQUIER CAMBIO EN ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

DEBE USAR CORRECCION OPTICA PERMANENTE PARA DESEMPEÑAR LA LABOR

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Trabajador: ANGEL FELIPE QUESADA MONROY
CC: 1002329459
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/04/2026 17:21:38

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/04/2026 06:53:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ARGEMIRO BAEZ APARICIO** Tel **3212014319**

Cargo **OPERARIO MAQUINA AMARILLA** Doc. Identidad **CC 79908530**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 VISIOMETRIA	3 AUDIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 GLICEMIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 EXAMEN PSICOLOGICO	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
N PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADEUCAOD MANEJO DE CARGAS
NO REALIZAR CARGAS MAYORES DE 25 KG
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE BAJA PRESION PARA VARICES
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: ARGEMIRO BAEZ APARICIO
CC: 79908530
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:51:11

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/02/2026 08:51:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO** Tel **3107703828**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1056592947**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: BRAYAN ALEXANDER RINCON
CC: 1056592947
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/03/2026 10:25:54

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/03/2026 07:11:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ALBERTO ALVARADO MARTÍNEZ** Tel **3107811229**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7163276**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 EXAMEN PSICOLOGICO	5 GLICEMIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 ESPIROMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
INDUCCION DE SST Y AL PUESTO DE TRABAJO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST DE LA EMPRESA, HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SE INCENTIVA A LA ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y DIETA BALANCEADA PARA CONTROL DEL PESO, USO DE GAFAS FORMULADAS PERMANENTES Y CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA, CONTIUAR CONTROLES PERIODICOS POR EPS POR PATOLOGIA DE BASE. CONTROL DE LIPIDOS POR EPS. AVISAR A LA EMPRESA CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Trabajador: CARLOS ALBERTO ALVARADO
CC: 7163276
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 07/11/2025 15:01:39

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/11/2025 08:01:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA** Tel **3212498394**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7168850**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL ANUAL OPTOMETRIA POR EPS
USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA
CC: 7168850
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 30/04/2026 16:31:27

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **30/04/2026 09:52:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ** Tel **3105805814**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1002539557**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. MANEJO MEDICO DEL PESO. VALORACION POR MEDICINA GENERAL DE EPS. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS. CONTROL ANUAL DE AUDIOMETRIA, USO DE EPA.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ⊗ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: CARLOS ALBERTO BARRERA
CC: 1002539557
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:54:29

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/02/2026 08:53:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO** Tel **3134424316**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 3214275**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE PESO Y COMO MANEJO COOADYUVANTE DE DISLIPIDEMIA.
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST.
-REQUIERE INDUCCION AL CARGO Y SOBRE USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA. HACIENDO ENFASIS EN PROTECCION AUDITIVA. REQUIERE REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL Y CONTROL DE AUDIOMETRIA ANUAL.
-REQUIERE VALORACION DE OPTOMETRIA POR EPS PARA ACTUALIZACION DE CORRECCION OPTICA DE CARÁCTER PERMANENTE Y CONTINUAR CON CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA.
-SE RECOMIENDA CONTROL CON MEDICO DE CRONICOS DE SU EPS PARA DETERMINAR NECESIDAD DE AJUSTE EN EL MANEJO FARMACOLOGIICO. ADICIONALMENTE REQUIERE VALORACION PARA CONFIRMACION DE HIPERGLICEMIA, MANEJO DE HIPERGLICERIDEMIA Y VALORACION PARA MANEJO DE CONSUMO DE ALCOHOL.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ⊗ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	**ARL**	SI ○	NO ○	**EPS**	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: CARLOS ALBERTO BEJARANO
CC: 3214275
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:10:51

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 09:33:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ANDRES ASCENCIO PEREZ** Tel **3126509594**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1055504688**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. MANEJO MEDICO DEL PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0-0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Carlos A. Ascencio P.

Trabajador: CARLOS ANDRES ASCENCIO
CC: 1055504688
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 19/03/2026 14:30:45

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **19/03/2026 09:21:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ARTURO TORRES MOLINA** Tel **3123414611**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7160979**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 VISIOMETRIA	3 AUDIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 EXAMEN PSICOLOGICO	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. VALORACION POR OPTOMETRIA DE EPS. REQUIERE CORRECCION OPTICA DE CERCA. USO DE MEDIAS ANTIESTASIS VENOSA. CONTROL MANEJO MEDICO DEL PESO. VALORACION POR CIRUGIA DE EPS, CONTROL SEMESTRAL DE AUDIOMETRIA, USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA SI EXPOSICION A RUIDO ES SUPERIOR A 85 db, REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL. VALORACION POR OTORRINO DE EPS, CON AUDIOMETRIA CLINICA. CONTROL DE CRONICOS POR EPS, TRATAMIENTO FARMACOLOGICO ESTRICTO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	**ARL**	SI ○	NO ○	**EPS**	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: CARLOS ARTURO TORRES MOLINA
CC: 7160979
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:05:23

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 07:59:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE** Tel **3212036323**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7925793**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOLOGIA (06/02/2026) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE MEDIANA PRESION PARA VARICES.
CONTINUAR CONTROL MEDICO POR EPS DADO ANTECEDENTE PATOLOGICO
MANEJO FARMACOLOGICO ESTRICTO
CONTROL TENSION ARTERIAL 3 VECES POR SEMANA
SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO DE PERFIL LIPIDICO POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Carlos A Barrera M.

Trabajador: CARLOS ATANACIO BARRERA
CC: 7925793
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/03/2026 10:29:08

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/03/2026 07:22:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA** Tel **3102447037**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1054658756**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Aplazado

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
INDUCCION DE SST Y AL PUESTO DE TRABAJO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST DE LA EMPRESA, HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SE INCENTIVA A LA ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y DIETA BALANCEADA PARA CONTROL DEL PESO, CONTROL PRIORITARIO DE LIPIDOS POR EPS. AVISAR A LA EMPRESA CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

NUEVA VALORACION POSTERIOR A TRATAMIENTO DE LIPIDOS POR EPS CON NUEVOS RESULTADOS DE LABORATORIO.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Trabajador: CARLOS EDUARDO MACIAS
CC: 1054658756
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 14/02/2026 11:11:44

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **14/02/2026 08:44:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS GERARDO GARCIA** Tel **3144836838**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 4298024**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. USO DE MEDIAS ANTIESTASIS VENOSA. VALORACION POR OPTOMETRIA DE EPS, REQUIERE GAFAS PARA CERCA. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO (X)

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0008940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Carlos

Trabajador: CARLOS GERARDO GARCIA
CC: 4298024
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:51:59

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/02/2026 09:02:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CARLOS NICOLAS PAMPLONA VANEGAS** Tel **3123205961**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 6773492**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PARA VER DE CERCA
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: CARLOS NICOLAS PAMPLONA
CC: 6773492
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 20/10/2025 15:05:39

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **20/10/2025 07:30:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CELIO ROBERTO DURAN BURGOS** Tel **3118376871**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4268003**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
-SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
- SE INDICA USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA. REQUIERE USO PERMANENTE DE PROTECCION AUDITIVA, REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL Y CONTROL DE AUDIOMETRIA SEMESTRAL.
-SE RECOMIENDA USO DE PROTECTOR SOLAR CON SPF>50 A DIARIO EN ZONAS EXPUESTAS AL SOL Y REAPLICACION DEL MISMO CADA 4 HORAS.
-REQUIERE USO DE MEDIAS DE COMPRESION GRADUADA COMO MEDIDAS ANTI ESTASIS VENOSO.
-SE RECOMIENDA VALORACION POR EPS PARA DETERMINAR MANEJO DE HERNIA UMBILICAL Y ENFERMEDAD VARICOSA DE MIIS.
--REQUIERE VALORACION DE OPTOMETRIA POR EPS PARA FORMULACION DE CORRECCION OPTICA PARA VISION DE CERCA Y CONTINUAR CON CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ◯ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ◯ Ergonómico ⊗ Otros ◯

REMISIÓN	SI ⊗	NO ◯	**ARL**	SI ◯	NO ◯	**EPS**	SI ⊗	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: CELIO ROBERTO DURAN BURGOS
CC: 4268003
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 19/06/2025 15:32:24

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **19/06/2025 09:52:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CESAR DAVID HERNANDEZ MORALES** Tel **3219369902**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1056076161**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. USO DE GAFAS PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS, USO DE GAFAS PERMANENTES

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0340 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: CESAR DAVID HERNANDEZ
CC: 1056076161
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 01/04/2026 10:09:04

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **30/03/2026 08:47:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ GUIZA** Tel **3505116449**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1053586550**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS. SEGUIMIENTO E ESPIROMETRIA POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio (X) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0-0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ
CC: 1053586550
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

22

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL BOYACA
NIT: 891801940-9

CONTACTOS
7400795 - 7425208
boyaca@cruzrojacolombiana.org
Calle 17 No. 9-56
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

PACIENTE: CRISTIAN NORBEY HERNADEZ SALAS — **GÉNERO:** Masculino

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — **NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1052916901 — **FECHA NACIMIENTO:** 29/08/1997 — **EDAD:** 27 año(s) 5 mes(es) 30 día(s)

EMPRESA CONTRATANTE: TIERRA SUA — **TIPO EXAMEN:** Ingreso

CARGO DESEMPEÑAR: OPERADOR DE MAQUINARIA — **JORNADA TRABAJO:** Otra — **FECHA:** 27/02/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

							Ninguna
X	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
X	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES

						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

X	Examen Físico		Rx Tórax	X	Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría	X	Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol	X	Psicología
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

CONTROL OPTOMETRIA CADA AÑO-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD HIGIENE POSTURAL PAUSA ACTIVAS USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LABOR DIARIA -MEDIDAS ANTIESTASIS VENOSO-CONTROL AUDITIVO ANUAL-CONTROL CON NUTRICION Y MEDICO EN SU EPS POR COLESTEROL ELEVADO

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

MÉDICO ESPECIALISTA S.S.T.
C.C./ R.M. 1.118.534.946
LIC. S.S.T. 0191/2020
ADRIANA LIZETH NIÑO SALAMANCA
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 0191-2020

PACIENTE:

CRISTIAN NORBEY HERNADEZ SALAS

Nexvan Soft
www.nexvansoft.com

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/12/2025 15:51:19

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **02/12/2025 07:33:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA** Tel **3222813388**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1002708780**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE PESO Y COMO MANEJO COADYUVANTE DE DISLIPIDEMIA.
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
- SE INDICA USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA HACIENDO ENFASIS EN EL USO CORRECTO DE PROTECCION AUDITIVA Y EVITANDO EXPOSICION A RUIDO MAYOR A 85dB.
- REQUIERE USO DE PROTECCION RESPIRATORIA(TAPABOCAS) PERMANENTE Y REALIZAR CONTROL DE ESPIROMETRIA EN UN AÑO.
-SE RECOMIENDA USO DE PROTECTOR SOLAR CON SPF>50 A DIARIO EN ZONAS EXPUESTAS AL SOL Y REAPLICACION DEL MISMO CADA 4 HORAS.
- REQUIERE VALORACION POR EPS PARA MANEJO Y SEGUIMIENTO DE DISLIPIDEMIA.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo (X) Respiratorio (X) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA
CC: 1002708780
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:16:21

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 09:42:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA** Tel **3124340649**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1058325178**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL
ADECUADO MANEJO DE CARGAS..
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE BAJA PRESION PARA VARICES
REALIZAR ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR POR EPS
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA
CC: 1058325178
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 29/11/2025 12:00:30

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **29/11/2025 07:39:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **EDILBERTO AVILA PAEZ** Tel **3115306614**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4293501**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSIOLOGICO: APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP.
USO DE GAFAS CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
VALORACION CIRUGIA GENERAL EPS, NO LEVANTAMIENTO DE PESO MAYOR A 25 KG ,VALORACION DERMATOLOGIA EPS
CONTROL DE PESOS. HABITOS DE VIDA SALUDABLES.
REQUIERE RX ÓPTICA SOLO LECTURA
CONTROL DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA EN SU EPS
REALIZAR ESPIROMETRIA EN EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio (X) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: EDILBERTO AVILA PAEZ
CC: 4293501
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 11/03/2026 16:53:26

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **09/03/2026 10:19:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **EDITHSON ALEXANDER VALBUENA CONTRERAS** Tel **3146051374**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1192757099**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 1 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ◯ Auditivo ◯ Respiratorio ◯ Cardiovascular ◯ Psicosocial ◯ Ergonómico ◯ Otros ◯

REMISIÓN	SI ◯	NO ⊗	ARL	SI ◯	NO ◯	EPS	SI ◯	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Alexander valbu

Trabajador: EDITHSON ALEXANDER VALBUENA
CC: 1192757099
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/03/2026 10:39:57

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/03/2026 07:31:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **EDWIN ANDRES PEDRAZA GOMEZ** Tel **3115732532**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1052379639**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 VISIOMETRIA	3 EXAMEN PSICOLOGICO
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
INDUCCION DE SST Y AL PUESTO DE TRABAJO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST DE LA EMPRESA, HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SE INCENTIVA A LA ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y DIETA BALANCEADA .SE RECOMIENDA USO DE MEDIAS DE COMRPESION MEDIANA ANTIESTASIS VENOSO. USO DE GAFAS FORMULADAS PERMANENTES, CONTROL DE LIPIDOS POR EPS. AVISAR CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Trabajador: EDWIN ANDRES PEDRAZA GOMEZ
CC: 1052379639
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 05/03/2026 10:31:53

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/03/2026 08:36:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **EFREN ARMANDO PESCA DIAZ** Tel **3143161792**

Cargo **OPERARIO VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 74378212**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 ESPIROMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 PERFIL LIPIDICO	6 GLICEMIA
7 VISIOMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. MANEJO MEDICO DEL PESO. USO DE MEDIAS ANTIESTASIS VENOSA. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.
CONTROL ANUAL DE AUDIOMETRIA POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0°0540 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: EFREN ARMANDO PESCA DIAZ
CC: 74378212
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 07/02/2026 10:57:05

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/02/2026 07:56:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ** Tel **3105609184**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1051211043**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO; APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 3 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS SEGUN NORMATIVIDAD, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. USO DE GAFAS DE PROTECION. VALORACION POR MEDICINA GENERAL DE EPS.
DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0°0540 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ
CC: 1051211043
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 21/05/2025 15:48:40

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **21/05/2025 07:48:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **ELKIN ANDRES REYES TORRES** Tel **3123929628**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7128404**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR INGRESO	2 VALORACION PSICOLOGICA	3 PERFIL LIPIDICO
4 GLICEMIA	5 VISIOMETRIA	6 AUDIOMETRIA
7 ESPIROMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO (21/05/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL ANUAL OPTOMETRIA POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: ELKIN ANDRES REYES TORRES
CC: 7128404
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO - TRABAJO EN ALTURAS

Fecha impresión: 03/06/2025 16:32:54

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas (X)

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/06/2025 08:29:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **EPIMENIO GARCIA MOLINA** Tel **3107562656**

Cargo **TODERO** Doc. Identidad **CC 7185063**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para trabajar en alturas
Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: EPIMENIO GARCIA MOLINA
CC: 7185063
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 21/05/2025 15:55:18

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **21/05/2025 07:47:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **EVER DANIEL PALACIOS PEREZ** Tel **3123561274**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1233339302**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR INGRESO	2 VALORACION PSICOLOGICA	3 PERFIL LIPIDICO
4 GLICEMIA	5 VISIOMETRIA	6 AUDIOMETRIA
7 ESPIROMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICA APTO 21/05/25
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,
USO DE GAFAS PARA CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
VALORACION PSICOLOGIA CLINICA EPS

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros (X)

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: EVER DANIEL PALACIOS PEREZ
CC: 1233339302
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 26/05/2025 16:04:03

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **26/05/2025 08:10:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **FABIO ALEXANDER VARGAS BENITEZ** Tel **3118251181**

Cargo **OPERARIO CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 74374366**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 ESPIROMETRIA
4 VISIOMETRIA	5 EXAMEN PSICOLOGICO	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (26/05/202%) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
SEGUIMIENTO PERFIL LIPDICO POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: FABIO ALEXANDER VARGAS
CC: 74374366
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 11/09/2025 16:22:10

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **11/09/2025 07:33:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **FELIPE NEIRA QUITO** Tel **3103394871**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 7182214**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

CONCEPTO PSICOLOGICO: APTO
HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST.
USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA.
SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA. ADEMAS REPORTE DE ESPIROMETRIA CON PATRON RESTRICTIVO POR LO QUE SE REITERA IMPORTANCIA DE PERDIDA DE PESO Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARIOVASCULAR. REQUIERE CONTROL ANUAL DE ESPIROMETRIA.
SE REMITE A EPS PARA MANEJO DE DISLIPIDEMIA.
SE RECOMIENDA VALORACION DE OPTOMETRIA POR EPS PARA ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO POR QUERATOCONO.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio (X) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: FELIPE NEIRA QUITO
CC: 7182214
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 05/08/2025 19:43:56

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **05/08/2025 07:05:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **FLAMINIO MORENO MORENO** Tel **3115633673**

Cargo **CONDUCTOR DE VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 7175639**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO(05/08/2025):APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: FLAMINIO MORENO MORENO
CC: 7175639
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel. 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO **Identificación:** CC 74433895
Sexo: M **Fecha de Nacimiento:** 1982-10-10 **Edad:** 42 A
Dirección CRA 16 31 37 **Teléfono:** 3227142967
Empresa: PARTICULAR
Empresa en misión: PARTICULAR
Actividad económica:

EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

Examen médico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00223969 **Fecha apertura:** 20250207 08:34:16
Fecha cierre: 20250207 12:04:00
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: CONDUCTOR

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR),GLICEMIA,AUDIOMETRIA VIA AEREA,EVALUACION PSICOLOGICA (Test),EXAMEN OPTOMETRICO,PERFIL LIPIDICO

COMENDACIONES LABORALES

Balance Postural.
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas no mayor a limites permitidos.
Pausas activas para espalda baja.
Uso de corrección óptica para visión prolongada.
Uso de Elementos de Proteccion Personal.

MANEJO POR EPS

Valoración por optometra anual.
Manejo dietario y farmacologico para dislipidemia en eps.
Control estricto de perfil lipidico en tres meses.
Control de peso en eps.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

BAJAR DE PESO.
Dieta baja en carbohidratos y grasas.
Ejercicio fisico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada.
Medidas antiestasis venoso.

INCLUIR EN PVE

Osteomuscular.

RECOMENDACION EN AUDIOMETRIA

Conducir con ventanilla cerrada.
Control según PVE.
EPA según PVE.
Reposo auditivo extralaboral.

RECOMENDACION EN OPTOMETRIA

control cada año.
uso de coreccion optica para vision prolongada.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 1091 - Exp 08/09/2020 **Registro No.:** 0072-06

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 74433895

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 10/11/2025 15:08:04

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **10/11/2025 10:14:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS** Tel **3213474345**

Cargo **OPERADOR** Doc. Identidad **CC 1002624019**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE PESO.
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
- SE INDICA USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA.
-SE RECOMIENDA USO DE PROTECTOR SOLAR CON SPF>50 A DIARIO EN ZONAS EXPUESTAS AL SOL Y REAPLICACION DEL MISMO CADA 4 HORAS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio (X) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ
CC: 1002624019
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:26:20

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 10:42:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **FREDY TORIFIO BERNAL** Tel **3144797491**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7181149**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICO: APTO, VALROACION POR PSICOLOGIA DE EPS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
USO DE GAFAS PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
CONTROL MEDICINA GENERAL EPS ESPIROMETRIA NORMAL. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	**ARL**	SI ○	NO ○	**EPS**	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: FREDY TORIFIO BERNAL
CC: 7181149
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 16/06/2025 17:29:58

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **16/06/2025 16:19:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **FRUTO FERNANDO CORREDOR ROMERO** Tel **3165418142**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 1052397339**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO APTO.
HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.
USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
ADECUADO MANEJO DE CARGAS.
CONTROL ANUAL DE LA CORRECCION VISUAL EN OPTOMETRIA PERMANENTE.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: FRUTO FERNANDO CORREDOR
CC: 1052397339
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 14/10/2025 16:21:48

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **11/10/2025 08:50:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE** Tel **3014597603**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 87533244**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. MANEJO MEDICO DEL PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

DAR U Benavides

Trabajador: GABRIEL DARIO BENAVIDES
CC: 87533244
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 07/11/2025 15:00:20

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/11/2025 07:41:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **GERSON ASMED CARVAJAL PINZON** Tel **3115152517**

Cargo **OPERARIO MAQUINARIA PESADA** Doc. Identidad **CC 13689478**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 3 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. USO DE GAFAS PARA CERCA Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS. CONTROL DE PESO. DIETA HIPOGRASA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS. CONTROL ANUAL DE AUDIOMETRIA DE EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ◯ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ◯ Ergonómico ◯ Otros ◯

REMISIÓN	SI ⊗	NO ◯	ARL	SI ◯	NO ◯	EPS	SI ⊗	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: GERSON ASMED CARVAJAL
CC: 13689478
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 10/02/2026 10:16:18

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/02/2026 07:59:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **GUILLERMO LOPEZ ORJUELA** Tel **3106138849**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 80541133**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 VISIOMETRIA	3 AUDIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 PERFIL LIPIDICO	6 GLICEMIA
7 EXAMEN PSICOLOGICO	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 1 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS. USO DE GAFAS PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL DE OPTOMETRIA DE EPS. PARA ACTUALIZAR LA FORMULA.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO (X)

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: GUILLERMO LOPEZ ORJUELA
CC: 80541133
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:16:43

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 08:02:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **HENRY RODRIGUEZ PRECIADO** Tel **3132515399**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7160531**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICO APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
USO DE GAFAS PARA PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
VALORACION MEDICINA FAMILIAR EPS POR PERFIL LIPIDICO ANORMAL

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: HENRY RODRIGUEZ PRECIADO
CC: 7160531
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 05/03/2026 10:32:15

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/03/2026 09:01:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **HERNAN MOLINA MOLINA** Tel **3132525826**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 79625061**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, EVITAR MALA POSTURA DE ESPALDA, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS. VALORACION POR OPTOMETRIA DE EPS, REQUIERE CORRECCION OPTICA DE CERCA.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ◯ Auditivo ◯ Respiratorio ◯ Cardiovascular ◯ Psicosocial ◯ Ergonómico ◯ Otros ◯

REMISIÓN	SI ⊗	NO ◯	ARL	SI ◯	NO ◯	EPS	SI ⊗	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0°0946 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: HERNAN MOLINA MOLINA
CC: 79625061
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 14/10/2025 16:21:11

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **11/10/2025 09:11:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **HUMBERTO CELY LOZANO** Tel **3204932501**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1004441**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (11/10/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
HIGIENE POSTURAL
EVITAR MALAS POSTURAS.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL ANUAL OPTOMETRIA POR EPS
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: HUMBERTO CELY LOZANO
CC: 1004441
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/03/2026 10:41:04

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/03/2026 08:17:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JAIME ALEXANDER GUERRERO RIAÑO** Tel **3103941754**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 74380267**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
INDUCCION DE SST Y AL PUESTO DE TRABAJO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST DE LA EMPRESA, HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SE INCENTIVA A LA ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y DIETA BALANCEADA. USO DE GAFAS FORMULADAS PERMANENTES Y CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA, AVISAR A LA EMPRESA CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Trabajador: JAIME ALEXANDER GUERRERO
CC: 74380267
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 04/06/2025 16:33:44

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **04/06/2025 09:35:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA** Tel **3144718529**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1056075291**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (04/06/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES
SEGUIMIENTO PERFIIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA
CC: 1056075291
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA
CC: 1056075291
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 16:56:11

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 09:27:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO** Tel **3227081015**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 6773629**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO, VALORACION POR PSICOLOGIA DE EPS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
USO DE GAFAS PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
NO LEVANTAMIENTO DE PESO MAYOR A 25 KG , VALORACION CIRUGIA GENERAL EPS
CONTROL DE PESO .

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial (X) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO
CC: 6773629
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL BOYACA
NIT: 891801940-9

CONTACTOS
7400795 - 7425208
boyaca@cruzrojacolombiana.org
Calle 17 No. 9-56
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

PACIENTE: JAIRO PORRAS TORO
GÉNERO: Masculino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC **NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 4291183 **FECHA NACIMIENTO:** 08/12/1968 **EDAD:** 56 año(s) 2 mes(es) 18 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: TIERRA SUA
TIPO EXAMEN: Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA **JORNADA TRABAJO:** Otra **FECHA:** 26/02/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

							Ninguna
X	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

							Ninguna
	2.1. Calificación de origen	X	2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
X	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES

						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo	Sin Restricciones para trabajo eléctrico	Requiere evaluar reubicación laboral	Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)	Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas	Requiere nueva valoración	Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado	Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados	Satisfactorio	Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos	Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria	Enfermedades de origen común	Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas			

5. EXÁMENES REALIZADOS

X	Examen Físico		Rx Tórax	X	Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría	X	Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol	X	Psicología
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

CONTROL OPTOMETRIA PARA FOEMULACION DE LENTES -CORRECCION OPTICA PARA VIOSION CERCANA Y LECTURA -MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD HIGIENE POSTURAL-USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LABOR DIARIA -MEDIDAS ANTIESTASIS VENOSO-CONTROL AUDITIVO ANUAL- PORTECCION AUDITIVA EN PUESTO DE TRABAJO - USO DE EPP PARA EXPOSICION AL VIENTO Y SOL

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

MÉDICO ESPECIALISTA S.S.T.
C.C./ R.M. 1.118.534.946
LIC. S.S.T. 0191/2020

PACIENTE:

Naxvan Soft
www.naxvansoft.com

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:08:09

Tipo certificación: Ingreso ⓧ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 08:11:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA** Tel **3227099023**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 74334279**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (06/02/2026) APTO .

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
USO DE CORRECCION OPTICA PARA VISION PROLONGADA
CONTIINUAR CONTROL MEDICO POR EPS DADO ANTECEDENTE PATOLOGICO.
CONTROL TENSION ARTERIAL 3 VECES POR SEMANA
MANEJO FARMACOLOGICO ESTRICTO
REALIZAR ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⓧ Auditivo ⓧ Respiratorio ⓧ Cardiovascular ◯ Psicosocial ◯ Ergonómico ⓧ Otros ◯

REMISIÓN	SI ◯	NOⓧ	ARL	SI ◯	NO◯	EPS	SI ◯	NO◯

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: JAVIER HELADIO CAMARGO
CC: 74334279
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: JAVIER HELADIO CAMARGO
CC: 74334279
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 07/02/2026 10:58:01

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/02/2026 08:11:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JAVIER MONTAÑA ALARCON** Tel **3208430268**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1055504695**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 3 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. MANEJO MEDICO DEL PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ○ Ergonómico ⊗ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	**ARL**	SI ○	NO ○	**EPS**	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0-0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: JAVIER MONTAÑA ALARCON
CC: 1055504695
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 16:59:23

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 10:31:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JEISON ADAN PRADA GARCIA** Tel **3107690747**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 1048730643**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
USO DE GAFAS PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.

DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS. SEGUIMIENTO DE ESPÍEROMETRIA POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: JEISON ADAN PRADA GARCIA
CC: 1048730643
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 16:57:14

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 09:41:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES** Tel **3209975895**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1057214567**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO, VALROACION POR PSICOLOGIA DE EPS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. VALORACION POR OPTOMETRIA DE EPS, REQUIERE GAFAS USO OCASIONAL, DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: JHOAN ANDRES RODRIGUEZ
CC: 1057214567
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:12:40

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 08:53:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JOHN JAIRO DIAZ SOTO** Tel **3105292820**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 16015490**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. CONTROL SEMESTRAL DE AUDIOMETRIA, USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA SI EXPOSICION A RUIDO ES SUPERIOR A 85 db, REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL. VALORACION POR OTORRINO DE EPS, CON AUDIOMETRIA CLINICA. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ◯ Auditivo ⊗ Respiratorio ◯ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ◯ Ergonómico ◯ Otros ◯

REMISIÓN	SI ⊗	NO ◯	ARL	SI ◯	NO ◯	EPS	SI ⊗	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0340 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: JOHN JAIRO DIAZ SOTO
CC: 16015490
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/02/2026 06:39:16

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/02/2026 07:03:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ** Tel **3108785010**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 74359279**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICIOLOGIA (07/2/2026) APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
ADECUADO MANEJO DE DE CACRGAS
NO REALIZAR CARGAS MAYORES DE 25 KG
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE BAJA PRESION PARA VARICES
CONTINUAR CONTROL MEDICO POR EPS
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ
CC: 74359279
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:35:14

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 13:31:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JOSE DANILO NEVA OCACION** Tel **3118421420**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4046711**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PARA VER DE CERCA
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES
SE RECOMIENDA VALORACION POR MEDICINA GENERAL POR EPS DADO NIVELES ELEVADOS DE TRIGLICERIDOS Y COLESTEROL TOTAL PARA INICIO DE MANEJO FARMACOLOGICO

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JOSE DANILO NEVA OCACION
CC: 4046711
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JOSE DANILO NEVA OCACION
CC: 4046711
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:15:13

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 07:56:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO** Tel **3107733921**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7182639**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIIA(31/05/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES
SE RECOMIENDA VALORACION POR MEDICINA GENERAL POR EPS DADO NIVELES ELEVADOS DE TRIGLICERIDOS PARA INICIO DE MANEJO FARMACOLOGICO

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO
CC: 7182639
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO
CC: 7182639
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 21/05/2025 16:02:26

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **21/05/2025 07:58:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JOSE GABRIEL ROMERO MARTINEZ** Tel **3103175444**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7229075**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR INGRESO	2 VALORACION PSICOLOGICA	3 PERFIL LIPIDICO
4 GLICEMIA	5 VISIOMETRIA	6 AUDIOMETRIA
7 ESPIROMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO (21/05/2025)
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL ANUAL OPTOMETRIA POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JOSE GABRIEL ROMERO MARTINEZ
CC: 7229075
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/07/2025 15:48:02

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/07/2025 09:24:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JOSE GONZALO RIVERA REYES** Tel **3112754723**

Cargo **CONDUCTOR DE VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 7160083**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO:APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE
CONTINUAR CONTROL MEDICO POR EPS DADO ANTECEDENTE PATOLOGICO
MANEJO FARMACOLOGICO ESTRICO

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: JOSE GONZALO RIVERA REYES
CC: 7160083
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:53:06

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/02/2026 09:26:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JOSE WILLIAM JIMENEZ CARDOZO** Tel **3137810203**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7165894**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Aplazado

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES
CONTINUAR COTNROL MEDICO POR EPS DADO ANTECEDENTE PATOLOGICO
CONTROL GLUCOMETRICO ESTRICTO

RESTRICCIONES LABORALES

REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE

SE APLAZA HASTA VALORACION POR MEDICINA GENERAL DADO NIVELES ELEVADOS DE GLICEMIA HASTA ALCANZAR METAS TERAPEUTICAS,

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: JOSE WILLIAM JIMENEZ CARDOZO
CC: 7165894
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:53:06

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: JOSE WILLIAM JIMENEZ CARDOZO
CC: 7165894
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 07/06/2025 12:26:09

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/06/2025 09:04:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JUAN DAVID BARON SANTISTEBAN** Tel **3228505672**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1051316696**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICO APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 2 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP, MANEJO MEDICO DEL PESO. DIETA HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

SE RECOMIENDA USAR SEÑALES DE ADVERTENCIA O PELIGRO . CON ALTERNATIVAS A LA IDENTIFICACION POR COLOR, COMO SIMBOLOS, GRAFICOS, FORMAS O TEXTOS COMPLEMENTARIOS.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: JUAN DAVID BARON SANTISTEBAN
CC: 1051316696
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/09/2025 17:37:51

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ◯ Retiro ◯ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **02/09/2025 07:38:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JUAN JOSE VARGAS ROBLES** Tel **3124912220**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 7165819**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones
Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST

SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE DISLIPIDEMIA, REQUIERE VALORACION POR EPS PARA MANEJO DE DISLIPIDEMIA.

REQUIERE USO DE RX OPTICA PARA VISION CERCANA Y CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA POR EPS

SE RECOMIENDA VALORACION POR OTORRINOLARINGOLOGIA PARA DETERMINAR CAUSAS Y POSIBLE MANEJO DE HIPOACUSIA.

RESTRICCIONES LABORALES

EXPOSICION PROLONGADA A RUIDO MAYOR A 85dBA, EN CASO DE EXPOSICION REQUIERE USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ◯ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ◯ Ergonómico ⊗ Otros ◯

REMISIÓN	SI ⊗	NO ◯	**ARL**	SI ◯	NO ◯	**EPS**	SI ⊗	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: JUAN JOSE VARGAS ROBLES
CC: 7165819
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:47:55

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/02/2026 08:17:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JUAN PABLO SOLER SANCHEZ** Tel **3202335075**

Cargo **OPERADOR MOTONIVELADORA** Doc. Identidad **CC 1058058584**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO (27/02/2026) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Juan Soler

Trabajador: JUAN PABLO SOLER SANCHEZ
CC: 1058058584
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/06/2025 10:01:35

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **09/06/2025 09:57:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO** Tel **3112636946**

Cargo **OPERARIO DE VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 80383510**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP.
USO DE GAFAS PARA CERCA Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
VALORACION CIRUGIA GENERAL EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ⊗ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ⊗	NO ○	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ⊗	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: JULIO ERNESTO HERNANDEZ
CC: 80383510
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 28/10/2025 15:26:10

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/10/2025 08:16:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **LUIS ALBEIRO HERNANDEZ VARGAS** Tel **3203813395**

Cargo **CONDUCTOR DE VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 1057575571**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: LUIS ALBEIRO HERNANDEZ
CC: 1057575571
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 08/11/2025 10:41:25

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **08/11/2025 08:16:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA** Tel **3103468981**

Cargo **CONDUCTOR DE VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 74392384**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID 1 DOSIS.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. CONTROL DE PESO. VALORACION POR OPTOMERTIA DE EPS: REQUIERE RX OPTICA PROTECCION Y DE CERCA. DIETA HIPOGRASA, CONTROL DE PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 0-0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA
CC: 74392384
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:18:17

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 08:45:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO** Tel **3154524331**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1057185573**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (31/05/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS .
NO REALIZAR CARGAS MAOYRES DE 25 KG
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE
CONTINUAR CONTROL MEDICO POR EPS .
REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL
CONTROL ANUAL POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS
USO DE PROTECCION AUDITIVA
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS MAYORES A 85 DECIBELES

RESTRICCIONES LABORALES

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO
CC: 1057185573
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:18:17

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ◯ Cardiovascular (X) Psicosocial ◯ Ergonómico (X) Otros ◯

REMISIÓN	SI ◯	NO (X)	**ARL**	SI ◯	NO ◯	**EPS**	SI ◯	NO ◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO
CC: 1057185573
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

CONSULTORIA DE MEDICINA LABORAL Y DEL TRABAJO

JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ PERSONA NATURAL

Nit. 7164020 - 7
Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA
Tel: 3133615421

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ⊗

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **20/02/2025 16:12:00** Empresa **TIERRASUA**

Nombre **LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ**

Cargo **OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA** Doc. Identidad **CC 79659231**

SE PRACTICAROM LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 OSTEOMUSCULAR	2 VISIOMETRIA	3 GLICEMIA, PERFIL LIPIDICO
4 AUDIOMETRIA	5 PSICOLOGIA	6 PRUEBA DE VERTIGO Y EQUILIBRIO
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACION
Apto para el cargo	⊗	○	○	○
Aplazado	○	⊗	○	○
Apto con restricciones	○	⊗	○	○
Apto para trabajar en alturas	⊗	○	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	⊗	○	○
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	○	⊗	○	○
Apto para manipulación de alimentos	○	⊗	○	○
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	⊗	○	○	○

EXAMEN PERIODICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Requiere restricciones de actividades	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral permanente	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para manipulación de alimentos	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	○	○
Secuelas de Accidentes de Trabajo	○	○
Enfermedad Común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⊗ Auditivo ⊗ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

VISIÓN	SI ○ NO⊗	ARL	SI ○ NO○	EPS	SI ○ NO○

MANIPULACION ADECUADA DE CARGAS, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, USO DE ANTEOJOS CORRECTIVOS PERMANENTES

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

JORGE TOVAR G.
MÉDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
R.M. 151320 / 02
LICENCIA S.O. 2105

Dr. Jorge Orlando Tovar Gonzalez
Medico Esp. en Medicina Laboral
Lic: 2105 RM: 151320
RETHUS: 7164020

Trabajador: LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ
CC 79659231
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 04/09/2025 14:47:23

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **04/09/2025 07:28:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN** Tel **3206530045**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 11348641**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE PROTECCION AUDITIVA
IGUAL RX OPTICA USO PERMANATE
CONDUCIR CON LA VENTANA CERRADA.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
EVITAR EXPOSICION A RUIDOS SUPERIOR A 85 DB.
CONTROL ANUAL OPTOMETRIA EN EPS
CONTROL DE PERFIL LIPIDICO EN EPS
CONTROL POR OTORRINOLARINGOLOGO DE EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN
CC: 11348641
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 27/10/2025 09:04:15

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **25/10/2025 07:46:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **MAICOL YUBER TORRES RUBIANO** Tel **3153343229**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 1019048957**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (25/10/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: MAICOL YUBER TORRES RUBIANO
CC: 1019048957
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 28/03/2026 11:31:51

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/03/2026 07:14:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ** Tel **3102304829**

Cargo **OPERARIO VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 74392635**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
INDUCCION DE SST Y AL PUESTO DE TRABAJO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST DE LA EMPRESA, HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SE INCENTIVA A LA ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y DIETA BALANCEADA. HIDRATACION CONSTANTE CON AGUA. SE RECOMIENDA BAJAR 3 KILOS DE PESO. AVISAR A LA EMPRESA CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Manuel Cruz

Trabajador: MANUEL ANTONIO CRUZ
CC: 74392635
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 27/10/2025 09:09:41

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **25/10/2025 09:07:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **MANUEL AUGUSTO ROJAS ROJAS** Tel **3132383487**

Cargo **CONDUCTOR DE VOLQUETA** Doc. Identidad **CC 1002364488**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (25/10/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL POR EPS DADO NIVELES ELEVADOS DE TRIGLICERIDOS Y COLESTEROL TOTAL

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: MANUEL AUGUSTO ROJAS ROJAS
CC: 1002364488
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 21/05/2025 16:04:56

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **21/05/2025 08:49:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **MARIA BRICEIDA MARTIN MONTAÑEZ** Tel **3144859096**

Cargo **OPERARIA** Doc. Identidad **CC 1007135705**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR INGRESO	2 VALORACION PSICOLOGICA	3 GLICEMIA
4 PERFIL LIPIDICO	5 VISIOMETRIA	6 AUDIOMETRIA
7 ESPIROMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO (21/05/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: MARIA BRICEIDA MARTIN
CC: 1007135705
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 24/05/2025 12:43:55

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **24/05/2025 07:34:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO** Tel **3112263907**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 74333984**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ
CC: 74333984
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 21/05/2025 16:03:59

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **21/05/2025 08:25:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **NELSON SALAMANCA GUTIERREZ** Tel **3185875007**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4265349**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR INGRESO	2 VALORACION PSICOLOGICA	3 GLICEMIA
4 PERFIL LIPIDICO	5 VISIOMETRIA	6 AUDIOMETRIA
7 ESPIROMETRIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICO 21/5/25 APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
USO DE GAFAS PARA PERMANENTES Y CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.
CONTROL DE PESO
USO DE MEDIAS ANTIESTASIS VENOSA DE MEDIANA COMPRESION

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: NELSON SALAMANCA GUTIERREZ
CC: 4265349
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 11/03/2026 17:56:12

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **11/03/2026 09:54:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES** Tel **3133887991**

Cargo **OPERARIA** Doc. Identidad **CC 1049397537**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 VISIOMETRIA	3 AUDIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 PERFIL LIPIDICO	6 GLICEMIA
7 EXAMEN PSICOLOGICO	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS.
VACUNA COVID NO TIENE.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP. MEDIDAS ANTIESTASIS VENOSA

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Diana Patricia Doza C.
MÉDICO CIRUJANO
ESP EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 8°0940 DEL 26/08/18

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576
03/09/2021

Trabajador: NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
CC: 1049397537
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 17/07/2025 12:14:38

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **17/07/2025 08:11:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **OSCAR ARMANDO MELO SALAZAR** Tel **3214596564**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4208922**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (17/0/2025) APTO .

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
ADECUADO MANEJO DE CARGAS.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
SE RECOMEINDA VALORACION POR MEDICINA GENERAL POR EPS DADO NIVELES ELEVADOS DE TRIGLICERIDOS Y COLESTEROL TOTAL PARA INICIO DE MANEJO FARMACOLOGICO

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: OSCAR ARMANDO MELO SALAZAR
CC: 4208922
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/08/2025 13:02:06

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **02/08/2025 08:13:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ** Tel **3225188635**

Cargo **OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR** Doc. Identidad **CC 7177681**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

TEST PSICOLOGICO: APTO.
HIGIENE POSTURAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.
USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
ADECUADO MANEJO DE CARGAS. VALORACION Y MANEJO DE ALTERACION DE LIPIDOS LEVE EN SANGRE.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Rosa Isabel Mendoza Velásquez
MEDICO CIRUJANO - UPTC
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES
LIC. 0554/2017 C.C. 1049626983

ROSA ISABEL MENDOZA VELASQUEZ
MEDICO ESP SO LIC 0554/2017

Oscar J.

Trabajador: OSCAR HUMBERTO JARAMILLO
CC: 7177681
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 20/11/2025 15:11:06

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **20/11/2025 10:13:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO** Tel **3115363799**

Cargo **OPERADOR EXCAVADORA** Doc. Identidad **CC 74359521**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE PESO Y COMO MANEJO COADYUVANTE DE DISLIPIDEMIA
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
- SE INDICA USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA.
-USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA, SE RECOMIENDA CONTROL DE AUDIOMETRIA EN SEIS MESES,
-SE RECOMIENDA USO DE PROTECTOR SOLAR CON SPF>50 A DIARIO EN ZONAS EXPUESTAS AL SOL Y REAPLICACION DEL MISMO CADA 4 HORAS.
-REQUIERE CONTINUAR MANEJO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE BASE POR SU EPS.
-REQUIERE VALORACION POR EPS PARA MANEJO Y SEGUIMIENTO DE DISLIPIDEMIA.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI (X)	NO ( )	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI (X)	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Ura. Maria Alejandra Castellanos
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 10499628352

MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS AMAYA
MEDICO ESP SST N° 1438 DE 2025

Trabajador: OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO
CC: 74359521
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 12/07/2025 12:12:24

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **12/07/2025 07:48:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA** Tel **3133884641**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1048849800**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO:APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP
CONTROL DE PESO.
VALORACION MEDICINA GENERAL POR PERFIL LIPIDICO ANORMAL.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA
CC: 1048849800
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 09/03/2026 10:36:21

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/03/2026 08:04:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **OSWALDO RODRIGUEZ LEON** Tel **3219295907**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 9531560**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 AUDIOMETRIA	5 ESPIROMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
INDUCCION DE SST Y AL PUESTO DE TRABAJO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST DE LA EMPRESA, HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. SE INCENTIVA A LA ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y DIETA BALANCEADA PARA CONTROL DEL PESO, USO DE GAFAS FORMULADAS PERMANENTES Y CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA, CONTROL DE LIPIDOS EN DOS MESES POR EPS. AVISAR A LA EMPRESA CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Dr. Alexander Córdoba B.
MÉDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
R.M. 850438/09 L.S.O. 2374/22

JHON ALEXANDER CORDOBA BOHORQUE
MEDICO ESP L.S.O. 2374 /2022

Trabajador: OSWALDO RODRIGUEZ LEON
CC: 9531560
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 02/03/2026 11:50:13

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/02/2026 08:41:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **PABLO ANTONIO MARTINEZ TENJO** Tel **3114987017**

Cargo **OPERADOR** Doc. Identidad **CC 6763112**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 GLICEMIA
7 PERFIL LIPIDICO	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA(27/02/20269 APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
EVITAR MALAS POSTURAS
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE
USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE BAJAVPRESIO PARA VARICES

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: PABLO ANTONIO MARTINEZ TENJO
CC: 6763112
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:04:33

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 07:36:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA** Tel **3124511832**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 74334049**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (06/02/2026) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
NO REALIZAR CARGAS MAYORES DE 25 KG
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
REQUIERE USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE.
USO DE MEDIAS DE COMPRESION DE BAJA PRESION PARA VARICES.
CONTINUAR CONTROL MEDICO POR EPS.
SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO DE PERFIL LIPDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: SEGUNDO TEOFILO CAMARGO
CC: 74334049
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL BOYACA
NIT: 891801940-9

CONTACTOS
7400795 - 7425208
boyaca@cruzrojacolombiana.org
Calle 17 No. 9-56
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

PACIENTE: SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA — **GÉNERO:** Masculino

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — **NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1057872511 — **FECHA NACIMIENTO:** 25/04/1998 — **EDAD:** 26 año(s) 10 mes (es) 2 día(s)

EMPRESA CONTRATANTE: TIERRA SUA — **TIPO EXAMEN:** Ingreso

CARGO DESEMPEÑAR: OPERADOR DE MAQUINARIA — **JORNADA TRABAJO:** Otra — **FECHA:** 27/02/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

							Ninguna
X	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
X	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES

						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

X	Examen Físico		Rx Tórax	X	Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría	X	Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol	X	Psicología
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

CONTROL OPTOMETRIA CADA AÑO-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD HIGIENE POSTURAL PAUSA ACTIVAS USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LABOR DIARIA -MEDIDAS ANTIESTASIS VENOSO-CONTROL AUDITIVO ANUAL- CONTROL CON NUTRICION Y MEDICINA EPS - HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

MÉDICO ESPECIALISTA S.S.T.
C.C./ R.M. 1.118.534.946
LIC. S.S.T. 0191/2020

PACIENTE:

David Mo

Naxvan Soft
www.naxvansoft.com

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 03/06/2025 15:15:41

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **31/05/2025 08:25:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **SIERVO ESPITIA AVILA** Tel **3107995740**

Cargo **CONDUCTOR** Doc. Identidad **CC 6762577**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PSICOLOGICO APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
USO DE GAFAS PARA CERCA , CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA EN EPS .
VALORACION OTORRINOLARINGOLOGO DE EPS CON AUDIOMETRIA CLINICA , DOBLE PROTECCION AUDITA SI LSO NIVLES DE RUIDOS SUPERAN LOS 85 DB, REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL , VALORACION MEDICINA GENERAL EPS, CONTROL DE PESO, CONTROL POR PERFIL LIPIDICO ANORMAL.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: SIERVO ESPITIA AVILA
CC: 6762577
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 06/02/2026 16:08:53

Tipo certificación: Ingreso ⓧ | Periódico ◯ | Retiro ◯ | Post incapacidad ◯ | Caso ocupacional ◯
Control ◯ | Reubicación ◯ | Ingreso al SVE ◯ | Trabajo en alturas ◯

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **06/02/2026 09:12:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **TOBIAS SANDOVAL RIVERA** Tel **3143561140**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 6775957**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (06/02/2026) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS SEGÚN SST.
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
CONTROL ANUAL OPTOMETRIA POR EPS
USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTE
USO DE MEDIAS DE COMPREISON DE BAJA PRESION PARA VARICES
REALIZAR ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR POR EPS
USO DE PROTECCION RESPIRATORIA.
SEGUIMIENTO PERFIL LIPIDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ⓧ | Auditivo ◯ | Respiratorio ◯ | Cardiovascular ⓧ | Psicosocial ◯ | Ergonómico ⓧ | Otros ◯

REMISIÓN	SI ◯	NOⓧ	ARL	SI ◯	NO◯	EPS	SI ◯	NO◯

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: TOBIAS SANDOVAL RIVERA
CC: 6775957
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 12/07/2025 12:16:12

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **12/07/2025 08:48:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS** Tel **3103266356**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4081432**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO DE LOS EPP.
USO DE GAFAS CON FILTRO UV, CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA DE EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

ELKIN ENRIQUE AARON MOVILLA ESP S.O.
RES. 0756 30-04-24 RM 0491/09

Trabajador: WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS
CC: 4081432
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 29/11/2025 11:59:19

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **29/11/2025 09:48:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **WILSON DANIEL FUENTES SILVA** Tel **3227771891**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 1056994793**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto con recomendaciones

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-EXAMEN PSICOLOGICO: APTO
SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE PESO.
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
-REQUIERE INDUCCION AL CARGO Y SOBRE USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA.
-SE RECOMIENDA CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA POR EPS Y USO PERMANENTE DE CORRECCION OPTICA, CONSULTAR POR SU EPS PARA MANEJO DE DISLIPIDEMIA

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. CESAR DAVID REYES MEDICO CIRUJANO
ESP. SST REG 1126 - 14 SEPT 2020

Trabajador: WILSON DANIEL FUENTES SILVA
CC: 1056994793
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 07/02/2026 11:47:13

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **07/02/2026 06:52:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **WILSON FABIAN GALVIS FUENTES** Tel **3229453627**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 74170535**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo con patologia que no limita la labor

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGICO (07/02/2026): APTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
ADECUADO MANEJO DE CARGAS
NO REALIZAR CARGAS MAYORES DE 20 KG
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
CONTINUAR CONTROL MEDICO POR EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.SST. 2542
17-10-25

Trabajador: WILSON FABIAN GALVIS FUENTES
CC: 74170535
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 23/05/2025 18:32:44

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **23/05/2025 09:34:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS** Tel **3203037645**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 4081265**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EXAMEN PSICOLOGIA (22/05/2025) APTO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD.
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGUN SST
HIGIENE POSTURAL.
CONTROL DE PESO, ACTIVIDAD FISICA, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJO EN GRASAS, BAJO EN HARINAS.
CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA EN EPS.
USO DE CORRECCION OPTICA PARA VER DE CERCA .

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edward Camilo Vela V.
MÉDICO CIRUJANO - U.P.T.C.
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C.C. 7.186.367

EDWARD CAMILO VELA
ESP. SALUD OCUPACIONAL L.S.O. 1961
11-09-2015

Trabajador: YESID GUIOVANNY SAMACA
CC: 4081265
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

GRUPO PREVENSO LTDA
Nit. 820005100 - 6
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja
Tel: 3103377634 - 7457713

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Fecha impresión: 29/11/2025 11:59:55

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **29/11/2025 08:38:00** Empresa **TIERRASUA SAS**

Nombre **YUBER FERNANDO MOLINA RODRIGUEZ** Tel **3102854700**

Cargo **OPERARIO** Doc. Identidad **CC 7186328**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

1 EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 EXAMEN PSICOLOGICO	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 AUDIOMETRIA	6 PERFIL LIPIDICO
7 GLICEMIA	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-EXAMEN PSICOLOGICO : APTO
SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA Y REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR PARA CONTROL DE PESO.
-SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE POSTURAL Y REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST
-REQUIERE INDUCCION AL CARGO Y SOBRE USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LA TAREA.
CONSULTAR POR EPS PARA MANEJO DISLIIPIDEMIA

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	**ARL**	SI ( )	NO ( )	**EPS**	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. CESAR DAVID REYES MEDICO CIRUJANO
ESP. SST REG 1126 - 14 SEPT 2020

Trabajador: YUBER FERNANDO MOLINA
CC: 7186328
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

TIERRASUA
¡Conectamos región!

NIT. 901.285.377-2

CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025

ANEXO 23.6 INFORMES DE ACCIDENTALIDAD

30 DE MARZO AL 03 DE MAYO **DE**

2026

TIERRASUA S.A.S

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

Medellín, 9 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa TIERRASUA SAS, NIT N901285377, no presenta accidentes de trabajo desde el 30 de marzo de 2026 hasta el 03 de mayo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.168.238.1, 192.230.104.1, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME MENSUAL DEL APORTE DEL CONTRATISTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., PARA "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 DE MARZO DE 2026 AL 03 DE MAYO DE 2026

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

INFORME DEL APORTE DEL CONTRATISTA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025

En este documento se presenta un resumen de las actividades ejecutadas y el avance del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025.

CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 3
2. REPORTE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4
3. ANEXOS DE LA ENTREGA 12

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este capítulo da cuenta de las condiciones pactadas para el Convenio.

Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025
Objeto	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Contratante	Gobernación de Boyacá
Valor del Aporte Inicial	$ 99.999.919,00
Plazo inicial	Doce (12) meses a partir del acta de inicio y/o hasta el 100% de su liquidación.
Suspensiones	N/A.
Plazo final	Doce (12) meses a partir del acta de inicio y/o hasta el 100% de su liquidación.
Fecha de firma Convenio	07/11/2025
Fecha de inicio Convenio	16/01/2026
Fecha de terminación Convenio	15/01/2027
Estado actual	En ejecución

2. REPORTE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Durante la ejecución del convenio, en relación con el aporte de TIERRASUA, se suministró el combustible para la maquinaria durante el periodo de abril, a continuación, se describe de la siguiente forma:

MUNICIPIO-PUNTO DE INTERVENCION-MAQUINA	Suma de GLS	Suma de RENDIMIENTO EN GLS	Suma de APORTE DE TIERRASUA
CUBARA S.C	**130,14**	**7,51**	**$ 1.561.029,30**
EL GUAMO, PUERTO NUEVO	**60,25**	**3,63**	**$ 722.698,75**
EXCAVADORA ORUGA 6774	60,25	3,63	$ 722.698,75
SEMANA 2	60,25	3,63	$ 722.698,75
EL CHUSCAL, LA GAITANA	**69,89**	**3,88**	**$ 838.330,55**
EXCAVADORA ORUGA 6774	69,89	3,88	$ 838.330,55
SEMANA 3	69,89	3,88	$ 838.330,55
GARAGOA S.C	**244,77**	**14,83**	**$ 2.935.971,17**
QUICUA ABAJO	**69,56**	**4,00**	**$ 834.372,20**
VIBROCOMPACTADOR 2088	19,24	1,48	$ 230.783,80
SEMANA 1	19,24	1,48	$ 230.783,80
MOTONIVELADORA 0965	50,32	2,52	$ 603.588,40
SEMANA 1	50,32	2,52	$ 603.588,40
HIPAQUIRA	**123,2662501**	**5,99**	**$ 1.478.578,67**
VIBROCOMPACTADOR 2088	40,02	1,54	$ 479.994,92
SEMANA 4	40,0162501	1,54	$ 479.994,92
MOTONIVELADORA 0965	53,24	2,45	$ 638.613,80
SEMANA 4	53,24	2,45	$ 638.613,80
RETROEXCAVADORA 7313	30,01	2,00	$ 359.969,95
SEMANA 5	30,01	2,00	$ 359.969,95
ARADA CHIQUITA, GUAYABAL	**51,94**	**4,84**	**$ 623.020,30**
VIBROCOMPACTADOR 2088	24,32	2,21	$ 291.718,40
SEMANA 5	24,32	2,21	$ 291.718,40
MOTONIVELADORA 0965	27,62	2,63	$ 331.301,90
SEMANA 5	27,62	2,63	$ 331.301,90
GUATEQUE S.C	**72,15**	**1,97**	**$ 865.439,25**
SIBATA, CENTRO	**72,15**	**1,97**	**$ 865.439,25**
RETROEXCAVADORA 6589	72,15	1,97	$ 865.439,25
SEMANA 2	72,15	1,97	$ 865.439,25
LABRANZAGRANDE S.C	**133,45**	**3,51**	**$ 1.600.732,75**
GUAYABAL	**133,45**	**3,51**	**$ 1.600.732,75**
EXCAVADORA ORUGA 8893	133,45	3,51	$ 1.600.732,75
SEMANA 2	133,45	3,51	$ 1.600.732,75
PAJARITO S.C	**51,10**	**1,89**	**$ 612.944,50**
MAGAVITA CENTRO	**51,1**	**1,89**	**$ 612.944,50**
RETROEXCAVADORA 6996	51,1	1,89	$ 612.944,50
SEMANA 2	51,1	1,89	$ 612.944,50
PANQUEBA S.C	**92,10**	**3,77**	**$ 1.104.739,50**
SAN RAFAEL, FRANCO	**68,95**	**2,22**	**$ 827.055,25**
MOTONIVELADORA 0997	68,95	2,22	$ 827.055,25
SEMANA 2	68,95	2,22	$ 827.055,25
MOSTAZAL	**23,15**	**1,54**	**$ 277.684,25**
VIBROCOMPACTADOR 2229	23,15	1,54	$ 277.684,25
SEMANA 3	23,15	1,54	$ 277.684,25
SAN EDUARDO S.C	**28,99**	**1,32**	**$ 347.735,05**
CARDOSO	**28,99**	**1,32**	**$ 347.735,05**
VIBROCOMPACTADOR 3023	28,99	1,32	$ 347.735,05
SEMANA 3	28,99	1,32	$ 347.735,05
SAN LUIS DE GACENO S.C	**98,60**	**2,29**	**$ 1.182.707,00**
CENTRO GUAMAL	**98,6**	**2,29**	**$ 1.182.707,00**
MOTONIVELADORA 3317	98,60	2,29	$ 1.182.707,00
SEMANA 2	98,6	2,29	$ 1.182.707,00

SANTANA S.C	**264,51**	**13,13**	**$ 3.172.797,45**
SAN ROQUE	**86,01**	**5,67**	**$ 1.031.689,95**
EXCAVADORA ORUGA 8940	53,45	3,64	$ 641.132,75
SEMANA 1	53,45	3,64	$ 641.132,75
RETROEXCAVADORA 3286	32,56	2,04	$ 390.557,20
SEMANA 1	32,56	2,04	$ 390.557,20
SAN EMIGDIO	**31,58**	**1,75**	**$ 378.802,10**
VIBROCOMPACTADOR 2092	31,58	1,75	$ 378.802,10
SEMANA 1	31,58	1,75	$ 378.802,10
SAN EMIGDIO, SAN JUAN, SAN PEDRO	**86,73**	**2,17**	**$ 1.040.326,35**
MOTONIVELADORA 3314	86,73	2,17	$ 1.040.326,35
SEMANA 3	86,73	2,17	$ 1.040.326,35
SAN JUAN	**60,19**	**3,54**	**$ 721.979,05**
EXCAVADORA ORUGA 8940	60,19	3,54	$ 721.979,05
SEMANA 5	60,19	3,54	$ 721.979,05
TUNJA S.C	**67,34**	**4,09**	**$ 807.743,30**
TRAS DEL ALTO	**67,34**	**4,09**	**$ 807.743,30**
MOTONIVELADORA 3312	42,78	2,67	$ 513.146,10
SEMANA 4	42,78	2,67	$ 513.146,10
VIBROCOMPACTADOR 3026	24,56	1,41	$ 294.597,20
SEMANA 3	24,56	1,41	$ 294.597,20
ZETAQUIRA S.C	**169,16**	**5,81**	**$ 2.029.074,20**
CENTRO	**145,33**	**4,11**	**$ 1.743.233,35**
MOTONIVELADORA 0992	92,34	2,46	$ 1.107.618,30
SEMANA 4	92,34	2,46	$ 1.107.618,30
VIBROCOMPACTADOR 2204	52,99	1,66	$ 635.615,05
SEMANA 4	52,99	1,66	$ 635.615,05
HORMIGAS	**23,83**	**1,70**	**$ 285.840,85**
VIBROCOMPACTADOR 2204	23,83	1,70	$ 285.840,85
SEMANA 5	23,83	1,70	$ 285.840,85
BERBEO S.C	**107,7**	**5,46**	**$ 1.291.861,50**
BATATAL,BOMBITA	**76,45**	**3,51**	**$ 917.017,75**
EXCAVADORA ORUGA 8906	76,45	3,51	$ 917.017,75
SEMANA 1	76,45	3,51	$ 917.017,75
BATATAL	**31,25**	**1,95**	**$ 374.843,75**
RETROEXCAVADORA 3298	31,25	1,95	$ 374.843,75
SEMANA 1	31,25	1,95	$ 374.843,75
BOAVITA S.C	**184,09**	**7,10**	**$ 2.208.159,55**
SAN FRANCISCO	**184,09**	**7,10**	**$ 2.208.159,55**
EXCAVADORA ORUGA 8922	184,09	7,10	$ 2.208.159,55
SEMANA 1	65,56	3,28	$ 786.392,20
SEMANA 3	118,53	3,82	$ 1.421.767,35
BRICEÑO S.C	**69,78**	**2,49**	**$ 837.011,10**
MINACHAL, YOPOS	**69,78**	**2,49**	**$ 837.011,10**
MOTONIVELADORA 3313	69,78	2,49	$ 837.011,10
SEMANA 2	69,78	2,49	$ 837.011,10
CHISCAS S.C	**61,53**	**2,13**	**$ 738.052,35**
TAPIAS, LLANO DE TABACOS, SALADO DEL PUEBLO	**61,53**	**2,13**	**$ 738.052,35**
RETROEXCAVADORA 7315	61,53	2,13	$ 738.052,35
SEMANA 2	61,53	2,13	$ 738.052,35
FIRAVITOBA S.C	**28,92**	**2,63**	**$ 346.895,40**
CENTRO, TINTAL	**28,92**	**2,63**	**$ 346.895,40**
MOTONIVELADORA 1021	28,92	2,63	$ 346.895,40
SEMANA 1	28,92	2,63	$ 346.895,40
JERICO S.C	**421,52**	**17,13**	**$ 5.056.132,40**
CENTRO	**34,89**	**2,49**	**$ 418.505,55**
MOTONIVELADORA 0949	34,89	2,49	$ 418.505,55
SEMANA 1	34,89	2,49	$ 418.505,55
BÁCOTA, PEÑA BLANCA	**62,58**	**1,90**	**$ 750.647,10**
RETROEXCAVADORA 6590	62,58	1,90	$ 750.647,10
SEMANA 2	62,58	1,90	$ 750.647,10
TINTOMA, JUNCAL	**51,24**	**2,06**	**$ 614.623,80**
RETROEXCAVADORA 6590	51,24	2,06	$ 614.623,80
SEMANA 3	51,24	2,06	$ 614.623,80
PUEBLO VIEJO	**136,46**	**3,83**	**$ 1.636.837,70**
MOTONIVELADORA 0949	81,54	2,27	$ 978.072,30
SEMANA 4	81,54	2,27	$ 978.072,30
VIBROCOMPACTADOR 2227	54,92	1,57	$ 658.765,40
SEMANA 4	54,92	1,57	$ 658.765,40
TÍNTOBA, CHILCAL	**71,02**	**2,19**	**$ 851.884,90**
RETROEXCAVADORA 6590	71,02	2,19	$ 851.884,90
SEMANA 4	71,02	2,19	$ 851.884,90
PARAMO	**40,12**	**2,67**	**$ 481.239,40**
MOTONIVELADORA 0949	40,12	2,67	$ 481.239,40
SEMANA 5	40,12	2,67	$ 481.239,40
JUNCAL, CHILCAL	**25,21**	**1,99**	**$ 302.393,95**
RETROEXCAVADORA 6590	25,21	1,99	$ 302.393,95
SEMANA 5	25,21	1,99	$ 302.393,95

Cel. 318 8174458
gerencia@[illegible]ua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

MONIQUIRA S.C	**67,25**	**2,32**	**$ 806.663,75**
TIERRA DE GOMEZ, JORDAN	**67,25**	**2,32**	**$ 806.663,75**
MOTONIVELADORA 0960	67,25	2,32	$ 806.663,75
SEMANA 2	67,25	2,32	$ 806.663,75
NUEVO COLON S.C	**144,55**	**5,53**	**$ 1.733.877,25**
TEJAR ABAJO, APOSENTOS, SORCA	**52,14**	**1,63**	**$ 625.419,30**
VIBROCOMPACTADOR 2208	52,14	1,63	$ 625.419,30
SEMANA 2	52,14	1,63	$ 625.419,30
JABONERA, CENTRO	**92,41**	**3,90**	**$ 1.108.457,95**
VIBROCOMPACTADOR 2208	30,85	1,62	$ 370.045,75
SEMANA 5	30,85	1,62	$ 370.045,75
MOTONIVELADORA 0987	61,56	2,28	$ 738.412,20
SEMANA 4	61,56	2,28	$ 738.412,20
PUERTO BOYACA S.C	**94,47**	**4,51**	**$ 1.133.167,65**
PUERTO NIÑO	**31,02**	**2,59**	**$ 372.084,90**
RETROEXCAVADORA 6592	31,02	2,59	$ 372.084,90
SEMANA 1	31,02	2,59	$ 372.084,90
LAS QUINCHAS, PUERTO GUTIERREZ	**63,45**	**1,92**	**$ 761.082,75**
RETROEXCAVADORA 6592	63,45	1,92	$ 761.082,75
SEMANA 2	63,45	1,92	$ 761.082,75
SATIVANORTE S.C	**91,95**	**3,79**	**$ 1.102.940,25**
TOBACHIA, ZARACUTA., HATO	**72,58**	**2,40**	**$ 870.597,10**
MOTONIVELADORA 0922	72,58	2,40	$ 870.597,10
SEMANA 2	72,58	2,40	$ 870.597,10
CENTRO URBANO, OCAVITA	**19,37**	**1,38**	**$ 232.343,15**
VIBROCOMPACTADOR 2091	19,37	1,38	$ 232.343,15
SEMANA 5	19,37	1,38	$ 232.343,15
SUTATENZA S.C	**137,78**	**6,05**	**$ 1.652.671,10**
PIEDRA LARGA, BOQUERON	**51,78**	**1,52**	**$ 621.101,10**
VIBROCOMPACTADOR 2202	51,78	1,52	$ 621.101,10
SEMANA 2	51,78	1,52	$ 621.101,10
PARAMO, BOQUERON	**62,53**	**2,72**	**$ 750.047,35**
MOTONIVELADORA 0913	62,53	2,72	$ 750.047,35
SEMANA 4	62,53	2,72	$ 750.047,35
PARAMO	**23,47**	**1,81**	**$ 281.522,65**
VIBROCOMPACTADOR 2202	23,47	1,81	$ 281.522,65
SEMANA 5	23,47	1,81	$ 281.522,65
VENTAQUEMADA S.C	**134,83**	**3,93**	**$ 1.617.285,85**
BOQUERON	**134,83**	**3,93**	**$ 1.617.285,85**
MOTONIVELADORA 1019	82,79	2,30	$ 993.066,05
SEMANA 2	82,79	2,30	$ 993.066,05
VIBROCOMPACTADOR 2225	52,04	1,63	$ 624.219,80
SEMANA 4	52,04	1,63	$ 624.219,80
SANTA SOFIA S.C	**26,45**	**1,65**	**$ 317.267,75**
HORNILLAS	**26,45**	**1,65**	**$ 317.267,75**
VIBROCOMPACTADOR 3027	26,45	1,65	$ 317.267,75
SEMANA 3	26,45	1,65	$ 317.267,75
TIBANA S.C	**128,78**	**3,48**	**$ 1.544.716,10**
MANGLES	**128,78**	**3,48**	**$ 1.544.716,10**
EXCAVADORA ORUGA 8919	128,78	3,48	$ 1.544.716,10
SEMANA 4	128,78	3,48	$ 1.544.716,10
PAYA S.C	**57,98**	**1,45**	**$ 695.470,10**
LLANO DE MIGUEL	**57,98**	**1,45**	**$ 695.470,10**
VIBROCOMPACTADOR 3022	57,98	1,45	$ 695.470,10
SEMANA 5	57,98	1,45	$ 695.470,10
Total general	**3109,89**	**129,78**	**$ 37.303.085,57**

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá



Durante abril, el consumo de combustible presentó un comportamiento variable entre los equipos. La mayoría registró consumos entre 50 y 80 galones. Los mayores consumos corresponden a la Excavadora Oruga 8923, la Excavadora Oruga 8922 y la Motoniveladora 3317, reflejando una mayor utilización operativa. En términos generales, se observa una relación proporcional entre el combustible consumido y el valor del aporte realizado.

Durante abril, el consumo de combustible mantuvo un comportamiento estable en la mayoría de los equipos. Se destacan la Excavadora Oruga 8919 y la Motoniveladora 0992, que registraron los mayores consumos y aportes, evidenciando una mayor actividad operativa. En general, se observa una relación directa entre los galones suministrados y el valor del aporte realizado por Tierrasua.

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

REPORTE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MAQUINA RETROEXCAVADORA



Los equipos evaluados presentan un cumplimiento superior al 85%, manteniéndose cercanos al estándar establecido del 100%. Se destaca la Retroexcavadora 6589 de Guateque con el mejor desempeño, alcanzando aproximadamente el 96% de cumplimiento. En general, el indicador FCC muestra resultados entre 92% y 98%, evidenciando una operación eficiente y un comportamiento estable en la mayoría de los equipos, aunque algunos presentan oportunidades de mejora para acercarse al nivel objetivo.

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

REPORTE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA

Las excavadoras oruga evaluadas presentan un desempeño favorable, con indicadores de cumplimiento que oscilan entre el 89% y el 98%, manteniéndose cercanos al estándar establecido del 100%. Se destaca la Excavadora Oruga 8893 (Labranzagrande) con el mejor resultado, seguida por la Excavadora Oruga 8919 (Tibaná). En general, los equipos muestran un comportamiento estable y eficiente, aunque se identifican oportunidades de mejora en algunos casos para acercarse al nivel objetivo de rendimiento.

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

REPORTE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MAQUINA MOTONIVELADORA

Las motoniveladoras evaluadas presentan un desempeño general satisfactorio, con indicadores de cumplimiento entre el 85% y el 98%, manteniéndose relativamente cercanos al estándar establecido del 100%. Se destaca la Motoniveladora 3317 de San Luis de Gaceno con el mejor resultado, mientras que algunos equipos, como la Motoniveladora 1021 de Firavitoba y la Motoniveladora 0965 de Garagoa, registran los niveles más bajos de cumplimiento. En términos generales, el comportamiento es estable y evidencia una adecuada eficiencia operativa, con oportunidades de mejora para alcanzar el nivel objetivo.

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

REPORTE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MAQUINA VIBROCOMPACTADOR



Los indicadores presentan un desempeño favorable. La FCC se mantiene estable por encima del 90%, mientras que el GLS muestra algunas variaciones, pero conserva niveles altos de cumplimiento. La Desviación Estándar permanece en 100% durante todo el periodo, evidenciando estabilidad en los resultados.

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

3. ANEXOS DE LA ENTREGA MENSUAL

La entrega del aporte de TIERRASUA S.A.S. está soportada por:

ANEXO 1	INFORME DEL APORTE (Este documento)
ANEXO 1.1	DISTRIBUCION DETALLADA DEL APORTE
ANEXO 1.2	FACTURAS DE SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE

Nota: *La información presentada en este documento corresponde a compilados e información resumida, para más detalle es necesario remitirse a cada uno de los anexos correspondientes.*

Cordialmente,

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL

R/L. TIERRASUA S.A.S.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Jeisson Fernando Forero Peña	Director Operativo	
Elaboró	Yeferson Ferney Cuervo Amado	Contratista	
Elaboró	Paola Andrea Orjuela Mayorga	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Cel.: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

REPORTE DE COMBUSTIBLE APORTE DE TIERRASUA ABRIL									
MUNICIPIO	EQUIPO	SEMANA	GLS	HORAS MÁQUINA	VEREDA O PUNTO DE INTERVENCION	APORTE DE TIERRASUA	RENDIMIENTO EN GLS	FCC	DESVIACIÓN ESTANDAR
BERBEO S.C	EXCAVADORA ORUGA 8906	SEMANA 1	76,45	21,80	BATATAL,BOMBITA	$ 917.017,75	3,51	3,37	4,35
BERBEO S.C	RETROEXCAVADORA 3298	SEMANA 1	31,25	16,00	BATATAL	$ 374.843,75	1,95	1,85	2,30
BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8922	SEMANA 1	65,56	20,00	SAN FRANCISCO	$ 786.392,20	3,28	3,37	4,35
FIRAVITOBA S.C	MOTONIVELADORA 1021	SEMANA 1	28,92	11,00	CENTRO, TINTAL	$ 346.895,40	2,63	2,22	2,81
GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	SEMANA 1	50,32	20,00	QUICUA ABAJO		$ 603.588,40	2,52	1,85	2,30
GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	SEMANA 1	19,24	13,00	QUICUA ABAJO		$ 230.783,80	1,48	3,37	4,35
JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	SEMANA 1	34,89	14,00	CENTRO	$ 418.505,55	2,49	2,22	2,81
PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	SEMANA 1	31,02	12,00	PUERTO NIÑO		$ 372.084,90	2,59	2,22	2,81
SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	SEMANA 1	53,45	14,70	SAN ROQUE		$ 641.132,75	3,64	1,23	1,70
SANTANA S.C	RETROEXCAVADORA 3286	SEMANA 1	32,56	16,00	SAN ROQUE		$ 390.557,20	2,04	1,85	2,30
SANTANA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2092	SEMANA 1	31,58	18,00	SAN EMIGDIO		$ 378.802,10	1,75	2,22	2,81
BRICEÑO S.C	MOTONIVELADORA 3313	SEMANA 2	69,78	28,00	MINACHAL, YOPOS		$ 837.011,10	2,49	1,85	2,30
CHISCAS S.C	RETROEXCAVADORA 7315	SEMANA 2	61,53	28,90	TAPIAS, LLANO DE TABACOS, SALADO DEL PUEBLO	$ 738.052,35	2,13	3,37	4,35
CUBARA S.C	EXCAVADORA ORUGA 6774	SEMANA 2	60,25	16,60	EL GUAMO, PUERTO NUEVO	$ 722.698,75	3,63	2,22	2,81
GUATEQUE S.C	RETROEXCAVADORA 6589	SEMANA 2	72,15	36,60	SIBATA, CENTRO		$ 865.439,25	1,97	1,23	1,70
JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	SEMANA 2	62,58	33,00	BÁCOTA, PEÑA BLANCA		$ 750.647,10	1,90	1,85	2,30
LABRANZAGRANDE S.C	EXCAVADORA ORUGA 8893	SEMANA 2	133,45	38,00	GUAYABAL	$ 1.600.732,75	3,51	2,22	2,81
MONIQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0960	SEMANA 2	67,25	29,00	TIERRA DE GOMEZ, JORDAN		$ 806.663,75	2,32	1,85	2,30
NUEVO COLON S.C	VIBROCOMPACTADOR 2208	SEMANA 2	52,14	32,00	TEJAR ABAJO, APOSENTOS, SORCA		$ 625.419,30	1,63	1,85	2,30
PAJARITO S.C	RETROEXCAVADORA 6996	SEMANA 2	51,10	27,00	MAGAVITA CENTRO		$ 612.944,50	1,89	2,22	2,81
PANQUEBA S.C	MOTONIVELADORA 0997	SEMANA 2	68,95	31,00	SAN RAFAEL, FRANCO		$ 827.055,25	2,22	3,37	4,35
PUERTO BOYACA S.C	RETROEXCAVADORA 6592	SEMANA 2	63,45	33,00	LAS QUINCHAS, PUERTO GUTIERREZ		$ 761.082,75	1,92	1,85	2,30
SAN LUIS DE GACENO S.C	MOTONIVELADORA 3317	SEMANA 2	98,60	43,00	CENTRO GUAMAL		$ 1.182.707,00	2,29	1,23	1,70
SATIVANORTE S.C	MOTONIVELADORA 0922	SEMANA 2	72,58	30,20	TOBACHIA, ZARACUTA., HATO		$ 870.597,10	2,40	2,22	2,81
SUTATENZA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2202	SEMANA 2	51,78	34,00	PIEDRA LARGA, BOQUERON		$ 621.101,10	1,52	1,23	1,70
VENTAQUEMADA S.C	MOTONIVELADORA 1019	SEMANA 2	82,79	36,00	BOQUERON		$ 993.066,05	2,30	2,22	2,81
CUBARA S.C	EXCAVADORA ORUGA 6774	SEMANA 3	69,89	18,00	EL CHUSCAL, LA GAITANA		$ 838.330,55	3,88	3,37	4,35
BOAVITA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8922	SEMANA 3	118,53	31,00	SAN FRANCISCO	$ 1.421.767,35	3,82	3,37	4,35
SANTANA S.C	MOTONIVELADORA 3314	SEMANA 3	86,73	40,00	SAN EMIGDIO, SAN JUAN, SAN PEDRO		$ 1.040.326,35	2,17	2,22	2,81
JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	SEMANA 3	51,24	24,90	TINTOMA, JUNCAL		$ 614.623,80	2,06	1,85	2,30
PANQUEBA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2229	SEMANA 3	23,15	15,00	MOSTAZAL		$ 277.684,25	1,54	1,23	1,70
SAN EDUARDO S.C	VIBROCOMPACTADOR 3023	SEMANA 3	28,99	22,00	CARDOSO		$ 347.735,05	1,32	1,23	1,70
TUNJA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3026	SEMANA 3	24,56	17,40	TRAS DEL ALTO		$ 294.597,20	1,41	1,23	1,70
SANTA SOFIA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3027	SEMANA 3	26,45	16,00	HORNILLAS		$ 317.267,75	1,65	1,23	1,70
TIBANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8919	SEMANA 4	128,78	37,00	MANGLES		$ 1.544.716,10	3,48	3,37	4,35
SUTATENZA S.C	MOTONIVELADORA 0913	SEMANA 4	62,53	23,00	PARAMO, BOQUERON		$ 750.047,35	2,72	2,22	2,81
JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	SEMANA 4	81,54	36,00	PUEBLO VIEJO		$ 978.072,30	2,27	2,22	2,81
GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	SEMANA 4	53,24	21,70	HIPAQUIRA		$ 638.613,80	2,45	2,22	2,81
NUEVO COLON S.C	MOTONIVELADORA 0987	SEMANA 4	61,56	27,00	JABONERA, CENTRO		$ 738.412,20	2,28	2,22	2,81
ZETAQUIRA S.C	MOTONIVELADORA 0992	SEMANA 4	92,34	37,60	CENTRO		$ 1.107.618,30	2,46	2,22	2,81
TUNJA S.C	MOTONIVELADORA 3312	SEMANA 4	42,78	16,00	TRAS DEL ALTO		$ 513.146,10	2,67	2,22	2,81
JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	SEMANA 4	71,02	32,40	TÍNTOBA, CHILCAL		$ 851.884,90	2,19	1,85	2,30
GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	SEMANA 4	40,02	26,00	HIPAQUIRA		$ 479.994,92	1,54	1,23	1,70
ZETAQUIRA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2204	SEMANA 4	52,99	32,00	CENTRO		$ 635.615,05	1,66	1,23	1,70
VENTAQUEMADA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2225	SEMANA 4	52,04	32,00	BOQUERON		$ 624.219,80	1,63	1,23	1,70
JERICO S.C	VIBROCOMPACTADOR 2227	SEMANA 4	54,92	35,00	PUEBLO VIEJO		$ 658.765,40	1,57	1,23	1,70
SANTANA S.C	EXCAVADORA ORUGA 8940	SEMANA 5	60,19	17,00	SAN JUAN		$ 721.979,05	3,54	3,37	4,35
JERICO S.C	MOTONIVELADORA 0949	SEMANA 5	40,12	15,00	PARAMO		$ 481.239,40	2,67	2,22	2,81
GARAGOA S.C	MOTONIVELADORA 0965	SEMANA 5	27,62	10,50	ARADA CHIQUITA, GUAYABAL		$ 331.301,90	2,63	2,22	2,81
JERICO S.C	RETROEXCAVADORA 6590	SEMANA 5	25,21	12,70	JUNCAL, CHILCAL		$ 302.393,95	1,99	1,85	2,30
GARAGOA S.C	RETROEXCAVADORA 7313	SEMANA 5	30,01	15,00	HIPAQUIRA		$ 359.969,95	2,00	1,85	2,30
GARAGOA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2088	SEMANA 5	24,32	11,00	ARADA CHIQUITA, GUAYABAL		$ 291.718,40	2,21	1,23	1,70
SATIVANORTE S.C	VIBROCOMPACTADOR 2091	SEMANA 5	19,37	14,00	CENTRO URBANO, OCAVITA		$ 232.343,15	1,38	1,23	1,70
SUTATENZA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2202	SEMANA 5	23,47	13,00	PARAMO		$ 281.522,65	1,81	1,23	1,70
ZETAQUIRA S.C	VIBROCOMPACTADOR 2204	SEMANA 5	23,83	14,00	HORMIGAS		$ 285.840,85	1,70	1,23	1,70
NUEVO COLON S.C	VIBROCOMPACTADOR 2208	SEMANA 5	30,85	19,00	JABONERA, CENTRO		$ 370.045,75	1,62	1,23	1,70
PAYA S.C	VIBROCOMPACTADOR 3022	SEMANA 5	57,98	40,00	LLANO DE MIGUEL		$ 695.470,10	1,45	1,23	1,70
TOTAL						**$ 37.303.085,57**			

PRIMAX

Factura Electrónica De Venta No

VFO No. 14665

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070346404 que habilita desde VFO 13001 hasta VFO 23000. Vence 2026-05-07

Somos Régimen Simple De Tributación

Responsables De IVA

VARESCO FUEL OIL SAS

Nit 901060540

CLIENTE	TIERRASUA S.A.S
NIT	901285377 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 9 35	Tunja	7449661

POR CONCEPTO DE

Suministro de combustible (Gasolina Corriente, Diesel,Maxpro,Urea) para el funcionamiento y movilización de los vehículos de la entidad durante el 1 al 9 de Abril 2026, Según Contrato N IPVO-008-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/04/2026	09/05/2026	VARESCO FUEL OIL S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2005	UREA A GRANEL AUS 32	24,6900	l	4.200	0%	0	103.698
2	2002	BIODIESEL	1830,1820	gal	12.120	0%	0	22.181.806

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**22.285.504**
SOBRETASA - IMP. GLOBAL	**0**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**22.285.504**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Esta factura de venta es un Titulo Valor, Decreto 1154/2020. El presente título valor se entenderá tácitamente aceptada si el cliente no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, DR 1349/2016

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 09:41:04

CLL 29 A # 10 - 19 Teléfono 7421171

Correo Electrónico primaxmaldonadotunja@gmail.com

CUFE: 423bd061cb5e5fcd3e75c11807ec16291cd956a018e4ae0371832769fd5c5072d45303e5476dcc7569b1a14011b311fe --Expedición: 13/04/2026 09:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRIMAX

Factura Electrónica De Venta No

VFO No. 14712

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109360564 que habilita desde VFO 14705 hasta VFO 23000. Vence 2028-05-05

Somos Régimen Simple De Tributación

Responsables De IVA

VARESCO FUEL OIL SAS

Nit 901060540

CLIENTE	TIERRASUA S.A.S
NIT	901285377 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 9 35	Tunja	7449661

POR CONCEPTO DE

Suministro de combustible (Gasolina Corriente, Diesel,Maxpro,Urea) para el funcionamiento y movilización de los vehículos de la entidad durante el 05 al 10 de Mayo 2026, Según Contrato N IPVO-008-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/05/2026	08/06/2026	VARESCO FUEL OIL S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2005	UREA A GRANEL AUS 32	69,5000	l	4.200	0%	0	291.900
2	2002	BIODIESEL	1436,2660	gal	12.320	0%	0	17.694.797

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**17.986.697**
SOBRETASA - IMP. GLOBAL	**0**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**17.986.697**

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Esta factura de venta es un Titulo Valor, Decreto 1154/2020. El presente título valor se entenderá tácitamente aceptada si el cliente no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, DR 1349/2016

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 08:34:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CLL 29 A # 10 - 19 Teléfono 7421171

Correo Electrónico primaxmaldonadotunja@gmail.com

CUFE: b5e822c12aa53428fd64c8cf17f10ea5952111b81c8c52b51bc68e20a8d77ab7aa5c240771fbca1ac4f7a7565bb82cf7 --Expedición: 12/05/2026 08:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRIMAX

Factura Electrónica De Venta No

VFO No. 14679

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070346404 que habilita desde VFO 13001 hasta VFO 23000. Vence 2026-05-07

Somos Régimen Simple De Tributación

Responsables De IVA

VARESCO FUEL OIL SAS

Nit 901060540

CLIENTE	TIERRASUA S.A.S
NIT	901285377 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 9 35	Tunja	7449661

POR CONCEPTO DE

Suministro de combustible (Gasolina Corriente, Diesel,Maxpro,Urea) para el funcionamiento y movilización de los vehículos de la entidad durante el 10 al 24 de Abril 2026, Según Contrato N IPVO-008-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/04/2026	24/05/2026	VARESCO FUEL OIL S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2005	UREA A GRANEL AUS 32	445,2900	l	4.200	0%	0	1.870.218
2	2002	BIODIESEL	4285,0516	gal	12.120	0%	0	51.934.826

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**53.805.044**
SOBRETASA - IMP. GLOBAL	**0**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**53.805.044**

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Esta factura de venta es un Titulo Valor, Decreto 1154/2020. El presente título valor se entenderá tácitamente aceptada si el cliente no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, DR 1349/2016



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/04/2026 11:01:59

CLL 29 A # 10 - 19 Teléfono 7421171

Correo Electrónico primaxmaldonadotunja@gmail.com

CUFE: 4f9cf6fe714a82720935bdc5abdd65584f5f5a56b4ee8401c4f0891acade413cba3f40e4e7e7e63afbd2d629e5312878 --Expedición: 27/04/2026 11:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)