EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA GERENCIA FINANCIERA CON FUNCIONES DE CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

Teniendo en cuenta que, el Acta de Reunión No. 1 del Comité de Compras, Adquisiciones, Suministros y Bajas del 17 de febrero del 2025, acordó dar la baja definitiva de 12 elementos registrados en los Estados Financieros del Municipio en la cuenta 167501 denominada Equipos de Transporte – Terrestre; y que de acuerdo con la información suministrada por la profesional de Almacén en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable realizado el 24 de Julio del 2025, y la información que reposa en la base de datos del módulo de almacén del Software SINFA el valor del costo histórico y la depreciación acumulada de los bienes mencionados es la siguiente:

ITEM	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL (MESES)	A. COSTO HISTORICO	B. DEPRECIACION	C. DETERIORO	D. VALOR EN LIBROS (D=A-B-C)
1	899	Motocicleta XL185S,Modelo 1995, "	21/06/2013	120	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ -
2	176	Tractor doble Transmisión, potencia 10.5H "	16/01/2011	120	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ -	$ -
3	904	Motocicleta , cilindraje 175 , Motor "	30/04/2013	120	$ 740.000,00	$ 740.000,00	$ -	$ -
4	892	Retroexcabadora410JA marillo	16/01/2011	120	$ 239.866.415,00	$ 239.866.415,00	$ -	$ -
5	895	Volqueta 4700 DT466,Chasis N°2007545-"	16/01/2011	120	$ 59.500.000,00	$ 59.500.000,00	$ -	$ -
6	898	Volqueta Tecnologia Isuzu,Modelo "	21/11/2014	120	$ 155.557.650,00	$ 155.557.650,00	$ -	$ -
7	1059	VolquetaPlaca OJG638, Chasis N° "	16/01/2011	120	$ 155.329.800,00	$ 155.329.800,00	$ -	$ -
8	1075	MotocicletaPlaca N°YXB25D,Licencia "NEUSA"	22/09/2015	120	$ 15.837.794,00	$ 15.441.849,15	$ -	$ 395.944,85
9	987	Motocicleta XL 185 S, Modelo 1990, "	21/06/2013	120	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ -
10	1048	Motocicleta185S, Chasis N° "	21/06/2013	120	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ -
11	1049	COMPACTADOR DE BASURA Compactador de	16/01/2011	120	$ 277.164.600,00	$ 277.164.600,00	$ -	$ -
12	1109	Motocicleta TS185, Chasis N° "	31/01/2011	120	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -
TOTAL					$ 991.396.259,00	$ 991.000.314,15	$ -	$ 395.944,85

Se expide la presente certificación en Cogua-Cundinamarca a los Veintiocho (28) días del mes de Julio del 2025, a petición del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

RUPERTO DUARTE CASTRO
Profesional Especializado – Contador
T.P 105056 – T

Carrera 3 N° 3 - 34 Cogua Cundinamarca
www.cogua-cundinamarca.gov.co
Despacho Alcaldía - 311 656 81 81
alcaldia@cogua-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 250401

ACTA Nº: 002

Fecha	**24/07/2025**	**Hora de Inicio**	**2:30 p.m.**
Lugar	**Gerencia Financiera**	**Hora Final**	**4:00 p.m.**
Tema	**Bienes para dar de baja. SEGUNDO COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE**		
Participantes	1. Gerente jurídico-administrativa y de gobierno 2. Gerente financiera 3. Gerente de Planeación **4.** Jefe de Control Interno **5.** Profesional Universitario – Contador		
Ausentes	1.		
Proceso responsable de la reunión	Gerente Financiera.		

1. ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y llamado a lista de los integrantes del comité.
2. Retroalimentación de los bienes a dar de baja según Acta de Reunión No 1 COMITÉ DE BAJAS
3. Discusión y toma de decisiones

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Bienvenida y llamado a lista de los integrantes del comité.

Siendo las 2:30 pm, se reunieron en la Gerencia Financiera los integrantes que hacen parte del Comité de Sostenibilidad Contable. El secretario técnico del comité procede a llamar a lista:

Gerente Jurídico Administrativa y de Gobierno	Presente
Gerente Financiera	Presente
Gerente de Planeación	Ausente
Jefe de Control Interno	Presente
Jefe Unidad de Contabilidad	Presente

Una vez realizado el llamado a lista se evidencia que existe quorum, para el desarrollo del comité; adicional que se cuenta con la presencia de la Jefe de Servicios Generales y Almacén y la Asesora Contable.

2. Retroalimentación de los bienes a dar de baja según Acta de Reunión No 1 COMITÉ DE BAJAS

En uso de la palabra la Gerente Jurídico Administrativa y de Gobierno, manifiesta que teniendo en cuenta que la Administración procederá a emitir el Decreto para dar de baja unos bienes del propiedad del Municipio y posteriormente radicar proyecto de Acuerdo con el fin de que se concedan facultades al Alcalde Municipal para la enajenación de bienes dados de baja; la Gerente da a conocer al comité el listado de bienes disponibles y que cumplen con los requerimientos para la baja, no sin antes aclarar que se efectuó el procedimiento para declarar la baja de los mismos conforme a la norma, proceso este que se llevó a cabo el pasado 17 de febrero de 2025. Los bienes son los siguientes:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

a. **Retroexcavadora John Deere 410J**

- **Marca:** John Deere
- **Modelo:** 410J
- **Año Modelo:** 2008

- **Edad**: 17 años
- **Tipo de Vehículo:** Retroexcavadora
- **Uso:** Excavación, carga y movimiento de materiales
- **Estado Actual:** La máquina se encuentra en **pésimo estado**, con fallas en el sistema hidráulico, falta de neumáticos y problemas en el motor. Requiere mantenimiento mayor a su valor comercial actual. Se contempla su baja definitiva del inventario municipal.
  No es operativa de manera eficiente y segura, requiriendo mantenimiento mayor a su valor comercial actual, por lo tanto, se considera dar de baja definitiva del inventario municipal.

b. **Volqueta Kodiak 157 – OJG-638**

- **Marca:** Chevrolet
- **Modelo:** Kodiak 157
- **Año Modelo:** 2009
- **Edad:** 16 años
- **Tipo de Vehículo:** Camión de carga pesada
- **Estado Actual:** El vehículo se encuentra en **pésimo estado**, presentando fallas mecánicas graves, deterioro en la carrocería y alto desgaste en el sistema de suspensión y frenos.
  En la información que reposa el motor se recalentó, no tiene fanclutch, bomba de agua, los muelles están rotos, neumáticos en pésimo estado, los rines presentan fisuras graves. requiriendo mantenimiento mayor a su valor comercial actual por lo tanto se contempla realizar su baja definitiva del inventario municipal.

  El vehículo en sus partes internas y externas está en estado de abandono y estado deplorable.

c. **Volqueta International 4700 4x2 – OIL-283**

- **Marca:** International
- **Modelo:** 4700 4x2
- **Año Modelo:** 1994
- **Edad:** 31 años
- **Tipo de Vehículo:** Volqueta
- **Estado Actual:** El vehículo se encuentra en **pésimo estado**, con deterioro estructural, fallas en el motor y la transmisión, y problemas en el sistema de frenos y suspensión.
  A pesar de que reposa información que en el 2020 se le realizó un mantenimiento significativo económicamente, el hecho de no haberse asesorado bien en su momento, y consultar que estos vehículos en su gran mayoría la reparación sale mucho más costosa que su reemplazo. Por esta razón esta volqueta no es operativa en condiciones seguras y requiere mantenimiento mayor a su valor comercial actual por lo tanto requiere su baja definitiva del inventario municipal.

d. **Volqueta Chevrolet chasis cabinado FVR 700P 7.8L MT – ODR-613**

- **Marca:** Chevrolet
- **Modelo:** FVR 700P
- **Año Modelo:** 2015
- **Edad:** 10 años
- **Tipo de Vehículo:** Volqueta
- **Estado Actual:** Requiere el reemplazo total del motor, ya que presenta daños irreparables que impiden su funcionamiento.

  Se realizo una cotización para poder recuperar la volqueta, donde nos dicen que la volqueta no se puede reparar porque el bloque y la culata son en aluminio y debido al recalentamiento, estas dos refracciones no funcionan, por lo tanto, se debe realizar el cambio del motor.
  No es operativa en condiciones seguras y requiere una intervención mayor o su baja definitiva del inventario municipal.

e. **Motocicleta Honda XL185S – GOM-47**

- **Marca:** Honda

- **Modelo:** XL185S
- **Año Modelo:** 1990
- **Edad:** 35 años
- **Tipo de Vehículo:** Motocicleta doble propósito
- **Estado Actual:** La Motocicleta se encuentra en **mal estado**, no cuenta con batería, los telescopios de la suspensión están doblados, una de las manzanas delanteras está rota, el kit de arrastre está en muy mal estado, llantas y cojinería en estado de abandono, además presenta averías eléctricas. por lo anterior se solicita se pueda dar de baja del inventario municipal.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

a. **Tractor Massey Ferguson tipo MF 292/4 de doble transmisión**

- **Marca:** Massey Ferguson
- **Modelo:** MF 292/4
- **Año Modelo:** 2005
- **Edad:** 20 años
- **Tipo de Vehículo:** Tractor agrícola
- **Uso:** Labores agrícolas, arado, remolque y carga
- **Estado Actual:** La máquina se encuentra en **buen estado**, se tiene en consideración para dar de baja, ya que no se utiliza con frecuencia debido a la adquisición de los nuevos tractores, es importante recalcar que se quiere dar de baja para que aun tenga un valor comercial adecuado y no permitir que pierda valor por falta de uso.

b. **Motocicleta Yamaha DT 175 – JGF-34**

- **Marca:** Yamaha
- **Modelo:** DT175
- **Año Modelo:** 1997
- **Edad:** 28 Años
- **Tipo de Vehículo:** Motocicleta doble propósito
- **Uso:** Transporte, patrullaje y desplazamiento en terrenos mixtos
- **Estado Actual:** La Motocicleta se encuentra en **buen estado**, pero se pone a disposición del comité de bajas, dado que, por su falta de uso, además de que no es un modelo reciente haciendo que por ley no puede transitar por las carreteras colombianas gracias a la regulación de las motos de motor dos (2) tiempos, dicha motocicleta está en constante devaluación. (Decreto Distrital 035 de 2009).

c. **Compactador de basuras Chevrolet Kodiak Tandem modelo 2008**

- **Marca:** Chevrolet
- **Modelo:** Kodiak Tandem
- **Año Modelo:** 2008
- **Edad:** 17 años
- **Tipo de Vehículo:** Compactador de basuras
- **Uso:** Recolección y compactación de residuos sólidos urbanos
- **Estado Actual:** El vehículo se encuentra en **pésimo estado**, con fallas graves en el sistema hidráulico de compactación y en la transmisión.
  Presenta deterioro en el chasis, oxidación en la estructura y problemas eléctricos que afectan su operatividad.

  En la información que reposa el motor se recalentó, no tiene fanclutch, bomba de agua, los muelles están rotos, neumáticos en pésimo estado, los rines presentan fisuras graves.
  Esto sumado a que la caja compactadora de marca RAMONERRE presentó varias averías en su sistema hidráulico y mecánico, asimismo se presenta oxidación dado el abandono de este. No se encuentran las botellas de la caja compactadora ni la bomba del sistema hidráulico, así como la toma fuerza.

  Requiriendo mantenimiento mayor a su valor comercial actual por lo tanto se contempla realizar su baja definitiva del inventario municipal.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Motocicleta Suzuki – XHA96A

- **Marca:** Suzuki
- **Modelo:** GN 125

Eduar

- **Año Modelo:** 2005
- **Edad:** 20 años
- **Tipo de Vehículo:** Motocicleta de uso urbano
- **Uso:** Transporte, patrullaje y desplazamiento en vías pavimentadas y secundarias
- **Estado Actual:** La motocicleta se encuentra en **mal estado**, presentando averías en el sistema de transmisión, así mismo ya presenta daño en los postones y empaquetaduras.
  Por estas razones se recomienda dar de baja.

b. **Motocicleta Suzuki DR-X – XYB25D**

- **Marca:** Suzuki
- **Modelo:** DR-X
- **Año Modelo:** 2016
- **Edad:** 9 años
- **Tipo de Vehículo:** Motocicleta doble propósito
- **Uso:** Transporte, patrullaje y desplazamiento en terrenos mixtos (pavimentados y sin pavimentar)
- **Estado Actual:** La motocicleta se encuentra en **mal estado**, presentando averías graves en el motor que hacen que requiera reparación total, cambio de batería, kit de arrastre, frenos y algunos cortos circuitos que se presentan a lo largo de todo el sistema.
  Por lo anterior es pertinente se considera su baja definitiva del inventario municipal.

c. **Motocicleta Honda XL185 – GOV-26**

- **Marca:** Honda
- **Modelo:** XL185S
- **Año Modelo:** 1990
- **Edad:** 35 años
- **Tipo de Vehículo:** Motocicleta doble propósito
- **Uso:** Transporte, patrullaje y desplazamiento en terrenos mixtos (pavimentados y sin pavimentar)
- **Estado Actual:** La Motocicleta se encuentra en **mal estado**, presentando averías graves en el motor que hacen que requiera reparación total, cambio de batería, kit de arrastre, frenos y algunos cortos circuitos que se presentan a lo largo de todo el sistema. Debido a su tiempo de reposo presenta oxidación en todo el chasis. Por lo anterior es pertinente se considere su baja definitiva del inventario municipal.

d. **Motocicleta Honda XL185 – GOV-27**

- **Marca:** Honda
- **Modelo:** XL185S
- **Año Modelo:** 1990
- **Edad:** 35 años
- **Tipo de Vehículo:** Motocicleta doble propósito
- **Uso:** Transporte, patrullaje y desplazamiento en terrenos mixtos (pavimentados y sin pavimentar)
- **Estado Actual:** La Motocicleta se encuentra en **mal estado**, presentando averías graves en el motor que hacen que requiera reparación total, fallas graves en el sistema de transmisión, ausencia de espejos, esto sumado a su modelo hace que sea muy difíciles de conseguir, requiere cambio de batería, kit de arrastre, frenos y algunos cortos circuitos que se presentan a lo largo de todo el sistema. Debido a su tiempo de reposo presenta oxidación en todo el chasis.

  Por lo anterior es pertinente se considere su baja definitiva del inventario municipal.

*NOTA: El año que se señala en los bienes según Acta de Reunion del Comité de Bajas No. 001 de la Vigencia 2025, corresponde al modelo y no a la fecha de adquisición por el Municipio

Igualmente el área de almacén aporta el listado de los bienes descritos anteriormente, según lo registrado en la base de datos del módulo de almacén, el cual se relaciona a continuación:

Dependencia	Descripción	Placa	Valor	Fecha Adquisición	Tipo Tpso	Numero Tpso	Fecha Tps	Estado Actual
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	RETROEXCABADORA Retroexcabadora410JAmarillo	892	239,866,415.00	16/01/2011		0		MALO

Edwar

	VOLQUETA "VOLQUETA Volqueta 4700 DT466,Chasis N°2007545-"	895	59,500,000.00	16/01/2011		0		MALO
	VOLQUETA "VOLQUETA Volqueta Placa OJG638, Chasis N° "	1059	155,329,800.00	16/01/2011		0		MALO
	VOLQUETA "VOLQUETA Volqueta Tecnologia Isuzu,Modelo "	898	155,557,650.00	21/11/2014		0		MALO
	MOTOCICLETA "MOTOCICLETA Motocicleta XL185S,Modelo 1995, "	899	1,800,000.00	21/06/2013	SDF	202400013	23/05/2024	MALO
G. DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL	TRACTOR "TRACTOR Tractor doble Transmisión, potencia 10.5H "	176	80,000,000.00	16/01/2011	SDF	202400002	28/01/2024	REGULAR ESTADO
	MOTOCICLETA "MOTOCICLETA Motocicleta , cilindraje 175 , Motor "	904	740,000.00	30/04/2013	SDF	202400002	28/01/2024	REGULAR ESTADO
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	COMPACTADOR COMPACTADOR DE BASURA Compactador de	1049	277,164,600.00	16/01/2011	SDF	202400024	18/06/2024	MALO
	MOTOCICLETA "MOTOCICLETA Motocicleta XL 185 S, Modelo 1990, "	987	1,800,000.00	21/06/2013	SDF	202000089	21/12/2020	MALO
	MOTOCICLETA "MOTOCICLETA Motocicleta185S, Chasis N° "	1048	1,800,000.00	21/06/2013		0		MALO
	MOTOCICLETA "MOTOCICLETA MotocicletaPlaca N°YXB25D,Licencia "NEUSA"	1075	15,837,794.00	22/09/2015	TDR	202500001		MALO
	MOTOCICLETA "MOTOCICLETA Motocicleta TS185, Chasis N° "	1109	2,000,000.00	31/01/2011		0		MALO

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

3. Una vez aportada la información por parte de Jurídica y Almacén, se procederá desde el área contable a emitir la respectiva certificación donde conste el costo histórico, vida útil y su respectiva depreciación por cada elemento.

4. Remitir copia del Decreto en el cual se autoriza y ordena la baja de los bienes de Propiedad del Municipio al Alcalde, para realizar los respectivos registros tanto en contabilidad como en el Almacén

Hora de finalización: 4:00 p.m.

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN

No	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION
1			

4. PROXIMA REUNIÓN: según necesidad de la administración.

Edwar

LISTADO DE ASISTENCIA REUNION INSTITUCIONAL

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Viviana Alejandra García Murcia	Gerente Financiera		
Beronica Nayibe Vanegas Cediel	Gerente Jurídico Administrativa y de Gobierno	gerenciajuridica administrativa@cogua-cundinamarca.gov.co	
Ruperto Duarte Castro	Profesional Universitario – Contador	Contabilidad@cogua-cundinamarca.gov.co	
Gisell Paola Bello Colmenares	Jefe de Servicios Generales y Almacén	Almacen@cogua-cundinamarca.gov.co	Gisell Paola Bello
Edna Constanza Ospina	Asesor Contable	ecospa@yahoo.com	
María Cristina Montaño Achury	Jefe oficina de control Interno	controlinterno@cogua-cundinamarca.gov.co	