	HOJA DE VIDA		Volqueta			
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 12-02-2025			
	CONDUCTOR:		CEDULA: 1			
MAQUINARIA / VEHICULO:						
PLACA No.	OIL-283	INSPECCIONADO POR:	Yeider Daniel			
MODELO:	1995	COLOR: Vino	MARCA: International			
LICENCIA DE TRANSITO		SOAT: 02/09/2024	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO	
CAPACIDAD	15000 KILO	KILOMETRAJE: 020733				
TECNOMECANICA (VIGENCIA)	16/06/2011 2011					

		ESTADO GENERAL
		OBSERVACIONES
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquin	NO tiene
	Extintor Cargado	NO tiene
	Gato	NO tiene
	Creceta o copa	NO tiene.
	Triángulos (2)	NO tiene
	Tacos o Cuñas (2)	NO tiene
	Llanta de repuesto inflada y en buen estado	NO tiene
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores (pala y estrella) Llaves fijas.	No tiene
	Chaleco reflectivo	Si tiene
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Golpeado delantero y roto
	Estado de la cabina	en malas condiciones
	Estado del volco	Oxidado
	Guardabarros	Golpeado
	Estado de la compuerta del volco	Abre y cierra.
	Estado del seguro de la compuerta	Bueno
	Estado del gato o botella del levenale del volco. (Golpes o Fugas)	Bueno
	Pasadores completos y en buen estado	Mal estado
	Control de fugas de aire	Bien
	Control de fugas hidráulicas	NO se ve
	Sistema eléctrico aislado	Desarmado dentro de la cabina
	Estado y fijación de asientos	Fijos. Bien
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior .	lado izquierdo no tiene Faltan lunas
	Pisos de la cabina (Estado y seguridad)	tiene podridos, una parte
	Cardan con seguros (cadena)	Cadena no tiene y Fa
	Cinturones de seguridad	Si tiene
	Pito / Corneta	2 Cornetas y una licuadora
	Sistema depósito combustible (Tanque, tuberia, conexiones, carburador, inyectores)	Bien.
	Escaleras y apoyos seguros	lado izquierdo Golpeado
	Bateria	No tiene.
	Cables y conexiones de la bateria	Faltan Bornes
	Alarma de retroceso	NO se Sabe.
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Parece que bien
	Alineación de ruedas	Bien.
	Chasis (Paralelismo - Estado)	Bien
	Verificación Juegos y deterioros en la suspensión (Muelles, soportes, topes	Bien
	Verificación Juegos en la dirección	Un poquito Cruceta Caña direccion
FRENOS	Freno de servicio	Bien
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Estado de las cámaras	Un poquito oxidadas frizeros
	Eficiencia del freno	No se Sabe no anda
	Sujeción de las cámaras	Bien
	Freno de seguridad	Bien

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpria parabrisas	manda no tiene.
	Parabrisas	Bien estado
	Estado del Vidrio trasero de la cabina	Buen estado
	Indicadores (Temperatura, hidraulico, fluidos, voltimetro, tacometro)	Bien Tablero Roto tapa.
	Indicador nivel de combustible	Bien.
	Indicador de presión de aire	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Oxidado pero completo
	Emanación de gases excesiva	
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	NO se puede revisar
	Luces de posición traseras	Ya que el Vehiculo no
	Luces bajas	enciende pero tiene todos
	Luces plenas	Las tapas de los luces trageros
	Luces de freno	y unidades delanteros rotas
	Luces direccionales o de giro delanteras	
	Luces direccionales o de giro traseras	
	Luces de emergencia (estacionarias)	
	Luces de retroceso	
	Luz para placa	NO tiene.
	Dispositivo reflectante trasero y laterales	Si tiene.
LLANTAS	Llantas traseras izquierda	lisa 40% derecho e izquierda
	Llantas traseras derecha	40% derecha e izquierda
	Llanta delantera Izquierda	40%.
	Llanta delantera derecha	80%.
	Llanta de repuesto	NO tiene

OBSERVACIONES: NO prende NO tiene baterias NO tiene vidrio izquierdo NO tiene transmision y ejes traseros. No tiene repuesto Cabina mal estado pintura y

CONDUCTOR: por dentro tiene desarmado. gran parte del villaret se recalienta, REVISÓ:
segun tengo entendido y esta para reparar.

Documentos =
Tarjeta tanqueo =
Tarjeta propiedad =
Soat = vencida
Tecno = vencida.
licencia =

Pintura = Mal estado conjunto.
puertas = Abren y cierro bien
Ventanas = Lado izqui conductor no tiene
Manijas = Bien.
Tapiceria = Mal estado, tiene un foro amarrado

Sistema Freno =
cabestros = Tienen
Campanas ajustes Bien.

Embrague = NO prende
recorrido = No se sabe
Vibración =
Ruidos bateria =
Guaya =

Deposito combustible
Tapa tanqueo = Si tiene
Fugas tanque = No se ve fuga

Motor = el motor tiene toda las accesorios y esta armado
Encendido = NO prende NO tiene bateria
Fugas = caja direccion. mangueras
Compresor humedad cojinetes
Accesorios tapetes tiene NO tiene radio

Mazda BT50

Camioneta.

4 llantas - 1 llanta de repuesto
Tapicería. Buena.
Motor estado NO prende se revento correa
Estado de pintura. Regular

cogua	HOJA DE VIDA					
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: MAYO 2025			
	CONDUCTOR:		CEDULA:			
	MAQUINARIA / VEHICULO:					
PLACA No.	ODR 613	INSPECCIONADO POR :				
MODELO:	2015	COLOR: Blanco	MARCA: CHEVROLET FVR			
LICENCIA DE TRANSITO		SOAT:	TARJETA DE PR	SI	NO	
CAPACIDAD		KILOMETRAJE :		X		
TECNOMECANICA (VIGENCIA)		181391				

ESTADO GENERAL		OBSERVACIONES
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquin	Vencido.
	Extintor Cargado	NO tiene
	Gato	NO tiene
	Creceta o copa	Copa Si
	Triángulos (2)	No tiene
	Tacos o Cuñas (2)	NO tiene
	Llanta de repuesto inflada y en buen estado	Tiene Bien
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores (pala y estrella) Llaves fijas.	No tiene
	Linterna	NO tiene
	Chaleco reflectivo	No tiene
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Delantero todo raspado golpeado
	Estado de la cabina	Bien Silla Conductor Suelta
	Estado del volco	Bien oxidado. golpeado parte trasera
	Guardabarros	Bien
	Estado de la compuerta del volco	Bien oxidada.
	Estado del seguro de la compuerta	Bien
	Estado del gato o botella del levante del volco. (Golpes o Fugas)	Bien Sin Fugas pero el vehiculo no enciende para verificar
	Pasadores completos y en buen estado	Bien
	Control de fugas de aire	El vehiculo no enciende para verificar
	Control de fugas hidráulicas	No prende el vehiculo pero NO tiene fugas visibles
	Sistema eléctrico aislado	Bateria descargada
	Estado y fijación de asientos	Bien pero lado conductor Roto.
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e Inferior .	Izquierdo media luna rota
	Pisos de la cabina (Estado y seguridad)	Bien.
	Cardan con seguros (cadena)	Cardan Bien. Cadena de seguridad no tiene
	Cinturones de seguridad	Bien
	Pito / Corneta	NO tiene.
	Sistema depósito combustible (Tanque, tubería, conexiones, carburador, Inyectores)	Sueltos
	Escaleras y apoyos seguros	lado izquierdo Falta 1 escalon
	Bateria	2 bajas de carga
	Cables y conexiones de la batería	Bien Sulfatados
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Bien
	Alineación de ruedas	Bien
	Chasis (Paralelismo - Estado)	Bien
	Verificación Juegos y deterioros en la suspensión (Muelles, soportes, topes	NO tiene muelles Bien
	Verificación Juegos en la dirección	Juego en la caja direccion manivela
FRENOS	Freno de servicio	No prende el vehiculo para verificar
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Estado de las cámaras	Bien
	Eficiencia del freno	NO prende para verificar
	Sujeción de las cámaras	Bien
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia parabrisas	Bien trabajando. con sus velocidades
	Parabrisas	Bien
	Estado del Vidrio trasero de la cabina	Bien
	Indicadores (Temperatura, hidraulico, fluidos, voltimetro, tacometro)	Marcan Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
	Indicador de presión de aire	Bien

CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien
	Emanación de gases excesiva	NO se puede probar porque NO enciende
SISTEMA ELCTRICO LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Bien
	Luces de posición traseras	Bien
	Luces bajas	Bien
	Luces plenas	Bien
	Luces de freno	Bien Stop traseros Falta Bombillo
	Luces direccionales o de giro delanteras	Sirven
	Luces direccionales o de giro traseras	Solo sirven tapon y bombillos no tiene Funcionando
	Luces de emergencia (estacionarias)	Bien tapa trasera es dorada
	Luces de retroceso	Derecha no alumbra pito funcionando Izquierda
	Luz para placa	Bien
	Tacografo	Bien
	Sistema de arranque	NO prende
	Dispositivo reflectante trasero y laterales	Bien
PINTURA	Puertas	Bien Abren Cierran
	Pintura	Regular Volco oxidado.
	ventajas	Bien
	manijas	bien
	tapiceria	Original Bien
SUSPENSION	Rotulas/splinder	Bien
	Rodamientos	Bien
	Tijeras	NA
	Amortiguadores	Bien Bujes Amortiguadores delanteros malos
	Soportes	Bien
	Barra estabilizadora Bujes	N:A
TRASMISION/CAJA DE VELOCIDADES	Sumbidos	El Vehiculo NO Prende
	Vibracion	El Vehiculo no prende
	Fugas	NO tiene
	Cruceta cardan	Bien
	Ccopling	Bien
	Bajo	Bien
	Cambios suaves	Bien
	Se saltan cambios	NO se Sabe
EMBRAGUE	Recorrido libre	Bien
	Vibracion al embragar	NO se Sabe
	Ruidos balinera	NO se Sabe
	Fuga de liquido / aire	NO se ve
	Estado Guaya	N.A
SISTEMA DE FRENOS	Adbestos / pastillas	Bien
	Campanas / discos	Bien
	Tuberias	Bien
	mangueras	Bien
	Tanque de reserva aire	Bien. 2
	Compresor	Tiene pero NO se Sabe como esta Funcionando
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa del tanque	Bien
	fuga en tubuerias / mangueras	Bien
	Fugas del tanque	NO tiene
LLANTAS	Llantas traseras izquierda	Bien
	Llantas traseras derecha	Bien
	Llanta delantera Izquierda	Bien
	Llanta delantera derecha	Bien
	Llanta de repuesto	Bien

MOTOR	Encendido	NO prende
	fugas	NO se ve
	compresion motor	NO prende Na!
	presion aceite	NIA! NO prende
	Correas	Bien
	Radiador	Tiene
	mangueras	tiene
ACCESORIOS	Tapetes,	Tiene 3.
	radio	Bien Funcionando.
	luces	NO tiene

DOCUMENTOS		SI	NO
	TARJETA DE PROPIEDAD	X	
	SOAT		
	TECNOMECANICA		
	LICENCIA		

OBSERVACIONES: El vehiculo no prende por recalentado y fallos en motor y culata

CONDUCTOR:	REVISÓ:
	Jeider Bernal

	HOJA DE VIDA Volqueta					
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			FECHA:		
	CONDUCTOR:			CEDULA:		
MAQUINARIA / VEHICULO:						
PLACA No.	016-638	INSPECCIONADO POR:	leider Bernal			
MODELO:	Blanco	COLOR:	Blanco	MARCA:	Chevrolet. kodiak 157	
LICENCIA DE TRANSITO	00019035996	SOAT:	Vencido	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO
CAPACIDAD	7000 kilo	KILOMETRAJE:	147998			
TECNOMECANICA (VIGENCIA)						

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	No tiene.
	Extintor Cargado	No tiene.
	Gato	No tiene
	Creceta o copa	No tiene.
	Triángulos (2)	No tiene
	Tacos o Cuñas (2)	No tiene
	Llanta de repuesto inflada y en buen estado	Si tiene pero esta en alambre
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores (pala y estrella) Llaves fijas.	No tiene
	Chaleco reflectivo	No tiene
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Golpeada delantero.
	Estado de la cabina	
	Estado del volco	Oxidado.
	Guardabarros	Bien
	Estado de la compuerta del volco	Oxidada
	Estado del seguro de la compuerta	Bien.
	Estado del gato o botella del levenate del volco. (Golpes o Fugas)	No deve estado Aceite
	Pasadores completos y en buen estado	Con desgaste
	Control de fugas de aire	Bien
	Control de fugas hidráulicas	Bien
	Sistema eléctrico aislado	Bien
	Estado y fijación de asientos	Bien
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior .	Izquierdo Bien derecho no tiene
	Pisos de la cabina (Estado y seguridad)	tiene tapete
	Cardan con seguros (cadena)	Si Bueno con cadena
	Cinturones de seguridad	Bien
	Pito / Corneta	No tiene
	Sistema depósito combustible (Tanque, tuberia, conexiones, carburador, inyectores)	Si No se ven Fugas
	Escaleras y apoyos seguros	Bien estado
	Bateria	No tiene
	Cables y conexiones de la bateria	Faltan 1 Borne.
	Alarma de retroceso	No se ve
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Bien
	Alineación de ruedas	Bien
	Chasis (Paralelismo - Estado)	Bien
	Verificación Juegos y deterioros en la suspensión (Muelles, soportes, topes	Juego caja direccion y caña muelles con hojas rotas delante y traseros
	Verificación Juegos en la dirección	Juego caja direccion y caña
FRENOS	Freno de servicio	Bien
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Estado de las cámaras	Bien
	Eficiencia del freno	Bien
	Sujeción de las cámaras	Bien
	Freno de seguridad	Bien

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpria parabrisas	Bien
	Parabrisas	Bien
	Estado del Vidrio trasero de la cabina	Bien
	Indicadores (Temperatura, hidraulico, fluidos, voltimetro, tacometro)	Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
	Indicador de presión de aire	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien
	Emanación de gases excesiva	NO se Sabe
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Tiene
	Luces de posición traseras	Tiene
	Luces bajas	Tiene roto el vidrio izquierdo.
	Luces plenas	Tiene
	Luces de freno	Tiene
	Luces direccionales o de giro delanteras	Tiene.
	Luces direccionales o de giro traseras	Tiene
	Luces de emergencia (estacionarias)	Tiene.
	Luces de retroceso	
	Luz para placa	No tiene.
	Dispositivo reflectante trasero y laterales	En mal estado
LLANTAS	Llantas traseras izquierda	lisa interna externa no tiene llanta
	Llantas traseras derecha	interna y externa lisa y pinchada
	Llanta delantera Izquierda	llanta lisa con alambre pinchada
	Llanta delantera derecha	lisa y pinchada
	Llanta de repuesto	lisa con alambre

El carro No prende pero tiene las partes de las luces

OBSERVACIONES: El vehiculo no enciende tiene mueller Rotos "hojas" llantas en mal estado no tiene un rin lado izquierdo. espejo derecho no tiene unidad izquierdo rota.

CONDUCTOR: Fanclosh no sirve no tiene poster del Frontal como ventilador. REVISO: Fanclosh.

chapa conductor mal estado.

Documentos
Tarjeta propiedad
Soat = Vencidoo
Tecno = vencida
licencia. =

Pintura = Tiene rayones minimos y
Puertas = pintura opaca.
Bien.
Ventanas = Bien
Tapiceria = Tiene unos Rotos.
minimos

Embrague = No prende
Recorrido pedal = No se Sabe
Vibracion = Como esk
Rudos balinera = Funcionando
Guaya =

Sistema frenos = 1
adbesto = Tiene
Campana-tambor = Bien

Deposito combustible
Tapa tanque = Tiene
Fugas ~~motor~~ tanque = No tiene

motor no prende
Encendido = no tiene baterias
Fugas = - Humedad por los lados del Compresor

Accesorios; no tiene radio tiene toperes. Cabrilla con cinta rendijas de ventilacion 2 partidas control. izquierdo desagado. izquierdo no tiene manija de subir vidrios

	HOJA DE VIDA / MOTOS		Moto -		
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA:		
	CONDUCTOR:		CEDULA:		
MAQUINARIA / VEHICULO:					
PLACA No.	JGF 34	INSPECCIONADO POR :			
MODELO:	1997	COLOR: Blanco	MARCA: Yamaha		
LICENCIA DE TRANSITO		SOAT: 27/08/2025	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO
CAPACIDAD	2 Pasajeros	KILOMETRAJE : 08		X	
TECNOMECANICA (VIGENCIA)	01/12/2021				

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Bien
	Guardabarros	trasero Falta
	Control de fugas hidráulicas	NO tiene
	Sistema eléctrico aislado	Bien
	Estado y fijación de asientos	Bien
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior .	Bien
	Pintura y tapicería	Bien
	Pito	Bien
	Sistema depósito combustible (Tanque y mangueras)	Bien
	Batería	Bien
	Cables y conexiones de la batería	Bien
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Bien
	Alineación de ruedas	Bien
	Rines, rayos, manzanas	Bien
	Telescopios	Bien
	Amortiguadores	Bien
	Chasis	Bien
FRENOS	Freno de servicio	Bien
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Eficiencia del freno	Bien
	Pedal de freno	Bien
	Patillas / adbesto	Bien
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Pata de seguridad / Burro	Bien
	Indicadores de tablero	Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Cambiar O Arreglar Silenciador
	Emanación de gases excesiva	Regular
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Bien
	Luces de posición traseras	Bien
	Luces bajas	Bien
	Luces plenas	Bien
	Luces de freno	Bien
	Luces direccionales o de giro delanteras	Bien
	Luces direccionales o de giro traseras	Bien
	Luces de emergencia (estacionarias)	Bien
	Luz para placa	NO tiene
LLANTAS	Llanta trasera	80% USO
	Llanta delantera	80% USO
EMBRAGUE	Recorrido	Bien
	Vibración	Bien
	Kit de arrastre	proximo para Cambio
	Ruidos	
	Guaya	Bien

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa Tanque	Bien
	Fuga estanque	NO tiene
CAJA DE VELOCIDADES	Fugas	NO tiene
	Cambios Suaves	Si
	Salto de cambios	NO
MOTOR	Encendido	Bien
	Fugas	NO
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad	Si
	SOAT	Activo
	Tarjeta de tanqueo	NO
	Tecnomecanica	Vencida
	Licencia	
ACCESORIOS		

OBSERVACIONES: El motor esta para reparar. Cambiar silenciador o arreglar exosto.

CONDUCTOR:

REVISÓ: Leider Bernal

	HOJA DE VIDA / MOTOS		Moto 11			
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 15 febrero 2025			
	CONDUCTOR:		CEDULA:			
MAQUINARIA / VEHICULO:						
PLACA No.	GOV 27	INSPECCIONADO POR :				
MODELO:	1990	COLOR: Blanco	MARCA: Honda XL 185			
LICENCIA DE TRANSITO	10008447965	SOAT: 14/03/2023	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO	
CAPACIDAD	2 pasajeros	KILOMETRAJE : 51827		✓		
TECNOMECANICA (VIGENCIA)	14/12/2021					

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Defensa bien oxidada un poco
	Guardabarros	Delantero Bien pintura mala
	Control de fugas hidráulicas	NO tiene
	Sistema eléctrico aislado	Revisar luces
	Estado y fijación de asientos	Anclajes en mal estado
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior.	No tiene de Ambos lados
	Pintura y tapiceria	Pintura opaca en mal estado
	Pito	tiene
	Sistema depósito combustible (Tanque y mangueras)	Bien
	Bateria	Descargada
	Cables y conexiones de la bateria	Bien
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Centrar rines
	Alineación de ruedas	Regular
	Rines, rayos, manzanas	Oxidados Rayos
	Telescopios	Doblados un poco.
	Amortiguadores	Bien
	Chasis	Porter del chasis Oxidadas
FRENOS	Freno de servicio	Guayas pegadas.
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Oxidadas Guayas
	Eficiencia del freno	Regular
	Pedal de freno	Bien Oxidado.
	Patillas / adbesto	Bien
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Pata de seguridad / Burro	Bien Oxidada
	Indicadores de tablero	Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Oxidado completo.
	Emanación de gases excesiva	NO se sabe
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Posta unida Fisura.
	Luces de posición traseras	Bien
	Luces bajas	NO prende.
	Luces plenas	NO prende
	Luces de freno	Bien
	Luces direccionales o de giro delanteras	Bien
	Luces direccionales o de giro traseras	Bien
	Luces de emergencia (estacionarias)	Bien
	Luz para placa	NO tiene
LLANTAS	Llanta trasera	30% USO
	Llanta delantera	30% USO
EMBRAGUE	Recorrido	Bien un poco pegada la Guaya
	Vibración	NO.
	Kit de arrastre	para Cambio
	Ruidos	no tenia trabado, Caja
	Guaya	pedaga.

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa Tanque	Si tiene 2
	Fuga estanque	No tiene
CAJA DE VELOCIDADES	Fugas	NO.
	Cambios Suaves	esta trabada
	Salto de cambios	Esta trabada
MOTOR	Encendido	Bien
	Fugas	Humedad culata
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad	Si
	SOAT	Vencida
	Tarjeta de tanqueo	
	Tecnomecanica	Vencida
	Licencia	
ACCESORIOS	Canasta Plastica	

OBSERVACIONES: La moto no se encuentra en condiciones de ser utilizada tiene la caja trabada le faltan los dos espejos sistema electrico Aislado bateria descargada Cambio kit de Arrastre Lavar parte de la moto oxidada

CONDUCTOR:

REVISÓ: Leider Bernal

	HOJA DE VIDA			Comparador 1	
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA:	12-02-2025	
	CONDUCTOR:		CEDULA:		
	MAQUINARIA / VEHICULO:				
PLACA No.	016 - 639	INSPECCIONADO POR:	Leider Bernal		
MODELO:	2008	COLOR:	Blanco Artico Bf	MARCA:	Chevrolet kodiak TANDEM
LICENCIA DE TRANSITO	00019035997	SOAT:	No tiene	TARJETA DE PROPIEDAD	SI / NO
CAPACIDAD	13500 Kilo	KILOMETRAJE:	298.303		
TECNOMECANICA (VIGENCIA)	Vencido				

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquin	No tiene
	Extintor Cargado	No tiene
	Gato	No tiene
	Creceta o copa	No tiene.
	Triángulos (2)	No tiene
	Tacos o Cuñas (2)	No tiene
	Llanta de repuesto inflada y en buen estado	No tiene
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores (pala y estrella) Llaves fijas.	No tiene.
	Chaleco reflectivo	No tiene
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Delantero en buen estado
	Estado de la cabina	Buen estado
	Estado del volco = Cajon Barrica.	Deteriorado. y oxidado por partes
	Guardabarros	Bien.
	Estado de la compuerta del volco = Cajon	Falta Completa Cajon Caiman. recreciendo.
	Estado del seguro de la compuerta	Oxidado. No tiene candado.
	Estado del gato o botella del levenate del volco. (Golpes o Fugas)	Falta una botella lado izquierdo.
	Pasadores completos y en buen estado	Faltan Completo. y Gato. 4.
	Control de fugas de aire	Bien
	Control de fugas hidráulicas	No se ve
	Sistema eléctrico aislado	Bien.
	Estado y fijación de asientos	Bien
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior .	Bien no tiene lunar
	Pisos de la cabina (Estado y seguridad)	Bien.
	Cardan con seguros (cadena)	Bien. Pero sin cadena de seguridad.
	Cinturones de seguridad	Bien (2)
	Pito / Corneta	Una lado Izquierdo derecho no tiene.
	Sistema depósito combustible (Tanque, tuberia, conexiones, carburador, inyectores)	Bien
	Escaleras y apoyos seguros	Bien
	Bateria	No tiene
	Cables y conexiones de la bateria	Faltan borner
	Alarma de retroceso	No se sabe.
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Bien.
	Alineación de ruedas	Bien
	Chasis (Paralelismo - Estado)	Bien
	Verificación Juegos y deterioros en la suspensión (Muelles, soportes, tones	Bien
	Verificación Juegos en la dirección	Bien
FRENOS	Freno de servicio	Bien
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Estado de las cámaras	Bien
	Eficiencia del freno	Bien
	Sujeción de las cámaras	Bien
	Freno de seguridad	Bien

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpria parabrisas	No tiene Cuchillas
	Parabrisas	Bien
	Estado del Vidrio trasero de la cabina	Bien
	Indicadores (Temperatura, hidraulico, fluidos, voltimetro, tacometro)	Bien tiene todos
	Indicador nivel de combustible	Bien
	Indicador de presión de aire	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien
	Emanación de gases excesiva	No se sabe
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Tiene
	Luces de posición traseras	Tiene No tiene El carro no prende entonces no se sabe el estado de las luces
	Luces bajas	
	Luces plenas	
	Luces de freno	
	Luces direccionales o de giro delanteras	
	Luces direccionales o de giro traseras	
	Luces de emergencia (estacionarias)	No sirven traseras
	Luces de retroceso	traseras no tiene topas ni bombillos
	Luz para placa	No tiene
	Dispositivo reflectante trasero y laterales	tiene
LLANTAS	Llantas traseras izquierda	en alambre y pinchada
	Llantas traseras derecha	en alambre y lisa intrina
	Llanta delantera Izquierda	lisa con alambre
	Llanta delantera derecha	Pinchada a un 30%
	Llanta de repuesto	

OBSERVACIONES: El vehiculo NO prende, tiene motor completo, le Falta completa trasera del recolector. le falta un gato ostello, 29 NO tiene bomba ni tuerca Fuerza, puertas traseras de luces rotas tiene 2 llaveduras con los topas rotas, tiene las llantas en mal estado y pinchada

CONDUCTOR: REVISÓ:

Documentos
tarjeta propiedad
Soat = No tiene
Tecno - no tiene
licencia

Sistema Frenos
adhesivos = Bien
Campanas - discos = Bien

Deposito Combustible
Tapa tanque = Si tiene
fugas tanque = por el tapon del tanque

Pintura = No tiene Goteo
Puertas = Bien
Ventanas = Bien
Manijas = Bien
Tapiceria = = Rota por puertas

Motor
Encendido = No prende
fugas. = Por la caja velocidades

Embrague = No se puede ensayar
Recorrido
Vibracion
Ruidos: bolinera
Grasa

Acesorios = tiene radio y tapetes

	HOJA DE VIDA / MOTOS			Moto 1		
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA:	15 - Febrero - 2025		
	CONDUCTOR:		CEDULA:			
MAQUINARIA / VEHICULO:						
PLACA No.	XHA 96 A.	INSPECCIONADO POR :				
MODELO:	2005	COLOR: Blanco	MARCA:	Suzuki TS 185		
LICENCIA DE TRANSITO		SOAT: 12/07/2025	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO	
CAPACIDAD	2 Pasajeros	KILOMETRAJE : 73736		✓		
TECNOMECANICA (VIGENCIA)	05-01-2025					

ESTADO.GENERAL

		OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Bien
	Guardabarros	Bien
	Control de fugas hidráulicas	No tiene
	Sistema eléctrico aislado	Bien
	Estado y fijación de asientos	Bien - Un poco Suelta.
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior.	Bien izquierdo Fisurado
	Pintura y tapicería	Opaca Silla Curtida
	Pito	Tiene
	Sistema depósito combustible (Tanque y mangueras)	Bien
	Batería	Bien
	Cables y conexiones de la batería	Bien
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Bien
	Alineación de ruedas	Bien
	Rines, rayos, manzanas	Bien
	Telescopios	Bien
	Amortiguadores	Bien
	Chasis	Bien.
FRENOS	Freno de servicio	Bien
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Eficiencia del freno	Bien
	Pedal de freno	Bien
	Patillas / adbesto	Bien
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Pata de seguridad / Burro	Bien
	Indicadores de tablero	Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien
	Emanación de gases excesiva	Regular.
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Bien
	Luces de posición traseras	Bien
	Luces bajas	Bien
	Luces plenas	Bien
	Luces de freno	Bien
	Luces direccionales o de giro delanteras	Bien
	Luces direccionales o de giro traseras	Bien
	Luces de emergencia (estacionarias)	Bien
	Luz para placa	No tiene
LLANTAS	Llanta trasera	80% uso
	Llanta delantera	50% uso
EMBRAGUE	Recorrido	Bien
	Vibración	No
	Kit de arrastre	Regular
	Ruidos.	Se trabo la caja
	Guaya	Bien

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa Tanque	Si tiene 2
	Fuga estanque	No tiene
CAJA DE VELOCIDADES	Fugas	tiene humedad
	Cambios Suaves	trabador se traba caja
	Salto de cambios	trabador
MOTOR	Encendido	Bien
	Fugas	No
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad	
	SOAT	Activo
	Tarjeta de tanqueo	
	Tecnomecanica	Vencida
	Licencia	
ACCESORIOS	Moletero, luces Federales en las defensas Sirena Radio Remolque.	

OBSERVACIONES: La moto se encuentra en mal estado por la caja de velocidades se traba. de reato pilte electrica llantas bateria y motor funcionan

CONDUCTOR:

REVISÓ: Leidy Bernal

cogua

HOJA DE VIDA

DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: febrero 2025	
CONDUCTOR:		CEDULA:	
MAQUINARIA / VEHICULO: RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 410J			
PLACA No.		INSPECCIONADO POR :.	
MODELO: 2008 410JRE		COLOR: MARCA: Amarillo	
LICENCIA DE TRANSITO		SOAT: TARJETA DE	SI / NO
CAPACIDAD		KILOMETRAJE :	
TECNOMECANICA (VIGENCIA)			

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquin	NO tiene
	Extintor Cargado	NO tiene
	Creceta o copa	NO tiene
	Triángulos (2)	NO tiene
	Tacos o Cuñas (2)	NO tiene
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores (pala y estrella) Llaves fijas.	NO tiene
	Linterna	NO tiene
	Chaleco reflectivo	NO tiene
ESTADO GENERAL	compartiminto motor	~~NO tiene~~ Bien.
	compartimiento bateria	Bien
	Estado de la cabina	Bien 1 vidrio Roto lado izquierdo trasero
	brazos de levante	Bien con juego pasador
	tijereta balde	Bien con juego pasador
	pala cargadora(cucharon)	Bien oxidado faltan dientes
	aguilon	Bien Oxidado
	pluma	Bien
	Pasadores completos y en buen estado	Bien
	balde / base / dientes	Oxidado Dientes mal estado
	cilindro neualico brazo	Bien
	estabilizadora derec/izquier	Bien
	Control de fugas hidráulicas	NO se ve. Bien
	Sistema eléctrico aislado	NO se sabe.
	Estado y fijación de asientos	Suelto
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e Inferior	NO tiene
	Pisos de la cabina (Estado y seguridad)	Bien
	Cardan con seguros (cadena)	Bien sin cadenas
	Cinturones de seguridad	Bien
	Pito / Cometa	NO se sabe si pita pero tiene pito
	Sistema depósito combustible (Tanque, tubería, conexiones, carburador, inyectores)	Bien
	Escaleras y apoyos seguros	Bien
	Bateria	NO tiene
	Cables y conexiones de la bateria	Bien
	Alarma de retroceso	No se sabe si funcione
DIRECCION Y SUSPENSION	Bomba del hidraulico	Tiene pero NO se sabe su funcionamiento
	terminales	lado izquierdo derecho mal estado
	Balanceo de ruedas	Regular
	Alineación de ruedas	Regular
	Chasis (Paralelismo - Estado)	Bien
	Verificación Juegos y deterioros en la suspensión (Muelles, soportes, topes	N.A
	Verificación Juegos en la dirección	un poco en la caña de la direccion
FRENOS	Freno de servicio	NO se sabe
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	pedales	Bien
	Eficiencia del freno	NO se sabe
	Freno de seguridad	Bien
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpria parabrisas	Tiene pero NO se sabe su funcionamiento
	Parabrisas	Bien
	Estado del Vidrio trasero de la cabina	Bien tiene un lateral Roto lado izq
	Indicadores (Temperatura, hidraulico, fluidos, voltimetro, tacometro)	Tiene todos los indicadores y mandos
	Indicador nivel de combustible	Tiene
	Palanca avanzar/retrocededer	Bien tiene
	pedales , frenar ,acelerar	Bien tiene
	bloqueo pedales	Bien tiene
	panel instrumentos frontales	Tiene Bien
INTERIOR MANDOS	Palanca direccionales,limpia vidrios, luces, sapos	tiene
	interuptor luces delanteras/traseras	tiene
	Joystick de control de cargador frontal	tiene
	palanca freno estacionamiento	tiene
	panel lateral manometro,indicadores	tiene
	palanca de aceleracionmanual	Tiene
	palancas estabilizadoras izq,der	tiene

CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien
	Emanación de gases excesiva	NO se Sabe
TEMA ELCTRICO LU	Luces de posición delanteras (cocuyos)	No tiene
	Luces de posición traseras	tapa trasera derecha Rota
	Luces bajas	NO se sabe SI Funcione
	Luces plenas	NO se sabe SI Funcione
	Luces de freno	NO se sabe SI Funcione
	Luces direccionales o de giro delanteras	NO se sabe SI Funcione
	Luces direccionales o de giro traseras	NO se sabe SI Funcione
	Luces de emergencia (estacionarias)	NO se sabe SI Funcione
	Luces de retroceso/alarma	NO se sabe SI Funcione
	Luz para placa	N.A
	Tacografo	Bien
	Sistema de arranque	NO se sabe.
	Dispositivo reflectante trasero y laterales	NO tiene
PINTURA	Puertas	Bien
	Pintura	Regular
	ventajas	Bien. Abre y cierran
	manijas	Bien
	tapiceria	Silla regular
SUSPENSION	Rotulas/splinder	Regular
	Rodamientos	NO se sabe
	Soportes	Bien
	Bujes	Bien
TRASMISION / CAJA DE VELOCIDADES	Sumbidos	NO se sabe
	Vibracion	NO se sabe
	Fugas	NO se ven
	Cruceta cardan	Regular
	Ccoopling	Bien
	Cambios suaves	NO se sabe
	Se saltan cambios	NO se sabe
	discos / separadores	No se sabe su funcionamiento
	Tuberias	Bien
	mangueras	Bien
	deposito liquido	Bien
	bombas frenos	Bien pero se sabe la eficiencia
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa del tanque	Bien
	fuga en tubuerias / mangueras	No tiene
	Fugas del tanque	NO tiene
LLANTAS	Llantas traseras izquierda	Regular
	Llantas traseras derecha	Regular
	Llanta delantera Izquierda	Regular
	Llanta delantera derecha	Regular
MOTOR	Encendido	No se sabe
	fugas	humedad corta
	compresion motor	NO se sabe
	presion aceite	NO se sabe
	Correas	Bien
	Radiador	Bien
	mangueras	Bien.
ACCESORIOS	Tapetes ,	Original
	radio	NO tiene frontal
	luces	NO tiene

DOCUMENTOS		SI	NO
	TARJETA DE PROPIEDAD		
	SOAT		
	TECNOMECANICA		
	LICENCIA		

OBSERVACIONES: La maquina se encuentra en condiciones olvidadas no prende por falta de tarjeta de la computadora y no se encuentra dañada

CONDUCTOR:	REVISÓ:

La maquina tiene todo completo tiene cosas para hacer mantenimiento. NO tiene bateria y vidrio roto.

HOJA DE VIDA TRACTOR

DEPENDENCIA

CONDUCTOR

FECHA

CEDULA

PLACA No.

MAQUINARIA / VEHICULO TRACTOR

MODELO

ASEGURADORA

NUMERO DE TRANSITO

COLOR

CAPACIDAD

SOAT

TARJETA DE OPERACION

TECNOMECANICA / VISIBILIDAD

KILOMETRAJE

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
EQUIPOS DE SEGURIDAD		
ESTADO GENERAL		
DIRECCION Y SUSPENSION		
FRENOS		
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD		
LUCES Y MANDOS		
OBSERVACIONES		

SISTEMA ELECTRICO LUCES			
PINTURA			
SUSPENSION			
TRANSMISION Y CAJA DE VELOCIDADES			
EMBRAGUE			
FRENOS			
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE			
LLANTAS			
MOTOR			
ACCESORIOS			
OTROS PUNTOS		S	NO
OBSERVACIONES			
INSPECTOR		REVISO	

	HOJA DE VIDA / MOTOS		Moto 1		
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 15. febrero.		
	CONDUCTOR:		CEDULA:		
MAQUINARIA / VEHICULO:					
PLACA No.	GOM-47	INSPECCIONADO POR:			
MODELO:	1990	COLOR: Blanco	MARCA: Honda XL185.		
LICENCIA DE TRANSITO	10008447983	SOAT: 13/03/2023	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO
CAPACIDAD	2 Pasajeros	KILOMETRAJE: 58748		X	
TECNOMECANICA (VIGENCIA)	15/12/2020				

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	No tiene
	Guardabarros	Bien
	Control de fugas hidráulicas	No tiene
	Sistema eléctrico aislado	Revisar Sistema electrico
	Estado y fijación de asientos	Sueltos
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior.	Tiene pero se mueven las lunas
	Pintura y tapiceria	Costado lado izquierdo golpeado
	Pito	Tiene
	Sistema depósito combustible (Tanque y mangueras)	Bien, mangueras dañadas
	Bateria	Mal estado descargada
	Cables y conexiones de la bateria	Regular. oxidado
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Mal tiene dañado manzano delantera
	Alineación de ruedas	Mal delantera
	Rines, rayos, manzanas	Manzano delantera dañada
	Telescopios	Doblados
	Amortiguadores	Trasero izquierdo estallado
	Chasis	Torcido
FRENOS	Freno de servicio	Bueno dañada
	Tubos y mangueras del circuito de freno	bueno dañada delantera
	Eficiencia del freno	Mala
	Pedal de freno	Bien pero oxidado y se pega
	Patillas / adbesto	Regular
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Pata de seguridad / Burro	Bien.
	Indicadores de tablero	Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien
	Emanación de gases excesiva	No se sobe
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Bien
	Luces de posición traseras	Rotas
	Luces bajas	No se sobe
	Luces plenas	No se sobe
	Luces de freno	Bien
	Luces direccionales o de giro delanteras	Bien doblada derecha
	Luces direccionales o de giro traseras	derecha tapa rota izquierda rota
	Luces de emergencia (estacionarias)	Bien
	Luz para placa	No tiene
LLANTAS	Llanta trasera	Bien 30%
	Llanta delantera	Bien 50%
EMBRAGUE	Recorrido	Duro.
	Vibración	No se sobe
	Ruidos	No se sobe
	Guaya	Oxidado.
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa Tanque	Bien
	Fuga estanque	Mangueras
CAJA DE VELOCIDADES	Fugas	No se ve
	Cambios Suaves	Si
	Salto de cambios	No

MOTOR	Encendido	Batería mal estado 2
	Fugas	No tiene
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad	Si
	SOAT	Vencida
	Tarjeta de tanqueo	No tiene
	Tecnomecanica	Vencida
	Licencia	
ACCESORIOS	No tiene.	

OBSERVACIONES: Mal estado telescopios, guayas oxidadas, Kit de Arrastre para cambio. manzana delantera dañada mayor parte de la moto oxidada por falta de uso.

CONDUCTOR:

REVISÓ: Yeider Bernal

Kit de arrastre mal estado

cogua	HOJA DE VIDA / MOTOS				
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: febrero 2026		
	CONDUCTOR:		CEDULA:		
MAQUINARIA / VEHICULO:					
PLACA No.	YXB 25D	INSPECCIONADO POR :			
MODELO:	2016	COLOR: Verde	MARCA: Suzuki DR-X		
LICENCIA DE TRANSITO		SOAT:	TARJETA DE PROPIEDAD	SI	NO
CAPACIDAD		KILOMETRAJE : 76938 km			
TECNOMECANICA (VIGENCIA)					

ESTADO GENERAL		
		OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	No tiene
	Guardabarros	Falta trasero
	Control de fugas hidráulicas	NO tiene
	Sistema eléctrico aislado	Si faltan machos
	Estado y fijación de asientos	Bien
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e Inferior .	No tienen
	Pintura y tapicería	Regular
	Pito	Tiene
	Sistema depósito combustible (Tanque y mangueras)	Tan dañada
	Bateria	Descargada
	Cables y conexiones de la bateria	Bien
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Bien
	Alineación de ruedas	Bien
	Rines, rayos, manzanas	Bien No se ven rotos ni sueltos
	Telescopios	Bien
	Amortiguadores	Bien
	Chasis	Bien No se ve doblado
FRENOS	Freno de servicio	Bien
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien
	Eficiencia del freno	Bien
	Pedal de freno	Bien
	Patillas / adbesto	Regular
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Pala de seguridad / Burro	Bien
	Indicadores de tablero	Bien
	Indicador nivel de combustible	
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Bien.
	Emanación de gases excesiva	No se sabe
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	No tiene
	Luces de posición traseras	Bien pero no se sabe el funcionamiento
	Luces bajas	Tiene Farola Pero no prende moto
	Luces plenas	La moto no prende para revisar
	Luces de freno	La moto no prende
	Luces direccionales o de giro delanteras	Falta tapa trasera derecha
	Luces direccionales o de giro traseras	Falta tapa trasera derecha
	Luces de emergencia (estacionarias)	NO se sabe
	Luz para placa	No se sabe si prende
LLANTAS	Llanta trasera	Bien
	Llanta delantera	Bien
EMBRAGUE	Recorrido	Si
	Vibración	No se sabe
	Kit de arrastre	No tiene cadenilla
	Ruidos	No se sabe
	Guaya	Bien

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa Tanque	no tiene
	Fuga estanque	No se ve.
CAJA DE VELOCIDADES	Fugas	humedad
	Cambios Suaves	trabada
	Salto de cambios	se traba la caja
MOTOR	Encendido	no prende bateria descargada
	Fugas	no
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad	
	SOAT	
	Tarjeta de tanqueo	
	Tecnomecanica	
	Licencia	
ACCESORIOS	moleto.	

OBSERVACIONES: La moto no prende Falta Bateria descargada Cables sueltos kit de arrastre no tiene costo para repuesto. Fue lo que dijeron.

CONDUCTOR:

REVISÓ:

	HOJA DE VIDA / MOTOS			Moto 1		
	DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		FECHA:	15-Febrero-2025		
	CONDUCTOR:		CEDULA:			
MAQUINARIA / VEHICULO:						
PLACA No.	Gov 26	INSPECCIONADO POR :				
MODELO:	1990	COLOR: Blanco	MARCA:	Honda XL 125-S		
LICENCIA DE TRANSITO	10009694232	SOAT:	TARJETA DE PROPIEDAD.	SI	NO	
CAPACIDAD	2 Pasajeros.	KILOMETRAJE : 58984				
TECNOMECANICA (VIGENCIA)						

ESTADO GENERAL

		OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	Oxidada
	Guardabarros	Bien
	Control de fugas hidráulicas	No tiene
	Sistema eléctrico aislado	Revisar luces y conexiones
	Estado y fijación de asientos	Suelto.
	Espejos retrovisores Ext. Izq, Ext. Der e inferior.	Bien
	Pintura y tapicería	Opaca
	Pito	Bien
	Sistema depósito combustible (Tanque y mangueras)	Bien
	Batería	No tiene
	Cables y conexiones de la batería	Oxidados y reventados
DIRECCION Y SUSPENSION	Balanceo de ruedas	Centrar rines
	Alineación de ruedas	Revisar.
	Rines, rayos, manzanas	Oxidados
	Telescopios	Bien
	Amortiguadores	Oxidados pero completos
	Chasis	Bien
FRENOS	Freno de servicio	Guaya delantera un poco oxidada
	Tubos y mangueras del circuito de freno	Bien Oxidada Trasera
	Eficiencia del freno	Regular.
	Pedal de freno	Oxidado pero bien
	Patillas / adbesto	Mitad de servicio
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Pata de seguridad / Burro	Bien Oxidada
	Indicadores de tablero	Bien
	Indicador nivel de combustible	Bien
CONTAMINANTES	Sistema de escape (Exosto - Silenciadores)	Oxidado pero completo.
	Emanación de gases excesiva	No Dench.
LUCES	Luces de posición delanteras (cocuyos)	Tiene tapas
	Luces de posición traseras	No tiene
	Luces bajas	Revisar
	Luces plenas	Revisar.
	Luces de freno	No tiene stop
	Luces direccionales o de giro delanteras	Doblada Izquierda
	Luces direccionales o de giro traseras	Izquierda no tiene. derecha remendada
	Luces de emergencia (estacionarias)	Mal estado
	Luz para placa	No tiene
LLANTAS	Llanta trasera	Lisa
	Llanta delantera	30%. 1350
EMBRAGUE	Recorrido	No tiene Manija embrague
	Vibración	
	Kit de arrastre	Cambio kit. Cocinillo oxidada
	Ruidos	
	Guaya	Oxidada

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	Tapa Tanque	Si tiene
	Fuga estanque	Manguera Retorno rotar y Soltar
CAJA DE VELOCIDADES	Fugas	No tiene
	Cambios Suaves	Si
	Salto de cambios	NO
MOTOR	Encendido	No prende por falta de bateria
	Fugas	Humedad culata
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad	
	SOAT	Vencida
	Tarjeta de tanqueo	V
	Tecnomecanica	vencida.
	Licencia	
ACCESORIOS	Canasta o maletero	

OBSERVACIONES: No tiene bateria No tiene placa llanta trasera para cambio Requiere mantenimiento general aceites kit de Arrastre Revision luces No tiene tapor de los lados le Faltan manija embrague.

CONDUCTOR:

REVISÓ: leider Berral

Mayor parte oxidada