

APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 1 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

PERIODO REPORTE	27/06/2026 - 29/07/2026		CONTRATO	N° 099 DE 2026		
FECHA INICIACIÓN	30 DE ENERO DE 2026	FECHA TERMINACIÓN:	29 DE JULIO DE 2026	Informe No.	06	
CONTRATISTA:	JOSÉ RICARDO ROJAS ROBERTO		SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO BORRÁS BUITRAGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LO CONCERNIENTE AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ					

I. REPORTE DEL CONTRATISTA					II. REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS CONTRACTUALES	CANTIDAD (SI APLICA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
					T	P	N	
1	Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en edificaciones y espacios públicos, garantizando acabados de alta calidad, según las solicitudes recibidas de otras dependencias.	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones en la sede Campestre ITINAR, mediante la limpieza integral, desatascamiento y retiro de residuos orgánicos e inorgánicos en canales.	REGISTRO FOTOGRÁFICO 1-4 REGISTRO FOTOGRÁFICO 5-8	X			Se da por finalizada la realización de las actividades contempladas dentro del período informado

MONUMENTO NACIONAL			
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 2 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

			Mantenimiento y limpieza general de las instalaciones del Claustro San Francisco, ejecutando el retiro de escombros y material vegetal.					
2	Atender de manera prioritaria los requerimientos de urgencia locativa que se presenten en las diferentes dependencias del municipio, con el fin de no afectar la prestación continua del servicio público.	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS. - Intervención de cubierta por desacomodo de tejas en la Sede Campestre de la I.E. Antonio Nariño, reinstalando y asegurando el material de cubierta. - Reparación puntual de cubierta por perforación causada por un elemento externo en la Sede Capilla II. - Reacomodo, ajuste y aseguramiento de tejas de cubierta en la Sede Sabana de la I.E. Antonio Ricaurte. - Reparación de accesorio de parque infantil en Instalaciones de CDI	REGISTRO FOTOGRÁFICO 9-10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 11-12 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13-14 REGISTRO FOTOGRÁFICO 25-26	X			Se da por finalizada la realización de las actividades contempladas dentro del período informado
3	Realizar labores de mantenimiento a las zonas aledañas a las Instituciones Educativas Oficiales, escenarios Culturales y Equipamiento Municipal,	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS Reajuste, reposición e instalación de piedra labor	REGISTRO FOTOGRÁFICO 15-16	X			Se da por finalizada la realización de las actividades



ALCALDÍA DE
Villa de Leyva

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 3 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

	manteniendo estos espacios libres de escombros y basuras, removiendo la tierra y maleza que se generan y señalizando los espacios que así lo requieran.		sobre la cinta peatonal de la Carrera 9ª, en el sector aledaño a la Sede Principal de ITINAR. • Limpieza, desmonte, retiro de residuos orgánicos e inorgánicos y mantenimiento rutinario de la infraestructura de placa huellas en diversos sectores veredales del municipio de Villa de Leyva	REGISTRO FOTOGRÁFICO 17-18				contempladas dentro del período informado
4	Realizar labores de construcción, mantenimiento y reparación de los diferentes sistemas (tuberías de agua potable y sanitaria, vías de acceso, etc.) pertenecientes a escenarios Culturales, Instituciones Educativas Oficiales y equipamiento del Municipio de Villa de Leyva, de acuerdo con las necesidades determinadas por la Secretaría de infraestructura de Villa de Leyva.	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS • Finalización de los trabajos de mantenimiento correctivo y adecuación de la red hidráulica de suministro de agua potable que abastece la batería sanitaria de la Sede Principal de la I.E. Antonio Nariño	REGISTRO FOTOGRÁFICO 19-20	X			Se da por finalizada la realización de las actividades contempladas dentro del período informado
5	Realizar el diagnóstico previo y reporte de necesidades de insumos, materiales y herramientas necesarios para el cumplimiento de las órdenes de trabajo asignadas por la Secretaría de Infraestructura.	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS Se realizo la correspondiente revisión ajustando las cantidades e insumos a utilizar dentro de las actividades mencionadas en las diferentes Obligaciones	Bitácora de entrega de Materiales	X			Se da por finalizada la realización de las actividades contempladas dentro del período informado
6	Las demás direcciones de la supervisión que estén relacionadas con el objeto del contrato y a las	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS • Traslado, acarreo y reintegro	REGISTRO FOTOGRÁFICO 21-24	X			Se da por finalizada la realización de las actividades



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 4 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

funciones propias de la Secretaría de Infraestructura		de material tipo ladrillo de arcilla a las instalaciones de la Sede Campestre ITINAR, atendiendo la solicitud formal emitida por la rectoría de la institución.						contempladas dentro del periodo informado
---	--	---	--	--	--	--	--	---

III. REPORTE DEL CONTRATISTA		
CUMPLIMIENTO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y RIESGO LABORALES	De conformidad con la norma vigente adjunto el reporte de pago de salud, pensión y ARL de conformidad correspondiente al mes de junio y Julio del año 2026	N° PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, 4657364408, 4659881124 y 4661917934
PAGO APORTES SALUD	Salud: SANITAS S.A	
PAGO APORTES PENSIÓN	Pensión: PORVENIR	
PAGO APORTES ARL	Riesgos Laborales: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades y obligaciones efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como} soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ



NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 5 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

OBSERVACIONES:


I. REPORTE Y SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		VALOR	
Valor del contrato		\$ 16.500.000,00	
Valor adicional contratado		\$ 0,00	
Anticipo		\$ 0,00	
Amortización del anticipo		\$ 0,00	
Sumatorias actas parciales		\$ 13.750.000,00	
Valor a pagar presente acta		\$ 2.750.000,00	
Saldo a ejecutar		\$ 0,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN		SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	\$ 2.750.000,00
FIRMA: 		FIRMA: 	
NOMBRE:	JOSÉ RICARDO ROJAS ROBERTO	NOMBRE:	CARLOS EDUARDO BORRÁS BUITRAGO
		CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		SUPERVISOR	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 6 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

ANEXOS.

A continuación, se anexan las evidencias de cada uno de Las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del CPS: No. 099 de 2026

ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:




Fotografías 1-4, Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones en la sede Campestre ITINAR, mediante la limpieza integral, desatascamiento y retiro de residuos orgánicos e inorgánicos en canales




Fotografías 5-8, Mantenimiento y limpieza general de las instalaciones del Claustro San Francisco, ejecutando el retiro de escombros y material vegetal


SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 7 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			



Fotografías 9-10. Intervención de cubierta por desacomodo de tejas en la Sede Campestre de la I.E. Antonio Nariño, reinstalando y asegurando el material de cubierta.




Fotografías 11-12 Reparación puntual de cubierta por perforación causada por un elemento externo en la Sede Capilla II.




Fotografías 13-14. Reacomodo, ajuste y aseguramiento de tejas de cubierta en la Sede Sabana de la I.E. Antonio Ricaurte.





Fotografías 15-16. Reajuste, reposición e instalación de piedra labor sobre la cinta peatonal de la Carrera 9ª, en el sector aledaño a la Sede Principal de ITINAR.



Fotografías 17-18. Limpieza, desmonte, retiro de residuos orgánicos e inorgánicos y mantenimiento rutinario de la infraestructura de placa huellas en diversos sectores veredales del municipio de Villa de Leyva



Fotografías 19-20. Finalización de los trabajos de mantenimiento correctivo y adecuación de la red hidráulica de suministro de agua potable que abastece la batería sanitaria de la Sede Principal de la I.E. Antonio Nariño



Fotografías 21-24. Traslado, acarreo y reintegro de material tipo ladrillo de arcilla a las instalaciones de la Sede Campestre ITINAR, atendiendo la solicitud formal emitida por la rectoría de la institución.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-49	Página 9 de 9
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS			

