UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo gibraltar | N° Asignado al equipo: #8 | N° Lote: 108152 | Serial: 913 | Marca: SOLEGA
Fecha de fabricación: Sep - 24

		Fecha:	23 - NOV - 25			24 - NOV - 25			25 - NOV - 25			26 - NOV - 25			27 - NOV - 25			28 - NOV - 25			29 - NOV - 25		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen bayes o alambres						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estan rasgadas/cortadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen fracturas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay fusion						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, químicos, etc.						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y agentes externos						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se especto cubierto						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas					✓			✓			✓			—			✓			✓		
	Revisadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			/			/			✓	
PARTES METALICAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓	✓			✓	
	Presentan Corrosion						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformacion						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fracturas, grietas, rompimiento						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Realizado de inspección					Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño		
	Cargo					Oficial			Oficial			Oficial			Oficial			Oficial			Oficial		
	Firma					Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño			Edilson Riaño		
	El equipo se entrega en optimas condiciones para su uso SI/NO					SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV: 02 15-04-2025

SGSST-023

+20
4:23

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo gibraltar | N° Asignado al equipo: H8 | N° Lote: JESA-020 | Serial: 146 | Marca: SOJEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Pestillo/seguro: | Aplicación: X | Cojín absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	23-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	24-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	25-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	26-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	27-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	28-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	29-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosión y picado					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Golpes, hendiduras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Abren y cierran correctamente					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ojales deformados y rotos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desprotegidos					-			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastados					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta falla costuras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta torsión					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			-			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corrosión				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan conexión y pernos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta rasgado o desgarros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Costuras sueltas o reventadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deterioro					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia humedad					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Diametro(s) por debajo de lo especificado					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Soportadura de pernos y rigidez metálica					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección				Edilson Rueda Oficial			Edilson Rueda Oficial			Edilson Rueda Oficial			Edilson Rueda Oficial			Edilson Rueda Oficial			Edilson Rueda Oficial		
	cargo				Edilson Rueda			Edilson Rueda			Edilson Rueda			Edilson Rueda			Edilson Rueda			Edilson Rueda		
	Firma																					
	El equipo se encuentra en servicio, unicamente hasta el mes FMO				S1			S1			S1			S1			S1			S1		

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo Gibraltar | N° Asignado al equipo: #7 | N° Lote: 108152 | Serial: 154 | Marca: SOJEGA

Fecha de fabricación: ene-25

		Fecha	23 - NOV - 25			24 - NOV - 25			25 - NOV - 25			26 - NOV - 25			27 - NOV - 25			28 - NOV - 25			29 - NOV - 25		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tensión (bayes y anillos)						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado costuras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgaste						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Terminales/cierres						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hilos/fusión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentar suciedad						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura / químicos						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Rotura/corte de cintura y tejidos externos						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Rozamiento interno						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Reforzadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METALICAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras / grietas / rompimiento						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección					Esteban Fuentes A y			Esteban Fuentes A y			Esteban Fuentes A y			Esteban Fuentes A y			Esteban Fuente A y			Esteban Fuente A y		
	Cargo																						
	Firma					Esteban Fuentes			Esteban Fuentes			Esteban Fuentes			Esteban Fuentes			Esteban Fuentes			Esteban Fuentes		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO					SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 02 16/04/2024

1 de 1

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

INSPECCION DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo gibraltar | N° Asignado al equipo: #7 | N° Lote: SEJA-020 | Serial: 145 | Marca: JOJEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Periodicamente: | Recibido en: X | Cada almacenador:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	24-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	25-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	26-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	27-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	28-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	29-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble Seguro				/			/			/			/			/			/		
	Tiene hojas				/			/			/			/			/			/		
	Corrosion y oxido				/			/			/			/			/			/		
	Golpes, hundimientos				/			/			/			/			/			/		
	Marca y placa identificadora				/			/			/			/			/			/		
	Ojales deformados y rotos				/			/			/			/			/			/		
CINTA / CORREA / CUERDA	Estan deshilachadas				/			/			/			/			/			/		
	Desgastadas				/			/			/			/			/			/		
	Presenta oxidacion				/			/			/			/			/			/		
	Presenta torsion				/			/			/			/			/			/		
	Ruptura				/			/			/			/			/			/		
	Otros				/			/			/			/			/			/		
PARTES METALICAS (Si aplica)	Costuras				/			/			/			/			/			/		
	Presentan corrosion y oxido				/			/			/			/			/			/		
	Deformacion				/			/			/			/			/			/		
	Fisuras, golpes, hundimientos				/			/			/			/			/			/		
ABSORBENTES (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres				/			/			/			/			/			/		
	Costuras sueltas o reventadas				/			/			/			/			/			/		
	Deterioro				/			/			/			/			/			/		
	Presenta humedad				/			/			/			/			/			/		
	Quimicos, mal olor, pintura o aceites				/			/			/			/			/			/		
	Se capta agua de lluvia y queda retenida				/			/			/			/			/			/		
	Otros				/			/			/			/			/			/		
	Responsable de inspección: cargo: Firma: El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso? SI/NO				Esteban Fuentes A y Esteban Fuentes Si			Esteban Fuentes A y Esteban Fuentes Si			Esteban Fuentes A y Esteban Fuentes Si			Esteban Fuentes AN Esteban Fuentes Si			Esteban Fuentes A y Esteban Fuentes Si			Esteban Fuentes A y Esteban Fuentes Si		

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo gibraltar | N° Asignado al equipo: #6 | N° Lote: 108152 | Serial: 7508 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: Sep. 24

		Fecha	23 - NOV - 25			24 - NOV - 25			25 - NOV - 25			26 - NOV - 25			27 - NOV - 25			28 - NOV - 25			29 - NOV - 25		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Costuras flojas o abiertas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estan manchadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Rasgaduras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, químicos, etc.						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Elaboradas de pintura y rayones con tinta						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se atoran o fuerzan						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Re-costuras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METALICAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, rompimientos						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección					William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia		
	Cargo					Oficial			Oficial			Oficial			Oficial			Oficial			Oficial		
	Firma					William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO					SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 07/08/2024

#22
11/25

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCION DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo gibraltar | Nº Asignado al equipo: #6 | Nº Lote: SEJA-017 | Serial: 28 | Marca: SOJEGA

Fecha de fabricación: Oct - 24 | Tipo de eslinga: | Pestillo/seguro: | Restricción: f | Cinta absorbedora:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	24-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	25-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	26-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	27-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	28-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	29-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosión y oxido					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Grietas transversales					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Abrazo y pestillo con asentamiento					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Dientes deformados y rotos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / COREA/CUBRIGA	Fibras deshilachadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Decoloración					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia de insectos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras o tensiones					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METALICAS (Si aplica)	Corrosion				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presencia corrosión y oxido					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformacion					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presencia fisuras o desgarres					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Costuras rotas o reventadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deterioro					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia insectos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desmalladas, por vandalismo o cigarrillo					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y material extraño					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección				William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia		
	Cargo				OFICIAL			OFIC			OFICIA			OFICIAL			OFICIAL			OFICIAL		
	Firma				William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia			William Segovia		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO				SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 01 (14/05/2025)

SC-003-F

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo gibraltar | N° Asignado al equipo: #5 | N° Lote: 108152 | Serial: 7541 | Marca: SOJEGA

Fecha de fabricación: OCT - 24

		Fecha:	23 - NOV. - 25			24 - NOV - 25			25 - NOV - 25			26 - NOV - 25			27 - NOV - 25			28 - NOV - 25			29 - NOV - 25		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
CINTAS / CORREAS	Hilos rotos o aflojados						/			/			/			/			/			/	
	Exceso de suciedad						/			/			/			/			/			/	
	Deslizamiento						/			/			/			/			/			/	
	Deterioro de costuras						/			/			/			/			/			/	
	Hoja flotante						/			/			/			/			/			/	
	Presencia de suciedad						/			/			/			/			/			/	
	Quemaduras por fricción, cortante, etc.						/			/			/			/			/			/	
	Sobrecosturas en primera y segunda costuras						/			/			/			/			/			/	
	Sobrecostura faltante						/			/			/			/			/			/	
	Otros						/			/			/			/			/			/	
COSTURAS	Completas					/			/			/			/			/			/		
	Reforzadas					/			/			/			/			/			/		
	Otros					/			/			/			/			/			/		
PARTES METALICAS	Completas					/			/			/			/			/			/		
	Presencia de corrosión					/			/			/			/			/			/		
	Deformación					/			/			/			/			/			/		
	Fisuras, grietas, hendiduras					/			/			/			/			/			/		
	Otros					/			/			/			/			/			/		
	Responsable de inspección					Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada		
	Cargo					OFIC			OFIC			OFIC			OFIC			OFIC			OFICAL		
	Firma					Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO					SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 02 15/05/2024

425
426

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCION DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo gibraltar | N° Asignado al equipo: H5 | N° Lote: SEJA-016 | Serial: 474 | Marca: SOJEGA

Fecha de fabricación: Oct-24 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Cara absorbedora:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	24-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	25-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	26-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	27-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	28-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	29-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tiene doble seguro	/			/			/			/			/			/			/		
	Tiene fisuras				/			/			/			/			/			/		
	Corrosion y oxido				/			/			/			/			/			/		
	Golpes, hundimientos				/			/			/			/			/			/		
	Abrasion y cortes correctamente				/			/			/			/			/			/		
	Dedos deformados y rotos				/			/			/			/			/			/		
CAUCHO / CORREA / CUERDA	Estan desflecados				/			/			/			/			/			/		
	Desgastados				/			/			/			/			/			/		
	Presenta telarañas				/			/			/			/			/			/		
	Presenta torsion				/			/			/			/			/			/		
	Ruptura				/			/			/			/			/			/		
	Otros				/			/			/			/			/			/		
PARTES METALICAS (Ganchos)	Completas				/			/			/			/			/			/		
	Presentan corrosion y oxido				/			/			/			/			/			/		
	Deformacion				/			/			/			/			/			/		
	Fisuras, golpes, hundimientos				/			/			/			/			/			/		
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgastes				/			/			/			/			/			/		
	Costuras sesgadas o revertidas				/			/			/			/			/			/		
	Deterioro				/			/			/			/			/			/		
	Presentan sudoracion				/			/			/			/			/			/		
	Quemaduras, por soldadura o esmeril				/			/			/			/			/			/		
	Salpicaduras de pintura y lapiz en cinta				/			/			/			/			/			/		
	Otros				/			/			/			/			/			/		
	Responsable de inspeccion	/			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada		
	Cargo				OFIC			OFICIAL			OFICIAL			OFICIAL			OFICIAL			OFICIAL		
	Firma				Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada			Luis A Prada		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para ser usado (SI/NO)				SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 01 15/05/2025

SC-SST-0

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo Gibraltar | N° Asignado al equipo: #4 | N° Lote: 108152 | Serial: 2663 | Marca: SOLEGA
Fecha de fabricación: Sep-24

		Fecha:	23-NOV-25			24-NOV-25			25-NOV-25			26-NOV-25			27-NOV-25			28-NOV-25			29-NOV-25		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o desgarros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Están sueltas costuras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen rasgaduras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, químicos, etc.						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Rotura de fibras y rigidez en cintas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Reforzadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METALICAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fallas (grietas, rompimiento)						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección					William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano		
	Cargo					OFI			OFI			OFI			OFI			OFI			OFICIAL		
	Firma					William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano		
	El equipo es entregado en optimas condiciones para su uso SI/NO					SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 30-10-2025

SGI-FT-0071

124

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCION DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo Gibraltar | N° Asignado al equipo: #4 | N° Lote: SEJA-017 | Serial: 201 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: OCT-24 | Tipo de eslinga: | Periodicamente: | Reparacion: NO | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	24-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	25-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	26-NOV-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	27-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	28-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION	29-NOV-25 SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosion y oxido					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Golpes, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Abren y cierran correctamente					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ojetes deformados y rotos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA/CUERDA	Estan descosidas/os					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta deformaciones					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta torsion					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METALICAS (Si aplica)	Corrosion				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan corrosion y oxido					✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
ANTIGIRO/ESTROBO (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Costuras rasgadas o reventadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgaste					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia excesiva					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras, por soldadura o ceguales					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicaduras de pintura y cegues en cinta					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:				William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano		
	Cargo:				OFICC			OFICC			OFICC			OFICC			OFICIAL			OFICIAL		
	Firma:				William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano			William Urbano		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO				SI			SI			SI			SI			SI			SI		

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo gibraltar N° Asignado al equipo: #7 N° Lote: 108152 Serial: 2628 Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: SEP-24

		Fecha:	23-NOV-25			24-NOV-25			25-NOV-25			26-NOV-25			27-NOV-25			28-NOV-25			29-NOV-25		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Están desflecadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen costuras						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Reventadas						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación						✓			✓			/			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, hundimientos						✓			-			✓			✓			✓			✓	
	Otros						✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección					David Morales			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo		
	Cargo					Aux SST			AY			AY			AY			AY			AY		
	Firma					David Morales			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO					Si			Si			Si			Si			Si			Si		

REV. 02 15/05/2026

SC-003-073

428

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo gibraltar | Nº Asignado al equipo: #3 | Nº Lote: SESA - 016 | Serial: 475 | Marca: JOJEGA

Fecha de fabricacion: OCT - 24 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restriccion: X | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23 - NOV - 25			24 - NOV - 25			25 - NOV - 25			26 - NOV - 25			27 - NOV - 25			28 - NOV - 25			29 - NOV - 25		
		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosion y oxido					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Golpes hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Abren y cierran correctamente					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ojales deformados y rotos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA/CUERDA	Estan deshilachadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta laceaduras					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta torsion					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presenta corrosion y oxido					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformacion					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Costuras sueltas o reventadas					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deterioro					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura o esmeril					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en tela					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros					✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección				David Morales			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo		
	Cargo				AUX SST			AY			AY			AY			AY			AY		
	Firma				David Morales			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo			Junior Acevedo		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO				SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 02 15/05/2025

SC-003-071

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 24/11/2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 30/11/2025

ALTURA APROXIMADA: 36 MTS
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00 AM
HORA TERMINACION TAREA: 6:00 pm

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Juan Carbon C.	80865284	Colpatria	Salud Total	3/04/2025	10/09/2025	
ALEXANDER RIVAS	73196425	COLPATRIA	FAMISANAR	16/10/2025	15/10/2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena leon **Cargo:** Insp. SST **Firma:**

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: IZAJE Y TRASLADO de CARGAS

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	Si	No	NA
1. Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2. No hay presencia de lluvia			✓
3. El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4. Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5. Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6. Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7. Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8. Se han identificado las vías de evacuación.	✓		
9. Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10. Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11. Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajaron maracales o en espacios confinados			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste	✓		
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra			✓
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos minimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ Arnes ☑ Freno ☑ Eslinga. ☑ Mosqueton ☑ linea de vida.

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalizacion jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha 24/11/2025	Fecha 25/11/2025	Fecha 26/11/2025	Fecha 27/11/2025	Fecha 28/11/2025	Fecha 29/11/2025	Fecha
Firma Responsable de la actividad	Maestro obra							
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo	80865284							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	53094044							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	53094044							
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de								
N° de documento y tipo	1319648							

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 07 | N° Lote: 38545 | Serial: 177 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024

		Fecha:	24/11/2025			25/11/2025			26/11/2025			27/11/2025			28/11/2025			29/11/2025					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓		X	✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Utros		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformacion			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
	Responsable de inspección		Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.					
	Cargo:		op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua					
	Firma:																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		Si			Si			Si			Si			Si			Si					

430

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 38668 | Serial: 04 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: ✓ | Con absorbedor:

		Fecha: 24/11/2025			25/11/2025			26/11/2025			27/11/2025			28/11/2025			29/11/2025					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Objetos deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformacion		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
	Responsable de inspección	Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.					
	Cargo	op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua					
	Firma																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO	Si			Si			Si			Si			Si			Si					

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 24-11-2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 30-11-2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00
HORA TERMINACION TAREA: 18:00

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Stiven Diaz	1070950879	Co|Patria	famisanar	07-10-2025	30-09-2025	
Mario Jimenez	80252183	Co|Patria	Salud total	20-10-2025	17-10-2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena Leon
Cargo: Profesional SST
Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Izaje de carga en plataforma.

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES		SI	No	NA
1.	Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2.	No hay presencia de lluvia			✓
3.	El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4.	Están identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5.	Es restringido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6.	Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7.	Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8.	Se han identificado las vías de evacuación.	✓		
9.	Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y están protegidos.	✓		
10.	Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11.	Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	SI	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los ganches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		-
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajen materiales o en espacios confinados.			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por línea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste			✓
Esta instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		
		✓	

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caida			
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra	✓		
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva			✓
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos minimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☒ Arnes ☒ eslinga. ☒ mosqueton ☒ freno ☒ linea de vida.

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalizacion jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOON DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha 24-11-25	Fecha 25-11-25	Fecha 26-11-25	Fecha 27-11-25	Fecha 28-11-25	Fecha 29-11-25	Fecha
Firma Responsable de la actividad								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia								
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en								
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de								
N° de documento y tipo								

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38916 | Serial: 38 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo 2024

		Fecha:	24-11-2025			25-11-25			26-11-25			27-11-25			28-11-25			29-11-25					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agueros			X			✓			✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
	Responsable de inspección		Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz					
	Cargo:		Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		Si			Si			Si			Si			Si			Si					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

432 pag

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38180 | Serial: 174 | Marca: Inoafe

Fecha de fabricación: Abril 2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 24-11-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	25-11-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	26-11-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	27-11-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	28-11-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	29-11-25 SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Abren y cierran correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CINTA / CORREA/CUERDA	Estan deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presenta talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros											✓			✓			✓		
PARTES METALICAS (SI aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Fisuras, golpes, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓		
ABSORBEDOR (SI aplica)	Presenta fisuras o desgarres	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Costuras sueltas o reventadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Deterioro	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan suciedad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Responsable de inspección	Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz		
	Cargo	Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.		
	Firma																		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO	SI			SI			SI			SI			SI			SI		

REV 02 15/05/2025

SC-003-071

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 1/12/2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 7/12/2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00 AM
HORA TERMINACION TAREA: 6:00 PM

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Juan Bamboa C.	80865284	Colpatria.	Salud Total	3/04/2025	19/04/2025	
Alexander Rivas	73196425	COLPATRIA	FAMISANAR	16/10/2025	15/10/2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena Leon Cargo: Insp. SST Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Izaje y traslado de cargas

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES		Si	No	NA
1.	Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2.	No hay presencia de lluvia			✓
3.	El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4.	Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5.	Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6.	Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7.	Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8.	Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
9.	Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10.	Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11.	Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los ganches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajaron maracales o en espacios confinados			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por línea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste	✓		
Esta instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra			✓
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable mínimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ Arnes ☑ Freno ☑ Eslinga ☑ Mosqueton ☑ Linea de Vida.

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalización de Actividad y jornada laboral.

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Firma Responsable de la actividad	Maestro obra	1/12/2025	2/12/2025	3/12/2025	4/12/2025	5/12/2025	6/12/2025	
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo	80865284							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	[illegible]							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	[illegible]							
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	
N° de documento y tipo	1351964125							

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 38545 | Serial: 177 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024

		Fecha:	1/12/2025			2/12/2025			3/12/2025			4/12/2025			5/12/2025								
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Estan deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
	Responsable de inspección		Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Steven Diaz			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.					
	Cargo		Op. Torre Grua			Op. Torre Grua			Op. Torre Grua			Operario de C			Op. Torre Grua			Op. Torre Grua					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		Si			Si			Si			Si			Si			Si					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

437
434

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 07 | N° Lote: 38668 | Serial: 09 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: ✓ | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 1/12/2025			2/12/2025			3/12/2025			4/12/2025			5/12/2025			6/12/2025					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o ocarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
	Responsable de inspección:	Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Steven Diaz F.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.					
	Cargo:	Op. Torre Grua			Op. Torre Grua			Op. Torre Grua			Operario			Op. Torre Grua			Op. Torre Grua					
	Firma																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	Si			Si			Si			Si			Si			Si					

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 07-12-2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 07-12-2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00
HORA TERMINACION TAREA: 18:00

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Stiven Diaz	1070950879	colPatria	Famisanar	07-10-2025	30-09-2025	
mario Jimenez	80252183	colPatria	Salud total	20-10-2025	17-10-2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: lorena Leon Cargo: profesional SST Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Izaje de cargas en Planta Fema

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	Si	No	NA
1. Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2. No hay presencia de lluvia			✓
3. El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4. Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5. Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6. Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7. Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8. Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
9. Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10. Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11. Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon malacates o en espacios confinados			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.	✓		✓
Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste			✓
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caida	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra	✓		
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva			✓
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos minimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☒ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☒ arnes ☒ eslinga ☒ mosqueton ☒ Freno ☒ Linea de vida

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen asegurades)

Finalización de Actividades y jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha 01-12-2025	Fecha 02-12-25	Fecha 03-12-2025	Fecha 04-12-25	Fecha 05-12-25	Fecha 06-12-25	Fecha
Firma Responsable de la actividad								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT	Steven							
N° de documento y tipo	Diaz							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	SEGURIDAD							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	Sebastian							
N° de documento y tipo	1010							
Firma Ayudante de	JHONIER							
N° de documento y tipo								

AI AL

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 62 | N° Lote: 38916 | Serial: 38 | Marca: INSAFE

Fecha de fabricación: Mayo 2024

		Fecha:	01-12-2025			02-12-25			03-11-25			04-12-25			05-12-25			06-12-25					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
	Responsable de inspección		Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz					
	Cargo		operario t.G.			operario t.G.			operario t.G.			operario t.G.			operario t.G.			operario t.G.					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

430 433

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: J8180 | Serial: 174 | Marca: insafc

Fecha de fabricación: Abril 2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 01-12-2025			02-12-25			03-12-25			04-12-25			05-12-25			06-12-25					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojales deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																					
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.																					
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
	Responsable de inspección.	Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz			Stiven Diaz					
	Cargo:	Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.					
	Firma:																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	SI			SI			SI			SI			SI			SI					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Veladromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 09-12-2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 14-12-2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00
HORA TERMINACION TAREA: 18:00

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Stiven Diaz	1070950879	colpatria	Famisanar	07-10-2025	30-09-2025	
Mario Jimenez	80252183	colpatria	Salud total	20-10-2025	17-10-2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena León Cargo: Profesional Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Izaje de cargas en Olata Forma

4. LISTA DE VERIFICACION

	A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	Si	No	NA
1.	Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2.	No hay presencia de lluvia			✓
3.	El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4.	Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5.	Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6.	Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7.	Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8.	Se han identificado las vías de evacuación.	✓		
9.	Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10.	Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11.	Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

	B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
	Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
	Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
	El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon maracales o en espacios confinados			✓
	Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
	Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
	Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste			✓
	Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
	El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
	Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
	El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra	✓		
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva			✓
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			✓
Gancho terminal			✓
Diametro del cable mínimo 3/8"			✓
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			✓
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm			✓

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			✓
Andamio nivelado y alineado			✓
Cuerpos completos y en buen estado			✓
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			✓
Pasadores asegurados			✓
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			✓
Rodapiés completos			✓
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			✓
Altura del andamio (en ml)			✓
Ancho de la base del andamio (en ml)			✓

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caidas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☒ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☒ arnes ☒ eslinga ☒ mosqueton ☒ freno ☒ Linea de vida

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO *(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)*

Finalizacion de jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE ARROBACION Y REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha 09-12-25	Fecha 10-12-25	Fecha 11-12-25	Fecha 12-12-25	Fecha	Fecha	Fecha
Firma Responsable de la actividad								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT	Sliver							
N° de documento y tipo	Diaz							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	1320149247							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	1006140217							
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de	Mario							
N° de documento y tipo	Jimenez							

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38916 | Serial: 38 | Marca: insafe

Fecha de fabricación: mayo 2024

		Fecha:	04-12-2024			10-12-25			11-12-25			12-12-25											
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			/			/			/			/										
	Estan deshilachadas			/			/			/			/										
	Desgastadas			/			/			/			/										
	Tienen talladuras			/			/			/			/										
	Hay torsión			/			/			/			/										
	Presentan suciedad			/			/			/			/										
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			/			/			/			/										
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			/			/			/			/										
	Sustancias químicas			/			/			/			/										
	Otros																						
COSTURAS	Completas		/			/			/			/											
	Reventadas			/			/			/			/										
	Otros																						
PARTES METÁLICAS	Completas		/			/			/			/											
	Presentan Corrosión			/			/			/			/										
	Deformacion			/			/			/			/										
	Fisuras, golpes, hundimientos			/			/			/			/										
	Otros																						
	Responsable de inspección		Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz											
	Cargo		Operario T.C.			Operario T.C.			Operario T.C.			Operario T.C.											
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI											

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

L1355
L1356

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38180 | Serial: 174 | Marca: INSAFE

Fecha de fabricación: Abril 2025 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 09-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	10-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	11-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	12-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	/			/			/	/		/											
	Tiene fisuras		/			/			/			/										
	Corrosión y óxido		/			/			/			/										
	Golpes, hundimientos		/			/			/			/										
	Abren y cierran correctamente.		/			/			/			/										
	Ojetes deformados y rotos		/			/			/			/										
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		/			/			/			/										
	Desgastadas		/			/			/			/										
	Presenta talladuras		/			/			/			/										
	Presenta torsión		/			/			/			/										
	Ruptura		/			/			/			/										
	Otros																					
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	/			/			/			/											
	Presentan corrosión y óxido.		/			/			/			/										
	Deformación		/			/			/			/										
	Fisuras, golpes, hundimientos.																					
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.	/			/			/			/											
	Costuras sueltas o reventadas.	/			/			/			/											
	Deterioro	/			/			/			/											
	Presentan suciedad	/			/			/			/											
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo	/			/			/			/											
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	/			/			/			/											
	Otros	/			/			/			/											
	Responsable de inspección:	Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz											
	Cargo:	Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.											
	Firma:																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	SI			SI			SI			SI											

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 9/12/2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 14/12/2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00 AM
HORA TERMINACION TAREA: 6:00 PM

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Jua- Bonboa C.	80865284	Colpatria.	Salud Total	3/04/2023	19/09/2025	
ALEXANDER RIVAS	73196425	COLPATRIA	FAMISANAR	16/10/2025	15/10/2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena Leon Cargo: Insp. SST Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Izaje y traslado de cargas

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	Si	No	NA	B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
1. Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓			Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
2. No hay presencia de lluvia			✓	Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
3. El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓			El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon malacates o en espacios confinados			✓
4. Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓			Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
5. Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓			Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
6. Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓			Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste	✓		
7. Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓			Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
8. Se han identificado las vias de evacuación.	✓			El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
9. Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓			Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
10. Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓			El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		
11. Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓						

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra			✓
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos minimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ Arnes ☑ Freno ☑ Eslinga ☑ Mosqueton ☑ Linea de Vida.

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalizacion jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha 8/12/2025	Fecha 9/12/2025	Fecha 10/12/2025	Fecha 11/12/2025	Fecha 12/12/2025	Fecha 13/12/2025	Fecha
Firma Responsable de la actividad	Maestro obra							
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo	80863784							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia								
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en								
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de								
N° de documento y tipo	1075196425							

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 38545 | Serial: 177 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024

		Fecha:	8/12/2025			9/12/2025			10/12/2025			11/12/2025			12/12/2025			13/12/2025					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros						✓			✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas						✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas						✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras						✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión						✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad						✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.						✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.						✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas						✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros					—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
COSTURAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas						✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros					—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METÁLICAS	Completas					✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión						✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación						✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.						✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros					—	—		—	—		—	—		—	—			✓				
Responsable de inspección:						Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.					
Cargo:						op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua					
Firma:																							
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:						Si			Si			Si			Si			Si					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

437
440

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | Nº Asignado al equipo: 01 | Nº Lote: 38668 | Serial: 09 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: ✓ | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 8/12/2025			9/12/2025			10/12/2025			11/12/2025			12/12/2025			13/12/2025					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras					✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido					✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos					✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Ojetes deformados y rotos					✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas					✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas					✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras					✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión					✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura					✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros				—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.					✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación					✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.					✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
Responsable de inspección:					Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.					
Cargo:					op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua					
Firma:																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:					SI			SI			SI			SI			SI					

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 15/12/2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 21/12/2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 8:00 AM
HORA TERMINACION TAREA: 6:00 PM

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Jorge Garboa C.	80865284	Colpatria	Salud Total	3/04/2025	19/09/2025	
ALEXANDER RIVAS	73196425	COLPATRIA	FAMISANAR	16/10/2025	15/10/2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena Leon Cargo: Insp. SST Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Izaje y traslado de cargas

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES		Si	No	NA
1.	Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2.	No hay presencia de lluvia			✓
3.	El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4.	Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5.	Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6.	Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7.	Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8.	Se han identificado las vías de evacuación.	✓		
9.	Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10.	Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11.	Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon maracates o en espacios confinados			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por línea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste	✓		
Esta instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

438
441

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra			✓
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos minimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caidas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ Arnes ☑ Freno ☑ Eslinga. ☑ Mosqueton ☑ linea de vida.

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalizacion jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha 15/12/2025	Fecha 16/12/2025	Fecha 17/12/2025	Fecha 18/12/2025	Fecha 19/12/2025	Fecha 20/12/2025	Fecha
Firma Responsable de la actividad	Nuestra obra.							
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo	80805264							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	53074644							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	53074644							
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de								
N° de documento y tipo	73196425	AL	AL	AL	AL	AL	AL	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: JESUS | Serial: 177 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2021

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 15/12/2025			16/12/2025			17/12/2025			18/12/2025			19/12/2025			20/12/2025					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
Responsable de inspección		Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Juan Garboa C.					
Cargo		op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua					
Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		Si			Si			Si			Si			Si			Si					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

2441 1424

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 38668 | Serial: 04 | Marca: Insarc

Fecha de fabricación: Mayo/2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: ✓ | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 15/12/2025			16/12/2025			17/12/2025			18/12/2025			19/12/2025			20/12/2025					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
	Responsable de inspección:	Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.			Juan Barboa C.					
	Cargo:	op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua			op. Torre Grua					
	Firma:																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	Si			Si			Si			Si			Si			Si					

REV 02 15/05/2025

SC-003-071

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velódromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 15 - 12 - 2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 21 - 12 - 2025

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00
HORA TERMINACION TAREA: 18:00

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Steven Diaz	1070950879	colpatria	Famisanar	07-10-2025	30-09-2025	
Mario Jimenez	80252183	colpatria	Salud total	20-10-2025	17-10-2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: lorena leon **Cargo:** Profesional **Firma:**

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD izaje de cargas

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	Si	No	NA
1. Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2. No hay presencia de lluvia			✓
3. El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4. Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5. Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6. Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7. Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8. Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
9. Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10. Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11. Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon maracates o en espacios confinados			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste			✓
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

4/4

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnès de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra	✓		
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva			✓
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			✓
Gancho terminal			✓
Diametro del cable mínimo 3/8"			✓
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			✓
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm			✓

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			✓
Andamio nivelado y alineado			✓
Cuerpos completos y en buen estado			✓
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			✓
Pasadores asegurados			✓
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			✓
Rodapiés completos			✓
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			✓
Altura del andamio (en ml)			✓
Ancho de la base del andamio (en ml)			✓

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☒ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☒ arn-s ☒ eslinga ☒ mosqueton ☒ Freno ☒ Linea de vida

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalizacion jornada laboral

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		15-12-2025		17-12-25	18-12-25	19-12-25	20-12-25	
Firma Responsable de la actividad								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia								
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en								
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de								
N° de documento y tipo								

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo N° Asignado al equipo: 02 N° Lote: 38916 Serial: 38 Marca: INSAFE

Fecha de fabricación: mayo 2024

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 15-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	16-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	17-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	18-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	19-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	20-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estan deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tienen talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Hay torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Salpicadura de pintura y rigidez en pinta.		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sustancias químicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Otros														✓			✓			
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Reventadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Otros														✓			✓			
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Deformacion		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Otros														✓			✓			
	Responsable de inspección	Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz				
	Cargo	Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.				
	Firma																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO	SI			SI			SI			SI			SI			SI				

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38180 | Serial: 174 | Marca: INSAFE

Fecha de fabricación: Abril 2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

		Fecha:	15-12-2025			16-12-25			17-12-25			18-12-25			19-12-25			20-12-25					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros																						
PARTES METALICAS (SI aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (SI aplica)	Presenta fisuras o desgarres																						
	Costuras sueltas o reventadas.																						
	Deterioro																						
	Presentan suciedad																						
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																						
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																						
	Otros																						
	Responsable de inspeccion:		Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz					
	Cargo:		Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.					
	Firma:																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-071

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 22/12/2025
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 28/12/2025

ALTURA APROXIMADA: 76 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00 AM
HORA TERMINACION TAREA: 6:00 PM

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Juan barboa C.	80865284	Colpatria.	Salud total	3/04/2025	19/09/2025	
Alexander Rivas	73196425	Colpatria.	Famisanar	16/10/2025	15/10/2025	
Steven Diaz	1070930879	Colpatria	Famisanar	03-04-2025	30-9-2025	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena Leon
Cargo: Insp. SST
Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Izaje y traslado de cargas.

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES		Si	No	NA
1.	Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2.	No hay presencia de lluvia			✓
3.	El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecucción del trabajo diariamente	✓		
4.	Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5.	Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6.	Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7.	Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8.	Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
9.	Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10.	Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11.	Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon mariacates o en espacios confinados			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por línea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste	✓		
Esta instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caida	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓
Eslinga con absorbedor			✓
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra			✓
Punto de anclaje portátil			✓
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			
Grapas en los extremos minimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			
Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caidas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ Arnes ☑ Freno ☑ Eslinga ☑ Mosqueton ☑ Linea de Vida.

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

Finalizacion jornada laboral.

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvía, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	25/12/2025	26/12/2025	27/12/2025	
Firma Responsable de la actividad	Maestro obra.							
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT								
N° de documento y tipo	80865284							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	55094019							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	55094019							
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de								
N° de documento y tipo	AL 1031962025	AL	AL	AL		AL	AL	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 07 | N° Lote: 38545 | Serial: 177 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo/2024

		Fecha:	22/12/2025			23/12/2025			24-12-25			25/12/2025			26/12/2025			27/12/2025					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓						✓			✓				
	Están deshilachadas			✓			✓			✓						✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓						✓			✓				
	Tienen trituraduras			✓			✓			✓						✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓						✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓						✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓						✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			✓			✓			✓						✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓						✓			✓				
	Otros		—	—		—	—								—	—		—	—				
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓						✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓						✓			✓				
	Otros		—	—		—	—								—	—		—	—				
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓	✓					✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓						✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓						✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓						✓			✓				
	Otros		—	—		—	—								—	—		—	—				
	Responsable de inspección:		Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Stiven Diaz						Stiven Diaz			Stiven Diaz					
	Cargo:		Op. Torre Grua			Op. Torre Grua			Operario A.G.						Operario A.G.			Operario A.G.					
	Firma:																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		Si			Si			Si						Si			Si					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

177

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 38668 | Serial: 09 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: Mayo / 2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: ✓ | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 22/12/2025			23/12/2025			24/12/2025			25/12/2025			26/12/2025			27/12/2025					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓						✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓						✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓						✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓						✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.	✓			✓			✓						✓			✓					
	Ojales deformados y rotos		✓			✓			✓						✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		✓			✓			✓						✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓						✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓						✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓						✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓						✓			✓				
	Otros	—	—		—	—		—	—					—	—		—	—				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓						✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.		✓			✓			✓						✓			✓				
	Deformacion		✓			✓			✓						✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓						✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
	Responsable de inspección	Juan Garboa C.			Juan Garboa C.			Steven Digt						Steven Digt			Steven Digt					
	Cargo	Op. Torre Grua			Op. Torre Grua			Operario T.G.						Operario T.G.			Operario T.G.					
	Firma																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	Si			Si			Si						Si			Si					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Velodromo
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 22 - 12 - 2023
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 28 - 12 - 2023

ALTURA APROXIMADA: 36 mts
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00
HORA TERMINACION TAREA: 18:00

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRADAJO

Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Verificación de aptitud (EMO)	Firma del trabajador
Stiven Diaz	7090508?9	colpatria	Famisanar	07-10-2023	30-09-2023	
Mario Jimenez	80252183.	colpatria	Salud Total	20-10-2023	17-10-2023	

2. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Lorena Leon Cargo: Profesional Firma:

3. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: izaje de cargas

4. LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	Si	No	NA
1. Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
2. No hay presencia de lluvia			✓
3. El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
4. Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
5. Es restringuido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
6. Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
7. Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están expuestos	✓		
8. Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
9. Los trabajadores están adecuadamente capacitados (armar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
10. Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
11. Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Si	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, anillos D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajaron maiacates o en espacios confinados.			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas.			✓
Existe un trabajador asegurado por línea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para proteger las cuerdas de sujeción del desgaste			✓
Esta instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		
	✓		

Otros ¿Cuáles?

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: Si / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón	✓		
Arrestador de caida	✓		
Eslinga de posicionamiento			✓

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			✓
Gancho terminal			
Diametro del cable minimo 3/8"			
Estado del cable (sin nudos ni añaniduras)			

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			✓
Andamio nivelado y alineado			
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas			

Eslinga con absorbedor		✓	
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra	✓		
Punto de anclaje portátil		✓	
Silleta certificada		✓	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva			✓
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros	✓		
Grapas (perros en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

Pasadores asegurados			
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada			
Rodapiés completos			
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas			
Altura del andamio (en ml)			
Ancho de la base del andamio (en ml)			

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

6. MECANISMO DE ASCENSO

☐ Andamios fijos ☒ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

7. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☒ arnes ☒ eslinga ☒ mosqueton ☒ freno ☒ Linea de vida

8. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO *(La zona queda en correcto orden y aseo, las lineas de vida se recogen y permanecen aseguradas)*

Fin de la actividad

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrico o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACIOÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		22-12-25	23-12-25	24-12-25		26-12-25	27-12-25	
Firma Responsable de la actividad								
N° de documento y tipo								
Firma Responsable del PT	Steven							
N° de documento y tipo	Diaz							
Firma Responsable de activar Plan de Emergencia	3209404							
N° de documento y tipo								
Firma Coord de Trabajo en	3209404							
N° de documento y tipo								
Firma Ayudante de	Gloria							
N° de documento y tipo	Jimenez							

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38916 | Serial: 38 | Marca: INSAFE

Fecha de fabricación: mayo 2024

		Fecha:	22-12-25			23-12-25			24-12-25						26/12-25			27-12-25					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			/			/			/						/			/				
	Están deshilachadas			/			/			/						/			/				
	Desgastadas			/			/			/						/			/				
	Tienen talladuras			/			/			/						/			/				
	Hay torsión			/			/			/						/			/				
	Presentan suciedad			/			/			/						/			/				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			/			/			/						/			/				
	Separadura de pintura y rigidez en cinta.			/			/			/						/			/				
	Sustancias químicas			/			/			/						/			/				
	Otros																						
COSTURAS	Completas		/			/			/						/			/				
	Reventadas			/			/			/						/			/				
	Otros																						
PARTES METALICAS	Completas		/			/			/						/			/				
	Presentan Corrosión			/			/			/						/			/				
	Deformación			/			/			/						/			/				
	Fisuras, golpes, hundimientos.			/			/			/						/			/				
	Otros																						
	Responsable de inspección		Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz						Steven Diaz			Steven Diaz					
	Cargo		Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.						Operario T.G.			Operario T.G.					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI						SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-073

448 SHH

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: Velodromo | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: 38180 | Serial: 174 | Marca: INSAFE

Fecha de fabricación: abril 2024 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 22-12-25			23-12-25			24-12-25						26-12-25			27-12-25					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓						✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓						✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓						✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓						✓			✓				
	Abren y cierran correctamente.		✓			✓			✓						✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓						✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Estan deshilachadas		✓			✓			✓						✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓						✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓						✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓						✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓						✓			✓				
	Otros																					
PARTES METALICAS (SI aplica)	Completas	✓			✓			✓						✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.		✓			✓			✓						✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓						✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓																
ABSORBEDOR (SI aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																					
	Costuras sueltas o reventadas.																					
	Deterioro																					
	Presentan suciedad																					
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																					
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																					
	Otros																					
	Responsable de inspección:	Steven Diaz			Steven Diaz			Steven Diaz			Steven			Steven Diaz			Steven Diaz					
	Cargo:	Operario T.G.			Operario T.G.			Operario T.G.						Operario T.G.			Operario T.G.					
	Firma:																					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	SI			SI			SI						SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-003-071

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Velodromo

PERIODO: del 03/12/25 al 06/12/2025 de 2025

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natuarl o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es aislado y diseñada para uso eléctrico?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?			✓

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS	SI	NO	N/A
Careta para soldar			✓
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa			✓
Protector auditivo tipo inserción			✓
Guantes tipo mosqueton para soldar			✓
Protector respiratorio para humo con filtro			✓
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia.			
Se ha revisado el cerificado medico ocupacional.			
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)			

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Rodrigo Cabrera Tobar	1018248 2			Rodrigo M	Rodrigo M	Rodrigo M.	Rodrigo M.	

NOMBRE SST QUE AUTORIZA	FIRMA	OBSERVACIONES:
Kellys V	Kellys Villegas Florián	

449 446

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Velódromo

PERIODO: del 09/12 al 13/12 de 2025

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natual o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es aislado y diseñada para uso eléctrico?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?			✓

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS	SI	NO	N/A
Careta para soldar			✓
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa			✓
Protector auditivo tipo inserción			✓
Guantes tipo mosqueton para soldar			✓
Protector respiratorio para humo con filtro			✓
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia	✓		
Se ha revisado el certificado medico ocupacional	✓		
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)		✓	

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Rodrigo Mahecha	10182482		Rodrigo M.	Rodrigo M	Rodrigo M	Rodrigo M	Rodrigo M	
		✓						✓
		✓						

NOMBRE SST QUE AUTORIZA	FIRMA	OBSERVACIONES:
Kelly	Kelly Villegas Florián	

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Velodromo gibraltar

PERIODO: del 01 al 06 de Diciembre-25

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es afilado y diseñada para uso eléctrico?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?	✓		

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS

	SI	NO	N/A
Careta para soldar	✓		
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa	✓		
Protector auditivo tipo inserción	✓		
Guantes tipo mosqueton para soldar	✓		
Protector respiratorio para humo con filtro	✓		
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS

	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia.	✓		
Se ha revisado el cerificado medico ocupacional.	✓		
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)	✓		

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Jeosan Varietas	1126118572	Jeosan						
OSCAR LOPEZ	1126118572							

NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE AUTORIZA	FIRMA	OBSERVACIONES:
Oscar Silva.		

054

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Vehicular gibraltar

PERIODO: del 08/12/25 al 13/12/25 de 2025

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es aislado y diseñada para uso eléctrico?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?	✓		

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS

	SI	NO	N/A
Careta para soldar	✓		
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa	✓		
Protector auditivo tipo inserción	✓		
Guantes tipo mosqueton para soldar	✓		
Protector respiratorio para humo con filtro	✓		
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS

	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia.	✓		
Se ha revisado el certificado medico ocupacional.	✓		
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)	✓		

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Jeoban Vanegas	85447816	Jeoban	Jeoban	Jeoban	Jeoban	Jeoban		

NOMBRE SST QUE AUTORIZA	FIRMA
Oscar Silva	

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Velodromo Gibraltar

PERIODO: del 23 al 29 de Noviembre 2025

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es aislado y diseñada para uso eléctrico?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?	✓		

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS

	SI	NO	N/A
Careta para soldar	✓		
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa	✓		
Protector auditivo tipo inserción	✓		
Guantes tipo mosqueton para soldar	✓		
Protector respiratorio para humo con filtro	✓		
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS

	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia.	✓		
Se ha revisado el cerificado medico ocupacional.	✓		
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)	✓		

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Jeoban Vanegas	55442811	Jeoban	Jeoban	Jeoban	Jeoban	Jeoban		
Oscar Ruiz Blanco	1193526945							
Alfredo Ulles	72193487							

NOMBRE SST QUE AUTORIZA: Oscar Ruiz

FIRMA:

OBSERVACIONES:

154
284

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Velódromo

PERIODO: del 15/12/25 al 20/12/25 de 2025

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natuarl o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es aislado y diseñada para uso eléctrico?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?			✓

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS	SI	NO	N/A
Careta para soldar			✓
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa			✓
Protector auditivo tipo inserción	✓		
Guantes tipo mosqueton para soldar			✓
Protector respiratorio para humo con filtro			✓
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia.	✓		
Se ha revisado el cerificado medico ocupacional.	✓		
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)		✓	

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Rodrigo Maldonado Tabor.	10182482	Rodrigo M.	Rodrigo M.	Rodrigo M.	Rodrigo M.	Rodrigo M.	Rodrigo M	

NOMBRE SST QUE AUTORIZA	FIRMA	OBSERVACIONES:
Kellys Villegas Florián	Kellys	

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

1. DATOS BASICOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PROYECTO/OBRA: Velodromo Gibraltar

PERIODO: del 14 al 20 de diciembre - 2025

2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que pueden ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales estas cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
¿Los equipos a utilizar tiene sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear una ventilación artificial?	✓		
¿Toda herramienta y equipo de mano es aislado y diseñada para uso eléctrico?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fuga?	✓		
¿ El equipo de soldadura se encuentra en optimas condiciones para su funcionamiento?	✓		

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDS

	SI	NO	N/A
Careta para soldar	✓		
Monogafas de seguridad	✓		
Protector auditivo tipo copa	✓		
Protector auditivo tipo inserción	✓		
Guantes tipo mosquetón para soldar	✓		
Protector respiratorio para humo con filtro	✓		
Botas de seguridad	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados	✓		
Se tienen los elementos de protección en buen estado	✓		

4. REQUERIMIENTOS DE DOCUEMENTOS

	SI	NO	N/A
Se tiene la seguridad social al dia.	✓		
Se ha revisado el cerificado medico ocupacional.	✓		
Se requieren de otros permisos de trabajo para la actividad (alturas, confinados,etc)	✓		

5. PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Jeison Vanegas	5549[illegible]11	Jeison						
Omar Ruiz Blanco	1149536025		Omar Ruiz	Omar Ruiz				
Juan Gonzalez	1085036946			Juan Gonz		Juan Gonz		

NOMBRE SST QUE AUTORIZA	FIRMA
DECAR SILA.	

OBSERVACIONES:

254

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

LISTA DE VERIFICACIÓN EN TRABAJOS DE ZANJAS Y EXCAVACIONES

ACCIÓN	SI	NO
Conoce el área de trabajo y ubica las redes existentes	✓	
Coordina con las empresas de servicios públicos para la suspensión del servicio en caso necesario para trabajos de alto riego, arreglos y demás	✓	
Determina el tipo de suelo y decide qué clase de protección contra derrumbes es necesaria: Entibados, inclinación de talud, rampas, escaleras, etc.	✓	
Inspecciona la operación diariamente y después de cada lluvia	✓	
Revisa y corrige cualquier peligro	✓	
Determina si hay humos o vapores peligrosos y si hay suficiente oxígeno	✓	
Puede parar la operación hasta que sea segura	✓	
Siempre está en el sitio cuando alguien está trabajando en o alrededor de la excavación	✓	
Si la excavación está debilitada por la lluvia u otras aguas puede derrumbarse, trabaja en aguas acumuladas		✓
Si la excavación está debilitada por la lluvia u otras aguas o puede derrumbarse, inspecciona de nuevo después de cada lluvia.	✓	
Se asegura de que no está interfiriendo con ningún tipo de servicios públicos—subterráneos, de arriba o superficiales. Tiene cuidado con líneas eléctricas, gas, teléfono, agua y drenaje	✓	
Mantiene todo el equipo a por lo menos seis pies de cualquier línea eléctrica (más distancia para líneas de voltaje muy alto). Recuerde que la electricidad puede saltar.	✓	
Mantiene la tierra a por lo menos 60 cm. de la orilla de la excavación. Si no puede, usa medidas de retención adecuadas, para prevenir que caiga en la excavación de nuevo.	✓	
Mantiene las herramientas, equipo y otros materiales a por lo menos 60 cm de la orilla de la excavación.	✓	
Si la excavación tiene más de 1.50 m de profundidad, tiene puntos de acceso- salida designados para cualquier trabajador en la excavación	✓	
Si equipo o personas cruzan una zanja más profunda de 1.80 m o más ancho de 30 pulgadas, existe un pasillo con barreras de protección.	✓	
Tiene una persona vigilando siempre fuera de la excavación	✓	
Si la zanja o excavación es clasificada como un "espacio confinado" no entra hasta que la persona competente determina si hay ambientes peligrosos en el aire (vapores o humos tóxicos, insuficiente oxígeno o ambos)	✓	
Si la zanja o excavación es clasificada como un "espacio confinado" sigue las instrucciones para "espacios confinados"	✓	

Observaciones: Modulo 5 obra Valadrolo.

SST				
1. FRANJAS DE SEGURIDAD	SI:		NO:	X
2. SEÑALIZACION:	SI:	X	NO:	
3. ESTABILIDAD GENERAL	SI:	X	NO:	
4. MAQUINARIA ADECUADA	SI:	X	NO:	
5. DOTACION COMPLETA	SI:	X	NO:	

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Fecha: 02/12/2025.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

LISTA DE VERIFICACIÓN EN TRABAJOS DE ZANJAS Y EXCAVACIONES

ACCIÓN	SI	NO
Conoce el área de trabajo y ubica las redes existentes	✓	
Coordina con las empresas de servicios públicos para la suspensión del servicio en caso necesario para trabajos de alto riego, arreglos y demás	✓	
Determina el tipo de suelo y decide qué clase de protección contra derrumbes es necesaria: Entibados, inclinación de talud, rampas, escaleras, etc.	✓	
Inspecciona la operación diariamente y después de cada lluvia	✓	
Revisa y corrige cualquier peligro	✓	
Determina si hay humos o vapores peligrosos y si hay suficiente oxígeno	✓	
Puede parar la operación hasta que sea segura	✓	
Siempre está en el sitio cuando alguien está trabajando en o alrededor de la excavación	✓	
Si la excavación está debilitada por la lluvia u otras aguas puede derrumbarse, trabaja en aguas acumuladas		✓
Si la excavación está debilitada por la lluvia u otras aguas o puede derrumbarse, inspecciona de nuevo después de cada lluvia.	✓	
Se asegura de que no está interfiriendo con ningún tipo de servicios públicos—subterráneos, de arriba o superficiales. Tiene cuidado con líneas eléctricas, gas, teléfono, agua y drenaje	✓	
Mantiene todo el equipo a por lo menos seis pies de cualquier línea eléctrica (más distancia para líneas de voltaje muy alto). Recuerde que la electricidad puede saltar.	✓	
Mantiene la tierra a por lo menos 60 cm. de la orilla de la excavación. Si no puede, usa medidas de retención adecuadas, para prevenir que caiga en la excavación de nuevo.	✓	
Mantiene las herramientas, equipo y otros materiales a por lo menos 60 cm de la orilla de la excavación.	✓	
Si la excavación tiene más de 1.50 m de profundidad, tiene puntos de acceso- salida designados para cualquier trabajador en la excavación	✓	
Si equipo o personas cruzan una zanja más profunda de 1.80 m o más ancho de 30 pulgadas, existe un pasillo con barreras de protección.	✓	
Tiene una persona vigilando siempre fuera de la excavación	✓	
Si la zanja o excavación es clasificada como un "espacio confinado" no entra hasta que la persona competente determina si hay ambientes peligrosos en el aire (vapores o humos tóxicos, insuficiente oxígeno o ambos)	✓	
Si la zanja o excavación es clasificada como un "espacio confinado" sigue las instrucciones para "espacios confinados"	✓	

Observaciones: Inspección en Modulo 5 obra Veloditto.

SST				
1. FRANJAS DE SEGURIDAD	SI:		NO:	✓
2. SEÑALIZACION:	SI:	✓	NO:	
3. ESTABILIDAD GENERAL	SI:	✓	NO:	
4. MAQUINARIA ADECUADA	SI:	✓	NO:	
5. DOTACION COMPLETA	SI:	✓	NO:	

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Fecha: 09/12/2025

USO
453

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

LISTA DE VERIFICACIÓN EN TRABAJOS DE ZANJAS Y EXCAVACIONES

ACCIÓN	SI	NO
Conoce el área de trabajo y ubica las redes existentes	✓	
Coordina con las empresas de servicios públicos para la suspensión del servicio en caso necesario para trabajos de alto riego, arreglos y demás	✓	
Determina el tipo de suelo y decide qué clase de protección contra derrumbes es necesaria: Entibados, inclinación de talud, rampas, escaleras, etc.	✓	
Inspecciona la operación diariamente y después de cada lluvia	✓	
Revisa y corrige cualquier peligro	✓	
Determina si hay humos o vapores peligrosos y si hay suficiente oxígeno	✓	
Puede parar la operación hasta que sea segura	✓	
Siempre está en el sitio cuando alguien está trabajando en o alrededor de la excavación	✓	
Si la excavación está debilitada por la lluvia u otras aguas puede derrumbarse, trabaja en aguas acumuladas		✓
Si la excavación está debilitada por la lluvia u otras aguas o puede derrumbarse, inspecciona de nuevo después de cada lluvia.	✓	
Se asegura de que no está interfiriendo con ningún tipo de servicios públicos—subterráneos, de arriba o superficiales. Tiene cuidado con líneas eléctricas, gas, teléfono, agua y drenaje	✓	
Mantiene todo el equipo a por lo menos seis pies de cualquier línea eléctrica (más distancia para líneas de voltaje muy alto). Recuerde que la electricidad puede saltar.	✓	
Mantiene la tierra a por lo menos 60 cm. de la orilla de la excavación. Si no puede, usa medidas de retención adecuadas, para prevenir que caiga en la excavación de nuevo.	✓	
Mantiene las herramientas, equipo y otros materiales a por lo menos 60 cm de la orilla de la excavación.	✓	
Si la excavación tiene más de 1.50 m de profundidad, tiene puntos de acceso- salida designados para cualquier trabajador en la excavación	✓	
Si equipo o personas cruzan una zanja más profunda de 1.80 m o más ancho de 30 pulgadas, existe un pasillo con barreras de protección.	✓	
Tiene una persona vigilando siempre fuera de la excavación	✓	
Si la zanja o excavación es clasificada como un "espacio confinado" no entra hasta que la persona competente determina si hay ambientes peligrosos en el aire (vapores o humos tóxicos, insuficiente oxígeno o ambos)	✓	
Si la zanja o excavación es clasificada como un "espacio confinado" sigue las instrucciones para "espacios confinados"	✓	

Observaciones: Se inspecciona el Modulo 5 Obra Velodromo.

SST				
1. FRANJAS DE SEGURIDAD	SI:		NO:	✓
2. SEÑALIZACION:	SI:	✓	NO:	
3. ESTABILIDAD GENERAL	SI:	✓	NO:	
4. MAQUINARIA ADECUADA	SI:	✓	NO:	
5. DOTACION COMPLETA	SI:	✓	NO:	

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Fecha: 15/12/2025

ANEXO No. A11

COPASST y COCOLA

LLSt
454

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COPASST ■ VIGÍA ☐ COCOLA ☐

Proyecto: VELODROMO - CONTRATO 3232 DE 2023 N° de acta de reunión: 20

Fecha de reunión: 22/12/2025 Hora: 2:00 p. m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Verificación del quorum
2) Revisión de compromisos (ver acta anterior)
3) Temas a tratar en esta reunión COPASST / COCOLA

X	a. Política de SST		a. Campaña de riesgo psicosocial y autocuidado
	b. Verificación del presupuesto de SST y su cumplimiento		b. Casos de acoso laboral.
X	c. Plan de Capacitación SST y programas de gestión		c. Programa de riesgo psicosocial
X	d. Participación y consulta	X	d. Otras:
X	e. Indicadores de SST		
X	f. Planificación de auditorias internas al SG SST		
X	g. Revisión accidentalidad laboral.		
X	h. Resultados de la Revisión Gerencial del SG SST		
X	i. Evaluación de Requisitos Legales vigentes		
	j. Resultados de mediciones de los ambientes de trabajo		

Describa cada uno de los temas tratados:

1. Se realiza verificación del quorum, contando con la participación de 4 integrantes del COPASST y 1 invitado del área SST del proyecto.

2. Revisión de compromisos:
- Programación reunión mensual para el 22-12-2025: Cumplido
- Inspecciones SST - Semanal / Mensual - Cumplido
- Delimitación y señalización áreas de trabajo: Cumplido
- Seguimiento uso de EPP en plataforma: Cumplido

3. Temas a tratar:
- Plan de capacitaciones: La Profesional SST informa que se esta dando cumplimiento del 100% de las capacitaciones Programadas en el cronograma de capacitaciones del SG-SST.
- Revisión de accidentalidad laboral primer trimestre: La Profesional SST informa, que en el primer trimestre del 2025, se ha presentado un accidente laboral por parte de un colaborador de la UTMP, el cual genero 4 dias de incapacidad; asi mismo informa que durante el tiempo de ejecución del contrato se han presentado 6 accidentes leves, de los cuales 3 se encuentran cerrados y tres abierto que continua en seguimiento de la ARL, durante este mes se presenta 1 accidente leve que genera 7 dias de incapacidad por parte del Subcontratista MANOS A LA OBRA, seguimiento para cierre por ARL.
- EPP: La Profesional SST informa que a la fecha se están realizando las entregas de EPP acordes a las necesidades del personal, así mismo se informa que la dotación se realiza la requisición para mantener el Stop solicitado por Dirección de Obra
- Inspecciones SST: La Profesional SST informa que se están realizando las inspecciones semanalmente y mensualmente, de EPP, locativas, orden y aseo, herramientas y equipos; asi mismo se confirma el acompañamiento del COPASST.
- La Profesional SST notifica que a la fecha se han instalado 30 reflectores en plataforma y se realizan jornadas de aseo continuas.
- Actividades de alto riesgo: la residente SST informa que a la fecha se están ejecutando actividades en las 2 torre grúas, las cuales se consideran trabajo de alto riesgo, asi mismo informa que se esta realizando el manejo de material de Respel y Lixiviados, siguiendo los protocolos de bioseguridad impartidos por el área de Gestión de riesgos.
- Varios:
*Se entrega reposición de dotaciones botas de seguridad y epp acordes a las actividades que se ejecutan en el proyecto
*Seguimiento y requisición de los botellones para los puntos de hidratación

4) Compromisos nuevos que surgen de esta reunión y los antiguos que no se lograron concluir

452
455

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Actividad	N° comité	Responsable	Seguimiento
Programación reunión mensual	21	Secretaria COPASST	22/12/2025
Apoyo con el Copasst para las inspecciones programadas	21	Área SST, Integrantes COPASST	Diario
Seguimiento delimitación y señalización de las áreas de trabajo	21	Residente Técnico, maestro	Diario
Seguimiento uso de EPP en plataforma y entrega de los mismos	21	Área SST	Diario
Seguimiento para cierre del accidente por parte de la UTMP por medicina laboral	21	Área SST	22/01/2026

5) Próxima reunión: 24/01/2026

6) Finalización de la reunión (hora) y asistentes: Siendo las 2:00 P.M, del 22 de diciembre de 2025, se finaliza la reunión mensual del COPASST, contando con la asistencia de cinco (5) personas.

Nombre del miembro del comité	Cargo / Rol	Curso vigente de 50/20 he SG-SST	Firma
Diego Fernando Castro González	Profesional de Calidad / Principal Trabajadores	8/07/2024	
Diana Marcela Ortiz Dominguez	Profesional Social / Secretaria	8/07/2024	
Carlos Eduardo Guzmán Sánchez	Residente de Obra / Presidente	8/07/2024	
Angela Milena Sánchez Castañeda	Residente de Programación y Presupuestos / Suplente empleador	10/07/2024	
Yeimmy Lorena Leon G	Inspector SST/ Invitada	10/07/2025	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COPASST ☐ VIGÍA ☐ COCOLA ■

Proyecto: VELODROMO - CONTRATO 3232 DE 2023 N° de acta de reunión: 8

Fecha de reunión: 23/12/2025 Hora: 2:30 p.m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Verificación del quorum
2) Revisión de compromisos (ver acta anterior)
3) Temas a tratar en esta reunión COPASST / COCOLA

	a. Política de SST		a. Campaña de riesgo psicosocial y autocuidado
	b. Verificación del presupuesto de SST y su cumplimiento	X	b. Casos de acoso laboral.
X	c. Plan de Capacitación SST y programas de gestión		c. Programa de riesgo psicosocial
	d. Participación y consulta	X	d. Otras:
X	e. Indicadores de SST		
	f. Planificación de auditorías internas al SG SST		
	g. Revisión accidentalidad laboral.		
	h. Resultados de la Revisión Gerencial del SG SST		
X	i. Evaluación de Requisitos Legales vigentes		
	j. Resultados de mediciones de los ambientes de trabajo		

Describa cada uno de los temas tratados:

[redacted]

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COPASST ☐ VIGÍA ☐ COCOLA ■

4) Compromisos nuevos que surgen de esta reunión y los antiguos que no se lograron concluir

Actividad	N° comité	Responsable	Seguimiento
Programación reunión mensual	9	Secretaria COCOLA	23/01/2026
Revisión y seguimiento quejas de acoso laboral	9	Integrantes COCOLA	permanente
Revisión y seguimiento quejas de acoso Sexual	9	Integrantes COCOLA	permanente
Revision plan de trabajo anual	9	Responsable SST/ ARL	23/01/2026
Inscripción miembros del comité al curso del SG-SST 50 horas	9	Responsable SST	Según disponibilidad ARL

5) Próxima reunión: 23/01/2026

6) Finalización de la reunión (hora) y asistentes: Siendo las 3:34 p.m., del 23 de dicimebre de 2025, se finaliza la reunión trimestral del COCOLA, contando con la asistencia de ocho (9) personas.

Nombre del miembro del comité	Cargo / Rol	Curso vigente de 50/20 hr SG-SST	Firma
Claudia Gualteros	Aux de Ingeniería / Presidente	21/11/2025	
José Galeano	Residente de Estructura / Principal empleador	25/11/2025	
Edaurad Corredor	Residente Electrico / Secretario	25/11/2025	Eduard J. Corredor
Pedro Ubaque	Almacenista / Principal Trabajadores	25/11/2025	
Ivone Faibelly Alvarez Gonzalez	Residente de Estructura / Suplente empleador	17/12/2025	
Jose Mauricio Barajas Larrota	Residente de Estructura / Suplente empleador	Programado	Jose Mauricio B.L.
Marinela Gómez Torres	Almacenista / Suplente Trabajadores	17/12/2025	
José Antonio Bustacara	Ayudante / Suplente Trabajadores	17/12/2025	José Bustacara

ANEXO No. A12

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PERSONAL

~~459~~
457

CONTRACTUAL UTMP

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	PEÑARANDA SUAREZ JESÚS ALFONSO	CC	88235391	Director de Proyecto	29-feb-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	1/03/2024 28/02/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
2	FERREIRA BARROS ALFREDO	CC	79946424	Residente Instalaciones Hidráulicas	5-abr-24		Laboral	Colpatria	Compensar	Colpensiones	4/04/2024 11/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
3	SANCHEZ CASTAÑEDA ANGELA MILENA	CC	1020739111	Residente de Programación y Presupuestos	4-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	28/02/2024 28/02/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
4	CORREDOR REYES EDUARD ANTONIO	CC	80383913	Residente de Instalaciones Eléctricas	4-abr-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	3/04/2024 11/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
5	GUALTEROS ALVAREZ CLAUDIA NATHALY	CC	1073522014	Auxiliar de Ingeniería	13-mar-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	12/03/2024 21/03/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
6	SANCHEZ SUAREZ JULIO CESAR	CC	1023936963	Auxiliar de Ingeniería	14-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	13/03/2024 25/03/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
7	BLANCO ALARCON PAULA ALEJANDRA	CC	1073383630	Residente Ambiental	20-mar-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	19/03/2024 17/03/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
8	UBAQUE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO	CC	19474886	Almacenista	6-abr-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Protección	5/04/2024 23/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
9	BUSTOS PERDOMO YEISON ALEXANDER	CC	1079174898	Auxiliar de almacen	29-may-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Colfondos	23/05/2024 11/06/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
10	HERNANDEZ AMORTEGUI ORLANDO YESID	CC	80756447	Residente Diseño Control de Obra	6-abr-24		Laboral	Colpatria	Salud Total	Colfondos	5/04/2024 25/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
11	RAMOS PEÑA JOHN HAWUART	CC	80002268	Profesional BIM	1-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	24/01/2024 31/01/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		El examen medico ocupacional cumple con Profesiograma version 2
12	GALEANO VALENZUELA JOSE MANUEL	CC	80031322	Residente Estructural	11-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	8/03/2024 04/04/2025	29-may-24	27-jun-24	31-ene-25	31-ene-26		
13	ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	CC	1014212007	Profesional Social	6-feb-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	26/01/2024 29/01/2025					22-jul-24	Refuerzo en 10 años
14	GUZMAN SANCHEZ CARLOS EDUARDO	CC	79617588	Residente de Obra	12-abr-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Colfondos	9/04/2024 25/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
15	CASTRO GONZALEZ DIEGO FERNANDO	CC	1110453570	Profesional de Calidad	20-may-24		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	16/05/2024 11/06/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
16	LEON GONZALEZ YEIMMY LORENA	CC	53094044	Insp SST	20-may-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	18/05/2024 04/10/2025	29-may-24	27-jun-24	14-ene-25	14-ene-26		
17	SAAVEDRA MONROY EDILSON YESIT	CC	1030527724	Mensajero	29-may-24		Laboral	Colpatria	Salud total	Porvenir	28/05/2024 07/06/2025	29-may-24	27-jun-24	10-abr-25	10-abr-26		
18	RODRIGUEZ MARIN LUZ STELLA	CC	31432956	Profesional SST	19-jun-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Colpensiones	18/06/2024 11/10/2025	27-jun-24	27-ago-24	25-mar-25	25-mar-26		El examen medico ocupacional cumple con Profesiograma version 2
19	CARDOZO FONSECA LUIS EVELIO	CC	79560451	Maestro de obra	5-jun-24		Laboral	Colpatria	Compensar	Porvenir	30/05/2024 11/06/2025	27-jun-24	No aplica por edad - 53 años				
20	CRUZ OMAR	CC	79130973	Maestro de obra	23-jul-24		Laboral	Colpatria	Compensar	Porvenir	22/07/2024 10/10/2025	22-jul-24	22-ago-24	No aplica por edad - 57 años			
21	CAMACHO JIMENA DEYANIRA	CC	1015224955	Servicios Generales	18-jul-24		Laboral	Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	16/07/2024 11/10/2025				9-feb-24	25-mar-25	
22	CARREÑO RIVEROS NELLY ESPERANZA	CC	52388739	Secretaria	26-jul-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	24/04/2024 25/11/2025	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					
23	ESPINEL SILVA JUAN JAIVER	CC	1070956933	Residente Forestal	6-abr-24		Orden de Trabajo	Colpatria	Famisanar	Colpensiones	23-feb-24	27-jun-24	14-feb-25	10-oct-25	10-oct-26		
24	CHAPARRO GORDILLO SARA EULALIA	CC	1057581903	Profesional en Hidrologia	15-feb-24		OPS	Colpatria	Sanitas	Porvenir	28-feb-24					20-sep-22	Refuerzo en 10 años
25	INFANTE JAIMES CLAUDIA	CC	68248723	Bióloga	24-feb-24		OPS	Colpatria	Salud mia	Porvenir	23-jun-23	27-jun-24	26-sep-24	27-mar-25	27-mar-26		
26	FERNANDEZ SOLER CESAR WILLREN	CC	80109419	Profesional Suelos Contaminados	6-abr-24		OPS	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	14-mar-24	29-may-24	6-jul-24	16-ene-25	16-ene-26		
27	BARRIENTOS MURCIA INGRID JOHANNA	CC	1090495553	Profesional Gestión de Riesgos	19-abr-24		OPS	Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	18-abr-24	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
28	CASTILLO FERNANDEZ MARTHA ROCIO	CC	52847813	Profesional de Transito y Trasnporte	26-jul-24		Laboral - Castillo y Asociados	Positiva	Aliansalud	Colpensiones	11/05/2024	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					
29	SANCHEZ GOMEZ YOLANDA MARGARITA	CC	52381892	Abogada	26-jul-24		OPS	Positiva	Aliansalud	Colpensiones	6/05/2023	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					
30	ORTIZ PATIÑO MARIO FELIPE	CC	7728387	Residente en Geotecnia	26-jul-24		OPS	SURA	Sanitas	Porvenir	24/06/2025	Soporte DPT del 22/05/2020 - proximo Refuerzo en el 2030					Pasa a OPS desde el 01 de julio de 2025 Cuenta con refuerzo DPT del año 2020, por lo cual no aplica vacuna TD hasta el 21/05/2030.
31	SANDRA MILENA PARRA MOLANO	CC	46682024	Residente de Estructura Metalica	23-abr-25		Laboral EMECON SAS	Colmena	Famisanar	Colpensiones	27/03/2025	Ejecuta actividades en planta externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					

APOYO UTMP																	
PERSONAL ACTIVO																	
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	VEGA GONZALEZ ANDRES YOHANY	CC	79882811	Director Técnico	18-mar-24		Laboral	Colpatria	Aliansalud	Colpensiones	15/03/2024 11/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
2	GARZÓN BELTRÁN LEYLA CONSUELO	CC	52421722	Coordinadora Administrativa	18-mar-24		Laboral	Colpatria	Aliansalud	Porvenir	15/03/2024 11/04/2025	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo					
3	JOSE MAURICIO BARAJAS LARROTA	CC	1013659658	Residente y Control e obra	4-oct-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	2/10/2024	2-oct-24	16-nov-24	21-jun-25	21-jun-26		
4	IVONE FAIBELLY ALVAREZ GONZALEZ	CC	1032468305	Residente de obra - Apoyo	4-feb-25		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	30/01/2025	22-oct-20	23-nov-20	1-feb-25	1-feb-26		
5	ARIANNA ALEXANDRA DORANTE MEDIOMUNDO	CE	750089	Profesional de apoyo BIM	13-feb-25		Laboral COLOMBIA BIM	SURA	Sanitas	N/A	8/02/2025	13-feb-25	31-jul-25	31-jul-26			No esta obligada a cotizar a pension según resolucion 2388
6	MARINELA GOMEZ TORRES	CC	1073683643	Auxiliar Administrativa	9-abr-25		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	5/04/2025					11-sep-15	Refuerzo TD adulto el 11/09/2025
7	LAURA DANIELA MORALES PEREZ	CC	1118565112	Profesional de apoyo BIM	10-dic-25		Laboral COLOMBIA BIM CONSULTING S.A.S.	SURA	Sanitas	Colpensiones	25/11/2025	29-nov-24	5-dic-25	5-jun-26			

OPERATIVO UTMP																	
PERSONAL ACTIVO																	
#	**TRABAJADOR**	**Tipo Ident.**	**No. Identificación**	**Cargo**	**F_Ingreso**	**F_Retiro**	**Vinculación**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**EMO**	**Tétano # Dosis**					**Observaciones**
												1	**2**	**3**	**4**	**5**	
1	QUESADA SANTA MILTON	CC	5858329	Ayudante	10-jul-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	9/07/2024 08/10/2025	9-jul-24	No aplica por edad - 55 años				
2	SUAREZ SAAVEDRA LUIS FRANCISCO	CC	4121557	Ayudante	22-ago-24		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	12-jun-24	No aplica por edad - 53 años					
3	JOSE ANTONIO BUSTACARA FUENTES	CC	79139874	Ayudante	24-oct-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	23-oct-24	No aplica por edad - 51 años					
4	CAMILO ANDRES CASTRO CANTILLO	CC	1193528237	Ayudante	14-nov-24		Laboral	Colpatria	Mutualser	Porvenir	8-nov-24	14-nov-24	27-dic-24	24-jul-25	24-jul-26		
5	JUAN GABRIEL GAMBOA CALDERON	CC	80865284	Operador Torre Grua	26-sep-25		Laboral	Colpatria	Salud Total	Proteccion	19-sep-25	28-mar-25	27-may-25	27-nov-25			
6	EDUIN STIVEN DIAZ GOMEZ	CC	1070950879	Operador Torre Grua	6-oct-25		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	30-sep-25	30-sep-25	30-oct-25				
7	ALEXANDER RIVAS SERNA	CC	73196425	Aparejador - Bachero	17-oct-25		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	15-oct-25	16-oct-25	16-nov-25				
8	MARIO ALEXI JIMENEZ GOMEZ	CC	80252183	Aparejador - Bachero	21-oct-25		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	17/110/25	17-oct-25	17-nov-25				
PERSONAL RETIRADO																	
1	EDUARD FERNANDO GOMEZ BUYA	CC	1005859361	Ayudante	27-oct-25	30-nov-25	Laboral	Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	22-oct-25	Compromiso vacunacion del 10-14 de noviembre de 2025					
2	JOSE OMAR RIVEROS CARO	CC	18413249	Ayudante	21-oct-25	24-dic-25	Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	18-oct-25	No aplica por edad - 58 años					

SEGURIDAD RALCO

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	FRESNEDO OVALLE MARIA AYDEE	CC	40380180	Vigilante	1-abr-24		Seguridad Ralco	Equidad	Salud Total	Porvenir	9-feb-24					17-ago-24	Refuerzo en 10 años
2	GARCIA PEINADO CUSTODIO	CC	77163147	Vigilante	4-ago-24		Seguridad Ralco	Equidad	Nueva EPS	Porvenir	8-ago-24	22-ago-24	12-oct-24	10-may-25	10-may-26		
3	SERGIO LUIS MUÑOZ URIBE	CC	1003039935	Vigilante	3-mar-25		Seguridad Ralco	Equidad	Salud Total	Porvenir	19-mar-25	18-mar-25	26-abr-25	26-nov-25	26-nov-26		
4	LUIS ANTONIO BARON ACOSTA	CC	1001920407	Vigilante	12-dic-25		Seguridad Ralco	Equidad	Salud Total	Porvenir	16-dic-25	20-dic-25	20-ene-26				

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	ESGAR GALINDO ALDANA	CC	93289992	Vigilante	11-oct-25	11-dic-25	Seguridad Ralco	Equidad	Famisanar	Porvenir	10-oct-25	10-oct-25	22-nov-25	22-may-26			

MANOS A LA OBRA

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Sub Contratista	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	SANDRA MILENA CALDERON ROMERO	CC	53100080	Auxiliar de Obra	26-abr-24		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Compensar	Porvenir	16-abr-24	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
2	HECTOR OSCAR UMAÑA CASTRO	CC	17265133	Oficial de Obra	16-oct-25		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Sura	Colpensiones	29-sep-25	11-oct-25	No aplica por edad 50 años				
3	JOSE ENVER TORO	CC	98230001	Ayudante de Obra	24-oct-25		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Capitalsalud	Colpensiones	21-oct-25	21-oct-25	No aplica por edad - 69 años				
4	EDUARD ENRIQUE ARRIETA LINARES	CC	1065847853	Ayudante de Obra	10-dic-25		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Salud total	Porvenir	5-dic-25	5-dic-25	5-ene-26				
5	BRAYAN ANDREI SILVA MELO	CC	1017280438	Ayudante de Obra	12-dic-25		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Sanitas	Porvenir	10-dic-25	11-dic-25	11-ene-26				

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	YEISON CHIRINOS MANTILLA	PTP	489811	Ayudante de Obra	21-may-25	28-nov-25	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Nueva EPS	Proteccion	20-may-25	20-may-25	20-jun-25				
2	HAROLD DANILO GARCIA VARGAS	CC	1000836062	Ayudante de Obra	17-oct-25	1-dic-25	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Famisanar	Proteccion	16-oct-25	16-oct-25	16-nov-25				
3	ANDRES MAURICIO BLANCO GOMEZ	CC	79963309	Ayudante de Obra	17-oct-25	3-dic-25	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Capitalsalud	Colfondos	16-oct-25	16-oct-25	18-nov-25	18-may-26			
4	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VILLASMIL	PPT	5655892	Ayudante de Obra	10-dic-25	18-dic-25	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Capitalsalud	Porvenir	12-jul-25	15-oct-25	Compromiso de entrega de carnt de vcunas vigente el 15/12/2025				
5	SILVIO DE JESUS DOMINGUEZ BERMEJO	CC	1065661173	Ayudante de Obra	10-dic-25	18-dic-25	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Salud total	Porvenir	18-oct-25	18-oct-25	Compromiso de entrega de carnt de vcunas vigente el 15/12/2025				

ALTARA

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
											1	2	3	4	5	
1	MIGUEL ANGEL NUÑEZ RUIZ	79449120	OPERADOR	25-may-24		ALTARA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	16-may-24	29-may-24	27-jun-24	No aplica por edad (56 años)			
2	EDILBER HERREÑO ARENGAS	80041047	OPERADOR	30-sep-25		ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES	29-sep-25	19-nov-19	5-may-25	5-nov-25			
3	HENRI ALEJANDRO VILLAMIL GONZALEZ	1022387344	Operadrio Bomba concreto	3-oct-25		ALTARA	COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION	23-nov-24	1-oct-25	1-nov-25				
4	JORGE ANDRES BARRERA VEGA	1058431308	OPERADOR	24-oct-25		ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	COLFONDOS	20-oct-25	21-oct-25	21-nov-25				
5	LUIS ALBERTO PEÑA	79299126	OPERADOR DE PLANTA	7-nov-25		ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES	1-nov-25	No aplica por edad - 62 años					
6	ARNOL ANTONIO HERNANDEZ AGUDELO	85490828	AYUDANTE BOMBA DE CONCRETO	26-nov-25		ALTARA	Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	24-nov-25		3-jun-25	3-dic-25			
7	EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS	1014259146	AUXILIAR PLANTA DE CONCRETO	18-dic-25		ALTARA	Colpatria	SURA	PORVENIR	16-dic-25	18-dic-25	18-ene-26				

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
											1	2	3	4	5	
1	JUAN DAVID AGUDELO LANCHEROS	1023973484	AUXILIAR PLANTA DE CONCRETO	11-nov-25	28-nov-25	ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	PROTECCION	6-nov-25	11-nov-25	11-dic-25				

ARTES Y BRONCES

PERSONAL ACTIVO

	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	CCF	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
													1	2	3	4	5	
	OSCAR ANDRES SILVA LOPEZ	CC	1024576766	Inspector SST	24-feb-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	OMPENS.	20-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	20-oct-25	20-oct-26		
	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS	CC	80875926	Director de proyecto	24-feb-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION	OMPENS.	20-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	20-oct-25	20-oct-26		
	ANGIE LORENA MENDEZ MENDEZ	CC	1016071504	Coordinadora de proyectos	8-abr-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION		26-mar-25	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, solo ingresa a supervision eventual, no expuesta a riesgo.						
	CRISTIAN ALEJANDRO BERMUDEZ AMAYA	CC	1033729194	Ejero	24-feb-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	OMPENS.	20-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	15-oct-25	15-oct-26		
	MARLON ENRIQUE ORTIZ MOLINA	CC	1235049405	Ayudante	10-mar-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION		6-mar-25	17-mar-25	24-abr-25	24-oct-25	24-oct-26		
	OMAR RUIZ BLANCO	CC	1193586035	Ayudante	1-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		28-ago-25	24-abr-25	25-may-25	25-nov-25	25-nov-26		
	ARNALDO JOSE HERRERA VANEGAS	CC	1192809664	Herrero	18-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		16-sep-25	24-sep-25	24-oct-25	24-abr-26			
	ALFREDO RAFAEL VIDES VEGA	CC	72193487	Oficial	26-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS		22-sep-25	No Aplica por edad - 52 años					
	DIEGO FERNANDO ARAQUE CACERES	CC	1032433625	Oficial	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		7-oct-24	18-mar-25	24-abr-25	24-oct-25	24-oct-26		EMO sin BUN, no realiza trabajo en excavacion
)	LUIS ARMANDO NIETO MARTINEZ	CC	1007814588	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		6-mar-25	17-mar-25	24-abr-25	24-oct-25	24-oct-26		
1	ELIEL HOVED BARRIOS VELASQUEZ	CC	1043604623	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		11-mar-25	17-mar-25	24-abr-25	14-nov-25	14-nov-26		
2	DIEGO ENRIQUE ORTIZ TORRES	CC	1032493009	Ingeniero Residente	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		25-sep-25	7-oct-25	7-nov-25	7-may-26			
3	HENRY JOSE PEREZ MEJIA	CC	84070445	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		25-sep-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
4	HAROLD RANGEL VANEGAS	CC	1216965696	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		25-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
5	LEO DAN VANEGAS RANGEL	CC	85442811	Oficial	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		25-sep-25	20-mar-25	7-oct-25	7-abr-26			
6	JUAN DE DIOS VANEGAS GUILLEN	CC	1049899607	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		25-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
7	NELSON CALDERON MENDES	CC	9600629	Oficial	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		25-sep-25	No aplica por edad - 56 años					
8	JOSE JAVIER LAZARO NARVAEZ	CC	1085178041	Oficial	1-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SURA	PROTECCION		29-sep-25	7-oct-25	7-nov-25	7-may-26			
9	ESTEBAN JOAQUIN FUENTES GONZALEZ	CC	1081026408	Ayudante	1-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		29-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
0	JUAN DAVID MARRIAGA ORTIZ	CC	1130265937	Ayudante	3-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		29-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
1	JOHNNATHAN RAMON URDANETA SANCHEZ	CC	1047518905	Oficial	3-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		29-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
2	MARCO GARCIA RENGIFO	PPT	5067398	Ayudante	3-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		29-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
3	JOSE RAFAEL PABA	CC	1002994149	Ayudante	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		26-mar-25	1-abr-25	24-abr-25	14-nov-25	14-nov-26		
4	YACKSON JOSE MARTINEZ INFANTE	PPT	5822504	Oficial	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	OMPENS.	20-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	17-oct-25	17-oct-26		
5	SEBASTIAN CARO SALAS	CC	1047508764	Ayudante	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	CAJACOPI	COLPENSIONES		3-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
6	WILLIAM SEGOVIA COLLAZO	CC	1128055976	Oficial	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION		3-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
7	JUAN MANUEL CARDENAS MARTINEZ	CC	1085037921	Ayudante	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		3-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
8	JUAN DAVID GONZALEZ PEREZ	CC	1085036966	Ayudante	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		3-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
9	EDILSO RIAÑO PIRACHICAN	CC	1012357620	Oficial	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		3-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
0	ELEMER CASTRO HURTADO	CC	13041697	Herrero	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		4-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
1	PABLO EMILIO BALLESTEROS MONGUI	CC	79610303	Ayudante	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		9-oct-25	No Aplica por edad - 52 años					
2	WILLIAM JAVIER URBANO HERNANDEZ	CC	1093786495	Oficial	15-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		9-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
3	JEOHANIZ GONZALEZ VIVANCO	CC	85271479	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		8-oct-25	20-oct-25	20-nov-25	20-may-26			
4	JESUS MANUEL FUENTES MARTINEZ	CC	1064841120	Oficial	15-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		8-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
5	SERGIO LUIS QUINTERO RINCON	CC	1085100381	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		8-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
6	JUVENAL ENRIQUE SARMIENTO GUTIERREZ	CC	1041893347	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		8-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
7	RIBALDO OSPINO ORTIZ	CC	1216974680	Ayudante	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		8-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
8	LUIS ANGEL VANEGAS BARRIOSNUEVO	CC	1002379636	Ayudante	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		8-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
9	YEINER MANUEL SUAREZ FIERRO	CC	1052955267	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		8-oct-25	20-oct-25	20-nov-25	20-may-26			
0	JUNIOR ACEVEDO PACHECO	CC	1045512201	Ayudante	15-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		6-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
1	LUIS ADRIANO OSPINO ORTIZ	CC	1216965205	Ayudante	20-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION		8-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
2	NICOLAS ARIAS GUZMAN	CC	1022442162	Auxiliar de Ingenieria	20-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COPENSAR	PROTECCION		14-oct-25	20-oct-25	20-nov-25	20-may-26			
3	CARLOS JULIO PRIETO BELLO	CC	79241235	Almacenista	20-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		11-oct-25	No aplica por edad - 59 años					



	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	CCF	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
													1	2	3	4	5	
4	DAGOBERTO MANCILLA FERNANDEZ	CC	85489475	Ayudante	21-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		14-oct-25	21-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
5	ALEX ARTURO RINCON PINZON	CC	79777925	Residente de obra	28-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS	OMPENS	20-feb-25	17-sep-15	17-oct-15	23-mar-16	28-feb-25	1-abr-25	
6	EVER JOSE NIETO MARTINEZ	CC	1085041135	Ayudante	27-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION		26-mar-25	1-abr-25	24-abr-25	5-dic-25	5-dic-26		
7	LUIS ALFONSO PRADA MONSALVE	CC	1033713878	Oficial	31-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION		28-oct-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
8	LUIS DAVID MORALES MUÑOZ	CC	1110558411	Inspector SST	31-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION		28-oct-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
9	HENRY JOSE CASTELLON MEZA	CC	1019032333	Ayudante	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
10	DANIS GUTIERREZ GONZALEZ	CC	1049894546	Oficial	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
11	JESUS ALBERTO MEJIA OSPINO	CC	1124042962	Ayudante	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
12	JOSE EDUARDO JULIO BANQUEZ	CC	1101452200	Oficial	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COOSALUD	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
13	LUIS CARLOS RAMIREZ VANEGAS	CC	9023240	Oficial	11-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COOSALUD	PORVENIR		4-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
14	JOSE TEODORO NIÑO SIERRA	CC	13792232	Ayudante	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SURA	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
15	FEDERICO BELTRAN BELTRAN	CC	79909863	Oficial	11-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES		6-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
16	ARLEY GUIO GONZALEZ	CC	80738759	Oficial	21-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		15-nov-25	24-nov-25	24-dic-25				
17	JEVINSON GONZALEZ VIVANCO	CC	85443089	Oficial	21-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION		14-nov-25	24-nov-25	24-dic-25				
18	BENITO JIMENEZ DELGADO	CC	80277114	Oficial	24-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		6-nov-25	No aplica por edad - 59 años					
19	NELSON CHINCHILLA PEREZ	CC	1073722481	Oficial	24-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION		14-nov-25	24-nov-25	24-dic-25				
20	JOSE BERNARDO MATEUS GARZON	CC	1233897849	Oficial	28-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION		21-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
21	GERMAN VALDERRAMA ASPRILLA	CC	4837642	Maestro de obra	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		24-nov-25	No aplica por edad - 60 años					
22	RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO	CC	78739387	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		27-nov-25	No aplica por edad - 52 años					
23	RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA	CC	1030683356	Subcontratista	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		27-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
24	BRAYAN DAVID GUZMAN MONTEROSA	CC	1030687602	Ayudante	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		27-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
25	GUILLERMO ESPINOZA ROJAS	PPT	1787973	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES		27-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
26	EINER ENRIQUE DE ARCO MARQUEZ	CC	1049939240	Ayudante	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		27-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
27	JHON FREDY ESCOBAR MEJIA	CC	1002495477	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
28	CAMPO ELIAS PAVA MARIN	CC	79843454	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
29	JOHNNY SUAREZ SOLANO	CC	3830482	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
30	JORGE LUIS JULIO JULIO	CC	1193510315	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
31	WILLIAM ALFONSO VEGA MENDOZA	CC	9158410	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
32	JONH FREY MUÑOZ MELO	CC	72311599	Ayudante	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
33	ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ	CC	1004637986	Oficial	10-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLFONDOS		2-dic-25	19-dic-25	19-ene-26				
34	FEDERICO MONTES RODRIGUEZ	CC	1101452481	Ayudante	11-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		3-dic-25	19-dic-25	19-ene-26				
35	BRAYAN ALBERTO MATEUS MARTINEZ	CC	1010004794	Oficial	16-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION		2-dic-25	19-dic-25	19-ene-26				
37	MARCO ANTONIO ALVAREZ	CC	1002322492	Ayudante	18-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		12-dic-25	24-dic-25	24-ene-26				
38	EUDER DE JESUS MANCILLA FERREIRA	CC	1004322617	Ayudante	19-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		10-dic-25	19-dic-25	19-ene-26				
39	WANDER ANDRES COA MESTRA	CC	1042849179	Oficial	18-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		12-dic-25	24-dic-25	24-ene-26				
40	FREDY PAIPA MORENO	CC	79567003	Ayudante	18-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		28-nov-25	No aplica por edad - 55 años					

PERSONAL RETIRADO

	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	CCF	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
													1	2	3	4	3	
	LUIS ALBERTO PALENCIA ALBEAR	CC	91448751	Oficial	10-nov-25	27-nov-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	14-dic-25				

+162 45

TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	CCF	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
LUIS MARIO GUZMAN CORREA	CC	1081001537	Ayudante	10-nov-25	27-nov-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		1-nov-25	14-nov-25	14-dic-25				
EDILBERTO JOSE HERRERA VANEGAS	CC	1216973646	Oficial	10-nov-25	28-nov-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		4-nov-25	14-nov-25	14-dic-25				
JADIR TAFUR GUTIERREZ	CC	1049900070	Oficial	20-oct-25	29-nov-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		9-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
WARNIS DE JESUS RAMOS	CC	15032440	Oficial	31-oct-25	29-nov-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SURA	COLFONDOS		9-oct-25	No aplica por edad - 54 años					
JOHAN ANDRES SUAREZ FIERRO	CC	1050719580	Ayudante	14-oct-25	29-nov-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	MUTUALSER	COLPENSIONES		8-oct-25	23-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
JHONY ANDRES GUERRERO QUIROZ	CC	1046698968	Ayudante	19-nov-25	4-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COOSALUD	PORVENIR		6-nov-25	24-nov-25	24-dic-25				
ANTONIO CARLOS HURTADO MONROY	CC	1047511879	Oficial	1-oct-25	15-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		25-sep-25	15-oct-25	20-nov-25	20-may-26			
CARLOS ANDRES PAREDES JIMENEZ	CC	1002491329	Ayudante	15-oct-25	15-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR		6-oct-25	15-oct-25	15-nov-25	15-may-26			
DENYS EDGARDO ROMERO SANTANA	PPT	4884198	Ayudante	9-oct-25	15-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		4-oct-25	15-oct-25	15-nov-25	15-may-26			
RODRIGO ALFONSO POCHEZ MONTIEL	CC	1033780051	Ayudante	1-sep-25	15-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		28-ago-25	5-sep-25	20-oct-25	20-abr-26			
NEEMUEL SANCHEZ CHIRINOS	CC	5257601	Ayudante	9-oct-25	16-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION		4-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
KEINER JOSE VANEGAS PALOMINO	CC	1085096203	Ayudante	30-sep-25	16-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR		25-sep-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
OSCAR LOPEZ PEDROZO	CC	1126118372	Oficial	4-dic-25	17-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR		28-nov-25	9-dic-25	9-ene-26				
LUIS CARLOS LOPEZ PEDROZO	CC	1126118346	Oficial	4-dic-25	17-dic-25	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SURA	PROTECCION		27-nov-25	Compromiso vacunacion 1 al 7 de diciembre de 2025.					

466

INGEAR

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	BRAYAN SNEYDER GORDILLO BALLESTEROS	CC	1026583658	Residente de Obra	18-mar-25		INGEAR	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	8-mar-25	8-mar-25	8-abr-25	1-dic-25	1-dic-26		
2	RICARDO AVILA GONZALEZ	CC	93203474	Encargado	18-mar-25		INGEAR	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	23-ene-25	No aplica por edad - 54 años					
3	MAGDA JULIETTE TOLENTINO PULIDO	CC	1023970778	Inspectora SST	6-oct-25		INGEAR	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	25-sep-25	28-dic-13	14-sep-18	25-sep-25	25-sep-26		
4	ESTEIBIN DAVID TORRES BARRERA	CC	1193334931	Oficial - Excavador	18-mar-25		INGEAR	SURA	COOSALUD	PORVENIR	13-mar-25	13-mar-25	15-abr-25	29-oct-25	29-oct-26		

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASSIANI	CC	1051831860	Ayudante	27-oct-25	26-nov-25	INGEAR	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	6-sep-25	11-oct-25	11-nov-25				

PERSONAL INACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	ARLEY NOLBERTO SARMIENTO BUIGTRAGO	CC	1010164006	Ayudante	18-mar-25	INACTIVO	INGEAR	SURA	SANITAS	PORVENIR	28-nov-24	8-mar-25	8-abr-25	8-oct-25			- EMO sin BUN, no
2	USTORFIO CORDOBA BECERRA	CC	11806683	Oficial - Excavador	18-mar-25	INACTIVO	INGEAR	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	8-mar-25	14-dic-21	8-mar-25	8-sep-25			Inactivo desde el mes de julio de 2025
3	JOSE ALEJANDRO RIVAS MARTINEZ	CC	1133674101	Oficial - Excavador	18-mar-25	INACTIVO	INGEAR - INDEPENDIENTE	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	8-mar-25		8-mar-25	8-sep-25			Inactivo desde el mes de octubre de 2025
4	YEFERSON PALACIOS HINESTROZA	CC	1003934020	Oficial - Excavador	28-abr-25	INACTIVO	INGEAR	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	22-abr-25	1-feb-22	22-abr-25	1-nov-25	1-nov-26		Inactivo desde el 16 de noviembre de 2025
5	LUIS ALFONSO FLEREZ RAMIREZ	CC	85442053	Oficial - Excavador	15-oct-25	INACTIVO	INGEAR	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	9-abr-25	No aplica por edad - 50 años					Inactivo desde el 16 de noviembre de 2025

GEOTAM																	
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	NESTOR ANDRES LEON BAUTISTA	CC	1010193317	Topografo	30-sep-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	26/09/2025	8-jul-20	28-nov-24	12-jul-25	12-jul-26		
2	OSCAR ALBERTO JIMENEZ GUTIERREZ	CC	79814465	Cadenero	30-sep-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	28/04/2025	28-abr-25	21-jun-25	21-dic-25			
3	JAIBER ESTEBAN ROA AMAYA	CC	1019043792	Topografo	1-dic-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	17/07/2025 22/11/2025			22-nov-25	22-nov-26		
4	EDISON ALEXIS BARRIOS HERRERA	CC	1030594232	Cadenero	1-dic-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	27/10/2025 22/11/2025	24-nov-25	24-dic-25				

POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS																	
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	KELLYS IRINA VILLEGAS FLORIAN	CC	1085038822	Inspectora SST	9-oct-25		POWEL INGENIERIA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	8/01/2025					4-oct-25	Refuerzo vacuna en 10 años
2	JAVIER ALEJANDRO CABRA BONILLA	CC	1053608934	Encargado	9-oct-25		POWEL INGENIERIA	SURA	SURA	PROTECCION	22/04/2025	8-oct-25	8-nov-25				
3	RODRIGO MAHECHA TOVAR	CC	10182482	Tecnico Electricista	14-oct-25		POWEL INGENIERIA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	12/02/2025	No aplica por Edad - 50 años					
4	LUIS EDUARDO PARRA GARZON	CC	1032367464	Ayudante Electricista	27-oct-25		POWEL INGENIERIA	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	28/04/2025	23-oct-25	27-nov-25	27-may-26			
5	BENIGNO MESTIZO PAVI	CC	10483595	Encargado	27-oct-25		POWEL INGENIERIA - Bym Construcciones S A S.	COLPATRIA	FAMISANAR	COLFONDOS	11/01/2025	22-oct-25	No aplica por edad - 61 años				
6	EDWIN JAIR RODRIGUEZ TELLEZ	CC	1053328584	Oficial	27-oct-25		POWEL INGENIERIA - Bym Construcciones S A S.	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	22/10/2025	22-oct-25	24-nov-25	24-may-26			
7	LUIS CARLOS ROCHA HERRERA	CC	1047373035	Oficial	4-nov-25		POWEL INGENIERIA - Bym Construcciones S A S.	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	27/10/2025	4-ago-21	29-oct-25	29-abr-26			
8	WILMER ANDREY PUENTES NAVARRO	CC	1233506875	Ingeniero Residente	18-nov-25		POWEL INGENIERIA	SURA	SANITAS	PORVENIR	18/11/2024	6-oct-25	14-nov-25	14-may-26			

P&E CONSULTORES																	
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	CARLOS ANDRES FLORIAN NARVAEZ	CC	80897924	Operador Minicargador	12-dic-25		P&E CONSULTORES SAS	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	4/12/2025	9-dic-25	9-ene-26				
2																	
3																	
4																	

420

VEOLIA

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	JULIAN ANDRES DIAZ BELLAIZAN	CC	1026305554	CONDUCTOR	3-may-25		VEOLIA - TRANSPORTES AGUA POTABLE AVILA SAS	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	21-abr-25	24-may-25	20-jun-25	20-dic-25			
2	GILBERTO ARIZA SANCHEZ	CC	79832518	CONDUCTOR	24-abr-25		VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	12-abr-25	9-abr-25	27-may-25	27-nov-25			Reactiva labores el 1/09/2025
3	DUVAN ALBERTO CASTAÑEDA BERMUDEZ	CC	80797914	CONDUCTOR	11-jun-25		VEOLIA - TRANSPORTES AGUA POTABLE AVILA SAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	7-jun-25	9-jun-25	9-jul-25				Reactiva labores el 29/09/2025
4	RICARDO MUNEVAR ORTIZ	CC	4228905	CONDUCTOR	10-jun-25	INACTIVO	VEOLIA - MULTISERVICIOS CECOG SAS	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	19-may-25	9-jun-25	No aplica por edad - 58 años				Inactivo desde el mes de agosto de 2025 Se reactiva el 19-11-2025
5	RICARDO JIMENEZ LIZARAZO	CC	79583826	CONDUCTOR	10-jun-25	INACTIVO	VEOLIA - MULTISERVICIOS CECOG SAS	SURA	SANITAS	COLFONDOS	7-jun-25	9-jun-25	No aplica por edad - 53 años				Inactivo desde el mes de julio de 2025 Se reactiva el 19-11-2025
6	JUAN DAVID MELO CADENA	CC	1000574327	CONDUCTOR	22-abr-25	INACTIVO	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	SANITAS	PORVENIR	13-ene-25	9-abr-25	27-may-25	27-nov-25			Inactivo desde el mes de agosto de 2025 Se reactiva el 19-11-2025

PERSONAL INACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	JUAN STIVEN AVILA SALAMANCA	CC	1016063679	CONDUCTOR	3-jun-25	INACTIVO	VEOLIA - TRANSPORTES AGUA POTABLE AVILA SAS	SURA	SANITAS	PORVENIR	8-may-25	13-may-25	26-jun-25	26-dic-25			Inactivo desde el mes de julio de 2025
2	RUBEN CASTELLANOS PEÑALOZA	CC	80381189	CONDUCTOR	24-abr-25	INACTIVO	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	3-sep-24	NO APLICA POR EDAD - 59 AÑOS					Inactivo desde el mes de agosto de 2025
3	CRISTIAN CAMILO CAPERA LOZANO	CC	1005777622	SUPERVISOR LOGISTICO	16-may-25	INACTIVO	VEOLIA - TRANSPORTES CLAVIJO S.A.S	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	6-may-25	13-feb-25	18-mar-25	18-sep-25			Inactivo desde el mes de agosto de 2025
4	JOSE FERNANDO BARAJAS BERNAL	CC	1050170179	CONDUCTOR	13-jun-25	INACTIVO	VEOLIA - MULTISERVICIOS CECOG SAS	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS	20-may-25	11-jun-25	11-jul-25				Inactivo desde el mes de agosto de 2025
5	JOHAN STIVEN MORENO GONZALEZ	CC	1000157748	CONDUCTOR	24-abr-25	INACTIVO	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12-abr-25	9-abr-25	27-may-25	27-nov-25			Inactivo desde el mes de octubre de 2025
6	JORGE ALBERDY HERNANDEZ HERRERA	CC	79218824	CONDUCTOR	24-abr-25	INACTIVO	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	14-abr-25	9-abr-25	27-may-25	27-nov-25			Inactivo desde el mes de octubre de 2025

ANEXO No. A13

MAQUINARIA Y VEHICULOS

Ver información en CD

472
~~469~~