CORVUS
Equipos y Soluciones SAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE **No. 2349**

Cliente: V Y R TOPOGRAFIA S.A.S
Documento: 900490212-0
Ciudad: MEDELLIN, Antioquia
Equipo: ESTACION TOTAL STONEX R1 PLUS **Serial:** DL10545
Precisión angular: 2"
Precisión en distancia: 2mm + 2ppm

Fecha revisión: 2026-03-13 16:31:14
Sugerimos nueva revisión: 2026-09-12

LISTA DE CHEQUEO

1. CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2. FALLA CORREGIDA
3. NO INCLUYE ESTE ELEMENTO

ELEMENTO	1	2	3	ELEMENTO	1	2	3
COMPENSADORES	X			NIVEL TUBULAR	X		
BASE NIVELANTE	X			PLOMADA	X		
TORNILLO Hz	X			VERIFICACION EDM LINEA BASE 25m	X		
TORNILLO V	X			PUNTERO LASER	X		
MIRILLAS	X			OPTICA	X		
VERTICALIDAD	X			CARGADOR	X		
NIVEL CIRCULAR	X			BATERIA	X		
MANDO DE ENFOQUE	X			CONFIGURACION GENERAL	X		

El instrumento fue evaluado y verificado utilizando:

Manual de Reparación STONEX R1 PLUS series
Colimador Patrón W420-3 serie C274560


Fue revisada, ajustada y verificada por personal experto en campo, encontrándose en la actualidad en perfecto estado de funcionamiento dentro de los parámetros mecánicos, electrónicos, ópticos y de precisión establecidos por el fabricante

Los valores plasmados en este documento fueron registrados en el momento y las condiciones en las cuales se realizaron las mediciones.

VERIFICACIÓN DE ANGULO TOLERANCIA 2"

Error vertical detectado: 00° 00' 18" **Error tras ajuste:** 00° 00' 01"
Error horizontal detectado: 00° 00' 15" **Error tras ajuste:** 00° 00' 01"

Revisado por:



Geiner Andrés Cuervo
Jefe departamento técnico

Calle 35cc # 102 - 54 Bloque 11 Apto 202 Barrio Santa Mónica 2.
Cel. 320 417 7329
administracion@corvusequipos.com