UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 19 | N° Lote: SESA020 | Serial: 114 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta falladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta fusión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rotas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Guardacabos por soldadura o ojuelo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		Cesar			Cesar			Cesar			Cesar			Cesar			Cesar					
	Cargo		SST			SST			SST			SST			Cesar	SST		Cesar	SST				
	Firma		Cesar			Cesar			Cesar			Cesar			Cesar			Cesar					
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02.15/05/2025

SC-00

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 18 | N° Lote: SESA020 | Serial: 200 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta taladros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras inútiles o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Separadura de costura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		Orl			Orl			Orl			Orl			SST Orl			SST Orl					
	Cargo		Orl	SST		Orl	SST		Orl	SST		Orl	SST		SST Orl			SST Orl					
	Firma		Orl			Orl			Orl			Orl			Orl			Orl					
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO				SI			SI			SI			SI			SI			SI				

REV. 02 15/05/2025

SC-00

259

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 17 | N° Lote: SESA020 | Serial: 114 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Uniones, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desfibrachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta falladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o esmeril		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sobrepeadura de pintura y rigidez en cinta		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección																						
Cargo																						
Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto:	VELODROMO GIBRALTAR	N° Asignado al equipo	16	N° Lote:	SESA020	Serial:	28	Marca:	SOSEGA		
Fecha de fabricación:	sep-25	Tipo de eslinga		Posicionamiento:		Restricción:		Con absorbedor:	X		

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desflechadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsion			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y oxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras, por salpicadas o cigarrillo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección																						
	Cargo																						
	Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO																							

639


UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 15 | N° Lote: SESA020 | Serial: 202 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro	/			/			/			/			/			/					
	Tiene fisuras		/			/			/			/			/			/				
	Corrosión y óxido		/			/			/			/			/			/				
	Golpes, hundimientos		/			/			/			/			/			/				
	Abren y cierran correctamente		/			/			/			/			/			/				
	Ojetes deformados y rotos		/			/			/			/			/			/				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		/			/			/			/			/			/				
	Despuntadas		/			/			/			/			/			/				
	Presenta talladuras		/			/			/			/			/			/				
	Presenta tunsión		/			/			/			/			/			/				
	Ruptura		/			/			/			/			/			/				
	Otros		/			/			/			/			/			/				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	/			/			/			/			/			/					
	Presentan corrosion y óxido		/			/			/			/			/			/				
	Deformación		/			/			/			/			/			/				
	Fisuras, golpes, hundimientos		/			/			/			/			/			/				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres		/			/			/			/			/			/				
	Costuras sueltas o reventadas		/			/			/			/			/			/				
	Deterioro		/			/			/			/			/			/				
	Presentan suciedad		/			/			/			/			/			/				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo		/			/			/			/			/			/				
	Salpicaduras de pintura y rayitas en cinta		/			/			/			/			/			/				
	Otros		/			/			/			/			/			/				
Responsable de inspección		SST Aud			SST Aud			SST Aud			SST Aud			SST Aud			SST Aud					
Cargo																						
Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		Si Aud			Si Aud			Si Aud			Si Aud			Si Aud			Si Aud					



UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto:	VELODROMO GIBRALTAR	**N° Asignado al equipo**	14	**N° Lote:**	SESA020	**Serial:**	30	**Marca:**	SOSEGA		
Fecha de fabricación:	sep-25	**Tipo de eslinga:**		**Posicionamiento.**		**Restricción:**		**Con absorbedor:**	X		

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**		**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Rigidez			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección			Qué			Qué			Qué			Qué			Qué			Qué				
	Cargo			Qué SST			Qué SST		SST	Qué		SST	Qué		SST	Qué		SST	Qué				
	Firma			Qué SST			Qué SST		SST	Qué		SST	Qué		SST	Qué		SST	Qué				
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO			SI			SI		SI	Qué		SI	Qué		S	Qué		SI	Qué				

REV. 02 15/05/2025

SC-SI

634

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 14 | N° Lote: SESA020 | Serie: 30 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
DAÑOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta fallecientes			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rasgadas o rea-rotación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o esmeril			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y regalez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección																							
Cargo																							
Firma																							
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO				SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2023

SC-00

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto:	VELODROMO GIBRALTAR	**N° Asignado al equipo**	13	**N° Lote:**	SESA020	**Serial:**	92	**Marca:**	SOSEGA		
Fecha de fabricación:	sep-25	**Tipo de eslinga:**		**Posicionamiento:**		**Restricción:**		**Con absorbedor:**	X		

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desfibriladas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Guardaduras por soldadura o aguante			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rayitas en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
	Cargo																						
	Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO			SI			SI			SI			SI			SI			SI					

639

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 12 | N° Lote: SESA020 | Serial: 29 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: X | Restricción: | Con absorbedor:

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERCA	Están desintegradas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta taladrazos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta fusión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otra			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rasgadas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o agentes			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		Ard			Ard			Ard			Ard			Ard			Ard					
	Cargo		SST Ard			SST Ard			SST Ard			SST Ard			SST Ard			SST Ard					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 11 | N° Lote: SESA020 | Serial: 334 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

		Fecha	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presente talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Rigidez			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rueltas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en carta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección																						
	Cargo																						
	Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO			SI			SI			SI			SI			SI			SI					

959

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 10 | N° Lote: SESA020 | Serial: 401 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: X | Restricción: | Con absorbedor:

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y desgaste			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están descoloridas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta falladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Rupturas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y Desgaste			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rasgadas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		SST Ared			SST Ared			SST Ared			SST Ared			SST Ared			SST Ared					
	Cargo																						
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 9 | N° Lote: SESA020 | Serial: 460 | Marca: SOBEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: x | Restricción: | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachados		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta falladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Roturas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (si aplica)	Presenta fisuras o desgarres		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rapidez en cintas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección																						
Cargo		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso S/NO		S			S			S			S			S			S					

REV. 02 15/05/2025

SC-IX

632

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 8 | N° Lote: SESA020 | Serial: 97 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/FIBRA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓						✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Rupturn			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgastes			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rasgadas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Guarnaciones por soldadura o rozamiento			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Solapaduras de pertuzo y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección																						
	Cargo																						
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 7 | N° Lote: SESA019 | Serial: 146 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: X | Restricción: | Con absorbedor:

		Fecha	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desfabricadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Rupturs			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presentan fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rasgadas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o ceniza			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicaduras de pintura y rociduz en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		SST	Ayud		SST	Ayud		SST	Ayud		SST	Ayud		SST	Ayud		SST	Ayud				
	Cargo																						
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SIG-09

6 de 9

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 6 | N° Lote: SESA020 | Serial: 88 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: x | Restricción: | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta falladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicaduras de pintura y rigidez en cinta		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección																						
Cargo																						
Firma																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-0

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 28 | N° Lote: SESA020 | Serial: 6 | Marca: SOBEGA

Fecha de fabricación: ene-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: x | Restricción: | Con absorbedor:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 23/02/2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	24/02/2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	25/02/2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	26/02/2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	27/02/2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	28/02/2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desflechadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pinturas y rastros en cinta		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección:																						
Cargo:		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
Firma:																						
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		S			S			S			S			S			S					

REV: 02 15/05/2025

659

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 4 | N° Lote: SESA020 | Serial: 221 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: x | Con absorbedor:

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta falladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por solidificación o agarrón			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sobrecostura de cierre y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección																						
	Cargo		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		S.			S.			S.			S.			S.			S.					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 28 | N° Lote: SESA016 | Serial: 5 | Marca: SOSEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: x | Con absorbedor:

		Fecha	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta taladrazos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y oxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras sueltas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o aplomb			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		SST	Ope		SST	Ope		SST	Ope		Ope			SST	Ope		SST	Ope				
	Cargo		Ope			Ope			Ope			SST			Ope			Ope					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			S.			S.			S.			S.			S.					

REV. 02 15/05/2025

SC-00

690

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 2 | N° Lote: SEBA020 | Serial: 118 | Marca: SOBEGA

Fecha de fabricación: sep-25 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor:

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Dobleces, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Abren y cierran correctamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CINTA / CORREA/CUERDA	Están desfibrachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presenta fundas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS (SI aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (SI aplica)	Presenta fisuras o desgarres			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rasgadas o reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicaduras de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
	Cargo																						
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		S.			S.			S.			S.			S.			S.					

REV: 02 15/05/2025

SC-00

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 20 | N° Lote: 106762 | Serial: 117 | Marca: UNITED

Fecha de fabricación: ene-25

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talleduras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sobrecadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformacion			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección																						
	Cargo		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-0

1h9

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 19 | N° Lote: 106762 | Serial: 118 | Marca: UNITED

Fecha de fabricación: ene-26

		Fecha:	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Están desnilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección																							
Cargo			SST			SST			SST			SST			SST			SST					
Firma																							
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO			S.			S.			S.			S.			S.			S.					

REV: 02 15/05/2025

SC-SE

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: VELODROMO GIBRALTAR | N° Asignado al equipo: 36 | N° Lote: 106762 | Serial: 167 | Marca: UNITED

Fecha de fabricación: ene-26

		Fecha	23/02/2026			24/02/2026			25/02/2026			26/02/2026			27/02/2026			28/02/2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO	OBSERVACION
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rematadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
PARTES METALICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Responsable de inspección																						
	Cargo		SST			SST			SST			SST			SST			SST					
	Firma																						
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI					

REV. 02 15/05/2025

SC-00

209

ANEXO No. A11

COPASST y COCOLA

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COPASST ■ VIGÍA ☐ COCOLA ☐

Proyecto: VELODROMO - CONTRATO 3232 DE 2023 N° de acta de reunión: 22

Fecha de reunión: 24/02/2026 Hora: 2:30 p. m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Verificación del quorum
2) Revisión de compromisos (ver acta anterior)
3) Temas a tratar en esta reunión COPASST / COCOLA

X	a. Política de SST		a. Campaña de riesgo psicosocial y autocuidado
	b. Verificación del presupuesto de SST y su cumplimiento		b. Casos de acoso laboral.
X	c. Plan de Capacitación SST y programas de gestión		c. Programa de riesgo psicosocial
X	d. Participación y consulta	X	d. Otras:
X	e. Indicadores de SST		
X	f. Planificación de auditorías internas al SG SST		
X	g. Revisión accidentalidad laboral.		
X	h. Resultados de la Revisión Gerencial del SG SST		
X	i. Evaluación de Requisitos Legales vigentes		
	j. Resultados de mediciones de los ambientes de trabajo		

Describa cada uno de los temas tratados:

1. Se realiza verificación del quorum, contando con la participación de 3 integrantes del COPASST y 1 invitado del área SST del proyecto.

2. Revisión de compromisos:
- Programación reunión mensual para el 24-02-2026: Cumplido
- Inspecciones SST - Semanal / Mensual - Cumplido
-.Delimitación y señalización áreas de trabajo: Cumplido
- Seguimiento uso de EPP en plataforma: Cumplido

3. Temas a tratar:
- Plan de capacitaciones: La Profesional SST informa que se esta dando cumplimiento del 100% de las capacitaciones Programadas en el cronograma de capacitaciones del SG-SST.
- Revisión de accidentalidad laboral primer trimestre: La Profesional SST informa que durante el tiempo de ejecución del contrato se han presentado 8 accidentes leves, de los cuales 5 se encuentran cerrados y 3 abiertos que continua en seguimiento de terapias con la ARL y 1 proceso de cierre con la ARL, durante este mes no se ha presentado accidentes por el Contratista ni Subcontratistas.
- EPP: La Profesional SST informa que a la fecha se están realizando las entregas de EPP acordes a las necesidades del personal, así mismo se informa que la requisicion de dotación se realiza para mantener el Stop solicitado por Dirección de Obra
- Inspecciones SST: La Profesional SST informa que se están realizando las inspecciones semanalmente y mensualmente, de EPP, locativas, orden y aseo, herramientas y equipos; así mismo se confirma el acompañamiento del COPASST.
- La Profesional SST notifica que se realizan jornadas de aseo continuas.
- Actividades de alto riesgo: la residente SST informa que a la fecha se están ejecutando actividades en las 2 torre grúas y 1 PH trabajos en alturas, fundidas de columnas y muros sobre andamios, inspeccionando armados de los mismos puntos de anclaje, lineas de vida y EPCC las cuales se consideran trabajo de alto riesgo, así mismo informa que se esta realizando el manejo de material de Respel y Lixiviados, siguiendo los protocolos de bioseguridad impartidos por el área de Gestión de riesgos.
- Varios:
*Se entrega reposición de dotaciones botas de seguridad y epp acordes a las actividades que se ejecutan en el proyecto
*Seguimiento y requisición de los botellones para los puntos de hidratación
*Se entrega lineas de vida y guaya para actividades de trabajo en alturas
*Se notifica el cambio de reconformacion de 1 integrante del Copasst por el Sr Julio Sanches suplente por parte del Empleado, se actualiza la cartelera de Seguridad y Salud en el Trabajo con lo mencionado anteriormente.

4) Compromisos nuevos que surgen de esta reunión y los antiguos que no se lograron concluir

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Actividad	N° comité	Responsable	Seguimiento
Programación reunión mensual	23	Secretaria COPASST	24/02/2026
Apoyo con el Copasst para las inspecciones programadas	23	Área SST, Integrantes COPASST	Diario
Seguimiento delimitación y señalización de las áreas de trabajo	23	Residente Técnico, maestro	Diario
Seguimiento uso de EPP en plataforma y entrega de los mismos	23	Área SST	Diario
Seguimiento de las jornadas de orden y aseo por cada frente de trabajo	23	Área SST	Diario

5) Próxima reunión: 24/02/2026

6) Finalización de la reunión (hora) y asistentes: Siendo las 3:30 P.M, del 24 de febrero de 2026, se finaliza la reunión mensual del COPASST, contando con la asistencia de cinco (4) personas.

Nombre del miembro del comité	Cargo / Rol	Curso vigente de 50/20 he SG-SST	Firma
Diego Fernando Castro González	Profesional de Calidad / Principal Trabajadores	8/07/2024	
Carlos Eduardo Guzmán Sánchez	Residente de Obra / Presidente	8/07/2024	
Julio Cesar Sanchez	Residente de Obra / / Suplente empleador	14/02/2025	
Yeimmy Lorena Leon G	Inspector SST/ Invitada	10/07/2025	

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
PIC VIRTUAL

AXA COLPATRIA

CERTIFICA QUE

JULIO CESAR SANCHEZ SUAREZ
con C.C. N°. 1.023.936.963

Aprobó la capacitación de

Certificación de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG–SST)

El día 14 de Febrero de 2026 con una intensidad de 50 horas

Código: RCO-0004

ARL AXA COLPATRIA

969

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

ACTA DE RECONFORMACIÓN COPASST

EMPRESA: **Union Temporal Metropolitano Porvenir**
PROYECTO: Velodromo

PERIODO COPASST: 27 de mayo de 2024 al 27 de mayo de 2026

En cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permitimos informar que la empresa ha designado como **miembro suplente representante del empleador ante el COPASST** al señor **Julio Cesar Sanchez Suarez**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1.023.936.963, quien desempeña el cargo de Residente de obra.

Esta designación rige a partir de 03 DE FEBRERO 2026 y tendrá la misma vigencia del periodo actual del Comité, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, quedando la representación del COPASST de la siguiente forma:

Agradecemos su disposición y compromiso con las actividades orientadas a la promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo

Integrantes por parte de los Empleadores:

Carlos Eduardo Guzman Sanchez	Principal
Julio Cesar Sanchez Suarez	Suplente

La modalidad utilizada para su elección fue la sugerida por la Resolución 2013 de 1986

Integrantes por parte de los Trabajadores:

Diego Fernando Castro	Principal
Diana Marcela Ortiz	Suplente

CARLOS GUZMAN	**DIANA ORTIZ**
Presidente COPASST	Secretario COPASST

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COPASST ☐ VIGÍA ☐ COCOLA ■

Proyecto: VELODROMO - CONTRATO 3232 DE 2023 N° de acta de reunión: 10

Fecha de reunión: 23/02/2026 Hora: 8:00 a.m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Verificación del quorum
2) Revisión de compromisos (ver acta anterior)
3) Temas a tratar en esta reunión COPASST / COCOLA

	a. Política de SST		a. Campaña de riesgo psicosocial y autocuidado
	b. Verificación del presupuesto de SST y su cumplimiento	X	b. Casos de acoso laboral.
	c. Plan de Capacitación SST y programas de gestión		c. Programa de riesgo psicosocial
X	d. Participación y consulta	X	d. Otras:
	e. Indicadores de SST		
	f. Planificación de auditorías internas al SG SST		
	g. Revisión accidentalidad laboral.		
	h. Resultados de la Revisión Gerencial del SG SST		
	i. Evaluación de Requisitos Legales vigentes		
X	j. Resultados de mediciones de los ambientes de trabajo		

Describa cada uno de los temas tratados:

[redacted]

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ACTA DE REUNION COMITÉ COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COPASST ☐ VIGÍA ☐ COCOLA ■

4) Compromisos nuevos que surgen de esta reunión y los antiguos que no se lograron concluir

Actividad	N° comité	Responsable	Seguimiento
Programación reunión mensual	11	Secretaria COCOLA	23/03/2026
Revisión y seguimiento quejas de acoso laboral	11	Integrantes COCOLA	permanente
Revisión y seguimiento quejas de acoso Sexual	11	Integrantes COCOLA	permanente
Inscripción miembros del comité al curso del SG-SST 50 horas	11	Responsable SST	Según disponibilidad ARL

5) Próxima reunión: 23/03/2026

6) Finalización de la reunión (hora) y asistentes: Siendo las 10:00 a.m., del 23 de febrero de 2026, se finaliza la reunión mensual del COCOLA, contando con la asistencia de 7 personas.

Nombre del miembro del comité	Cargo / Rol	Curso vigente de 50/20 hr SG-SST	Firma
Claudia Gualteros	Aux de Ingenieria / Presidente	21/11/2025	
José Galeano	Residente de Estructura / Principal empleador	25/11/2025	
Edaurad Corredor	Residente Electrico / Secretario	25/11/2025	
Pedro Ubaque	Almacenista / Principal Trabajadores	25/11/2025	
Ivone Faibelly Alvarez Gonzalez	Residente de Estructura / Suplente empleador	17/12/2025	
Jose Mauricio Barajas Larrota	Residente de Estructura / Suplente empleador	14/02/2026	
José Antonio Bustacara	Ayudante / Suplente Trabajadores	17/12/2025	

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

ACTA DE CONFORMACIÓN COPASST
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Proyecto / Consorcio / UT	UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
Comité de:	CONVIVENCIA LABORAL
Periodo:	NOVIEMBRE 2025 – NOVIEMBRE 2027
Normatividad aplicable:	Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, a la Ley 1429 de 2010, Resolución 3461 de 2025
Fecha de conformación	Reestructuración 24 de febrero de 2026

Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 3461 de 2025 y dado que se presentó el retiro de uno de los suplentes elegido por los trabajadores, se realiza reestructuración del comité de convivencia laboral, donde se incluye como nuevo integrante elegido por los trabajadores, el colaborador MARIO ALEXI JIMENEZ GOMEZ, en reemplazo de MARINELA GOMEZ TORRES.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité de Convivencia Laboral conserva su vigencia actual y queda reconformado de la siguiente manera:

El Representante de la Empresa nombro a las siguientes personas como sus representantes:

RESPRESENTANTES DE EMPLEADOR	
Nombre miembro de comité	**Principal / suplente**
CLAUDIA NATHALY GUALTEROS ALVAREZ	Principal (existente)
JOSE MANUEL GALEANO VALENZUELA	Principal (existente)
JOSE MAURICIO BARAJAS LARROTA	Suplente Nombrado
IVONE FAIBELLY ALVAREZ GONZALEZ	Suplente Nombrado

La modalidad utilizada para su elección fue la sugerida por la Resolución 2013 de 1986, sin embargo, a no haber inscripción de candidatos voluntarios, se tuvo en cuenta a todo el personal que cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad, para ser elegible.

RESPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES	
Nombre miembro de comité	**Principal / suplente**
EDUARD ANTONIO CORREDOR REYES	Principal (existente)
PEDRO ANTONIO UBAQUE RODRIGUEZ	Principal (existente)
MARIO ALEXI JIMENEZ GOMEZ	Suplente elegido
JOSE ANTONIO BUSTACARA FUENTES	Suplente elegido

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

ACTA DE CONFORMACIÓN COPASST
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Los cargos de presidente y secretario del comité, se mantuvieron en cabeza de los trabajadores inicialmente electos, dado que el comité ya se encontraba conformado y la presente elección, se realizó con el fin de reestructurar dicho comité, para garantizar el cumplimiento a los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 3461 de 2025 y garantizar el buen ambiente laboral.

Como presidente del comité como secretario del mismo se mantiene los siguientes integrantes:

Presidente del Comité	Secretario del comité
CLAUDIA NATHALY GUALTEROS ALVAREZ	EDUARD ANTONIO CORREDOR REYES

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
PIC VIRTUAL

AXA COLPATRIA

CERTIFICA QUE

JOSE MAURICIO BARAJAS LARROTA
con C.C. N°. 1.013.659.658

Aprobó la capacitación de

Certificación de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG–SST)

El día 14 de Febrero de 2026 con una intensidad de 50 horas

Código: RCO-0004

ARL AXA COLPATRIA

259

ANEXO No. A12

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PERSONAL

ANEXO No. A14

SEGUIMIENTO ASEO UNIDADES SANITARIAS

Ver información en CD

CONTRACTUAL UTMP

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	PEÑARANDA SUAREZ JESÚS ALFONSO	CC	88235391	Director de Proyecto	29-feb-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	1/03/2024 28/02/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
2	FERREIRA BARROS ALFREDO	CC	79946424	Residente Instalaciones Hidráulicas	5-abr-24		Laboral	Colpatria	Compensar	Colpensiones	4/04/2024 11/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
3	CORREDOR REYES EDUARD ANTONIO	CC	80383913	Residente de Instalaciones Eléctricas	4-abr-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	3/04/2024 11/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
4	GUALTEROS ALVAREZ CLAUDIA NATHALY	CC	1073522014	Auxiliar de Ingeniería	13-mar-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	12/03/2024 21/03/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
5	SANCHEZ SUAREZ JULIO CESAR	CC	1023936963	Auxiliar de Ingeniería	14-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	13/03/2024 25/03/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
6	BLANCO ALARCON PAULA ALEJANDRA	CC	1073383630	Residente Ambiental	20-mar-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	19/03/2024 17/03/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
7	UBAQUE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO	CC	19474886	Almacenista	6-abr-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Protección	5/04/2024 23/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	**No aplica por edad - 63 años**		
8	BUSTOS PERDOMO YEISON ALEXANDER	CC	1079174898	Auxiliar de almacen	29-may-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Colfondos	23/05/2024 11/06/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
9	HERNANDEZ AMORTEGUI ORLANDO YESID	CC	80756447	Residente Diseño Control de Obra	6-abr-24		Laboral	Colpatria	Salud Total	Colfondos	5/04/2024 25/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
10	RAMOS PEÑA JOHN HAWUART	CC	80002268	Profesional BIM	1-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	24/01/2024 31/01/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	El examen medico ocupacional cumple con Profesiograma version 2
11	GALEANO VALENZUELA JOSE MANUEL	CC	80031322	Residente Estructural	11-mar-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	8/03/2024 04/04/2025	29-may-24	27-jun-24	31-ene-25	31-ene-26		
12	ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	CC	1014212007	Profesional Social	6-feb-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	26/01/2024 29/01/2025					22-jul-24	Refuerzo en 10 años
13	GUZMAN SANCHEZ CARLOS EDUARDO	CC	79617588	Residente de Obra	12-abr-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Colfondos	9/04/2024 25/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
14	CASTRO GONZALEZ DIEGO FERNANDO	CC	1110453570	Profesional de Calidad	20-may-24		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	16/05/2024 11/06/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
15	LEON GONZALEZ YEIMMY LORENA	CC	53094044	Insp SST	20-may-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	18/05/2024 04/10/2025	18-mar-16	12-may-16	18-ene-17	5-mar-18	13-abr-19	En informe 24 se soporta y modifica registro de esquea de vacunacion, dado que se encontraba copleto desde el 13 de abril de 2019. se aplica refuerzos antes de 10 años el 29/05/2024 y 14/01/2025; proximo refuerzo en enero de 2035
16	RODRIGUEZ MARIN LUZ STELLA	CC	31432956	Profesional SST	19-jun-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Colpensiones	18/06/2024 11/10/2025	27-jun-24	27-ago-24	25-mar-25	25-mar-26		El examen medico ocupacional cumple con Profesiograma version 2
17	CARDOZO FONSECA LUIS EVELIO	CC	79560451	Maestro de obra	5-jun-24		Laboral	Colpatria	Compensar	Porvenir	30/05/2024 11/06/2025	27-jun-24	No aplica por edad - 53 años				
18	CRUZ OMAR	CC	79130973	Maestro de obra	23-jul-24		Laboral	Colpatria	Compensar	Porvenir	22/07/2024 10/10/2025	22-jul-24	22-ago-24	No aplica por edad - 57 años			
19	CAMACHO JIMENA DEYANIRA	CC	1015224955	Servicios Generales	18-jul-24		Laboral	Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	16/07/2024 11/10/2025				9-feb-24	25-mar-25	
20	BUSTACARA FUENTES JOSE ANTONIO	CC	79139874	Mensajero	24-oct-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	23-oct-24	No aplica por edad - 51 años					
21	CARREÑO RIVEROS NELLY ESPERANZA	CC	52388739	Secretaria	26-jul-24		Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	24/04/2024 25/11/2025	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					
22	DIANA ALEJANDRA TELLO CERQUERA	CC	1070604368	Residente de Programación y Presupuestos	26-ene-26		Laboral	Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	21-ene-26	Soporte DPT del 11/08/2020 - proximo Refuerzo en el 2030					Vacuna DPT Acelular
23	ESPINEL SILVA JUAN JAIVER	CC	1070956933	Residente Forestal	6-abr-24		Orden de Trabajo	Colpatria	Famisanar	Colpensiones	23-feb-24	27-jun-24	14-feb-25	10-oct-25	10-oct-26		
24	CHAPARRO GORDILLO SARA EULALIA	CC	1057581903	Profesional en Hidrología	15-feb-24		OPS	Colpatria	Sanitas	Porvenir	28-feb-24					20-sep-22	Refuerzo en 10 años
25	INFANTE JAIMES CLAUDIA	CC	68248723	Bióloga	24-feb-24		OPS	Colpatria	Salud mia	Porvenir	23-jun-23	27-jun-24	26-sep-24	27-mar-25	27-mar-26		
26	FERNANDEZ SOLER CESAR WILLREN	CC	80109419	Profesional Suelos Contaminados	6-abr-24		OPS	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	14-mar-24	29-may-24	6-jul-24	16-ene-25	16-ene-26		
27	BARRIENTOS MURCIA INGRID JOHANNA	CC	1090495553	Profesional Gestión de Riesgos	19-abr-24		OPS	Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	18-abr-24	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	9-ene-26	9-ene-27	
28	CASTILLO FERNANDEZ MARTHA ROCIO	CC	52847813	Profesional de Transito y Trasnporte	26-jul-24		Laboral - Castillo y Asociados	Positiva	Aliansalud	Colpensiones	11/05/2024	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					
29	SANCHEZ GOMEZ YOLANDA MARGARITA	CC	52381892	Abogada	26-jul-24		OPS	Positiva	Aliansalud	Colpensiones	6/05/2023	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					
30	ORTIZ PATIÑO MARIO FELIPE	CC	7728387	Residente en Geotecnia	26-jul-24		OPS	SURA	Sanitas	Porvenir	24/06/2025	Soporte DPT del 22/05/2020 - proximo Refuerzo en el 2030					Pasa a OPS desde el 01 de julio de 2025 Cuenta con refuerzo DPT del año 2020, por lo cual no aplica vacuna TD hasta el 21/05/2030.
31	SANDRA MILENA PARRA MOLANO	CC	46682024	Residente de Estructura Metalica	23-abr-25		Laboral EMECON SAS	Colmena	Famisanar	Colpensiones	27/03/2025	Ejecuta actividades en planta externa al proyecto, no expuesta a riesgo.					

PERSONAL RETIRADO

1	SANCHEZ CASTAÑEDA ANGELA MILENA	CC	1020739111	Residente de Programación y Presupuestos	4-mar-24	26-ene-26	Laboral	Colpatria	Sanitas	Porvenir	28/02/2024 28/02/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
2	SARAVEDRA MONROY EDILSON YESIT	CC	1030527724	Mensajero	29-may-24	10-feb-26	Laboral	Colpatria	Salud total	Porvenir	28/05/2024 07/06/2025	29-may-24	27-jun-24	10-abr-25	10-abr-26		

APOYO UTMP

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	VEGA GONZALEZ ANDRES YOHANY	CC	79882811	Director Técnico	18-mar-24		Laboral	Colpatria	Aliansalud	Colpensiones	15/03/2024 11/04/2025	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
2	GARZÓN BELTRÁN LEYLA CONSUELO	CC	52421722	Coordinadora Administrativa	18-mar-24		Laboral	Colpatria	Aliansalud	Porvenir	15/03/2024 11/04/2025	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, no expuesta a riesgo					
3	JOSE MAURICIO BARAJAS LARROTA	CC	1013659658	Residente y Control e obra	4-oct-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	2/10/2024	2-oct-24	16-nov-24	21-jun-25	21-jun-26		
4	IVONE FAIBELLY ALVAREZ GONZALEZ	CC	1032468305	Residente de obra - Apoyo	4-feb-25		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	30/01/2025	22-oct-20	23-nov-20	1-feb-25	1-feb-26		
5	ARIANNA ALEXANDRA DORANTE MEDIOMUNDO	CE	750089	Profesional de apoyo BIM	13-feb-25		Laboral COLOMBIA BIM	SURA	Sanitas	N/A	8/02/2025	13-feb-25	31-jul-25	31-jul-26			No esta obligada a cotizar a pension según resolucion 2388 de
6	LAURA DANIELA MORALES PEREZ	CC	1118565112	Profesional de apoyo BIM	10-dic-25		Laboral COLOMBIA BIM CONSULTING S.A.S.	SURA	Sanitas	Colpensiones	25/11/2025	29-nov-24	5-dic-25	5-jun-26			
7	CAREN DANIELA ORTEGA JIMENEZ	CC	1055962207	Pasante - Auxiliar de ingenieria	17-ene-26		Convenio de Pasantia	Colpatria	N/A	N/A	18/12/2025	18-dic-25	24-ene-26	24-jul-26			Se soporta pago a ARL, acorde al Decreto 055 de 2015, que establece la obligación de afiliación de estudiantes en práctica al Sistema General de Riesgos Laborales.

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	MARINELA GOMEZ TORRES	CC	1073683643	Auxiliar Administrativa	9-abr-25	14-feb-26	Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	5/04/2025					11-sep-15	Se aplica Refuerzo 10 años 04/02/26

959

OPERATIVO UTMP																			
PERSONAL ACTIVO																			
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					CERTIFICADO		Observaciones
												1	2	3	4	5	ALTURAS	CONFINADOS	
1	QUESADA SANTA MILTON	CC	5858329	Ayudante	10-jul-24		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	9/07/2024 08/10/2025	9-jul-24	No aplica por edad - 55 años				NO	NO	
2	SUAREZ SAAVEDRA LUIS FRANCISCO	CC	4121557	Ayudante	22-ago-24		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	12-jun-24	No aplica por edad - 53 años					NO	NO	
3	CAMILO ANDRES CASTRO CANTILLO	CC	1193528237	Ayudante	14-nov-24		Laboral	Colpatria	Mutualser	Porvenir	8-nov-24	14-nov-24	27-dic-24	24-jul-25	24-jul-26		1-abr-25	NO	
4	JUAN GABRIEL GAMBOA CALDERON	CC	80865284	Operador Torre Grua	26-sep-25		Laboral	Colpatria	Salud Total	Proteccion	19-sep-25	28-mar-25	27-may-25	9-ene-26	9-ene-27		22-jul-25	NO	
5	EDUIN STIVEN DIAZ GOMEZ	CC	1070950879	Operador Torre Grua	6-oct-25		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	30-sep-25	30-sep-25	9-ene-26	9-jul-26			7-oct-25	NO	
6	ALEXANDER RIVAS SERNA	CC	73196425	Aparejador - Bachero	17-oct-25		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	15-oct-25	4-jun-19	1-jun-22	19-abr-23	6-jun-25	6-jun-26	16-oct-25	NO	
7	MARIO ALEXI JIMENEZ GOMEZ	CC	80252183	Aparejador - Bachero	21-oct-25		Laboral	Colpatria	Salud Total	Porvenir	17-nov-25	17-oct-25	9-ene-26	9-jul-26			20-oct-25	NO	
8	EFREN HUMBERTO SIERRA PEÑA	CC	13791557	Ayudante	17-ene-26		Laboral	Colpatria	Famisanar	Porvenir	6-ene-26	No aplica por edad - 51 años					NO	NO	

659

SEGURIDAD RALCO

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	FRESNEDO OVALLE MARIA AYDEE	CC	40380180	Vigilante	1-abr-24		Seguridad Ralco	Equidad	Salud Total	Porvenir	9-feb-24					17-ago-24	Refuerzo en 10 años
2	SERGIO LUIS MUÑOZ URIBE	CC	1003039935	Vigilante	3-mar-25		Seguridad Ralco	Equidad	Salud Total	Porvenir	19-mar-25	18-mar-25	26-abr-25	26-nov-25	26-nov-26		
3	ENDER ENRIQUE NEWMAN RAMIREZ	PPT	6230990	Vigilante	4-feb-26		Seguridad Ralco	Colpatria	Capital salud	Colpensiones	2-feb-26	2-feb-26	4-mar-26				
4	JESER YESID RODRIGUEZ DUARTE	CC	1006855817	Vigilante	7-feb-26		Seguridad Ralco	Colpatria	Salud Total	Porvenir	5-feb-25	4-feb-26	6-mar-26				

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	LUIS ANTONIO BARON ACOSTA	CC	1001920407	Vigilante	12-dic-25	27-ene-26	Seguridad Ralco	Equidad	Salud Total	Porvenir	16-dic-25	20-dic-25	20-ene-26				
2	GARCIA PEINADO CUSTODIO	CC	77163147	Vigilante	4-ago-24	3-feb-26	Seguridad Ralco	Equidad	Nueva EPS	Porvenir	8-ago-24	22-ago-24	12-oct-24	10-may-25	10-may-26		

859

MANOS A LA OBRA

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Sub Contratista	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	SANDRA MILENA CALDERON ROMERO	CC	53100080	Auxiliar de Obra	26-abr-24		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Compensar	Porvenir	16-abr-24	29-may-24	27-jun-24	27-dic-24	27-dic-25		
2	LAZO MALDONADO YONY ANDRES	CC	1004323476	Ayudante de Obra	23-ene-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	21-ene-26		21-ene-26	21-jul-26			
3	DEYMERSON DARLEY SILVA DUARTE	CC	1007330720	Ayudante de Obra	23-ene-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Famisanar	Porvenir	21-ene-26	21-ene-26	21-feb-26				
4	NEYDER BRAVO MORLES	CC	1070820125	Ayudante de Obra	26-ene-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Salud total	Porvenir	23-ene-26	21-ene-26	23-feb-26				
5	MONICA ANDREA QUINTERO CARDONA	CC	1024497071	Ayudante de Obra	10-feb-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Capitalsalud	Porvenir	31-ene-26	31-ene-26	2-mar-26				
6	ARIEL ALFONSO FERREIRA YERA	CC	1004323282	Ayudante de Obra	10-feb-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	31-ene-26	31-ene-26	2-mar-26				
7	ANGEL RODRIGUEZ IPUANA	CC	1124023473	Ayudante de Obra	20-feb-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Salud total	Porvenir	18-feb-26	18-feb-26	20-mar-26				
8	JAIME ALBERTO ARIZA ROBLES	CC	1082469946	Ayudante de Obra	20-feb-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Salud total	Colfondos	18-feb-26	18-feb-26	20-mar-26				
9	REINALDO JOSE RODRIGUEZ IPUANA	CC	1124009783	Ayudante de Obra	20-feb-26		MANOS A LA OBRA	Colpatria	Nueva EPS	Proteccion	18-feb-26	18-feb-26	20-mar-26				

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	JOSE ENVER TORO	CC	98230001	Ayudante de Obra	24-oct-25	26-ene-25	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Capitalsalud	Colpensiones	21-oct-25	21-oct-25	No aplica por edad - 69 años				
2	EDUARD ENRIQUE ARRIETA LINARES	CC	1065847853	Ayudante de Obra	10-dic-25	31-ene-26	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Salud total	Porvenir	5-dic-25	5-dic-25	5-ene-26				
3	JOSE VARGAS MENDEZ	CC	1004904157	Oficial de Obra	10-feb-26	17-feb-26	MANOS A LA OBRA	Colpatria	Sanitas	Colpensiones	11-jul-25	26-ene-26	28-feb-26				

ALTARA

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	No. Identificación	EDAD	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					CERTIFICADO		Observaciones
												1	2	3	4	5	ALTURAS	CONFINADOS	
1	MIGUEL ANGEL NUÑEZ RUIZ	79449120	56	OPERADOR	25-may-24		ALTARA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	16/05/2024 03/10/2025	29-may-24	27-jun-24	No aplica por edad (56 años)			NO	NO	
2	EDILBER HERREÑO ARENGAS	80041047	41	OPERADOR	30-sep-25		ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES	29-sep-25	19-nov-19	5-may-25	9-ene-26	9-ene-27		NO	NO	
3	HENRI ALEJANDRO VILLAMIL GONZALEZ	1022387344	31	Operadrio Bomba concreto	3-oct-25		ALTARA	COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION	23-nov-24	1-oct-25	1-nov-25				27-mar-25	NO	
4	JORGE ANDRES BARRERA VEGA	1058431308	27	OPERADOR	24-oct-25		ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	COLFONDOS	20-oct-25	21-oct-25	9-ene-26	9-jul-26			NO	NO	
5	LUIS ALBERTO PEÑA	79299126	62	OPERADOR DE PLANTA	7-nov-25		ALTARA	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES	1-nov-25	No aplica por edad - 62 años					NO	NO	
6	ARNOL ANTONIO HERNANDEZ AGUDELO	85490828	45	AYUDANTE BOMBA DE CONCRETO	26-nov-25		ALTARA	Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	24-nov-25		3-jun-25	9-ene-26	9-ene-27		NO	NO	
7	CRISTIAN ARLEY QUIÑONEZ DIAZ	1016074069	30	AUXILIAR PLANTA DE CONCRETO	2-feb-26		ALTARA	Colpatria	COMPENSAR	PORVENIR	23-ene-26	28-ene-26	28-feb-26				31-ene-26	NO	

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	No. Identificación	EDAD	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano							Observaciones
												1	2	3	4	5			
1	EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS	1014259146	31	AUXILIAR PLANTA DE CONCRETO	18-dic-25	2-feb-26	ALTARA	Colpatria	SURA	PORVENIR	16-dic-25	18-dic-25	18-ene-26				17-dic-25	NO	

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Iden.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tiempo P. Desde 1	2	3	4	5	Observaciones
1	OSCAR ANDRES SILVA LOPEZ	CC	1024576766	Inspector SST	24-feb-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	28-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	28-oct-25	29-oct-26		
2	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS	CC	80875926	Director de proyecto	24-feb-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION	28-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	28-oct-25	29-oct-26		
3	ANGIE LORENA MENDEZ MENDEZ	CC	1016071504	Coordinadora de ambiental	4-abr-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION	26-mar-25	Ejecuta actividades en oficina externa al proyecto, solo ingresa e					
4	CRISTIAN ALEJANDRO BERMUDEZ AMAYA	CC	1013729194	Lijero	24-feb-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	28-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	15-oct-25	15-oct-26		
5	OMAR RUIZ BLANCO	CC	1193586035	Ayudante	1-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	28-ago-25	24-abr-25	25-may-25	25-nov-25	25-nov-26		
6	ALFREDO RAFAEL VIDES VEGA	CC	72193487	Oficial	26-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	22-sep-25	No Aplica por edad - 52 años					
7	DIEGO FERNANDO JARAQUE CACERES	CC	1012413625	Oficial	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	7-oct-24	18-mar-25	24-abr-25	24-oct-25	24-oct-26		EMO sin RUN, no realiza trabajo en
8	LUIS ARMANDO NIETO MARTINEZ	CC	1007814588	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	6-mar-25	17-mar-25	24-abr-25	24-oct-25	24-oct-26		
9	EUEL HOVEO BARRIOS VELASQUEZ	CC	1041604623	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	11-mar-25	17-mar-25	24-abr-25	14-nov-25	14-nov-26		
10	DIEGO ENRIQUE ORTIZ TORRES	CC	1012493009	Ingeniero Residente	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25-sep-25	7-oct-25	7-nov-25	7-may-26			
11	JUAN DE DIOS VANEGAS GUILLEN	CC	1045899667	Ayudante	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
12	JOHNNATHAN RAMON URDANETA SANCHEZ	CC	1047518905	Oficial	3-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	29-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
13	NELSON CALDERON MENDES		960062	Oficial	30-sep-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25-sep-25	No Aplica por edad - 56 años					
14	YACIDSON JOSE MARTINEZ INFANTE	PPT	5822504	Oficial	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	28-feb-25	28-feb-25	1-abr-25	17-oct-25	17-oct-26		
15	ENILSO PIAÑO PIRACHICAN	CC	1012357620	Oficial	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	3-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
16	ELEMER CASTRO HURTADO	CC	13041697	Herrero	9-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	4-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
17	PABLO EMILIO BALLESTEROS MONGUI	CC	79610303	Ayudante	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	9-oct-25	No Aplica por edad - 52 años					
18	WILLIAM JAVIER URBANO HERNANDEZ	CC	1093786495	Oficial	15-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	9-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
19	ROMAINE GONZALEZ VIVANCO	CC	85273479	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	8-oct-25	20-oct-25	20-nov-25	20-may-26			
20	JUVENAL ENRIQUE SARMIENTO GUTIERREZ	CC	1043893347	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	8-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
21	RIBALDO OSPINO ORTIZ	CC	1216974680	Ayudante	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	8-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
22	YEINER MANUEL SUAREZ FIERRO	CC	1052955267	Oficial	14-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	8-oct-25	20-oct-25	20-nov-25	20-may-26			
23	LUIS ADRIANO OSPINO ORTIZ	CC	1216965205	Ayudante	20-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	8-oct-25	20-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
24	CARLOS JULIO PRIETO BELLO		79243235	Almacenista	20-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	15-oct-25	No Aplica por edad - 59 años					
25	DAGOBERTO MANCILLA FERNANDEZ	CC	85489475	Ayudante	21-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	14-oct-25	21-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
26	ALEX ARTURO RINCON PINZON		79777925	Residente de obra	28-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS	20-feb-25	17-sep-15	17-oct-15	23-mar-16	28-feb-25	1-abr-25	
27	EVER JOSE NIETO MARTINEZ	CC	1085041135	Ayudante	27-oct-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	26-mar-25	1-abr-25	24-abr-25	5-dic-25	5-dic-26		
28	HENRY JOSE CASTELLON MEZA	CC	1019032333	Ayudante	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
29	DANIS GUTIERREZ GONZALEZ	CC	1044989454	Oficial	10-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	1-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
30	FEDERICO BELTRAN BELTRAN	CC	7990986	Oficial	11-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	6-nov-25	14-nov-25	18-dic-25	18-jun-26			
31	ARLEY GUIO GONZALEZ	CC	807158759	Oficial	21-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	15-nov-25	24-nov-25	13-ene-26	13-jul-26			
32	JEVINSON GONZALEZ VIVANCO	CC	85443089	Oficial	21-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	14-nov-25	24-nov-25	13-ene-26	13-jul-26			
33	BENITO JIMENEZ DELGADO	CC	18127114	Oficial	24-nov-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	6-nov-25	No aplica por edad - 59 años					
34	GERMAN VALDERRAMA ASPRILLA	CC	4857642	Maestro de obra	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	24-nov-25	No aplica por edad - 60 años					
35	RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO	CC	78739387	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	27-nov-25	No aplica por edad - 52 años					
36	RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA	CC	1030683356	Subcontratista	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	27-nov-25	9-dic-25	13-ene-26	13-jul-26			
37	JOHNNY SUAREZ SOLANO	CC	5830482	Oficial	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	28-nov-25	9-dic-25	13-ene-26	13-jul-26			
38	JONH FREY MUÑOZ MELO	CC	72311599	Ayudante	4-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	28-nov-25	9-dic-25	13-ene-26	13-jul-26			
39	WANDER ANDRES COA MESTRA	CC	1042849179	Oficial	18-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	12-dic-25	24-dic-25	24-ene-26	24-jul-26			
40	FREDY PAIPA MORENO	CC	79567003	Ayudante	18-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	28-nov-25	No aplica por edad - 55 años					
41	ARLEY DAVID BASTIDAS DIAZ	CC	1085050373	Oficial	26-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	19-dic-25	17-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
42	VICTOR MANUEL ESTRADA CENFUEGOS	CC	73208560	Oficial	26-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	7-oct-24	19-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
43	WILMER MOSCAFEANO CUSIMA	CC	1064724364	Oficial	26-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLFONDOS	21-may-25	17-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
44	ALBERTO ARDILA	CC	3143107	Ayudante	26-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	9-dic-24	No aplica por edad - 60 años					
45	JOSE MIRIAN PEREZ TUMAY	CC	1114454844	Oficial	26-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	18-sep-25	15-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
46	DANIEL ANTONIO ESCOBA AGUDELO	CC	1013617801	Oficial	26-dic-25		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	7-oct-24	17-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
47	PABLO WILLIAM FARRATOFE SEGUNDO	CC	1133159186	Ayudante	9-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	10-dic-25	17-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
48	JORGE ANDRES RUEDAS FLORIAN	CC	1085164648	Oficial	7-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	COMPENSAT	PORVENIR	7-oct-24	15-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
49	JOSE FRANCISCO GEMES VELASQUEZ	CC	78717215	Oficial	8-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	23-dic-25	No aplica por edad - 51 años					
50	LUIS GABRIEL CORTES MONTES	CC	1085080009	Oficial	8-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	23-dic-25	15-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
51	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ LANCHEROS	CC	7220218	Oficial	13-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	5-ene-26	15-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
52	AMIR JOSE BURGOS AVILA	CC	1049996250	Herrero	16-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	8-ene-26	19-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
53	RODORO PEDROZA BORJA		77591029	Herrero	16-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	8-ene-26	19-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
54	DIEGO ANDRES NAVAS BARON	CC	1026594765	Herrero	16-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	8-ene-26	19-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
55	ENER CASTRO HURTADO	CC	1089003197	Herrero	16-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	9-ene-26	17-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
56	DANNA VALENTINA OROZCO AMADO	CC	1000123056	Inspectora SST	16-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	29-dic-25	17-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
57	FABIAN ESTEBAN GUIO CASALLAS	CC	1000711609	Oficial	20-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	9-ene-26	21-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
58	SERGIO LUIS QUINTERO RINCON	CC	1085100385	Oficial	20-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	8-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
59	LUIS MIGUEL TOVAR GALINDO	CC	1030665348	Oficial	21-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	9-ene-26	21-ene-26	25-feb-26	27-ago-26			
60	DAIRO PIMIENTA ESPEJO	CC	1067857874	Ubicar	28 - ... -26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SURA	PROTECCION	21-ene-26	9-feb-26	11-mar-26				
61	VICTOR MANUEL HERNANDEZ CRISTANCHO	CC	1023895339	AYUDANTE	30-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	24-ene-26	9-feb-26	11-mar-26				
62	REINALDO GIL MARTINEZ	CC	73015573	AYUDANTE	28-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	23-ene-26	9-feb-26	11-mar-26				
63	DIOMEDES DE JESUS MENDOZA HERNADEZ	CC	10055775552	AYUDANTE	29-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	21-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				
64	JOHN ALEXANDER GONZALEZ DIAZ	CC	1021807303	Oficial	28-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	23-ene-26	14-sep-18	19-nov-20	11-nov-25	11-nov-26		
65	CARLOS HUMBERTO ROJAS TAFURT	CC	1046428614	Oficial	28-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	22-ene-26	9-feb-26	11-mar-26				
66	JEVINSON GONZALEZ OSPINO	CC	1064500728	Oficial	28-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	13-ene-26	4-feb-26	6-mar-26				
67	LEO DAN VANEGAS RANGEL	CC	85442811	Oficial	30-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25-sep-25	20-mar-25	7-oct-25	14-oct-25	14-oct-26		
68	ARGENIS RAFAEL RANGEL PEREZ	CC	77143393	Oficial	30-ene-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	7-feb-25	9-feb-26	11-mar-26				
69	JOSE ALBERTO CHACON ARIAS	CC	1048873089	Ayudante	1-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	21-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				
70	EMERSON CHACON ARIAS	CC	1048427645	Ayudante	1-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	21-ene-26	9-feb-26	11-mar-26				
71	JUAN CARLOS FREYLE TEHERAN	CC	1030121749	Oficial	3-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	27-ene-26			20-ene-26	20-ene-27		
72	LEYDER ORLANDO DELGADILLO TORRES	CC	910138588	Oficial	3-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	28-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				
73	ADOLFO GONZALEZ RONCANCIO	CC	9499173	Ayudante	5-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	29-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				
74	ONEDIS MANUEL ARROYO PEREZ	CC	1003069839	Ayudante	5-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	29-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				
75	NESTOR ALFONSO BARRIOS VELASQUEZ	CC	1001934698	Ayudante	5-feb-26		ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	29-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Iden.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tiempo P. Desde 1	2	3	4	5	Observaciones
1	JUNIOR ACEVEDO PACHECO	CC	1045512201	Ayudante	15-oct-25	26-ene-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	9-oct-25	15-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
2	EUDER DE JESUS MANCILLA FERREIRA	CC	1004122617	Ayudante	19-dic-25	26-ene-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	10-dic-25	19-dic-25	19-ene-26				
3	HAROLD RANGEL VANEGAS	CC	1236965696	Ayudante	30-sep-25	9-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
4	JORGE LUIS JULIO JULIO	CC	1193510115	Oficial	4-dic-25	14-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	28-nov-25	9-dic-25	13-ene-26	13-jul-26			
5	BRAYAN DAVID GUZMAN MONTERROSA	CC	1030687602	Ayudante	4-dic-25	14-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	27-nov-25	9-dic-25	13-ene-26	13-jul-26			
6	MARTIN ELIAS PEDROZO RICO	CC	1050458295	Ayudante	10-nov-25	19-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	1-nov-25	24-nov-25	26-dic-25	26-jun-26			
7	CAMPO ELIAS PAVA MARIN	CC	79843454	Oficial	4-dic-25	20-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	28-nov-25	9-dic-25	13-ene-26	13-jul-26			
8	JUAN DAVID MARRIAGA ORTIZ	CC	1130269157	Ayudante	5-oct-25	20-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	29-sep-25	7-oct-25	14-nov-25	14-may-26			
9	JESUS DAVID RODRIGUEZ RANGEL	CC	1095037258	Oficial	1-feb-26	16-feb-26	ARTES Y BRONCES SAS	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	27-ene-26	14-feb-26	16-mar-26				

INGEAR

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	BRAYAN SNEYDER GORDILLO BALLESTEROS	CC	1026583658	Residente de Obra	18-mar-25		INGEAR	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	8-mar-25	8-mar-25	8-abr-25	1-dic-25	1-dic-26		
2	RICARDO AVILA GONZALEZ	CC	93203474	Encargado	18-mar-25		INGEAR	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	23-ene-25	No aplica por edad - 54 años					
3	ESTEIBIN DAVID TORRES BARRERA	CC	1193334931	Oficial - Excavador	18-mar-25		INGEAR	SURA	COOSALUD	PORVENIR	13-mar-25	13-mar-25	15-abr-25	29-oct-25	29-oct-26		

PERSONAL INACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	ARLEY NOLBERTO SARMIENTO BUIGTRAGO	CC	1010164006	Ayudante	18-mar-25	INACTIVO	INGEAR	SURA	SANITAS	PORVENIR	28-nov-24	8-mar-25	8-abr-25	8-oct-25			- EMO sin BUN, no realiza trabajo en [illegible]
2	MAGDA JULIETTE TOLENTINO PULIDO	CC	1023970778	Inspectora SST	6-oct-25	INACTIVO	INGEAR	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	25-sep-25	28-dic-13	14-sep-18	25-sep-25	25-sep-26		Inactivo desde el mes de diciembre de 2025

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					CERTIFICADO		Observaciones
												1	2	3	4	5	ALTURAS	CONFINAD	
1	NESTOR ANDRES LEON BAUTISTA	CC	1010193317	Topografo	30-sep-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	26/09/2025	8-jul-20	28-nov-24	12-jul-25	12-jul-26		15-jul-25	NO	
2	OSCAR ALBERTO JIMENEZ GUTIERREZ	CC	79814465	Cadenero	30-sep-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	28/04/2025	28-abr-25	21-jun-25	9-ene-26	9-ene-27		28-abr-25	NO	
3	JAIBER ESTEBAN ROA AMAYA	CC	1019043792	Topografo	1-dic-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	17/07/2025 22/11/2025			22-nov-25	22-nov-26		NO	NO	
4	EDISON ALEXIS BARRIOS HERRERA	CC	1030594232	Cadenero	1-dic-25		GEOTAM SAS	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	27/10/2025 22/11/2025	24-nov-25	9-ene-26	9-jul-26			27-oct-25	NO	

POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS																		
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					CERTIFICADO		Observaciones
												1	2	3	4	5	ALTURAS	CONFINADOS	
1	JAVIER ALEJANDRO CABRA BONILLA	CC	1053608934	Encargado	9-oct-25		POWEL INGENIERIA	SURA	SURA	PROTECCION	22/04/2025	8-oct-25	23-nov-25	23-may-26					
2	RODRIGO MAHECHA TOVAR	CC	10182482	Tecnico Electricista	14-oct-25		POWEL INGENIERIA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	12/02/2025	No aplica por Edad - 50 años							
3	WILMER ANDREY PUENTES NAVARRO	CC	1233506875	Ingeniero Residente	18-nov-25		POWEL INGENIERIA	SURA	SANITAS	PORVENIR	10/11/2024	6-oct-25	14-nov-25	14-may-26					

PERSONAL INACTIVO																			
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	F_Ingreso	F_Retiro	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					CERTIFICADO		Observaciones
												1	2	3	4	3	ALTURAS	CONFINADOS	
1	KELLYS IRINA VILLEGAS FLORIAN	CC	1085038822	Inspectora SST	9-oct-25	INACTIVO	POWEL INGENIERIA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	8/01/2025					4-oct-25			Inactivo desde el 16 de Diciembre de 2025
2	LUIS EDUARDO PARRA GARZON	CC	1032367464	Ayudante Electricista	27-oct-25	INACTIVO	POWEL INGENIERIA	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	28/04/2025	23-oct-25	27-nov-25	27-may-26			3-may-25	NO	Inactivo desde el 16 de Diciembre de 2025
3	BENIGNO MESTIZO PAVI	CC	10483595	Encargado	27-oct-25	INACTIVO	POWEL INGENIERIA - Bym Construcciones S A S.	COLPATRIA	FAMISANAR	COLFONDOS	11/01/2025	22-oct-25	No aplica por edad - 61 años				12-ene-25	NO	Inactivo desde el 16 de Diciembre de 2025
4	EDWIN JAIR RODRIGUEZ TELLEZ	CC	1053328584	Oficial	27-oct-25	INACTIVO	POWEL INGENIERIA - Bym Construcciones S A S.	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	22/10/2025	22-oct-25	24-nov-25	24-may-26			23-oct-25	NO	Inactivo desde el 16 de Diciembre de 2025
5	LUIS CARLOS ROCHA HERRERA	CC	1047373035	Oficial	4-nov-25	INACTIVO	POWEL INGENIERIA - Bym Construcciones S A S.	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	27/10/2025	4-ago-21	29-oct-25	29-abr-26			28-oct-25	NO	Inactivo desde el 16 de Diciembre de 2025

699

P&E CONSULTORES																	
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	CARLOS ANDRES FLORIAN NARVAEZ	CC	80897924	Operador Minicargador	12-dic-25		P&E CONSULTORES SAS	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	4/12/2025	9-dic-25	9-ene-26	9-jul-26			
2																	
3																	
4																	

599

TRANSGRUAS Y LOGISTICAS																	
#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	OVIDIO CIFUENTES RODRIGUEZ	CC	3118939	OPERADOR	2-feb-26		TRANSGRUAS - TECNIMONTAJES Y TRANSPORTES SAS	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION	5/02/2025	30/01/2026	No aplica por edad - 59 años				
2																	
3																	
4																	

999

PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	Tétano # Dosis					CERTIFICADO		Observaciones
						1	2	3	4	5	ALTURAS	CONFINADOS	
1	JOSE CARLOS SIERRA AGUILERA	CC	1099964481	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					13-feb-26	NO	
2	ALEX RODRIGUEZ MENDOZA	CC	1002379367	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					13-feb-26	NO	
3	JAMER MEJIA MORALES	CC	1082473264	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					13-feb-26	NO	
4	ARNETH BOLAÑOS MORALES	CC	1003561869	ENCARGADO	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					7-dic-24	NO	
5	ALVARO JOSE MONTERO ATENCIO	CC	1127665582	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					13-feb-26	NO	
6	JAINER CHAVEZ RUZ	CC	1216694309	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					26-ene-26	NO	
7	JOSE LUIS VILLALOBOS AVENDAÑO	CC	1051657583	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					14-feb-26	NO	
8	MARIANA CAMILA DUQUE JARAMILLO	CC	1000334982	AUXILIAR DE INGENIERIA	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					15-feb-26	NO	
9	ESNEIDER ROBLES TOLOZA	CC	1003335649	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					15-feb-26	NO	
10	JADER CHAVEZ RUZ	CC	1085102167	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					15-feb-26	NO	
11	CARLOS ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	CC	80853551	INSPECTOR SST	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					15-feb-26	NO	Coordinador de alturas 18/12/2022
12	GILBERTO DIAZ TORRES	CC	1085180608	OFICIAL	18-feb-26	Jornada de vacunacion programada para el 28/02/2026					7-dic-24	NO	

t99

VEOLIA

PERSONAL ACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano # Dosis					Observaciones
												1	2	3	4	5	
1	DUVAN ALBERTO CASTAÑEDA BERMUDEZ	CC	80797914	CONDUCTOR	11-jun-25		VEOLIA - TRANSPORTES AGUA POTABLE AVILA SAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	7-jun-25	9-jun-25	19-jul-25	10-ene-26	10-ene-27		Reactiva labores el 29/09/2025
2	JUAN STIVEN AVILA SALAMANCA	CC	1016063679	CONDUCTOR	3-jun-25		VEOLIA - TRANSPORTES AGUA	SURA	SANITAS	PORVENIR	8-may-25	13-may-25	26-jun-25	10-ene-26	10-ene-27		Inactivo desde el mes de julio de 2025

PERSONAL RETIRADO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	JOSE FERNANDO BARAJAS BERNAL	CC	1050170179	CONDUCTOR	13-jun-25	26-ene-26	VEOLIA - MULTISERVICIOS CECOG SAS	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS	20-may-25	11-jun-25	11-jul-25				Inactivo desde el mes de agosto de 2025
2	JOHAN STIVEN MORENO GONZALEZ	CC	1000157748	CONDUCTOR	24-abr-25	26-ene-26	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12-abr-25	9-abr-25	27-may-25	27-nov-25			Inactivo desde el mes de octubre de 2025
3	RICARDO MUNEVAR ORTIZ	CC	4228905	CONDUCTOR	10-jun-25	26-ene-26	VEOLIA - MULTISERVICIOS CECOG SAS	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	19-may-25	9-jun-25	No aplica por edad - 58 años				Inactivo desde el mes diciembre de 2025
4	RICARDO JIMENEZ LIZARAZO	CC	79583826	CONDUCTOR	10-jun-25	26-ene-26	VEOLIA - MULTISERVICIOS CECOG SAS	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS	7-jun-25	9-jun-25	No aplica por edad - 53 años				Inactivo desde el mes diciembre de 2025
5	JUAN DAVID MELO CADENA	CC	1000574327	CONDUCTOR	22-abr-25	26-ene-26	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	SANITAS	PORVENIR	13-ene-25	9-abr-25	27-may-25	27-nov-25			Inactivo desde el mes diciembre de 2025
6	GILBERTO ARIZA SANCHEZ	CC	79832518	CONDUCTOR	24-abr-25	6-feb-26	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	12-abr-25	9-abr-25	27-may-25	28-nov-25	28-nov-26		Reactiva labores el 1/09/2025
7	RUBEN CASTELLANOS PEÑALOZA	CC	80381189	CONDUCTOR	24-abr-25	6-feb-26	VEOLIA - OSCAR EFREN MORENO SANCHEZ	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	3-sep-24	NO APLICA POR EDAD - 59 AÑOS					Inactivo desde el mes de agosto de 2025

PERSONAL INACTIVO

#	TRABAJADOR	Tipo Ident.	No. Identificación	Cargo	F_Ingreso	F_Retiro	Vinculación	ARL	EPS	AFP	EMO	Tétano					Observaciones
												1	2	3	4	3	
1	CRISTIAN CAMILO CAPERA LOZANO	CC	1005777622	SUPERVISOR LOGISTICO	16-may-25	INACTIVO	VEOLIA - TRANSPORTES CLAVIJO S.A.S	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	6-may-25	13-feb-25	18-mar-25	18-sep-25			Inactivo desde el mes de agosto de 2025

ANEXO No. A13

MAQUINARIA Y VEHICULOS

Ver información en CD

ANEXO No. A14

SEGUIMIENTO ASEO UNIDADES SANITARIAS

Ver información en CD

ANEXO No. A15

PERMISOS DE TRABAJO NOCTURNO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20245831212191
Fecha: 16-07-2024
20245831212191

Bogotá D.C.

583

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Señor
ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ
Director
UT METROPOLITANO PORVENIR
Carrera 7a No 75 – 51 oficina 602
Telefax: 6401500
e-mail: social.velodromo@cyg.com.co
ciudad

ASUNTO: Solicitud permiso trabajo nocturno ante Alcaldía Local de Kennedy.

Respetado señor:

En atención a la comunicación del asunto, en la que solicita autorización para el permiso de trabajo nocturno para el contrato IDRD 3232 de 2023*:" de la construcción de las obras y actividades complementarias del velódromo en el parque metropolitano EL PORVENIR en la localidad de Kennedy*.

Al respecto, es procedente indicar que las entidades y organismos que integran la Administración Distrital, están instituidas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por Decreto Ley 2116 de 2021, en concordancia con los artículos 311 y 322 de la Constitución Política, para cumplir las funciones y prestar los servicios a cargo del Distrito Capital, promover el desarrollo integral del territorio, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes; garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad, y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

La Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", en el artículo 135 dispone lo siguiente:

> *Artículo 135: comportamientos contrarios a la integridad urbanística: Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada:*
>
> *"Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".*

672

Respecto al permiso excepcional la citada Ley preceptúa:

> *Artículo 151. Permiso excepcional. Es el medio por el cual el funcionario público competente, de manera excepcional y temporal, permite la realización de una actividad que la ley o normas de Policía establecen como prohibición de carácter general, de conformidad con las normas que la regulen. El permiso solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia.*
>
> *PARÁGRAFO. Solicitado el permiso, este deberá concederse o negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede, debe expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar, su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Cuando se expida en atención a las calidades individuales de su titular, así debe constar en el permiso y será personal e intransferible. De tal permiso se enviará copia a las entidades de control pertinentes.*

En concordancia con el Decreto 1076 del Veintiséis (26) de mayo de 2015 en la sección 5 "De la generación y emisión de ruidos" dispone lo siguiente:

> *"Artículo 2.2.5.1.5.15. Operación de equipos de construcción, demolición y reparación de vías. La operación de equipos y herramientas de construcción, de demolición o de reparación de vías, generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados, estará restringida y requerirá permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente. Aún si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, este deberá suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas.*
>
> *PARÁGRAFO. Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el inciso 10 de este artículo, el uso de equipos para la ejecución de obras de emergencia, la atención de desastres o la realización de obras comunitarias y de trabajos públicos urgentes."*

Por otra parte, en la sección 7 denominada "Permisos de emisión para fuentes fijas" establece textualmente lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.17. Permisos de emisión de ruido. Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos, generadores de ruido que supere los estándares de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en horarios distintos de los establecidos por los reglamentos, serán otorgados por los alcaldes municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Código Nacional de Policía.*
>
> *El permiso de que trata este artículo, tendrá vigencia por el tiempo de duración de la actividad o trabajo correspondiente, su término se indicará en el acto de su otorgamiento, y procederá para la celebración de actos culturales, políticos o religiosos; la realización de espectáculos públicos o la ejecución de trabajos u obras que adelanten las entidades públicas o los particulares. El otorgamiento del permiso de que trata este artículo se hará en el mismo acto que autorice la actividad generadora del ruido y en él se establecerán las condiciones y términos en que el permiso se concede.*

No podrá concederse permiso para la realización de actividades que emitan ruido al medio ambiente en los Sectores A, o de tranquilidad y silencio, de que trata el artículo 2.2.5.1.2.13., salvo para la construcción de obras."

Por lo anterior, este despacho autoriza la ejecución de obra en horario nocturno teniendo en cuenta la vigencia del PMT para el sector por usted referenciado.

En todo momento se deberá propender la utilización de mecanismos de reducción del impacto ambiental causado al componente aire (Ruido, vibraciones y material particulado), que se deriven de la actividad, y que generen afectaciones a la comunidad en el área de influencia del proyecto

Por último, se advierte que en caso de recibir queja de al menos dos (2) personas en los términos señalados en el artículo 2.2.5.1.5.15 del Decreto 1076 de 2015, este permiso será suspendido y por lo tanto no podrá continuar con la ejecución de las obras en el horario señalado.

Atentamente,

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
Alcalde local de Kennedy (e)
Correo electrónico: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Elaboró/Revisó: Carlos Jesús Correa Forero – profesional universitario código 219 grado 18

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20262100147132 Código Web: A+S7to
FECHA: 16-03-2026 09:32:44 FOLIOS: 675
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA 25 - CO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026

CIG-IDRD-VEL-0200-2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Atte. Dra. Katherin Amaya Roa
Subdirectora Técnica de Construcciones
Gerente del Proyecto
Supervisora Designada
Katherin.amaya@idrd.gov.co
La ciudad

REFERENCIA. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232- 2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

ASUNTO: Remisión Informe **MENSUAL DE OBRA NO 25** – Correspondiente al mes **de FEBRERO 2026 (26/01/2026 al 25/02/2026)** – **COMPONENTE SST** - Proyecto Velódromo Gibraltar

Respetada Doctora

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 3219-2023, nos permitimos remitir a la entidad contratante **IDRD** el **INFORME MENSUAL DE OBRA COMPONENTE SST,** correspondiente al mes de **FEBRERO 2026 (26/01/2026 al 25/02/2026)** entregado por la **Unión Temporal Metropolitano Porvenir** el cual fue revisado, avalado y aprobado por esta interventoría según se relaciona, a continuación:

ITEM	COMPONENTE	TOMOS	FOLIOS	CD	ESTADO
1	**SST No 25**	4	1 - 674	1	**APROBADO**

Cordialmente

Arq. Rubén Darío Crespo Botero
Director de Interventoría

Elaboró y Proyectó: Ing. Arturo Rojas Torres – Residente 2 de Interventoría
Revisó: Ing. Rubén Darío Crespo Botero – Director Interventoría
Aprobó: Ing. Javier Rojas – Coordinador Interventoría

Anexo: Informe Mensual de Obra No 25 en CUATRO (4) Carpetas, 1 CD y 674 Folios en total.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

675