PERSONAL

JUEVES, diciembre 18, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:









ACTIVIDADES

Domingo, noviembre 16, 2025


Descripción: detalles finales de cubierta a intervenir. Raspado y resane de muros externos finales. Sellado de tornillos de tejas upvc nuevas. Detalles de jardinería y pintura en fachada

Registro fotográfico:










Bombillo LED
Alta Potencia
30W
2
AÑOS
DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP
CUMPLE NORMA RETILAP
Titanium




















REGISTRADURÍA
PRADO - TOLIMA













MATERIALES

Domingo, noviembre 16, 2025

Descripción: llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc

Registro fotográfico:








KIT DE
FIJACIÓN
KLAR PRO
CONTIENE:


klar
TK5
TERMOACÚSTICOS