QUASAR	LISTADO PREOPERACIONAL EQUIPOS DE PERFORACION	Codigo: SST - FT-14 Version: 05 Fecha: 15/08/2024 Página 1 de 3

Nombre Equipo: MELINA Semana: 12 al 18 - 01 - 2026

Trabajo a realizar: Est. de Suelos Lugar de trabajo: Anapoima

C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica

N	CARACTERISTICA A REVISAR	VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DIARIA																			
		LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB		DOM		
	MOTOR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	El motor cuenta con nivel de aceite adecuado para iniciar el funcionamiento?	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con combustible en el equipo para su funcionamiento y se tiene reserva o se da aviso cuando requiere cambio	X			X			X			X			X			X					
	MANGUERAS/TUBERÍAS	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
2	Las mangueras que se conectan al equipo de perforación están en óptimas condiciones de operación?	X			X			X			X			X			X					
	Se revisó que estuviesen debidamente conectadas y aseguradas antes del arranque del	X			X			X			X			X			X					
	MANDO	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
3	Los mandos se encuentran en posición neutral, antes de arrancar operación	X			X			X			X			X			X					
	El sitio donde se ubicó el mando de operación esta nivelado fue asegurado al paso o anclado	X			X			X			X			X			X					
	PERFORADOR/REGLA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	El sitio donde se instaló el equipo perforador está debidamente nivelado y permite su	—			—			—			—			—			—			—		
	Se revisó que el equipo quedara asegurado para evitar movimientos bruscos en medio de la operación	—			—			—			—			—			—			—		
	CANASTA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
5	Las guayas para aseguramiento se encuentran en buen estado y en optimas condiciones para trabajar	—			—			—			—			—			—			—		
	Se cuenta con puntillones, tiller, grilletes y pernos para el aseguramiento de la canasta, y estos estan en optimas condiciones libres de oxidacion y sin fisuras	—			—			—			—			—			—			—		
	Se verificó y se aseguró que la canasta quedó debidamente anclada y asegurada	—			—			—			—			—			—			—		
	El cable que sostiene la canasta desde la tiller se encuentra debidamente alineado y cansado hacia la canasta	—			—			—			—			—			—			—		
	El cable y/o cuerdas que sostienen a manera de vientos se encuentran en buen estado y debidamente anclados	—			—			—			—			—			—			—		

Se ha designado como minimo una persona como ayudante del operario principal	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
El operario y el (los) ayudantes cuentan con Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
Botas de seguridad con puntera	X			X			X			X			X			X					
Gafas de protección	X			X			X			X			X			X					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección respiratoria si se requiere	X			X			X			X			X			X					

Una vez realizada la inspección se determina la operatividad del equipo							
	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
De acuerdo con la revisión preoperacional ¿se establece que el equipo se encuentra en buenas condiciones para iniciar su operación? Escriba para cada día SI o No según lo definido	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: La inspección preoperacional debe ser realizada por el operario del equipo en compañía de los ayudantes,en caso de requerir ayuda adicional debe informar al ingeniero encargado del proyecto.

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Ramiro Sanchez
FIRMA	Ramiro Sanchez