ANEXO 8.

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Nombre del Trabajador: Oscar Ivan Acevedo Gonzalez **Cargo** Maestro **Proyecto: CTO - 1357 DE 2025**

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Elementos de Protección Personal y/o Dotación

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA (Gases y Vapores)						MANOS								PIES/PIERNAS			CUERPO						
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en	Vaqueta o ingeniero laraos.	Guantes para soldador	Camaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrica	Botas seguridad con puntera	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad pña.	Delantal en Camaza o	Overol de	Chaqueta y pantalón en	Overol de dos piezas en dril	Impermeable Chaqueta y	Chaleco Infantino	Mangas (Canaza/Vaqueta)
26 de junio 2026	1	1	1				1				1	1		1						1		1					1			1			1			
																				1		1														

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo II. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.

ELABORA

Nombre: Paola Andrea Restrepo

Fecha: 26.06.26

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo II. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones leaales vigentes".

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Nombre del Trabajador: Jose Alexander Rubio Cargo: BOMBERO Proyecto: CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Fecha de entrega	Elementos de Protección Personal y/o Dotación																																					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA Gases y Vapores					MANOS						PIES/PIERNAS				CUERPO										
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmerilar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmerilar	Protector Auditivo Tipo	Protector Auditivo Tipo	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Vaquería o	Guantes laizos	Guantes para soldador	Camaza	Hilaza puntos	Guante de carnaza industrial	Guante de nitrilo	guantes	Botas seguridad dieléctrico	Botas Caucho con puntera	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad cañ	Delantal en Camaza	Overol de Quirófano entero	Chaqueta y pantalón en	Overol de dos piezas en gril	impermeable chaqueta y	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaque	
21-04-26	x	x	-				x				x	x		x						x		x																* Alexander.
02-06-26							1												1																			Alexander
11-06-26														1																								Alexander
05-06-26																									1													Alexander

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Paola Andrea Pardo G.

Fecha: 21-04-26

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones leeales vigentes".

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Nombre del Trabajador: Ricardo Andres Salcedo **Cargo** Opical **Proyecto: CTO - 1357 DE 2025**

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Elementos de Protección Personal y/o Dotación

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA Gases y Vapores					MANOS						PIES/PIERNAS				CUERPO						**Firma:** Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demas dispociones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo	Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metalicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y	Quimicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en	Vaquela o manteleta largas	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad Caña	Delantal en Carnaza o	Overol de Cuerpo entero	Chaqueta y pantalón en	Overol de dos piezas en gal	Impermeable Chaqueta y	Chaleco Inflactivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta	
19 · 06 · 26	1	1	1								1			1						1		1					1						1				

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Paula Andrea Ruiz C.

Fecha: 19 · 06 · 26

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepto que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

Nombre del Trabajador: Joran Piedrahita **Cargo** operador **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Fecha de entrega	Elementos de Protección Personal y/o Dotación																																			**Firma:** Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo III. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	CABEZA		**OJOS**					**CARA**			**OÍDOS**		**RESPIRATORIA** Gases y Vapores					**MANOS**							**PIES/PIERNAS**				**CUERPO**								
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y	Quimicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en	Vaqueta o Ingeniero kevlar	Guantes para soldador	Camaza	Hilaza puntos	Guante de cauchu industrial	Guanto de nitrilo	Guantes dieléctrico	Botas seguridad	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad cañ.	Delantal en camaza	Overol de tela entera	Chaqueta y pantalón en	Overol de dos piezas en gal	Impermeable	Chaqueta y Chaleco	Mangas (Camaza/Vaque	
18 · 06 · 26	1	1	1								1			1									1									1					

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Paola Andrea Parra G.

Fecha: 18 de Junio de 2026

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos. "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Nombre del Trabajador: David Julian Reina **Cargo** BOMBO **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Fecha de entrega	Elementos de Protección Personal y/o Dotación																																					**Firma:** Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979 Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA Gases y Vapores					MANOS						PIES/PIERNAS				CUERPO										
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	vapores orgánicos y	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en	Vaqueta o	Impermeable para	Guantes para soldador	Camaza	Hilaza puntos	Guante de cauchu industrial	Guante de nitrilo	guantes	Botas seguridad dieléctrica	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad con	Delantal en camaza o	Overol de	Cuerpo entero	Chaqueta y pantalón en	Overol de dos	Overol en material	Impermeable	Chaqueta y Chaleco	Mangas (Camaza/Vaque	
29 - 04 - 2026	1	1	1				1				1	1		1						1			1					1					1						DAVID REINA
26-05-2026																			1																				DAVID REZUA
08-06-26							1																																DAVID REINA

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Paola Andrea Pardo G.

Fecha: 29 - 04 - 26

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Nombre del Trabajador: Samuel Enrique Avila **Cargo** Oficial **Proyecto: CTO - 1357 DE 2025**

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Fecha de entrega	Elementos de Protección Personal y/o Dotación																																					**Firma:** Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
	CABEZA		**OJOS**					**CARA**			**OÍDOS**		**RESPIRATORIA** Gases y Vapores					**MANOS**						**PIES/PIERNAS**				**CUERPO**										
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para esmeriar	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Diadema	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Vaqueta o	Guantes para soldador	Camaza	Hilaza puntos	Guante de caucha industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña Delantal en Camaza o	Overol de cuerpo entero	Chaqueta y pantalón en	Overol de dos piezas en dril impermeable	Chaqueta y Chaleco reflectivo	Mangas (Camaza/Vaqueta)				
23 · 04 · 26	1	1	1				1				1			1						1			1			1				1									
05 · 05 · 26																								1															
19 - 05 - 26																			1	1																			
01 - 06 - 26																			1																				
11 - 06 - 26																					1																		

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Paula Andrea Pato G.

Fecha: 23 · 04 · 26.

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos. "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

Nombre del Trabajador: Jose Hugo Rodriguez **Cargo** Oficial **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Fecha de entrega	Elementos de Protección Personal y/o Dotación																																					**Firma:** Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo III. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	CABEZA		**OJOS**					**CARA**			**OÍDOS**		**RESPIRATORIA** Gases y Vapores						**MANOS**						**PIES/PIERNAS**				**CUERPO**										
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en	Vaqueta o soldadora	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad	Botas punteras con puntera	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña	Camara a Delantal en	Overol de	Cuerpo entero Chaqueta y	pantalón en Overol de dos	Polainas en cuero impermeable	Chaqueta y Chaleco	Mangas (Carnaza/Vaque	
23 de Abril 2026	1	1	1				1				1			1						1		1					1						1						
11 de junio 2026																									1														
																				1		1																	

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Paula Andrea Riaño Guarin

Fecha: 23/04/2026

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos. "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo III. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

Nombre del Trabajador: Renzo Iyari Romero Rojas **Cargo** Mull.Operario **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

| Fecha de entrega | Elementos de Protección Personal y/o Dotación | | |

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

Nombre del Trabajador: Pompilio Colmenares **Cargo** Maestro **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Fecha de entrega	Elementos de Protección Personal y/o Dotación																																					Firma: Acepta que he recibido los EPP adecuados y me comprometa a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo III. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA Gases y Vapores					MANOS							PIES/PIERNAS				CUERPO										
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmerilar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmerilar	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Diadema	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Vaqueta o Icasenka lasada	Guantes para soldador	Carneza	Hileza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad con puntera	Delantal en carnaza	Overol de cuerpo entero	Chaqueta y pantalón en dril	Overol de dos piezas en gril impermeable	Chaqueta y Chaleco reflectivo	Mangas (Camara/Vaque		
14 - 04 - 26	1	1	1				1				1			1					1				1		1				1			1						
30-05-26							1																2															
09 de junio 2026																						1																
05 de junio de 2026																							1															

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Pablo Andres Pinto G.

Fecha: 14 - 04 - 26

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos. "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979. Código Sustantivo del Trabajo. Ley 9 Artículo III. Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CONSORCIO MITIPARK

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

Nombre del trabajador: Leopoldo Jose Perea Campos **Cargo** Ayudante **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

Elementos de Protección Personal y/o Dotación

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA						MANOS							PIES/PIERNAS				CUERPO						**Firma:** Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
													Gases y Vapores																							
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad	Careta de soldador	Careta de Esmerilar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmerilar	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Inserción	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material	Vapores orgánicos	vapores orgánicos y Químicos y pinturas en spray		Guante Recubierto en Vaqueta o ingeniera largos	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad	Botas Caucho con puntera	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña	Delantal en carnaza o	Overol de cuerno entero	Chaqueta y pantalón en Overol de dos piezas en gril	Impermeable	Chaqueta y Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta	
10 de Marzo de 2026	1	1	1									1		1						1																Leopoldo
11 de Marzo de 2026																										1				1						Leopoldo
12 de marzo de 2026																											1									Leopoldo
18 de marzo de 202																																	1			Leopoldo
10 de junio de 2026											1																									Leopoldo
05 de junio 2026																					1															Leopoldo

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre:

Fecha:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.

2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Scanned with CamScanner

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

Nombre del Trabajador: Daniel Elles Cantillo **Cargo** Ayudante **Proyecto:** CTO - 1357 DE 2025

Empresa: CONSORCIO MITIPARK

| Fecha de entrega | Elementos de Protección Personal y/o Dotación | | |

ANEXO 9.

CERTIFICADO DE IDONEIDAD – MULTIOPERARIO DE MAQUINARIA


Por medio de la presente, el **CONSORCIO MITIPARK** se permite certificar que el señor **OSCAR JAVIER ROMERO ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.767.343**, se encuentra vinculado a nuestra organización desempeñando el cargo de **multi-operario**.

Durante el tiempo de vinculación, el señor Romero Rojas ha demostrado ser una persona responsable, comprometida, puntual y con disposición para el trabajo en equipo, cumpliendo de manera adecuada con las funciones asignadas y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la organización.

Así mismo, cuenta con las competencias y habilidades necesarias para desempeñar labores operativas, mostrando idoneidad en la ejecución de actividades relacionadas con su cargo, lo que respalda su desempeño dentro del proyecto.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,



_____

Representante legal
Yolanda Patricia Varon Hernández

EQUIPO :		HITACHI ZX75US-3 2013					
		DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			MODELO	COLOR	
		NUMERODE TARJETA # 117176			2013	NARANJA	
		SERIAL: SERIE:	HCM1P300L00063998 MC638974	MARCA:	HITACHI	N° MOTOR:	4LE2-603102
PESO	7100 Kg	MEDIDAS	2690 ALTO 2320 ANCHO	N° DE REGISTRO :		MC638974	

1. ACCESORIOS				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ESTADO**	**OBSEVACIONES**	**FOTO**

	HOJA DE VIDA MAQUINARIA	Código: MM-FT-01 Versión: 2 Fecha: 25-Ene-2021
	DOCUMENTO CONTROLADO	

2. ACTIVIDADES MANTENIMENTO REALIZADAS				
FECHA	**HOROMETRO**	**DESCRIPCION**	**OBSEVACIONES**	**OBRA**
6/7/2023	3834	mantenimiento preventivo y cambio de aceite y fitros	N/A	casa colombia
12/11/2023	4084	mantenimiento preventivo y cambio de aceite y fitros	N/A	usme
16/1/2023	4382	mantenimiento preventivo y cambio de aceite y fitros	N/A	san francisco cundinamarca
05/03/2024	4570	mantenimiento preventivo y cambio de aceite y fitros	N/A	samper
18/03/2025	4820	mantenimiento preventivo y cambio de aceite y fitros	N/A	samper
15/12/2025	5120	mantenimiento preventivo y cambio de aceite y fitros	N/A	samper

3. GUIA DE MANEJO DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA KOMATSU 78
OPERACIÓN:
Revisar el nivel de aceite en motor y motores de translacion
Revisar el nivel de aceite hidraulico.
Revisar nivel de refrigerante del motor
Revisar correas poleas
Revisar filtros
Revisar banco de de valvulas que nega fugas la bomba hidraulica
Revisar mangueras
MANTENIMIENTO DE EQUIPO:
Cambipo de aceite y filtros de motor cada 250 horas
Cambio de filtro de aceite hidraulico cada 1000 horas
Cambio de aceite hidraulico cada 2000 horas
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
Aceite motor uno forza 15w40 3 galones
Aceite hidraulico uno hydraulic 68 aw68 18 galones
Aceite mandos finales hd 50 1,5 galones
Refrigerante 2 galones
Grasa 4 kl
filtro aire interno ref: DA4772
Filtro aire externo ref: DA2772
Filtro de combustible ref: BF954
Filtro aceite ref: B1446
Filtro hidraulico ref: PT9443
Filtro piloto ref: PT8319
Filtro hidraulico retorno giro ref: B179
Filtro aire acondicionado externo
Filtro aire acondicionado interno

	HOJA DE VIDA MAQUINARIA	Código: MM-FT-01 Versión: 2 Fecha: 25-Ene-2021
	DOCUMENTO CONTROLADO	

4. HISTORIAL DE REPARACIONES				
FECHA	**HOROMETRO**	**DESCRIPCION**	**OBSEVACIONES**	**OBRA**
22/01/2024	4382	arreglo Hache y reforsamiento estructural	N/A	san francisco de sales
8/6/2024	4395	escaneo revicion de controladores y revicion computadora	N/A	SAMPER
2/12/2025	5110	CAMBIO DE BUJES PASDORESY VALDE	N/A	SAMPER

HISTORIAL DE OBRA RETRO HITACHI ZX75US-3							
FECHA ENTRADA A OBRA	FECHA SALIDA DE OBRA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO DE SALIDA	HORAS TRABAJADAS	OPERARIOS	OBSEVACIONES	Frente de Obra
6/7/2023	11/11/2023	3834	4382	548	OSCAR	N/A	USME
18/3/2024	25/10/2024	4390	4820	430	carlos escobar	N/A	guacamayas
24/3/2026		5141			OSCAR		MITIPARK

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 146411

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC748667	CATERPILLAR	236D3	2024

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	CAT0236DJR4D00850

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	J3410932	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3235 Kg	2082 mm	1676 mm	3487 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTIC	NIT 900.128.706

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14-03-2025	14-03-2025	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	48202500005748 3	30/01/2025

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000053051

COSMOCOLOR COLOMBIA TM-24



CARGADORA COMPACTA

Cat®
236D3

CARACTERÍSTICAS:
La cargadora compacta Cat ® 236D3, con su diseño de elevación radial, proporciona un increíble alcance en elevación media y un excelente rendimiento de excavación con una potencia extraordinaria de la barra de tiro. La 236D3 presenta las siguientes características:

- **La opción** de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento.
- **El asiento con suspensión neumática, calefacción, respaldo alto y controles ajustables con palanca tipo joystick, que se incluye de serie** convierte a las cargadoras compactas Cat en líderes del sector en cuanto a comodidad del operador.
- **El tren de potencia de altas prestaciones** proporciona un rendimiento y una capacidad de producción máximos gracias al sistema de gestión electrónica del par, el desplazamiento opcional de dos velocidades y un acelerador electrónico de mano/pie con capacidad de pedal de desaceleración.
- **El sistema hidráulico de alto flujo** está disponible para aplicaciones que exigen el máximo rendimiento hidráulico del útil de trabajo.
- **El Motor Cat C2.2** con control electrónico proporciona una potencia y un par elevados, y cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
- **El sistema de "nivelación inteligente" Cat** ofrece una tecnología líder en el sector, junto con una integración y otras funciones disponibles, como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.
- **La opción de control de amortiguación sensible a la velocidad** mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de la carga, un aumento de la productividad y una mayor comodidad para el operador.
- **La capacidad y el control** de la máquina aumentan al máximo gracias a la pantalla avanzada incluida de serie, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento , la respuesta Hystat y el control del corrimiento. También ofrece sistema de seguridad, cámara de visión trasera y una funcionalidad para escoger entre múltiples idiomas y definir la disposición de visualización según preferencias.
- **El acceso a nivel del suelo** a los puntos de mantenimiento diario y rutinario ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina, por lo que aumenta la productividad.
- **La amplia gama de implementos** Cat de alto rendimiento hacen de la cargadora compacta Cat la máquina más versátil que podrá utilizar en su lugar de trabajo.
- **Las luces de trabajo LED de larga duración disponibles** (delanteras y traseras) proporcionan iluminación superior en el lugar de trabajo.

Especificaciones

Motor

Modelo de motor	Cat C2.2 (turbo)	
Potencia bruta SAE J1995	50 kW	67,1 hp
Potencia neta SAE 1349	49,1 kW	65,8 hp
Potencia neta ISO 9249	49,6 kW	66,5 hp
Par máximo a 1,600 rpm SAE J1995	252 N·m	186 lbf-ft
Cilindrada	2,2 L	134 pulg^3
Carrera	100 mm	3,9 pulg
Calibre	84 mm	3,3 pulg

Pesos*

Peso de funcionamiento	3010 kg	6.636 lb

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás):		
Una velocidad	12,1 km/h	7,5 mph
Opción de dos velocidades	18,3 km/h	11,4 mph


Especificaciones de funcionamiento*

Capacidad de carga nominal	860 kg	1.890 lb
Capacidad de carga nominal con contrapeso opcional	950 kg	2.100 lb
Carga límite de equilibrio	1716 kg	3.780 lb
Cilindro de inclinación de fuerza de arranquer	2269 kg	5.003 lb

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico - Estándar:		
Presión hidráulica de la pala	23 000 kPa	3.335 psi
Caudal hidráulico de la pala	76 L/min	20 gal/min
Potencia hidráulica (calculada)	29 kW	39 hp
Flujo hidráulico - Versión de flujo alto:		
Presión hidráulica máxima de la pala	23 000 kPa	3.335 psi
Caudal hidráulico máximo de la pala	112 L/min	30 gal/min
Potencia hidráulica (calculada)	43 kW	58 hp

Cargadora compacta 236D3



Dimensiones*

1	Distancia entre ejes	1105 mm	43,5 pulg
2	Longitud sin cucharón	2.767 mm	108,9 pulg
3	Longitud con el cucharón apoyado en el suelo	3487 mm	137,3 pulg
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2082 mm	82,0 pulg
5	Altura total máxima	3977 mm	156,6 pulg
6	Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación	3122 mm	122,9 pulg
7	Altura del bulón del cucharón en posición de transporte	190 mm	7,5 pulg
8	Alcance en posición de máxima elevación y descarga	408 mm	16,0 pulg
9	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga	2359 mm	92,9 pulg
10	Altura libre sobre el suelo	195 mm	7,7 pulg
11	Ángulo de salida	26°	
12	Saliente del paragolpes detrás del eje trasero	1021 mm	40,2 pulg
13	Máximo ángulo de descarga	48°	
14	Anchura entre neumáticos	1.676 mm	66,0 pulg
15	Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina	1.639 mm	64,5 pulg
16	Radio de giro desde el centro: acoplamiento	1314 mm	51,8 pulg
17	Radio de giro desde el centro: cucharón	2107 mm	83,0 pulg
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1353 mm	53,3 pulg
19	Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación	91°	

*El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1.730 mm (68 pulg), neumáticos **Cat de 10 ×16,5**, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).

Cabina

ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Level I

Capacidades de llenado de servicio

Cárter de la cadena (en cada lado)	8,8 L	2,3 gal
Sistema de refrigeración	12 L	2,6 gal
Cárter del motor	10 L	2,2 gal
Depósito de combustible	87 L	19,1 gal
Sistema hidráulico	50 L	13,2 gal
Depósito hidráulico	39 L	10,3 gal

Nivel de ruido

Dentro de la cabina**	83 dB(A)
Fuera de la cabina***	101 dB(A)

- La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.

**Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO 6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.

***El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.

Sistema de aire acondicionado (si está instalado)

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,158 toneladas métricas de CO_2.

EQUIPOS OBLIGATORIOS

- Sistema hidráulico, estándar o de alto caudal
- Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
- Cinturón de seguridad de alta visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
- Paquete de preparación para la UE
- Tren de potencia: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación sensible a la velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
- Neumáticos, 10 × 16,5 o 12 × 16,5

PAQUETES DE RENDIMIENTO

- Paquete de rendimiento H1: *sistema hidráulico de caudal estándar (sin autonivelación) (sin autonivelación)*
- Paquete de rendimiento H2: *Sistema hidráulico de caudal estándar, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento y amortiguación electrónica (elevación y descenso)*
- Paquete de rendimiento H3: *Sistema hidráulico de caudal alto, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento y amortiguación electrónica (elevación y descenso)*

PAQUETES DE CONFORT

- Estructura ROPS abierta (C0): *Asiento estático (sin acelerador de pie, revestimiento, calefacción ni puerta)*
- Estructura ROPS abierta (C1): *pedal del acelerador, techo con revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (suspensión mecánica o suspensión neumática con respaldo alto y calefacción) (sin calefacción ni puerta)*
- ROPS cerrada con aire acondicionado (C2): *Pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, asiento con suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)*
- Estructura ROPS cerrada A/C (C3): *C2 + Climatizador*

EQUIPOS ESTÁNDAR

SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 80 amperios
- Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
- Luces: *indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros LED delantero y trasero ajustables, luz de techo*
- Bocina, alarma de retroceso
- Batería de servicio pesado,, 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

- Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: *pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento*
- Indicadores: *nivel de combustible, horómetroMeter*
- Pilotos de aviso: *de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor*
- Asiento de vinilo ajustable
- Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
- Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos: *desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento*
- Cabina Rops abierta, Tbasculante
- Estructura Fops, nivel I
- Lunetas superior y trasera
- Alfombrilla
- Espejo retrovisor interior
- Enchufe de 12 voltios
- Bocina
- Acelerador manual (esfera), electrónico
- Controles ajustables con palanca tipo joystick
- Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
- Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

- Motor Cat C2.2 Turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
- Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
- S·O·S℠ Válvula de toma de muestras S·O·SSM, aceite hidráulico
- Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
- Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
- Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
- Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
- Transmisión hidrostática
- Transmisión por cadena a las cuatro ruedas

OTROS

- Capó del motor con cerradura
- Anticongelante de larga duración, –36° C (–33° F)
- Puntos de anclaje de la máquina(6)
- Soporte del brazo de elevación
- Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
- Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
- Botella de expansión del radiador
- Manguera Cat ToughGuard™
- Sistema hidráulico auxiliar de caudal continuo
- Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
- Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
- Enchufe eléctrico para baliza
- Protector inferior desmontable para limpieza
- Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
- Product Link PL641, teléfono móvil

Cargadora compacta 236D3

EQUIPOS OPCIONALES

- Controles de tipo pedal/mano
- Contrapesos externos
- Baliza, giratoria
- Calentador del bloque de motor: 120 V
- Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
- Pintura personalizada
- nProduct Link PL641, teléfono móvil
- Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestra página web **www.cat.com**

© 2023 Caterpillar
Reservados todos los derechos.

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

ASH98207-02 (06-2023)
Sustituye a ASH98207-01
(Am North, EU, APD, ANZP)

	HOJA DE VIDA MAQUINARIA	Código: MM-FT-01 Versión: 2 Fecha: 25-Ene-2021
	DOCUMENTO CONTROLADO	

EQUIPO :	COMPRESOR DE AIRE					
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			MODELO	COLOR	
	MINICARGADOR CATERPILLAR			2024	AMARILLIRO CAT	
	SERIAL: SERIE:	CAT0236DJR4D00850 MC748667	MARCA:	CATERPILLAR	Nº MOTOR:	J3410932
	CEL:		Nº DE REGISTRO :		MC 748667	

1. ACCESORIOS				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ESTADO**	**OBSEVACIONES**	**FOTO**
LLANTA DE REPUESTO	1	OPTIMO	N/A	
COPA ARTILLERA	1	OPTIMO	N/A	
GRASERA	1	OPTIMO	N/A	
CALIBRADOR	1	OPTIMO	N/A	
PALETA PARE Y SIGA	2	OPTIMO	N/A	
MARTILLOS	1	OPTIMO	N/A	

	HOJA DE VIDA MAQUINARIA	Código: MM-FT-01 Versión: 2 Fecha: 25-Ene-2021
	DOCUMENTO CONTROLADO	

2. ACTIVIDADES MANTENIMENTO REALIZADAS				
FECHA	**HOROMETRO**	**DESCRIPCION**	**OBSEVACIONES**	**OBRA**
18/10/2025	529	pm 1	gecolsa	fontibon

3. GUIA DE MANEJO DE EQUIPO MECANICO
OPERACIÓN:
¨ Revisar el nivel de aceite en motor y motores de translacion
¨ Revisar el nivel de aceite hidraulico.
¨ Revisar nivel de refrigerante del motor
¨ Revisar correas poleas
¨ Revisar filtros
¨ Revisar banco de de valvulas que nega fugas la bomba hidraulica
¨ Revisar mangueras
MANTENIMIENTO DE EQUIPO:
¨ Cambipo de aceite y filtros de motor cada 500 horas
¨ Cambio de filtro de aceite hidraulico cada 1000 horas
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
¨ Aceite motor uno forza 15w40 3 galones
¨ Aceite hidraulico uno hydraulic 68 aw68 10 galones
¨ Refrigerante 2 galones
¨ Grasa 4 kl
¨ Filtro aire interno
¨ Filtro aire externo
¨ Filtro de combustible
¨ Filtro aceite
¨ Filtro hidraulico

4. HISTORIAL DE REPARACIONES				
FECHA	**HOROMETRO**	**DESCRIPCION**	**OBSEVACIONES**	**OBRA**
24/11/2025	N/A	el operador reporta el daño del espejo de reversa ocasinado por el operador del bibro se adjunta foto en novevades	N/A	FONTIBON

HISTORIAL DE OBRA							
FECHA ENTRADA A OBRA	**FECHA SALIDA DE OBRA**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO DE SALIDA**	**HORAS TRABAJADAS**	**OPERARIO**	**OBSEVACIONES**	**FRENTE DE OBRA**
25/04/2025	20/12/2025	0	820	820	FRANSICO	N/A	FONTIBON

INGEDEUR S.A.S
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S.
NIT. 900.128.706-7

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Conste por el presente documento, el Certificado de Mantenimiento realizado a la siguiente maquinaria:

MINICARGADOR 236D3

Marca: CATERRPILLAR
Modelo: 2024
Número de serie: 236D3
MC748667

MANTENIMIENTO FAVORABLE

El Mantenimiento se realizó el día 10 de diciembre 2025, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente. Se realizó inspección de seguridades y mantenimiento preventivo en general, 10 de DICIEMBRE de 2025.

Firma:

Fausto peña
CC. 79978930
Coordinador de mantenimiento y maquinaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482025000057483-6

Importador

5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 . DV.	11 . Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13 . Dirección	15 . Teléfono	12 . Cód. Admón.	16 . Cód. Dpto	17 . Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055554	48	11	001

Declarante

24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	25 . DV.	26 . Razón social del declarante autorizado	27 . Tipo usuario	28 . Cód. usuario
800251957	1	AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1	26	413

29 . Número documento de identificación	30 . Apellidos y nombres
1140860087	JORDY HUMBERTO EPALZA VIADERO

31 . Clase Importador	32 . Tipo declaración	33 . Cod.	34 .No.Formulario Anterior	35 . Año - Mes - Día	36 . Cod. Admón.	37 . Declaración de Exportación	38 . Año - Mes - Día	39 . Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 . Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 . Cod. Depósito	42 . Manifiesto de carga	43 . Año - Mes - Día	44 . Documento de transporte	45 . Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918806299	2025 - 01 - 29	No. HLCUMA3241111519	2024 - 11 - 16

46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior	47 . Ciudad	48 . Cod.País Exportador
CATERPILLAR AMERICAS C.V	GENEVA	767

49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior	50 . E-mail
76 ROUTE DE FRONTENEX 1208 GENEVA GE	ROJAS_STEVE@CAT.COM

51 . No. de factura	52 . Año - Mes - Día	53 . Cod. país procedencia	54 . Cod. Modo Transporte	55 . Código de Bandera	56 . Cod. Depto destino	57 . Empresa transportadora	58 . Tasa de cambio $ cvs.
99452122	2024 - 11 - 11	361	1	023	0	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	4.245.65

S	59 . Subpartida arancelaria	60 . Cod. Complementario	61 . Cod. Suplementario	62 . Cod. Modalidad	63 . No. cuotas o meses	64 . Valor cuota USD	65 . Periodicidad del pago de la cuota	66 . Cod. país de origen	67 . Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C202	XX	XXXX	XX	361	XXX

68 . Forma de pago de la importación	69 . Tipo de importación	70 . Cod. país compra	71 . Peso bruto kgs. dcms.	72 . Peso neto kgs. dcms.	73 . Código embalaje	74 . No. bultos	75 . Subpartidas	76 . Cod. unidad comercial	77 . Cantidad dcms.
01	01	767	12.940.00	12.940.00	YY	4	1	U	4.00

78 .Valor FOB USD	79 . Valor fletes USD
179.052.60	1.836.00

80 . Valor Seguros USD	81 . Valor Otros Gastos USD
161.00	0

82 . Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83 . Ajuste valor USD
1.997.00	0.00

84 . Valor aduana USD	85 . Código registro o licencia	86 . Número
181.049.60	R	50218271

87 . Cod. oficina	88 . Año	89 . Programa No	90 . Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 768.673.234	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 5.00	98 768.673.234	99 38.434.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 38.434.000		126 0.00

91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2507616 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: 001927 25/03/2021; PEDIDO TRAMITE: HLCUMA3241111519005 DECLARACION(1-1) MERCANCIA UBICADA EN ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA CARTAGENA COLOMBIA. PRODUCTO: MINICARGADOR, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 236D3, REFERENCIA : 236D3, USO O DESTINO: CONSTRUCCIÃ"N Y MINERÃA, SERIAL: CAT0236DJR4D00850, INFORMACIÃ"N ADICIONAL SERIAL MOTOR: J3410932, ORDEN NUMERO: OC-000138837 // ID: GM00009376 MODELO MOTOR: C2.2 // CARGADOR FRONTAL // REFERENCIA EN FACTURA: 6151936 // PAIS ORIGEN: INDIA - 361 CANTIDAD (1) U (ITEM 2). FACTURA: 99452123 FECHA: 2024-11-11 PRODUCTO: MINICARGADOR, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 236D3, REFERENCIA: 236D3, USO O DESTINO: CONSTRUCCIÃ"N Y MINERÃA, SERIAL: CAT0236DCR4D00851, INFORMACIÃ"N ADIC(continúa al respaldo)

127 . Valor pagos anteriores: 0	128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 . No. Aceptación declaración 482025000057483 133. Feha: 2025 01 30

134 . Levante No. 482025000054556	135 . Fecha	Firma funcionario responsable	136 . Nombre 137 . C.C. No.
	2025 - 01 - 30		

Firma declarante	997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980 . Pago Total $** **0** 996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92482500343740 Fecha presentación 2025-01-30 15:18:16 Valor pagado $0.00

Fecha de Impresión: 2025-01-30 15:23:10

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA
Módulo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizados

Declaración de Importación

Aceptación : **482025000057483-6**
Subpartida : **8429510000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

IONAL SERIAL MOTOR: J3410934, ORDEN NUMERO: OC-000138839 // ID: GM00009378 MODELO MOTOR: C2.2 // CARGADOR FRONTAL // REFERENCIA E N FACTURA: 6151936 // PAIS ORIGEN: INDIA - 361. // CANTIDAD (1) U (ITEM 4). FACTURA: 99452124 FECHA: 2024-11-11 PRODUCTO: MINICAR GADOR, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 236D3, REFERENCIA: 236D3, USO O DESTINO: CONSTRUCCIÃ"N Y MINERÃA, SERIAL: CAT0236DVR4D00852, INFORMACIÃ"N ADICIONAL SERIAL MOTOR: J3410913, ORDEN NUMERO: OC-000138838 // ID: GM00009377 MODELO MOTOR: C2.2 // CARGADOR FRONTA L // REFERENCIA EN FACTURA: 6151936 // PAIS ORIGEN: INDIA - 361 CANTIDAD (1) U (ITEM 3). FACTURA: 99452125 FECHA: 2024-11-11 PROD UCTO: MINICARGADOR, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 236D3, REFERENCIA: 236D3, USO O DESTINO: CONSTRUCCIÃ"N Y MINERÃA, SERIAL: CAT023 6DAR4D00853, INFORMACIÃ"N ADICIONAL SERIAL MOTOR J3410917, ORDEN NUMERO: OC-000138836 // ID: GM00009322 MODELO MOTOR: C2.2 // CAR GADOR FRONTAL // REFERENCIA EN FACTURA: 6151936 // PAIS ORIGEN: INDIA - 361 CANTIDAD (1) U (ITEM 1). //MERCANCIA NUEVA. // ORDEN NUMERO: OC-000138836 // ORDEN NUMERO: OC-000138837 // ORDEN NUMERO: OC-000138838 // ORDEN NUMERO: OC-000138839 // ID: GM00009322 // ID: GM00009376 // ID: GM00009377 // ID: GM00009378 // NUMERO DE MANIFIESTO: 116575015190101 CON FECHA DEL 2025-01- 23 // FORMU LARIO DE INGRESO: 918805887 CON FECHA DEL 2025-01-29 // NACIONALIZACION TOTAL BL NUMERO: HLCUMA3241111519XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

INGEDEUR S.A.S
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S.
NIT. 900.128.706-7

Bogotá. 24 de marzo 2026

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO

Promedio de la presente la empresa INGEDEUR S.A.S con NIT. 900128706 se compromete al mantenimiento a realizar Los mantenimientos preventivos y correctivos que surjan Mientras se encuentra ejecutando labores de obra; los Mantenimientos preventivos se realizarán con intervalos De 500 horas

SERIE: MC748667
TIPO: MINICARGADOR
MODELO: 2024
MARCA: CATERPILLAR
SERIE: 236D3
HOROMETRO: 845

La presente se firma a los 24 días del mes de marzo de 2026


Atentamente:
Coordinación de mantenimiento y maquinaria

Firma: 79918930

CVA - Mantenimiento Máquina

PM

● 0 ● 1 ● 20 ● 2

Número de inspección	25457052	Número de Cliente	2969779478
Número Serial	R4D00850	Nombre de Cliente	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS INGEDEUR S
Marca	CATERPILLAR	Orden de Trabajo	GS00098780
Modelo	236D3	Fecha de completación	24/10/2025 16:03:56
Familia de equipo	Skid Steer Loader	Inspector	Frederick Manuel Vargas Fernandez
SMU	529.3 Horas	PDF generado	24/10/2025
Ubicación	Carrera 122 22l 43, Bogota, 110911, Colombia	Coordenadas	0, 0, 0
Fecha de ejecución del servicio	21-10-2025		
Technician			

General Info & Comments

General info/Comments

NORMAL

Comments: CVA Mantenimiento preventivo.



Image Comment(s): Vista general del equipo



Image Comment(s): Vista trasera del equipo



Image Comment(s): Serie



Image Comment(s): Horometro

R4D00850_PSRPT_2025-10-21_INGENIERIA Y DESARROLLO.pdf

Preinspección

1.1 Tipo de mantenimiento

SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO

Comments: Mantenimiento preventivo PM2

1.2 Información aportada por Cliente/Operador

SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO

Comments: La información aportada por el cliente y el operador es que el se encuentra en buen estado en su rango de operación.

1.3 Códigos de falla

SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO

Comments: El equipo no presenta códigos de fallas activos.

El equipo Presenta una carga de hollin en el DPF del 9% se adjunta imagen verificada por en ET.





1.4 Tipo de dispositivo y estado del Product Link (adjuntar de la serie del Product Link)

NORMAL

Comments: El tipo de dispositivo es el PL243 El equipo de comunicación se encuentra con los Leds encendidos y comunicando correctamente en la plataforma de visión link.







Rutina de Mantenimiento

2.1 Cambio de filtración

NORMAL

Comments: Se realiza cambio de filtración:
>. Filtro de aire primario y Secundario .
>. Filtro de aceite de motor.
>. Filtro separador agua-combustible.
>.Filtro de respiradero del tanque hidráulico.
Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias no se evidencian fugas, equipo operativo.











2.2 Muestras S.O.S

SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO

Comments: *Se toman muestra de aceite motor.
*Se toman muestra de aceite hidraulico.
*Se toman muestra de Refrigerante
*Se toman muestra de tanden RH.
*Se toman muestra de tanden LH.



2.3 Cambio de aceite *NORMAL*

Comments: Se drena aceite de motor.
Se suministra aceite nuevo CAT 15W-40.
Se realiza pruebas al equipo no se evidencia fugas durante la operación.








2.4 Lavado de radiador *N/A*

Estado del equipo


3.1 Motor: Montaje, líneas de admisión, combustible y escape *NORMAL*

Comments: Motor Montaje,Líneas de Admisión,Combustible y escape se encuentran en buen estado en su rango de operación.



















3.2 Refrigeración: Radiador, líneas, grupos de enfriadores

NORMAL

Comments: Refrigeración Radiador, Líneas,Grupo de enfriadores se encuentran en buen estado.





3.3 Tren de potencia / Sistemas de transmisión

NORMAL

Comments: Tren de Potencia Sistema de Transmisión se encuentra en buen estado.





3.4 Hidráulica: Bombas, líneas, válvulas, actuadores

NORMAL

Comments: Hidraulica: Bombas, lineas,Válvulas y Actuadores se encuentran en buen estado.












3.5 Inspección/Revisión tanque de combustible *NORMAL*

Comments: El tanque de combustible se encuentra en buen estado de operación.



3.6 Toma de muestra de combustible (Aplica cada 6 meses) *N/A*

3.7 Cabina: Sistema eléctrico, paneles, A/C, Silla *NORMAL*

Comments: Cabina, Sistema Eléctrico, Paneles, ,Silla se encuentra en buen estado.











3.8 Estructura del equipo

NORMAL

Comments: Se encuentra en buen estado a estructura del equipo.




3.9 Herramientas de trabajo

NORMAL

Comments: Buen estado se encuentran las herramientas de trabajo en óptimas condiciones de operación.




3.10 Comentarios finales del mantenimiento

NORMAL

Comments: *Se adjunta stiker de mantenimiento.

*Se engrasa equipo totalmente.

*Se revisan todos los niveles y se encuentran en buen estado de operación.
















QR Code instalado

4.1 ¿El equipo cuenta con código QR instalado? *SI*

Comments: El equipo cuenta con código QR instalado.



4.2 ¿Se instalado código QR? *SI*

Comentarios finales

5.1 Trabajos pendientes

ADD TEXT

Comments: El equipo no presenta trabajos pendientes por realizar.

5.2 Servicios o repuestos adicionales (Backlogs)

NO

Comments: El equipo no presenta servicios o repuestos adicionales Backlogs.

17/04/2026

A QUIEN INTERESE

AB COMERCIAL LTDA, con NIT: **900.149.210 - 6**, certifica que la empresa **INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS** identificada con NIT: **900128706 – 7** actualmente tiene el servicio de administración y control de flotas mediante dispositivos con tecnología GPS, transmisión de datos en doble vía y acceso tecnológico para supervisar la prestación del servicio de transporte en los vehículos relacionados a continuación con su respectivo IMEI y tipo de unidad GPS asignada.

VEHÍCULOS

PLACA	EQUIPO	IMEI
COMPRESOR 1	Teltonika FMC920	863238073807176
COMPRESOR 2	Teltonika FMC920	863238074192867
DNR703	Teltonika FMC920	869671073348540
EXX101	Teltonika FMC920	869671077289732
KQZ064	Teltonika FMC920	869671077363743
KYM33G	Teltonika FMC920	869671077225884
LQK981	Teltonika FMC920	869671077363669
MC084114	Teltonika FMC920	869671077363768
MC084564	Teltonika FMC920	869671077364519
MC107751	Teltonika FMC920	869671077364683
MC503936	Teltonika FMC920	863238073403737
MC628970	Teltonika FMC920	869671077363677
MC638974	Teltonika FMC920	863238073750723
MC748667	Teltonika FMC920	869671077363560
MC749980	Teltonika FMC920	869671077267290
MC:070641	Teltonika FMC920	869671077364600
PMX165	Teltonika FMC920	869671077364535
QJD16G	Teltonika FMC920	869671077394052
WLM331	Teltonika FMC920	869671077363206

Se certifica además que estos dispositivos no ameritan revisión, calibración, ni mantenimiento; ya que, gracias al servicio de tracking se hace monitoreo a diario del comportamiento del equipo, la calidad de comunicación, la continuidad y calidad del reporte, por lo tanto, cualquier anomalía o falla se detecta en tiempo real y de inmediato pasa al departamento de soporte donde se le da respuesta técnica inmediata y de ser necesario se hace cambio de equipo por uno totalmente funcional.

Se expide a solicitud del interesado a los (17) días del mes de abril 2026. Estaremos atentos para aclarar cualquier duda que tengan al respecto.

Cordialmente

JORGE ARMANDO VERDUGO ORTIZ
Representante legal S.

AB COMERCIAL S.A.S
NIT 900.149.210 - 6

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Conste por el presente documento, el Certificado de Mantenimiento realizado a la siguiente maquinaria:

EXCAVADORA HITACHI 75

Marca: HITACHI
Modelo: 2013
Número de serie: ZX75USK-3

MANTENIMIENTO FAVORABLE

El Mantenimiento se realizó el día 17 de JUNIO 2026, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente. Se realizó inspección de seguridades y mantenimiento preventivo en general, 17 de JUNIO 2026.



Firma:

Fausto peña
CC. 79978930
Coordinador de mantenimiento y maquinaria

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

RENZO IYARI ROMERO ROJAS

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1033755167

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Retrocargador - NIVEL INTERMEDIO

Código: 270101120 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en VILLETA. A los diez (10) días del mes de Abril de dos mil veinticinco (2025)

Firmado Digitalmente por



2320564 - 10/04/2025
No Y FECHA REGISTRO

DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Subdirector (E) CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9509002701011204251CC1033755167C.

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

RENZO IYARI ROMERO ROJAS

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1033755167

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Excavadora hidráulica - NIVEL AVANZADO

Código: 270101120 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en MOSQUERA. A los treinta (30) días del mes de Agosto de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

1667130 - 30/08/2023
No Y FECHA REGISTRO

NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO
Subdirector CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
REGIONAL CUNDINAMARCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95120027010112022 31CC1033755167C.

INGEDEUR S.A.S
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S.
NIT. 900.128.706-7

Bogotá. 24 de marzo 2026

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO

Promedio de la presente la empresa INGEDEUR S.A.S con NIT. 900128706 se compromete al mantenimiento a realizar Los mantenimientos preventivos y correctivos que surjan Mientras se encuentra ejecutando labores de obra; los Mantenimientos preventivos se realizarán con intervalos De 250 horas

SERIE: MC638974
TIPO: EXCAVADORA
MODELO: 2013
MARCA: HITACHI
SERIE: ZX75US-3
HOROMETRO: 5141

La presente se firma a los 24 días del mes de marzo de 2026

Atentamente:
Coordinación de mantenimiento y maquinaria

Firma: 79918939

ONAC ACREDITADO

ISO / IEC 17024: 2012
24-OCP-012

PERSON & Services

CERTIFICADO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA



Nombres:
Renzo Iyari

Apellidos:
Romero Rojas

Cédula de ciudadanía:
1033755167

Certificado:
GOOD-EX-024

Exp.: 2026-02-02
Ven.: 2027-02-01

Alcance: Operador de Excavadora sobre Orugas con Gancho de Izaje

El operador cumplió con los requisitos establecidos en el Esquema de Certificación -Operador de Excavadora , bajo la norma ISO 7130:2013 R2018
4.2
Código ESQ-CE-013. Versión: 1 Fecha: 2024-08-02, obteniendo como resultado este certificado de conformidad.

PT-CA-020

El presente documento es personal e intransferible. El poseedor cumplió con los requisitos teóricos y prácticos establecidos por PERSON & SERVICES SAS.

Este certificado de competencia no exonera ni absuelve a la persona por infringir las disposiciones legales y reglamentarias de seguridad vigentes en el desarrollo de su trabajo.

FIRMA AUTORIZADA

Para verificar la autenticidad de este certificado se deberá ingresar a **www.personandservices.com.co** con su número de identificación o comunicarse al número celular **311 654 41 89 - 310 679 56 10**

e-mail:**contactenos@personandservices.com.co**

HITACHI

COMPACT CONSTRUCTION HYDRAULIC EXCAVATOR

ZX75US-7



Reliable Solutions



Gross Power : 64 HP (47.5 kW)
Operating Weight : 18,600 lbs (8,418 kg)
Max Dig Reach : 22 ft 6 in (6.87 m)
Max Dig Depth : 15 ft 3 in (4.65 m)
Model Code : ZX75US-7

ZAXIS 75US

Hitachi Construction Machinery Group
LANDCROS
Japanese Excellence—Reliable Solutions

A Legacy of Confidence

Known worldwide, Hitachi Construction Machinery has helped generations of builders, doers, and earth-movers accomplish their goals. Hitachi Construction Machinery Americas is the source for all U.S. and Latin American operations hoping to improve productivity and reduce costs — all while building our shared future.

Pioneering Progress Together

From dedicated Rental and Used machines business to servicing, parts sales, and remote diagnostic support, Hitachi Construction Machinery Americas has the know-how and desire to establish productive working partnerships across the region. A network of independent, local dealers providing sales and service support are at the ready, waiting to begin work on the next phase of your legacy.



Welcome to Hitachi Construction

Endless Ambition

All of our machines have been built at state-of-the-art Hitachi Construction Machinery production facilities in Japan, after incorporating the unique needs of our North American customers. Designed for the toughest terrains, harshest environments and most intricate projects, we believe there is no job that couldn't make use of our machine.

Unwavering Dependability

Our dedication to reliability parallels our commitment for your comfort. Safety is non-negotiable; our machines adhere to the highest standards, ensuring your team's well-being. Count on Hitachi Construction Machinery Americas for peace of mind to ensure every team member returns home safely after a hard day's work.



Machinery Americas



Command with **QUALITY**

Hitachi Construction Machinery Americas is proud to introduce ZAXIS-7, the next evolution of excavators that proudly wear our name.

At job sites across the world, our partners depend on the latest Hitachi Construction Machinery Americas equipment for increased productivity, improved operator comfort, efficient maintenance needs and innovative safety features proven to keep workers safe.

This brochure is a guide for fleet owners as well as day-to-day operators of this equipment who are hoping to save time, money, to dream big — and build bigger.

Building on decades of quality engineering, Hitachi Construction Machinery Americas presents the latest in its ZAXIS-7 lineup, the ZX75US-7 excavator.





TABLE OF CONTENTS

02 Who We Are

04 Introduction

06 Machine Highlights

08 Performance

10 Applications

12 Inside the Cab

14 Service & Maintenance

16 Safety


18 Specifications

Huge **POTENTIAL**

Able to work where other excavators can't, the new ZX75US-7 takes job site productivity to new levels owing to its compact exterior and outsized capabilities as an excavator. Figure a brand-new, larger cab, lower operating costs, and time-saving features to help get the most use out of this truly multifunctional machine.

For the first time, multiple attachment settings can be saved for later use, reducing the time needed to swap tools. Power, smoothness and ease of operation are as operators expect from Hitachi Consturuction Machinery Americas equipment.

More capable than ever, the ZX75US-7 is the only compact machine built with the same quality and attention-to-detail as our larger excavators.



New Compact Design

Ultra-short-tail swing radius on the ZX75US-7 allows unparalleled access to confined spaces, without compromising on a larger cab space, more work-ready features, and easier maintenance access.

Next Generation Technology

Using the in-cab 8" anti-glare LCD monitor, access a 270° camera system, 2 working modes, and up to 16 attachment presets for plug and play versatility.

Quiet & Capable Engine

Powerful Yanmar diesel engine with up to 211 lbf (285 Nm) of torque.

Increased Durability

Stout undercarriage with enhanced frame protection and optional heavy-duty cab guard.

Quality Materials

With a durable build and premium cab materials, this compact excavator is every inch a Hitachi Construction Machinery Americas workhorse.



First-Class Cab Comfort

More legroom, headroom, and air suspension seat, and dual adjustable seat and console frontward/backward Powerful, dust resistant AC & heating system.



Available Angle Blade

Available Available heavy duty angle blade specification with blade float control for grading operations dramatically increases the machine's possible uses.



Service & Maintenance

With ConSite Air, ConSite Oil (optional), and simplified daily maintenance routines, ZX75US-7 is made to deliver more uptime for busy operators.

Gross Power : 64 HP (47.5 kW)
Operating Weight : 18,600 lbs (8,418 kg)
Max Dig Reach : 22 ft 6 in (6.87 m)
Max Dig Depth : 15 ft 3 in (4.65 m)

PRODUCTIVE Power

A compact size doesn't mean reduced performance. Accomplish more with the unparalleled torque and precision of the ZX75US-7, powered by a stout Yanmar engine up to 63.7 HP (47.5 kW). Made to work where other machines can't, with available dust-reducing filters and precise control over up to 16 attachments.

More Digging Force

Adding a turbocharger and improving hydraulic performance have led to significant improvements in digging force, compared with previous Hitachi Construction Machinery Americas excavators.





Standard Work Modes

Two operator work modes (ECO, Power) best match available power to job site conditions.

Remarkable Stability


Improved stability in both front and lateral loading. An available, optional heavier counterweight can provide increased performance.

Smart Engine Management

Yanmar engine with built-in modes like an auto idle system with auto shutdown control to enhance fuel efficiency.

Full Operator Control

Settings monitor allows operators to save attachment presets for a range of jobs, from trench work to precise demolitions.



HIGHLY MOBILE Excavator

MORE VERSATILITY
and Ultimate
Operator Comfort



TEAM Player

With the unique needs of confined spaces and owner / operators in mind, the ZX75US-7 has everything needed to accelerate productivity. Excellent for job sites where precision and versatility are needed. Attachment settings can be saved for future use. Get it done on budget with lower total cost of ownership than our previous compact excavators.









“I believe the ZX75US-7 Premium Compact Excavators are game changers in our market because they are the Swiss Army Knives on job sites for their performance and versatility. These machines are primed to connect to numerous multifunction attachments with their customizable Auxiliary Flow settings, an added Assist adjustable flow option, and separate Quick Attachment functions. **While they certainly have the power to dig, they can now do a whole lot more.**”

Jim Ramsdail
Hitachi Construction Machinery Americas
Excavator Service Trainer




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
HITACHI



CONFIDENT Controls

A larger cab built with operators at heart: more interior space, less noise, a panoramic view for operators, and one-touch adjustable air suspension seat synchronized to move with the console. ROPS and FOPS certified cab.

1. **Increased sweeping area of parallel link wiper** enhances visibility in difficult working conditions.
2. **Air conditioning and audio** are easily controlled via the monitor.
3. **Low-reflective color 8” LCD monitor** is easy to view and navigate.
4. **USB socket and smartphone holder** helps you stay connected.
5. **Drinks holder** is easy to detach for cleaning.
6. **Additional joystick controls** for effortless operation.
7. **Ergonomic design** gives you convenient access to controls.
8. **Bluetooth®** for hands-free calls.
9. **Multifunctional control panel** makes operation easier.
10. **Improved sound isolation** makes this one of the quietest cabs in the market.
11. **User-friendly storage space** keeps your workspace tidy and clutter-free.
12. **Coat hooks** take care of your personal belongings.
13. **One-touch adjustment lever for console** so you can work comfortably in the optimum position.
14. **Integrated console and seat suspension** gives a greater sense of control and helps to reduce fatigue.
15. **Increased legroom** creates a more spacious cab.
16. **Optimal pedal layout** helps to reduce fatigue.



SERVICE That Sticks

Protect your investment with proactive support services. Hitachi Construction Machinery Americas' distribution network is dedicated to optimal uptime of our, with dedicated support team and dealers. Ask about how ConSite Oil and ConSite Air technology further increases uptime — a Hitachi Construction Machinery exclusive.

ConSite
Consolidated Solution for Construction Sites





NO HASSLE Maintenance

From up-to-the-second remote management with ConSite to the leading Hitachi Construction Machinery Americas Certified Remanufactured Components program, maintenance support is second-to-none. Identify problems before they start and supercharge productivity with our behind-the-scenes data platform that allows for remote fleet diagnostic access.





360° **SAFETY**

Innovative, standard safety features are core to maintaining an incident-free jobsite. From a standard AERIAL ANGLE camera system to a full suite of operator tools to ensure safety always comes first.

AERIAL ANGLE Cameras
Peripheral vision camera system provides a wide 270-degree bird's-eye view of the machine's immediate environment.


Unmatched Visibility
See and be seen: LED work lights, large reflective strips, improved windshield wiper and opening front & upper windows ensure visibility in all conditions.

Cab Guards
Optional cab guarding increases operator protection in extreme and challenging environments.

2-Way Disconnect Switch
Safety feature that shuts down power without resetting communication functions for machine data and clock.

Hose Rupture Valves
Standard hydraulic hose rupture valves instantaneously prevent loads from shifting if a line becomes damaged.




Use Of Auto Shut-Down Is






HITACHI

SPECIFICATIONS

ZX75US-7

ENGINE	
Model	4TNV98CT
Type	4-cycle water-cooled, common rail direct injection exhaust turbo charger
Aspiration	Cooled EGR
Aftertreatment	Muffler filter
No. of cylinders	4
Rated power	
ISO 14396: 2002 gross	67.6 HP (50.4 kW) at 2,000 min^{-1}
ISO 9249: 2007 net	63.7 HP (47.5 kW) at 2,000 min^{-1}
Maximum torque	211 lbf (285.4 Nm) at 1,300 min^{-1}
Piston displacement	202.5 cu.in. (3.318 L)
Bore and stroke	3.9" x 4.3" (98 mm x 110 mm)
Batteries	2 x 12 V / 60 Ah

HYDRAULIC SYSTEM				
Hydraulic Pumps				
Main pumps	3 variable displacement axial piston pumps			
Maximum oil flow	2 x 19 gal/min (72 L/min)			
	1 x 15 gal/min (56 L/min)			
Pilot pump	1 gear pump			
Maximum oil flow	5.0 gal/min (20.0 L/min)			
Hydraulic Motors				
Travel	2 variable displacement axial piston motors			
Swing	1 axial piston motor			
Relief Valve Settings				
Implement circuit	4,061 psi (28.0 MPa)			
Swing circuit	3,844 psi (26.5 MPa)			
Travel circuit	4,554 psi (31.4 MPa)			
Pilot circuit	566 psi (3.9 MPa)			
Hydraulic Cylinders				
ZX75US-7				
	Quantity	Bore	Rod diameter	Stroke
Boom	1	4.5" (115 mm)	2.8" (70 mm)	34.8" (885 mm)
Arm	1	3.7" (95 mm)	2.4" (60 mm)	35.4" (900 mm)
Bucket	1	3.3" (85 mm)	2.2" (55 mm)	28.7" (730 mm)
Blade	1	4.7" (120 mm)	2.8" (70 mm)	5.7" (145 mm)

UPPERSTRUCTURE	
Revolving Frame	
D-section frame for resistance to deformation	
Swing Device	
Axial piston motor with planetary reduction gear is bathed in oil. Swing circle is single-row. Swing parking brake is spring-set/hydraulic-released disc type.	
Swing speed	10.1 min^{-1}
Swing torque	12,243 lbf (16.6 kNm)
Operator's Cab	
Independent spacious cab, 3' 4" (1,025 mm) wide by 5' 5" (1,654 mm) high,conforming to ISO* Standards. Reinforced glass windows on 4 sides for visibility. Front windows (upper and lower) can be opened. Reclining seat. * International Organization for Standardization	

UNDERCARRIAGE	
Tracks	
Tractor-type undercarriage. Welded track frame using selected materials. Side frame welded to track frame	
Numbers of Rollers and Shoes on Each Side	
Upper rollers	1
Lower rollers	5
Track shoes	40
Travel Device	
Each track driven by 2-speed axial piston motor. Parking brake is spring-set/hydraulic-released disc type. Automatic transmission system: High-Low.	
Travel speeds	High: 0 to 3.1 mph (0 to 5.0 km/h)
	Low: 0 to 1.9 mph (0 to 3.1 km/h)
Maximum traction force	14,660 lbf (65.2 kN)
Gradeability	70% (35 degrees) continuous

SERVICE REFILL CAPACITIES	
Fuel tank	33.0 gal (125.0 L)
Engine coolant	3.5 gal (13.1 L)
Engine oil	3.2 gal (12.3 L)
Travel device (each side)	0.3 gal (1.2 L)
Hydraulic system	26.4 gal (100.0 L)
Hydraulic oil tank	13.7 gal (52.0 L)

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

WEIGHTS AND GROUND PRESSURE

Operating Weight and Ground Pressure

Shoe type	Shoe width, in (mm)	Arm length, ft-in (m)	lb (kg)	psi (kPa)
Grouser shoe	18" (450)	6' 11" (2.12 m)	18,500 (8,380)	5.4 (37)
	24" (600)	6' 11" (2.12 m)	18,900 (8,554)	4.2 (29)
Rubber shoe	18" (450)	6' 11" (2.12 m)	18,300 (8,286)	5.4 (37)
Pad crawler shoe	18" (450)	6' 11" (2.12 m)	18,600 (8,418)	5.4 (37)

Including 0.37 yd^3 (0.28 m^3) (ISO 7451: 2007 heaped) bucket weight 465 lb (211 kg) and counterweight 2,568 lb (1,165 kg).

BUCKET AND ARM DIGGING FORCE

Unit: lbf (kN)


Arm length	6' 11" (2.12 m)
Bucket digging force* ISO 6015: 2006	12,926.5 (57.5)
Bucket digging force SAE: PCSA	11,262.9 (50.1)
Arm crowd force* ISO 6015: 2006	7,755.9 (34.5)
Arm crowd force SAE: PCSA	7,418.7 (33.0)

* At power boost

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

SPECIFICATIONS
ZX75US-7

WORKING RANGES




Unit: ft-in (mm)

	ZX75US-7
Arm length	6' 11" (2.12 m)
A Max. digging reach	22' 6" (6,870)
A' Max. digging reach (on ground)	22' 1" (6,720)
B Max. digging depth	15' 3" (4,650)
C Max. cutting height	24' 10" (7,580)
D Max. dumping height	18' 0" (5,480)
D' Min. dumping height	6' 5" (1,950)
E Min. swing radius	6' 11" (2,120)
F Max. vertical wall digging depth	14' 0" (4,260)
G Front height at Min. swing radius	18' 3" (5,570)
H Min. level crowding distance	5' 4" (1,630)
I Working radius at Min. swing radius (Max. boom-swing angle)	6' 11" (2,120)

Excluding track shoe lug

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

DIMENSIONS



Unit: ft-in (mm)

		ZX75US-7
A	Distance between tumblers	7' 6" (2,295)
B	Undercarriage length	9' 6" (2,900)
* C	Counterweight clearance	2' 4" (720)
D	Rear-end swing radius	4' 7" (1,390)
D'	Rear-end length	4' 7" (1,390)
E	Overall width of upperstructure	7' 5" (2,260)
F	Overall height of cab	8' 3" (2,520)
* G	Min. ground clearance	1' 2" (360)
H	Track gauge	5' 9" (1,750)
I	Track shoe width	G 1' 6" (450)
J	Undercarriage width	7' 3" (2,200)
K	Overall width	7' 5" (2,260)
L	Track height	2' 0" (610)
M	Overall length with 6' 11" (2.12 m) arm	20' 9" (6,320)
N	Overall height of boom with 6' 11" (2.12 m) arm	9' 5" (2,880)
O	Engine cover-height	6' 2" (1,880)
P	Distance between the front end of blade and the axis of rotation	6' 2" (1,890)
Q	Blade height	1' 7" (472)
R	Blade bottom highest position above ground	1' 2" (367)
S	Blade bottom lowest position above ground	0' 11" (290)


* Excluding track shoe lug G: Grouser shoe

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

MACHINE CAPACITIES

ZX75US-7

Notes:
1. Ratings are based on ISO 10567: 2007.
2. Machine capacity does not exceed 75% of tipping load with the machine on firm, level ground or 87% full hydraulic capacity.
3. The load point is the center-line of the bucket pivot mounting pin on the arm.
4. *Indicates load limited by hydraulic capacity. 0 ft (0 m) = Ground. To determine lifting capacities, apply "Rating over-side or 360 degrees" machine capacities from table with "Blade above Ground" and deduct weight of installed attachment and quick hitch.
5. Machine specifications are determined excluding the bucket.



A: Load radius
B: Load point height
C: Machine capacity

For machine capacities, subtract installed attachment and quick hitch weight from machine capacities.
To determine lifting capacities, apply "Rating over-side or 360 degrees" machine capacities from the table and deduct weight of installed attachment and quick hitch. Optional feature may affect machine performance.

ZX75US-7, Blade above Ground

Rating over-front | Rating over-side or 360 degrees | Unit: lb (kg)

Conditions	Load point height (ft (m))	Load radius								At max. reach		
		5 ft (1.5 m)		10 ft (3.0 m)		15 ft (4.5 m)		20 ft (6.0 m)				
		Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	ft-in (meter)
Boom 12' 2" (3.72 m) Arm 6' 11" (2.12 m) Counterweight 2,568 lb (1,165 kg) Grouser shoe 18" (450 mm)	20' (6.0)											
	15' (4.5)					3,440* (1,560)*	3,440* (1,560)*			3,030* (1,370)*	3,030* (1,370)*	15' 11" (4.84)
	10' (3.0)			4,200* (1,900)*	4,200* (1,900)*	3,710* (1,680)*	3,440 (1,560)			2,900* (1,310)*	2,470 (1,120)	18' 3" (5.56)
	5' (1.5)			6,490* (2,940)*	5,890 (2,670)	4,030 (1,820)	3,240 (1,470)			2,770 (1,250)	2,240 (1,010)	19' 1" (5.81)
	0 (Ground)			7,140 (3,240)	5,460 (2,470)	3,840 (1,740)	3,060 (1,390)			2,830 (1,280)	2,270 (1,030)	18' 6" (5.63)
	-5' (-1.5)	8,400* (3,810)*	8,400* (3,810*)	7,020 (3,180)	5,350 (2,430)	3,780 (1,710)	3,000 (1,360)			3,340 (1,510)	2,670 (1,210)	16' 4" (4.99)
	-10' (-3.0)	11,460* (5,200)*	11,460* (5,200)*	6,290* (2,850)*	5,510 (2,500)					4,880* (2,210)*	4,250 (1,920)	12' 0" (3.65)
	-15' (-4.5)											

ZX75US-7, Blade above Ground

Rating over-front | Rating over-side or 360 degrees | Unit: lb (kg)

Conditions	Load point height (ft (m))	Load radius								At max. reach		
		5 ft (1.5 m)		10 ft (3.0 m)		15 ft (4.5 m)		20 ft (6.0 m)				
		Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	Over-front	Over-side or 360 degrees	ft-in (meter)
Boom 12' 2" (3.72 m) Arm 6' 11" (2.12 m) Counterweight 3,516 lb (1,595 kg) Grouser shoe 18" (450 mm)	20' (6.0)											
	15' (4.5)					3,440* (1,560)*	3,440* (1,560)*			3,030* (1,370)*	3,030* (1,370)*	15' 11" (4.84)
	10' (3.0)			4,200* (1,900)*	4,200* (1,900)*	3,710* (1,680)*	3,710* (1,680)*			2,900* (1,310)*	2,820 (1,280)	18' 3" (5.56)
	5' (1.5)			6,490* (2,940)*	6,490 (2,940)	4,480* (2,030)*	3,690 (1,670)			3,030* (1,370)*	2,570 (1,160)	19' 1" (5.81)
	0 (Ground)			7,980* (3,620)*	6,230 (2,820)	4,360 (1,980)	3,510 (1,590)			3,230 (1,460)	2,620 (1,190)	18' 6" (5.63)
	-5' (-1.5)	8,400* (3,810)*	8,400* (3,810)*	7,970 (3,610)	6,120 (2,780)	4,300 (1,950)	3,450 (1,560)			3,810 (1,720)	3,070 (1,390)	16' 4" (4.99)
	-10' (-3.0)	11,460* (5,200)*	11,460* (5,200)*	6,290* (2,850)*	6,280 (2,850)					4,880* (2,210)*	4,850 (2,200)	12' 0" (3.65)
	-15' (-4.5)											

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

NOTES

EQUIPMENT

ZX75US-7

●: Standard equipment ○: Optional equipment –: Not applicable

ENGINE	ZX75US-7
Aftertreatment device	●
Air cleaner double filters	●
Alternator 24 V – 60 A	●
Auto idle system	●
Auto shut-down control	●
Cartridge-type engine oil filter	●
Cartridge-type fuel main filter	●
ConSite OIL (sensor)*1	○
Dry-type air filter with evacuator valve (with air filter restriction indicator)	●
Electric fuel refilling pump	●
Engine oil drain coupler	●
Fan guard	●
Fuel cooler	●
Fuel pre-filter with water separator	●
Pre-cleaner	○
PWR / ECO mode control	●
Radiator reserve tank	●
Radiator, oil cooler with one touch type dust-proof indoor net	●
Radiator, oil cooler with one touch type cleaning interval extension net	○

HYDRAULIC SYSTEM	ZX75US-7
Auxiliary flow adjustment switching	○
Boom anti-drift valve	●
ConSite OIL (sensor)*1	○
Extra port for control valve	●
Full-flow filter	●
Hose rupture valve for arm cylinder	○
Hose rupture valve for boom cylinder	○
Hydraulic pilot type control levers	●
Low-temperature starting speed control	●
Main pump pressure and temperature sensor	●
Pilot control shut-off lever with neutral engine start system	●
Pilot filter	●
Suction filter	●
Swing drain filter	●
Swing parking brake	●
Travel parking brake	●
Two-speed travel system	●
Valve for extra piping	●
Variable relief valve for breaker and crusher	●
Work mode selector	●

CAB	ZX75US-7
AUX function lever (breaker)	●
AUX function lever (breaker / boom swing assist)	○
Auto control air conditioner	●
Blade lever with two-speed travel switch	●
Bluetooth® integrated radio	●
Control lever auto-lock	●
Defroster	●
Drink holder with hot and cool function	●
Electric horn	●
Engine shut-off switch	●
Equipped with reinforced glass windows	●
Evacuation hammer	●
Fire extinguisher mounting seat	●
Foot rest	●
Floor mat	●
Fluid-filled elastic mounts (4)	●
Front window washer (1 point)*2	●
Front window washer (2 points)*2	○
Hands-free calling device	●
Hot and cool box	●
Intermittent windshield wipers	●
LED room light	●
Lower front window one-touch lock (release lever)	●
Magazine rack	○
OPG top guard, Level II (ISO 10262: 1998) compliant	○
OPG front guard, Level II (ISO 10262: 1998) compliant	○
Pilot shut-off lever	●
Power outlet 12 V	●
Rain guard (without OPG front guard)*3	○
Rear tray	●
Retractable seat belt 3" (76 mm)	●
Rubber radio antenna	●
ROPS (ISO 12117-2: 2008) compliant cab	●
Seat: air suspension seat with heater	●
Seat adjustment part: backrest, armrest, height and angle, slide forward / back	●
Seat belt reminder	●
Smartphone holder	●
Stereo Speakers (2)	●
Sunscreen roller type (top window)	●
Sunscreen roller type (front window)	○
Tined window glass (right side)	○
Transparent roof	●
USB power supply	●
Wide view wiper	○
Windows on front, upper and lower can be opened	●
Window (right side) guard pipe	●
8" monitor	●

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

●: Standard equipment ○: Optional equipment –: Not applicable

MONITOR SYSTEM	ZX75US-7
Alarms: overheat, engine warning, engine oil pressure, alternator, minimum fuel level, hydraulic filter restriction, air filter restriction, work mode, overload, etc	●
Alarm buzzers: overheat, engine oil pressure, overload, etc	●
Display of meters: water temperature, hour, fuel rate, clock, etc	●
Other diaplays: work mode, auto-idle, glow, rearview monitor, operating conditions, etc	●
35 language selection	●

LIGHTS	ZX75US-7
Additional 3 cab roof front LED lights	○
LED working lights (boom x 1, cab front x 1)	●
3 ambient LED lights (side and rear view camera)	○

UPPER STRUCTURE	ZX75US-7
AERIAL ANGLE (270-degree view camera system)	●
Auxiliary overload relief valve	●
Batteries 2 x 60 Ah	●
Fuel level float	●
Remote swing circle lubrication	●
Lockable tool box	●
Side view mirror (left side)	●
Undercover	●
2,568 lb (1,165 kg) counterweight	●
948 lb (430 kg) additional counterweight	○
2 way battery disconnect switch	●

UNDERCARRIAGE	ZX75US-7
Angle blade	○
Blade	●
Blade float	●
Reinforced track links with pin seals	●
Travel motor covers	●
4 tie down hooks	●
18" (450 mm) grouser shoe	○
18" (450 mm) pad crawler shoe	●
18" (450 mm) rubber shoe	○
24" (600 mm) grouser shoe	○

FRONT ATTACHMENTS	ZX75US-7
Arm 6' 11" (2.12 m)	●
Assist (2nd Auxiliary) piping	○
Dirt seal on all bucket pins	●
Extra piping	●
HN bushing	●
HRV cover	○
Reinforced resin thrust plate	●
WC (tungsten-carbide) thermal spraying	●
Quick coupler piping	○

MISCELLANEOUS	ZX75US-7
ConSite	○
Exclusive Global e-Service telematics	●
Standard tool kit	●

Standard and optional equipment may vary by country, so please consult your Hitachi Construction Machinery Americas authorized local dealer for details.

*1 Engine oil and hydraulic oil monitoring sensor.

*2 Front window washer (1 point) is only when equipped with standard wiper.
Front window washer (2 points) is only when equipped with wide view wiper.

*3 Rain guard cannot be install when Cab front top guard and cab ceiling tower guard ISO (OPG)
Level II conformance (ISO 10262: 1998) are installed.

Hitachi Construction Machinery Americas reserves the right to change specifications at any time without prior notification. © 2024 All Rights Reserved

NOTES

NOTES

HITACHI

Reliable Solutions



REPUTATIONS ARE BUILT ON IT.

A legacy built on quality products and service: this is our story. For more than 50 years, Hitachi Construction Machinery Americas has been the regional partner of Hitachi Construction Machinery Group, headquartered in Japan.

Well-respected in North America since the 1970s when Hitachi Construction Machinery Group led a prominent joint venture, Hitachi Construction Machinery Americas recently established a new facility in Newnan, GA. that is poised to support local customers for years to come.

With input from construction professionals on every continent, our machinery is manufactured at state-of-the-art facilities in Japan and exported for sale across the world.

Your local Hitachi Construction Machinery Americas dealer has the resources, expertise, and personnel to work with you, ensuring the best return on investment. Utilizing carefully designed programs and services in conjunction with extensive digital resources, Hitachi Construction Machinery Americas provides a focused approach to supporting you, your business, and the durable construction machinery that your operation relies upon.

Machines in this brochure may be representative of global products not sold in the North American market, and used for illustrative purposes only. Options may not be available in all markets. Before operating this machine (incl. satellite communication system) outside of its original country of sale, it may be necessary to make modifications to comply with local regulatory, safety, and legal requirements. Please do not export or operate this machine outside the country of its intended use until such compliance has been confirmed. Contact your dealer for more assistance with regional compliance.

10/2024 © 2024 All Rights Reserved
Global Pub#: KS-EN578-NA-US
Printed in the USA

hitachicm.us

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 117176

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC638974	HITACHI	ZX75US-3	2013

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HCM1P300L00063998

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	4LE2-603102	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7100 Kg	2690 mm	2320 mm	5870 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÒN
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTIC	NIT 900.128.706

Powered by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA-IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL DE SOACHA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-06-2023	29-06-2023	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352023000165088	04/05/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000025392

COSMOCOLOR-TM-20

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 352023000165088-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900170399 | 6. DV.: 6 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

13. Dirección: DG 16 96 G 05 | 15. Teléfono: 7460294 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 805027150 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS T&C ASOCIADOS S.A. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 565

29. Número documento de identificación: 29676533 | 30. Apellidos y nombres: TORO SAAVEDRA YORLINDA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575013346619	2023 - 04 - 30	No. J31-28219/02	2023 - 04 - 06

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY JAPAN CO., LTD. | 47. Ciudad: TOKYO | 48. Cod.País Exportador: 399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 6-9-3, HIGASHI-UENO, TAITO-KU, TOKYO 110-0015 | 50. E-mail: @81358265288

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
AN00248Y	2023 - 03 - 23	399	1	467	11	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	4,424.02

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	399	7,100.00		7,100.00		YY	4	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
26,949.40	1,425.07	36.61	0.00	1,461.68	0.00	28,411.08	L	40006731	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	125,691,186	0	0	0
I.V.A.	19.00	125,691,186	23,881,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	23,881,000		0

91. Descripción de las mercancías/No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie(s) y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BUN-23-0620 ,Formato 2 de 2; Dim Nro 2 ; Factura(s)...AN00248Y 23/03/2023;PEDIDO= IMP-724. TASA DEL YEN JAPONES = 0.00749 VIGE
NTE EN EL SISTEMA DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023.PRESENTA LICENCIA DE IMPORTACION=LIC-40006731-20230412N APROBADO EL 2023-04-12. VIST
O BUENO ICA FITOSANITARIO= VIFS-2023-06490. APROBADO EL 2023-04-12. SOLICITUD NUMERO NO.TML-I-0075304-20230411 DEL 2023-04-12.1.0
0 Unidad PRODUCTO= EXCAVADORA ZX75US-3, USADA; MARCA= HITACHI. MODELO= ZX75US-3. AÑO DE FABRICACION= OCTUBRE/ 2013. REFERENCIA=
ZX75US-3; SERIAL= HCM1P300L00063998; USO O DESTINO= INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE OBRAS CIVILES; CON MOTOR MARCA ISUZU, SERIAL.
4LE2 -603102, MERCANCIA USADA VALOR CUANDO NUEVA USD 41.700 (JPY 5.500.000). DOCUMENTO DE RESGITRO FITOSANI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 352023000165088
133. Feha: 2023 04 18

134. Levante No. 352023000171132 | 135. Fecha: 2023 - 05 - 04 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

CC. 79978930

Paulo Nicolas Peña.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

996. Espacio para Número autoadhesivo

9103502133202 5

Fecha de Impresión: 2023-05-04 17:47:48

20233288835175

Powered by CamScanner

INGEDEUR S.A.S
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S.
NIT. 900.128.706-7

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Conste por el presente documento, el Certificado de Mantenimiento realizado a la siguiente maquinaria:

EXCAVADORA HITACHI 75

Marca: HITACHI
Modelo: 2013
Número de serie: ZX75-US-3

MANTENIMIENTO FAVORABLE

El Mantenimiento se realizó el día 15 de diciembre 2025, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente. Se realizó inspección de seguridades y mantenimiento preventivo en general, 15 de DICIEMBRE de 2025.

Firma:
Fausto peña
CC. 79978930
Coordinador de mantenimiento y maquinaria

IMPORTADORA CASA COLOMBIA

A QUIEN INTERESE

REF: CERTIFICADO EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS USADA HITACHI ZX75US-3 S/N HCM1PP300L00063998, VENDIDA A INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS, BAJO DECLARACION DE IMPORTACION NUMERO 352023000165088-8

De acuerdo a la inspección y pruebas realizadas sobre la **EXCAVADORA HIDRAULICA** marca: **HITACHI**, modelo **ZX75US-3** con número de serie **HCM1PP300L00063998**, año de fabricación **2013** (con 3836 horas de funcionamiento) se concluye que este equipo es apto para desempeñarse en obras civiles y de ingeniería, luego de no encontrar fugas de ningún tipo de aceite y fluido, tener estanqueidad y sostenimiento en el sistema hidráulico, bajas emisiones de gases contaminantes, ajuste en los puntos articulados.

Además se sometió a diferentes mediciones donde se observa que todos los parámetros se encuentran en los rangos establecidos para el sistema hidráulico y para el motor.

"POR LO ANTERIOR CERTIFICO QUE ESTA MAQUINA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES TECNICAS Y MECANICAS DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE PARA GARANTIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA Y ADECUADA"

Se expide este certificado a solicitud del interesado a los 07 días del mes de julio del 2023.

Atentamente:

ING. RAFAEL CORTES
Gerente General Importadora Casa Colombia

Powered by CamScanner


ANEXO 10.

CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Cord. HSEQ
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento del Programa de Capacitaciones			PERIODO DE ANALISIS	2026
FORMULA	No. Actividades Ejecutadas / No. Actividades Programadas			META	100%
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Cumplimiento	FUENTE DE INFORMACION	Plan Estrategico HSEQ

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	No. Actividades Ejecutadas	No. Actividades Programadas	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	Para el mes de febrero no se cuenta con capacitaciones programas ya que el proyecto se encuentra en una fase de diagnostico
Marzo	100%	1	1	100%	Para el mes de Marzo se realiza la capacitación con tema: Ergonomia en areas administrativas
Abril	100%	1	1	100%	Para el mes de Abril se realiza la capacitación con tema: Identificación de peligros y control de riesgos
Mayo	100%	1	1	100%	Para el mes de Mayo se realiza la capacitación con tema: Condiciones de seguridad - Riesgo mecanico
Junio	100%	1	1	100%	Para el mes de Junio se realiza la capacitación con tema: Condiciones de seguridad - Riesgo mecanico
Julio	100%		1		
Agosto	100%		1		
TOTALES	100%	4	6	100%	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ	
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento del Programa Residuos			PERIODO DE ANALISIS	2026	
FORMULA	No. Actividades Ejecutadas / No. Actividades Programadas			META	100%	
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Cumplimiento	FUENTE DE INFORMACION	Plan Estrategico HSEQ	

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	No. Actividades Ejecutadas	No. Actividades Programadas	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	
Marzo	100%	2	2	100%	
Abril	100%	2	2	100%	
Mayo	100%	2	2	100%	
Junio	100%	2	2	100%	
TOTALES	80%	8	8	80%	

4. GRÁFICA



CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR DOCUMENTO CONTROLADO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ	
NOMBRE DEL INDICADOR	Cierre a Planes de Acción			PERIODO DE ANALISIS	2026	
FORMULA	# Acciones Correctivas y de Mejora Cerradas/ # Acciones Correctivas y de Mejora Identificadas			META	80%	
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Gestión	FUENTE DE INFORMACION	Matriz AC, AM	

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	# Acciones Correctivas y de Mejora Cerradas	# Acciones Correctivas y de Mejora Identificadas	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	
Marzo	0%	0	0	0%	
Abril	0%	0	0	0%	
Mayo	0%	0	0	0%	
Junio	0%	0	0	0%	
TOTALES	0%	0	0	0%	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	**FICHA DEL INDICADOR**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL PROCESO	**SST**			**RESPONSABLE CALCULO**	**Coord. HSEQ**
NOMBRE DEL INDICADOR	**Emergencias Ambientales**			**PERIODO DE ANALISIS**	**2026**
FORMULA	**(# Emergencias Ambientales el mes / # de trabajadores del mes) *100**			**META**	**0%**
FRECUENCIA MEDICION	**Mensual**	**TIPO INDICADOR**	**Gestión**	**FUENTE DE INFORMACION**	**Accidentes e incidentes Amb**

2. MEDICION DEL INDICADOR					**3. ANÁLISIS DE DATOS**
MES	**META**	**# emergencias ambientales en el mes**	**# de trabajadores del mes**	**RESULTADO**	
Febrero	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Marzo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Abril	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Mayo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Junio	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
TOTALES	**0%**	**0**	**0**	**0%**	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR DOCUMENTO CONTROLADO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ	
NOMBRE DEL INDICADOR	Casi - Accidentes			PERIODO DE ANALISIS	2026	
FORMULA	(# Incidentes y accidentes SST en el mes / # de trabajadores del mes) *100			META	0%	
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Gestión	FUENTE DE INFORMACION	Incidentes	

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	# Incidentes y accidentes SST en el mes	# de trabajadores del mes	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	
Marzo	0%	0	0	0%	
Abril	0%	0	0	0%	
Mayo	0%	0	0	0%	
Junio	0%	0	0	0%	
TOTALES	0%	0	0	0%	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	**FICHA DEL INDICADOR** **DOCUMENTO CONTROLADO**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	**SST**			**RESPONSABLE CALCULO**	**Coord. HSEQ**	
NOMBRE DEL INDICADOR	**Primeros auxilios**			**PERIODO DE ANALISIS**	**2026**	
FORMULA	**(# primeros auxilios prestados mes / # de trabajadores del mes) *100**				**META**	**0%**
FRECUENCIA MEDICION	**Mensual**	**TIPO INDICADOR**	**Gestión**	**FUENTE DE INFORMACION**	**Accidentes**	

2. MEDICION DEL INDICADOR					**3. ANÁLISIS DE DATOS**
MES	**META**	**# primeros auxilios prestados mes**	**# de trabajadores del mes**	**RESULTADO**	
Febrero	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Marzo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Abril	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Mayo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Junio	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
TOTALES	**0%**	**0**	**0**	**0%**	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR DOCUMENTO CONTROLADO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ	
NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de Severidad			PERIODO DE ANALISIS	2026	
FORMULA	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100			META	0%	
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Impacto	FUENTE DE INFORMACION	Plan Estrategico SGI	

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	No. Dias Incapacidad por AT + Dias Cargados	No. Trabajadores	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	
Marzo	0%	0	0	0%	
Abril	0%	0	0	0%	
Mayo	0%	0	0	0%	
Junio	0%	0	0	0%	
TOTALES	0%	0	0	0%	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR DOCUMENTO CONTROLADO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ	
NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de frecuencia			PERIODO DE ANALISIS	2026	
FORMULA	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100			META	0%	
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Impacto	FUENTE DE INFORMACION	Plan Estrategico SGI	

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	No. AT	No. Trabajadores	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	
Marzo	0%	0	0	0%	
Abril	0%	0	0	0%	
Mayo	0%	0	0	0%	
Junio	0%	0	0	0%	
TOTALES	0%	0	0	0%	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	**FICHA DEL INDICADOR**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL PROCESO	**SST**		**RESPONSABLE CALCULO**	**Coord. HSEQ**	
NOMBRE DEL INDICADOR	**Accidentes mortales**		**PERIODO DE ANALISIS**	**2026**	
FORMULA	**(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100**			**META**	**0%**
FRECUENCIA MEDICION	**Anual**	**TIPO INDICADOR**	**Gestión**	**FUENTE DE INFORMACION**	**Plan Estrategico SGI**

2. MEDICION DEL INDICADOR					**3. ANÁLISIS DE DATOS**
Periodo	**META**	**No. accidentes de trabajo mortales en el año**	**No. accidentes de trabajo en el año**	**RESULTADO**	
2026	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
TOTALES	**0%**	**0**	**0**	**0%**	

4. GRÁFICA



CONSORCIO MITIPARK	**FICHA DEL INDICADOR**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	**SST**			**RESPONSABLE CALCULO**	**Coord. HSEQ**	
NOMBRE DEL INDICADOR	**Prevalencia**			**PERIODO DE ANALISIS**	**2026**	
FORMULA	**(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) * 100**				**META**	**0%**
FRECUENCIA MEDICION	**Semestral**	**TIPO INDICADOR**	**Gestión**	**FUENTE DE INFORMACION**	**Plan Estrategico SGI**	

2. MEDICION DEL INDICADOR					**3. ANÁLISIS DE DATOS**
MES	**META**	**No. Casos Nuevos y Antiguos EL**	**Promedio Trabajadores**	**RESULTADO**	
Febrero	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Marzo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Abril	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Mayo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Junio	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
TOTALES	**0%**	**0**	**0**	**0%**	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	**FICHA DEL INDICADOR**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL PROCESO	**SST**			**RESPONSABLE CALCULO**	**Coord. HSEQ**
NOMBRE DEL INDICADOR	**Incidencia**			**PERIODO DE ANALISIS**	**2026**
FORMULA	**(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) * 100**			**META**	**0%**
FRECUENCIA MEDICION	**Semestral**	**TIPO INDICADOR**	**Gestión**	**FUENTE DE INFORMACION**	**Plan Estrategico SGI**

2. MEDICION DEL INDICADOR					**3. ANÁLISIS DE DATOS**
MES	**META**	**No. Casos Nuevos EL**	**Promedio Trabajadores**	**RESULTADO**	
Febrero	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Marzo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Abril	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Mayo	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
Junio	**0%**	**0**	**0**	**0%**	
TOTALES	**0%**	**0**	**0**	**0%**	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	DOCUMENTO CONTROLADO	

1. INFORMACION DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL PROCESO	SST			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ
NOMBRE DEL INDICADOR	Ausentismo			PERIODO DE ANALISIS	2026
FORMULA	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100			META	40%
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Impacto	FUENTE DE INFORMACION	Control de seguimiento de ausentismo RH

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	No. Dias de incapacidad	No. Trabajadores	RESULTADO	
Febrero	0%	0	0	0%	
Marzo	0%	0	0	0%	
Abril	0%	0	0	0%	
Mayo	0%	0	0	0%	
Junio	0%	0	0	0%	
TOTALES	0%	0	0	0%	

4. GRÁFICA




CONSORCIO MITIPARK	FICHA DEL INDICADOR DOCUMENTO CONTROLADO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

1. INFORMACION DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL PROCESO	HSEQ			RESPONSABLE CALCULO	Coord. HSEQ	
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento del Plan de Trabajo			PERIODO DE ANALISIS	2026	
FORMULA	No. Actividades Ejecutadas / No. Actividades Programadas			META	100%	
FRECUENCIA MEDICION	Mensual	TIPO INDICADOR	Cumplimiento	FUENTE DE INFORMACION	Plan Estrategico SGI	

2. MEDICION DEL INDICADOR					3. ANÁLISIS DE DATOS
MES	META	No. Actividades Ejecutadas	No. Actividades Programadas	RESULTADO	
Febrero	100%	20	17	85%	
Marzo	100%	17	17	100%	
Abril	100%	20	17	85%	
Mayo	100%	20	20	100%	
Junio	100%	20	18	90%	
TOTALES	100%	97	89	109%	

4. GRÁFICA



CONSORCIO MITIPARK	**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN CAMBIO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	30/1/2026	Primera versión oficina del sistema de gestión	Coordinador HSEQ	Gerencia General	Gerencia General
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ANEXO 11.

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Shanik Alfonso Arevalo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1000685224, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Shanik Alfonso Arevalo
Cedula: 1000685224

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Paula Andrea Baño Garzon identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1000805561, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Paula Andrea Baño G.
Cedula: 305 811 7918

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Luis Carlos Martinez S. identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91540.487, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Luis Carlos Martinez S.
Cedula: 91.540.487.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Jhon Jairo Rodriguez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1019090497, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Jhon Rodriguez
Cedula: 1019090497

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Kenlo Romero identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1033755167, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Kenlo Romero
Cedula: 1033755167

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, EFREM SUBOLIVOS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4255665, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

EFREM SUBO

Firma

Nombre: EFREM.
Cedula: 4255665

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Samuel aviles identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3946815, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Samuel aviles
Cedula: 3946815

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Jose H Rodrigues identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80402601, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Jose H Rodrigues
Cedula: 80402601

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Juan Carlos S identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9375675, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Juan Carlos S
Cedula: 9375675

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Ricardo Salcedo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1031137253, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Ricardo Salcedo
Cedula: 3112421597

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo Leopoldo Perez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6135628, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Leopoldo Perez
Firma

Nombre: Leopoldo
Cedula: 6135628

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Raul Rivera Ramirez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79697009, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Raul Rivera R.
Firma

Nombre: Raul Rivera Ramirez
Cedula: 79697009

Scanned with CamScanner

MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Pompilio Cobaleda identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93997UH, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Pompilio Cobaleda
Cedula: 93997UH-

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, DAVID JULIAN RAMOS H identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1053330277, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

DAVID PESCA

Firma

Nombre: DAVID JULIAN RAMOS
Cedula: 1053330277

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Alexander Pulido identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79971113, por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.

Firma

Nombre: Alexander Pulido
Cedula: 79971113

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PAGO DE NOMINA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Fecha: 01 de julio de 2026

Yo, Jaiver Esteban Alvarez Soto identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.018.475.894 , por medio de la presente certifico que he recibido a satisfacción los pagos correspondientes a mi salario en las siguientes fechas:

- **15 de junio de 2026**
- **30 de junio de 2026**

Dejo constancia de que dichos pagos fueron efectuados de manera completa, sin presentar inconvenientes ni reclamaciones a la fecha.

La presente se firma como constancia y para los fines que se consideren pertinentes.



_____

Firma

Nombre: Jaiver Esteban Alvarez Soto
Cedula: 1.018.475.894

ANEXO 12.

CONSORCIO MITIPARK

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Para poder iniciar los trabajos todas las respuestas deben ser afirmativas	2. El no llenar este permiso es violatorio del manual de contratistas dando lugar a la suspensión inmediata del trabajo.	3. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo.

OBRA O CENTRO DE TRABAJO: Parque Gracamagas

CONTRATISTA: Consorcio Mitipark
UBICACIÓN: Parque Gracamagas

HORA DE INICIO: 7:00am HORA FINAL: 4:00pm
SEMANA DEL 01 AL 07 MES Junio AÑO 2026

DESCRIPCION DE LA TAREA: Corte de acero, tablones y dilataciones

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

Certifico que conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, he planeado con mis compañeros alforma segura de realizar la actividad y certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos forma segura (firma ejecutantes)

#	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	EFREN SUPO OLIVOS	4955665	EFREN	EFREN	EFREN	EFREN			
	Jose Rodolfo [illegible]	80402601	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Samuel Ovalle	3.946815	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	DAVID JULIAN PEÑA	1053350274	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	
	JUNIOR VALLES	9345GX	OF	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
10									

Certifico que conozco la realización de estas tareas en mi área de responsabilidad
FIRMA DEL RESIDENTE TECNICO (mínimo una vez en la semana)

He verificado las condiciones de acuerdo a la lista adjunta y autorizo el permiso
(Firma del emisor) Visto bueno, Residente SST:

OBSERVACIONES:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PEERSONAL Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS (Marque en la respectiva casilla, todos los EPP y la condición que se readquiera para realizar la tarea de manera segura)

DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DE EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X
CASCO	X	GAFAS LENTE OSCURO	X	CARETA DE ACRILICO O ACETATO		GAFAS LENTE CLARO		BANDA DE ANCLAJE PORTAIR	
BARBUQUEJO	X	GAFAS PARA OXICORTE		CARETA DE SOLDADURA		ESLINGA SENCILLA		LINEA DE VIDA	
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA		GUANTES CAUCHO		BASCULA PARA ACOPLE DE CASCO		ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 18MM		FRENO AUTOMATICO	
PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCION		GUANTES CARNAZA	X	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA		ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 60MM		OCHO CON OREJAS	
RESPIRADOR CON CARTUCHOS		GUANTES MALLA		BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTERA		MASCARILLA PARA HUMO METALICO		ARNES INTREGAL	
MASCARA PARA MATERIAL PARTICULADO		BOTAS DE SEGURAS DIELECTRICAS	X	DELANTAL DE PVC		DELANTAL DE CUERO O CARNAZA		OVEROL PVC	

Powered by CamScanner

#	LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN CALIENTE	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	N/A	
1	Estado y conexión de cables a tierra y de energía eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓						
2	Se tiene extintor en el área de trabajo y este cumple con las condiciones de seguridad para operar (Estado general	✓		✓		✓		✓		✓						
3	Se han definido los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la labor programada y se ha verificado el buen estado de : Guantes, peto, polainas, careta pulit y /o soldadura, gafas, protección respiratoria para humos de	✓		✓		✓		✓		✓						
4	Se cuenta en un recipiente para depositar sobrantes?		✓		✓		✓		✓		✓					
5	Se encuentra el área de trabajo limpia , ordenada y aislada con mamparas cuando se requiera?	✓		✓		✓		✓		✓						
6	Se ha instalado el aislamiento adecuado en la zona de trabajo con los avisos alusivos de restricción al paso de personas (uso de conosreflectivos, mamparas o cintas?	✓		✓		✓		✓		✓						
7	En caso de requerirse mediciones o pruebas de atmosfera (ver en el estándar de seguridad) los resultados son satisfactorios y se puede realizar la actividad? Si se necesita la medición ingresar en la casilla de observaciones los	✓		✓		✓		✓		✓						
8	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la	✓		✓		✓		✓		✓						
9	Operación y posición adecuada del equipo?	✓		✓		✓		✓		✓						
10	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea o en caso de una emergencia? Se	✓		✓		✓		✓		✓						
11	En caso de requerirse, ya diligencio los permisos de trabajo complementarios (eléctricos, alturas, espacios confinados	✓		✓		✓		✓		✓						
12	En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO		# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS	# DE PERSONAS OBSERVADAS	RESULTADO (# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS- 100/# DE PERSONAS OBSERVADAS)	PLAN DE ACCION/OBSERVACIONES (Este se define para las personas que cumplan estándares)
FECHA:					
1	Los colaboradores utilizan los epp requeridos para la tarea? Guantes, peto, careta, gafas.				
2	Los colaboradores se esmeran por tener equipo de extinción en el lugar de operación				
3	Las encargadas de realizar la actividad se esmeran por diligenciar el respectivo permiso				
4	Los colaboradores aislan con mamparas y/o señalizan el área en la cual se presenta la				
5	Los colaboradores se preocupan por dejar el área limpia y en orden?				
6	Los encargados de realizar la actividad mantienen la conexión de polo a tierra?				
7	Los colaboradores utilizan la herramienta y equipos adecuados y estos se encuentran en				
8	Los colaboradores hacen correcta disposición de sustancias , se rotula y				
9	Los colaboradores encargados de la actividad laboran teniendo en cuenta las				

FIRMA RESIDENTE SST	FIRMA RESIDENTE DE OBRA	FIRMA MAESTRO ENCARGADO
C.C. 1018475894	C.C.	C.C. 93997414

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Para poder iniciar las trabajos todas las respuestas deben ser afirmativas	2. El no tener este permiso es violatorio del manual de contratista, dando lugar a la suspensión inmediata del trabajo.	3. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo.

OBRA O CENTRO DE TRABAJO: 21, 22 y 23

CONTRATISTA: Consorcio Mitipark
UBICACIÓN: 21, 22 y 23

HORA DE INICIO: 9am HORA FINAL: 2 pm
SEMANA DEL 09 AL 14 MES Junio AÑO 2026

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Cate y demolicion

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

Certifico que conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, he planeado con mis compañeros alforma segura de realizar la actividad y certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos forma segura (firma ejecutantes)

#	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	DAVID JOSIAH BECUA A.	1136228							
	Leopoldo Perez	19468[illegible]							
	Soleny Cerlis	[illegible]							
	JUAN CAMILO [illegible]	[illegible]							
	[illegible]	[illegible]							
	[illegible] OLIVOS	4255665							
	[illegible]	[illegible]							
	[illegible]	[illegible]							
10	[illegible]	[illegible]							

Certifico que conozco la realización de estas tareas en mi área de responsabilidad
FIRMA DEL RESIDENTE TECNICO (minima una vez en la semana)

He verificado las condiciones de acuerdo a la lista adjunta y autoriza el permiso
(Firma del emisor)Visto bueno, Residente SST:

OBSERVACIONES:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PEERSONAL Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS (Marque en la respectiva casilla, todos los EPP y la condición que se readquiera para realizar la tarea de manera segura)

DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DE EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X
CASCO	X	GAFAS LENTE OSCURO	X	CARETA DE ACRILICO O ACETATO	X	GAFAS LENTE CLARO	X	BANDA DE ANCLAJE PORTATIL	N/A
BARBUQUEJO	X	GAFAS PARA OXICORTE	N/A	CARETA DE SOLDADURA	N/A	ESLINGA SENCILLA	N/A	LINEA DE VIDA	N/A
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA	X	GUANTES CAUCHO	N/A	BASCULA PARA ACOPLE DE CASCO	X	ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 18MM	N/A	FRENO AUTOMATICO	N/A
PROTECTORES AUDITIVOSDE INSERCION	X	GUANTES CARNAZA	X	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA	X	ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 60MM	N/A	OCHO CON OREJAS	N/A
RESPIRADOR CON CARTUCHOS	X	GUANTES HILAZA	X	BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTERA	N/A	MASCARILLA PARA HUMO METALICO	N/A	ARNES INTREGAL	N/A
MASCARA PARA MATERIAL PARTICULADO	X	BOTAS DE SEGURAS DIELECTRICAS	X	DELANTAL DE PVC	X	DELANTAL DE CUERO O CARNAZA	N/A	OVEROL PVC	N/A

Powered by CamScanner

#	LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN CALIENTE	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMING		OBSERVACIONES
		SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	
1	Estado y conexión de cables a tierra y de energía eléctrica en buen estado?			✓		✓		✓		✓		✓				
2	Se tiene extintor en el área de trabajo y este cumple con las condiciones de seguridad para operar (Estado general, carga vigente,señalización)		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
3	Se han definido los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la labor programada y se ha verificado el buen estado de : Guantes, peto, polainas, careta pulir y /o soldadura, gafas, protección respiratoria para humos de soldadura		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
4	Se cuenta en un recipiente para depositar sobrantes?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Se encuentra el área de trabajo limpia , ordenada y aislada con mamparas cuando se requiera?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
6	Se ha instalado el aislamiento adecuado en la zona de trabajo con los avisos alusivos de restricción al paso de personas (uso de conosreflectivos, mamparas o cintas?			✓		✓		✓		✓		✓				
7	En caso de requerirse mediciones o pruebas de atmosfera (ver en el estándar de seguridad) los resultados son satisfactorios y se puede realizar la actividad? Si se necesita la medición agregar en la casilla de observaciones los resultados y recomendaciones necesarias		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
8	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea			✓		✓		✓		✓		✓				
9	Operación y posición adecuada del equipo?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
10	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea o en caso de una emergencia? Se cuenta además con extintor cerca al área de trabajo		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
11	En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (eléctricos, alturas, espacios confinados, etc.)?			✓		✓		✓		✓		✓				
12	En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otrasactivides se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO					
FECHA:		# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS	# DE PERSONAS OBSERVADAS	RESULTADO (# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS- 100/# DE PERSONAS OBSERVADAS)	PLAN DE ACCION/OBSERVACIONES (Este se define para las personas que cumplan estándares)
1	Los colaboradores utilizan los epp requeridos para la tarea?				
2	Los colaboradores se esmeran por tener equipo de extinción en				
3	Los encargados de realizar la actividad se esmeran por				
4	Los colaboradores aislan con mamparas y/o señalizan el área				
5	Los colaboradores se preocupan por dejar el área limpia y en				
6	Los encargados de realizar la actividad mantienen la conexión				
7	Los colaboradores utilizan la herramienta y equipos adecuados				
8	Los colaboradores hacen correcta disposición de sustancias , se				
9	Los colaboradores encargados de la actividad laboran				

FIRMA RESIDENTE SST	FIRMA RESIDENTE DE OBRA	FIRMA MAESTRO ENCARGADO
C.C. 1000805561	C.C. 1089040987	C.C. 93997411

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Para poder iniciar los trabajos todas las respuestas deben ser afirmativas	2. El no llenar este permiso es violatorio del manual de contratista, dando lugar a la suspensión inmediata del trabajo.	3. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo.

OBRA O CENTRO DE TRABAJO: 21 . 22 y 23

CONTRATISTA: Consorcio Mitipark
UBICACIÓN: 21, 22, y 23

HORA DE INICIO: 7:00am HORA FINAL: 5:00pm
SEMANA DEL 15 AL 20 MES Junio AÑO 2026

DESCRIPCION DE LA TAREA: Compactacion de material
Coste de acero y concreto

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

Certifico que conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, he planeado con mis compañeros alforma segura de realizar la actividad y certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos forma segura (firma ejecutantes)

#	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Certifico que conozco la realización de estas tareas en mi área de responsabilidad
FIRMA DEL RESIDENTE TECNICO (mínimo una vez en la semana)

he verificado las condiciones de acuerdo a la lista adjunta y autorizo el permiso
(Firma del emisor) Visto bueno. Residente SST:

OBSERVACIONES:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS (Marque en la respectiva casilla, todos los EPP y la condición que se readquiera para realizar la tarea de manera segura)

DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DE EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X
CASCO	X	GAFAS LENTE OSCURO	X	CARETA DE ACRILICO O ACETATO	X	GAFAS LENTE CLARO	X	BANDA DE ANCLAJE PORTATIL	N/A
BARBUQUEJO	X	GAFAS PARA OXICORTE	N/A	CARETA DE SOLDADURA	N/A	ESLINGA SENCILLA	N/A	LINEA DE VIDA	N/A
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA	X	GUANTES CAUCHO	X	BASCULA PARA ACOPIE DE CASCO	2	ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 18MM	N/A	FRENO AUTOMATICO	N/A
PROTECTORES AUDITIVOSDE INSERCION	X	GUANTES CARNAZA	X	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA	X	ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 60MM	N/A	OCHO CON OREJAS	N/A
RESPIRADOR CON CARTUCHOS	X	GUANTES HILAZA	X	BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTERA	N/A	MASCARILLA PARA HUMO METALICO	N/A	ARNES INTREGAL	N/A
MASCARA PARA MATERIAS PARTICULADO	X	BOTAS DE SEGURAS DIELECTRICAS	X	DELANTAL DE PVC	N/A	DELANTAL DE CUERO O CARNAZA	N/A	OVEROL PVC	N/A

Powered by CamScanner

#	LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN CALIENTE	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMING		OBSERVACIONES
		SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	
1	Estado y conexión de cable a Tierra y de energía eléctrica en buen estado?		/	✓		✓		✓		✓		✓				
2	Se tiene extintor en el área de trabajo y este cumple con las condiciones de seguridad para operar (Estado general, carga vigente,señalización)		/	✓		✓		✓		✓		✓				
3	Se han definido los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la labor programada y se ha verificado el buen estado de : Guantes, peto, polainas, careta pulir y /o soldadura, gafas, protección respiratoria para humos de soldadura	/		✓		✓		✓		✓		✓				/
4	Se cuenta en un recipiente para depositar sobrantes?		/		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Se encuentra el área de trabajo limpia , ordenada y aislada con mamparas cuando se requiere?		/	✓		✓		✓		✓		✓				
6	Se ha instalado el aislamiento adecuado en la zona de trabajo con los avisos alusivos de restricción al paso de personas (uso de conos reflectivos, mamparas o cintas?	/		✓		✓		✓		✓		✓				/
7	En caso de requerirse mediciones o pruebas de atmosfera (ver en el estándar de seguridad) los resultados son satisfactorios y se puede realizar la actividad? Si se necesita la medición agregar en la casilla de observaciones los resultados y recomendaciones necesarias		/	✓		✓		✓		✓		✓				
8	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	/		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Operación y posición adecuada del equipo?	/		✓		✓		✓		✓		✓				/
10	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea o en caso de una emergencia? Se cuenta además con extintor cerca al área de trabajo		/	✓		✓		✓		✓		✓				
11	En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (eléctricos, alturas, espacios confinados, etc.)?	/		✓		✓		✓		✓		✓				
12	En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?	/		✓		✓		✓		✓		✓				/

OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO		# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS	# DE PERSONAS OBSERVADAS	RESULTADO (# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS- 100/# DE PERSONAS OBSERVADAS)	PLAN DE ACCION/OBSERVACIONES (Este se define para las personas que cumplan estándares)
FECHA:					
1	Los colaboradores utilizan los epp requeridos para la tarea?				
2	Los colaboradores se esmeran por tener equipo de extinción en				
3	Los encargados de realizar la actividad se esmeran por				
4	Los colaboradores aislan con mamparas y/o señalizan el área				
5	Los colaboradores se preocupan por dejar el area limpia y en				
6	Los encargados de realizar la actividad mantienen la conexión				
7	Los colaboradores utilizan la herramienta y equipos adecuados				
8	Los colaboradores hacen correcta disposición de sustancias , se				
9	Los colaboradores encargados de la actividad laboran				

FIRMA RESIDENTE SST	FIRMA RESIDENTE DE OBRA	FIRMA MAESTRO ENCARGADO
C.C. 1000805661	C.C. 1019080987	C.C. 93997491

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

FORMATO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para poder iniciar los trabajos usted debe diligenciar en su totalidad este formato	El E. no tendrá este permiso es equivalente del manual de normalizar dando lugar a la suspensión inmediata del trabajo.	El E. permite aplica únicamente para un turno de trabajo

EMPRESA O CONTRATISTA DE TRABAJO: 22 - Felipe Buenaventura

CONTRATISTA: Contratista Mitipark

UBICACIÓN: La

HORA DE INICIO: 7:00am HORA FINAL: 4:00pm

DURANTE DE: 22 A 27 MES: Junio AÑO: 2026

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Pemado de malo, Corte de acero y Concreto

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

Declaro que conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo claro claridad de los procedimientos a emplear, declaro y de uso los elementos de protección personal establecidos. He diligenciado con mis conocimientos afirmo seguro de realizar la actividad y certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos. Forma segura (firma ejecutantes)

#	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Firma del trabajador de esta tarea en el área de responsabilidad:

Firma del responsable técnico (debe ser uno en el permiso):

He verificado las condiciones de acuerdo a los ítems adjuntos y autorizo el permiso:

Firma del emisor del permiso, Encargado SST:

OBSERVACIONES:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS (Marque en la respectiva casilla todos los EPP y la condición que se requiera para realizar la tarea de manera segura)

DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DE EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X	DESCRIPCION DEL EPP	SELECCIONE CON X
CASCO	X	GAFAS LENTE OSCURO	X	CARETA DE ACRILICO O ACETATO	X	GAFAS LENTE CLARO	X	BARRA DE ANCLAJE PORTATIL	N/A
BARBIQUEJO	X	GAFAS PARA OXICORTE	N/A	CARETA DE SOLDADURA	N/A	ESLINGA SENCILLA	X	LINEA DE VIDA	N/A
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA	X	GUANTES CAUCHO	X	BASCULA PARA ACOPLE DE CASCO	X	ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 18MM	N/A	FRENO AUTOMATICO	N/A
PROTECTORES AUDITIVOS INSERCION	X	GUANTES CARNAZA	X	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA	X	ESLINGA DOBLE CON MOSQUETONES DE 40MM	N/A	ONCHO CON OREJAS	N/A
RESPIRADOR CON CARTUCHOS	N/A	GUANTES HILAZA	X	BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTERA	N/A	MASCARILLA PARA HUMO METALICO	N/A	ARNES INTEGRAL	N/A
MASCARA PARA MATERIAL PARTICULADO	N/A	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS	X	DELANTAL DE PVC	N/A	DELANTAL DE CUERO O CARNAZA	N/A	OVEROL PVC	N/A

Powered by CamScanner

	LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN CALIENTE	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMING		OBSERVACIONES
		SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	
	...ido y conexión de cables a tierra y de energía eléctrica en buen estado?	✓		✓		✓		✓								
	...tiene extintor en el área de trabajo y este cumple con las condiciones de seguridad para operar (Estado general, carga vigente,señalización)	✓		✓		✓		✓								
	Se han definido los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la labor programada y se ha verificado el buen estado de : Guantes, peto, polainas, careta bulk y /o soldadura, gafas protección respiratoria para humos de soldadura	✓		✓		✓		✓								
4	Se cuenta en un recipiente para depositar sobrantes?		✓		✓		✓		✓							
5	Se encuentra el área de trabajo limpia , ordenada y aislada con mamparas cuando se requiere?	✓		✓		✓		✓								
6	Se ha instalado el aislamiento adecuado en la zona de trabajo con los avisos alusivos de restricción al paso de personas (uso de conos reflectivos, mamparas o cintas?	✓		✓		✓		✓								
7	En caso de requerirse mediciones o pruebas de atmosfera (ver en el estándar de seguridad) los resultados son satisfactorios y se puede realizar la actividad? Si se necesita la medición agregar en la casilla de observaciones los resultados y recomendaciones necesarias	✓		✓		✓		✓								
8	La(s) persona(s) encargado(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	✓		✓		✓		✓								
9	Operación y posición adecuada del equipo?	✓		✓		✓		✓								
10	La(s) persona(s) encargado(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea o en caso de una emergencia? Se cuenta además con extintor cerca al área de trabajo	✓		✓		✓		✓								
11	En caso de requerirse, ya diligencio los permisos de trabajo complementarios (eléctricos, alturas, espacios confinados, etc.)?	✓		✓		✓		✓								
12	En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?	✓		✓		✓		✓								

	OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO FECHA:	# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS	# DE PERSONAS OBSERVADAS	RESULTADO (# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS- 100/# DE PERSONAS OBSERVADAS)	PLAN DE ACCION/OBSERVACIONES (Este se define para las personas que cumplan estándares)
1	Los colaboradores utilizan los epp requeridos para la tarea?				
2	Los colaboradores se esmeran por tener equipo de extinción en				
3	Los encargados de realizar la actividad se esmeran por				
4	Los colaboradores aislan con mamparas y/o señalizan el área				
5	Los colaboradores se preocupan por dejar el área limpia y en				
6	Los encargados de realizar la actividad mantienen la conexión				
7	Los colaboradores utilizan la herramienta y equipos adecuados				
8	Los colaboradores hacen correcta disposición de sustancias , se				
9	Los colaboradores encargados de la actividad laboran				

FIRMA RESIDENTE SST	FIRMA RESIDENTE DE OBRA	FIRMA MAESTRO ENCARGADO
C.C. 1000805561	C.C. 91.540.487.	C.C. 9599744

Powered by CamScanner

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión 1

GENERALIDADES

EMPRESA:	Consorcio MitiPark
PROYECTO:	Parque Guacamayas
LUGAR DE TRABAJO:	22

FECHA DE APERTURA Y CIERRE DEL PERMISO DE ALTURAS

APERTURA	18·06·26	CIERRE	20·06·26

TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS				
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL	✓	DESPLAZAMIENTO VERTICAL	✓	
DETENCIÓN DE CAÍDA	✓	RESTRICCIÓN DE CAÍDA	✓	
POSICIONAMIENTO DE TRABAJO	✓	TRABAJO EN SUSPENSIÓN		
TRABAJO EN SISTEMA DE ACCESO		OTRO:		

DÍAS DE LA SEMANA

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			18 06	19 06	20 06	

ALTURA MÁXIMA DE LA ACTIVIDAD (METROS)

			4m	4m	4m	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Fundida de muro

HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN

			2 pm	7 am	7pm	
			6 pm	5pm	12m	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Marque con una (X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	TAPABOCAS N95	✓	GUANTES DE NITRILO			
PROTECCIÓN VISUAL	✓	RESPIRADOR P100		ROPA DE TRABAJO			
PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	✓	MASCARILLA DE SEGURIDAD		BOTAS DE SEGURIDAD	✓		
PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA		GUANTES DE CARNAZA	✓	OTROS ¿Cuáles?			

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Marque con una (x). Recuerda realizar inspección preoperacional al correspondiente.

ESLINGA DE DETENCIÓN	✓	MOSQUETÓN		KIT DE RESCATE			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO		FRENO			
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		LÍNEAS DE VIDA		ESLINGA DE SUSPENSIÓN			
OTROS ¿Cuáles?							

SISTEMAS DE ACCESO

Marque con una (X). Recuerda realizar inspección preoperacional al correspondiente.

ANDAMIO MULTIFUNCIONAL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
ANDAMIO TUBULAR		ESCALERA TIPO TIJERA	
ESCALERA SENCILLA		TRÍPODE	
OTROS ¿Cuáles?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Marque con una (x). Recuerda realizar inspección preoperacional al correspondiente.

HERRAMIENTAS DE MANO	✓	¿Cuáles?	
HERRAMIENTAS ELECTRICAS		¿Cuáles?	
HERRAMIENTAS HIDRAULICAS		¿Cuáles?	
HERRAMIENTAS NEUMATICAS		¿Cuáles?	

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RIESGOS/PUNTOS DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD		CONTROL DE ACCESO		SEÑALIZACIÓN DEL AREA		DELIMITACIÓN DEL AREA		BARANDAS		CONTROL DE HUECOS		EQUIPOS DE EMERGENCIA		OTRO(S) CUAL(ES)	

CONVENCIONES: CUMPLE / C - NO CUMPLE / NC

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Se realiza charla de seguridad o preoperacional, previo a la ejecución de la actividad				C	C	C	
2	Existe control de acceso a los lugares de trabajo (cinta, portal, planilla, guarda de seguridad)				C	C	C	
3	Se encuentra señalizada y delimitada el área de trabajo (conos, cintas, vallas, avisos)				C	C	C	
4	Cuentan barandas de restricción en las bordes desprotegidos (fijas o temporales)				C	C	C	
5	Existen equipos de emergencia en caso de algún contingencia (botiquín, camilla, extintor y kit de rescate)				C	C	C	
6	Cuenta manejo, control de huecos y/o demoliciones				C	C	C	
7	Se garantiza la afiliación vía riesgo/beneficio del personal				C	C	C	
8	El área de trabajo se encuentra limpia y organizada				C	C	C	
9	Se disponen los equipos para disponer adecuadamente los RESO generados				C	C	C	
10	La maquinaria entrante a la ejecución, se encuentra señalizada				C	C	C	
11	Se instalan sistemas adecuados de izaje para materiales				N/A	N/A	N/A	
12	Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con las curadas (SDS de manipulación)				N/A	N/A	N/A	
13	El personal que va a realizar la labor se encuentra en optimas condiciones de salud (físicas y psicológicas)				C	C	C	
14	Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario				C	C	C	
15	El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate				C	C	C	
16	El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores				C	C	C	
17	Se verifican los EPCC y puntos de anclaje por parte de los trabajadores				C	C	C	
18	Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo				C	C	C	
19	Se han retirado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta líneas energizadas o equipos electricos				C	C	C	
20	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos				C	C	C	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD


1	Armado de muro
2	Fundida de muro
3	Descimbre de muro
4	

INGENIERO Y/O ENCARGADO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

(ESPECIALISTA(S) SOCIAL MIENTE) EXHOSTANTE MEDICO VIGENTE, COMPLETO (DE ALTURAS VIGENTE) — FIRMA SEMANAL

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	AS	EPO	COA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jhon Jairo Rodriguez	C	C	NC	/	/	/				/
TIPO Y Nº IDENTIFICACIÓN	1019060947 CARGO: Arquitecto										
2	Luis Carlos Moshinez S.	C	C	NC	/	/	/				/
TIPO Y Nº IDENTIFICACIÓN	91.540.487 CARGO: Ing. civil. Residente O.										

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Versión 1

GENERALIDADES

EMPRESA:	Consorcio Mitipark
PROYECTO:	Parque Guacamayos
LUGAR DE TRABAJO:	

TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS:				
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL	✓	DESPLAZAMIENTO VERTICAL	✓	
DETENCION DE CAIDA	✓	RESTRICCION DE CAIDA	✓	
POSICIONAMIENTO DE TRABAJO	✓	TRABAJO EN SUSPENSIÓN	N/A	
TRABAJO EN SISTEMA DE ACCESO	N/A	OTRO:		

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
1. Armado de muro
2. Encofrado de muro
3. Fundido de muro

FECHA DE APERTURA Y CIERRE DEL PERMISO DE ALTURAS: APERTURA 22-06-26 — CIERRE 27-06-26

DÍAS DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	22-06	23-06	24-06	25-06	26-06	27-06	
ALTURA MAXIMA DE LA ACTIVIDAD (METROS)	4m	4m	4m	4m			
HORA DE INICIO Y FINALIZACION	7am	7am	7am	7am			
	6pm	6pm	6pm	6pm			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Marque una una (X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	TAPABOCAS N95	✓	GUANTES DE NITRILO	✓
PROTECCIÓN VISUAL	✓	RESPIRADOR P100	N/A	ROPA DE TRABAJO	✓
PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	✓	MASCARILLA DE SEGURIDAD	N/A	BOTAS DE SEGURIDAD	✓
PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA		GUANTES DE CARNAZA	✓	OTROS ¿Cuáles?	

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Marque con una (x). Recuerde realizar inspección preoperacional al corresponda.

ESLINGA DE DETENCION	✓	MOSQUETON	N/A	KIT DE RESCATE	N/A
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	ANCLAJE y/o TIE OFF	N/A	FRENO	N/A
ESLINGA DE RESTRICCION	N/A	LINEAS DE VIDA	N/A	SILLAS DE SUSPENSIÓN	N/A
OTROS ¿Cuáles?					

SISTEMAS DE ACCESO

Marque con una (X). Recuerde realizar inspección preoperacional al corresponda.

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
ANDAMIO TUBULAR		ESCALERA TIPO TIJERA	
ESCALERA SENCILLA		TRIPODE	
OTROS ¿Cuáles?:			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Marque con una (x). Recuerde realizar inspección preopezacional al corresponde.

HERRAMIENTAS DE MANO	✓	¿Cuáles?	Martillo
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	¿Cuáles?	Sierra, Pulidora
HERRAMIENTAS HIDRAULICAS		¿Cuáles?	
HERRAMIENTAS NEUMATICAS		¿Cuáles?	

MEDIDAS PREVENTIVAS Y REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CONTROL DE ACCESO	N/A	SEÑALIZACION DEL AREA	✓	DELIMITACION DEL AREA	✓	BARANDAS	✓	CONTROL DE HUECOS	✓	EQUIPOS DE EMERGENCIA	✓	OTRO(S) CUAL(ES):					

CONVENCIONES: CUMPLE / C - NO CUMPLE / NC

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Se realiza charla de seguridad o preoperacional, previa a la ejecución de la actividad.	C	C	C	C			
2	Existe control de acceso a los lugares de trabajo (carnet, planilla, puesta de seguridad)	C	C	C	C			
3	Se encuentra señalizada y delimitada el area de trabajo. (conos, cintas, vallas, avisos)	C	C	C	C			
4	Existen barandas de restriccion en los bordes desprotegidos (losa o temporales)	C	C	C	C			
5	Existen equipos de emergencia en caso de alguna contingencia (botiquin, camilla, extintor y kit de rescate)	C	C	C	C			
6	Existe manejo, control de huecos y/o desniveles	C	C	C	C			
7	Se garantiza la comunicación vía radial/telefónica del personal	C	C	C	C			
8	El área de trabajo se encuentra limpia y organizada.	C	C	C	C			
9	Se definen los acopios para disponer adecuadamente los RCD generados.	C	C	C	C			
10	La maquinaria cercana a la ejecución, se encuentra señalizada.	C	C	C	C			
11	Se instalan sistemas adecuados de izaje para materiales.	N/A	N/A	N/A	N/A			
12	Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación	N/A	N/A	N/A	N/A			
13	El personal que va a realizar la labor se encuentra en optimas condiciones de salud (fisicas y psicologicas)	C	C	C	C			
14	Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	C	C	C	C			
15	El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	C	C	C	C			
16	El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutarlo.	C	C	C	C			
17	Se verifican los EPCC y puntos de anclaje por parte de los trabajadores.	C	C	C	C			
18	Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo	C	C	C	C			
19	Se han revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta lineas energizadas o equipos electricos	C	C	C	C			
20	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos	C	C	C	C			

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

1	Armado de muro
2	Encofrado de muro
3	Fundido de muro

Powered by CamScanner

4	

INGENIERO Y/O ENCARGADO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD			(SS=SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE; EMO=EXAMEN MEDICO VIGENTE; CDA=CURSO DE ALTURAS VIGENTE)			FIRMA SEMANAL						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS		SS	EMO	CDA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Luis Carlos Martinez Sandoval		C	C	C							
TIPO Y Nº IDENTIFICACION	C.C. 91540.487.	CARGO Residente.										
2	Jhon Rodriguez		C	C	C							
TIPO Y Nº IDENTIFICACION	1019080947	CARGO Arquitecto										

ESTABILISTA RESCATISTA			(SS=SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE; EMO=EXAMEN MEDICO VIGENTE; CDA=CURSO DE ALTURAS VIGENTE)			FIRMA SEMANAL						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS		SS	EMO	CDA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jhon Jairo Rodriguez Rodriguez		C	C	C							
TIPO Y Nº IDENTIFICACION	1019080947	CARGO Arq.										
2												
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO										

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			(SS=SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE; EMO=EXAMEN MEDICO VIGENTE; CDA=CURSO DE ALTURAS VIGENTE)			FIRMA SEMANAL						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS		SS	EMO	CDA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Paola Andrea Ruano G.		C	C	C							
TIPO Y Nº IDENTIFICACION	1000806861	CARGO Res SST										
2												
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO										
OBSERVACIONES												

CIERRE Y/O SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS							
DESCRIPCION DEL MOTIVO DEL CIERRE:				FECHA:		HORA:	
RESPONSABLE DEL CIERRE		TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO		FIRMA	

ACTIVIDAD A EJECUTAR:	Construccion de muro de contencion

REGISTRO DE TRABAJADORES AUTORIZADOS					(SS=SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE; EMO=EXAMEN MEDICO VIGENTE; CDA=CURSO DE ALTURAS VIGENTE)			FIRMA SEMANAL						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS				SS	EMO	CDA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Daniel Ellel Castillo				C	C	C							
TIPO Y Nº IDENTIFICACION:	1049894211	CARGO: AYUDANTE												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
2	Jose H Rodriguez				C	C	C							
TIPO Y Nº IDENTIFICACION:	90462601	CARGO: OFI												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
3	Ricardo Salcedo Garcia													
TIPO Y Nº IDENTIFICACION	1031137253	CARGO OFI												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
4														
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
5														
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
6														
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
7														
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
8														
TIPO Y Nº IDENTIFICACION		CARGO												
LINEA DE VIDA	PUNTO DE ANCLAJE PORTATIL	ESTRUCTURA	SE VALIDA EL PUNTO DE ANCLAJE?											
9														

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE CONFORMACIÓN DE LA VIA	Versión 1

FECHA DE INICIO	01 de Junio de 2026		FECHA DE CIERRE	07 de Junio de 2026
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS (Situación o Fuente).	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Medidas de prevención y promoción).	RESPONSABLE
Replateo topografico	Exposición a radiación solar Caidas al mismo nivel Golpes con equipos Tránsito de maquinaria cercana	Insolación, deshidratación Lesiones Golpes o atrapamientos	Uso de EPP Hidratación constante Señalización del área de trabajo Mantener distancia segura de maquinaria	Residente SST / Residente de obra
Desmonte y limpieza	Uso de herramientas manuales Proyección de particulas Sobreesfuerzos	Cortes, heridas Lesiones oculares Fatiga muscular	Uso de EPPS Inspección previa del área Técnicas adecuadas de levantamiento	Residente SST / Residente de obra
Movimiento de tierras	Operación de maquinaria pesada Atrapamiento o atropellamiento Polvo en suspensión Ruido	Lesiones Enfermedades respiratorias Pérdida auditiva	Señalización y delimitación del área Uso de EPPS Inspección de maquinaria	Residente SST / Residente de obra
Nivelación y conformación de la subrasante	Caidas Manejo de herramientas Exposición a vibraciones	Golpes, fracturas Lesiones musculares	Uso de EPP completo Supervisión constante Herramientas en buen estado	Residente SST / Residente de obra
Compactación de la subrasante	Vibraciones Ruido Contacto con maquinaria	Fatiga Daño auditivo Atrapamientos	Protección auditiva Operador certificado Mantenimiento de equipos Mantener distancia de seguridad	Residente SST / Residente de obra
Mejoramiento/ramiento de subrasante	Manipulación de materiales Polvo Sobreesfuerzos	Problemas respiratorios Lesiones musculares	Uso de tapabocas Pausas activas Hidratación	Residente SST / Residente de obra
Instalación de subbase y base granular	Proyección de particulas Maquinaria en movimiento Polvo	Lesiones oculares Golpes Afecciones respiratorias	Uso de EPP Señalización Control de tránsito de equipos	Residente SST / Residente de obra
Instalación de Geotextil	Manipulación manual Caidas Cortes	Lesiones musculares Heridas	Uso de EPP Trabajo en equipo Orden y aseo en el área	Residente SST / Residente de obra
Perfilado y acabado final	Herramientas manuales Caidas Exposición solar	Golpes Fatiga Insolación	Uso de EPP Hidratación Pausas activas Supervisión	Residente SST / Residente de obra
OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente				

Powered by CamScanner

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO								
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.402.601	OFICIAL						
SANDER HERNANDEZ PABA	1.051.663.354	AYUDANTE						
ALEX PULIDO	79.974.113	BOAL						
DAVID JULIAN REIVA	1.053.350.277	BOAL	DAVID REIVA	DAVID REIVA	DAVID REIVA	DAVID REIVA	DAVID REIVA	DAVID REIVA
SAMUEL AVILA	3.946.815	OFICIAL						
Julian Cardenas	93575675	Oficial						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS								
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jaiver Alvarez	1018475899	Res. Ambiental						
Paola Andrea Roño G	1000806561	Res. SST						

RESPONSABLE DEL TRABAJO								
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

SOCIALIZADO POR								
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jaiver Alvarez	1018475899	Res. HSEQ						
Paola Andrea Roño G.	1000806561	Res. SST						

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO EXCAVACIÓN | Version 1

FECHA DE INICIO	09 de Junio de 2026		FECHA DE CIERRE	14 de Junio de 2026	
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	**PELIGROS (Situación o Fuente).**	**CONSECUENCIAS**	**CONTROLES (Medidas de prevención y promoción).**		**RESPONSABLE**
Cerramiento de zona de intervención	Golpes/Cortes	Cortes y laceraciones Golpes leves o moderados	Instalación de polisombra o cinta de seguridad Señalización visible Control de acceso Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Señalización de zona de intervención	Accidentes de transito / Golpes / Caidas	Caidas al mismo nivel Lesiones leves o moderadas accidentes a terceros	Señales preventivas y reglamentarias Conos y vallas Personal señalizador Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Implementación de PMT	Accidentes de transito / Golpes / Caidas	Caidas al mismo nivel Lesiones leves o moderadas accidentes a terceros	Señales preventivas y reglamentarias Conos y vallas Personal señalizador Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Translado de maquinaria a punto de intervención	Accidentes de transito / Daños a la maquinaria	Lesiones leves o moderadas Colisión	Inspección preoperacional de maquinaria Operador idoneo Uso de señalización Delimitación de rutas de acceso Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Revisión preoperacional de la maquinaria	Fallas mecánicas Derrames Atrapamientos	Fallas mecánicas durante la operación Accidentes graves Derrames contaminantes	Diligenciamiento de formatos preoperacionales Verificación de frenos, luces, hidráulicos Reporte de fallas Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Translado de herramientas menores a punto de intervención	Golpes Caidas al mismo nivel	Lesiones menores	Orden y aseo en el área Transporte seguro de herramientas Uso de EPP completo		Residente SST / Residente de obra
Excavación mecanica	Golpes por maquinaria Proyección de material Atrapamiento	Atrapamiento Golpes por material proyectado Lesiones leves o moderadas	Distancia segura de trabajadores Estabilización de taludes Uso de EPP completo No trabajar bajo carga suspendida		Residente SST / Residente de obra
Trasiego de RCD a acopio	Accidentes de transito / Golpes / Caidas	Caidas al mismo nivel Lesiones leves o moderadas accidentes a terceros	Señales preventivas y reglamentarias Conos y vallas Personal señalizador Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Excavación manual y perfilado de terreno	Sobreesfuerzo Caidas Golpes con herramientas	Lesiones osteomusculares Cortes y golpes Caidas dentro de la excavación	Pausas activas Herramientas en buen estado Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra
Cargue de volqueta con material de excavación y RCD	Atrapamiento Accidentes de transito Golpes Caida de material	Atrapamiento entre maquinaria Golpes por caida de material Lesiones graves	Coordinación de operadores Zonas delimitadas Uso de EPP Volquetas en buen estado Maquinaria en buen estado		Residente SST / Residente de obra
Translado de maquinaria a campamento	Accidentes de transito / Daños a la maquinaria	Lesiones leves o moderadas Colisión	Inspección preoperacional de maquinaria Operador idoneo Uso de señalización Delimitación de rutas de acceso Uso de EPP		Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.315.615	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.402.601	OFICIAL						
SAMUEL ENRIQUE AVILA MERCADO	3.946.815	OFICIAL						

Powered by CamScanner

DAVID JULIAN PEÑA	7033302274	BOA1	/	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	DAVID PEÑA	
ALEX Polido	79974113	Boal						
Daniel Ellis	1019895211	A.I.V				DANIEL	DANIEL	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Maria Andrea Parra G	1000805661	Residente SST	/					

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Ing Jairo Ramirez	7019085792	Supervisor	/					

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Maria Andrea Parra G	1000805661	Residente SST	/					
NOMBRES Y APELLIDOS	**No. DOCUMENTO**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
			/					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE FUNDICIÓN DE CONCRETO EN VIA

Version 1

FECHA DE INICIO	09 de Junio de 2020		FECHA DE CIERRE	14 de Junio de 2026	
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	**PELIGROS (Situación o Fuente).**	**CONSECUENCIAS**	**CONTROLES (Medidas de prevención y promoción).**		**RESPONSABLE**
Limpieza y adecuación del area para fundir el concreto	Presencia de material suelto, polvo, tránsito de maquinaria, superficies irregulares.	Caídas al mismo nivel, golpes, inhalación de material particulado.	Señalización del área, uso de EPP (casco, guantes, gafas, tapabocas), humectación para control de polvo, delimitación del frente de trabajo.		Residente SST / Residente de obra
Armado de formaleta metalica y madera	Manipulación de herramientas, atrapamientos, bordes cortantes, sobreesfuerzos.	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares.	Uso de EPPS y trabajo en equipo para cargas.		Residente SST / Residente de obra
Instalación de canastillas	Manipulación de acero, caídas de objetos, posturas forzadas.	Golpes, laceraciones, lesiones lumbares.	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro, coordinación entre trabajadores.		Residente SST / Residente de obra
Instalación de refuerzo de acero	Puntas expuestas, cortes, atrapamientos.	Heridas, pinchazos, golpes.	Protección de puntas (capuchones), uso de guantes, orden y aseo en el área.		Residente SST / Residente de obra
Preparación del concreto	Exposición a cemento, polvo, contacto con sustancias químicas.	Irritación en piel y ojos, problemas respiratorios.	Uso de gafas, guantes, mascarilla, lavado de manos, fichas de seguridad del cemento.		Residente SST / Residente de obra
Vaciado del concreto	Salpicaduras, atrapamiento con equipos, tránsito de mixer.	Quemaduras químicas, golpes, atropellamiento.	Coordinación de maniobras, uso de EPP completo, señalización, vigía de tránsito.		Residente SST / Residente de obra
Vibración y compactación del concreto	Vibraciones, contacto eléctrico, ruido.	Fatiga, lesiones musculares, riesgo eléctrico.	Equipos en buen estado, uso de guantes, protección auditiva, revisión eléctrica.		Residente SST / Residente de obra
Nivelación	Posturas prolongadas, superficies húmedas.	Caídas, fatiga muscular.	Uso de botas antideslizantes, pausas activas, herramientas adecuadas.		Residente SST / Residente de obra
Corte de juntas	Uso de cortadora, proyección de partículas, ruido.	Cortes, lesiones oculares, daño auditivo.	Uso de careta, gafas, protección auditiva, capacitación en equipos.		Residente SST / Residente de obra
Curado de concreto	Superficies húmedas y resbalosas, exposición prolongada al sol, manipulación de agua o compuestos de curado, tránsito de personal y equipos.	Caídas al mismo nivel, deshidratación o golpe de calor, irritación en piel y ojos, golpes.	Uso de EPPS, hidratación constante, uso de bloqueador solar y manga larga, aplicación controlada de agua o membrana de curado, señalización del área, restricción de acceso a personal no autorizado.		Residente SST / Residente de obra
Retiro de formaleta	Caída de elementos, atrapamientos, manipulación de herramientas, esfuerzo físico, desprendimiento inesperado de la formaleta.	Golpes, fracturas, cortes, lesiones osteomusculares.	Retiro progresivo y controlado, uso de EPP (casco, guantes, botas), herramientas adecuadas, delimitación del área, trabajo en equipo, inspección previa de estabilidad del concreto.		Residente SST / Residente de obra
Señalización y protección	Tránsito vehicular y peatonal, instalación de elementos en vía, manipulación de señalización (conos, vallas, cintas), baja visibilidad, condiciones climáticas.	Atropellamiento, golpes, caídas, incidentes con terceros, accidentes de tránsito.	Implementación de Plan de Manejo de Tránsito (PMT), instalación de señalización preventiva, reglamentaria e informativa, uso de conos, vallas y cintas de demarcación, ubicación de paleteros o auxiliares de tráfico, uso obligatorio de EPP (chaleco reflectivo, casco, botas), iluminación nocturna si aplica, inspección permanente de la señalización.		Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.315.615	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	VIERNES
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	VIERNES
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE FUNDICIÓN DE CONCRETO EN VIA — Version 1

FECHA DE INICIO	15 de Xbre de 2020		FECHA DE CIERRE	21 de Junio de 2021
ACTIVIDAD (Procedimiento)	PELIGROS (Situación o Fuente).	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Medidas de prevención y protección).	RESPONSABLE
Limpieza y adecuación del área para fundir el concreto	Presencia de material suelto, polvo, tránsito de maquinaria, superficies irregulares.	Caídas al mismo nivel, golpes, inhalación de material particulado.	Señalización del área, uso de EPP (casco, guantes, gafas, tapabocas), humectación para control de polvo, delimitación del frente de trabajo.	Residente SST / Residente de obra
Armado de formaleta metálica y madera	Manipulación de herramientas, atrapamientos, bordes cortantes, sobreesfuerzos.	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares.	Uso de EPPS y trabajo en equipo para cargas.	Residente SST / Residente de obra
Instalación de canastillas	Manipulación de acero, caídas de objetos, posturas forzadas.	Golpes, laceraciones, lesiones lumbares.	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro, coordinación entre trabajadores.	Residente SST / Residente de obra
Instalación de refuerzo de acero	Puntas expuestas, cortes, atrapamientos.	Heridas, pinchazos, golpes.	Protección de puntas (capuchones), uso de guantes, orden y aseo en el área.	Residente SST / Residente de obra
Preparación del concreto	Exposición a cemento, polvo, contacto con sustancias químicas.	Irritación en piel y ojos, problemas respiratorios.	Uso de gafas, guantes, mascarilla, lavado de manos, fichas de seguridad del cemento.	Residente SST / Residente de obra
Vaciado del concreto	Salpicaduras, atrapamiento con equipos, tránsito de mixer.	Quemaduras químicas, golpes, atropellamiento.	Coordinación de maniobras, uso de EPP completo, señalización, vigía de tránsito.	Residente SST / Residente de obra
Vibración y compactación del concreto	Vibraciones, contacto eléctrico, ruido.	Fatiga, lesiones musculares, riesgo eléctrico.	Equipos en buen estado, uso de guantes, protección auditiva, revisión eléctrica.	Residente SST / Residente de obra
Nivelación	Posturas prolongadas, superficies húmedas.	Caídas, fatiga muscular.	Uso de botas antideslizantes, pausas activas, herramientas adecuadas.	Residente SST / Residente de obra
Corte de juntas	Uso de cortadora, proyección de partículas, ruido.	Cortes, lesiones oculares, daño auditivo.	Uso de careta, gafas, protección auditiva, capacitación en equipos.	Residente SST / Residente de obra
Curado de concreto	Superficies húmedas y resbalosas, exposición prolongada al sol, manipulación de agua o compuestos de curado, tránsito de personal y equipos.	Caídas al mismo nivel, deshidratación o golpe de calor, irritación en piel y ojos, golpes.	Uso de EPPS, hidratación constante, uso de bloqueador solar y manga larga, aplicación controlada de agua o membrana de curado, señalización del área, restricción de acceso a personal no autorizado.	Residente SST / Residente de obra
Retiro de formaleta	Caída de elementos, atrapamientos, manipulación de herramientas, esfuerzo físico, desprendimiento inesperado de la formaleta.	Golpes, fracturas, cortes, lesiones osteomusculares.	Retiro progresivo y controlado, uso de EPP (casco, guantes, botas), herramientas adecuadas, delimitación del área, trabajo en equipo, inspección previa de estabilidad del concreto.	Residente SST / Residente de obra
Señalización y protección	Tránsito vehicular y peatonal, instalación de elementos en vía, manipulación de señalización (conos, vallas, cintas), baja visibilidad, condiciones climáticas.	Atropellamiento, golpes, caídas, incidentes con terceros, accidentes de tránsito.	Implementación de Plan de Manejo de Tránsito (PMT), instalación de señalización preventiva, reglamentaria e informativa, uso de conos, vallas y cintas de demarcación, ubicación de paleteros o auxiliares de tráfico, uso obligatorio de EPP (chaleco reflectivo, casco, botas), iluminación nocturna si aplica, inspección permanente de la señalización.	Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS. Uso obligatorio de EPP. Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
ROMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.375.685	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLMOS	4.259.665	OFICIAL						
JULIAN DAVID REYA	1.053.250.277	BOALD						
DANIEL ELLEN CANTILLO	1.049.894.211	AYUDANTE						
DANIEL ENRIQUE AVILA MERCADO	3.946.815	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.492.601	OFICIAL						
Daniel Ellen	1049894211	Ayu						
Alex Pulido	1049610798	Boal						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Pedro Andres Pinto G.	1000805561	Residente SST	/					

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	JUEVES	SABADO
Jhon Jairo Rodriguez	1019360422	Arquitecto						
Luis C. Martinez S.	91.540.482	Ing Civil Res O	/					

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	JUEVES	SABADO
Pedro Andres Pinto G.	1000805561	Residente SST	/					

Powered by CamScanner

MITIPARK	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CIRIGUATA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO DE INSTALACIÓN DE ASFALTO

Version 1

FECHA DE INICIO	15 de Junio de 2020	FECHA DE CIERRE	21 de Junio de 2020

SECUENCIA ORDENADA DE TAREAS (Procedimiento)	PELIGROS (Situación o Fuente)	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Medidas de prevención y protección)	RESPONSABLE
Nivelación y preparación de la base	Presencia de material suelto o inestable Tránsito de maquinaria pesada Exposición a polvo	Caídas al mismo nivel Golpes o atropellamientos Irritación ocular y respiratoria	Inspección previa del área Señalización y delimitación de la zona Uso de EPP Control de tráfico interno	Residente SST / Residente de obra
Limpieza de la superficie	Generación de polvo Uso de herramientas manuales Tránsito de maquinaria o vehículos	Irritación ocular y respiratoria Golpes o lesiones leves Atropellamientos	Uso de tapabocas y gafas de seguridad Capacitación en uso de herramientas Señalización y delimitación del área Uso de chaleco reflectivo	Residente SST / Residente de obra
Riego de imprimación	Contacto con asfaltos químicos o emulsiones Inhalación de vapores Riesgo de incendio (material inflamable) Superficie resbalosa	Irritación de la piel o quemaduras leves Afecciones respiratorias Incendios o explosiones Caídas al mismo nivel	Uso de EPP Prohibición de fumar y control de fuentes de ignición Disponibilidad de extintores Señalización y restricción de acceso	Residente SST / Residente de obra
Transporte de mezcla asfáltica	Derrames de material caliente Exposición a altas temperaturas Accidente de tránsito	Lesiones Quemaduras Golpes de calor	Conductores certificados Cumplimiento de rutas y velocidades Uso de lona protectora Hidratación constante	Residente SST / Residente de obra
Extendido de la mezcla asfáltica	Contacto con mezcla caliente Atrapamiento con maquinaria Inhalación de vapores	Quemaduras Lesiones Afecciones respiratorias	Uso de EPP Mantener distancia segura Operador idóneo Uso de mascarillas	Residente SST / Residente de obra
Compactación de mezcla asfáltica	Atrapamiento con maquinaria Inhalación de vapores Ruido Vibraciones	Lesiones Afectación auditiva Trastornos musculares Afectaciones respiratorias	Señalización y control de acceso Operador idóneo Uso de EPP Mantenimiento del equipo	Residente SST / Residente de obra
Traslado de maquinaria y equipos a bodega	Accidentes de tránsito Derrames de residuos Orden y aseo deficiente	Cortes o golpes Contaminación Caídas	Uso de EPP Disposición adecuada de residuos Limpieza inmediata	Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.029	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.315.615	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
JULIAN DAVID REINA	1.053.250.277	BOALD						
DANIEL ELLEN CANTILLO	1.040.394.211	AYUDANTE						
SAMUEL ENRIQUE AVILA MERCADO	3.946.815	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.402.801	OFICIAL						
Alex Valido	1999401113	Boal						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jesús Andrés Jaime G	1002801466 1	Residente SST						

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	JUEVES	SABADO
Jhon Jairo Valido Luis Carlos Martinez	1.019.129.993 91.540.462	AUXILIAR Ing. Civil Esp O.						

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	JUEVES	SABADO
Jesús Andrés Jaime G	1002801466 1	Residente SST						

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE FUNDICIÓN DE CONCRETO EN VIA — Version 1

FECHA DE INICIO	22 de Junio de 2026	FECHA DE CIERRE	27 de Junio de 2026

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS (Situación o Fuente).	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Medidas de prevención y promoción).	RESPONSABLE
Limpieza y adecuación del area para fundir el concreto	Presencia de material suelto, polvo, tránsito de maquinaria, superficies irregulares.	Caídas al mismo nivel, golpes, inhalación de material particulado.	Señalización del área, uso de EPP (casco, guantes, gafas, tapabocas), humectación para control de polvo, delimitación del frente de trabajo.	Residente SST / Residente de obra
Armado de formaleta metalica y madera	Manipulación de herramientas, atrapamientos, bordes cortantes, sobreesfuerzos.	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares.	Uso de EPPS y trabajo en equipo para cargas.	Residente SST / Residente de obra
Instalación de canastillas	Manipulación de acero, caídas de objetos, posturas forzadas.	Golpes, laceraciones, lesiones lumbares.	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro, coordinación entre trabajadores.	Residente SST / Residente de obra
Instalación de refuerzo de acero	Puntas expuestas, cortes, atrapamientos.	Heridas, pinchazos, golpes.	Protección de puntas (capuchones), uso de guantes, orden y aseo en el área.	Residente SST / Residente de obra
Preparación del concreto	Exposición a cemento, polvo, contacto con sustancias químicas.	Irritación en piel y ojos, problemas respiratorios.	Uso de gafas, guantes, mascarilla, lavado de manos, fichas de seguridad del cemento.	Residente SST / Residente de obra
Vaciado del concreto	Salpicaduras, atrapamiento con equipos, tránsito de mixer.	Quemaduras químicas, golpes, atropellamiento.	Coordinación de maniobras, uso de EPP completo, señalización, vigía de tránsito.	Residente SST / Residente de obra
Vibración y compactación del concreto	Vibraciones, contacto eléctrico, ruido.	Fatiga, lesiones musculares, riesgo eléctrico.	Equipos en buen estado, uso de guantes, protección auditiva, revisión eléctrica.	Residente SST / Residente de obra
Nivelación	Posturas prolongadas, superficies húmedas.	Caídas, fatiga muscular.	Uso de botas antideslizantes, pausas activas, herramientas adecuadas.	Residente SST / Residente de obra
Corte de juntas	Uso de cortadora, proyección de partículas, ruido.	Cortes, lesiones oculares, daño auditivo.	Uso de careta, gafas, protección auditiva, capacitación en equipos.	Residente SST / Residente de obra
Curado de concreto	Superficies húmedas y resbalosas, exposición prolongada al sol, manipulación de agua o compuestos de curado, tránsito de personal y equipos.	Caídas al mismo nivel, deshidratación o golpe de calor, irritación en piel y ojos, golpes.	Uso de EPPS, hidratación constante, uso de bloqueador solar y manga larga, aplicación controlada de agua o membrana de curado, señalización del área, restricción de acceso a personal no autorizado.	Residente SST / Residente de obra
Retiro de formaleta	Caída de elementos, atrapamientos, manipulación de herramientas, esfuerzo físico, desprendimiento inesperado de la formaleta.	Golpes, fracturas, cortes, lesiones osteomusculares.	Retiro progresivo y controlado, uso de EPP (casco, guantes, botas), herramientas adecuadas, delimitación del área, trabajo en equipo, inspección previa de estabilidad del concreto.	Residente SST / Residente de obra
Señalización y protección	Tránsito vehicular y peatonal, instalación de elementos en vía, manipulación de señalización (conos, vallas, cintas), baja visibilidad, condiciones climáticas.	Atropellamiento, golpes, caídas, incidentes con terceros, accidentes de tránsito.	Implementación de Plan de Manejo de Tránsito (PMT), instalación de señalización preventiva, reglamentaria e informativa, uso de conos, vallas y cintas de demarcación, ubicación de paleteros o auxiliares de tráfico, uso obligatorio de EPP (chaleco reflectivo, casco, botas), iluminación nocturna si aplica, inspección permanente de la señalización.	Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.315.615	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
JULIAN DAVID REYA	1.053.250.277	BOALD						
DANIEL ELLEN CANTILLO	1.049.894.211	AYUDANTE						
SAMUEL ENRIQUE AVILA MERCADO	3.946.815	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.402.601	OFICIAL						
Ricardo Salcedo	1031137253	OFICIAL						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Paolo Andres Peño	1000806561	Residente SST						

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	JUEVES	SABADO
Luis Carlos Martinez.	91540.493.	Ing. Residente.						
Juan Jose Gutierrez	1014.082.467	Arquitecto						

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	JUEVES	SABADO
Paolo Andres Peño	1000806561	Residente SST						

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE CONFORMACIÓN DE LA VIA

Version 1

FECHA DE INICIO	12 de Junio de 2026	FECHA DE CIERRE	2 de Junio de 2026

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS (Situación o Fuente).	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Medidas de prevención y promoción).	RESPONSABLE
Replanteo topográfico	Exposición a radiación solar Caídas al mismo nivel Golpes con equipos Tránsito de maquinaria cercana	Insolación, deshidratación Lesiones Golpes o atrapamientos	Uso de EPP Hidratación constante Señalización del área de trabajo Mantener distancia segura de maquinaria	Residente SST / Residente de obra
Desmonte y limpieza	Uso de herramientas manuales Proyección de partículas Sobresfuerzos	Cortes, heridas Lesiones oculares Fatiga muscular	Uso de EPPS Inspección previa del área Técnicas adecuadas de levantamiento	Residente SST / Residente de obra
Movimiento de tierras	Operación de maquinaria pesada Atrapamiento o atropellamiento Polvo en suspensión Ruido	Lesiones Enfermedades respiratorias Pérdida auditiva	Señalización y delimitación del área Uso de EPPS Inspección de maquinaria	Residente SST / Residente de obra
Nivelación y conformación de la subrasante	Caídas Manejo de herramientas Exposición a vibraciones	Golpes, fracturas Lesiones musculares	Uso de EPP completo Supervisión constante Herramientas en buen estado	Residente SST / Residente de obra
Compactación de la subrasante	Vibraciones Ruido Contacto con maquinaria	Fatiga Daño auditivo Atrapamientos	Protección auditiva Operador certificado Mantenimiento de equipos Mantener distancia de seguridad	Residente SST / Residente de obra
Mejoramiento/relleno de subrasante	Manipulación de materiales Polvo Sobresfuerzos	Problemas respiratorios Lesiones musculares	Uso de tapabocas Pausas activas Hidratación	Residente SST / Residente de obra
Instalación de subbase y base granular	Proyección de partículas Maquinaria en movimiento Polvo	Lesiones oculares Golpes Afecciones respiratorias	Uso de EPP Señalización Control de tránsito de equipos	Residente SST / Residente de obra
Instalación de Geotextil	Manipulación manual Caídas Cortes	Lesiones musculares Heridas	Uso de EPP Trabajo en equipo Orden y aseo en el área	Residente SST / Residente de obra
Perfilado y acabado final	Herramientas manuales Caídas Exposición solar	Golpes Fatiga Insolación	Uso de EPP Hidratación Pausas activas Supervisión	Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.315.615	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.335.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.402.601	OFICIAL						
SAMUEL ENRIQUE AVILA MERCADO	3.946.815	OFICIAL						
DANIEL ELIAS CANTILLO	1049894211	AYU						
Leopoldo Perez	6135629	AY						
DAVID JULIO REINA	1053350279	BOAL						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Pedro Andres Pino	1000805561	Residente SST						

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Luis Carlos Martinez	91540483	Ing. Residente						
Jhon Rodriguez	1014060442	Arquitecto						

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Pedro Andres Pino	1000805561	Residente SST						

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE INSTALACIÓN DE ASFALTO

Version 1

FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2026	FECHA DE CIERRE	21 de Junio de 2026

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS (Situación o Fuente).	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Medidas de prevención y promoción).	RESPONSABLE
Revisión y preparación de la base	Presencia de material suelto o inestable Tránsito de maquinaria pesada Exposición a polvo	Caídas al mismo nivel Golpes o atropellamientos Irritación ocular y respiratoria	Inspección previa del área Señalización y delimitación de la zona Uso de EPP Control de tráfico interno	Residente SST / Residente de obra
Limpieza de la superficie	Generación de polvo Uso de herramientas manuales Tránsito de maquinaria o vehículos	Irritación ocular y respiratoria Golpes o lesiones leves Atropellamientos	Uso de tapabocas y gafas de seguridad Capacitación en uso de herramientas Señalización y delimitación del área Uso de chaleco reflectivo	Residente SST / Residente de obra
Riego de imprimación	Contacto con sustancias asfálticas o emulsiones Inhalación de vapores Riesgo de incendio (material inflamable) Superficie resbalosa	Irritación de la piel o quemaduras leves Afecciones respiratorias Incendios o explosiones Caídas al mismo nivel	Uso de EPP Prohibición de fumar y control de fuentes de ignición Disponibilidad de extintores Señalización y restricción de acceso	Residente SST / Residente de obra
Transporte de mezcla asfáltica	Derrames de material caliente Exposición a altas temperaturas Accidente de tránsito	Lesiones Quemaduras Golpes de calor	Conductores certificados Cumplimiento de rutas y velocidades Uso de lona protectora Hidratación constante	Residente SST / Residente de obra
Extendido de la mezcla asfáltica	Contacto con mezcla caliente Atrapamiento con maquinaria Inhalación de vapores	Quemaduras Lesiones Afecciones respiratorias	Uso de EPP Mantener distancia segura Operador idoneo Uso de mascarillas	Residente SST / Residente de obra
Compactación de mezcla asfáltica	Atrapamiento con maquinaria Inhalación de vapores Ruido Vibraciones	Lesiones Afectación auditiva Trastornos musculares Afectaciones respiratorias	Señalización y control de acceso Operador idoneo Uso de EPP Mantenimiento del equipo	Residente SST / Residente de obra
Translado de maquinaria y equipos a bodega	Accidentes de transito Derrames de residuos Orden y aseo deficiente	Cortes o golpes Contaminación Caídas	Uso de EPP Disposición adecuada de residuos Limpieza inmediata	Residente SST / Residente de obra

OBSERVACIONES: Todo el personal debe contar con inducción y socialización del ATS, Uso obligatorio de EPP, Mantener orden y aseo permanente

PERSONAL AUTORIZADO Y DIVULGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	BOAL						
POMPILIO COLMENARES BONILLA	9.399.744	MAESTRO DE OBRA						
JUAN CARLOS VITOLA OSPINO	9.315.615	OFICIAL						
LEOPOLDO JOSE PEREZ CAMPOS	6.135.628	AYUDANTE						
EFREN SUA OLIVOS	4.255.665	OFICIAL						
JULIAN DAVID REIVA	1.053.250.277	BOALD						
DANIEL ELLEN CANTILLO	1.049.894.211	AYUDANTE						
SAMUEL ENRIQUE AVILA MERCADO	3.946.815	OFICIAL						
JOSE HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ	80.402.601	OFICIAL						

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Pablo Andres Peña	1000805561	Pes. SST						

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Luis Carlos Martinez S.	91540487	Ing. Residente.						
Julian David Reiva	1053250277	Alarife						

SOCIALIZADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Pablo Andres Peña	1000805561	Pes. SST						

Powered by CamScanner

RAC-TDA-10-SG03-01 Estado de Revisión: 0

CONSORCIO MITIPARK

PERMISO DE TRABAJO PARA IZAJE DE CARGAS Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y TRABAJO INDICADO

Fecha: 23 06 26 | Valido desde 23 06 26 | Hasta 27 06 26

Sector/ Área de trabajo: 23

Responsable del área Jhon Jairo Rodriguez R. y Paulo Andres Plaño G.

Equipo especifico objeto del trabajo: Pelio excavadora

Descripción del trabajo a ejecutar (Defina estrategias para realizar las labores): Se hicieron lapices de acero para asegurar y asegurar la lamina de un peso de 400 kg mediante Haye con pelio excavadora. garantizando la contencion del terreno y la seguridad durante la ejecucion de los trabajos

ÍTEM	LISTA DE VERIFICACIÓN SUPERVISOR RESPONSABLE DEL ÁREA	SI	NO	N/A
1	El personal se encuentra afiliado a seguridad social	✓		
2	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	✓		
3	Se verificó que solo intervenga en la maniobra personal entrenado y autorizado para su ejecución	✓		
4	Se encuentran identificados los riesgos propios de la labor a realizar	✓		
5	Permiten los equipos y/o maquinaria disponible realizar la labor con facilidad	✓		
6	Se conocen las especificaciones técnicas del equipo / material a movilizar	✓		
7	Se tienen en cuenta las dimensiones (alto, ancho, largo, peso, volumen) del material a movilizar	✓		
8	Se verificó que las condiciones del suelo permitan una maniobra segura de los equipos y vehículos	✓		
9	Se verificó el estado de la maquinaria o equipo disponible para realizar la labor (preoperacional)	✓		
10	El personal ha sido capacitado en relación con las actividades a desarrollar	✓		
11	El personal ha sido instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante el trabajo	✓		
12	El personal cuenta con todos sus elementos de protección personal adecuados a la labor	✓		
13	Permite los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas, etc.) realizar los trabajos con seguridad	✓		
14	Los equipos y maquinarias se encuentran ubicados en un lugar seguro	✓		
15	Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración	✓		
16	Se tiene claro un plan en caso de emergencia (vías de evacuación, ubicación de extintores, etc.)	✓		
17	En caso de maniobras con productos químicos se tienen las hojas de seguridad disponibles			✓
18	Requiere permiso adicional: TRABAJO EN ALTURA		✓	

Se requiere de los siguiente equipos de protección personal para la ejecución de los trabajos

Casco	✓	Gafas	✓	Tapones auditivos	✓	escaleras	N/A
Careta	N/A	Protección respiratoria	✓	arnés de seguridad	N/A	Andamios	N/A
Guantes	✓	pechera	N/A	equipo aire asistido	N/A	línea de vida	N/A
Mangas	N/A	Botas seguridad	✓	Otro:			

PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

Nombre	Firma	Nombre	Firma
Henry Romero			

Conocemos los riesgos inherentes a las actividades a desarrollar y nos comprometemos a ejecutar el trabajo, siguiendo las normas y recomendaciones establecidas

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

Responsables	Nombre	Cargo	Firma
SPV responsable del área	Jhon Jairo Rodriguez	Arquitecto	
SPV respons. Del trabajo			

Observaciones

CIERRE DEL PERMISO

Fecha: Hora:

Resp trabajo Firma

Powered by CamScanner

ANEXO 13.

y acompañamiento en actividades de obra: fundida de anden - zona 1 fundida de rampa - zona 2, orden y aseo en oficina.

Residente SST - Consorcio Mutipark

Residente Amb. - Consorcio SIL HID

Residente SST - Consorcio SIL HID

Residente Amb. Consorcio Mutipark

31 de Mayo de 26 - Domingo - dia no laboral

01 de Junio de 2026 Estado del Tiempo: Soleado

Personal de obra: Contratista: Residente SST, Residente social, Topografo, Coderera

Interventoria: Residente SST, Residente de obra

Operativo: 1 maestro, 4 oficiales, 1 ayudante, 3 Basti, 1 multiparario

Equipos: Retro excavadora, minicargador, pulidora, canguro, demoledor, elementos de emergencia: 2 botiquines, 2 kit para control de derrames

Actividades: Al iniciar la jornada se realiza la charla la charla de 5 minutos de Estilo de vida saludable en el entorno laboral y mantenimiento de cobacion y EPPS, inspección preoperacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: construccion de caja metidora, reparacion de tuberia de aguas lluvia, Nivelacion y compactacion - zona 1, Armado de acero pon escaleras - zona 2.

Hallazgos No se realizan hallazgos el dia 01 de Junio.

Residente SST - Consorcio Mutipark

Residente Amb - Consorcio Mutipark

Residente SST - Consorcio SIL - HID

Residente Amb - Consorcio Mutipark

02 de Junio de 25 Estado del Tiempo: Nublado seco

Personal de obra

Contratista: Residente SST, Residente social, Topografo y cadenero

Maestro (1), Ayudante (2), Oficiales (3), BOMLO (3) y Operario de maquinaria (1)
Interventoria: Residente SST y Residente de obra
Actividades → Equipos: Retro excavadora, mini cargador, pulidora, canguro, demoledor, elementos de emergencia (2 camillas, 2 Botiquines, 2 Kit para control de derrames.
Actividades: Al iniciar la jornada, se realiza la charla de 5 minutos de uso adecuado de EPCC, inspeccion preoperacional de maquinaria, equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: nivelacion y compactacion - Zona 1. descargue de bolardos, armado de escaleras - Zona 2. corte de placa en concreto para instalacion de bolardos.
Hallazgos: La interventoria realizo las observaciones del 9 sumistro de los gafas de seguridad a los trabajadores, ya que existe el riesgo de que les caiga esquirlas en los ojos (2) Por favor organizar señalización
Subsanacion de hallazgos: (1) Se suministran gafas de seguridad a los trabajadores que se encuentran actualmente de instalacion de bifon. (2) Se organizo la señalizacion y el cerramiento de la obra.

Residente SST - Consorcio Multipark
Residente Ambiental - Consorcio Multipark

Residente SST - Consorcio SL-HID
Residente Ambiental - Consorcio SL-HID

03 de junio de 2025 Estado del tiempo: Nublado
Personal de obra
Contratista: Residente SST, Residente Ambiental, Residente Social, Topografo, cadenero
Operativos: 1 maestro, 2 Ayudantes, 3 Oficiales, 3 BOMLO, 1 multipropositos
Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, Minicargador, Bentilin, pulidora, planta, martillo demoledor, herramienta menor
Actividades: fundida de escaleras, Fundida de cadén, instalación de ralón para relleno en muro, instalación de tableta topical, corte y demolición. Al iniciar la jornada se realiza la charla de 5 minutos de importancia del uso adecuado de EPP, Inspección preoperacional de maquinaria y

Powered by CamScanner

equipos y el respectivo acompañamiento en actividades de obra.
Hallazgos: La planta se encuentra sin extintor
Subsanación de hallazgos: se ubica el extintor en el área donde se encuentra la planta eléctrica.

Residente SST - Consorcio Multipark

Residente Amb Consorcio SIL-HID

Residente SST - Consorcio SIL-HID

Residente Amb. Consorcio Multipark

04 de Junio de 2026 Estado del Tiempo: Nublado / Lluvioso

Personal en obra:

Contratista: Residente SST, Residente Ambiental, Residente Social, Topógrafo, cadenera

Operativos: 1 maestro, 2 ayudantes, 3 oficiales, 3 Boald, 1 multioperario

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, minicargador, Bailm, pulidora, planta eléctrica, martillo demoledor, herramienta menor, 2 botiquines, 2 Kit para control de derrames.

Actividades: Al iniciar la jornada se realiza la Charla diaria de 5 minutos de uso y ahorro de agua; se realiza inspección preoperacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: Armado de formaleta, vaciado de concreto, nivelación y compactación, demolición de tapa, instalación de prefabricados, lavado de barro, Fundida de muro paraescalera en zona 2, cargue de RCD.

Hallazgos:

① Favor organizar el cerramiento
② Favor orden y aseo en areas de intervención

Subsanacion de hallazgos

① se realizo orden y aseo en el area
② Se realizo el cerramiento perimetral del aie

Residente SST - Consorcio Multipark

Residente Amb. Consorcio SIL HID

Residente SST - Consorcio SIL-HID

Pes Amb. - Consorcio SIL-HID

Powered by CamScanner

05 de junio de 2026 Estado del tiempo: Nublado / lluvioso

personal en obra

contratista: Residente de obra (1), Residente Amb y SST (1), Residente Social (1) Topografo (1) Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (1), Oficial (1), BOMD (2) y operario de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, minicargador, Bentin, pulidora, planta electrica, Martillo demoledor y herramienta menor

Elementos de emergencia: Botiquin, Camilla, Kit para control de derrames

Actividades: Al iniciar la jornada se realiza la charla diaria de 5 min, se realiza inspeccion preoperacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: cague de la voladura de ECD. Demolicion y excavacion del area de gaviones.

Residente SST - Consorcio Miliparк

R. Ambiental - C. Miliparк

Martha Gonzalez
Residente SST Consorcio SIL-HID

R. Amb Consorcio SIL HID

06 de junio de 2026 Estado del tiempo: Nublado

Personal en obra

Contratista: Residente Ay SST (1), Residente Social (1), Ayudante (1), Oficiales (1), BOMD (1), Operario de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Minicargador, Retro excavadora, Bentin, pulidora, planta electrica, martillo demoledor y herramienta menor

Elementos de emergencia: Botiquin, Camilla, Kit para control de derrames

Actividades: Al iniciar la jornada se realiza charla diaria de 5 min, se realiza la inspeccion pre operacional de maquinaria y equipos y se realiza acompañamiento en las actividades de obra, como: Actividades de fundida de zapata 2, Aseo del PAC.

Residente SST - Consorcio Miliparк

R. Ambiental - C. Miliparк

Martha Liliana Gonzalez
Residente SST Consorcio SIL-HID

R. Amb - Consorcio SIL HID

Powered by CamScanner

07 de junio 2026 - Domingo - dia no laboral

08 de junio 206 - Lunes festivo - dia no laboral

09 de junio 2026 - Estado del tiempo: Nublado . lluvioso

personal en obra

contratista: Director de obra (1) . Residente de obra (1) . Residente A y SST 1, Residente Social . Topografo y cadenero (1) . Maestro (1) . Ayudante (1), Operarios (4) . BOMBO (3) . Operario de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora . Minicargador . Bantin . planta electrica pulidora . martillo demoledor y herramienta menor.

Elementos de emergencia: Camilla . Botiquin . Kit para control de derrame

Actividades: Al iniciar la jornada se realiza la charla diaria de 5 min . Se realizo inspeccion preoperacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra; Como: demolicion de placa de tara 4 . cargue de PCP . excavacion manual y Nivelacion y compactacion

Hallazgos:

(1) Se reitero la observacion realizada el pasado 4 de Junio la cual a la fecha no ha sido atendido. Por favor realizar de manera inmediata labores de orden y aseo, retirando el escombro y los sobrantes de concreto e instalacion del Cerramiento Perimetral, Cabe resaltar que esta misma observacion fue formulada por la entidad, no debemos esperar que ellos reporten estos hallazgos cuando la interventoria ya los ha notificado previamente.

(2) Subsanacion de hallazgo

Se realiza jornada de orden, aseo y sensibilizacion en los frentes indicados

Residente SST - Consorcio Multipark

P. Amb. C. Multipark

Martha Liliana Cortes

Residente SST - Consorcio Multipark) SIL-HID

P. Amb. - C. SIL-HID

10 de junio 20[illegible] - Estado del tiempo: Nublado - Lluvioso

personal en obra

Contratista: Residente SST (1), Residente Socio (1), Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (1), Oficial (1), BOMBO (3), Operario de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Retro excavadora, Mini cargador, Bomba, planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor.

Elementos de emergencia: Camilla, Botiquin, Kit para control de derrames

Actividades: Al inicio, la jornada se realiza la charla diaria de 5 min, se realiza inspeccion pre operacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra como ejecucion de espacio publico, Armado de zarpa de muro y Limpieza de via

Hallazgos

(1) Orden y aseo

(2) Retiro de material

(3) Se solicita de manera inmediata realizar entibado del area correspondiente a los gaviones durante el recorrido e inspección del area se evidenciaron fisuras y agrietamientos en el terreno, Condiciones que pueden generar desprendimientos de material y comprometer la estabilidad del talud.

Teniendo encuenta que en este sector se desarrollan actividades con presencia permanente de trabajadores, la condicion identificada presento un riesgo potencial de atrapamiento, golpeado por caida de material o sepultamiento, por lo anterior, se requiere la implementacion urgente de las medidas de control necesarias para garantizar la seguridad del personal y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo.

Socializacion de hallazgos

(1) Se realiza pausa de orden y aseo en el area.

(2) Se retira el material Solicitado del area

(3) Se realiza el entibado en la zona de excavacion del area de gaviones

Residente SST - Consorcio Mitiporik

P. Amb - C. Mitiporik

Powered by CamScanner

Martha Liliana Cortés
Residente SST - Consorcio SIL - HID

P. Amb - C. SIL - HID

11 de junio 2026 Estado del tiempo: Nublado, lluvioso

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (1), Oficiales (4), BOAID (3)

Maquinaria y equipos: Retro excavadora, Mini cargador, , Bentin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

equipos de emergencia: Camilla, Botiquin, Kit para control de derrames

Actividades: Al iniciar la jornada se realizo la charla diaria de 5 min, se realiza inspeccion pre operacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra como: demolicion de carpeta asfaltica, Nivelacion y compactacion de zona 1, Reconstruccion caja elb.

Hallazgos

① Por favor suministrar tapabocas al trabajador

Subsanacion de hallazgo

① Se suministra tapabocas a trabajador

Residente SST - Consorcio Matipore

P. Ambiental - C. Matipore

Martha Cortés
Residente SST Consorcio SIL-HID

P. Amb - C. SIL - HID

12 de junio 2026 Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente SST (1), Residente social (1), Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (2), Oficiales (4), BOAID (3)

Maquinaria y equipo: Retro excavadora, Mini cargador, Bentin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

equipos de emergencia: - Camilla, Botiquin, Kit para control de derrames

Actividades: Al iniciar la jornada se realiza la charla diaria de 5 min, se realiza inspeccion pre operacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: fundida de losa, Nivelacion y compactacion de zona 1, Imprimacion de emulsion asfaltica

Hallazgos

① Por favor ubicar el extintor

El contratista cierra el hallazgo

Powered by CamScanner

(2) La interventoria ha venido realizando seguimiento y monitoreo permanente al talud intervenido. Como resultado de las inspecciones efectuadas al dia de hoy se evidencia un incremento significativo en la apertura de la fisura previamente aportada, lo que representa un aumento en el nivel de riesgo asociado a la estabilidad del terreno. En este sentido, nuevamente se reitera de manera urgente la necesidad de implementar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, con el fin de controlar el riesgo existente y garantizar condiciones seguros para el desarrollo de las actividades en el area es importante señalar que actualmente los trabajadores se encuentran expuestos a una condicion insegura, con potencial de generar desprendimientos de material y afectar la integridad fisica del personal que labora en el area por lo anterior se solicita atender de manera urgente y adoptar las acciones necesarias para mitigar el riesgo identificado

Subsanación de hallazgos

(1) Se hubica el extintor

(2) Se realiza entibacion en areas de gaviones

12 de junio 2026

Residente SST-consorcio Hatiparo

Residente consorcio SIL-HID

R. Ambiental - Consorcio Hatiparo

R. Amb - C SIL-HID

13 de junio 2026

Estado del tiempo: Nublado / lluvia

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST, Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1) Ayudante (2), Operarios (4), BOMBO (1)

Maquinaria y equipo: Retro excavadora, Mini cargador, Bomba, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

Equipos de emergencia: camilla, Botiquin, Kit para control de derrames

(1) Hallazgos Buenos dias de manera atenta se solicita cubrimiento (1) por pav) y proteccion total del material ubicado en la zona de acopio del proyecto

Hallazgos

① Por favor instalar la Barricada

② Por favor organizar el Cerramiento Perimetral

Actividades: al inicio actividades se realiza la charla diarias de 5 minutos y pausas activas, se realizan inspecciones preoperacionales de maquinaria y equipo y acompañamiento en actividades de obra como:

P. Ambiental - C. Mitipark

Residente SST Consorcio Mitipark

P. Ambiental - C. SIL-HID

Residentes Consorcio SIL-HID

16/Jun 2026 Estado del tiempo: Nublado / Lluvioso

Personal en obra: Director de obra (1), Residente de obra (1), Residente SST (1) Residente social (1), Topografo (1), Cadenera (1), Maestro (1), Ayudante (e) Oficiales (4), BOFLO (3),

Maquinaria y equipos: Retro excavadora, Mini cargador, Bentin, planta electrica, soldadora, martillo demoledor y herramienta menor.

equipos de emergencia: Camilla, Botiquin, Kit para control de derrames

Actividades: Al inicio la jornada laboral se realiza la charla diaria de 5 min, se realizo la inspeccion preoperacion de maquinaria y equipo y acompañamiento en actividades de obra: excavacion e instalacion de asfalto

Hallazgos

① Por favor organizar el cerramiento

② Se evidencia que el señor Jordan Piedrahita se encuentra con la retroexcavadora prendida sin la debida autorizacion por parte de la interventoria, no se ha remitido documentacion del trabajador

③ por favor instalar Barricado

Se atiende observación por parte del contratista de organizar el cerramiento.

④ se instala la Barricada.

P. Ambiental - C. Mitipark

Residente SST - Consorcio Mitipark

P. Ambiental - C. SIL-HID

Residente SST - Consorcio SIL-HID

1ª de junio 206 Estado del tiempo: Soleado
Personal de obra: Residente de obra (1) Residente SST (1), Residente social (1). Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (2). Oficiales (4). BOMLD (3).
Maquinas y equipos: Retro excavadora. Mini cargador, Bonton, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor.
Equipos de emergencia: Camilla, Botiquin, Kit para control de derrames
Actividades: Al inicio la jornada laboral se realiza la charla diaria de 5 minutos. Se realizo la inspeccion pre operacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra: demolicion de muro de caja
No se tienen hallazgos en el dia

Residente SST - Consorcio Milpark

R. Ambiental - C. Milpark

R. Ambiental - C. SIL-HID

Residente SST - Consorcio SIL-HID

18 de junio de 2026 Estado del tiempo: Soleado
Personal de obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente social (1), Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (2), Oficial (4), BOMLD (3).
Maquinaria y equipos: Retro excavadora, Mini cargador, Bonton, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor.
equipos de emergencia: Camilla, Botiquin, Kit para control de derrames.
Actividades: Al iniciar la jornada laboral se realiza la charla diaria de 5 min. Se realizo la inspeccion pre operacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra: Formaleteo de muro, excavacion y cargue de muro. Fundida de muro.
Hallazgos.
(1) Por favor Cambiar los Guantes de Frank Suo
(2) La interventoria manifiesta su profunda preocupación ante los graves Condiciones detectados el dia hoy, durante la ejecución de la actividad de fundida de Gaviones.
En el marco de nuestras funciones de control y seguimiento se evidencio que dicha labor se esta realizando aun altura

Proximidad de 3mts, identificando de manera inmediata los sitios incumplimientos normativos y tecnicos

(1.) Falta de competencia del personal; se observa personal trabajando en alturas, sin contar con la debida certificacion y/o reentrenamiento vigente para trabajo seguro en alturas vulnerando de forma directa en lo establecido en la resolucion 4272 del 2021

(2) Ausencia de inspección de andamio multidireccional;

(3) Ausencia de permisos de trabajo en alturas: no se cuenta con permisos de trabajo, es sabe que dicho documento no puede ser firmado, ni autorizado porque el personal operativo actual no cuenta con el personal apto para realizar labores de altura.

(4) Equipos de proteccion contra caidas: no se cuenta con el registro de inspeccion pre-operacional de los arneses ni de los sistemas de restriccion. Estas acciones ponen en riesgo el Consorcio SIL-HIDRAL y la entidad secretaria del Habitat quien a puesto su confianza en la interventoria y Consorcio Mitipo

Subsanacion de hallazgos

(1) Se le exige el cambio de guantes al trabajador Espen Sua

(21) Se remiten a interventoria los respectivos certificados de curso de alturas de cada uno de los trabajadores que se encuentran realizando actividades en el muro del area de gaviones

(22) Se remite a la interventoria el formato de inspeccion de andamio respectivamente diligenciado.

(23) Se remite a interventoria el permiso de trabajo de Alturas, inspeccion pre-operacional de Elementos de Proteccion contra caidas y ATS de actividades a desarrollar

Residente SST - Consorcio Mitipo

Pes. Ambiental - C Mit

Martha Liliana Cantor
Residente SST - Consorcio SIL-HID

P. Ambiental - C. SIL HID

19 de junio 2026 Estado del tiempo: Nublado

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), Cadenera (1), Maestro (1), Ayudante (2), Oficiales (4), BOMLD (3), Operario de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Pelio excavadora. Mini cargador, Bentin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor.

Elementos de emergencia: Camilla, Baliquin y Kit para control de derrames

Actividades: Al iniciar la jornada laboral se realizo la charla diaria de 5 min, se realiza la inspeccion preoperacion de la maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: fundida de la formaleta de muro, cargue de material RCD, plantacion de individuos arboreos y demolicion de viga

Hallazgos: Se deja constancia de que el señor Piedrahita se encuentra desempeñando labores como operario de maquinaria. se informa que el 16 junio 2026 se realizo la observación que no estaba autorizado por la interventoria pasa la semana 16 al 19 de junio de 2026 se evidencia que el operario continua labores sin el aval de la interventoria ② Como resultado de seguimiento y monitoreo ⑧ Realizado por la interventoria a las actividades de la excavacion que se ejecutan actualmente en el proyecto, se evidencia una condicion de inestabilidad del terreno asociado a procesos de socavacion en el talud, situacion que representa un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, equipos y terceros que se encuentran en el area de influencia. De acuerdo con observado y soportado mediante el registro audiovisual adjunto, se formulan las siguientes observaciones y requerimientos de atencion inmediata ⑭ Retiro inmediato del personal del area de riesgo, se evidencia un proceso de socavación y perdida de soporte del terreno que podria desencadenar un deslizamiento o colapso parcial o total del talud, en consecuencia se solicita el retiro inmediato del personal que actualmente se encuentra ejecutando actividades cerca a la

a la excavacion y en zona potencialmente afectada, hasta tanto se garantize la estabilidad de talud, mediante implementacion de los medidas de control ② implementación inmediato de medidas de estabilizacion del talud: se requiere la entibacion estabilización o sistemas de contencion que determine los tecnicos de Hiliparq para controlar riesgos de derrumbe y garantizar condiciones seguras para la continuidad de las actividades, los trabajadores no podian continuar hasta que se hayan tomados las medidas correctivas

Subsanacion de hallazgos

① Se retira al trabajador Juan Pedraza de la obra

② Se realiza actividades de entibado para estabilizar el talud

Se reitera que el retiro del operador no fue inmedita una semana despues de la observacion. ③ se solicito presentar el procedimiento especifico de control de riesgo y seguridad que contemple de manera detallado las medidas preventivas, correctivas y de control a implementar para mitigar el riesgo de colapso del terreno dicho documento debera incluir como minimo: ① Analisis de riesgos asociados a la excavacion y estabilidad del talud ② medidas de estabilizacion y proteccion a implementar ③ Controles operacionales para el ingreso y permanencia de los trabajadores en el area ④ sistema de monitoreo y seguimiento de las condiciones del terreno. ⑤ Responsables de la supervision y control ⑥ Plan de emergencia y respuesta ante un eventual deslizamiento o derrumbe ⑦ Evidencia de la validacion tecnica por parte de los profesionales del consorcio Hiliparq, se reitera que las condiciones observadas constituyen una situacion de alto riesgo que podian derivar en accidentes graves, perdida de vidas humanos, lesiones a los trabajadores y afectaciones a terceros, por lo que se requiere la atencion inmediata de los aspectos aqui señalados antes de continuar con cualquier actividad en el sector interviniendo Quedamos atentos a las acciones adoptadas y a la remision de los soportes correspondientes por parte del Consorcio Hiliparq

③ Se entrega a intervention procedimiento de Armado de muro de contencion teniendo en cuenta desde la actividad de excavacion, entibado armado y fundido de zapata, armado y fundido de muro y rellenos y compactacion de material.

P. Ambiental - C Multipark

Residente SST - Consorcio Multipark

Martha Liliana Gonzalez

Residente SST - Consorcio SIL - HID

P. Ambiental - C. SIL - HID

20 de junio 2026 • Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (2), Oficiales (4), BOALD (3), Operario de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Pelo excavador, mini cargador, Bentin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

Elementos de emergencia: Camilla, Botiquin y Kit de control de derrames

Actividades: Al inicial la jornada laboral, se realiza la charla diaria de 5 min, se realiza la inspeccion preoperacional de la maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra: formaleteo de muro de contencion e instalacion de conducto prefabricado

P. Ambiental - C. Multipark

Res. SST - Consorcio Multipark

Martha Liliana Gonzalez

Residente SST Consorcio SIL-HID

P. Amb - C. SIL-HID

22 de junio 2026 Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), Cadenero (1), Maestro (1), Ayudantes (3), Oficiales (4), BOALD (3), Operario de maquinaria (1)

Maquinas y equipos: Pelo excavadora, mini cargador, Bentin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor, herramienta menor

Actividades: Al inicial la jornada laboral, se realiza la charla diaria de:

Powered by CamScanner

5 min, se realiza la inspeccion pre operacional de la maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra: fundida de anden-espacio publico, fundida de muro de contencion y estampado de concreto

Hallazgos

Se observa nuevamente personal laborando sobre el andamio a dos metros de altura, se persiste en la misma observacion reportado anteriormente, se observo el trabajador sin los EPCC y nuevamente se solicita los permisos y aun no han sido diligenciados en su totalidad ② Por favor suministrar el barbuquejo al trabajador

Solucion de hallazgos

① los trabajadores se encuentran armando el andamio y se les suministra los elementos de proteccion contra caidas y se terminan de diligenciar los respectivos permisos aplicables a la actividad

② Se suministro barbuquejo al trabajador

Residente SST - Consorcio Midipark

P. Ambiental - C. Midipark

Residente SST - Consorcio SIL-HID

P. Amb. - C. SIL-HID

23 de junio de 2021 Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), Cabrera (1), Maestro (1), Ayudante (1), Oficiales (4), BOAD (3), Operador de maquinaria (1)

Maquinas y equipos: Pala excavadora, Mini cargador, Bonton, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

Actividades: Al iniciar la jornada laboral, se realiza la charla diaria de 5 min, se realiza la inspeccion pre operacional de la maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: demolicion de placa en concreto, demolicion de anden en adoquin, excavacion zona 2 - terraza 2, y decimbrado de formaleta de muro

No hay hallazgos en el periodo

Residente SST - Consorcio Midipark

P. Ambiental - C. Midipark

Powered by CamScanner

Residente SST - Consorcio SIL - HID

P. Amb. - C. SIL - HID

24 de junio 2026 Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra. Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (1), Oficiales (4), BOMLO (3), Operador de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Retro excavadora, Mini cargador, Benitin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

Actividades: Al iniciar la jornada laboral, se realiza la charla diaria de 5 min. Se realiza la inspeccion pre operacional de la maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra: Excavacion en area de gaviones, demolicion de placa, cargue de RCD e instalacion de entibado

No hay hallazgos en el periodo

Residente SST - Consorcio Midpark

P. Ambiental - C. Midpark

Residente sst - Consorcio SIL-HID

P. Amb - C. SIL - HID

25 de junio 2026 Estado del tiempo: Nublado

Personal de obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1) cadenero (1), Maestro (1), Ayudante (1), Oficiales (4), BOMLO (3), Operador de maquinaria (1)

Maquinaria y equipos: Retro excavadora, Mini cargador, Benitin, Planta electrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor

Actividades: Al iniciar la jornada laboral, se realiza la charla diaria de 5 min, se realiza la inspeccion preoperacional de maquinaria y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: Excavacion manual para zapa en muro, demolicion de muro, instalacion de tablero taperal

Hallazgos:

Residente SST - Consorcio SIL-HID

Res. SST - Consorcio Midpark

P. Ambiental - C. Midpark

Hallazgos: Escaleras no son permitidas en obra, no cumplen con la norma ② Orden y aseo, ③ Arreglar cerramiento ④ Subsanacion de hallazgos

① Se inician actividades de excavacion sin su debida señalizacion y se evidencia ausencia de paletero y el que esta ejecuando no cuenta con la paleta, se solicita por favor que antes de cada actividad de excavación, se debe contar con señalizacion y paleteros correspondientes

② Se evidencia que el personal de obra se encuentra ejecutando labores de armadura de acero y adecuacedón de terreno al borde de la via vehicular activa, contando con una barricada no es señalizacion, ni limitación suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, ni de los usuarios de la via en este punto critico, de acuerdo a la normatividad de seguridad vial y salud en el trabajo, las actividades expuestas al trafico vehicular deben ejecutarse obligatoriamente bajo un cerramiento perimetral firme y continuo que aisle completamente el area de trabajo.

Subsanacion de hallazgos

① Se instala la respectiva señalizacion y presencia de paletero correspondiente a la actividad

② Se realiza el cerramiento del area de acuerdo a la actividad que se esta realizando en el area

Residente SST - Consorcio Mitipark

P. Ambiental - C. Mitipark

Residente SST - Consorcio Mitipark.

P. Amb. - C. Mitipark

26 de junio 2026 Estado del tiempo: Nublado

Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1) y Cadenero (1), Maestro (1), Ayudantes (3), Oficiales (1), BOMLID (2), Operario de maquinaria (1)

Maquinas y equipos: Retro excavadora, mini cargador, Bentin, Planta

eléctrica, pulidora, martillo demoledor y herramienta menor.
Elementos de emergencia: Camilla, Botiquín y Kit para control de derrames
Actividades: Al iniciar la jornada laboral, se realiza la charla diaria de 5 min. Se realiza la inspección preoperacional de maquinas y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: demolición de muro, cargue de RCD, Excavación manual, excavación mecánica, Entibado en talud, Amarre de zarpa y fundido de zarpa

Residente SST - Consorcio Multipark
Martha Tatiana Gonzalez
Residente SST - Consorcio SIL-HID

R. Ambiental - C. Multipark
R. Amb. C. SIL HID

27 de junio 2026 Estado del tiempo: Nublado
Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente social, Topógrafo (1), maestro (1), Ayudantes (3), Oficiales (4), BOMB (2), Operario de maquinaria (1)
Maquinaria y equipos: Retro excavadora, mini cargador, Bentin, planta eléctrica, martillo demoledor y herramienta menor.
Elementos de emergencia, Camilla, Botiquín y Kit para control de derrames
Actividades: Al iniciar la jornada laboral, se realizó la charla diaria de 5 min. Se realiza la inspección preoperacional de maquinas y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: descargado de tubería, demolición de muro, excavación manual y orden y aseo

Residente SST - Consorcio Multipark
Martha Tatiana Gonzalez
Residente SST Consorcio SIL HID

R. Ambiental - C. Multipark
R. Amb. - C. SIL - HID

30 de junio de 2026 Estado del tiempo: Nublado
Personal en obra: Director de obra (1), Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topógrafo (1), maestro (2), Ayudante (2), Oficiales (4), BOMB (2), Operario de maquinaria (2)
Maquinas y equipos: Retro excavadora, mini cargador, Bentin, planta eléctrica,

Powered by CamScanner

martillo demoledor, martillo demoledor y herramienta menor
Elementos de emergencia = Camilla, Botiquín y Kit para control de derrames
Actividades: Al inicio la jornada laboral, se realiza la charla diaria de 5 min. Se realiza la inspección preoperacional de maquinas y equipos y acompañamiento en actividades de obra, como: Armado de formaleta de muro, demolición de muro, excavación y cargue de RCD.

Residente SST - Consorcio Mitipark

R. Ambiental - C. Mitipark

Residente SST - Consorcio Mitipark

R. Amb. - Consorcio SIL HID

01 de julio 2026 Estado del tiempo = Nublado
Personal en obra: Residente de obra (1), Residente SST (1), Residente Social (1), Topografo (1), Maestro (2), Ayudante (2), Oficiales (4), BOMD (3), Operario de maquinaria (2)
Elementos de emergencia: Camilla, Botiquín, Kit para control de derrames
Actividades: Al inicio actividades, se realiza la charla de 5 min se realiza la inspección preoperacional de maquinas y equipos y acompañamiento en actividades de obra como: Armado de formaleta en muro Armado de hierro y excavación
Hallazgos:

(1) Se solicita por favor mejorar la delimitación de la zona de obra / riesgo encho. Debido a que se trata de un sector con flujo vial, es obligatorio que la demarcación cumpla con los estándares de seguridad: visibilidad clara: la cinta debe conocerse de manera que la palabra "Peligro" sea perfectamente legible y visible para peatones y conductores. Reglamentariamente al tratarse de una vía de transito, de demarcación debe contar con un sistema de tres líneas de cinta paralelas (superior, media e inferior) Para Garantizar una barrera visual efectiva y evitar el paso inadvertido. Agradecemos atender pronto esta observación

ANEXO 14.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

FECHA: 30/06/2026 HORA INICIO: 2:00p.m HORA FIN: 4:00p.m

MODALIDAD: Presencial X Virtual ☐ Mixta ☐

LUGAR: Oficina PAC Plataforma: No aplica

ASUNTO: Reunión mensual de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Mitipark

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Componente SST

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Mitipark

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA AL COMITE
2. VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO
3. SEGUIMIENTO A CONDICIONES SST
4. VERIFICACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO
5. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS
6. REVISIÓN DE USO DE EPPS Y CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO
7. ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ – CAMBIO DE DANNA FAJARDO POR JHON JAIRO RODRIGUEZ
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COPASST
9. DEFICION DE COMPROMISOS Y CIERRE DE REUNION

DESARROLLO:

1.VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA AL COMITE

Siendo la fecha y hora programadas, se dio inicio a la reunión ordinaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Se verificó la asistencia de los representantes principales y suplentes del empleador y de los trabajadores, constatando la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones. Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

Scanned with CamScanner

2. VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO

El profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo presentó el informe correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2026, destacando el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Durante el periodo se realizaron inspecciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo, entrega y reposición de elementos de protección personal cuando fue requerido, inducciones y reinducciones al personal, charlas de seguridad previas al inicio de la jornada, seguimiento a permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, inspecciones de herramientas y equipos, así como acompañamiento permanente a las actividades operativas desarrolladas en la obra.

El Comité verificó que las actividades fueron ejecutadas conforme a la programación establecida y con el cumplimiento de los controles definidos para la prevención de riesgos laborales.

3. SEGUIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El COPASST revisó las condiciones generales de seguridad presentes en el proyecto, verificando aspectos relacionados con orden y aseo, señalización preventiva, delimitación de áreas de trabajo, almacenamiento adecuado de materiales, estado de herramientas y equipos, condiciones locativas y cumplimiento de los controles establecidos para las actividades ejecutadas.

Como resultado del seguimiento, se evidenció que las condiciones de trabajo fueron satisfactorias y permitieron el desarrollo seguro de las labores. Las observaciones menores identificadas durante las inspecciones fueron corregidas oportunamente por los responsables de cada frente de trabajo, fortaleciendo las condiciones de seguridad en la obra.

4. VERIFICACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO

El Comité revisó los registros e informes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, verificando que no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes relacionados con la ejecución de las actividades de obra.

Igualmente, se revisaron los reportes de condiciones y actos inseguros generados durante las inspecciones rutinarias, constatando que las situaciones identificadas fueron atendidas mediante acciones correctivas inmediatas, sin que representaran consecuencias para la integridad de los trabajadores o la continuidad de las actividades.

El COPASST resaltó el compromiso demostrado por los trabajadores en el reporte oportuno de condiciones inseguras y en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS

Se verificó el cumplimiento de las medidas de control implementadas para mitigar los riesgos presentes en las diferentes actividades desarrolladas durante el periodo.

Scanned with CamScanner

Entre las medidas evaluadas se encuentran la señalización y delimitación de las áreas de intervención, inspecciones diarias de herramientas y equipos, implementación de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, seguimiento a los análisis de trabajo seguro (ATS), controles para trabajos en excavaciones y demoliciones, supervisión permanente por parte del profesional SST y cumplimiento de las medidas establecidas en los procedimientos seguros de trabajo.

El Comité concluyó que los controles implementados fueron efectivos, contribuyendo al desarrollo seguro de las actividades y al mantenimiento del indicador de cero accidentalidades durante el periodo evaluado.

6. REVISIÓN DEL USO DE EPP Y CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO

El Comité realizó la revisión del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores durante las actividades de obra, evidenciando un adecuado nivel de cumplimiento en el uso permanente de casco de seguridad, botas de seguridad, chaleco reflectivo, guantes, gafas de seguridad y demás elementos requeridos de acuerdo con la actividad desarrollada.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo establecidos para las diferentes labores, observando que los trabajadores ejecutaron las actividades siguiendo los controles definidos en los análisis de riesgos, permisos de trabajo y lineamientos del SG-SST.

El COPASST recomendó mantener las actividades de sensibilización y supervisión permanente con el fin de fortalecer la cultura de autocuidado y prevención en todos los frentes de trabajo.

7. ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ

Durante la reunión se informó oficialmente la actualización en la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al reemplazo de la integrante **Danna Fajardo** por el señor **Jhon Jairo Rodríguez**.

Se dejó constancia de que el nuevo integrante asume las funciones y responsabilidades asignadas dentro del COPASST, comprometiéndose a participar activamente en las reuniones, inspecciones, seguimiento de condiciones de seguridad y demás actividades propias del Comité, en cumplimiento de la normatividad vigente.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COPASST

El Comité concluyó que durante el mes de junio de 2026 las actividades de obra fueron desarrolladas bajo condiciones adecuadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando el compromiso de la empresa y de los trabajadores con el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

Se destacó como resultado positivo la ausencia de accidentes e incidentes laborales durante el periodo evaluado, lo que refleja la efectividad de las medidas preventivas implementadas y el adecuado seguimiento realizado por el equipo SST.

Scanned with CamScanner

Como recomendaciones, el Comité acordó continuar fortaleciendo las inspecciones de seguridad, promover el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, mantener las capacitaciones y charlas diarias de seguridad, reforzar el uso permanente de los elementos de protección personal y continuar realizando seguimiento al cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo en cada frente operativo.

COMPROMISOS:

Como compromisos para el siguiente periodo, el COPASST acordó:

1. Continuar con las inspecciones periódicas de seguridad en todos los frentes de trabajo.
2. Mantener el seguimiento al cumplimiento del uso adecuado de los elementos de protección personal
3. Fortalecer las actividades de capacitación, sensibilización y promoción del autocuidado.
4. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo y a la implementación de las medidas de control definidas en los ATS.
5. Promover el reporte oportuno de condiciones y actos inseguros para prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales.

No siendo otro el objeto de la reunión y una vez agotados los puntos del orden del día, se dio por finalizada la sesión, dejando constancia del compromiso de los integrantes del COPASST de continuar apoyando las actividades encaminadas al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al mantenimiento de condiciones de trabajo seguras para todo el personal del proyecto.

Scanned with CamScanner

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Shank Alfonso Acevedo.
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Mitipark
e-mail: Mitiparkcomponentes@Gmail.com
Tel/Cel: 3132720424

Firma
Nombre: Jhon Rodriguez
Cargo: Arquitecto
Entidad: Consorcio Mitipark
e-mail: mitiparkcomponentes@gmail.com
Tel/Cel: 3133370419

DAVID ROJA
Firma
Nombre: DAVID JULIAN ROJA H.
Cargo: BOA (
Entidad: CONSORCIO MITIPARK
e-mail:
Tel/Cel: 3209054749

Firma
Nombre: Paula Andrea Ricaurte G.
Cargo: Residente SST
Entidad: Consorcio Mitipark
e-mail: mitiparkcomponentes@gmail.com
Tel/Cel: 306 811 7913

Firma
Nombre: Luis Carlos Martinez S.
Cargo: Ing. civil Residente Obra.
Entidad: Consorcio Mitipark.
e-mail: consorciomitiparkegmail.com.
Tel/Cel: 3105501665.

Firma
Nombre: Jose Alexander Pulido
Cargo: Boal
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel: 3142792801

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Página 3 de 3
Página 3 de 3

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cra 13 No. 52-13
Teléfono: 601 358 1600
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

Scanned with CamScanner

ANEXO 15.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

FECHA: 30/06/2026 HORA INICIO: 2:00p.m HORA FIN: 4:00p.m

MODALIDAD: Presencial **X** Virtual ☐ Mixta ☐

LUGAR: Oficina PAC Plataforma: No aplica

ASUNTO: Reunión mensual de Comité de Convivencia Laboral

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Mitipark

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Componente SST

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Mitipark

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA AL COMITE
2. SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE CONVIVENCIA LABORAL
3. REVISIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y SITUACIONES REPORTADAS DURANTE JUNIO
4. ANALISIS DE POSIBLES SITUACIONES ASOCIADAS A CONFLICTOS LABORALES O ACOSO LABORAL
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
6. DEFINICION DE COMPROMISOS Y CIERRE DE REUNION

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA AL COMITE

Se dio inicio a la reunión ordinaria del Comité de Convivencia Laboral verificando la asistencia de los integrantes designados, confirmando la existencia del quórum requerido para el desarrollo de la sesión y la aprobación del orden del día.

2. SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE CONVIVENCIA LABORAL

El Comité realizó el seguimiento a las condiciones de convivencia laboral del proyecto, evidenciando un ambiente de trabajo basado en el respeto, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre los colaboradores. Se destacó el compromiso del personal con el mantenimiento de un clima organizacional adecuado.

Scanned with CamScanner

3. REVISIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y SITUACIONES REPORTADAS DURANTE JUNIO

Se revisaron los registros correspondientes al mes de junio de 2026, verificando que no se presentaron quejas, reclamos, solicitudes de intervención ni reportes relacionados con situaciones de convivencia laboral que requirieran la actuación del Comité.

4. ANÁLISIS DE POSIBLES SITUACIONES ASOCIADAS A CONFLICTOS LABORALES O ACOSO LABORAL

El Comité analizó las condiciones generales del ambiente laboral y confirmó que durante el periodo no se evidenciaron situaciones de conflicto laboral, presunto acoso laboral, discriminación o conductas que afectaran la convivencia entre los trabajadores. Se concluyó que las relaciones laborales se desarrollaron en un ambiente de respeto y colaboración.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Comité concluyó que durante el mes de junio se mantuvieron condiciones favorables de convivencia laboral y una adecuada comunicación entre los trabajadores y la organización. Como recomendación, se acordó continuar promoviendo el respeto mutuo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y las actividades de sensibilización orientadas a prevenir conflictos y fortalecer el bienestar laboral.

COMPROMISOS:

Como compromisos, el Comité acordó mantener el seguimiento periódico a las condiciones de convivencia laboral, incentivar el reporte oportuno de cualquier situación que pueda afectar el ambiente de trabajo y continuar desarrollando acciones de promoción de la sana convivencia. No siendo otro el objeto de la reunión, se dio por finalizada la sesión, dejando constancia del compromiso de los integrantes con el fortalecimiento de un ambiente laboral respetuoso, seguro y libre de cualquier forma de acoso o discriminación.

Scanned with CamScanner

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Shanik Alfonso Alevalo
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio MitiPark
e-mail: MitiParkcomponentes@Gmail.com
Tel/Cel: 3132720724

Firma
Nombre: John Rodriguez
Cargo: Arquitecto
Entidad: consorcio mitipark
e-mail: mitiparkcomponentes@gmail.com
Tel/Cel: 3133370419

DAVID REJUA

Firma
Nombre: DAVID JULIAN REJUA H.
Cargo: BOAL
Entidad: CONSORCIO MITIPARK
e-mail:
Tel/Cel: 3209054749

Firma
Nombre: Paula Andrea Pardo G.
Cargo: Residente SST
Entidad: Consorcio Mitipark
e-mail: mitiparkcomponentes@gmail.com
Tel/Cel: 305 811 4913

Firma
Nombre: 91.540.482.
Cargo: Residente Obra.
Entidad: Consorcio Mitipark.
e-mail: consorciomitipark@gmail.com.
Tel/Cel: 3105501665.

Firma
Nombre: Jose Alexander Pulido
Cargo: Boal
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel: 3142792801

Firma
Nombre: Raul Rivera Ramirez
Cargo: Boald
Entidad: Consorcio Mitipark
e-mail:
Tel/Cel: 3016957899

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Scanned with CamScanner

ANEXO 16.

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SEMANAL No. 21

DOCUMENTO CONTROLADO

PROYECTO	Parque Guacamayas - Mirador Altamira	**MES**	Junio	**SEMANA DESDE:**	29.06.2026	**HASTA:**	05.07.2026
NOMBRE DE CONTRATISTA	Consorcio Mitipark	**NIT**	902021190-3	**RESPONSABLE DE LA ELABORACION :**	Paula Andrea Riaño Guarin		
UBICACIÓN	Calle 22c #20 - 15	**ACTIVIDAD**	Etapa de ejecucion	**TOTAL DE TRABAJADORES**	17		

LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS
0	0	0	0	17	1	0	0	17	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	TOTAL			18	TOTAL			17	TOTAL			16	TOTAL			16	TOTAL			16	TOTAL			0

PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON A OBRA	**12**	**TOTAL DE TRABAJADORES QUE INGRESARON NUEVOS**	**1**	**PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE FALTARON**	**0**
TOTAL DE TRABAJADORES RETIRADOS	**0**				

AUSENTISMO


FECHA DE AUSENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	MOTIVO					DIAS DE INASISTENCIA	DIAS DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
				ENFERMEDAD GENERAL	ACCIDENTE LABORAL	PERMISO DILIGENCIA PERSONAL	TRANSLADO	INJUSTIFICADO			
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	

CHARLAS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA

FECHA	TEMA	CHARLA	CAPACITACION	PAUSA ACTIVA O ACTIVIDAD	N° ASISTENTES	TOTAL DE TRABAJADORES ACTIVOS	DURACION (HORAS)	HORAS HOMBRE DE CAPACITACION	PROGRAMA O PLAN AL QUE PERTENECE	EVIDENCIA , LISTA DE ASISTENCIA, EVALUACION, FOTOGRAFIA
30 DE JUNIO DE 2026	BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE	**1**			**11**	**17**	**0,05**	**0,4**	ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
30 DE JUNIO DE 2026	CONDICIONES DE SEGURIDAD - RIESGO MECANICO		**1**		**15**	**17**	**0,5**	**4**	TRABAJO SEGURO	
01 DE JULIO DE 2026	QUE SON LOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y SUS CONSECUENCIAS	**1**			**8**	**17**	**0,05**	**0,4**	ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
2 DE JULIO DE 2026	LOS INCIDENTES SON ADVERTENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES	**1**			**10**	**16**	**0,05**	**0,4**	TRABAJO SEGURO	
3 DE JULIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			**1**	**10**	**16**	**0,05**	**0,4**	PAUSAS ACTIVAS	
4 DE JULIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			**1**	**10**	**16**	**0,05**	**0,4**	PAUSAS ACTIVAS	
TOTALES		3	1	2	5,0	8	0,75	6		

INPECCIONES

INPECCIONES	DESCRIPCION	FRECUENCIA	PROGRAMA DE GESTION CON EL QUE SE RELACIONA	QUIEN REALIZA INSPECCION	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	EVIDENCIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPRESOR	4	Se realiza la inspección pre-operacional del compresor	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EPCC	4	Se realiza la inspección pre-operacional de andamio antes de iniciar actividades en alturas	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	5	Se realiza la inspección pre-operacional de taladro	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - EXCAVADORAA	6	Se realiza la inspección pre-operacional de retro-excavadora antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	4	Se realiza la inspección pre-operacional de mini cargador antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	5	Se realiza la inspección preoperacional de sierra circular antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	5	Se realiza la inspección preoperacional de pulidora antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
TOTALES				33				

ACCIDENTES / INCIDENTES LABORALES

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	ACCIDENTE	INCIDENTE	SEVERIDAD			DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCCION DEL AT/ IT	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA
						L	G	I				
				0	0				0			
TOTALES				0	0	0	0	0	0			

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

DESCRIPCION DE LA SITUACION	FECHA	ACTO INSEGURO	CONDICION INSEGURA	ACCION DE MEJORA	ACCIÓN ABIERTA	ACCION CERRADA	EVIDENCIA	EVIDENCIA DE LA ACCION DE MEJORA

Se solicita por favor mejorar la delimitación de la zona de obra/riesgo en la vía. Debido a que se trata de un sector con flujo vial, es obligatorio que la demarcación cumpla con los estándares de seguridad: Visibilidad clara: La cinta debe colocarse de manera que la palabra "PELIGRO" sea perfectamente legible y visible para peatones y conductores. Reglamentariamente al tratarse de una vía de tránsito, la demarcación debe contar con un sistema de tres líneas de cinta paralelas (superior, media e inferior) para garantizar una barrera visual efectiva y evitar el paso inadvertido. Agradecemos atender pronta está observación para corregir esta señalización y mitigar los riesgos asociados.Gracias	01 DE JULIO DE 2026		1	Se organiza y se mejora el cerramiento del area		1		
Se reitera la observación respecto al orden y aseo del contenedor, la cual sigue presentando las mismas falencias previamente reportadas. Adicionalmente, ya no se cuenta con el área de baño que estaba asignada para el cambio de ropa de los trabajadores, por lo que es necesario que gestionr una solución para el vestier de los colaboradores, Por otra parte, se evidencia que los productos químicos continúan almacenados sin la debida señalización ni la matriz de compatibilidad correspondiente. Se solicita subsanar esta observación la mayor brevedad.Gracias	02 DE JULIO DE 2026		1	Se organiza y ordena el contenedor		1		
Se solicita por favor con urgencia limpiar la vía ya que la mixer tuvo que hacer una parada en la curva la cual se regó el concreto y puede ser causal de un incidente o accidente vial. Gracias	02 DE JULIO DE 2026		1	Se realiza la limpieza de concreto de la via		1		
Por favor mejorar la señalización gracias	04 DE JULIO DE 2026		1	Se organiza el cerramiento del area		1		
Es muy preocupante como,se movió el talud estamos a un futuro desprendimiento total y las pasarelas ya se están viendo afectadas por favor tomar medidas urgentes	04 DE JULIO DE 2026		1	Se realiza señlización del area, restringiendo el paso igualmente se realizan actividades de relleno por detrás del muro de contención		1		
TOTALES		0	5			5		

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE FALTA	DESCRIPCION	ACCION	SANCION	# DIAS DE SANCION	#	EVIDENCIA
						0	0	0	0	
TOTALES						0	0	0	0	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES SEMANALES

DESCRIPCION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

LIMPIEZA DE MAQUINARIA



SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN AREA DE TRABAJO



REUNION MENSUAL DEL COPASST

REUNION MENSUAL DEL CCL



ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE OBRA



ENTIBADO Y SEÑALIZACIÓN DE AREA DE TRABAJO



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA



ORGANIZACIÓN DE MATERIAL



INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE MINI CARGADOR



INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE MINI CARGADOR





INDUCCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE BAÑO
	

ACTIVIDADES ADICIONALES

ACTIVIDADES	CONSECUTIVO	CORREO	FECHA
ENTREGA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN MAESTRO DE OBRA	CTO-1357-2025-MITIPARK-299	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	30 DE JUNIO DE 2026
ENTREGA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL ELÉCTRICO	CTO-1357-2025-MITIPARK-304	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	03 DE JULIO DE 2026
ENTREGA INFORME SEMANAL SST No. 20	CTO-1357-2025-MITIPARK-307	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	03 DE JULIO DE 2026

ACIVIDADES ADICIONALES DESARROLLADAS

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 30 DE JUNIO DE 2026
El día 30 de junio de 2026 se llevó a cabo la reunión ordinaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), verificando la asistencia de sus integrantes y el cumplimiento de las actividades programadas del SG-SST durante el mes de junio. Se revisaron las condiciones de seguridad en la obra, evidenciando el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención y control, el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y la aplicación de los procedimientos seguros de trabajo. Asimismo, se confirmó que durante el periodo no se presentaron accidentes ni incidentes laborales y que las condiciones inseguras identificadas fueron corregidas oportunamente. Durante la sesión también se oficializó la actualización de los integrantes del Comité, realizando el reemplazo de la señora Danna Fajardo por el señor Jhon Jairo Rodríguez. Finalmente, el COPASST concluyó que las actividades se desarrollaron bajo condiciones seguras y acordó continuar fortaleciendo las inspecciones, capacitaciones, el reporte de actos y condiciones inseguras y el seguimiento a las medidas preventivas, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL: 30 DE JUNIO DE 2026
El día 30 de junio de 2026 se realizó la reunión ordinaria del Comité de Convivencia Laboral, verificando la asistencia de sus integrantes y el cumplimiento del quórum para el desarrollo de la sesión. Durante la reunión se efectuó el seguimiento a las condiciones de convivencia laboral, evidenciando un ambiente de trabajo basado en el respeto, la comunicación y el trabajo en equipo entre los colaboradores del proyecto. Asimismo, se revisaron las quejas, reclamos, solicitudes de intervención y demás reportes correspondientes al mes de junio, confirmando que no se presentaron quejas, reclamaciones ni solicitudes relacionadas con conflictos interpersonales, acoso laboral o situaciones que requirieran la intervención del Comité. De igual forma, se analizó la existencia de posibles factores de riesgo psicosocial asociados a la convivencia laboral, concluyendo que no se identificaron situaciones que afectaran el clima organizacional. Como resultado, el Comité recomendó continuar fortaleciendo las estrategias de comunicación asertiva, respeto mutuo y prevención del acoso laboral mediante actividades de sensibilización y promoción de la sana convivencia, definiendo como compromiso mantener el seguimiento permanente a las condiciones laborales y fomentar un ambiente de trabajo seguro, participativo y libre de cualquier forma de violencia o discriminación.

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SEMANAL No. 20

DOCUMENTO CONTROLADO

PROYECTO	Parque Guacamayas - Mirador Altamira	**MES**	Junio	**SEMANA DESDE:**	22.06.2026	**HASTA:**	28.06.2026
NOMBRE DE CONTRATISTA	Consorcio Mitipark	**NIT**	902021190-3	**RESPONSABLE DE LA ELABORACION :**	Paula Andrea Riaño Guarín		
UBICACIÓN	Calle 22c #20 - 15	**ACTIVIDAD**	Etapa de ejecucion	**TOTAL DE TRABAJADORES**	17		

LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS
16	1	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	16	0	0	0	16	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL			17	TOTAL			17	TOTAL			17	TOTAL			16	TOTAL			17	TOTAL			16	TOTAL			0

PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON A OBRA	**14**	**TOTAL DE TRABAJADORES QUE INGRESARON NUEVOS**	**2**	**PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE FALTARON**	**0**	**TOTAL DE TRABAJADORES RETIRADOS**	**1**

AUSENTISMO

FECHA DE AUSENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	MOTIVO					DIAS DE INASISTENCIA	DIAS DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
				ENFERMEDAD GENERAL	ACCIDENTE LABORAL	PERMISO DILIGENCIA PERSONAL	TRANSLADO	INJUSTIFICADO			
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	

CHARLAS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA

FECHA	TEMA	CHARLA	CAPACITACION	PAUSA ACTIVA O ACTIVIDAD	N° ASISTENTES	TOTAL DE TRABAJADORES ACTIVOS	DURACION (HORAS)	HORAS HOMBRE DE CAPACITACION	PROGRAMA O PLAN AL QUE PERTENECE	EVIDENCIA , LISTA DE ASISTENCIA, EVALUACION, FOTOGRAFIA
22 DE JUNIO DE 2026	CUALES SON LOS SINTOMAS DEL ESTRÉS LABORAL	1			10	16	0.05	0.4	TRABAJO SEGURO	
23 DE JUNIO DE 2026	PASO A PASO DE CORRECTO LAVADO DE MANOS PARA EVITAR ENFERMEDADES	1			13	17	0.05	0.4	ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
24 DE JUNIO DE 2026	TIPS PARA MITIGAR EL RIESGO LOCATIVO	1			11	17	0.05	0.4	TRABAJO SEGURO	
25 DE JUNIO DE 2026	EFECTOS DE LA SALUD POR EXPOSICION AL RUIDO	1			12	16	0.05	0.4	TRABAJO SEGURO	
26 JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			1	10	16	0.05	0.4	PAUSAS ACTIVAS	
27 JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			1	4	16	0.05	0.4	PAUSAS ACTIVAS	
TOTALES		4	0	2	5.0	8	0.3	2.4		

INPECCIONES

INPECCIONES		DESCRIPCION	FRECUENCIA	PROGRAMA DE GESTION CON EL QUE SE RELACIONA	QUIEN REALIZA INSPECCION	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	EVIDENCIA
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPRESOR	4	Se realiza la inspección pre-operacional del compresor	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	1	Se realiza la inspección pre-operacional de andamio antes de iniciar actividades en alturas	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR DE RODILLO	4	Se realiza la inspección pre-operacional de compactador de rodillo	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - EXCAVADORAA	6	Se realiza la inspección pre-operacional de retro-excavadora antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	4	Se realiza la inspección pre-operacional de mini cargador antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	5	Se realiza la inspección preoperacional de sierra circular antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	5	Se realiza la inspección preoperacional de pulidora antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
TOTALES				29				

ACCIDENTES / INCIDENTES LABORALES

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	ACCIDENTE	INCIDENTE	SEVERIDAD			DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCCION DEL AT/ IT	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA
						L	G	I				
				0	0				0			
TOTALES				0	0	0	0	0	0			

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

DESCRIPCION DE LA SITUACION	FECHA	ACTO INSEGURO	CONDICION INSEGURA	ACCION DE MEJORA	ACCIÓN ABIERTA	ACCION CERRADA	EVIDENCIA	EVIDENCIA DE LA ACCION DE MEJORA
Se observa nuevamente personal laborando sobre el andamio a dos metros de altura. Se persiste en la misma observación reportada anteriormente, el andamio se encuentra incompleto. Se observa al trabajador sin los EPCC	22 de Junio de 2026		1	Se hace entrega a los trabajadores de los EPCC y el andamio se encontraba armandose		1		
Se observa nuevamente personal laborando sobre el andamio a dos metros de altura. Se persiste en la misma observación reportada anteriormente, los permisos y aún no han sido diligenciados en su totalidad.	22 de Junio de 2026		1	Se terminan de diligenciar los permisos correspondientes		1		
por favor suministrar el barbuquejo al trabajador	22 de Junio de 2026		1	Se suministra barbuquejo al trabajador y se le solicita que lo use adecuadamente		1		
se inician actividades de excavación si su debida señalización y no se evidencia ausencia de un paletero y el que está ejerciendo no cuenta con la paleta se solicita por favor que antes de cada actividad de excavacion se debe contar con señalización y paleteros correspondientes gracias	25 de Junio de 2026		1	Se señaliiza el area, se instala la barrica y se dispone de un paletero en el area de trab ajo		1		

Se evidencia que el personal de obra se encuentra ejecutando labores de armadura de acero y adecuación de terreno al borde de una vía vehicular activa, contando únicamente con una barricada portátil de desvío como barrera de protección. Se reitera que una barricada no es señalización ni delimitación suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores ni de los usuarios de la vía en este punto crítico. De acuerdo con la normativa de seguridad vial y salud en el trabajo, las actividades expuestas al tráfico vehicular deben ejecutarse obligatoriamente bajo un cerramiento perimetral firme y continuo que aísle completamente el área de trabajo.	25 de Junio de 2026		1	Se organiza la señalización del area de trabajo		1		
TOTALES		0	5			5		

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE FALTA	DESCRIPCION	ACCION	SANCION	# DIAS DE SANCION	#	EVIDENCIA
						0	0	0	0	
TOTALES						0	0	0	0	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES SEMANALES

DESCRIPCION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

LIMPIEZA DE MAQUINARIA



SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN AREA DE TRABAJO



ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE OBRA



ENTIBADO Y SEÑALIZACIÓN DE AREA DE TRABAJO



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA



ORGANIZACIÓN DE MATERIAL



INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE MINI CARGADOR



INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE MINI CARGADOR



INDUCCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE BAÑO
	

ACTIVIDADES ADICIONALES

ACTIVIDADES	CONSECUTIVO	CORREO	FECHA
ENTREGA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN OPERADOR MAQUINARIA	CTO-1357-2025-MITIPARK-290	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	22 DE JUNIO DE 2026
ENTREGA DOCUMENTACIÓN COMPRESOR	CTO-1357-2025-MITIPARK-295	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	24 DE JUNIO DE 2026
ENTREGA INFORME SEMANAL SST No. 19	CTO-1357-2025-MITIPARK-298	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	26 DE JUNIO DE 2026

OBSEVACIONES GENERALES :

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SEMANAL No. 19

DOCUMENTO CONTROLADO

PROYECTO	Parque Guacamayas - Mirador Altamira	**MES**	Junio	**SEMANA DESDE:** 15.06.2026	**HASTA:** 21.06.2026
NOMBRE DE CONTRATISTA	Consorcio Mitipark	**NIT**	902021190-3	**RESPONSABLE DE LA ELABORACION :**	Paula Andrea Riaño Guarin
UBICACIÓN	Calle 22c #20 - 15	**ACTIVIDAD**	Etapa de ejecucion	**TOTAL DE TRABAJADORES**	18




LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS
0	0	0	0	16	0	0	0	15	0	0	0	18	1	0	0	16	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	TOTAL			16	TOTAL			15	TOTAL			19	TOTAL			17	TOTAL			16	TOTAL			0

PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON A OBRA	**12**	**TOTAL DE TRABAJADORES QUE INGRESARON NUEVOS**	**2**	**PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE FALTARON**	**0**
TOTAL DE TRABAJADORES RETIRADOS	**0**				

AUSENTISMO


FECHA DE AUSENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	MOTIVO					DIAS DE INASISTENCIA	DIAS DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
				ENFERMEDAD GENERAL	ACCIDENTE LABORAL	PERMISO DILIGENCIA PERSONAL	TRANSLADO	INJUSTIFICADO			
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	

CHARLAS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA

FECHA	TEMA	CHARLA	CAPACITACION	PAUSA ACTIVA O ACTIVIDAD	N° ASISTENTES	TOTAL DE TRABAJADORES ACTIVOS	DURACION (HORAS)	HORAS HOMBRE DE CAPACITACION	PROGRAMA O PLAN AL QUE PERTENECE	EVIDENCIA , LISTA DE ASISTENCIA, EVALUACION, FOTOGRAFIA
16 DE JUNIO DE 2026	RESIDUOS APROVECHABLES	1			12	16	0,05	0,4	RESIDUOS APROVECHABLES	
17 DE JUNIO DE 2026	IMPORTANCIA DE LAS BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO	1			6	15	0,05	0,4	ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
18 DE JUNIO DE 2026	RIESGO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	1			11	18	0,05	0,4	ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
19 DE JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			1	9	16	0,05	0,4	PAUSAS ACTIVAS	
20 DE JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			1	7	16	0,05	0,4	PAUSAS ACTIVAS	
TOTALES		3	0	2	5,0	8	0,25	2		

INPECCIONES

INPECCIONES	DESCRIPCION	FRECUENCIA	PROGRAMA DE GESTION CON EL QUE SE RELACIONA	QUIEN REALIZA INSPECCION	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	EVIDENCIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EPCC	12	Se realiza la inspección pre-operacional de cada uno de los Elementos de Protección Contra Caidas antes de iniciar actividades en alturas	DIARIO	Trabajo seguro	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - EXCAVADORAA	1	Se realiza la inspección pre-operacional de retro-excavadora antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - EXCAVADORAA	0	Se realiza la inspección pre-operacional de retro-excavadora antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	5	Se realiza la inspección preoperacional de taladro antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	5	Se realiza la inspección preoperacional de pulidora antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
TOTALES				23				

ACCIDENTES / INCIDENTES LABORALES

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	ACCIDENTE	INCIDENTE	SEVERIDAD			DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCCION DEL AT/ IT	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA
						L	G	I				
				0	0				0			
TOTALES				0	0	0	0	0	0			

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)								
DESCRIPCION DE LA SITUACION	**FECHA**	**ACTO INSEGURO**	**CONDICION INSEGURA**	**ACCION DE MEJORA**	**ACCIÓN ABIERTA**	**ACCION CERRADA**	**EVIDENCIA**	**EVIDENCIA DE LA ACCION DE MEJORA**
Organizar el cerramiento perimetral.	16 de Junio de 2026		1	Se realiza la respectiva señalización y cerramieno del area		1		
Se evidencia que el señor Jordan Piedrahita se encuentra con la retroexcavadora prendida sin la debida autorización por parte de la Interventoría no se han remitido documentación del trabajador . Se reitera por cuarta vez que ningún personal debe ingresar a la obra ni operar maquinaria sin su respectiva autorización previa.	16 de Junio de 2026		1	Se retira al trabajador de la obra		1		
Por favor instalar la barricada.	16 de Junio de 2026		1	Se translada barricada a la zona 2 - zona de gaviones		1		
Por favor cambiar los guantes gracias Efrén Sua	18 de Junio de 2026		1	Se le realiza el cambio de EPP'S (guantes de carnaza) al trabajador Efren Sua		1		
Falta de Competencia del Personal: Se observa personal trabajando en alturas sin contar con la debida certificación y/o reentrenamiento vigente para Trabajo Seguro en Alturas (TSA), vulnerando de forma directa lo establecido en la Resolución 4272 de 2021.	18 de Junio de 2026		1	Se remite a interventoria el certificado de alturas de cada uno de los trabajadores que se encuentran ejecutando la actividad		1		
Ausencia de Inspección de andamio multidireccional.	18 de Junio de 2026		1	Se remite a interventoria la inspección de andamio multidireccional		1		
Ausencia de Permiso de Trabajo en Alturas: No se cuenta con Permiso de Trabajo Es imperativo aclarar que dicho documento no puede ser firmado ni autorizado, porque el personal operativo actual no cuenta como personal apto para realizar labores en alturas.	18 de Junio de 2026		1	Se remite a interventoria el permiso de trabajo en alturas		1		
Equipos de Protección Contra Caídas (EPCC): No se cuenta con el registro de inspección pre-operacional de los arneses ni de los sistemas de restricción.	18 de Junio de 2026		1	Se remite a interventoria las inspecciones de Elementos de Protección Contección Contra Caidas		1		

Retiro inmediato del personal del área de riesgo	19 de Junio de 2026		1	Se instala entibado en el area de exacavación de la zarpa		1		
Implementación inmediata de medidas de estabilización del talud	19 de Junio de 2026		1	Se instala entibado en el area de exacavación de la zarpa		1		
Presentación de procedimiento específico de control del riesgo	19 de Junio de 2026		1	El procedimiento específico para el control de riesgo de esta actividad se encuentra en ejecución por parte del contratista		1		
TOTALES		0	11			11		

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE FALTA	DESCRIPCION	ACCION	SANCION	# DIAS DE SANCION	#	EVIDENCIA
						0	0	0	0	
TOTALES						0	0	0	0	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES SEMANALES

DESCRIPCION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ROTULO DE PIMPINA - SUSTANCIAS QUIMICAS



SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN ZONA 1, ESPACIO PUBLICO - MURO



BARRICADA EN LA VIDA



PROTECCIÓN DE MATERIAL



CARGUE DE RCD	INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO
	
ENTREGA DE EPP'S Y DOTACION	**CERRAMIENTO DEL AREA**
	
PAUSAS ACTIVAS	**ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN DE ARBOLES**
	

ACTIVIDADES ADICIONALES

ACTIVIDADES	CONSECUTIVO	CORREO	FECHA
ENTREGA INFORMES SEMANALES SST No. 18.	CTO-1357-2025-MITIPARK-280	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	17 DE JUNIO DE 2026

OBSEVACIONES GENERALES :

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SEMANAL No. 18

DOCUMENTO CONTROLADO

PROYECTO	Parque Guacamayas - Mirador Altamira	**MES**	Junio	**SEMANA DESDE:**	08.06.2026	**HASTA:**	14.06.2026
NOMBRE DE CONTRATISTA	Consorcio Mitipark	**NIT**	902021190-3	**RESPONSABLE DE LA ELABORACION :**	Paula Andrea Riaño Guarin		
UBICACIÓN	Calle 22c #20 - 15	**ACTIVIDAD**	Etapa de ejecucion	**TOTAL DE TRABAJADORES**	15		

LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS
0	0	0	0	15	0	0	0	14	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	TOTAL			15	TOTAL			14	TOTAL			13	TOTAL			14	TOTAL			11	TOTAL			0

PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON A OBRA	**10**	**TOTAL DE TRABAJADORES QUE INGRESARON NUEVOS**	**0**	**PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE FALTARON**	**0**	**TOTAL DE TRABAJADORES RETIRADOS**	**0**

AUSENTISMO

FECHA DE AUSENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	MOTIVO					DIAS DE INASISTENCIA	DIAS DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
				ENFERMEDAD GENERAL	ACCIDENTE LABORAL	PERMISO DILIGENCIA PERSONAL	TRANSLADO	INJUSTIFICADO			
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	

CHARLAS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA

FECHA	TEMA	CHARLA	CAPACITACION	PAUSA ACTIVA O ACTIVIDAD	N° ASISTENTES	TOTAL DE TRABAJADORES ACTIVOS	DURACION (HORAS)	HORAS HOMBRE DE CAPACITACION	PROGRAMA O PLAN AL QUE PERTENECE	EVIDENCIA , LISTA DE ASISTENCIA, EVALUACION, FOTOGRAFIA
09 DE JUNIO DE 2026	USO Y AHORRO DE ENERGIA	1			13	15	0,05	0,4	USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA	
10 DE JUNIO DE 2026	MANEJO DE LAS EMOCIONES	1			10	14	0,05	0,4	MANEJO DE LAS EMOCIONES	
11 DE JUNIO DE 2026	SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SG-SST	1			11	13	0,05	0,4	SOCIALIZACION DEL SG-SST	
12 DE JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			1	9	14	0,05	0,4	PAUSAS ACTIVAS	
13 DE JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS		1		6	11	0,05	0,4	PAUSAS ACTIVAS	
TOTALES		3	1	1	5,0	8	0,25	2		

INPECCIONES


INPECCIONES	DESCRIPCION	FRECUENCIA	PROGRAMA DE GESTION CON EL QUE SE RELACIONA	QUIEN REALIZA INSPECCION	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	EVIDENCIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR DE RODILLO	5	Se realiza la inspección pre-operacional del mini-cargador antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - EXCAVADORAA	1	Se realiza la inspección pre-operacional de retro-excavadora antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	5	Se realiza la inspección preoperacional de la sierra circular antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	5	Se realiza la inspección preoperacional de pulidora antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
TOTALES				16				

ACCIDENTES / INCIDENTES LABORALES

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	ACCIDENTE	INCIDENTE	SEVERIDAD			DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCCION DEL AT/ IT	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA
						L	G	I				
				0	0				0			
TOTALES				0	0	0	0	0	0			

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

DESCRIPCION DE LA SITUACION	FECHA	ACTO INSEGURO	CONDICION INSEGURA	ACCION DE MEJORA	ACCIÓN ABIERTA	ACCION CERRADA	EVIDENCIA	EVIDENCIA DE LA ACCION DE MEJORA
Por favor, realizar de manera inmediata labores de orden y aseo, retirando el escombro y los sobrantes de concreto e instalación del cerramiento perimetral .	09 de Junio de 2026		1	Se realiza jornada de orden y aseo en el area		1		
Por favor orden y aseo	10 de Junio de 2026		1	Se realiza jornada de orden y aseo en el area		1		
Se solicita por favor el retiro del material	10 de Junio de 2026		1	Se retira y organiza el material		1		
La Interventoría ha venido realizando seguimiento al talud intervenido, al día de hoy se evidencia un incremento significativo en la apertura de la fisura, lo que representa un aumento en el nivel de riesgo asociado a la estabilidad del terreno. Se reitera de manera urgente la necesidad de implementar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, con el fin de controlar el riesgo existente y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las actividades en el área. Es importante señalar que actualmente los trabajadores se encuentran expuestos a una condición insegura , con potencial de generar desprendimientos de material y afectar la integridad física del personal que labora en esta área. Por lo anterior, se solicita por favor atender esta situación de manera urgente y adoptar las acciones necesarias para mitigar el riesgo identificado.	10 de Junio de 2026		1	Enatibación en area de gaviones		1		

Por favor suministrar tapabocas	11 de Junio de 2026		1	Se suministra tapabocas al trabajador		1		
Por favor ubicar el extintor en la planta.	12 de Junio de 2026		1	Se ubica extintor en el area de la planta		1		
Me permito solicitar al Contratista de Obra procede cubrimiento y protección total del material ubicado en las zonas de acopio del proyecto.	13 de Junio de 2026		1	Se cubre el material acopiado en el proyecto		1		
TOTALES		0	7			7		

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE FALTA	DESCRIPCION	ACCION	SANCION	# DIAS DE SANCION	#	EVIDENCIA
						0	0	0	0	
TOTALES						0	0	0	0	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES SEMANALES

DESCRIPCION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CERRAMIENTO DE AREAS EN OBRA



FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO



ORDEN Y ASEO EN OBRA



ORDEN Y ASEO EN OBRA



ENTREGA DE EPP'S	CERRAMIENTO DE AREA DE TRABAJO
	
ENTREGA DE EPP'S Y DOTACION	**INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO**
	
ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA	**PAUSAS ACTIVAS**
	

ACTIVIDADES ADICIONALES

ACTIVIDADES	CONSECUTIVO	CORREO	FECHA
ENTREGA INFORMES SEMANALES SST No. 16.	CTO-1357-2025-MITIPARK-265	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	10 DE JUNIO DE 2026
ENTREGA INFORME SEMANAL SST No. 17 E INFORME MENSUAL SST No. 4	CTO-1357-2025-MITIPARK-272	inter.cons.schi@gmail.com dir.inter.schi@gmail.com martagonzalezsiso@gmail.com	13 DE JUNIO DE 2026

OBSEVACIONES GENERALES :

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SEMANAL No. 17

DOCUMENTO CONTROLADO

PROYECTO	Parque Guacamayas - Mirador Altamira	**MES**	Junio	**SEMANA DESDE:**	01.06.2026	**HASTA:**	07.06.2026
NOMBRE DE CONTRATISTA	Consorcio Mitipark	**NIT**	902021190-3	**RESPONSABLE DE LA ELABORACION :**	Paula Andrea Riaño Guarin		
UBICACIÓN	Calle 22c #20 - 15	**ACTIVIDAD**	Etapa de ejecucion	**TOTAL DE TRABAJADORES**	15		



LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS	INGRESO A OBRA	INGRESO NUEVO	FALTAS	RETIROS
15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	14	0	0	0	15	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			15	TOTAL			15	TOTAL			15	TOTAL			14	TOTAL			15	TOTAL			9	TOTAL			0

PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON A OBRA	**12**	**TOTAL DE TRABAJADORES QUE INGRESARON NUEVOS**	**0**	**PROMEDIO DE TRABAJADORES QUE FALTARON**	**0**
TOTAL DE TRABAJADORES RETIRADOS	**0**				

AUSENTISMO

FECHA DE AUSENCIA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	MOTIVO					DIAS DE INASISTENCIA	DIAS DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
				ENFERMEDAD GENERAL	ACCIDENTE LABORAL	PERMISO DILIGENCIA PERSONAL	TRANSLADO	INJUSTIFICADO			
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	

CHARLAS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA

FECHA	TEMA	CHARLA	CAPACITACION	PAUSA ACTIVA O ACTIVIDAD	N° ASISTENTES	TOTAL DE TRABAJADORES ACTIVOS	DURACION (HORAS)	HORAS HOMBRE DE CAPACITACION	PROGRAMA O PLAN AL QUE PERTENECE	EVIDENCIA , LISTA DE ASISTENCIA, EVALUACION, FOTOGRAFIA
01 DE JUNIO DE 2026	ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ELENTORNO LABORAL	1			8	18	0,05	0,4	VIDA SALUDABLE	
02 DE JUNIO DE 2026	USO ADECUADO DE EPPS	1			8	17	0,05	0,4	TRABAJO SEGURO	
03 DE JUNIO DE 2026	IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE EPPS	1			8	17	0,05	0,4	TRABAJO SEGURO	
04 DE JUNIO DE 2026	USO Y AHORRO DE AGUA	1			11	17	0,05	0,4	USO Y AHORRO DE AGUA	
05 DE JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS			1	8	15	0,05	0,4	PAUSAS ACTIVAS	

06 DE JUNIO DE 2026	PAUSAS ACTIVAS		**1**		**13**	**15**	**0,05**	**0,4**	PAUSAS ACTIVAS	
TOTALES		4	1	1	5,0	8	0,3	2,4		

INPECCIONES

INPECCIONES		DESCRIPCION	FRECUENCIA	PROGRAMA DE GESTION CON EL QUE SE RELACIONA	QUIEN REALIZA INSPECCION	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	EVIDENCIA
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI-CARGADOR	6	Se realiza la inspección pre-operacional del mini-cargador antes de iniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - EXCAVADORAA	6	Se realiza la inspección pre-operacional de retro-excavadora antes deiniciar las actividades	DIARIO	Uso de maquinaria y equipos	Residente SST	N/A	N/A	
TOTALES				12				

ACCIDENTES / INCIDENTES LABORALES

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA	CARGO	ACCIDENTE	INCIDENTE	SEVERIDAD			DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCCION DEL AT/ IT	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA
						L	G	I				
				0	0				0			
TOTALES				0	0	0	0	0	0			

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

DESCRIPCION DE LA SITUACION	FECHA	ACTO INSEGURO	CONDICION INSEGURA	ACCION DE MEJORA	ACCIÓN ABIERTA	ACCION CERRADA	EVIDENCIA	EVIDENCIA DE LA ACCION DE MEJORA
Por favor, suministrar las gafas de seguridad a los trabajadores, ya que existe el riesgo de que les caigan esquirlas en los ojos.	02 de Junio de 2026	1		Se le hace entrega a los trabajadores de gafas de seguridad		1		
Por favor organizar señalización	02 de Junio de 2026		1	Se organiza la señalización del area		1		
Por favor, se solicita la instalación del extintor.	03 de Junio de 2026		1	Se instala extitntor en la zona		1		
Por favor Orden y aseo	04 de Junio de 2026		1	Se realiza orden y aseo en el area		1		

Por favor organizar el cerramiento perimetral	04 de Junio de 2026		1	Se organiza el cerramiento perimetral del area		1		
Por favor orden y aseo en el área de intervención.	04 de Junio de 2026		1	Se realizaj jornada de orden y aseo en el area		1		
TOTALES		1	5			6		

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (con el fin de generar mejora continua en el proyecto)

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE FALTA	DESCRIPCION	ACCION	SANCION	# DIAS DE SANCION	#	EVIDENCIA
						0	0	0	0	
TOTALES						0	0	0	0	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES SEMANALES

DESCRIPCION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA



SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA



ORDEN Y ASEO EN OBRA



ACOMPAÑAMIENTO EN CARGUE DE RCD



ORGANIZACIÓN MECANICA DE MATERIAL



ORGANIZACIÓN MANUAL DE MATERIAL



ORDEN Y ASEO EN BAÑO DE OFICINA	ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE CONCRETO
	
ORDEN Y ASEO EN BAÑO DE OFICINA	**ENTREGA DE EPP'S**
	

ACTIVIDADES ADICIONALES			
ACTIVIDADES	**CONSECUTIVO**	**CORREO**	**FECHA**
EN EL PERIODO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ADICIONALES			

OBSEVACIONES GENERALES :
NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES

CONSORCIO MITIPARK
NIT: 902.021.190-3

Bogotá D.C., 30 de Junio del 2026

Señores:
MEDILABORAL IPS
Calle 27 No. 27 – 21
Ciudad

Ref: Orden de Examen de Egreso

Respetados Señores:

Por medio del presente me permito remitir al(a) Sr(a). **DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ** identificado(a) con No. de **C.C. 1.029.643.261**, para realizar el examen en el cargo **CADENERO(A)** y sea facturado a la empresa **CONSORCIO MITIPARK** y sea enviada al correo recursohumanohseq@gmail.com, remitimos detalle para su valoración:

Examen médico Ingreso		Visiometría	
Examen médico periódico		Audiometría	
Examen médico egreso	✓	Espirometría	
Examen médico reubicación		Examen de columna	
Examen médico pos incapacidad		Examen de laboratorio (glicemia)	
Examen médico trabajo en alturas		Otro/cuál:	

¿Acepta tomarse el examen de egreso? SI _____ NO X
Fecha de Recibido de la Orden para Examen de Egreso: No Aplica

NOTA: Se recuerda al Ex - trabajador que de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del Art 571 del C.S.T. Esta orden tiene validez por 5 días hábiles a partir de la fecha de su retiro, y que de no practicarse el examen médico entregada exonera a la empresa de cualquier responsabilidad medica no certificada.

Si desea ampliación de información y/o solicitud de documentación adicional podrá comunicarse al correo electrónico: coordinacionhseasgsst@gmail.com.

Atentamente,

Alejandra González

ALEJANDRA GONZALEZ AVILA
Coordinadora RR-HH

DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ
C.C. 1.029.643.261 de Duitama

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK
NIT: 902.021.190-3

AVISO DE TERMINACIÓN
DE CONTRATO DE OBRA LABOR

Bogotá D.C., 30 de Junio del 2026

Señor(a):
DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ
C.C. 1.029.643.261
Cadenero(a)

Respetado Señor(a):

Por medio de la presente me permito comunicarle, que el día **30 de junio del año 2026** se da por concluido el Contrato Individual de Trabajo por **OBRA LABOR**, que celebramos el pasado **26 de enero del año 2026**, Lo anterior en virtud de haber finalizado las actividades para las que fue contratado.

Se le notifica que podrá pasar por su liquidación de prestaciones sociales en el periodo de Ley que es de (15) Quince días calendario.

Sin otro particular.

Firman las partes,

YOLANDA PATRICIA VARON H.
C.C. 52.088.112 de Bogotá
EL EMPLEADOR

DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ
C.C. 1.029.643.261 de Duitama
EL TRABAJDOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO MITIPARK
NIT: 902.021.190-3

PAZ Y SALVO
DE EGRESO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Junio (06) del año dos mil veintiséis (2026), se da por terminado el contrato laboral celebrado entre **CONSORCIO MITIPARK** identificado con **NIT 902.021.190-3** con domicilio en la ciudad de Bogotá y el(a) Sr(a). **DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **1.029.643.261** de Duitama, con domicilio en la ciudad de Bogotá, razón por la cual se procede a realizar la liquidación de las prestaciones sociales, los conceptos monetarios derivados de la relación laboral y el retiro de SGSSS.

Por tal razón y bajo gravedad de juramento, declaro no iniciar ninguna clase de proceso judicial y administrativo con el ánimo de obtener el pago de acreencia a mi nombre y de acuerdo a la relación laboral que existió en algún momento, que el día de hoy he recibido el valor total de lo adeudado a entera satisfacción.

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y en prueba de haber recibido a satisfacción.



DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ
C.C. 1.029.643.261 de Duitama
EL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

CONSORCIO MITIPARK

NIT 902.021.190 - 3

Nombres y Apellidos:	DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ	Días Laborados	155
No. de Identificicación	C.C. 1.029.643.261		
Fecha de Ingreso:	26/01/2026	Fecha de Retiro:	30/06/2026

DEVENGADO	VALORES
Salario Básico:	1.750.905
Auxilio de Transportes	249.095
TOTAL DEVENGADO	2.000.000

ASIGNACIONES

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES			VALORES
CESANTIAS	2.000.000	360	155	861.111
INTERESES DE CESANTIAS	861.111	360	155	44.491
PRIMA	2.000.000	360	0	-
VACACIONES	1.750.905	720	155	376.931
SALARIO	2.000.000	30	0	-
DESC. SALUD	1.750.905	4%	0	-
DESC. PENSIÓN	1.750.905	4%	0	-
OTROS	-	0	0	-
			TOTAL DEVENGADO	1.282.533

OBSERVACIONES:

1. QUE EL PATRONO HA INCORPORADO EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A SALARIOS, HORAS EXTRAS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, CESANTÍAS, VACACIONES, PRIMA DE SERVICIOS, AUXILIO DE TRANSPORTE, Y EN SÍ, TODO CONCEPTO RELACIONADO CON SALARIOS, PRESTACIONES O INDEMNIZACIONES CAUSADAS AL QUEDAR EXTINGUIDO EL CONTRATO DE TRABAJO.

2. QUE, CON EL PAGO DEL DINERO ANOTADO EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, QUEDA TRANSADA CUALQUIER DIFERENCIA RELATIVA AL CONTRATO DE TRABAJO EXTINGUIDO, O A CUALQUIER DIFERENCIA ANTERIOR. POR LO TANTO, ESTA TRANSACCIÓN TIENE COMO EFECTO LA TERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PROVENIENTES DE LA RELACIÓN LABORAL QUE EXISTIÓ ENTRE CONSORCIO MITIPARK Y EL TRABAJADOR, QUIENES DECLARAN ESTAR A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

DANNA VALERIA FAJARDO GOMEZ
C.C. 1.029.643.261

YOLANDA PATRICIA VARON HERNANDEZ
CC - 52.088.112

Powered by CamScanner

Construcciones Colmenares S.A.S ARQUITECTURA - INGENIERIA	**PAZ Y SALVO DE RETIRO DE TRABAJADOR**

CONSTRUCCIONES COLMENARES

03 de junio de 2026

Por medio de la presente, la empresa **Construcciones Colmenares**, representada por su director, el señor **Pompilio Colmenares**, hace constar que el trabajador **Sander Hernandez Paba**, identificado con el documento de identidad No. 1.051.663.354 , laboró para nuestra organización hasta la fecha de terminación de su vínculo laboral.

Se deja constancia de que, una vez finalizada la relación laboral, el señor **Sander Hernandez Paba** realizó la entrega de las actividades, elementos, herramientas, documentos y demás bienes que se encontraban bajo su responsabilidad, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la empresa para su retiro.

De igual manera, la empresa certifica que el trabajador se encuentra **a paz y salvo** por todo concepto con **Construcciones Colmenares**, no existiendo obligaciones pendientes entre las partes derivadas de la relación laboral que mantuvieron.

Asimismo, se informa que la empresa efectuó el pago correspondiente de la **liquidación definitiva de prestaciones sociales**, incluyendo los conceptos que legalmente le asisten al trabajador al momento de la terminación de su contrato de trabajo, tales como salarios pendientes, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás prestaciones o acreencias laborales que hubieren sido causadas conforme a la normatividad laboral vigente.

En consecuencia, se deja constancia de que el señor **Sander Hernandez Paba** recibió los pagos y conceptos económicos a los que tenía derecho con ocasión de la finalización de su vínculo laboral, quedando así saldadas las obligaciones laborales y económicas derivadas de la relación de trabajo.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Cordialmente,



Pompilio Colmenares.