
OBSERVACIONES INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ASEO EN ESTACIONES MIRADOR DEL PARAÍSO – MANITAS – JUAN PABLO II - TUNAL	
Revisión y estado de los bienes de la infraestructura	**Lugar:** Sistema TransMiCable de Ciudad Bolívar

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES	FECHA DE SUBSANACIÓN	SUBSANACIÓN DE LA NOVEDAD
Planilla personal de aseo y mantenimiento	Pendiente el envío de las planillas del personal de los meses de junio y julio.			
Informe mantenimiento mensual roedores	Pendiente él envió de los informes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio.			
Informe mantenimiento anual RCI	Pendiente el envío del informe anual del mantenimiento realizado durante el mes de julio			
Señalética braille		Se evidencia señalética ubicada en las estaciones deteriorada y en mal estado.		
Polichado de cabinas - plexiglás		Se evidencian acrílicos con rayones profundos y que están pendientes para cambio, a su vez, se encuentra pendiente el cambio de señalética en cabinas acorde con el archivo compartido previamente.		

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Cintas antideslizantes		Se evidencia en todas las estaciones en diferentes tramos el deterioro de la cinta antideslizante.		
Estación Manitas		Pendiente la instalación de vinilo frosted color negro en los vidrios ubicados sobre la escalera de acceso a los cuartos técnicos		
		Se evidencia en plataforma sentido descendente junto al ascensor luminaria fuera de servicio.		
		Se identifica en la UPS, el deterioro en el botón Enter, presenta una microfisura	*El operador manifiesta estar en desacuerdo con la atención de esta novedad.	
		Se evidencia vidrio deslaminado en el cuarto de operaciones en la parte inferior		
Estación Juan Pablo II		Se evidencia en la puerta de emergencia, la presencia de manchas y rayones.		
		Se evidencia en el ascensor sentido ascendente el sensor de carga presenta falla		

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

		Se evidencia, en la terraza del costado occidental, junto al local de ARA, una (1) luminaria fuera de servicio.		
Estación Tunal		Se evidencia deterioro en una (1) de las rejillas de concreto, en el cárcamo frente a la Bici-Estación.		
	 	Se evidencian las siguientes novedades: 1. Rejilla N.1: se evidencia nuevamente desportillamiento en una de sus esquinas. 2. Rejillas N.8, 10, 11 y 18: presentan desportillamiento en sus esquinas.		
Estaciones		Instalación de 10 mapas hápticos informativo con estructura.		
Módulos braille		Cambio de módulos braille que no cumplen con la norma NTC 6047.		
Biciestación Tunal		Se evidencia en Bici-Estación en la parte superior del Rack N.434, vidrio fragmentado.		

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co