El presente informe técnico tiene como objetivo presentar el estado actual de la maquinaria y equipos adscritos a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Yopal, Casanare, con corte a 26 de mayo de 2026. En el documento se detalla la clasificación de los activos por condición operativa, identificando los equipos que se encuentran en servicio, aquellos que están fuera de servicio y los que actualmente se encuentran en proceso de mantenimiento preventivo o correctivo, con el fin de brindar un diagnóstico.

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YOPAL. 26 DE MAYO DE 2026

ITEM	EQUIPO						ESTADO		
	TIPO / MODELO	NUMERO INTERNO	MARCA	REFERENCIA	AÑO	PLACA	EN SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	EN MANTENIMIENTO
1	EXCAVADORA	01-01	SANY	SY215C	2014			X	
2	EXCAVADORA	01-02	SANY	SY215C	2014		X		
3	EXCAVADORA	01-03	J.Deere	200CLC	2006			X	
4	RETRO CARGADOR	02-02	KING	866H	2013		X		
5	RETRO CARGADOR	02-04	J.Deere	310SG	2006			X	
6	MOTONIVELADORA	03-02	SANY	SHG 190C	2014				X
7	MOTONIVELADORA	03-03	SANY	SHG 190C	2014				X
8	MOTONIVELARORA	03-04	J.Deere	670D	2006			X	
9	MOTONIVELARORA	03-05	CASE	845B	2021		X		
10	BULLDOZER	04-01	JOHN DEERE	850J	2013			X	
11	BULLDOZER	04-02	JOHN DEERE	750J	2014			X	
12	BULLDOZER	04-03	J.Deere	750J	2006				X
13	VIBRO COMPACTADOR	05-06	CATERPÍLLAR	CAT-CB7	2021		X		
14	MINI CARGADOR	06-01	JOHN DEERE	320D	2013		X		
15	MINI CARGADOR	06-02	JOHN DEERE	320E	2014		X		
16	VOLQUETA SENCILLA	07-01	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-762		X	
17	VOLQUETA SENCILLA	07-02	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-763	X		
18	VOLQUETA SENCILLA	07-03	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-764		X	
19	VOLQUETA SENCILLA	07-04	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-765		X	
20	VOLQUETA SENCILLA	07-05	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-766		X	
21	VOLQUETA SENCILLA	07-06	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-767	X		
22	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-01	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-768		X	
23	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-02	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-769			X

24	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-03	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-770		X	
25	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-04	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-772		X	
26	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-05	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-773	X		
27	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-06	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-774			X
28	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-07	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-775			X
29	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-08	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-776	X		
30	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-09	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-777		X	
31	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-10	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-782	X		
32	CARROTANQUE DOBLETROQUE	09-01	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-780			X
33	CARROTANQUE SENCILLO	09-02	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-781	X		
34	MOTOCARRO	10-01	AYCO	AY300ZH	2025	243AFZ	X		
35	CAMIONETA ESTACAS	CM-01	CHEVROLET	DIMAX	2014	OSE-783	X		
36	CAMIONETA ESTACAS	CM-02	CHEVROLET	DIMAX	2014	OSE-784			X
37	CAMIONETA ESTACAS	CM-03	CHEVROLET	COLORADO	2022	OSE-925	X		
38	CARRO TALLER	CT-01	CHEVROLET	NQR	2015	OSE-785	X		
39	TRAILER CAMA BAJA	TC-01	TRAILER CAMABAJA	SRBC	2014			X	
	TRACTOCAMION		KENWORTH	T800	1992	OSE-761			
40	TRAILER CAMA BAJA	TC-02	TRAILER CAMABAJA		2021	OSE-923	X		
	TRACTOCAMIÓN		FREGHTLINER 114SD	TC-02	2022				
							17	15	8

PORCENTAJE DE MAQUINARIA EN SERVICIO **42,5%**

PORCENTAJE DE MAQUINARIA FUERA DE SERVICIO **37,5%**

PORCENTAJE DE MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO **20,0%**

EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN

Elaboro: CESAR AUGUSTO RINCON COMBA
Profesional Contratado – Sec. Infraestructura

Reviso: HENRY RODRIGUEZ GARCIA
Técnico Administrativo – Sec. Infraestructura