INFORME TECNICO DE SITIO

LUIS GUARDELA SAS
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

RADAR TUBARA - AERONAUTICA CIVIL

LUIS GUARDELA SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	**INFORME TECNICO**		
	CODIGO: Mantenimiento RADAR TUBARÁ	**VERSION** 1.0	**PAGINA** 2

REGISTROS FOTOGRAFICOS






DESCRIPCION: Proceso retiro de pintura con mala adherencia.

Elaborado por: Octavio Verbel C	**Revisado Por**:	**Fecha de Elaboración:** 05-11-2023

LUIS GUARDELA SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	**INFORME TECNICO**		
	CODIGO: Mantenimiento RADAR TUBARÁ	**VERSION** 1.0	**PAGINA** 3

REGISTROS FOTOGRAFICOS








DESCRIPCION: Retiro elementos existentes de sistema línea de vida

Elaborado por: Octavio Verbel C	**Revisado Por**:	**Fecha de Elaboración:** 05-11-2023


REGISTROS FOTOGRAFICOS




DESCRIPCION: Proceso torqueo general de torre.

REGISTROS FOTOGRAFICOS



DESCRIPCION: Proceso torqueo general de torre.

REGISTROS FOTOGRAFICOS






DESCRIPCION: Proceso general lavado de torre.

LUIS GUARDELA SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	**INFORME TECNICO**		
	CODIGO: Mantenimiento RADAR TUBARÁ	**VERSION** 1.0	**PAGINA** 7

REGISTROS FOTOGRAFICOS







DESCRIPCION: Videos proceso lavado de torre, con hidro lavadora.

Elaborado por: Octavio Verbel C	**Revisado Por**:	**Fecha de Elaboración:** 05-11-2023

REGISTROS FOTOGRAFICOS






DESCRIPCION: Proceso reemplazo tornillos deteriorados por la corrosión.

REGISTROS FOTOGRAFICOS





DESCRIPCION: Proceso reemplazo tornillos deteriorados por la corrosión.

LUIS GUARDELA SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	**INFORME TECNICO**		
	CODIGO: Mantenimiento RADAR TUBARÁ	**VERSION** 1.0	**PAGINA** 10

REGISTROS FOTOGRAFICOS







DESCRIPCION: Proceso reemplazo tornillos deteriorados por la corrosión.

Elaborado por: Octavio Verbel C	**Revisado Por**:	**Fecha de Elaboración:** 05-11-2023

REGISTROS FOTOGRAFICOS







DESCRIPCION: Proceso aplicación pintura torre.

REGISTROS FOTOGRAFICOS






DESCRIPCION: Vista general de torre, pintada.

REGISTROS FOTOGRAFICOS








DESCRIPCION: Vista nueva línea de vida certificada.

REGISTROS FOTOGRAFICOS






DESCRIPCION: Vista nueva línea de vida certificada.

REGISTROS FOTOGRAFICOS









DESCRIPCION: Aves de rapiña (chulos), reposan sobre la torre. Se prevé que pronto estará sucia la torre.

REGISTROS FOTOGRAFICOS


OTROS ACCESORIOS.

SOPORTES ANTENAS.

DESCRIPCION:


REGISTROS FOTOGRAFICOS







DESCRIPCION: Las antenas látigos (similares a las omnis o tipo vela) tienen los espárragos y abrazaderas en avanzado estado de corrosión, igual el resto de los herrajes.

REGISTROS FOTOGRAFICOS




DESCRIPCION: Se reemplazarán los espárragos que fijan los soportes de antenas látigo a los montantes.

REGISTROS FOTOGRAFICOS







DESCRIPCION:

REGISTROS FOTOGRAFICOS





DESCRIPCION:

REGISTROS FOTOGRAFICOS







DESCRIPCION: Estado soporte antena microondas más pequeña (diámetro 1 m).