ANEXO Nº2

Informe De Labores

W W W. T E C H M E D I C A. C O M. C O
Calle 36 No. 8 – 37 TELEFAX: 782 35 39 CEL: 300 700 8000 MONTERIA - COLOMBIA

INFORME DE LABORES
CONTRATO SS-SAM-005-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE MONITOREO QUE HACEN PARTE DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
PERIODO:DEL 24 DE JUNIO AL 29 de JULIO DE 2026

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	ALMACEN	NEVERA	INDUFRIAL	INPV-46B	23333298 CODIGO: LSPD-A01 - I1-003190	PREVENTIVO	OT-102684-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	AREA ADMINISTRATIVA	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-140 CODIGO: I1 25005	PREVENTIVO ESPECIALIZADO	OT-102896-TM	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	AREA GAAP	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-141 CODIGO: I1 24996	PREVENTIVO ESPECIALIZADO	OT-102897-TM	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE		ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	CABINA DE FLUJO LAMINAR	LUMES	LV	9105 COD.LSPDN11 - I1-23614	PREVENTIVO	OT-101936-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control y de filtros hepa los cuales se encuentran en buenas condiciones equipo funciona correctamente.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	CABINA DE FLUJO LAMINAR	PINGGLOBAL	PCV36	4588549 COD.LSPD-N12	PREVENTIVO	OT-101935-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual presentaba un error de comunicación con el panel lcd, se realiza ajuste y se recupera la conexión total con el panel, se encuentran filtros HEPA con demasiado desgaste cual no garantiza un funcionamiento ideal en el filtrado del flujo, se recomienda el cambio de este, equipo funcional.
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-144 CODIGO: I1 24999	PREVENTIVO ESPECIALIZADO	OT-102898-TM	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.
4	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BRAND	20-200UL	04K54166 COD.LSPD-N15 -I1-006026	PREVENTIVO	OT-101975-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

5	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BRAND	05-10UL	08K15921 COD.LSPD-N16 -I1-022762	PREVENTIVO	OT-101974-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
6	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BOECO	2-20UL	NF995806 COD.LSPD-F11	PREVENTIVO	OT-101973-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
7	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BOECO	5-50UL	0F30357 COD.LSPD-N17 -I1-23618	PREVENTIVO	OT-101972-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
8	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BOECO	5-50UL	0F30310 COD.LSPD-N18	PREVENTIVO	OT-101970-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
9	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BOECO	100-1000UL	0F29722 COD.LSPD-N19	PREVENTIVO	OT-101969-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
10	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	NEVERA	ULTRALAB	ULTRALAB	XXI-01VR 202000904-II CODIGO: LSPD-N23 - I1-23616	PREVENTIVO	OT-102686-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal, equipo presenta deterioro en pintura por condensación se recomienda pintura y recarga de gas refrigerante.
11	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	NEVERA	ULTRALAB	ULTRALAB	XXI-01VR 202000904-I CODIGO: LSPD-M16 - I1-23616	PREVENTIVO	OT-102685-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal, equipo presenta deterioro en pintura por condensación se recomienda pintura y recarga de gas refrigerante.
12	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	TERMOCICLADOR	BIORAD	CFX96	COD. LSPD-N25- I1 -23605	PREVENTIVO	OT-101948-TM	Se realiza limpieza interna y externa del equipo y verificación de encendido, limpieza de ventilador y disipadores, equipo requiere instalación de software manager bio-rad para garantizar su correcto funcionamiento, equipo queda a la espera de la instalación de software.
13	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA318	2022111003 COD.LSPD-N27	PREVENTIVO	OT-101982-TM	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona correctamente.
14	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	BIOLOGIA MOLECULAR	ULTRACONGELADOR	SANYO	MDF-U56VC	11117006 CODIGO: I1-001293	PREVENTIVO	OT-102904-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	CABINA EXTRACTORA DE GASES	CUSTE FRONTIER	EFB-4A2	2012- 74436 COD.LSPDC07 - I1-004967	PREVENTIVO	OT-101939-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de modulo de control el cual se encuentra funcionando de manera idónea, se realiza limpieza y verificación de libre flujo de aire por ductos de extracción, se realiza limpieza y de Blower y verificación de su libre movimiento, se detectan bajas revoluciones de este, se realiza apertura de válvula de ducto de ventilación para mejorar la extracción de gases, se recomienda realizar validación para garantizar que el caudal de gas extraído se encuentre en el rango de aspiración segura.

2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	CABINA EXTRACTORA DE GASES	CUSTE FRONTIER	EFB-4A2	2012- 74436 COD.LSPDC07 - I1-004967	CORRECTIVO	OT-102917-TM	Actividades Realizadas Inspección General: Revisión integral de los ductos de ventilación para identificar obstrucciones o daños. Limpieza de Ductos: Desobstrucción y limpieza profunda de la red de ductos para restablecer el flujo de aire. Mantenimiento del Blower: Ejecución del desagüe del blower. Limpieza del orificio de desagüe, el cual se encontraba obstruido por acumulación de suciedad. Sellado de Fugas: Detección y sellado de fugas en los ductos de extracción. Aplicación de silicona de uso exterior para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la reparación. Verificación Eléctrica: Análisis de fases de entrada al motor de extracción. Confirmación del correcto suministro de voltaje y estabilidad eléctrica del equipo. Resultados Mejora Operativa: Tras las intervenciones, se restableció y mejoró significativamente la capacidad de extracción de la cabina. Estado Actual: El equipo se encuentra funcionando correctamente. Recomendaciones y Observaciones Validación de Caudal: Se recomienda realizar una validación técnica específica para verificar que el caudal del flujo extraído se encuentre dentro del rango de extracción segura establecido por el fabricante. Supervisión: El equipo queda operando bajo observación directa de la ingeniera Claudia Otero a cargo del área para monitorear su desempeño a
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-142 CODIGO: I1 24974	CORRECTIVO	OT-102905-TM	se le realiza cambio de ventilador a condensadoras de unidad manejadora de aire, se cambian ventiladores de ambas condensadoras se realizan pruebas de funcionamiento las cuales supera de manera satisfactoria el equipos queda funcionando correctamente.
4	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-142 CODIGO: I1 24974	PREVENTIVO ESPECIALIZADO	OT-102899-TM	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.
5	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	NEVERA	ARTIKO	no visible	5.14 1014717 CODIGO: LSPD-C41 - I 1 - 005059	PREVENTIVO	OT-102687-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.
6	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	TERMOHIGROMETRO	KTJ	N/R	04-1422-3190 COD.LSPD-C62 -I1-006021	PREVENTIVO	OT-101981-TM	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona.
7	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	FISICO - QUIMICO	TERMOMETRO INFRAROJO	N/R	T600A	77538109 9016 COD.LSPDA02	PREVENTIVO	OT-101950-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se verifica funcionamiento del equipo mediante pruebas las cuales supera de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	GENETICA	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16402 COD.LSPD-P01	PREVENTIVO	OT-101951-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACION	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16414 COD.LSPD-D06	PREVENTIVO	OT-101952-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBACTERIAS	GENEXPERT	CEPHEID	6X-IV R2	804017- I1-005120	CORRECTIVO	OT-101984-TM	Se realiza limpieza externa e interna del equipo, limpieza de tarjetas de motores paso a paso y tarjeta fuente, se realiza verificación de parámetros con xpert check, equipo queda en completas condiciones operativas.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBACTERIAS	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA318	COD.LSPD-E08 - I1-23606	PEREVENTIVO	OT-101983-TM	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA CLINICA	CABINA DE FLUJO LAMINAR	ESCO	AVC-4A2	2006- 18511 COD.LSPDF09 - I1-001321	PREVENTIVO	OT-101937-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual funciona de manera adecuada, se encuentran filtros HEPA con demasiado desgaste cual no garantiza un funcionamiento ideal en el filtrado del flujo, se recomienda el cambio de este, equipo funcional.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA CLINICA	INCUBADORA	BINDER	ED 53	UL 90100131 COD.LSPDF10- I1-001318	PREVENTIVO	OT-101945-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico, los cuales funcionan de manera correcta, se encuentra dispositivo de seguridad roto, se recomienda el cambio de esta para garantizar un funcionamiento ideal del sistema de seguridad del equipo, equipo funcional.
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA CLINICA	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16408 COD.LSPD-F15	PREVENTIVO	OT-101956-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
4	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA CLINICA	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16405	PREVENTIVO	OT-101954-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE AGUA	CABINA DE FLUJO LAMINAR	ESCO	AC2-4E9	2014-93982 COD.LSPD-G05 - I1-003131	PREVENTIVO	OT-101938-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual funciona de manera adecuada, se encuentran filtros HEPA en buenas condiciones, equipo funcional.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE AGUA	INCUBADORA	VENTICELL	LSIS - B2V/VCIII	130558 COD.LSPD-G08 - I1 -003139	PREVENTIVO	OT-101946-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, se realiza lubricación de rodamientos de rotor de dispersión de calor el cual presentaba un ruido anormal a la hora de funcionar, equipo queda funcionando correctamente.

3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE AGUA	INCUBADORA	HERAEUS	50042303	95100625 COD.LSPDG07 - I1-001222	PREVENTIVO	OT-101940-TM	Se realiza limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de módulo de control de temperatura y verificación de sensores y resistencias, todos encontrados en buenas condiciones, se realiza revisión de compuerta y se encuentran sello hermético roto, el cual puede generar a futuro pérdida de temperatura de la cámara, se recomienda el cambio de este para garantizar un buen funcionamiento del equipo, equipo funcional.
4	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE AGUA	NEVERA	ARTIKO	LF-300-ST	6141014709 CODIGO: LSPD-G06 - I1-001291	PREVENTIVO	OT-102902	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.
5	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE AGUA	NEVERA	TECNIFRIO	NO VISIBLE	CODIGO: LSPD-G9 - I1-003122	PREVENTIVO	OT-102689-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.
6	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE AGUA	NEVERA	ARTIKO	PR 500 ST	5.14 101476 CODIGO: LSPD-G10 - I1-001214	PREVENTIVO	OT-102688-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura, cableado, sistema de disipación, equipo requiere clavija de conexión eléctrica, para garantizar su correcto funcionamiento y verificar funcionamiento sostenido.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-143 CODIGO: I1 24989	CORRECTIVO	OT-102906-TM	se realiza cambio de compresor a condensadora de unidad manejadora, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales se superan de manera satisfactoria, equipo queda funcionando correctamente.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	EQUIPO DE REFRIGERACION	7TECH	MHC108T1MF36SDX 1VHB3F	23062023SC3566-143 CODIGO: I1 24989	PREVENTIVO ESPECIALIZADO	OT-102900-TM	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	MEMMERT	1130	873-068 COD.LSPDH22- I1-005132	PREVENTIVO	OT-101947-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico e interruptor de mercurio, equipo funciona correctamente.
4	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	MM FRIOCELL	FC-B2CM/FC111	E140215 COD.LSPDH20 - I1-005051	PREVENTIVO	OT-101943-TM	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de módulos de control. se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentran fallas en el sistema de enfriamiento, por falta de gas refrigerante, se recomienda el cambio de este para garantizar un correcto funcionamiento.
5	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	LABLINE	IMPERIAL III	14650710 80391 COD.LSPDH21 - I1-005052	PREVENTIVO	OT-101942-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, equipo queda funcionando correctamente.
6	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	BINDER	BD -240	9010 -0183 COD. LSPD - H18 - I1 - 005049	PREVENTIVO	OT-101941-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control equipo funciona correctamente.
7	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE KARTELL	100-1000UL	10016913 COD.LSPD-H23 -I1-006039	PREVENTIVO	OT-101978-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
8	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	MICROPIPETA	TRANSFERPETTE BRAND	10ML	12D7509 COD.LSPD-H36	PREVENTIVO	OT-101977-TM	se realizan pruebas de funcionamiento del equipo las cuales no supera ya que la entrega de muestras que suministra el equipo están por fuera del margen de error, se realiza limpieza y lubricación de sistema para mejorar y la falla persiste se recomienda dar de baja el equipo.

9	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	NEVERA	TECNIFRIO	N/R	CODIGO: I1-001240	PREVENTIVO	OT-102691-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales no fueron superadas ya que el equipo presenta daño eléctrico, se recomienda revisión de etapa de arranque del equipo para garantizar su correcto funcionamiento.
10	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	NEVERA DOBLE PUERTA	INDUCOL	EIC V 39	0323-053721 CODIGO: LSPD-H33 - I1-001241	PREVENTIVO	OT-102683-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.
11	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	NEVERA DOBLE PUERTA	INDUCOL	EIC V 39	0483 053609 CODIGO: LSPD-H3 - I1-003152	PREVENTIVO	OT-102682-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza puesta en funcionamiento el equipo se apaga en cuestión de minutos por recalentamiento de la unidad, se detecta ventilador de disipación defectuoso se recomienda el cambio de este y de la tubos alógenos de luz auxiliar para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
13	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA BIOLOGICA	BINDER	B53	900005 I1- 003137	PREVENTIVO	OT-101863-TM	se realiza limpieza integral y verificación de temperatura del setpoint, limpieza externa e interna y limpieza de sistema eléctrico de control, equipo funciona correctamente.
14	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA BIOLOGICA	LAB-LINE	IMPERIAL III 305	1465071078594 I1-005050	PREVENTIVO	OT-101862-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, al realizar verificación de funcionamiento se detecta falla en controlador principal, se recomienda el cambio de este para garantizar su correcto funcionamiento.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	PLAGUICIDAS	MICROPIPETA	ACCUMAX PRO	10UL	IK473225 COD.LSPD-K02	PREVENTIVO	OT-101976-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	PLAGUICIDAS	MICROPIPETA	BRAND	50UL	03Y0157 COD.LSPD-K06	PREVENTIVO	OT-101971-TM	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	PLAGUICIDAS	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16406 COD.LSPD-K06	PREVENTIVO	OT-101958-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	PARASITOLOGÍA	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16413	PREVENTIVO	OT-101957-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	RECEPCIÓN DE MUESTRAS	TERMOMETRO INFRAROJO	N/R	N/R	COD.LSPDL03- I1-23609	PREVENTIVO	OT-101949-TM	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se verifica funcionamiento del equipo mediante pruebas las cuales supera de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACION
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	VIROLOGIA-BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL	INCUBADORA	STUART SCIENTIFIC	SL18	R0001021 49 COD: LSPDM03 - INV:04488	PREVENTIVO	OT-101944-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, se realiza lubricación de rodamientos de rotor de dispersión de calor el cual presentaba un ruido anormal a la hora de funcionar, equipo queda funcionando correctamente.

2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	VIROLOGIA-BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL	TERMOHIGROMETRO	TERMICA	300	A16435 COD.LSPD-N35	PREVENTIVO	OT-101959-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	VIROLOGIA-BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL	LECTOR DE PLACAS	MINDRAY	MR-96A	WH-44105216 I1- 001341	PREVENTIVO	OT-102012-TM	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento de motor paso a paso y tarjetas de control, serealiza instalación bombillo 8V a 20W (original) para garantizar su correcto funcionamiento, se realizan pruebas las cuales fueron superadasde manera satisfactoria, equipo queda en completas condiciones operativas..

ITEM	UBICACIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	OBSERVACIÓN
1	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230642999	PREVENTIVO	OT-101968-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
2	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230643006	PREVENTIVO	OT-101967-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
3	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230643012	PREVENTIVO	OT-101966-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
4	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230642997	PREVENTIVO	OT-101965-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
5	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230594909	PREVENTIVO	OT-101964-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
6	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230594778	PREVENTIVO	OT-101963-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
7	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230643004	PREVENTIVO	OT-101962-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.
8	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	N/R	TERMOMETRO	TRACEABLE	VWR	230642994	PREVENTIVO	OT-101961-TM	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ANEXO N.º 1
Reportes De Ordenes De Trabajo

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-102684-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ACTIVO NEVERA { NV-047 } INDUFRIAL INPV-46B 23333298 CODIGO: LSPD-A01 - I1-003190

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ ALMACEN/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-047	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 11:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 12:10
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102896-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-001 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F 23062023SC3566-140 CODIGO: I1 25005

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ AREA ADMINISTRATIVA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-001	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-20	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 14:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 16:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO, TERMINALES Y CONEXIONES	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES, INTERRUPTORES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES O DAÑOS MECANICOS	Aprobó Alerta Falló
6	INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO	Aprobó Alerta Falló
7	COMPROBACION DE AUSENCIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES	Aprobó Alerta Falló
8	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
9	INSPECCION DEL VENTILADOR CENTRIFUGO	Aprobó Alerta Falló
10	INSPECCION DE SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO	Si No N/A
11	LIMPIEZA DE SERPENTIN	Si No N/A
12	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
13	VERIFICACION DE FILTROS Y PREFILTROS	Si No N/A
14	VERIFICACION DE SELLADOR DE FILTROS	Si No N/A
15	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
16	VERIFICACION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Aprobó Alerta Falló
17	VERIFICACION DE CONTROLADOR	Aprobó Alerta Falló
18	VERIFICAR ESTABILIDAD DE OPERACION DEL SISTEMA	Aprobó Alerta Falló
19	VERIFICACION DE ALARMAS E INDICADORES	Aprobó Alerta Falló
20	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló




Todos los derechos reservados


2 1	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102897-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-002 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F 23062023SC3566-141 CODIGO: I1 24996

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ AREA GAAP/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-002	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-20	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-28 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-28 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO, TERMINALES Y CONEXIONES	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES, INTERRUPTORES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES O DAÑOS MECANICOS	Aprobó Alerta Falló
6	INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO	Aprobó Alerta Falló
7	COMPROBACION DE AUSENCIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES	Aprobó Alerta Falló
8	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
9	INSPECCION DEL VENTILADOR CENTRIFUGO	Aprobó Alerta Falló
10	INSPECCION DE SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO	Si No N/A
11	LIMPIEZA DE SERPENTIN	Si No N/A
12	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
13	VERIFICACION DE FILTROS Y PREFILTROS	Si No N/A
14	VERIFICACION DE SELLADOR DE FILTROS	Si No N/A
15	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
16	VERIFICACION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Aprobó Alerta Falló
17	VERIFICACION DE CONTROLADOR	Aprobó Alerta Falló
18	VERIFICAR ESTABILIDAD DE OPERACION DEL SISTEMA	Aprobó Alerta Falló
19	VERIFICACION DE ALARMAS E INDICADORES	Aprobó Alerta Falló
20	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló


Todos los derechos reservados

21	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101936-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 03:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control y de filtros hepa los cuales se encuentran en buenas condiciones equipo funciona correctamente.

ACTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR { CFL-027 } LUMES LV 9105 COD.LSPDN11 - I1-23614

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	CFL-027	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-16 11:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-16 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	03:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS


Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
3	DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
4	SE REALIZA LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA GUILLOTINA	Si No N/A
5	SE REALIZA LIMPIEZA DE LA LAMPARA UV CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
6	VERIFICAR LA LECTURA DEL MANOMETRO PARA VIGILAR LA CAIDA DE PRESION DEL AIRE EN EL FILTRO HEPA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICAR EL ESTADOS DE LAS VALVULAS (SI APLICA)	Aprobó Alerta Falló
8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control y de filtros hepa los cuales se encuentran en buenas condiciones equipo funciona correctamente.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados





Arelis Garcés / bacteriologa

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101935-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 03:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual presentaba un error de comunicación con el panel lcd, se realiza ajuste y se recupera la conexión total con el panel, se encuentran filtros HEPA con demasiado desgaste cual no garantiza un funcionamiento ideal en el filtrado del flujo, se recomienda el cambio de este, equipo funcional.

ACTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR { CFL-026 } PINGGLOBAL PCV36 4588549 COD.LSPD-N12

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	CFL-026	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 14:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 15:45
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	03:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:45:48
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS



Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
3	DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
4	SE REALIZA LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA GUILLOTINA	Si No N/A
5	SE REALIZA LIMPIEZA DE LA LAMPARA UV CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
6	VERIFICAR LA LECTURA DEL MANOMETRO PARA VIGILAR LA CAIDA DE PRESION DEL AIRE EN EL FILTRO HEPA	Aprobó Alerta Falló
	VERIFICAR EL ESTADOS DE LAS VALVULAS (SI APLICA)	Aprobó Alerta Falló
8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
9	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual presentaba un error de comunicación con el panel lcd, se realiza ajuste y se recupera la conexión total con el panel, se encuentran filtros HEPA con demasiado desgaste cual no garantiza un funcionamiento ideal en el filtrado del flujo, se recomienda el cambio de este, equipo funcional.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Arelis Garcés / bacteriologa		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102698-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-003 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F 23062023SC3566-144 CODIGO: I1 24999

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-003	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-20	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 16:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 18:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados



PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO, TERMINALES Y CONEXIONES	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES, INTERRUPTORES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES O DAÑOS MECANICOS	Aprobó Alerta Falló
6	INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO	Aprobó Alerta Falló
7	COMPROBACION DE AUSENCIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES	Aprobó Alerta Falló
8	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
9	INSPECCION DEL VENTILADOR CENTRIFUGO	Aprobó Alerta Falló
10	INSPECCION DE SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO	Si No N/A
11	LIMPIEZA DE SERPENTIN	Si No N/A
12	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
13	VERIFICACION DE FILTROS Y PREFILTROS	Si No N/A
14	VERIFICACION DE SELLADOR DE FILTROS	Si No N/A
15	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
16	VERIFICACION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Aprobó Alerta Falló
17	VERIFICACION DE CONTROLADOR	Aprobó Alerta Falló
18	VERIFICAR ESTABILIDAD DE OPERACION DEL SISTEMA	Aprobó Alerta Falló
19	VERIFICACION DE ALARMAS E INDICADORES	Aprobó Alerta Falló
20	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló

Todos los derechos reservados

21	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados

Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101975-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-272 } TRANSFERPETTE BRAND 20-200UL 04K54166 COD.LSPD-N15 -I1-006026

UBICADO EN Ó ES PARTE E:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-272	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 11:45
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Arelis Garcés / bacteriologa

Aceptado Por

Daniel Andrés Martínez Romero

Realizado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101974-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-271 } TRANSFERPETTE BRAND 05-10UL 08K15921 COD.LSPD-N16 -I1-022762

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-271	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 10:15
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:39
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Arelis Garcés / bacteriologa		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101973-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-270 } TRANSFERPETTE BOECO 2-20UL NF995806 COD.LSPD-F11

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-270	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 10:16
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 10:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:14:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

 Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Arelis Garcés / bacteriologa		Daniel Andrés Martínez Romero

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101972-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-269 } TRANSFERPETTE BOECO 5-50UL 0F30357 COD.LSPD-N17 -I1-23618

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-269	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 10:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 10:45
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Arelis Garcés / bacteriologa

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101970-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-267 } TRANSFERPETTE BOECO 5-50UL OF30310 COD.LSPD-N18

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-267	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 11:15
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 11:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Arelis Garcés / bacteriologa		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101969-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-266 } TRANSFERPETTE BOECO 100-1000UL 0F29722 COD.LSPD-N19

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-266	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 09:31
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 09:45
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:14:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Arelis Garcés / bacteriologa		Daniel Andrés Martínez Romero

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102686-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal, equipo presenta deterioro en pintura por condensación se recomienda pintura y recarga de gas refrigerante.

ACTIVO NEVERA { NV-049 } ULTRALAB ULTRALAB XXI-01VR 202000904-II CODIGO: LSPD-N23 - I1-23616

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-049	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 10:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:39:23
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS


Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal, equipo presenta deterioro en pintura por condensación se recomienda pintura, recarga de gas refrigerante.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Daniel Díaz / apoyo coordinación — Aceptado Por

Validado Por

Daniel Andrés Martínez Romero — Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102685-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal, equipo presenta deterioro en pintura por condensación se recomienda pintura y recarga de gas refrigerante.

ACTIVO NEVERA { NV-048 } ULTRALAB ULTRALAB XXI-01VR 202000904-I CODIGO: LSPD-M16 - I1-23616

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-048	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 10:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 11:11
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:31:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal, equipo presenta deterioro en pintura por condensación se recomienda pintura y recarga de gas refrigerante.


 Todos los derechos reservados


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101948-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa del equipo y verificación de encendido, limpieza de ventilador y disipadores, equipo requiere instalación de software manager bio-rad para garantizar su correcto funcionamiento, equipo queda a la espera de la instalación de software.

ACTIVO TERMOCICLADOR { TMC-012 } BIORAD CFX96 COD. LSPD-N25- I1 -23605

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMC-012	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 15:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 15:45
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	Se realiza limpieza interna y externa del equipo y verificación de encendido, limpieza de ventilador y disipadores, equipo requiere instalación de software manager bio-rad para garantizar su correcto funcionamiento, equipo queda a la espera de la instalación de software.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Arelis Garcés



Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101982-TM

Fecha: 2026-07-28

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1266 } KTJ TA318 2022111003 COD.LSPD-N27

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1266	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-28	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:14
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:14:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Gladis González		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-102904-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ACTIVO ULTRACONGELADOR { NV-058 } SANYO MDF-U56VC 11117006 CODIGO: I1-001293

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ BIOLOGIA MOLECULAR/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-058	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-24	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 13:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 13:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101939-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 02:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de modulo de control el cual se encuentra funcionando de manera idónea, se realiza limpieza y verificación de libre flujo de aire por ductos de extracción, se realiza limpieza y de Blower y verificación de su libre movimiento, se detectan bajas revoluciones de este, se realiza apertura de válvula de ducto de ventilación para mejorar la extracción de gases, se recomienda realizar validación para garantizar que el caudal de gas extraído se encuentre en el rango de aspiración segura.

ACTIVO CABINA EXTRACTORA DE GASES { CPE-022 } CUSTE FRONTIER EFB-4A2 2012- 74436

COD.LSPDC07 - I1-004967

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	CPE-022	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-22 15:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-22 16:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	02:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS


Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION FISICA DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS	Si No N/A
4	LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL EXTRACTOR	Si No N/A
	VERIFICACION DE PANEL DE CONTROL	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE DUCTO EXTRACTOR	Aprobó Alerta Falló
7	CAMBIO DE FILTROS	Si No N/A
8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
9	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de modulo de control el cual se encuentra funcionando de manera idónea, se realiza limpieza y verificación de libre flujo de aire por ductos de extracción, se detecta bajas revoluciones en extractor lo cual puede estar afectando directamente la extracción de gases de la cámara, se recomienda una revisión mas a fondo para descartar daños en motor del extractor, equipo funcional.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-102917-TM

Fecha: 2026-08-04

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Actividades Realizadas Inspección General: Revisión integral de los ductos de ventilación para identificar obstrucciones o daños. Limpieza de Ductos: Desobstrucción y limpieza profunda de la red de ductos para restablecer el flujo de aire. Mantenimiento del Blower: Ejecución del desagüe del blower. Limpieza del orificio de desagüe, el cual se encontraba obstruido por acumulación de suciedad. Sellado de Fugas: Detección y sellado de fugas en los ductos de extracción. Aplicación de silicona de uso exterior para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la reparación. Verificación Eléctrica: Análisis de fases de entrada al motor de extracción. Confirmación del correcto suministro de voltaje y estabilidad eléctrica del equipo. Resultados Mejora Operativa: Tras las intervenciones, se restableció y mejoró significativamente la capacidad de extracción de la cabina. Estado Actual: El equipo se encuentra funcionando correctamente. Recomendaciones y Observaciones Validación de Caudal: Se recomienda realizar una validación técnica específica para verificar que el caudal del flujo extraído se encuentre dentro del rango de extracción segura establecido por el fabricante. Supervisión: El equipo queda operando bajo observación directa de la ingeniera Claudia Otero a cargo del área para monitorear su desempeño a corto plazo.

ACTIVO CABINA EXTRACTORA DE GASES { CPE-022 } CUSTE FRONTIER EFB-4A2 2012- 74436

COD.LSPDC07 - I1-004967

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	CPE-022	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA NO PLANIFICADA CORRECTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-08-04	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-31 12:00
TIPO DE TAREA:	Correctivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-31 14:00
PRIORIDAD:	Media	**TIEMPO TOTAL DE TRABAJO:**	02:00:58

Todos los derechos reservados

ACTIVADOR:	Tarea no Programada	**TIEMPO FUERA DE SERVICIO:**	00:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Solicitud de servicio	**SOLICITADO POR:**	María Angelica Arrieta Gómez
CLASIFICACIÓN 2:		**NÚMERO DE SOLICITUD:**	
FECHA DEL EVENTO:	2026-08-04 10:51		

NOTAS


Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	Procedimiento	Actividades Realizadas Inspección General: Revisión integral de los ductos de ventilación para identificar obstrucciones o daños. Limpieza de Ductos: Desobstrucción y limpieza profunda de la red de ductos para restablecer el flujo de aire. Mantenimiento del Blower: Ejecución del desagüe del blower. Limpieza del orificio de desagüe, el cual se encontraba obstruido por acumulación de suciedad. Sellado de Fugas: Detección y sellado de fugas en los ductos de extracción. Aplicación de silicona de uso exterior para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la reparación. Verificación Eléctrica: Análisis de fases de entrada al motor de extracción. Confirmación del correcto suministro de voltaje y estabilidad eléctrica del equipo. Resultados Mejora Operativa: Tras las intervenciones, se restableció y mejoró significativamente la capacidad de extracción de la cabina. Estado Actual: El equipo se encuentra funcionando correctamente. Recomendaciones y Observaciones Validación de Caudal: Se recomienda realizar una validación técnica específica para verificar que el caudal del flujo extraído se encuentre dentro del rango de extracción segura establecido por el fabricante. Supervisión: El equipo queda operando bajo observación directa de la ingeniera Claudia Otero a cargo del área para monitorear su desempeño a corto plazo.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102905-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Mario Antonio Suarez Perez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se le realiza cambio de ventilador a condensadoras de unidad manejadora de aire, se cambian ventiladores de ambas condensadoras se realizan pruebas de funcionamiento las cuales supera de manera satisfactoria el equipos queda funcionando correctamente.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-004 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F 23062023SC3566-142 CODIGO: I1 24974

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-004	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA NO PLANIFICADA correctivo

FECHA PROGRAMADA:	2026-08-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 12:00
TIPO DE TAREA:	Correctivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 14:00
PRIORIDAD:	Media	**TIEMPO TOTAL DE TRABAJO:**	02:00:00
ACTIVADOR:	Tarea no Programada	**TIEMPO FUERA DE SERVICIO:**	00:00:00
CLASIFICACIÓN 1:		**SOLICITADO POR:**	Mario Antonio Suarez Perez
CLASIFICACIÓN 2:		**NÚMERO DE SOLICITUD:**	
FECHA DEL EVENTO:	2026-08-03 10:53		


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO


1	Procedimiento	se le realiza cambio de ventilador a condensadoras de unidad manejadora de aire, se cambian ventiladores de ambas condensadoras se realizan pruebas de funcionamiento las cuales supera de manera satisfactoria el equipos queda funcionando correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102899-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-004 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F 23062023SC3566-142 CODIGO: I1 24974

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-004	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-20	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 14:00
RIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO, TERMINALES Y CONEXIONES	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES, INTERRUPTORES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES O DAÑOS MECANICOS	Aprobó Alerta Falló
6	INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO	Aprobó Alerta Falló
7	COMPROBACION DE AUSENCIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES	Aprobó Alerta Falló
8	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
9	INSPECCION DEL VENTILADOR CENTRIFUGO	Aprobó Alerta Falló
10	INSPECCION DE SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO	Si No N/A
11	LIMPIEZA DE SERPENTIN	Si No N/A
12	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
13	VERIFICACION DE FILTROS Y PREFILTROS	Si No N/A
14	VERIFICACION DE SELLADOR DE FILTROS	Si No N/A
15	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
16	VERIFICACION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Aprobó Alerta Falló
17	VERIFICACION DE CONTROLADOR	Aprobó Alerta Falló
18	VERIFICAR ESTABILIDAD DE OPERACION DEL SISTEMA	Aprobó Alerta Falló
19	VERIFICACION DE ALARMAS E INDICADORES	Aprobó Alerta Falló
20	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló


Todos los derechos reservados

21	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102687-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ACTIVO NEVERA { NV-050 } ARTIKO no visible 5.14 1014717 CODIGO: LSPD-C41 - I 1 - 005059

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-050	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 14:20
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 15:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101981-TM

Fecha: 2026-07-28

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1265 } KTJ N/R 04-1422-3190 COD.LSPD-C62 -I1-006021

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1265	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-28	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 10:15
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

 Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Daniel Díaz / apoyo coordinación

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101950-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se verifica funcionamiento del equipo mediante pruebas las cuales supera de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO INFRAROJO { TERMI-090 } N/R T600A 77538109 9016 COD.LSPDA02

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ FISICO - QUIMICO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERMI-090	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 09:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 09:10
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 3 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:12:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se verifica funcionamiento del equipo mediante pruebas las cuales supera de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101951-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1255 } TERMICA 300 A16402 COD.LSPD-P01

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ GENETICA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1255	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 11:51
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:11:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Claudia naranjo chica / bacteriologa génetica — Aceptado Por

Daniel Andrés Martínez Romero — Realizado Por

Validado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101952-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1256 } TERMICA 300 A16414 COD.LSPD-D06

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACION/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1256	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 12:20
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Daniel Díaz / apoyo coordinación — Aceptado Por

Daniel Andrés Martínez Romero — Validado Por / Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101984-TM

Fecha: 2026-07-28

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza externa e interna del equipo, limpieza de tarjetas de motores paso a paso y tarjeta fuente, se realiza verificación de parámetros con xpert check, equipo queda en completas condiciones operativas.

ACTIVO GENEXPERT { GENP-001 } CEPHEID 6X-IV R2 804017- I1-005120

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBACTERIAS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	GENP-001	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA NO PLANIFICADA CORRECTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-28	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 14:00
TIPO DE TAREA:	Correctivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 15:01
PRIORIDAD:	Media	**TIEMPO TOTAL DE TRABAJO:**	01:01:00
ACTIVADOR:	Tarea no Programada	**TIEMPO FUERA DE SERVICIO:**	00:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Solicitud de servicio	**SOLICITADO POR:**	María Angelica Arrieta Gómez
CLASIFICACIÓN 2:		**NÚMERO DE SOLICITUD:**	
FECHA DEL EVENTO:	2026-07-28 09:51		


NOTAS

 Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	Procedimiento	Se realiza limpieza externa e interna del equipo, limpieza de tarjetas de motores paso a paso y tarjeta fuente, se realiza verificación de parámetros con xpert check, equipo queda en completas condiciones operativas. .

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados

Diana torbecilla de la osa / contratista	Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101983-TM

Fecha: 2026-07-28

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1267 } KTJ TA318 COD.LSPD-E08 - I1-23606

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBACTERIAS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1267	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-28	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:45
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, y verificación de sensor interno y externo equipo funciona.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Diana torbecilla		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101937-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 03:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual funciona de manera adecuada, se encuentran filtros HEPA con demasiado desgaste cual no garantiza un funcionamiento ideal en el filtrado del flujo, se recomienda el cambio de este, equipo funcional.

ACTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR { CFL-028 } ESCO AVC-4A2 2006- 18511 COD.LSPDF09 - I1-001321

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA CLINICA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	CFL-028	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 13:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 16:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	03:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	03:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS



Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
3	DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
4	SE REALIZA LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA GUILLOTINA	Si No N/A
5	SE REALIZA LIMPIEZA DE LA LAMPARA UV CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
6	VERIFICAR LA LECTURA DEL MANOMETRO PARA VIGILAR LA CAIDA DE PRESION DEL AIRE EN EL FILTRO HEPA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICAR EL ESTADOS DE LAS VALVULAS (SI APLICA)	Aprobó Alerta Falló
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
9	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual funciona de manera adecuada, se encuentran filtros HEPA con demasiado desgaste cual no garantiza un funcionamiento ideal en el filtrado del flujo, se recomienda el cambio de este, equipo funcional.

 Todos los derechos reservados


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Mary Martinez / contratista		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101945-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico, los cuales funcionan de manera correcta, se encuentra dispositivo de seguridad roto, se recomienda el cambio de esta para garantizar un funcionamiento ideal del sistema de seguridad del equipo, equipo funcional.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-209 } BINDER ED 53 UL 90100131 COD.LSPDF10- I1-001318

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA CLINICA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-209	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:00:41
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico, los cuales funcionan de manera correcta, se encuentra dispositivo de seguridad roto, se recomienda el cambio de esta para garantizar un funcionamiento ideal del sistema de seguridad del equipo, equipo funcional.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Mary Martinez / contratista		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101956-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1260 } TERMICA 300 A16408 COD.LSPD-F15

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA CLINICA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1260	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:10
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

 Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados


27
43
TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101954-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1258 } TERMICA 300 A16405

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA CLINICA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1258	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:20
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 11:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Mary Martinez/ contratista		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101938-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 03:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual funciona de manera adecuada, se encuentran filtros HEPA en buenas condiciones, equipo funcional.

ACTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR { CFL-029 } ESCO AC2-4E9 2014-93982 COD.LSPD-G05 - I1-003131

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE AGUA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	CFL-029	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-23 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-23 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	03:00:00
CTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS



Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
3	DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
4	SE REALIZA LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA GUILLOTINA	Si No N/A
5	SE REALIZA LIMPIEZA DE LA LAMPARA UV CON ETANOL AL 70%	Si No N/A
6	VERIFICAR LA LECTURA DEL MANOMETRO PARA VIGILAR LA CAIDA DE PRESION DEL AIRE EN EL FILTRO HEPA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICAR EL ESTADOS DE LAS VALVULAS (SI APLICA)	Aprobó Alerta Falló
8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza verificación de modulo de control el cual funciona de manera adecuada, se encuentran filtros HEPA en buenas condiciones, equipo funcional.


 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101946-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, se realiza lubricación de rodamientos de rotor de dispersión de calor el cual presentaba un ruido anormal a la hora de funcionar, equipo queda funcionando correctamente.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-210 } VENTICELL LSIS - B2V/VCIII 130558 COD.LSPD-G08 - I1 -003139

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE AGUA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-210	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-23 12:01
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-23 13:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:59:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO.	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, se realiza lubricación de rodamientos de rotor de dispersión de calor el cual presentaba un ruido anormal a la hora de funcionar, equipo queda funcionando correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101940-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza integral externa e Interna del equipo, revisión de módulo de control de temperatura y verificación de sensores y resistencias, todos encontrados en buenas condiciones, se realiza revisión de compuerta y se encuentran sello hermético roto, el cual puede generar a futuro pérdida de temperatura de la cámara, se recomienda el cambio de este para garantizar un buen funcionamiento del equipo, equipo funcional.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-204 } HERAEUS 50042303 95100625 COD.LSPDG07 - I1-001222

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE AGUA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-204	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-28 14:21
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-28 15:26
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:05:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO


1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	Se realiza limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de módulo de control de temperatura y verificación de sensores y resistencias, todos encontrados en buenas condiciones, se realiza revisión de compuerta y se encuentran sello hermético roto, el cual puede generar a futuro pérdida de temperatura de la cámara, se recomienda el cambio de este para garantizar un buen funcionamiento del equipo, equipo funcional.


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	


 Todos los derechos reservados







Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102902-TM

Fecha: 2026-06-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ACTIVO NEVERA { NV-057 } ARTIKO LF-300-ST 6141014709 CODIGO: LSPD-G06 - I1-001291

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE AGUA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-057	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 09:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 10:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:59:54
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados



Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102689-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ACTIVO NEVERA { NV-052 } TECNIFRIO NO VISIBLE CODIGO: LSPD-G9 - I1-003122

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE AGUA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-052	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 12:20
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
CTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:20:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102688-TM

Fecha: 2026-06-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura, cableado, sistema de disipación, equipo requiere clavija de conexión eléctrica, para garantizar su correcto funcionamiento y verificar funcionamiento sostenido.

ACTIVO NEVERA { NV-051 } ARTIKO PR 500 ST 5.14 101476 CODIGO: LSPD-G10 - I1-001214

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE AGUA/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-051	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 11:10
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 11:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
TIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura, cableado, sistema de disipación, equipo requiere clavija de conexión eléctrica, para garantizar su correcto funcionamiento y verificar funcionamiento sostenido.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Daniel Díaz / apoyo coordinación

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102906-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Mario Antonio Suarez Perez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza cambio de compresor a condensadora de unidad manejadora, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales se superan de manera satisfactoria, equipo queda funcionando correctamente.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-005 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F

062023SC3566-143 CODIGO: I1 24989

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-005	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA NO PLANIFICADA corrective

FECHA PROGRAMADA:	2026-08-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 10:00
TIPO DE TAREA:	Correctivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 12:00
ORIDAD:	Media	**TIEMPO TOTAL DE TRABAJO:**	02:00:00
ACTIVADOR:	Tarea no Programada	**TIEMPO FUERA DE SERVICIO:**	00:00:00
CLASIFICACIÓN 1:		**SOLICITADO POR:**	Mario Antonio Suarez Perez
CLASIFICACIÓN 2:		**NÚMERO DE SOLICITUD:**	
FECHA DEL EVENTO:	2026-08-03 10:56		


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO


1	Procedimiento	se realiza cambio de compresor a condensadora de unidad manejadora, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales se superan de manera satisfactoria, equipo queda funcionando correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Jose David Lopez Marquez

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102900-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ACTIVO EQUIPO DE REFRIGERACION { AIRACO-005 } 7TECH MHC108T1MF36SDX1VHB3F

3062023SC3566-143 CODIGO: I1 24989

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	AIRACO-005	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-20	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 12:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO, TERMINALES Y CONEXIONES	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES, INTERRUPTORES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES O DAÑOS MECANICOS	Aprobó Alerta Falló
6	INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO	Aprobó Alerta Falló
7	COMPROBACION DE AUSENCIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES	Aprobó Alerta Falló
8	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
9	INSPECCION DEL VENTILADOR CENTRIFUGO	Aprobó Alerta Falló
10	INSPECCION DE SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO	Si No N/A
11	LIMPIEZA DE SERPENTIN	Si No N/A
12	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
13	VERIFICACION DE FILTROS Y PREFILTROS	Si No N/A
14	VERIFICACION DE SELLADOR DE FILTROS	Si No N/A
15	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
16	VERIFICACION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Aprobó Alerta Falló
17	VERIFICACION DE CONTROLADOR	Aprobó Alerta Falló
18	VERIFICAR ESTABILIDAD DE OPERACION DEL SISTEMA	Aprobó Alerta Falló
19	VERIFICACION DE ALARMAS E INDICADORES	Aprobó Alerta Falló
20	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló

Todos los derechos reservados


21	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa de condensadoras, se verifica el flujo de aire en los ductos de ventilación, se revisan contactores y el sistema eléctrico, se verifican los motores de la manejadora de aire y la presión del gas refrigerante. Finalmente, se corrobora el correcto funcionamiento de las unidades condensadoras.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación

Jose David Lopez Marquez

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101947-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico e interruptor de mercurio, equipo funciona correctamente.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-211 } MEMMERT 1130 873-068 COD.LSPDH22- I1-005132

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-211	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-15 09:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-15 09:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico e interruptor de mercurio, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados







Todos los derechos reservados

Adelier Hernández/ referente		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101942-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, equipo queda funcionando correctamente.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-206 } LABLINE IMPERIAL III 14650710 80391 COD.LSPDH21 - I1-005052

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-206	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-23 15:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-23 16:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
TIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, equipo queda funcionando correctamente.


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados







Todos los derechos reservados

Adelier Hernández/ referente		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101941-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control equipo funciona correctamente.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-205 } BINDER BD -240 9010 -0183 COD. LSPD - H18 - I1 -005049

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-205	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-22 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-22 13:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:00:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	


 Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados



Adelier Hernández/ referente	Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101978-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-275 } TRANSFERPETTE KARTELL 100-1000UL 10016913 COD.LSPD-H23 -I1-006039

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-275	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 09:15
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 09:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
.CTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Adelier Hernández/ referente		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101977-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realizan pruebas de funcionamiento del equipo las cuales no supera ya que la entrega de muestras que suministra el equipo están por fuera del margen de error, se realiza limpieza y lubricación de sistema para mejorar y la falla persiste se recomienda dar de baja el equipo.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-274 } TRANSFERPETTE BRAND 10ML 12D7509 COD.LSPD-H36

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-274	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 12:15
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
CTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realizan pruebas de funcionamiento del equipo las cuales no supera ya que la entrega de muestras que suministra el equipo están por fuera del margen de error, se realiza limpieza y lubricación de sistema para mejorar y la falla persiste se recomienda dar de baja el equipo.

ADJUNTOS DE LA TAREA

escripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados

muestra programada en el equipo fue de 2ml y entrega 4ml.	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Adelier Hernández/ referente		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102691-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales no fueron superadas ya que el equipo presenta daño eléctrico, se recomienda revisión de etapa de arranque del equipo para garantizar su correcto funcionamiento.

ACTIVO NEVERA { NV-054 } TECNIFRIO CODIGO: I1-001240

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-054	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 12:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 13:10
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:50
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS


Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales no fueron superadas ya que el equipo presenta daño eléctrico, se recomienda revisión de etapa de arranque del equipo para garantizar su correcto funcionamiento.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-102683-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

ACTIVO NEVERA DOBLE PUERTA { NV-056 } INDUCOL EIC V 39 0323-053721 CODIGO: LSPD-H33 - I1-001241

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-056	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 13:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 13:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS


Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo verificación de controlador de temperatura y sistema de refrigeración, sistema eléctrico y setpoint del equipo los cuales funcionan de manera normal.

 Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Todos los derechos reservados



Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

226

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102682-TM

Fecha: 2026-08-03

Generó: Jorge Mario Galvis Arbelaez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza puesta en funcionamiento el equipo se apaga en cuestión de minutos por recalentamiento de la unidad, se detecta ventilador de disipación defectuoso se recomienda el cambio de este y de la tubos alógenos de luz auxiliar para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

ACTIVO NEVERA DOBLE PUERTA { NV-055 } INDUCOL EIC V 39 0483 053609 CODIGO: LSPD-H3 - I1-003152

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	NV-055	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-24 13:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-24 14:15
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:35:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS



Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	VERIFICACION DE CABLEADO Y CLAVIJA	Aprobó Alerta Falló
4	ESTADO DE CONECTORES ELECTRICOS	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE ESTRUCTURA FISICA, AUSENCIA DE GOLPES Y DEFORMACIONES	Aprobó Alerta Falló
6	VERIFICACION DE EMPAQUES Y SELLOS DE PUERTA	Aprobó Alerta Falló
7	VERIFICACION DEL COMPRESOR	Aprobó Alerta Falló
8	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	Si No N/A
9	INSPECCION DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	Aprobó Alerta Falló
10	VERIFICACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Si No N/A
11	VERIFICACION DE SISTEMA DE ALARMAS	Si No N/A
12	VERIFICACION DE DRENAJES INTERNOS	Si No N/A
13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
14	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se realiza puesta en funcionamiento el equipo se apaga en cuestión de minutos por recalentamiento de la unidad, se detecta ventilador de disipación defectuoso se recomienda el cambio de este y de la tubos alógenos de luz auxiliar para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101863-TM

Fecha: 2026-07-17

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS

ACTIVO INCUBADORA BIOLOGICA { INCC-202 } BINDER B53 900005 I1- 003137

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-202	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-15 09:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-15 09:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza integral y verificación de temperatura del setpoint, limpieza externa e interna y limpieza de sistema eléctrico de control, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Adelier Hernández/ referente

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101662-TM

Fecha: 2026-07-17

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, al realizar verificación de funcionamiento se detecta falla en controlador principal, se recomienda el cambio de este para garantizar su correcto funcionamiento.

ACTIVO INCUBADORA BIOLOGICA { INCC-201 } LAB-LINE IMPERIAL III 305 1465071078594 I1-005050

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-201	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-17	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-15 09:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-15 10:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, al realizar verificación de funcionamiento se detecta falla en controlador principal, se recomienda el cambio de este para garantizar su correcto funcionamiento.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Adelier Hernández/ referente		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101976-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Mèdicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-273 } ACCUMAX PRO 10UL IK473225 COD.LSPD-K02

UBICADO EN Ó ES PARTE E:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ PLAGUICIDAS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-273	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 09:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 09:15
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

 Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Francisca López / profesional especializado

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101971-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:25:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ACTIVO MICROPIPETA { PIPA-268 } BRAND 50UL 03Y0157 COD.LSPD-K06

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ PLAGUICIDAS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	PIPA-268	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-17 11:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-17 11:15
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:25:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

 Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	Si No N/A
2	REVISION DE ESTADO FISICO	Si No N/A
3	LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
5	OBSERVACIONES	se realiza limpieza externa y lubricación de sistema mecánico interno, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados



Francisca López / profesional especializado

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101958-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1262 } TERMICA 300 A16406 COD.LSPD-K06

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ PLAGUICIDAS/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1262	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 12:10
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:19
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:09:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Francisca López / profesional especializado		Daniel Andrés Martínez Romero

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101957-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1261 } TERMICA 300 A16413

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1261	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 11:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Darcy Hernández/ profesional universitario — Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por | Validado Por | Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101949-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se verifica funcionamiento del equipo mediante pruebas las cuales supera de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO INFRAROJO { TERMI-089 } N/R N/R COD.LSPDL03- I1-23609

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERMI-089	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 09:10
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 09:20
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 3 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:12:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

 Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza integral interna y externa del equipo, se verifica funcionamiento del equipo mediante pruebas las cuales supera de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados





Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por
Ernesto arroyo / técnico en salud		Daniel Andrés Martínez Romero

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101944-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:40:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, se realiza lubricación de rodamientos de rotor de dispersión de calor el cual presentaba un ruido anormal a la hora de funcionar, equipo queda funcionando correctamente.

ACTIVO INCUBADORA { INCC-208 } STUART SCIENTIFIC SL18 R0001021 49 COD: LSPDM03 - INV:04488

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ VIROLOGIA-BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	INCC-208	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-23 16:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-23 16:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:40:00
TIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:40:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	Si No N/A
3	LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	Si No N/A
4	VERIFICACION DE SITEMA DE CALEFACCION	Aprobó Alerta Falló
5	VERIFICACION DE DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
7	OBSERVACION	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de empaques de sellamiento de puerta, sistema eléctrico y control, se realiza lubricación de rodamientos de rotor de dispersión de calor el cual presentaba un ruido anormal a la hora de funcionar, equipo queda funcionando correctamente.


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101959-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOHIGROMETRO { TMHG-1263 } TERMICA 300 A16435 COD.LSPD-N35

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/ VIROLOGIA-BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TMHG-1263	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 12:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 12:41
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 6 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:11:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

 Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Gladis González

Aceptado Por

Daniel Andrés Martínez Romero

Realizado Por

Validado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-102012-TM

Fecha: 2026-07-30

Generó: Roberto Sierra Castro***

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 02:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento de motor paso a paso y tarjetas de control, se realiza instalación bombillo 8V a 20W (original) para garantizar su correcto funcionamiento, se realizan pruebas las cuales fueron superadas de manera satisfactoria, equipo queda en completas condiciones operativas.

ACTIVO LECTOR DE PLACAS { LMPC-002 } MINDRAY MR-96A WH-44105216 I1- 001341

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	LMPC-002	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-30	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-15 12:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-15 12:31
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	02:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 12 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:31:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	INSPECCION FISICA DEL EQUIPO	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	Si No N/A
3	VERIFICACION DE TECLADO	Aprobó Alerta Falló
4	LIMPIEZA BANDEJA PORTA PLACA	Si No N/A
5	VERIFICACION DE PANTALLA	Aprobó Alerta Falló
6	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA	Si No N/A
7	VERIFICACION DE LUZ	Aprobó Alerta Falló
8	VERIFICACION DE PROTOCOLO	Aprobó Alerta Falló
9	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
10	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento de motor paso a paso y tarjetas de control, se realiza instalación bombillo 8V a 20W (original) para garantizar su correcto funcionamiento, se realizan pruebas las cuales fueron superadas de manera satisfactoria, equipo queda en completas condiciones operativas.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados

Gladis González/ bacteriologa		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

Nº: OT-101968-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1115 } TRACEABLE VWR 230642999

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1115	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:10
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 11:20
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación

Daniel Andrés Martínez Romero

Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101967-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1114 } TRACEABLE VWR 230643006

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1114	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 11:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 11:10
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101966-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1113 } TRACEABLE VWR 230643012

BICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1113	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 10:09
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:09:00
LASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Daniel Díaz / apoyo coordinación	Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101965-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1112 } TRACEABLE VWR 230642997

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1112	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:09
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 10:19
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación

Aceptado Por

Validado Por

Daniel Andrés Martínez Romero

Realizado Por

Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101964-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S

CL 36 # 8 - 37

https://techmedica.co/

directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1111 } TRACEABLE VWR 230594909

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1111	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:20
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 10:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101963-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1110 } TRACEABLE VWR 230594778

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1110	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:31
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 10:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:09:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

Daniel Díaz / apoyo coordinación	Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101962-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1109 } TRACEABLE VWR 230643004

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1109	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:50
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 11:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			


NOTAS

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO


1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados





Daniel Díaz / apoyo coordinación		Daniel Andrés Martínez Romero
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-101961-TM

Fecha: 2026-07-27

Generó: María Angelica Arrieta Gómez

Responsable: Daniel Andrés Martínez Romero

Duración Estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ACTIVO TERMOMETRO { TERM-1108 } TRACEABLE VWR 230642994

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:	// GOBERNACION DE CORDOBA/ LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	TERM-1108	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:		**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:			

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2026-07-27	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2026-07-21 10:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2026-07-21 10:50
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:15:00
CLASIFICACIÓN 2:			

NOTAS

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1	SE REALIZA INSPECCION GENERAL	Si No N/A
2	LIMPIEZA GENERAL	Si No N/A
3	REVISION DE BATERIA Y CONTACTOS	Aprobó Alerta Falló
4	REVISION DE BOTONES Y DISPLAY	Aprobó Alerta Falló
5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Aprobó Alerta Falló
6	OBSERVACIONES	se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación de funcionamiento tanto del sensor interno y externo, los cuales funcionan de manera adecuada, equipo funciona correctamente.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

 Todos los derechos reservados

ANEXO Nº3

Planilla De Control Contrato De Mantenimiento

(GDS-P125-F11)

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO: GDS-P125-F11
	ANILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CALIFICACIÓN EQUIPO	VERSIÓN:01
		FECHA:28/02/2025
	PROCESO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	PÁGINA 1 DE 1

FECHA aaaa/mm/dd	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO INVENTARIO	ÁREA	NOMBRE DEL EQUIPO	SERIAL	CANTIDAD	ENTREGA DEL ÁREA	MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	CALIFICACIÓN	RECIBE EL ÁREA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN	SUPERVISADO
23/07/2026	LSPD-G05	I1-003131	MICROBIOLOGÍA DE AGUA	CABINA DE FLUJO LAMINAR	2014- 93982	1		X				/		PREVENTIVO	
	LSPD-G07	I1-001222	MICROBIOLOGÍA DE AGUA	INCUBADORA	95100625	1		X				/		PREVENTIVO	
23/07/2026	LSPD-G08	I1 -003139	MICROBIOLOGÍA DE AGUA	INCUBADORA	130558	1		X				/		PREVENTIVO	
15/07/2026	LSPD-H17	I1 -003137	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	900005	1		X				/		PREVENTIVO	
22/07/2026	LSPD-H18	I1 -005049	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	9010 -0183	1		X				/		PREVENTIVO	
15/07/2026	LSPD-H19	I1 -005050	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	14650710 8594	1		X				/		PREVENTIVO	
23/07/2026	LSPD-H21	I1-005052	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	14650710 80391	1		X				/		PREVENTIVO	
15/07/2026	LSPD-H22	I1-005132	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	873-068	1		X				/		PREVENTIVO	
15/07/2026	LSPD-H20	I1-005051	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	INCUBADORA	E140215	1		X				/		PREVENTIVO	
21/07/2026	LSPD-F09	I1-001321	MICROBIOLOGIA CLINICA	CABINA DE FLUJO LAMINAR	2006- 18511	1		X				/		PREVENTIVO	
21/07/2026	LSPD-F10	I1-001318	MICROBIOLOGIA CLINICA	INCUBADORA	90100131	1		X				/		PREVENTIVO	
21/07/2026	LSPD-N12	N/R	BIOLOGIA MOLECULAR	CABINA DE FLUJO LAMINAR	4588549	1		X						PREVENTIVO	
	LSPD-	I1 -23605	BIOLOGÍ A MOLECU LAR	TERMOCICLADOR	N/V	1								PREVENTIVO	
16/07/2026	LSPD-N11	I1-23614	BIOLOGIA MOLECULAR	CABINA DE FLUJO LAMINAR	9105	1		X						PREVENTIVO	
15/07/2026	LSPD-M06	I1- 001341	VIROLOGIA BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL	LECTOR DE PLACAS	WH44105216	1		X						PREVENTIVO	
23/07/2026	LSPD-M03	INV-04488	VIROLOGIA BANCO DE SANGRE Y TSH NEONATAL	INCUBADORA	R0001021 49	1		X						PREVENTIVO	
21/07/2026	LSPD-A02	NO VISIBLE	FISICO QUIMICO	TERMÓMETR O INFRARROJO	77538109 9016	1		X				/		PREVENTIVO	
22/07/2026	LSPD-C07	I1-004967	FISICO QUIMICO	CABINA EXTRACTORA DE GASES	2012- 74436	1		X				/		PREVENTIVO / CORRECTIVO	
21/07/2026	LSPD-L03	I1-23609	RECEPCION DE MUESTRAS	TERMOMETR O INFRAROJO		1		X				/		PREVENTIVO	
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230642994	1		X				/		PREVENTIVO	

21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230643004	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230594778	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230594909	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230642997	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230643012	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230643006	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	N/R	N/R	N/R	TERMOMETRO REFRIGERADOR CONGELADOR	230642999	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-N35		VIROLOGÍA - BANCO DE SANGRE	TERMOHIGROMETRO	A16435	1		X				✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-C62	I1-006021	FÍSICO - QUÍMICO	TERMOHIGROMETRO	04-1422-3190	1		X				✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-		MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	TERMOHIGROMETRO	A16405	1		X				✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-N27	NO VISIBLE	BIOLOGIA MOLECULAR	TERMOHIGROMETRO	2022111003	1		X				✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-	Sin inventario	PARASITOLOGÍA	TERMOHIGROMETRO	A16413	1		X				✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-E08	I1-23606	MICOBACTERIAS	TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	1		X				✓	preventivo	✓
21/07/2026	LSPD-D06		LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACIÓN	TERMOHIGROMETRO	A16414	1		X			Daniel Diaz	✓	preventivo	✓

21/07/2026	LSPD-K06		PLAGUICIDAS	TERMOHIGROMETRO	A16406	1		X				preventivo	
21/07/2026	LSPD-F15	Sin inventario	MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	TERMOHIGROMETRO	A16408	1		X				preventivo	
21/07/2026	LSPD-P01		GENETICA	TERMOHIGROMETRO	A16402	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-K06	N/R	PLAGUICIDAS	MICROPIPETAS	03Y0157	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-N19	NO VISIBLE	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETAS	0F29722	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-N18	NO VISIBLE	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETAS	OF30310	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-N17	I1-23618	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETAS	0F30357	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-F11	NO VISIBLE	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETAS	NF995806	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-N16	I1-022762	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETAS	08K15921	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-N15	I1-006026	BIOLOGIA MOLECULAR	MICROPIPETAS	04K54166	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-K02	NO REGISTRA	PLAGUICIDAS	MICROPIPETAS	IK473225	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-H36		MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	MICROPIPETAS	12D7509	1		X				preventivo	
17/07/2026	LSPD-H23	I1-006039	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	MICROPIPETAS	10016913	1		X				preventivo	
21/07/2026	LSPD-	I1- 005120	MICROBACTERIAS	GENEXPERT	804017	1		X				preventivo Correcto	

OBSERVACIONES:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de la red.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO: GDS-P125-F11
	NILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CALIFICACIÓN EQUI	VERSIÓN:01
		FECHA:28/02/2025
	PROCESO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	PÁGINA 1 DE 1

FECHA aaaa/mm/dd	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO INVENTARIO	ÁREA	NOMBRE DEL EQUIPO	SERIAL	CANTIDAD	ENTREGA DEL ÁREA	MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	CALIFICACIÓN	RECIBE EL ÁREA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN	SUPERVISADO
24/07/2026	N/R	I1 25005	AREA GAAP	UNIDAD UMA ESPECIAL 2	23062023SC3566-140	1		X				✓		PREVENTIVO/CORRECTIVO	
24/07/2026	N/R	I1 24996	AREA ADMINISTRATIVA	UNIDAD UMA ESPECIAL 2	23062023SC3566-141	1		X				✓		PREVENTIVO/CORRECTIVO	
24/07/2026	N/R	I1 24999	BIOLOGIA MOLECULAR	UNIDAD UMA ESPECIAL 2	23062023SC3566-144	1		X				✓		PREVENTIVO/CORRECTIVO	
24/07/2026	N/R	I1 24974	FISICO QUIMICO	UNIDAD UMA ESPECIAL 2	23062023SC3566-142	1		X				✓		PREVENTIVO/CORRECTIVO	
24/07/2026	N/R	I1 24989	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	UNIDAD UMA ESPECIAL 2	23062023SC3566-143	1		X				✓		PREVENTIVO/CORRECTIVO	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO: GDS-P125-F11
	PLANILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CALIFICACIÓN EQUIPOS	VERSIÓN:01
		FECHA:28/02/2025
	PROCESO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	PÁGINA 1 DE 1

FECHA aaaa/mm/dd	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO INVENTARIO	ÁREA	NOMBRE DEL EQUIPO	SERIAL	CANTIDAD	ENTREGA DEL ÁREA	MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	CALIFICACIÓN	RECIBE EL ÁREA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN	SUPERVISADO
24/07/2026	LSPD-A01	I1-003190	ALMACEN	NEVERA	23333298	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-M16	I1-23616	BIOLOGIA MOLECULAR	NEVERA	XXI-01VR 202000904-I	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-N23	I1-23616	BIOLOGIA MOLECULAR	NEVERA	XXI-01VR 202000904-II	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-C41	I 1 - 005059	FÍSICO - QUÍMICO	NEVERA	5.14 1014717	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-G9	I1-003122	MICROBIOLOGÍA DE AGUA	NEVERA	NO VISIBLE	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-G10	I1-001214	MICROBIOLOGÍA DE AGUA	NEVERA	5.14 101476	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-	I1-001240	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	NEVERA		1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-G06	I1-001291	MICROBIOLOGÍA DE AGUA	NEVERA	6.14 1014709	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-H3	I1-003152	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	NEVERA DOBLE PUERTA	0483 053609	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-H33	I1-001241	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	NEVERA DOBLE PUERTA	0323-053721	1		X				✓		preventivo	
24/07/2026	LSPD-	I1-001293	BIOLOGIA MOLECULAR	ULTRACONGELADOR	11117006	1		X				✓		preventivo	

OBSERVACIONES:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de la red.

ANEXO Nº4

Oficios De Solicitud

W W W. T E C H M E D I C A. C O M. C O
Calle 36 No. 8 – 37 TELEFAX: 782 35 39 CEL: 300 700 8000 MONTERIA - COLOMBIA

OFICIO DE SOLICITUDES

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA – TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS

Fecha: 24 / 07 / 2026 No. de solicitud: _____

Por medio del presente, el Laboratorio de Salud Pública solicita a TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS la atención del siguiente servicio:

Tipo de servicio:

☐ diagnostico ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Otro: _____

Equipo EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

Marca / Modelo/ Serie: JTECH - ESPECIAL - 2306 2023 SC 3566

Ubicación: BIOLOGIA MOLECULAR.

ACTIVIDAD REALIZADA

se realizo revision del sistema UMA reportado por no alcanzar los niveles de temperatura optimos para el desempeño de actividades en el area de biologia molecular. se inspeciona el sistema y se encuentran fugas de gas refrigerante, se realiza sellamiento de estas con soldadora, se realizan pruebas de vacio para verificar el correcto sellamiento de las fugas. dichas pruebas fueron satisfactorias equipo quedo funcionando correctamente.

OBSERVACIONES

SOLICITÓ / RECIBIÓ EL SERVICIO	**TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS**
Nombre: Maireth Gomez N.	Nombre Yino Suarez D.
Firma	Firma

OFICIO DE SOLICITUDES

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA – TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS

Fecha: 24 / 07 / 2026 · No. de solicitud: _____

Por medio del presente, el Laboratorio de Salud Pública solicita a TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS la atención del siguiente servicio:

Tipo de servicio:

☐ diagnostico ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Otro: _____

Equipo EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

Marca / Modelo/ Serie: TECH - ESPECIAL - 2306202350356 6

Ubicación: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS.

ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza revisión de equipo reportado por no alcanzar las temperaturas aptas para el desarrollo de las actividades en el area de microbiologia de alimentos, se realiza una revision completa del sistema, y se encuentran multiples fallas que comprometen el funcionamiento del sistema. tales como daño en compresor de condensadora lo cual genera sobrecalentamiento del sistema.

OBSERVACIONES

SOLICITÓ / RECIBIÓ EL SERVICIO	**TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS**
Nombre: Marcela Gómez N	Nombre Jhon Sierra P
Firma	Firma Jhon Sierra P

OFICIO DE SOLICITUDES

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA – TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS

Fecha: 03 / 08 / 2026 No. de solicitud: _____

Por medio del presente, el Laboratorio de Salud Pública solicita a TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS la atención del siguiente servicio:

Tipo de servicio:

☑ diagnostico ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Otro: _____

Equipo INCUBADORA.

Marca / Modelo/ Serie: LABLINE / IMPERIAL III / 1465071080391

Ubicación: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza revision de equipo reportado por apagado abrupto. se realiza inspeccion interna y externa y revision de conexiones electricas, internamente se verifica el controlador de temperatura, el cual presento daño en etapa de conmutacion de voltaje dice alimento 10 etapa de control. posiblemente el daño se debe a agentes externos al equipo como 10 fluctuacion de 10 corriente electrica local. equipo queda fuera de servicio.

OBSERVACIONES

SOLICITÓ / RECIBIÓ EL SERVICIO	TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS
Nombre: Maireth Gomez N	Nombre Nano Soñe P
Firma	Firma Nano Soñe P

OFICIO DE SOLICITUDES

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA – TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS

Fecha: 03 / 08 / 2026 No. de solicitud: _____

Por medio del presente, el Laboratorio de Salud Pública solicita a TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS la atención del siguiente servicio:

Tipo de servicio:

☒ diagnostico ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Otro: _____

Equipo CABINA DE BIOSEGURIDAD.

Marca / Modelo/ Serie: LABCONDO / 36204/36205 IPA/23 / 01121845422

Ubicación: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS.

ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza revision de equipo reportado por presentar ruidos anormales durante el funcionamiento, se realiza inspecion del equipo tanto externa como interna para descartar cualquier daño estructural, se encuentra internamente papel obstruyendo el BLOWER, se realiza la extraccion de dicho material, y se realizan pruebas. equipo queda en completas condiciones operativas.

OBSERVACIONES

SOLICITÓ / RECIBIÓ EL SERVICIO	**TECH MÉDICA EQUIPOS MÉDICOS**
Nombre: Marella Cuervo N	Nombre Ana Sofia P
Firma	Firma Ana Sofia P