Contrato. 2603250774.

objeto: "Mantenimiento y obras varias de las plantas físicas de las instituciones educativas Normal Superior de Caldas Sede Principal y Sede A, ubicadas en la comuna 4 La estación y del instituto técnico Francisco José de Caldas ubicado en la comuna 3 Cumanday, de propiedad del Municipio de Manizales"

valor: $ 535.563.950 AU incluido.

Contratista: CJ 18 construcciones SAS.
Contacto: 3207882042 - 3216461508
Director de obra: Jesús David Quintero García.
Residente de obra: Jair Quintero Carvajal.
Maestro: Diego Fernando Quintero Carvajal.

Interventor: Consorcio SPS.

Norma

Powered by CamScanner

Sede.

Instituto Técnico Francisco José de Caldas.

Nota general de inicio:
las actividades a desarrollar en este frente son intervencion en salones 412 y 512, mediante cambio de pisos a terrazo, y pintura general, Construcción de Muros en Superboard en nivel 6 (area de talleres.) Carpintería metálica para Construccion de pasamanos. adecuacion de baños Santana. Reparaciones puntuales en fachada.

01/06/2026.

llegaron al sitio los materiales requeridos para la Construccion de Muros en Superboard. Se realiza descargue y acopio provisional. en punto autorizado.
no fue posible subir los materiales al nivel de intervención debido a que rechiria.

Norma

Powered by CamScanner

Solicita tiempo adicional para entregar los espacios



02/06/2026

Se da inicio del acarreo interno de materiales hasta el nivel 6.

el acarreo se desarrolla de manera manual al hombro y por escaleras.



03/06/2026

Se continua acarreo interno de materiales por la construccion de los muros en Sagarboard en el nivel 6 (area de talleres).

04/06/2026.

Se da inicio a la demolicion de pisos de los salones 412 y 512.

personal. 1 oficial + 2 ayudantes

Se continuan con acarreos internos de los materiales sobrantes de demolicion.

Norma

Powered by CamScanner

05/06/2026.

Se continua con demolicion de pisos de los salones 412 y 512 y con el acarreo interno de los sobrantes hasta punto de acopio autorizado para posterior Retiro.

personal. 1 oficial + 3 ayudantes



06/06/2026. (sabado)

mismas actividades del dia anterior.

personal. 1 oficial + 4 ayudantes



09/06/2026

cuadrillo Total.

1 Residente, 1 SISO, 2 Maestros, 6 oficiales, 1 técnico electrista y 11 ayudantes

en este frente se continua con demolicion de pisos y acarreo interno de Sobrantes de demolicion.

Norma

Powered by CamScanner

Se da inicio a la actividad de construccion de Muros en Superboard en el nivele 6 (area de talleres)

10/06/2026

Se continuo con la intervencion en piso y pintura general en los salones 412 y 512. acarreo interno de Retiros de sobrantes. Construccion de muro en Superboard en nivel 6.

11/06/2026.

en esta front se conserva el siguiente personal. 2 oficial y 2 ayudantes. Muros en superboard en nivel 6.

1 oficial y 4 ayudantes adecuacion de salones 412 y 512, y acarreos internos.

12/06/2026

Se continuo con intervencion en piso y pared salones 412 y 512, acarreo interno de materiales

Norma

Powered by CamScanner

construccion de muros en Superboard en el nivel 6 (area de talleres).

13/06/2026

Se continuan las actividades de intervencion en los salones 412 y 512. y Muros en Supeboard en el nivel 6.

16/06/2026.

Resanes, estuco y pintura. en salones 412 y 512, previamente a esta actividad se hace el acondicionamiento de las superficies mediante Rayado de paredes para quitar las areas con pintura en esmalte como focos existentes.

Se continua con construccion de Muros en Superboard en nivel 6 (area de talleres).

Norma

Powered by CamScanner

A1/06/2026.
Se continua con la construccion de Muros en Superboard en el nivel 6 (area de talleres). Resane y estuco en Salones A12 - 512.

18/06/2026 - Mismas actividades del dia anterior.

14/06/2026. no es posible laborar en el frente. por el tema de elecciones principales.

22/06/2026. En este frente se continua con estuco en los Salones 412 y 512 y con la construccion del Muro en Superboard en el area de talleres. - la actividad de paramunos se adelanta paralelamente en taller

Norma

Powered by CamScanner

23/06/2026. Actividades realizadas: fabricacion de pasamanos en taller. Construccion de Muro en Superboard para insonorizacion area de talleres 6to piso. Resanes y Estuco salones 412 y 512.

24/06/2026. Se continuo con lo fabricacion de pasamanos en taller. misma modulacion del pasamanos existente. - Muros en Superboard de 8mm con Aislamiento termoacustico mediante el uso de Frescasa - Resane y estuco de salones 412 y 512. - Comite de obra No 07.

25/06/2026. Se continua realizando los misma actividades del dia anterior.

Norma

Powered by CamScanner

26/06/2026. = En las actividades Realizadas este dia esta la Construccion de muro en superboard con aislante termoacustico (Frescasa) Resane - Estuco salons A12 y 512. Se continua paralelamente con la fabricacion de pasamanos en taller.

29/06/2026.
construccion de Muro en superboard con aislamiento termoacustico (Frescasa). Resanes y Estuco en salons A12-512, Fabricacion de pasamanos en taller.
- Acarreo interno de Baldosa terrazo para pisos salons A12 y 512.

30/06/2026 actividades realizadas:
Sobreacarreo interno de Baldosas de marmol para nuevos pisos en Salones A12 y 512.
Se inicia construccion de pasamanos.

Norma

Powered by CamScanner

Se continua con la construccion de Muro en Superboard 6TO piso.

01/07/2026.

Construccion de pasamanos ya en sitio, Sobreacarreo interno de baldosas de madera para piso en Salones 412 y 512. Construccion de Muro en Superboard 6TO piso.

02/07/2026. Se continuan las mismas actividades que se venian ejecutando desde el dia anterior.

03/07/2026. - construccion de pasamanos metalicos.
- construccion de muro en Superboard 6TO piso

Norma

Powered by CamScanner

04/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos - Construcción de muro en superboard 6to piso (se trabajó medio día).

06/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos - Construcción de muros en superboard 6to piso.

07/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos - Construcción de muros en superboard 6to piso.

08/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos - Construcción de muros en superboard 6to piso. Transporte a pie de terrazo en granito de piso 1 a 4 y 5.

Norma

Powered by CamScanner

09/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos
Construcción de muro en superboard 6to piso.
Transporte a pie de terraza en granito de piso
1 a 4-5.

10/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos
construcción de muro en soporboard 6to piso.
Transporto a pie de terraza en granito de piso
1 a 4 y 5.



11/07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos -
Construcción de muro en soporboard 6to piso.
transporto a pie de terraza en granito de piso
1 a 4 y 5. (se trabajó medio día).



13.07/2026 - Construcción de pasamanos metalicos -
construcción de muro en poperboard 6to piso.
Transporte a pie de terraza en granito de
piso 1 a 4 y 5.

Norma

Powered by CamScanner

14/07/2026. Construcción de pasamanos metalico -
Construcción de muros en suporboard 6to piso.

15/07/2026 Construcción de pasamanos metalico -
Construcción de muros on suporboard 6to piso.

Powered by CamScanner

Contrato. 1603250774

objeto: "Mantenimiento y obras varias de las plantas fisicas de las instituciones educativas Normal Superior de Caldas Sede Principal y Sede A ubicadas en la Comuna 4 - La estación y del instituto tecnico Francisco Jose de Caldas Ubicada en La Comuna 3 cumanday, de propiedad del Municipio de Manizales."

Valor: $ 535.563.950 AU incluido.

Contratista: CJ 18 construcciones SAS
Contacto: 3207882042 - 3216461508.
Director de obra: Jesús David Quintero - 3233266072.
Residente de obra: Jair Quintero Carvajal: 3216461508
Maestro de obra: Diego Fernando Quintero: 3213068534.

Interventor: Consorcio JPS. -

Norma

Powered by CamScanner

Nota aclaratoria de inicio de bitácora.

El acta de inicio del contrato No 2603250774 quedó en firme el día 07 de Mayo de 2026. No obstante, el inicio físico de las actividades de obra se realizó el día 20 de mayo de 2026, una vez surtido la etapa inicial de legalización documental, revisión de requisitos contractuales, entrego de documentación solicitada por la interventoría, coordinación de personal y cumplimiento de los requisitos establecidos para la vinculación e ingreso Seguro del personal a los frentes de trabajo.

Durante este periodo se desarrollaron actividades administrativas, contractuales y de alistamiento, incluyendo la atención al requerimiento documental efectuado por la interventoría, la participación en el comité de obra No 01 el día 13/05/2026, la entrego de documentación por parte del contratista el 14/05/2026 y la remisión de los soportes para la vinculación

Norma

Powered by CamScanner

del personal el día 19/05/2026.

En el comité de obra No 01 se dejo Constancia de que el avance fisico y financiero era del 0%, debido a que el contratista Se encontraba finalizando y legalizando la documentación requerida para inicio de las actividades, así como el compromiso de iniciar actividades el día 19/05/2026.

20/05/2026.

Se da inicio. Fisico a las actividades de obra en la institución educativa Normal Superior Sede principal.

Personal. Residente de obra, profesional Siso, maestro de obra y cuatro (4) oficiales.

Se realizo la adecuación del area destinada como bodega provisional, el personal recibe inducción inicial por parte del area de Seguridad y Salud en el trabajo, se efectuo

el reconocimiento general de las zonas de intervención y de la actividades autorizadas a ejecutar. Se da inicio a las actividades de demolición y retiro de pañetes en mal estado Localizados en la Fachada pnncpal de la Sede. - Se realiza comite de obra No 02.

21/05/2026.

Se continuan con las actividades en La Normal Sede Pnncpal

Personal: Residente de obra, Siso, maestro cuatro (4) oficiales y Tres (3) ayudantes.

Se avanza en actividades de corte, demolición y retiro de pañetes en mal estado, ubicadas en La fachada pnncpal.

22/05/2026

Se continua con cortes, demolicoh y retiro de pañetes deteriorados en fachada pnncpal de La Normal Superior Sede Pnncpal.

Personal: el mismo del día anterior.

Norma

Powered by CamScanner

Este día se gestiona el envio del maestro de obra y de los oficiales al curso para reentrenamiento en alturas.

25/05/2026.

Se continua con las actividades de intervención en la fachada principal de la Normal Superior Sede principal

personal Residente de obra, SISO, Maestro cuatro (4) oficiales y Tres (3) ayudantes.

las actividades ejecutadas obedecen a cortes, demolición y retiro de pañetes deteriorados, y de manera paralela se inician actividades de Reparación de Superficies. mediante construcción de pañetes impermeabilizados.

26/05/2026. Frente: IE Normal Superior Sede Principal.

Se continua con las actividades del día anterior, mismo personal en obra.

Powered by CamScanner

27/05/2016. Frente I.E Normal Superior Sede principal.

Se da inicio a la intervención del salón de música y del área de psicoorientación mediante el desmonte de cielo rasos existentes, actividad preliminar para la adecuación contemplada en estos espacios, que incluyen: Nuevo cielo Raso, pintura general, y optimización del sistema de electricidad e iluminación.

Personal en obra: Mismo del día anterior.

Se realiza comité de obra No 03. en el cual se expone la necesidad de realizar un Cerramiento provisional con Guadua, Malla electrosoldada y Yute, adicionalmente se socializa el alcance del Cerramiento en piedra pegada y el desmonte y Reinstalación de la Reja existente sobre este nuevo muro.

Norma

Powered by CamScanner

28/05/2026

Durante la jornada se realizó la recepción en obra de los materiales requeridos para la construcción del cerramiento provisional. Tambien se continuó con las actividades de intervención en los espacios interiores de la Normal Sede Principal.

personal: 1 Residente 1 Maestro 1 Siso.
4 oficiales 3 ayudantes.

Nota: 29 de mayo y 30 de Mayo no se pudo laborar ya que las sedes Normal pnncpal y tecnologico quedaron habilitadas como puntos de votación

01/06/2026.

Normal Superior Sede A. - Se inian actividades de roceria y limpieza en el area del porque infantil, acondicionamiento de Superficies, limpieza de Canales.

Normal Superior Sede Principal.
Se continua adecuacion de Salones internos, avanzando en actividades de pintura interior y optimizacion del sistema electrico.
personal: 3 oficiales + 3 ayudantes
Residente, Maestro y Siso.

02/06/2026.
Normal Superior Sede A. y Sede Principal.
personal: 3 oficiales 3 ayudantes 1 maestro
1 Residente 1 Siso.

Sede Principal. Se continuan actividades en Salones internos, incluyendo preparacion de Superficies, Resanes, revision de Zonas de cielo raso, actividades preliminares para adecuaciones electricas.
Sede A.
Limpieza del area del parque infantil, acondicionamiento de Superficies, limpieza de Canales.

Norma

Powered by CamScanner

03/06/2026

Frentes: Hornos Superior principal y Normal Superior Sede A.

personal en obra: Mismo del dia anterior.

actividades

Sede Principal: Resane, reparacion, pintura, instalacion de Redes electricas

Se inicia construccion del Cerramiento provisional en guadua, malla electrosoldada y Jute

Sede A. Limpieza de canales, area del parque infantil.

Se realiza comite de obra No 04.

04/06/2026.

Se avanza con la construccion del cerramiento provisional en La Sede principal desmonte de Reja existente, apique para verificar las condiciones de la viga existente y determina si esta, esta en capacidad de Reabir el nuevo muro en piedra pegada.

Norma

Powered by CamScanner

05/06/2026

Personal. Residente, Siso, Maestro, 3 opciales + 4 ayudantes.

Sede pragpal. Cerramiento provisional en Guadua, Yute y malla electrosoldada. demolicion de Losa de gran diametro en el Trazado del nuevo muro en Piedra pegada, desmonte de Reja existente.

09/06/2026.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 04 para este dia La cuadrilla es la Siguiente:
2 Maestros, 1 Residente, 1 Siso, 1 técnico electricista, 6 opciales, 11 ayudantes.

Sede Principal: Mejoramiento y optimizacion del Sistema de electrificado e iluminacion en el area interna, especificamente en el Sector donde

Norma

Powered by CamScanner

Se vienen haciendo cambio de Cielo Rasos.
. en el area externa de La Sede principal
Se continua con la Remocion de la Raíz de gran diametro. y se inician actividades de anclaje a la estructura existente con epóxico. para garantizar el puente de adherencia entre la estructura existente y el nuevo muro de Cerramiento. Se da inicio a la reparacion de alfajias. extenores.

Sede A. - Se inicio la intervencion de La batona Santana. mediante demolicion de Lavamanos comdo, enchapes de pared y piso existente. - Retiro de Sobrantes hasta punto de acopio.

10/06/2026.
Personal en obra: Este dia ingresa 1 ayudante nuevo a la obra para completar la siguiente Cuadrilla:

Norma

Powered by CamScanner

2 Residente de obra, 1 Inso, 2 Maestros de obra, 1 técnico electrasta. 6 oficiales y 2 ayudantes.

Se continuan las mismas labores del dia anterior en ambas sedes.
Se recibe comite de obra No. 05.

11/06/2026

Personal en obra: mismo del dia anterior.

actividades

Sede principal. adecuaciones electricas, reparación de alfajias exteriores., remoción de raiz, anclajes en barra corrugada y epoxica. - Se da inicio a Recorrido de techos y Limpieza de Canales permitiendo reconocer condiciones existentes en abierta. y priorizar puntos donde el material acumulado podra estar afectando la evacuación de aguas lluvias.
Se da inicio al formaleteado del Muro en piedra pegada

Sede A. Se continuan actividades de demolicion y retiro de sobrantes en batería Sanitaria.

12/06/2026

La cuadrilla es la misma del dia anterior distribuida en los frentes activos.
Se continuan las mismas actividades del dia anterior, pero se da inicio al vaciado del muro en piedra pegada en la Sede principal

13/06/2026.

Sede principal. Mejoramiento y optimizacion del sistema de electricidad e iluminacion, recambio de techos, vaciado de muro en piedra pegada. desmonte y reinstalacion de concertina

Norma

Powered by CamScanner

Sede A. demolición de revoques deteriorados en la fachada lateral que se proyecta Pintar en este frente.

personal. 1 Residente, 1 Siso, 2 Maestros, 6 oficiales, 12 ayudantes y un técnico electricista

16/06/2026

Normal Superior Principal. - Construcción de Muro en piedra pegada. Actividades de electricidad. Trabajos de Resane y pintura fachada principal.

Normal Superior Sede A. Nivelación de cielo Rasos existentes, Adecuación de Baterías Sanitarias.

personal: 1 Residente, 1 Siso, 2 Maestros, 6 oficiales, 12 ayudantes. 1 técnico electricista.

Norma

Powered by CamScanner

17/06/2026 Sede Principal. - Resane y pintura de fachada principal, / tratamiento de Alfajias en fachada, / Construccion de Muro en piedra pegada. . actividades de electricidad en los salones que se estan Interviniendo.
Sede A - adecuación de bateria Santana. - nivelación de Cielo Rasos existentes personal en obra. Mismo del dia anterior
Se Realiza comite de obra No 06.

18/06/2026 Se continuan las mismas actividades del dia anterior para ambas sedes de la normal Superior.

19/06/2026 no es posible laborar en Sede principal por el tema de elecciones presidenciales. en Sede A - Se continua con la adecuacion de la bateria Santana y nivelacion de Cielo Rasos en Icopor

Norma

Powered by CamScanner

22/06/2026.

Sede Pnncpal: Resane - estuco - graniplast. pintura de fachada pnncpal Recambio de techos, desmonte de cubierta, instalacion de nuevas tejas (Ajover - eternit) construccion de Muro en piedra pegado y vaciado de Alfajia. Muro Tratamiento de Alfajias en fachada.

Sede A: Adecuacion de Batena Sanitaria. nivelacion de Cielo rasos

personal.

1 Residente, 2 Maestros, 1 Siso, 6 oficiales 12 ayudantes 1 técnico electricista.

23/06/2026. En ambas sedes (pnncpal - Sede A) Se continua con las mismas actividades del dia anterior y mismo personal en obra.

Norma

Powered by CamScanner

24/06/2026

Se llevo a cabo el comité de obra No 07 en el tecnologico.

Sede Pnnapal - Actividades: Muro en piedra pegado - Alfajia en concreto, fachada Pnnapal (Resane - Granplast - pintura) tratamiento d' Alfajias - Recambio de techos. - electricidad.

Sede A - Se continua con los trabajos en bodega Santana, vaciado de Meson - Lavamanos. enchapes de pared, puntos hidraulicos y Sanitarios - nivelacion de Piso Resane personal total en obra: 1 Residente, 1 Sisso 2 Maestros, 6 of - 12 ayudantes 1 Técnico electricista.

25/06/2026

Se continuan con las actividades dejadas el dia anterior haciendo uso del mismo personal en obra.

Norma

Powered by CamScanner

26/06/2026.

Sede principal. este día en horas de la tarde Se presentaron fuertes vientos que causaron daños en la cubierta del coliseo principal de la institución.

durante la jornada se realizaron las mismas actividades del dia anterior.

Sede A. Se continuaron las actividades de adecuacion de la batería sanitaria

personal 1 residente 1 Siso 1 técnico electricista 2 maestros 6 oficiales 12 ayudantes (este personal es total - incluido el personal en el frente tecnologico).

27/06/2026 Sede principal.

laboro la cuadrilla de pintura en fachada acompañamiento Siso permante en atención a trabajos en altura.

Norma

Powered by CamScanner

30/06/2026

Sede principal - Se continua con la construcción del muro en piedra pegada, pintura de la fachada principal, Tratamiento de Alfajías. Recondo de techos, actividades de electricidad y cielo raso internos. Se da inicio a la pulida de pisos en baterna Sanitaria.

Sede A: adecuación de baterna Sanitaria (enchapes). personal.

1 Residente, 2 maestros, 1 SISO, 6 oficiales, 10 ayudantes y técnico electricista.

01/07/2026.

Sede principal: Actividades de Resane, estuco, graniplast y pintura en Fachada, cielo Rasos en superboard Modulado, se continua con la construcción del Muro en piedra pegada.

Norma

Powered by CamScanner

actividades de electricidad (Tablero de 18 circuitos). - pulido de piso de Marmol en bateno Sanitaria. - Recondo de techos. En obra ya se encuentran planches y alfajias.
Sede A: Se continuo con la adecuación de la bateno Sanitaria. - comite de obra No 8.

02/07/2026. Sede principal: Mismas actividades del dia anterior
Sede A. Mismas actividades del dia anterior.
personal en obra: 1 Residente, 1 Siso, 2 maestros, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 tecnico electricista.

Norma

Powered by CamScanner

03/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Pnapal - Cielo Rasos en Superboard Modulado - optimizacion del Sistema de electricidad e iluminacion en el area interna. - Pintura Koraza en Fachada - Construccion de Muro en piedra pegada - Alfajia en Concreto.

Sede A: adecuacion de Bateria Sanitaria enchapes. instalaciones hidrosanitarias.



04/07/2026 Actividades Realizadas

Sede Principal - Cielo Rasos en Superboard Modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el area interna - Pintura Koraza en fachada - Construcción de muro en piedra pegada

Sede A - Adecuación de bateria Sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias

Norma

Powered by CamScanner

06/07/2026 Actividades Realizadas

Sede Principal - Cielo Rasos en Superboard Modulado - Optimización del Sistema de electricidad e iluminación en el area interna - Pintura Koraza en fachada - Construcción de muro en piedra pegada

Sede A - Adecuación de bateria sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

07/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede principal - Cielo rasos en superboard modulad - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el area interna - Pintura Koraza en fachada - Construcción de muro en piedra pegada.

Sede A - Adecuación de bateria sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

Norma

Powered by CamScanner

08/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede principal - Cielorasos en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área interna - Pintura Korana en fachada Construcción de muro en piedra pegada.

Sede A - Adecuación de batería sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

09/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo raso en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área interna. - Pintura Korana en fachada - Construcción de alfajía en Concreto.

Sede A - Adecuación de batería sanitaria

Norma

Powered by CamScanner

enchapes, instalaciones hidrosanitarias.



0/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal - Cielo Rasos en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el area interna. Pintura Korraza en fachada - Construcción de alfaja en Concreto.

Sede A: Adecuación de bateria Sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

11/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard, modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área

Norma

Powered by CamScanner

interna - Pintura Koraza en fachada - Construcción de alfajia en concreto.

Sede A: Adecuación de bateria sanitaria enchapes instalaciones hidrosanitarias.

13/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área interna. - Pintura Koraza en fachada - Construcción de alfajia en Concreto.

Sede A: Adecuación de bateria sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

Norma

Powered by CamScanner

14/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielorasos en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el area interna. -Pintura koraza en fachada - Construcción de alfajia en concreto.

Sede A: Adecuación de bateria sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

15/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielorasos en superboard modulados - Pintura koraza en fachada. Instalación de cerramiento (malla metalica) en zona de via principal

Sede A: Adecuación de bateria Sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

Norma

Powered by CamScanner

16/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard modulados, - Pintoraza en Korara en fachada- Instalación de Cerramiento (Malla metalica) en zona de via principal.

Sede A: Adecuación de bateria sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

17/07/2026 Actividas Realizadas.

Sede Principal: Cielo raras en superboard modulados, - Pintura Korara en fachada instalación de Cerramiento (Malla metahca) en zona de via principali

Sede A: Adecuación de bateria Sanitaria

Norma

Powered by CamScanner