INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO No. 034 de 2026
(22 DE JUNIO DE 2026)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	**FABIO REYNER MARTINEZ FAJARDO** C.C. N° 74.374.716 de Duitama.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**22 DE JUNIO DE 2026**
OBJETO:	**SERVICIO DE MECÁNICA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DE PLACAS OCD 404 DE LA EMPRESA RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE INICIACIÓN	**01 DE JULIO DE 2026**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**29 DE JULIO DE 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000188 – 22/06/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026000186 – 22/06/2026

CENTRO DE COSTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
Aseo	2.1.5.02.08.05	Mantenimiento de Vehículos de transporte Aseo	$ 11.780.000,00

VALOR DEL CONTRATO:	**ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 11.780.000).**
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: un único pago por los servicios prestados, el cual se cancelará previa verificación del cumplimiento de las actividades en el formato correspondiente, presentación de la cuenta de cobro y/o factura, suscripción del acta de supervisión y el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
FECHA PRESENTE INFORME:	31 de julio de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 11.780.000).**
FACTURA	Cuenta de cobro 01
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100 %
ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / contratacion@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO:

01 DE JULIO DE 2026 AL 29 DE JULIO DE 2026

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:


OBLIGACIONES PACTADAS: Teniendo en cuenta las obligaciones pactadas y el objetivo mismo del contrato a continuación se presentan los bienes e insumos suministrados entre el **01 DE JULIO DE 2026** y el **29 DE JULIO DE 2026** por la parte contratada.


DETALLE DE LAS OBJETIVOS EJECUTADOS

OBJETIVO
Ejecutar el servicio de mecánica especializada para el mantenimiento y reparación de la camioneta Chevrolet LUV D-Max modelo 2012 de placas OCD 404, de conformidad con las especificaciones técnicas, el diagnóstico realizado y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.


EVIDENCIAS O SOPORTES

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR/UNIT	VLR. TOTAL
1	DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR PARA OVERHOUL	GLB	1	$ 5,500,000	$ 5,500,000
2	RECTIFICADORA Y REPARACION DE CIGÜEÑAL Y CONJUNTO BIELA	GLB	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000
3	REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	GLB	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000
4	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TURBOCOMPRESOR	GLB	1	$ 1,180,000	$ 1,180,000
5	CALIBRACION Y MONTAJE DE INYECTORES DIESEL	GLB	1	$ 400,000	$ 400,000
6	CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL	GLB	1	$ 300,000	$ 300,000
7	CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR DIESEL	GLB	1	$ 200,000	$ 200,000
8	DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR	GLB	1	$ 300,000	$ 300,000
9	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS	GLB	1	$ 400,000	$ 400,000
10	REVISION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	GLB	1	$ 500,000	$ 500,000
					$ 11,780,000





Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / contratacion@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com



FACTURA DE VENTA: CUENTA DE COBRO 01	VALOR: $ 11.780.000,00
ANEXOS	
ENTRADA DE ALMACÉN N/A	VALOR: N/A
N/A	

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 34 DE 2026, se encuentra EN LIQUIDACION, con un porcentaje de AVANCE del 100 %

NOTA: El informe de ejecución del CONTRATISTA junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente del contrato y soportes de pago en los comprobantes de egreso.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período NO se han generado situaciones que hayan suscitado la necesidad de realizar llamados de atención al CONTRATISTA.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a) Seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del contrato de prestación de servicios de mano de obra para el mantenimiento y reparación de la camioneta Chevrolet LUV D-Max doble cabina.
b) Verificación de la ejecución de las actividades de desmontaje, reparación, ajuste, calibración y montaje de los diferentes componentes y sistemas del vehículo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.
c) Verificación de los trabajos realizados en el motor, incluyendo el desmontaje y montaje, reparación del conjunto cigüeñal y bielas, calibración de válvulas y demás actividades relacionadas con la reparación mayor del motor.
d) Seguimiento a las actividades de reparación y calibración de la bomba de inyección, calibración de inyectores y diagnóstico y reparación del turbocompresor.
e) Verificación de las actividades relacionadas con el desmontaje y montaje de la caja de cambios, revisión del sistema de embrague, acople del conjunto motor–transmisión y ajuste de los componentes asociados.
f) Verificación de la correcta ejecución de las actividades de desmontaje y montaje del radiador, cambio de retenedores y demás trabajos complementarios requeridos para la puesta en servicio del vehículo.
g) Revisión de los informes, registros y soportes de las actividades ejecutadas por el contratista, verificando su correspondencia con los trabajos efectivamente realizados.
h) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
i) Revisión y aprobación de los soportes requeridos para el trámite de pago, previa verificación del cumplimiento de las actividades contratadas.
j) Seguimiento a las condiciones de funcionamiento del vehículo posterior a la ejecución de los trabajos y verificación de la entrega del mismo en condiciones adecuadas para su operación.
k) Atención y trámite de las novedades contractuales que se presentaron durante la ejecución del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

ANEXOS PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la Matriz de Riesgos de Procesos de Contratación PA-GC-CTO-MT-01 para Contrato de Suministro de los Estudios Previos del Contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del CONTRATISTA de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Por lo anteriormente expuesto el ingeniero **HELMER HERRERA RIVERA** en calidad de Subgerente General del Área Operativa de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa. S.A. E.S.P. como SUPERVISOR, certifica haber recibido el suministro a entera satisfacción de acuerdo con los soportes legales suministrados por el CONTRATISTA.

El presente informe se firma en Paipa, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

HELMER HERRERA RIVERA
Subgerente General Operativo
Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 034 de 2026

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*
Elaboró	*Karina del Pilar Córdoba Fonseca* *Profesional Selección en la fuente*	
Revisó	*Helmer Herrera Rivera* *Subgerente General Operativo*	
Aprobó	*Yeison Rokney Torres Suarez* *Gerente General*	

No	*Archivado en*

No	*Anexos*	*Folios*

No	*Tipo*	*Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)*

PAIPA S.A. E.S.P.