DIAGNÓSTICO UNIDADES OPERATIVAS

CTO 9513-2025

Consolidado de actividades realizadas por solicitud

Registros	Unidades operativas	Localidades	Registros con actividades
156	114	20	156

Actividades realizadas por solicitud

Se presentan los 156 registros de la matriz, identificados mediante su ID, junto con la unidad operativa, dirección, localidad y las actividades registradas para cada solicitud.

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
8	Taller Pedagógico María Elena Walsh	Carrera 54 78-40	Barrios Unidos	BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 BAÑO MIXTO 1 LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 4 CAMILLA 2 ESCALERAS 6 RIESGO ELECTRICO 3 SALIDA DE EMERGENCIA 1 BODEGA 1 COCINA 1 AREA CALIENTE 2 AREA DE ALISTAMIENTO 2 AREA DE LAVADO Y MENAJE 2 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 CUARTO ELECTRICO 2 PORTERIA 1 OFICINA DE AMBIENTE 1 OFICINA DE GESTIOS DOCUMENTAL 1 BOTIQUIN 2 SALIDA EXIT 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 25 RUTA DE EVACUACION DER 25 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 2 PUNTO DE ENCUENTRO 1 AREA DE DESINFECCCION 1 OFICINA 1 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
8				OFICINA 2 1 OFICINA 3 1 OFICINA 4 1 OFICINA 5 1 OFICINA 6 1 SALON 1 1 SALON 2 1 BODEGA 1 1 BODEGA 2 1 ARCHIVO 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100
9	Centro Amar Engativá	Carrera 122 A 63 L 44	Engativá	SALON ENSAYADERO 1 BODEGA 1 1 ESTUDIO DE GRABACION 1 BAÑO MIXTO 6 OFICINA ADMINISTRATIVA 1 BAÑO MUJERES 1 BIBLIOTECA 1 DUCHAS 2 SALA DE ESCUCHA 1 TERRAZA 1 SALON DE BIENESTAR 1 GIMNASIO 1 SALON DE SERIGRAFIA 1 SALA DE JUNTAS 1 BODEGA 2 1 SALON DE REUNIONES 1 CAMILLA 2 SALON DE FOTOGRAFIA 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 COCINA 1 CUARTO DE INSUMOS 1 AREA CALIENTE 1 AREA DE ALISTAMIENTO 2 AREA DE LAVADO Y MENAJE 2 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 PILETA 1 CUARTO DE ASEO 1 SALON DE ARTE 1 SALON DE JUEGOS 1 SALON DE ESPEJOS 1 ARCHIVO 2 SALON DE DANZA 1 BODEGA 3 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
9				SALON DE SISTEMAS 1 SALON DE MUSICA 1 SALA DE ESPERA 1 GESTORES TERRITORIALES 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 6 PORTERIA 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 35 RUTA DE EVACUACION DER 35 ESCALERAS 4 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100
10	Jardín Infantil "Teusaquillo" Lugar De Recreo	CL 45 C 24 42	Teusaquillo	BAÑO MIXTO 8 SALA CUNA 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 ALARMA 2 SALA MATERNA 1 CAMINADORES 1 GATEO Y ESTIMULACION 1 ASCENSOR 2 SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 1 BODEGA 1 COCINA 1 COMEDOR 1 CUARTO FRIO 1 AREA CALIENTE 2 AREA DE ALISTAMIENTO 2 DESPENSA 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 TERRAZA 2 CUARTO DE ALMACENAMINETO 1 RIESGO ELECTRICO 3 CUARTO ELECTRICO 1 CUARTO DE BOMBAS 1 PRIMEROS AUXILIOS 1 LAVANDERIA 1 CUARTO DE ASEO 1 PARQUE DE JUEGOS 1 COORDINACION 1 LUDOTECA 1 PORTERIA 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 6 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 40
10				RUTA DE EVACUACION DER 40 ESCALERAS 10 PARVULOS 1 1 PARVULOS 2 1 PARVULOS 3 1 PREJARDIN 1 BOTIQUIN 2 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
11	Jardín Infantil La Ciudad Que Soñamos	Carrera 55 # 70 - 45	Barrios Unidos	CARTELERA INFORMACION 1 CUARTO DE ASEO 1 DESPENSA 1 CAMILLA 4 COCINA 1 AREA CALIENTE 2 BOTIQUIN 3 COMEDOR 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 1 SALON 7 BAÑO MIXTO 2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 EMPUJE 1 CICLOPARQUEADERO 1 PUNTO ECOLOGICO 5 CUARTO DE BOMBAS 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 CUARTO DE ASEO 1 LOCKERS 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 1 ZONA DE RECREACION 1 ZONA DE CAMBIO NIÑOS 1 SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 1 BAÑO MIXTO 1 CAMARA USTED ESTA SIENDO VIGILADO 1 AREA DE PREPARACION 1 AREA DE LAVADO 1 PELIGRO GAS 1 CUARTO DE BASURAS 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 50 RUTA DE EVACUACION DER 50 RIESGO ELECTRICO 2 CUARTO FRIO 1 CAMARAS 8 PORTERIA 1
11				LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 1 COORDINACION 1 ADMINISTRATIVA 1 ARCHIVO 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
12	Jardín Infantil El Rosario	CALLE 63B BIS No. 35A-49	Barrios Unidos	CARTELERA INFORMACION 1 CUARTO DE ASEO 1 DESPENSA 1 CAMILLA 4 COCINA 1 AREA CALIENTE 2 BOTIQUIN 3 COMEDOR 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 1 SALON 7 BAÑO MIXTO 2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 EMPUJE 1 CICLOPARQUEADERO 1 PUNTO ECOLOGICO 5 CUARTO DE BOMBAS 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 CUARTO DE ASEO 1 LOCKERS 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 1 ZONA DE RECREACION 1 ZONA DE CAMBIO NIÑOS 1 SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 1 BAÑO MIXTO 1 CAMARA USTED ESTA SIENDO VIGILADO 1 AREA DE PREPARACION 1 AREA DE LAVADO 1 PELIGRO GAS 1 CUARTO DE BASURAS 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 50 RUTA DE EVACUACION DER 50 RIESGO ELECTRICO 2 CUARTO FRIO 1 CAMARAS 8 PORTERIA 1
12				LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 1 COORDINACION 1 ADMINISTRATIVA 1 ARCHIVO 1
13	Jardín Infantil Nogal De La Esperanza	Cra 145 n. 142 - 34	Barrios Unidos	PRIMEROS AUXILIOS 4 BAÑOS 2 CARTELERA INFORMACION 1 ESCALERAS 2 SALIDA DE EMERGENCIA 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
14	CP Camilo Torres	Carrera 73 bis #48-33	Engativá	LAVANDERIA 1 CUARTO DE ASEO 1 CUARTO DE BASURAS 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 1 PORTERIA 1 PARQUEADERO 1 COORDINACION 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 3 BODEGA 1 BAÑO MIXTO 4 LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 5 SALA MATERNA 1 SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 1 ARCHIVO 1 CAMBIADOR DE PAÑAL / INSTRUCTIVO 1 BAÑERAS 1 MANTENER LIMPIO Y ORGANIZADO ESTE LUGAR 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2 BOTIQUIN 2 SALON CAMINADORES 3 MANTENER PUERTA CERRADA 5 ESCALERAS 1 USO PASAMANOS 1 CUARTO DE VIGILANCIA 1 PREJARDIN 1 CAMILLA 1 BIBLIOTECA 1 BAÑO MIXTo 1 BAÑO MIXTO 1 SALIDA DE EMERGENCIA 1 PARVULOS 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 ALARMA 1 COCINA 1 LAVADO MENAJE 1
14				AREA CALIENTE 1 AREA DE PREPARACION 1 AREA FRIA 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 AREA DE RECREACION 1 ZONA DE ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 1 CICLOPARQUEADERO 1 HUERTA URBANA 1 CAFETERIA 1 SALA DE ESPERA 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 COMEDOR 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
15	CP Camilo Torres	Carrera 73 bis #48-33	Engativá	PORTERIA 1 CUARTO DE ASEO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 1 CUARTO DE ASEO 1 LAVANDERIA 1 BAÑO HOMBRES 3 BAÑO MUJERES 3 BODEGA 2 OFICINA DE BIENESTAR 1 SALA DE ESCUCHA 1 BODEGA 5 AUDITORIO 1 SALON DE JUEGOS 1 RUTA EVACUACION ESCALERA BAJANDO 6 SALIDA DE EMERGENCIA 3 RIESGO ELECTRICO 4 SALON DE REUNIONES 2 SALON DE ARTE 1 PARQUEADERO BICICLETAS 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 BODEGA FDL 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 1 SALON DE DANZA 1 SALON 1 OFICINA DE ADMINISTRATIVOS Y GESTORES 1 ARCHIVO 2 CAMARAS 1 ENSAYADERO 1 GIMNASIO 1 BODEGA AMBIENTE 1 BOTIQUIN 1 HUERTA 1 SALON DE SERIGRAFIA 1
15				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 BODEGA DE PINTURAS 1 SALON DE MUSICA 1 BIBLIOTECA 1 CAMILLA 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 70 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 RUTA DE EVACUACION DER 70

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
16	CP Jairo Aníbal Niño	Calle 52A No 71-20	Engativá	APAGAR LUCES 1 AREA ADMINISTRATIVA 1 BOTIQUIN 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 7 CAMILLA 1 PRIMEROS AUXILIOS 1 NUTRICION Y BIENESTAR 1 SALON LUDICA 1 MUSICALES 1 INSTRUMENTOS 1 ELEMENTOS DEPORTIVOS 1 BAÑO MIXTO 3 INSUMOS DE ASEO 4 MANTENGA LA DISTANCIA 1 PILETA 1 LAVANDERIA 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 AREA ADMINISTRATIVA 1 AREA DE CUARTO FRIO 1 CAMARA USTED ESTA SIENDO VIGILADO 3 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 1 SALIDA DE EMERGENCIA 1 BUZON DE SUGERENCIAS 1 PUNTO ECOLOGICO 1 BAÑO NIÑO 2 BAÑO NIÑA 2 CAMARAS 1 SALON MULTIFUNCIONAL 2 LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 1 ATENCION PSICOSOCIAL 1 BIBLIOTECA 1 RUTA ESCALERAS 3
16				CAFETERIA 1 RECEPCION 1 LOCKERS 3 VIGILANCIA 1 SALON MULTIPLE 1 DESPENSA 1 COCINA 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 1 RIESGO ELECTRICO 3 LAVADO MENAJE 1 MANTENER LIMPIO Y ORGANIZADO ESTE LUGAR 1 AREA DE PREPARACION 1 AREA CALIENTE 1 CUARTO DE ASEO 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
17	CDJ Iwoka	CR 78 N BIS # 39- 27 SUR	Kennedy	SALA TIC 1 RECEPCION 1 SALON DE MUSICA 1 ESCALERAS DECENSO 2 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 1 RUTA DE EVACUACION DER 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 6 PRIMEROS AUXILIOS 1 SALIDA DE EMERGENCIA 5 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 6 RIESGO ELECTRICO 1 INSUMOS DE ASEO 1 CUARTO DE ASEO 2 ZONA DE LAVADO DE TRAPEROS 2 CAMILLA 2 BOTIQUIN 2 DUCHAS 2 BAÑO MIXTO 2 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 CONSERVE LA DISTANCIA 1
18	CDJ Nacho Sánchez	CARRERA 3 ESTE # 9 - 58	La Candelaria	SALA TIC 1 RECEPCION 1 SALON DE MUSICA 1 ESCALERAS DECENSO 2 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 1 RUTA DE EVACUACION DER 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 6 PRIMEROS AUXILIOS 1 SALIDA DE EMERGENCIA 5 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 6 RIESGO ELECTRICO 1 INSUMOS DE ASEO 1 CUARTO DE ASEO 2 ZONA DE LAVADO DE TRAPEROS 2 CAMILLA 2 BOTIQUIN 2 DUCHAS 2 BAÑO MIXTO 2 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 CONSERVE LA DISTANCIA 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
19	Jardín Infantil Santa Marta	Calle 68C sur # 9 A 50	Usme	BAÑO ACCESIBLE 1 BODEGA 2 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 1 CAFETERIA 1 SALA TIC 1 CUARTO ELECTRICO 1 ESCALERAS DECENSO 6 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 10 RUTA DE EVACUACION DER 10 SALIDA DE EMERGENCIA 6 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 13 RIESGO ELECTRICO 1 INSUMOS DE ASEO 1 PLANTA ELECTRICA 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 1 CUARTO DE ASEO 1 PISO RESBALOSO 1 AREA DE LAVADO 1 ZONA DE LAVADO DE TRAPEROS 1 CAMILLA 6 BOTIQUIN 1 BAÑO MIXTO 1 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 VESTIER 1 BAÑO FUNCIONARIOS HOMBRES 2 BAÑO FUNCIONARIOS MUJERES 2 MONITOREO 1 AREA CALIENTE 1 ACCESO PARQUEADERO 2 CICLOPARQUEADERO 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100
19				CUARTO AISLAMIENTO TEMPORAL 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
20	Jardín Infantil Betania	Carrera 76 b sur número 5-64	Usme	BODEGA 3 CALDERA 1 DORMITORIO 1 4 DORMITORIO 2 4 PORTERIA 1 CAFETERIA 1 ARCHIVO 3 RECEPCION 2 CUARTO ELECTRICO 3 ESCALERAS DECENSO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 3 PRIMEROS AUXILIOS 1 SALIDA DE EMERGENCIA 10 ATENCION USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 1 RIESGO ELECTRICO 10 INSUMOS DE ASEO 3 CUARTO DE BOMBAS 2 RESIDUOS PELIGROSOS 1 LAVANDERIA 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 2 CUARTO DE ASEO 2 CUARTO DE BASURAS 1 ESTACION ELECTRICA 1 ZONA DE LAVADO DE TRAPEROS 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 5 RUTA DE EVACUACION DER 5 CAMILLA 4 SALA DE ESPERA 2 AULA MULTIPLE 1 BOTIQUIN 1 COMEDOR 3 COCINA 1 DUCHAS 3 BAÑO MIXTO 3

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
20				BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 BAÑO MIXTO NIÑOS 1 VESTIER 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 30 AREA DE LAVADO DE MANOS 1 CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 1 VIGILANCIA 2 INSUMOS DE LAVANDERIA 1 OFICINA JURIDICA 2 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 1 LOCKERS 4 CUARTO DE INSUMOS 1 BIBLIOTECA 1 SALA DE INGLES 1 OFICINA DE FORTALECIMIENTO 1 BODEGA DE MENAJE 1 BODEGA DE LENCERIA 1 CUARTO DE MEDIDORES ELECTRICOS 1 DORMITORIO 3 1 OFICINA PEDAGOGICA 1 FISIOTERAPIA 1 NIÑOS SEÑAL DE IDENTIFICACION PARA PONERLE EL NOMBRE ARRIBA DE LAS CAMAS 46 NIÑAS SEÑAL DE IDENTIFICACION PARA PONERLE EL NOMBRE ARRIBA DE LAS CAMAS 30 FONAUDIOLOGIA 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
21	CDJ José Saramago	CRA 82 SUR 70A 48	Bosa	BAÑO ACCESIBLE 1 BODEGA 1 ESCALERAS DECENSO 2 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 5 RUTA DE EVACUACION DER 5 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 SALIDA DE EMERGENCIA 4 LAVANDERIA 1 CUARTO DE ASEO 1 PISO RESBALOSO 1 SUPERFICIE CALIENTE 1 AREA FRIA 1 CAMILLA 2 BOTIQUIN 3 BAÑO MIXTO NIÑOS 1 VESTIER 1 PARVULOS 1 1 PARVULOS 2 1 PARVULOS 3 1 PARVULOS 4 1 PREJARDIN 1 1 PREJARDIN 2 1 PREJARDIN 3 1 CUARTO DE ALIMENTOS 1 LAVADO MENAJE 1 MANTENER LIMPIO Y ORGANIZADO ESTE LUGAR 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 ZONA DE RECREACION 1 LOCKERS 2 AULA DE CAMINADORES 1 SALA MATERNA 1 CICLOPARQUEADERO 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
22	Jardín Infantil Manuela Beltrán Mis Pequeñas Travesuras	cra 46 nN 69 dd 20 sur	Ciudad Bolívar	BODEGA 1 1 OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 OFICINA DE INFANCIA 1 BAÑO ACCESIBLE 1 BODEGA 2 1 OFICNA DE HABITAD DE CALLE 1 OFICINA DE PLANEACION 1 OFICNA DE VEJEZ 1 SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CRECIENDO JUNTOS 1 OFICINA DE FAMILIA 1 OFICINA RESPUESTA SOCIAL 1 MANTENER PUERTA CERRADA 2 ALARMA 2 AREA ADMINISTRATIVA PLANTAS FISICAS 1 CONTRATACION Y PIGA 1 TALENTO HUMANO Y RADICACION 1 OFICINA DE SUBDIRECTOR LOCAL 1 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 DISCAPACIDAD 1 SALON 1 1 SALON 2 1 SALON 3 1 SALON 4 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 1 CUARTO DE ASEO 1 VESTIER HOMBRES 1 VESTIER MUJERES 1 BODEGA 3 1 BODEGA 4 1 BODEGA 5 1 BODEGA 6 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
22				SALIDA DE EMERGENCIA 3 GESTION DOCUMENTAL 1 COCINA 1 CAFETERIA 1 CAMILLA 3 BOTIQUIN 3 RIESGO ELECTRICO 2 SALIDA EXIT 1 CUARTO DE VIGILANCIA 1 BODEGA 7 1 PARQUEADERO 2 CUARTO DE BOMBAS 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 LAVANDERIA 1 JURIDICA 1 EMPLEABILIDAD 1 PRIMEROS AUXILIOS 1 CUARTO ELECTRICO 1 SALA DE ESPERA 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 10 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 40 RUTA DE EVACUACION DER 40 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
23	Jardín Infantil Nevado	CALLE 68 C SUR # 6 A -50	Usme	RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 CAMILLA 2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 BOTIQUIN 2 BAÑO MIXTO 1 SALON DE ESPEJOS 1 BIBLIOTECA 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 1 CICLOPARQUEADERO 1 PROHBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS 2 ESCALERAS DECENSO 6 CAFETERIA 1 OFICINA ADMINISTRATIVA 1 BODEGA 1 1 BODEGA 2 1 BAÑO MIXTO 2 RIESGO ELECTRICO 2 SALA TIC 1 SALON DE SERIGRAFIA 1 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 SALA GAMER 1 RESIDUOS SOLIDOS 1 POCETA 1 INSUMOS DE ASEO 1 SALA DE ESPERA 1 VIGILANCIA 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 8 SALIDA DE EMERGENCIA 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
24	Jardín Infantil La Fiscala	Cl 64 Sur 2 - 14 Este	Usme	SALON DE ESPEJOS 1 BAÑO MIXTO 5 HUERTA URBANA 2 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 ENSAYADERO 1 CUARTO DE ASEO 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 SALON DE MUSICA PACIFICO 1 ESTUDIO DE GRABACION 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 1 SALA GAMER 1 GIMNASIO 1 SALA TIC 1 BIBLIOTECA 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2 BAÑO MIXTO 1 CAFETERIA 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 6 COORDINACION 1 BODEGA 1 1 BODEGA 2 1 ARCHIVO 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 5 SALON DE SERIGRAFIA 1 BAÑO ACCESIBLE 1 SALON DE REUNIONES 1 ATENCION PSICOSOCIAL 1 RECEPCION 1 VIGILANCIA 1 CAMILLA 2 BOTIQUIN 2 SALIDA DE EMERGENCIA 1
24				USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 17 LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 6 RIESGO ELECTRICO 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 60

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
25	Casa De La Juventud El Frailejón	Calle 91 sur # 4C - 26	Usme	SALON DE ESPEJOS 1 BAÑO MIXTO 5 HUERTA URBANA 2 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 ENSAYADERO 1 CUARTO DE ASEO 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 SALON DE MUSICA PACIFICO 1 ESTUDIO DE GRABACION 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 1 SALA GAMER 1 GIMNASIO 1 SALA TIC 1 BIBLIOTECA 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2 BAÑO MIXTO 1 CAFETERIA 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 6 COORDINACION 1 BODEGA 1 1 BODEGA 2 1 ARCHIVO 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 5 SALON DE SERIGRAFIA 1 BAÑO ACCESIBLE 1 SALON DE REUNIONES 1 ATENCION PSICOSOCIAL 1 RECEPCION 1 VIGILANCIA 1 CAMILLA 2 BOTIQUIN 2 SALIDA DE EMERGENCIA 1
25				USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 17 LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 6 RIESGO ELECTRICO 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 60

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
26	Jardín Infantil Casa Loma	Transversal 8B Este #88I – 41 Sur	Usme	SALA DE MAQUINAS 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 BOTIQUIN 2 SALON DE ARTE Y CUIDARTE 1 CAMILLA 2 AULA 1 1 AULA 2 1 AULA 3 1 AULA 4 1 AULA 5 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 8 AUDITORIO 1 1 AUDITORIO 2 1 AUDITORIO 3 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 SALIDA DE EMERGENCIA 10 MONITOREO 1 TIENDA COMUNITARIA 1 LAVANDERIA 1 SALA DE MASAJES 1 BAÑO MIXTO 1 BAÑO HOMBRES 3 BAÑO MUJERES 3 LAVADO DE TRAPEROS 2 COMISARIA 1 SALA DE BELLEZA 1 AUDITORIO CENTRO DIA 1 ORIENTACION 1 PSICOJURDICA 1 TERRAZA 1 COORDINACION 1 SALA TIC 1 PUNTO VIVE DIGITAL 1 SALA DE JUNTAS 1 OFCINA CENTRO DIA 1 GABINETE CONTRAINCENDIOS 3 PISCINA 1 GIMNASIO 1 CAFETERIA 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
26				COCINA 1 DESPENSA 1 AREA CALIENTE 2 CUARTO FRIO 1 AREA DE PREPARACION 2 LAVADO MENAJE 2 ESCALERAS 4 ESCALERAS DECENSO 4 ESCALERAS ASENSO 4 VESTIDORES 1 DEPOSITO 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 RIESGO ELECTRICO 10 PARQUEADERO 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 10 ARCHIVO 2 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 6 PORTERIA 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 60 RUTA DE EVACUACION DER 60 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
27	CDJ Chapinero	CLL 65 1 C 60	Chapinero	ESTUDIO DE GRABACION 1 ENSAYADERO 1 DANZAS 1 GIMNASIO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 1 BIBLIOTECA 1 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 PILETA 1 GESTORES TERRITORIALES 1 CUARTO ELECTRICO 1 BODEGA MUSICA 1 ENSAYADERO 2 1 BAÑO ACCESIBLE 1 SALA DE ESCUCHA 1 COORDINACION 1 BODEGA 1 1 SALA GAMER 1 SALA TIC 1 SALON AZUL 1 CAMILLA 2 SALON DE SERIGRAFIA 1 SALON VERDE 1 BOTIQUIN 2 SALON DE FOTOGRAFIA 1 ARCHIVO 1 AREA ADMINISTRATIVA 1 CUARTO DE ASEO 1 CAFETERIA 1 COCINA 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 AREA CALIENTE 1 AREA DE PREPARACION 2 SALA DE JUNTAS 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 5 PORTERIA 1 RIESGO ELECTRICO 2 SALIDA DE EMERGENCIA 1
27				USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 5 BAÑO MIXTO 1 CICLOPARQUEADERO 3 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 2 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
28	Jardín Infantil "Teusaquillo" Lugar De Recreo	CL 45 C 24 42	Teusaquillo	PRIMEROS AUXILIOS 1 GABINETE CONTRAINCENDIOS 4 CAMILLA 2 ALARMA 5 SALA MATERNA Y CAMINADORES 1 CAMBIADORES 1 BAÑO MIXTO NIÑOS 1 SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 1 BODEGA 1 BAÑO MIXTO 2 MANTENER PUERTA CERRADA 3 ESCALERAS DECENSO 10 ESCALERAS ASENSO 10 ESCALERAS 4 PREJARDIN 3 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2 BAÑO ACCESIBLE 2 BAÑO NIÑO 1 BAÑO NIÑA 1 DUCHAS 2 LAVADO CORRECTAMENTE DE MANOS 5 ZONA DE RECREACION 2 PRE-JARDIN A 1 PRE-JARDIN B 1 PRE-JARDIN C 1 PRE-JARDIN D 1 PARVULOS E 1 JARDIN 1 BOTIQUIN 2 PARVULOS 3 BAÑO MIXTO NIÑOS 2 LAVANDERIA 1 VESTIER 1 CUARTO DE ASEO 1 PILETA 1 CUARTO DE TELECOMUNICACION 1 COCINA 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
28				AREA CALIENTE 1 RIESGO ELECTRICO 6 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 5 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 LUDOTECA 1 SALIDA DE EMERGENCIA 4 COMEDOR 1 AREA DE PREPARACION 2 AREA DE LAVADO Y MENAJE 2 AREA CALIENTE 2 AREA FRIA 1 PUNTO DE ENCUENTRO 1 PILETA 2 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 60 RUTA DE EVACUACION DER 60 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 70 LOCKERS 5 COORDINACION 1 SALA DE ESPERA 1 PORTERIA 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
29	Jardín Infantil Arborizadora Baja	CL 59B SUR 43 17	Ciudad Bolívar	APOYOS ECONOMICOS -VEJEZ 3 DISCAPACIDAD 3 INFANCIA 3 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 7 SALON 2 COCINA 1 AREA CALIENTE 1 LAVADO MENAJE 1 AREA DE PREPARACION 1 SALON DE MAQUINA 1 1 SALON DE MAQUINA 2 1 CUARTO DE MAQUINAS 1 ALIMENTACION INTEGRAL 1 PILETA 2 SALON MULTIPLE 1 BIBLIOTECA 1 CAMILLA 2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 3 TEATRO 1 ESCALERAS ASENSO 6 ESCALERAS DECENSO 6 ESCALERAS 4 SALON 1 1 SALON 2 1 SALON 3 1 SALON 4 1 SALON 5 1 SALON 6 1 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 PORTERIA 1 BAÑO ACCESIBLE 2 MONITOREO 1 CUARTO ELECTRICO 1 RADICACION 1 TALENTO HUMANO 1 HABITABILIDAD DE CALLE 1 LGBTI 1 FAMILIA 1 ADMINISTRATIVA 3

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
29				SUBDIRECCION LOCAL 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 7 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 40 RUTA DE EVACUACION DER 40 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50 BOTIQUIN 2 ALARMA 2 CONTRATACION 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 RAMPA 1 BIENESTAR ALIMENTARIO 1 BODEGA 1 1 RIESGO ELECTRICO 6 GESTION DOCUMENTAL 1 SALIDA DE EMERGENCIA 2 BODEGA 3 SALIDA EXIT 2 PLANEACION 1 TERRITORIAL 1 CUARTO DE ASEO 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
30	Jardín Infantil Manitas	CALLE 70 B SUR 18 J 39	Ciudad Bolívar	APOYOS ECONOMICOS -VEJEZ 3 DISCAPACIDAD 3 INFANCIA 3 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 7 SALON 2 COCINA 1 AREA CALIENTE 1 LAVADO MENAJE 1 AREA DE PREPARACION 1 SALON DE MAQUINA 1 1 SALON DE MAQUINA 2 1 CUARTO DE MAQUINAS 1 ALIMENTACION INTEGRAL 1 PILETA 2 SALON MULTIPLE 1 BIBLIOTECA 1 CAMILLA 2 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 3 TEATRO 1 ESCALERAS ASENSO 6 ESCALERAS DECENSO 6 ESCALERAS 4 SALON 1 1 SALON 2 1 SALON 3 1 SALON 4 1 SALON 5 1 SALON 6 1 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 PORTERIA 1 BAÑO ACCESIBLE 2 MONITOREO 1 CUARTO ELECTRICO 1 RADICACION 1 TALENTO HUMANO 1 HABITABILIDAD DE CALLE 1 LGBTI 1 FAMILIA 1 ADMINISTRATIVA 3

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
30				SUBDIRECCION LOCAL 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 7 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 40 RUTA DE EVACUACION DER 40 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50 BOTIQUIN 2 ALARMA 2 CONTRATACION 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 RAMPA 1 BIENESTAR ALIMENTARIO 1 BODEGA 1 1 RIESGO ELECTRICO 6 GESTION DOCUMENTAL 1 SALIDA DE EMERGENCIA 2 BODEGA 3 SALIDA EXIT 2 PLANEACION 1 TERRITORIAL 1 CUARTO DE ASEO 1
31	Jardín Infantil Las Flores	kr 12 H este # 89-32 sur Villa Diana	Usme	SALON ARTE DE CUIDARTE 1 PORTERIA 1 SALON ROBLES P1 2 SALON ROBLES P2 1 CAMILLA 5 PUNTO ECOLOGICO 4 CARTELERA INFORMACION 1 CUARTO ELECTRICO 1 RIESGO ELECTRICO 7 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 BODEGA 1 OFICINA ADULTEZ 1 BODEGA INSTRUMENTOS MUSICALES 1 BAÑO MIXTO 1 SALON MUSICAL 1 SALA DE BELLEZA 1 AREA DE CORTE 6 AREA DE LAVADO 4 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 CICLOPARQUEADEROS 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 8 SALIDA DE EMERGENCIA 3 SALON NOGALES 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 5 SALON ALMENDROS 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
31				SALON COCINA 1 CAFETERIA 1 HORNO 1 AREA CALIENTE 1 AREA FRIA 1 LAVADO MENAJE 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 2 SALA TIC 1 PROHBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS 4 RAMPA 1 SALON DE MAQUINAS 1 CUARTO DE HERRAMINENTAS 1 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 BAÑO ACCESIBLE 1 CUARTO DE ASEO 1 AREA DE LAVADO Y TRAPEROS 1 DESPENSA 2 LOCKERS 1 BOTIQUIN 1 BODEGA 1 1 BODEGA 2 1 ATENCION PSICOJURIDICAS 1 OFICINA ADMVA 1 OFICINA FAMILIAS 1 COORDINACION CDC SANBLAS 1 AGENTE DE ATENCION A LA CIUDADANIA 1 APOYO ACTIVO 1 COORDINACION CDC 1 OFICINA 1 VESTIER VIGILANCIA 1 BAÑO MIXTO FUNCIONARIOS 1 VESTIER ASEO 1 BODEGA MANTENIMIENTO 1
31				ALARMA 1 AREA DE MONITOREO 1 BUZON DE SUGERENCIAS 1 MAPA DE RUTA DE EVACUACION 3 SALON ARRAYANES 1 RIESGO ELECTRICO 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 2

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
32	CDJ Damawha	CRA 1 ESTE 10 48 SUR	San Cristóbal	ARCHIVO 2 CAMILLA 10 LOCKERS 1 OFICINA 1 BAÑO MIXTO NIÑOS 1 BAÑO MIXTO 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 72 RUTA DE EVACUACION DER 72 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 SALON 2 PUNTO ECOLOGICO 1 SALIDA DE EMERGENCIA 15 GABINETE CONTRAINCENDIOS 7 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 26 EXTINTOR DE AGUA A PRESION 2 EXTENTOR GAS CARBONICO 3 BOTIQUIN 6 RIESGO ELECTRICO 2 PRIMEROS AUXILIOS 1 PUNTO DE ENCUENTRO 2 VESTIER NIÑOS 1 VESTIER NIÑOS 1 VESTIER HOMBRES 1 VESTIER ACCESIBLE 1 VESTIER PROFESORES 1 VESTIER MUJERES 1 CUARTO DE BOMBAS 1 HALAR 1 CUARTO DE MANTENIMIENTO 1 SALON 9 1 SALON 10 1 SALON DANZAS 1 1 SALON DANZAS 2 1 CUARTO SEMILLAS 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
32				BAÑO ACCESIBLE 1 CUARTO ATENAS 1 CUBICULO 1 1 CUBICULO 2 1 CUBICULO 3 1 AREA ADMINISTRATIVA 1 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 MONITOREO 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 4 CAFETERIA 1 COCINA 1 BODEGA 10 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 SECRETARIA CDC 1 COORDINACION CDC 1 INVENTARIOS Y LOGISTICOS 1 ATENCION AL USUARIO 1 ALARMA 1 PORTERIA 1 SILLA DE RUEDAS 1 RIESGO ELECTRICO 12 RIESGO ELECTRICO 1 SALON 1 1 SALON 2 1 SALON 8 1 VESTIER VIGILANCIA 1 LAVADO MENAJE 2 AREA CALIENTE 2 AREA FRIA 1 CUARTO ELECTRICO 2 CALDERA 1 COLISEO 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 1 MEDIDOR DE GAS 1 SALON GUACAMAYAS 1 1
32				SALON GUACAMAYAS 2 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 2 PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS 2 PROHBIDO EL USO DEL ARMAS 2 PROHBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS 2 PROHIBIDO EL INGRESO DE DINERO 2 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 8 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 8

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
33	Casa De La Sabiduría Tierra De Saberes	CRA 18 # 39 20	Teusaquillo	SUBDIRECCION 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 1 SECRETARIA 2 BOTIQUIN 5 CAMILLA 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 10 RUTA DE EVACUACION DER 10 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 5 SALIDA DE EMERGENCIA 4 RIESGO ELECTRICO 3 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 BODEGA 1 CAFETERIA 1 AREA ADMINISTRATIVA 8 SILLA DE RUEDAS 1 INGRESO POR TURNOS 2 RAMPA 1 USO DE TAPABOCAS 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 30
34	Jardín Infantil María Micaela	KR 14 C ESTE N. 90 A 07 SUR	Usme	LAVANDERIA 1 AREA CALIENTE 1 VESTIER 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 10 RUTA DE EVACUACION DER 10 CALDERA 1 RIESGO ELECTRICO 4 CUARTO DE QUIMICOS 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 2 LOCKERS 2 CAMILLA 2 BAÑO MUJERES 4 BAÑO HOMBRES 4 SALIDA DE EMERGENCIA 3 LAVADO DE TRAPEROS 1 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 BODEGA 4 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 3 CAFETERIA 1 COMEDOR 1 COCINA 1 SALON DE ARTE 1 SALON DE LECTURA 1 VESTIER MANTENIMIENTO 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 30

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
35	Jardín Infantil Usme Centro	Cll 137 b sur 13 66	Usme	CAFETERIA 1 GIMNASIO 1 LOCKERS 2 SALIDA DE EMERGENCIA 2 SALON DE REUNIONES 1 BOTIQUIN 2 CAMILLA 2 RECEPCION 1 SALA TIC 1 OFICINA 1 OFICINA PSICOSOCIAL 1 ENSAYADERO 1 SALON DE DANZA 1 BAÑO MIXTO 1 BODEGA 1 PATIO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 10 RUTA DE EVACUACION DER 10 ESCALERAS DECENSO 3 RIESGO ELECTRICO 4 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 4 PUNTO ECOLOGICO 2 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50
36	Jardín Infantil Sueños De Cuna Nocturno	calle 1a bis N35-20	Puente Aranda	CAFETERIA 1 GIMNASIO 1 LOCKERS 2 SALIDA DE EMERGENCIA 2 SALON DE REUNIONES 1 BOTIQUIN 2 CAMILLA 2 RECEPCION 1 SALA TIC 1 OFICINA 1 OFICINA PSICOSOCIAL 1 ENSAYADERO 1 SALON DE DANZA 1 BAÑO MIXTO 1 BODEGA 1 PATIO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 10 RUTA DE EVACUACION DER 10 ESCALERAS DECENSO 3 RIESGO ELECTRICO 4 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 4 PUNTO ECOLOGICO 2 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
37	Jardín Infantil Lorenzo Alcantuz	Diagonal 102 sue 04-21	Usme	CAMINADORES 1 1 CAMINADORES 2 1 SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 1 BAÑO MIXTO NIÑOS 2 COCINA 1 AREA CALIENTE 1 LAVADO MENAJE 1 AREA FRIA 1 AREA DE PREPARACION 1 MATERIAL DIDACTICO 1 SALIDA DE EMERGENCIA 1 VIGILANCIA 1 AULA LUDICA 1 PRIMEROS AUXILIOS 1 PARVULOS 1 1 PARVULOS 2 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2 COMEDOR 2 PROHBIDO EL USO DEL CELULAR 2 PARVULOS 3 1 LAVANDERIA 1 BAÑO MIXTO 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 5 CAFETERIA 2 RIESGO ELECTRICO 4 BODEGA PAPELERIA 1 PATIO 1 INSUMOS COCINA 1 OFICINA 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 25 RUTA DE EVACUACION DER 25 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 40 ESCALERAS ASENSO 5
37				ESCALERAS DECENSO 5 ARCHIVO 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 5 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 5

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
38	Jardín Infantil Esperanza	DIAG. 7 BIS No.14 - 35 ESTANZUELA	Los Mártires	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 6 HABILIDADES BASICAS 1 CAMILLA 2 RIESGO ELECTRICO 4 PRIMEROS AUXILIOS 1 BAÑO MIXTO 2 SALON DE PROFESIONALES 1 BODEGA 1 PRE RRECURRENTES 1 GIMNASIO 1 PREVOCACIONAL Y OCUPACION 1 VOCACIONAL Y OCUPACIONAL 1 LOCKERS 2 ASCENSOR NIVEL 1 1 ASCENSOR NIVEL 2 1 DUCHAS 2 ALARMA 2 ZONA DE TALLER 1 COMEDOR 1 1 COMEDOR 2 1 COCINA 1 1 COCINA 2 1 AREA CALIENTE 2 PUNTO DE GAS 2 AREA DE LAVADO Y MENAJE 2 AREA DE PREPARACION 2 AREA FRIA 2 ZONA PREPARACION DE ALIMENTOS 2 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 CUARTO DE INSUMOS 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 5 ARCHIVO 1 EQUIPO PSICOSOCIAL 1
38				COORDINACION 1 PUNTO DE ENCUENTRO 2 PATIO 1 PARQUEADERO 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 6 VIGILANCIA 1 HUERTA URBANA 9 PUNTO ECOLOGICO 3 TANQUE DE AGUA LLUVIA 1 TANQUE DE AGUA POTABLE 1 ZONA DE RECREACION 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 1 CICLOPARQUEADERO 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
39	Jardín Infantil Eduardo Santos	CALLE 2 # 17 A 07 Barrio Eduardo Santos	Los Mártires	COORDINACION 1 SALON DE MUSICA 1 ESTUDIO DE GRABACION 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 6 RUTA DE EVACUACION DER 6 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 RIESGO ELECTRICO 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 12 BAÑO FUNCIONARIOS 1 BAÑO MIXTO 1 BODEGA 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 3 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 GIMNASIO 1 SALON DE SERIGRAFIA 1 COCINA 1 AREA CALIENTE 1 AUDITORIO 1 CAMILLA 2 BOTIQUIN 2 PUNTO ECOLOGICO 1 LAVADO DE TRAPEROS 1 INSUMOS DE ASEO 1 RIESGO ELECTRICO 4 CUARTO ELECTRICO 1 SALA TIC 1 SALON GAMER 1 LOCKERS 1 RECEPCION 1 SALA DE ESPERA 1 SALIDA DE EMERGENCIA 1
39				FLECHAS RUTA DE EVACUACION 50
40	Centro Amar Mártires Ii	CRA 15 # 18 - 37 Barrio la Favorita	Los Mártires	Instalación de aviso exterior dimensiones 3.00 x 0.90 m
41	Casa De La Sabiduría Mi Refugio	CRA 18B # 22D 40	Los Mártires	Instalación aviso exterior dimensiones 3.00 x 1.00m
42	Espacio Rural Semillitas Del Saber Campesino	CENTRO POBLANDO LA UNION	Sumapaz	Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 x 0.80m
43	CDJ Camilo Torres Restrepo	DIAGONAL 47 SUR # 53 41	Tunjuelito	Instalación aviso exterior dimensiones 2.40 x 0.70m
44	Jardín Infantil Chuniza	CARRERA 9 84A 82 SUR	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 x 0.80m
45	Jardín Infantil Samper Mendoza	KRA. 22 # 22 A - 62 SAMPER MENDOZA	Los Mártires	Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.80m
46	Jardín Infantil María Micaela	CARRERA 14 C ESTE 90 A 07 SUR	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.80m
47	Espacio Rural Pequeños Exploradores Sumapaceños	Centro poblado San Juan	Sumapaz	Jardín Infantil Arborizadora Baja Instalación aviso exterior dimensiones 2.40 X 0.70m
48	Jardín Infantil Luna Lunera Nocturno	CARRERA 74 G # 59 A 87 SUR.	Ciudad Bolívar	Jardín Infantil Manitas Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
49	Jardín Infantil Camelia	Transversal 57 1 60 Sur	Puente Aranda	Casa De La Sabiduría Tierra De Saberes Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
50	Jardín Infantil Gran Yomasa	CARRERA 5 83 - 03	Usme	Jardín Infantil Lorenzo Alcantuz Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
51	Jardín Infantil Preguntario	CARRERA 19 G 67 21 SUR	Ciudad Bolívar	Jardín Infantil Esperanza Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
52	Jardín Infantil Comuneros Norte	CL 140 A # 111B 30	Suba	Jardín Infantil Eduardo Santos Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 X 0.80m
53	Jardín Infantil Yanacona Muyu Kawsay	TRANSVERSAL 17 B # 77 A 74	Ciudad Bolívar	Centro Amar Mártires II Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
54	Curnn-Centro Único De Recepción	AV CALLE 1 No. 24 C 10 BARRIO EL VERGEL	Los Mártires	Casa De La Sabiduría Mi Refugio Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
55	Curnn-Centro Único De Recepción	AV CALLE 1 No. 24 C 10 BARRIO EL VERGEL	Los Mártires	Jardín Infantil María Micaela Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 X 0.80m
56	Jardín Infantil Puerta Al Llano	CALLE 107 SUR # 7 D 14 ESTE	Usme	Jardín Infantil Camelia Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
57	Jardín Infantil Puerta Al Llano	CALLE 107 SUR # 7 D 14 ESTE	Usme	Jardín Infantil Gran Yomasa Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
58	Jardín Infantil "Teusaquillo" Lugar De Recreo	Cl. 45c #24-42, Bogotá	Teusaquillo	Jardín Infantil Preguntario Instalación aviso exterior dimensiones 2.10 X 0.70m
59	Jardín Infantil Mi Refugio	Kra 74g 60 A 10 SUR	Ciudad Bolívar	Jardín Infantil Comuneros Norte Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 X 0.80m
60	Jardín Infantil La Abeja Maya	CALLE 57 N Bis 65 B26	Bosa	Curnn-Centro Único De Recepción Instalación aviso exterior dimensiones 3.00 X 0.90m
61	Jardín Infantil Sueños De Cuna Nocturno	CALLE 1A BISN35-20	Puente Aranda	Jardín Infantil Puerta al Llano Instalación aviso exterior dimensiones 2.40 X 0.70m
62	Jardín Social San Cayetano	Calle 74 a sur 16 60 este	Usme	Jardín Infantil Mi Refugio Instalación aviso exterior dimensiones 2.10 X 0.70m
63	Jardín Infantil Semilleros Del Futuro Millán	DIAGONAL 65 C 19 A 83	Ciudad Bolívar	Jardín Infantil La Abeja Maya Instalación aviso exterior dimensiones 2.10 X 0.70m
64	Centro Amar Usme	KR 12 C 73 A 37 SUR	Usme	Jardín Infantil Semilleros Del Futuro Millá Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 X 0.80m
65	Jardín Infantil Nevado	CL 68 C SUR 6 A 50	Usme	Casa De La Juventud El Frailejón Instalación aviso exterior dimensiones 2.10 X 0.50m
66	Jardín Infantil Bosque Encantado	CRA 136C # 152F-44	Suba	Jardín Infantil La Fiscala Instalación aviso exterior dimensiones 2.10 X 0.70m
67	Casa De La Juventud El Frailejón	Carrera 12 #76 a 28	Usme	Jardín Infantil El Refugio Instalación aviso exterior dimensiones 2.10 X 0.70m

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
68	Casa De La Sabiduría Tierra De Saberes	CL 39 17-48	Teusaquillo	Jardín Infantil Travesuras De Colores Instalación aviso exterior dimensiones 3.00 X 0.70m
69	Jardín Infantil La Fiscala	CL 64 SUR 2 14 ESTE	Usme	Jardín Infantil Las Lomas Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.70m
70	Lavandería Cominitaria Manitas	Kr. 18 L # 70 I - 15 Sur	Ciudad Bolívar	Jardín Infantil Samore Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 X 0.80m
71	CDC Arborizadora Alta	Calle 70 Sur # 34-05	Ciudad Bolívar	Jardín Infantil Samore Instalación aviso exterior dimensiones 2.50 X 0.80m
72	Jardín Infantil Nueva Esperanza Olivares	CL 75 C SUR 2 36	Usme	Jardín Infantil Mi Taller Creativo Instalación aviso exterior dimensiones 2.40 X 0.80m
73	Subdirección Local Teusaquillo	Calle 39 17 48	Teusaquillo	CDC Tibabuyes y Jardín infantil colibrí de la Esperanza Instalación aviso exterior dimensiones 22,08m2 y 12,59m2
74	Casa de La Sabiduría Chapinero	Calle 71 # 10 - 47 Int. 7	Chapinero	ARCHIVO 2 CAMILLA 10 LOCKERS 1 OFICINA 1 BAÑO MIXTO NIÑOS 1 BAÑO MIXTO 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 72 RUTA DE EVACUACION DER 72 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 SALON 2 PUNTO ECOLOGICO 1 SALIDA DE EMERGENCIA 15 GABINETE CONTRAINCENDIOS 7 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 26 EXTINTOR DE AGUA A PRESION 2 EXTENTOR GAS CARBONICO 3 BOTIQUIN 6 RIESGO ELECTRICO 2 PRIMEROS AUXILIOS 1 PUNTO DE ENCUENTRO 2 VESTIER NIÑOS 1 VESTIER NIÑOS 1 VESTIER HOMBRES 1 VESTIER ACCESIBLE 1 VESTIER PROFESORES 1 VESTIER MUJERES 1 CUARTO DE BOMBAS 1 HALAR 1 CUARTO DE MANTENIMIENTO 1 SALON 9 1 SALON 10 1 SALON DANZAS 1 1 SALON DANZAS 2 1 CUARTO SEMILLAS 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
74				BAÑO ACCESIBLE 1 CUARTO ATENAS 1 CUBICULO 1 1 CUBICULO 2 1 CUBICULO 3 1 AREA ADMINISTRATIVA 1 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 MONITOREO 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 4 CAFETERIA 1 COCINA 1 BODEGA 10 BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 SECRETARIA CDC 1 COORDINACION CDC 1 INVENTARIOS Y LOGISTICOS 1 ATENCION AL USUARIO 1 ALARMA 1 PORTERIA 1 SILLA DE RUEDAS 1 RIESGO ELECTRICO 12 RIESGO ELECTRICO 1 SALON 1 1 SALON 2 1 SALON 8 1 VESTIER VIGILANCIA 1 LAVADO MENAJE 2 AREA CALIENTE 2 AREA FRIA 1 CUARTO ELECTRICO 2 CALDERA 1 COLISEO 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 1 MEDIDOR DE GAS 1 SALON GUACAMAYAS 1 1
74				SALON GUACAMAYAS 2 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES 2 PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS 2 PROHBIDO EL USO DEL ARMAS 2 PROHBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS 2 PROHIBIDO EL INGRESO DE DINERO 2 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 8 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 8

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
75	CDC María Goretti	CALLE 68 58-23	Barrios Unidos	SUBDIRECCION 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 1 SECRETARIA 2 BOTIQUIN 5 CAMILLA 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 10 RUTA DE EVACUACION DER 10 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 5 SALIDA DE EMERGENCIA 4 RIESGO ELECTRICO 3 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 BODEGA 1 CAFETERIA 1 AREA ADMINISTRATIVA 8 SILLA DE RUEDAS 1 INGRESO POR TURNOS 2 RAMPA 1 USO DE TAPABOCAS 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 30
76	Jardín Infantil Usme Centro	CL 137 B SUR 13 64	Usme	SALON ARTE DE CUIDARTE 1 PORTERIA 1 SALON ROBLES P1 2 SALON ROBLES P2 1 CAMILLA 5 PUNTO ECOLOGICO 4 CARTELERA INFORMACION 1 CUARTO ELECTRICO 1 RIESGO ELECTRICO 7 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 30 RUTA DE EVACUACION DER 30 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100 BODEGA 1 OFICINA ADULTEZ 1 BODEGA INSTRUMENTOS MUSICALES 1 BAÑO MIXTO 1 SALON MUSICAL 1 SALA DE BELLEZA 1 AREA DE CORTE 6 AREA DE LAVADO 4 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 EXTENTOR GAS CARBONICO 2 ESCALERAS DECENSO 3 ESCALERAS ASENSO 3 CICLOPARQUEADEROS 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 8 SALIDA DE EMERGENCIA 3 SALON NOGALES 1 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 5 SALON ALMENDROS 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
76				SALON COCINA 1 CAFETERIA 1 HORNO 1 AREA CALIENTE 1 AREA FRIA 1 LAVADO MENAJE 1 PROHIBIDO PASO PERSONAL NO AUTORIZADO 2 SALA TIC 1 PROHBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS 4 RAMPA 1 SALON DE MAQUINAS 1 CUARTO DE HERRAMINENTAS 1 BAÑO HOMBRES 1 BAÑO MUJERES 1 BAÑO ACCESIBLE 1 CUARTO DE ASEO 1 AREA DE LAVADO Y TRAPEROS 1 DESPENSA 2 LOCKERS 1 BOTIQUIN 1 BODEGA 1 1 BODEGA 2 1 ATENCION PSICOJURIDICAS 1 OFICINA ADMVA 1 OFICINA FAMILIAS 1 COORDINACION CDC SANBLAS 1 AGENTE DE ATENCION A LA CIUDADANIA 1 APOYO ACTIVO 1 COORDINACION CDC 1 OFICINA 1 VESTIER VIGILANCIA 1 BAÑO MIXTO FUNCIONARIOS 1 VESTIER ASEO 1 BODEGA MANTENIMIENTO 1
76				ALARMA 1 AREA DE MONITOREO 1 BUZON DE SUGERENCIAS 1 MAPA DE RUTA DE EVACUACION 3 SALON ARRAYANES 1 RIESGO ELECTRICO 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 2

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
77	Centro Amar Usme	KR 12 C 73 A 37 SUR	Usme	DEPOSITO 1 CAMILLA 3 ROPA LIMPIA 1 VIGILANCIA 1 ESCALERAS DECENSO 6 BOTIQUIN 4 habitación1 1 habitación2 1 habitación3 1 habitación4 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 PUNTO DE ENCUENTRO 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 1 SALA DE ESPERA 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 1 SALA DE CINE 1 COMEDOR 1 EXTINTOR GAS CARBONICO 1 PRIMEROS AUXILIOS 1 ESPACIO DE TAREAS 1 ZONA DE LECTURA 1 LOCKERS 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 20 RUTA DE EVACUACION DER 20 AREA DE MEDICAMENTOS 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 4 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 3 RIESGO ELECTRICO 3 PUNTO ECOLOGICO 1 SALIDA DE EMERGENCIA 1 BAÑO NIÑO 4 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100
77				BAÑO NIÑA 4 TOTAL 198

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
78	Jardín Infantil Preguntario	CARRERA 19 G 67 21 SUR	Ciudad Bolívar	DEPOSITO 1 CAMILLA 3 ROPA LIMPIA 1 VIGILANCIA 1 ESCALERAS DECENSO 6 BOTIQUIN 4 habitación1 1 habitación2 1 habitación3 1 habitación4 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 4 PUNTO DE ENCUENTRO 1 CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 1 SALA DE ESPERA 1 SOLO PERSONAL AUTORIZADO 1 SALA DE CINE 1 COMEDOR 1 EXTINTOR GAS CARBONICO 1 PRIMEROS AUXILIOS 1 ESPACIO DE TAREAS 1 ZONA DE LECTURA 1 LOCKERS 3 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 20 RUTA DE EVACUACION DER 20 AREA DE MEDICAMENTOS 1 USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 4 RESPIRE CON TRANQUILIDAD 3 RIESGO ELECTRICO 3 PUNTO ECOLOGICO 1 SALIDA DE EMERGENCIA 1 BAÑO NIÑO 4 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 100
78				BAÑO NIÑA 4 TOTAL 198

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
79	Jardín Infantil Yanacona Muyu Kawsay	Tv 17B 77A 74 Sur	Ciudad Bolívar	"BODEGA 3 CALDERA 1 DORMITORIO 1 4 DORMITORIO 2 4 PORTERIA 1 CAFETERIA 1 ARCHIVO 3 RECEPCION 2 CUARTO ELECTRICO 3 ESCALERAS DECENSO 1 EXTINTOR MULTIPROPOSITO 3 PRIMEROS AUXILIOS 1 SALIDA DE EMERGENCIA 10 ATENCION USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITORIADO 1 RIESGO ELECTRICO 10 INSUMOS DE ASEO 3 CUARTO DE BOMBAS 2 RESIDUOS PELIGROSOS 1 LAVANDERIA 1 CUARTO DE TANQUES DE AGUA 2 CUARTO DE ASEO 2 CUARTO DE BASURAS 1 ESTACION ELECTRICA 1 ZONA DE LAVADO DE TRAPEROS 1 RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 5 RUTA DE EVACUACION DER 5 CAMILLA 4 SALA DE ESPERA 2 AULA MULTIPLE 1 BOTIQUIN 1 COMEDOR 3 COCINA 1 DUCHAS 3 BAÑO MIXTO 3

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
79				BAÑO HOMBRES 2 BAÑO MUJERES 2 BAÑO MIXTO NIÑOS 1 VESTIER 1 FLECHAS RUTA DE EVACUACION 30 AREA DE LAVADO DE MANOS 1 CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 1 VIGILANCIA 2 INSUMOS DE LAVANDERIA 1 OFICINA JURIDICA 2 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 1 LOCKERS 4 CUARTO DE INSUMOS 1 BIBLIOTECA 1 SALA DE INGLES 1 OFICINA DE FORTALECIMIENTO 1 BODEGA DE MENAJE 1 BODEGA DE LENCERIA 1 CUARTO DE MEDIDORES ELECTRICOS 1 DORMITORIO 3 1 OFICINA PEDAGOGICA 1 FISIOTERAPIA 1 NIÑOS SEÑAL DE IDENTIFICACION PARA PONERLE EL NOMBRE ARRIBA DE LAS CAMAS 46 NIÑAS SEÑAL DE IDENTIFICACION PARA PONERLE EL NOMBRE ARRIBA DE LAS CAMAS 30 FONAUDIOLOGIA 1"
80	Jardín Infantil Puerta Al Llano	CL 107 SUR 7 D 14 ESTE	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 1.50 X 0.90m
81	Centro Crecer Vista Hermosa	Calle 69K 18H 19 Sur	Ciudad Bolívar	Instalación aviso exterior dimensiones 1.50 X 0.90m
82	Jardín Infantil Oasis	KR 14 G BIS 133 A 22 SUR	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2,40X 0.90m
83	Jardín Infantil El Refugio	TV 1B ESTE 49 20 SUR	Rafael Uribe Uribe	Instalación aviso exterior dimensiones 2,40X 0.90m
84	Jardín Infantil Travesuras De Colores	CRA 13A 31F 25 SUR	Rafael Uribe Uribe	Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.80m
85	Jardín Infantil Las Lomas	DG 38 F SUR 11B 24	Rafael Uribe Uribe	Instalación aviso exterior dimensiones 2,40X 0.90m
86	Jardín Infantil Samore	CALLE 41 SUR 31 97	Rafael Uribe Uribe	Instalación aviso exterior dimensiones 2,70X 0.90m
87	Jardín Infantil Samore	CALLE 41 SUR 31 97	Rafael Uribe Uribe	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00X 0.90m
88	Jardín Infantil Mi Taller Creativo	TV 1B ESTE F-49-20 SUR	Rafael Uribe Uribe	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00X 0.90m
89	Jardín Infantil Puerta Al Llano	CL 107 SUR 7 D 14 ESTE	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.70X 0.90m
90	Jardín Infantil Nueva Esperanza Olivares	CL 75 C SUR 2 36	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.70X 0.90m
91	Sedid	CRA 35 # 10-35	Puente Aranda	Instalación aviso exterior dimensiones 2.70X 0.90m
92	Jardín Infantil Goticas De Rocío	Calle 3 N° 5B - 54 este	Santa Fe	Instalación aviso exterior dimensiones 1.50 X 0.90m
93	Jardín Infantil Los Laches	DG 4 A 6 B 37 Este	Santa Fe	Instalación aviso exterior dimensiones 1.50 X 0.50m

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
94	Jardín Infantil La Chucua	CL 131 C 100 44	Suba	Instalación aviso exterior dimensiones 2.20 X 0.90m
95	Centro De Desarrollo Social	Calle 144 No. 136 A 65 (Actual)	Suba	Instalación aviso exterior dimensiones 2.70X 0.80m
96	Jardín Infantil La Ciudad Que Soñamos	KR 55 70 45	Barrios Unidos	Instalación aviso exterior dimensiones 2.20X 0.70m
97	Comunidad De Cuidado El Bosque	Carrera 69 # 47-43	Engativá	Instalación aviso exterior dimensiones 2.40X 0.70m
98	Comunidad De Cuidado Bello Horizonte	Calle 31 D Bis Sur # 2-55 Este	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.40X 0.80m
99	CDJ Aldea De Pensadores	calle 70 · 88a - 07	Engativá	Instalación aviso exterior dimensiones 1.80X 0.50m
100	Sede Central	CRA 7 # 16 - 32 LOCAL 101 NIVEL CENTRAL	Santa Fe	Aviso 2,70X 0.90m
101	CDC Arborizadora Alta	TV 35 69M 85 S	Ciudad Bolívar	Aviso 2.40X 0.70m
102	Slis Bosa	CL 73 SUR 81B 10	Bosa	Aviso 2,50X1,5m
103	CDC El Porvenir	KR 100 52 24 SUR	Bosa	Aviso 1,80 x 0,70m
104	Slis Usme	CL 91 SUR 4C 26	Usme	Aviso 3.20X0.8m
105	Slis Rafael Uribe	KR 13B 31G 40 SUR	Rafael Uribe Uribe	Salida zona de descarga 1 Baño auxiliar 1 Depósito operarios de mantenimiento (puerta izquierda) 1 Cajas de inspección 1 Tablero de bombas sumergibles 1 Depósito 1 Depósito de insumo de aseo CDC (puerta izquierda) 1 Depósito de insumos de aseo subdirección (puerta derecha) 1 Parqueadero de motos 2 Parqueadero de bicicletas 2 Cuarto técnico de aire acondicionado 1 Tablero de aire acondicionado 1 Extintor rojo 4 Cuarto eléctrico 6 Planta eléctrica 1 Alameda contra incendio 3 Ascensor 1 Usted está siendo grabado y monitoreado 1 Bandas amarillo negro 2 metros 2 Cuarto comunicaciónes 1 Red contraincendios 3 Riesgo eléctrico 20

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
105				Depósito 1 Tanque de agua 1 - 2 2 Ruta evacuación IZQUIERDA 40 Ruta evacuación DERECHA 40 Escaleras subiendo 7 Escaleras bajando 7 Sistema contra incendio 12 Sótano -1 número grande 1 Válvula contra incendios 6 Acceso parqueadero 1 flechas 30 Número grande piso 2 Ascensor 1 Piso 1 1 Terraza 1 Espacio libre de humo 6 Área administrativa 1 Ruta evacuación IZQUIERDA 28 Ruta evacuación DERECHA 28 Tablero eléctrico 3 Riesgo eléctrico 3 Extintor AMARILO 3 Locker 1 Alarma contra incendios 2 Recepción 1 Baño mixto 1 Proyecto de discapacidad 1 flechas 30 Camilla 2 Botiquín 1 Baños funcionarios hombres 1 Baños funcionarios mujeres 1
105				Oficina Subdirección local 1 Despacho Subdirección local 1 SQS 1 Sdqs 1 INTEGRARTE 1 Baño accesible 1 Tablero 1 Ruta evacuación IZQUIERDA 14 Ruta evacuación DERECHA 14 Riesgo eléctrico 1 flechas 30 Válvula contra incendios 6 Alarma contra incendios 4 Centro de desarrollo comunitario pared 122 Acensor piso 3 1 Extintor AMARILO 8 Escaleras bajando 3 Usted está siendo monitoreado 3
106	Slis Tunjuelito	DG 47A SUR 53C 11	Tunjuelito	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
107	Slis Fontibón	KR 104B 22J 15	Fontibón	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
108	Sede Central	cra 7 #32-16	Santa Fe	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
109	CDC Pablo De Tarso	Diagonal 47 A Sur 53 B - 27	Tunjuelito	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
110	Slis Tunjuelito	Diagonal 47 A Sur 53 B - 27	Tunjuelito	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
111	Slis Usme	CL 91 SUR 4 C 26	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
112	Casa De La Juventud El Frailejón	Carrera 12 # 76a - 28 sur	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
113	CDJ Chapinero	Cll 65a 1 60	Chapinero	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
114	CDJ Nasqua	Calle 73 # 51 - 27	Barrios Unidos	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
115	CDJ Huitaca	CALLE 17A 118 25	Fontibón	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
116	CDJ Nacho Sánchez	CR 3 este 9 58	La Candelaria	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
117	CDJ Diego Felipe Becerra	CRA 125 132 C 82	Suba	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
118	CDJ Antonio Nariño	CARRERA 22 # 19 - 26 SUR	Antonio Nariño	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
119	CDJ Iwoka	Cr 78 N bis # 39-27 Sur	Kennedy	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
120	CDJ Nasqua	CRA 55 # 70A 33 BARRIO 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS	Barrios Unidos	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
121	Jardín Infantil Wawitakunapa Wasi La	Carrera 1 N° 33 - 00	Santa Fe	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
122	CDJ Paraíso	CARRERA 27 L # 71 H 46 SUR	Ciudad Bolívar	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
123	Jardín Infantil Lourdes Makade Tinikana	CL 8 SUR 8 B 26	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
124	Jardín Infantil Nocturno Nuevos Timanquitos	KR 125 B 132 B 51	Suba	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
125	Jardín Infantil Currucutu Nocturno	CL 144 139 55	Suba	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
126	Slis San Cristóbal	Calle 37 B bis No 2-81 este	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
127	CDC La Victoria	CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
128	CDC San Blas	KR 3 ESTE 18 A 85 SUR	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
129	Lavandería Comunitaria CEFE San Cristóbal	CL 17 A SUR 2 A 60 ESTE	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
130	Jardín Infantil Nevado	CALLLE 68 C SUR No 6 A - 50	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
131	Jardín Infantil San Isidro Los Cariñositos	Calle 35 A Sur 6 A 15	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
132	Espacio Rural Semillitas Del Saber Campesino	CENTRO POBLADO LA UNION	Sumapaz	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
133	Centro Amar San Cristobal	Calle 31 C Sur No. 0 - 25	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
134	Espacio Rural Ruanitas Entre Nubes	Vereda Auras corregimiento de Nazareth	Sumapaz	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
135	Jardín Infantil Hamaca De Sueños - Nocturno	kra 94 D # 131-03	Suba	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
136	Jardín Infantil San Miguel	CALLE 40 SUR # 5-30 ESTE	San Cristóbal	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
137	Jardín Infantil Betania	CALLE 76B 5-64	Usme	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
138	Jardín Infantil Aventuras Mágicas	CALLE 73 SUR 92-21	Bosa	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
139	Slis Usaquén	calle 165-7-52	Usaquén	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
140	Centro Amar Usaquén	calle 165 7-38	Usaquén	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
141	Centro Crecer Usaquén	Calle 165-7-38	Usaquén	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
142	CDC Simón Bolívar	Calle 165-7-38	Usaquén	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
143	CDC Kennedy	AV KR 80 43 43 SUR	Kennedy	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
144	Slis Kennedy Lagos De Timiza	carrera 74 42g 52 sur	Kennedy	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
145	Jardín Infantil Wounaah Chaain Jau Jem Di Baur Do Mos	Cra 18G No. 72D - 15 Sur Barrio la Estrella	Ciudad Bolívar	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
146	Jardín Infantil Tintalito	KRA 86 B 42 F 03 SUR	Kennedy	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m
147	Jardín Infantil Nuestra Esperanza Compartir	KR 18T N° 65A 27 SUR - JARDÍN INFANTIL NUESTRA ESPERANZA COMPARTIR	Ciudad Bolívar	Instalación aviso exterior dimensiones 2.00 X 0.80m

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
148	Jardín Infantil Nuestra Esperanza Compartir	KR 18T N°65 A 27 SUR - COMPARTIR	Ciudad Bolívar	Botiquín 8 Rutas de evacuación izq 30 Rutas de evacuación der 30 Baño de hombres funcionarios 1 Cuarto de aseo 2 Poceta 2 Baño mujeres funcionarios Camilla 3 Extintor multipropósito 4 Oficina Gestión documental 1 Oficina territorial 1 Agente territorial 1 Gestión del riesgo 1 Oficina Contratación 1 Oficina Sirbe 1 Oficina Infancia 1 Alarma 10 Radicación 1 Cuarto eléctrico 1 Extintor gas carbonico 3 oficina Planeación 1 Gestión de medio ambiente 1 Atención usuarios 1 Ofina creciendo juntos 1 Baño accesible movilidad reducida 2 Oficina de inventarios 1 usted esta siendo vigilado y monitoriado 6 Área administrativa 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
148				Oficina Subdirector/a local 1 Sala de juntas 1 Escaleras 3 oficina Talento humano 1 Sistema de gestión 1 Archivo 2 rampa 5 entrada 1 salida 1 Caida de distinto nivel 7 Cafetería 1 Baño mixto 2 Archivo 2 Oficina familias 1 Oficina respuesta social 1 Sala de espera 4 Comedores 1 oficina de Discapacidad 1 oficina de ingreso mínimo 1 oficina Adulto mayor 1 oficina Manzana del cuidado 2 Acceso restringido 3 Vigilancia 1 Riesgo eléctrico 2 Punto ecológico 2 Respire con tranquilidad 5 Depósito 2 Buzón de sugerencias 1 Oficina habitabilidad en calle 1 Baño accesible 1 Oficina persona mayor 1 oficina de Paternidad y maternidad temprana 1
148				Salida de emergencia 4 Baño mixto 2 Cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 tanque de agua potable 1 flechas ruta de evacuacion 50 protocolo de Lavado de manos 6 use el pasamanos 3

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
149	Futuro CDC Tibabuyes	jrojast@sdis.gov.co	Suba	Oficina Talento humano 1 oficina administrativa 1 Oficina Servicio social 1 Oficina Nutrición y bienestar 1 Creciendo juntos 1 Sala de espera 1 Archivo 2 Camilla 4 botiquín 4 Oficina Vejez 1 Oficina Administrativa 1 Punto ecológico 2 Oficina Infancia 1 Oficina Famila 1 Oficina Discapacidad 1 Oficina atención CDC 1 Extintor multipropósito 3 Extintor de gas carbonico 3 Oficina de despacho 1 Oficina Contratación 1 Baño hombres funcionarios 1 Baño mujeres funcionarios 1 Baño accesible 1 Cuarto de aseo 1 Baño mujeres 1 Baño hombres 1 protocolo de Lavado de manos 5 Cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Punto respel 1
149				Rutas de evacuación izq 30 Rutas de evacuación der 30 señalizacion siac Vigilancia 2 Riesgo electrico 2 Cuarto eléctrico 1 flechas rutas de evacuacion 50 usted esta siendo vigilado y monitoriado 5 radicacion 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
150	Jardín Infantil Santa Marta	Calle 68 c sur # 9 A 50	Usme	deposito cdc 2 cuarto de audio y video 1 extintor multiproposito 16 extintor de gas carbonico 10 Rutas de evacuación izq 40 Rutas de evacuación der 40 escaleras decenso izq 2 escaleras decenso der 2 solo personal autorizado 4 cafeteria 1 salon arte de cuidarte 1 botiquin 2 salida de emergencia 12 baño niñas 2 baño niños 2 protocolo de lavado de manos 3 rampa 3 prohibido el ingreso de mascotas 2 porteria punto respel 1 alarma 1 oficina subdireccion local 1 cuarto electrico 2 riesgo electrico 9 baños hombres 6 baños mujeres 6 Oficina Subdirector/a local 1 area administrativa 1 oficina de infancia 1 oficina territorial 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
150				oficina crecemos en la rularidad 1 oficina de planeacion 1 oficina de seguridad alimentaria 2 aulto mayor 1 camilla 3 gabinete contra incendios 4 salones 1 1 salones 2 1 salones 3 1 salones 4 1 salones 5 1 salones 6 1 salones 7 1 hale 1 empuje 1 sala tic 1 sala de modisteria 1 sala de belleza 1 uso del pasamanos 2 prohibido el uso del telefono 5 balcon piscina 1 graderias 1 atencion al ciudadano 1 oficina habitante de calle y adultez 1 oficina de vejez 1 oficina de discapacidad 1 ingreso minimo garantizado 1 oficina respuesta social 1 manzana de cuidado 1 servicio lgbti 1 consultorio medico 1 ofcina tejiendo sueños 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
150				usted esta siendo vigilado y monitoriado 2 auditorio 1 piscina 1 loockers 1 primeros auxilios 1 salon instructores 1 duchas 1 cuarto de aseo 1 cuarto de bombas 1 flechas ruta de evacuacion 100 caldera 1 cuarto de bombas 1 deposito de insumos 1 camerino 1 cuarto operarios 1 sala amiga 1 cocina 1 despensa 1 lavanderia 1 baño mixto 1 area caliente 1 oficina administrativa 1 coordinacion 1 radicacion 1 porteria 1 piso 1 salon 8 1 salon 9 1 salon 10 1 cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 subestacion electrica 1 bodega de quimicos 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
151	Jardín Infantil Oasis	KR 14 G BIS # 133 A 22 SUR	Usme	oficina subdirector local 1 oficina administrativa 1 oficina territorial 1 oficina de talento humano 1 lider area de planeacion 1 botiquin 4 extintor multiproposito 8 Rutas de evacuación izq 20 Rutas de evacuación der 20 oficina de contratacion 1 salida de emergencia 1 salon 2 1 alimentacion integral 1 familias 1 asuntos lgbti 1 oficina de respuesta social 1 baños de hombres 2 baño de mujeres 2 deposito 1 baño mixto 1 archivo 1 equipo sirbe 1 cuarto electrico 1 riesgo electrico 1 auditorio 1 cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 cafeteria 1 oficina de vejez 1 deposito de insumos 1 oficina de discapacidad 1
151				baño de usuarios hombres 1 baño de usuarios mujeres 1 camilla 2 oficina de infancia 2 ingreso minimo garantizado 1 creciendo juntos 1 vigilancia 1 sala amiga 1 salon 1 1
152	Jardín Infantil La Fiscala	Cl 64 Sur # 2 - 14 Este	Usme	radicacion 1 botiquin 2 extintor multiproposito 4 cafeteria 1 cuarto de aseo 1 camilla 1 Rutas de evacuación izq 20 Rutas de evacuación der 20 primeros auxilios 1 oficina subdireccion local 1 coordinacion 1 vestier hombres 1 vestier mujeres 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
153	Jardín Infantil Serranías	Calle 96c sur # 7 - 31	Usme	archivo de gestion 1 secretaria comun 1 Riesgo eléctrico 1 abogado 2 sala de espera 1 punto de encuentro 1 Botiquín 1 Cuarto eléctrico 1 Depósito 1 Camilla 1 oficina familias 1 oficina adultez 1 oficina de discapacidad 1 oficina lgbti 1 oficina vejez 1 bienestar alimentario 1 oficina de infancia 1 oficna de subdirector -a 1
154	Jardín Infantil Serranías	calle 96c sur # 7 - 31	Usme	CDC SIMON BOLIVAR (COLISEO) NOMBRE SEÑAL CANTIDAD Salida de emergencia 7 Camaras 3 Riesgo eléctrico 2 Camilla 2 Entrada 2 Rutas de evacuación izq 30 Rutas de evacuación der 30 Flechas 50 Escaleras 6 Extintor multipropósito 5 Vestier 1 Empuje para abrir 4 Lavandería 1 Baño hombres 1 Baño mujeres 1 Sala tic 1 Salon espejos 1 Depósito 2 Rampa 3 Cuarto eléctrico 1 Caída de distinto nivel 3 Solo personal autorizado 2 Cuarto de mantenimiento 1 Depósito 3 Archivo 1 Caída de distinto nivel 5 Cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Bodega insumos químicos 1 Bodega administrativa 1 Bodega administrativa 2

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
154				CDC SIMON BOLIVAR (BLOQUE 200) NOMBRE SEÑAL CANTIDAD Entrada 2 Punto de atención la ciudadano 1 Oficina centro de desarrollo comunitario 1 Solo personal autorizado 2 Camilla 2 Depósito 1 Depósito cafetería 1 Baño mixto 1 Escaleras 4 Botiquín 1 Riesgo eléctrico 1 Extintor gas carbónico 3 Respire con tranquilidad 2 Alarma 2 Salon 201 1 Extintor multipropósito 3 Archivo 1 Oficina centro de desarrollo comunitario 1 Oficina referente 1 Depósito 2 Riesgo eléctrico 2 Ascensor 2 Depósito 1 Baño hombres 1 Baño mujeres 1 Vigilancia 1 Protocolo de lavado 4 Riesgo de caída distinto nivel 2 Ciclo parqueaderos 5 Rampa 2

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
154				Punto de encuentro 1 Rutas de evacuación izq 25 Oficina Personería 1 Rutas de evacuación der 25 Salon 202 1 Salon 203 1 Salon 204 1 Salon 205 1 Salon 206 1 Flechas 50 CDC SIMON BOLIVAR (BLOQUE 100) NOMBRE SEÑAL CANTIDAD Camilla 2 Acceso restringido 1 Escaleras 2 Extintor multipropósito 4 Baño mixto 2 Cocina 2 Área caliente 2 Área de lavado y menaje 2 Área de prealistamiento 2 Cuarto frío 2 Comedor centro amar 1 Riesgo eléctrico 6 Salon 101 1 Alarma 1 Centro amar 2 Rampa 1 Baño mixto 1 Baño accesible 1 Vestier 1 Poceta 2 desposito insumos de aseo 1 Huerta 2 Rampa 1 Tanque de agua 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
154				Prohibido el personal no autorizado 2 Cuarto de máquinas 1 Rampa 2 Riesgo de caída distinto nivel 2 Salon 102 1 Salon 103 1 Salon 104 1 Salon 105 1 Salon 106 1 Salon 107 1 Salon 108 1 Salon 109 1 Flechas 30 Rutas de evacuación izq 20 Rutas de evacuación der 20 CDC SIMON BOLIVAR (PISCINA) NOMBRE SEÑAL CANTIDAD Prohibido el ingreso de comida y bebidas 2 Alarma 1 Rampa 1 Extintor multipropósito 6 Vigilancia 1 Riesgo eléctrico 2 Baño mixto 1 Primero auxilios 1 Camilla 2 Escaleras 2 Rampa 1 Alarma 2 Profundidad 1.40 1 Respire con tranquilidad 2 Uso obligatorio de gorro 1 Salida de emergencia 2 Atención camine no corra 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
154				Baño niñas 3 Baño niños 3 Vestier niños 2 Vestier niñas 2 Duchas 4 Baño mujeres 2 Vestier mujeres 2 Baño hombres 2 Vestier hombres 2 Baño accesible 2 Lockers 2 Cuide sus objetos personales 1 Gimnasio 1 Salon abuelos 1 Rutas de evacuación izq 20 Caldera 1 Riesgo eléctrico 4 Depósito insumos químicos 1 Salida de emergencia 2 Botiquín 1 Alarma 1 Camilla 1 Sala de reuniones 1 Sala amiga familia lactante 1 Cuarto de profesores 1 Baño mixto 1 Riesgo eléctrico 1 Rutas de evacuación der 20 Flechas 30 CDC SIMON BOLIVAR (CENTRO CRECER) NOMBRE SEÑAL CANTIDAD Tanque de agua potable 1 Camilla 1 Área de juegos 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
154				Cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Cocina 1 Rampa 1 Área caliente 1 Área de prealistamiento 1 Área de lavado y menaje 1 Cuarto frío 1 Baño niños 1 Baño niñas 1 Protocolo de lavado 2 Cambiador 1 Camaras 5 Alarma 1 Salida de emergencia 2 Salon 1 1 Salon 2 1 Salon 3 1 Comedor 1 Alarma 1 Rutas de evacuación izq 20 Flechas 50 Área administrativa 1 Baño mixto 1 Extintor multipropósito 3 Extintor multipropósito 3 Escaleras 2 Poceta 2 Primero auxilios 1 Riesgo eléctrico 6 Botiquín 1 Área de medicamentos 1 Camilla 1 Baño accesible 1 Piso resbaloso 1 Mantenga limpio este lugar 1 Área administrativa 1
154				Despensa 1 Punto ecológico 1 Rutas de evacuación der 20

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
155	Slis Usme	DIAGONAL 103 SUR 04-21	Usme	Extintor gas carbónico 1 Extintor multipropósito 4 Riesgo eléctrico 1 Área caliente 1 Área de prealistamiento 1 Lavado y menaje 1 Cocina 1 Baño mixto 2 Despensa 1 Oficina administrativa 1 Lockers 2 Baño niños 2 Baño niñas 2 Comedor 1 Alarma 1 Zona segura en casos de sismos 2 Lavado de protocolo de manos 2 Párvulos 1 Pre jardín 1 Botiquín 1 Camilla 1 Punto ecológico 1 Alarma 2 Salon maternal 1 Salon caminadores 1 Punto de encuentro 1 Zona de recreación 1 Huerta 1 Poceta 1 Lavandería 1 Cuatro de residuos aprovechables y no aprovechables 1 desposito insumos de aseo 1 Cambiador de pañal 1 Camaras 3 Párvulos 2
155				Pre jardín 2 Rutas de evacuación izq 30 Flechas 50 Punto ecológico 3 Alarma 2 Insumos de cocina 1 Baño mixto 1 Rutas de evacuación der 30

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
156	CDC Lourdes	Carrera 2 No 4 10	Santa Fe	Salida de emergencia 5 Vigilancia 1 Cuarto eléctrico 1 Gabinete contraincendio 2 Baño niños y niñas 1 Protocolo de lavado 7 Vestier 1 Poceta 1 Baño mixto 1 Comedor 1 Cocina 1 Área caliente 1 Cuarto frío 1 Área de prealistamiento 1 Lavado y menaje 1 Riesgo eléctrico 4 desposito insumos de aseo 1 Camilla 1 Botiquín 2 Salon 1 1 Punto ecológico 4 Baño mixto 1 Baño niños y niñas 1 Depósito 1 Cuarto de bombas 1 Sala amiga familia lactante 1 Sala materna 1 Baño mixto 1 Escaleras 2 Rampa 1 desposito insumos de aseo 1 Baño niños y niñas 1 Depósito 1 Baño mixto 2 Primeros auxilios 1 Botiquín 1 Camilla 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
156				Sala de profesores 1 Área administrativa 1 Coordinación 1 Depósito 1 Depósito 1 Depósito 1 Salon de luna resplandeciente 1 Baño niños y niñas 1 Lavandería 1 Cuarto eléctrico 1 Extintor multipropósito 8 Camilla 1 Cuarto de almacenamiento de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Rutas de evacuación izq 30 Flechas 50 Huerta 1 Punto de encuentro 1 Salon 2 1 Salon 3 1 Salon 4 1 Salon 5 1 Salon 6 1 Salon 7 1 Salon 8 1 Salon 9 1 Salon 10 1 Rutas de evacuación der 30

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
157	Jardín Infantil Marichuela	CLL 77 A SUR #14C-32	Usme	Extintor gas carbónico 2 Extintor multipropósito 10 Salon de reuniones 2 Cuarto de residuos aprovechables 1 Lavandería 1 desposito insumos de aseo 1 Solo personal autorizado 2 Área administrativa 1 Gestores territoriales 1 Salon de musica 1 Escaleras 3 Insumos caféteria 1 Baño mixto 1 Baño mixto funcionarios 1 desposito insumos de aseo 1 Poceta 1 Depósito de musica 1 Camilla 1 Baño mixto 4 Protocolo de lavado 4 Baño vigilancia 1 Baño servios general 1 Sala de escucha 1 Biblioteca 1 desposito insumos de aseo 1 Depósito 1 Estudio de grabación 1 Salon de danzas 1 Lockers 2 Punto ecológico 4 Camaras 5
157				Ciclo parqueaderos 1 Recepción 1 Salon de serigrafía 1 Sala tic 1 Depósito 1 Riesgo eléctrico 3 Cocina 1 Poceta 3 Cartelera de información 1 Sala de espera 1 Rutas de evacuación izq 25 Flechas 50 Rutas de evacuación der 25

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
158	Jardín Infantil Marichuela	cll 77 a sur #14c-32	Usme	Párvulos 1 Baño niños y niñas 2 Pre jardín 1 Lavado de protocolo de manos 2 Cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Extintor multipropósito 3 Camilla 3 Botiquín 1 Caminadores 1 Párvulos 1 Área administrativa 1 Riesgo eléctrico 1 Pre jardín 1 Camaras 4 Extintor gas carbónico 1 Sala amiga 1 Cambiador 1 Baño mixto 1 Comedor 1 Cocina 1 Área caliente 1 Área fría 1 Despensa 1 Área de prealistamiento 1 Lavado y menaje 1 Lavandería 1 Depósito 1 Baño mixto 1 Lockers 1 Área recreación 1 Depósito 1 Rutas de evacuación izq 25 Flechas 50 Punto ecológico 2 Vigilancia 1 Archivo 1 Ciclo parqueaderos 1
158				Rutas de evacuación der 25

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
159	Jardín Infantil Nueva Esperanza Olivares	CAlle 75c sur 2-36	Usme	Párvulos 1 y 2 1 Lockers 1 Baño niños y niñas 2 Protocolo de lavado 4 Baño mixto 2 Área caliente 1 Lavado y menaje 1 Área de prealistamiento 1 Área fría 1 Despensa 1 Solo personal autorizado 2 Vigilancia 1 Área administrativa 1 Extintor multipropósito 3 Caminadores 2 1 Caminadores 1 1 Pre jardín 1 y 2 1 Depósito 1 Mantener puerta cerrada 2 2 Cuarto de almacenamiento de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Salida de emergencia 1 Punto de encuentro 1 Área de recreación 1 Lavandería 1 Depósito 1 Cicloparquedero 1 Riesgo eléctrico 2 Sala amiga 1 Baño niños y niñas 1 Rutas de evacuación izq 25 Flechas 50
159				Camaras 6 Rutas de evacuación der 25

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
160	Jardín Infantil Amiguitos Del Valle Cafam	Cl 92 Bis Sur N° 14h - 09	Usme	Lavandería 1 Área sucia 1 Lavado 1 Secado 1 Área de planchado 1 Lavado de protocolo de manos 10 Lavadora 1 1 Lavadora 2 1 Lavadora 3 1 Secadora 1 1 Secadora 1 Riesgo eléctrico 2 Ropa limpia 10 Ropa sucia 10 Prohibido el personal no autorizado 7 Punto ecológico 1 Señalética ascensor INFORMACION 2 Poceta 1 Depósito 3 Extintor gas carbónico 2 Farmacia 1 Baño privado 2 Relaciones afectivas 1 Salon de juegos 1 Sala de estar y juegos 1 Primeros auxilios 1 Lockers 8 Baño hombres 2 Baño mixto 1 Baño mujeres 2 Alarma 1 Utilice elementos de protección personal 2 Solo personal autorizado 2 Comedor 1 Salida de emergencia 1
160				Poceta 5 Plano sótano 1 Cuarto de mantenimiento 1 Cuarto eléctrico 1 Riesgo eléctrico 1 Extintor multipropósito 1 Mantenga la puerta cerrada 4 Alarma 1

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
161	Jardín Infantil María Micaela	kRA 14 C ESTE N. 90 A - 07	Usme	Dormitorio niños 2 Dormitorio niñas 2 Baño mixto 2 Protocolo de lavado 5 Duchas 2 Camilla 3 Ecológico 1 Extintor de agua 1 Escaleras bajando izq 3 Escaleras subiendo der 1 Camaras 5 Cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 Extintor multipropósito 5 Poceta 1 Depósito 1 Depósito 1 Lavandería 1 Lockers 2 Bodega de insumos 1 Baño mixto 1 Rutas de evacuación izq 20 Biblioteca 1 Cocina 1 Alarma 1 Extintor clase k 1 Área caliente 1 Área fría 1 Área de prealistamiento 1 Área de lavado y menaje 1 Despensa 1 Área de salud 1 Oficina psicosocial 1 Cuarto eléctrico 1 Baño accesible 1 Baño mixto 1
161				Biblioteca 1 Coordinación 1 Área administrativa 1 Vigilancia 1 Botiquín 2 Pedagogía 1 Alarma 2 Riesgo eléctrico 3 Flechas 50 Rutas de evacuación der 20

ID	Unidad operativa	Dirección	Localidad	Actividades realizadas
162	Jardín Infantil Javier de Nicolo	KR 85 B #61 A 54 SUR	Bosa	Extintor multipropósito 10 Extintor gas carbónico 1 caldera 1 Botiquín 1 Solo personal autorizado 2 Camilla 4 Baño mixto 1 baño hombres 3 baño mujeres 3 Baño accesible 1 Sala de protección 1 Camerino 2 Subestacio electrica 1 Cuarto de bombas 2 Coordinación 1 desposito insumos de aseo 1 Cocina 1 Riesgo eléctrico 2 Lavanderia 1 Salón de confecciones 1 Enfermeria 1 Cuarto de guardas 1 Gimnasio 1 Vestier mujeres 1 Vestier hombres 1 Cuarto eléctrico 1 Alarma 1
163	Jardín Infantil María Micaela	KRA 14 C ESTE N. 90 A - 07 SUR	Usme	Baño niños y niñas 3 salida de emergencia 1 Botiquín 2 Camilla 2 Extintor multipropósito 4 caminadores 1 sala materna 1 despensa 1 Riesgo eléctrico 1 Coordinación 1 Depósito 1 jardin 1 Cafetería 1 Párvulos 1 pre jardin 1 sala amiga 1 comedor 1 cuarto de residuos aprovechables y no aprovechables 1 vestier 1 Lockers 1 Baño mixto 4 desposito insumos de aseo 1 deposito colchonetas 1