SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2403

CLIENTE: ICBF CODIGO: DIRECCIÓN: Lacruces Cartagena TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Mida MODELO:

CAPACIDAD BTU: 5 TR

SERIE: FECHA: 02-07-26 UBICACIÓN: Sala de espera

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Olaciz

AYUDANTE Heider Montañez

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento Preventivo Corrección de fuga y Prezurización Recarga de Refrigerante Cambio de Rula y Cambio de Capacitor del Compresor Cambio de Cable señal 3x12 (8 metros)

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2404

CLIENTE: ICBF CODIGO: DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Hisense MODELO:

CAPACIDAD BTU: 12000 BTU

SERIE: FECHA: 02-07-26 UBICACIÓN: Cuarto Tecnico

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Alcocer

AYUDANTE Nelcer Monterrosa

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo Correccion de Fuga y Preservacion con nitrogeno Recarga de Refrigerante R410A Cambio de Cable Senal 3x12 (10 metros)

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2405

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Hisense	MODELO:
			CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 02-07-24	UBICACIÓN: Atencion Al ciudadano	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Macea

AYUDANTE Nelder Monterosa

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA Erna Ibarra S

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento preventivo Reparacion de tarjeta Electronica Cambio de Motor y Recarga de Refrigerante Limpieza Condensador

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2406

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Midea	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: STR
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN:	Primera Infancia

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(X) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Marea

AYUDANTE Heider Montalvo

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo Corrección de fuga y Precargas Recarga de refrigerante Limpieza Cambio de Sensores de Temperatura y ambiente interior y exterior

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2407

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: Lourdes Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mirage	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 1TR
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN: Nutricion	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	(✓) MALO	( ) BUENO	(✓) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Macea

AYUDANTE Heider Montenegro

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA Ena Alvarez

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo Correccion de Fuga y Prezurizacion Cambio de Fusible Señal 3x12 Cl0 metros Recarga de Refrigerante R410A Cambio de Tuberia 1/2 x 1/4 6 metros

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2408

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Hisense	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 1TR
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN: Defensoría de Familia	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Mareq

AYUDANTE Heder Montanza

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo Recarga de Refrigerante Rutina Arreglo de Tarjeta Principal de Condensadora

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2409

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: Cerrejón Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Hisense	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 1 TR
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN:	Psicología #3

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Macea	FIRMA Ana Alvarez
AYUDANTE Heider Monterroza	CLIENTE
HORA DE ENTRADA	CARGO
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento preventivo Toma de presiones Recarga de refrigerante R.410A Corrección de fugas Sensores de Temperatura Cambio

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 2411

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Winterfresh	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 1TR
SERIE:	FECHA:	UBICACIÓN:	Defensores de Familia #2

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Hacgol	FIRMA
AYUDANTE Heider Monterroza	CLIENTE
HORA DE ENTRADA	CARGO
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento Preventivo Arreglo de Tarjeta Electronica de Manejadora y Condensadora y Recarga de Refrigerante R410A Cambio de Cable Sensor 3X12 (12 metros)

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

E mail: info.servingcol@gmail.com

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2412

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mirage	MODELO:
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN: Trabajo Social 7/7	CAPACIDAD BTU: 7TK

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Yaces	FIRMA Dra Arias
AYUDANTE Dleider Monterroza	CLIENTE
HORA DE ENTRADA	CARGO
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo Arreglo de fuga en la electronica de Condesadora y Recarga de refrigerante R410A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2413

CLIENTE: ICBF CODIGO: DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Centurfresh MODELO:

CAPACIDAD BTU: 7TR

SERIE: FECHA: 03-07-26 UBICACIÓN: Defensoria de familia 411

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Hueso

AYUDANTE Nestor Martinez

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA Eva Alvarez

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento Preventivo Limpieza de Fugas y Recarga de Refrigerante R410A Cambio de Motor y Ventilador del Condensador

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2414

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Confortflesh	MODELO:
			CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 03-01-26	UBICACIÓN: Dotación N° 1	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO

SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

ROTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

BANDEJA	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Harvin Hacer

AYUDANTE Neider Monterrosa

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA Ena Alvarez

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo, Se realizo Arreglo de Tarjeta Electronica de Manejadora y Condensadora Correccion de Fuga y Recarga de Refrigerante R410A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2415

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La virgen Cartagena TEL:	
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mirage	MODELO:
SERIE:	FECHA: 03.07.26	UBICACIÓN: Psicología #2	CAPACIDAD BTU:

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Alcocer

AYUDANTE Heider Monterrosa

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento Preventivo Arreglo de tarjeta Electronica Cambio de motor de Condensa Cura Recarga de refrigerante Ryb A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO NO. 2416

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Hisense	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 2TR
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN: Defensor	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Mesa	FIRMA Ora Alvarez
AYUDANTE Dieder Montaroza	CLIENTE
HORA DE ENTRADA	CARGO
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento Preventivo Cambio de Cable Señal 3x12 (8) metros Recarga de Refrigerante R410 A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2417

CLIENTE: ICBf	CODIGO:	DIRECCIÓN: La virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Haceb	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 11R
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN :	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Lacera

AYUDANTE Nelder Montero

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA Erna Flores

CLIENTE _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo Correccion de fuga y recargacion Recarga de Refrigerante R410A Cambio de Sensores de temperatura

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 2418

CLIENTE: ICBF	CODIGO:	DIRECCIÓN: La Virgen Cartagena	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Comfortfresh	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 2TR
SERIE:	FECHA: 03-07-26	UBICACIÓN: Coordinacion	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(/) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Mucea	FIRMA Eva Alvarez
AYUDANTE Neider Monterroza	CLIENTE
HORA DE ENTRADA	CARGO
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo, Cambio de Cable Señal 3x12 (11) metros Arreglo de Tarjeta electronica de Condensadora

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO
No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Scanned with CamScanner