Powered by CamScanner

JCB Sem 4.

Consorcio SOFAN C-031	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	3CX	MODELO	2024	MARCA	JCB		
No. INTERNO	009	CAPACIDAD	11 TON.	PERIODO EVALUADO	22 06 26 AL 27 06 26		
CONTRATISTA	Consorcio Jaken	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO					

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería	Medio		X		X		X		X		X		X			
	indicador de refrigerante	Medio		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible	Medio		X		X		X		X		X		X			
	indicador de filtro de aire	Medio		X		X		X		X		X		X			
	*Horómetro	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza	Muy Alta			X		X		X		X		X		X		
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Pito	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames	Alta			X		X		X		X		X		X		
	*Extintor de incendios Capacidad: 10 PQS	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta			X		X		X		X		X		X		
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta			X		X		X		X		X		X		
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta			X		X		X		X		X		X		
	*Bomba Hidráulica	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			X		X		X		X		X		X		
	*Mandos de avance	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	Alta		X		X		X		X		X		X			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Guardas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		X		X		X		X		X		X			
Operador		Nombre		Henry Galindo		Henry Galindo		Henry Galindo		Henry Galindo		Henry Galindo		Henry Galindo			
		Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico		Nombre		Darwin G.		Darwin G.		Darwin G.		Darwin G.		Darwin G.		Darwin G.			
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1395	1400	05	Se necesitan pastillas de freno
MARTES	1400	1409	09	
MIERCOLES	1409	1415	06	Se necesita revisar sistema de aire
JUEVES	1415	1421	06	acondicionado
VIERNES	1421	1421	00	
SÁBADO	1421	1426	05	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Henry Galindo
FECHA	27-Jun-2016
NOMBRE	Henry Alberto Galindo
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Mini Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	225D	MODELO	2025	MARCA	CAT
No. INTERNO	005	CAPACIDAD	20 toneladas	PERIODO EVALUADO	DD 21 MM 03 AÑO 25 AL DD 21 MES 03 AÑO 25
CONTRATISTA	Sofan	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria	Medio		X		X		X		X		X		X			
	indicador de refrigerante	Medio		X		X		X		X		X		X			
	indicador de combustible	Medio		X		X		X		X		X		X			
	indicador de filtro de aire	Medio		X		X		X		X		X		X			
	*Horómetro	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza	Muy Alta	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta															
	*Espejos laterales	Muy Alta	X														
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Pito	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta	X														
	* Dirección	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta	X														
	*Bomba Hidráulica	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta	X														
	*Mandos de avance	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	Alta		X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	X							X		X		X			
	* Resguardos	Alta		X		X		X									
	Anclajes de contrapeso	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Guardas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		X		X		X		X		X		X			
Operador		Nombre		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez			
		Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico		Nombre		Darwin Moreno		Darwin Moreno		Darwin G Moreno		Darwin G Moreno		Darwin M		Darwin M.			
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	678	679	1	
MARTES	679	680	1	
MIERCOLES	680	682	2	
JUEVES	682	684	2	
VIERNES	684	685	1	
SÁBADO	685	688	3	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	07-06 Luis Hernandez
FECHA	07-06-2026
NOMBRE	Luis Eduardo Hernandez Londoño
CARGO	Operador mini cargador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Mini Sem 3

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: 236 D | MODELO: 2025 | MARCA: CAT
No. INTERNO: 005 | CAPACIDAD: 1.0 toneladas | PERIODO EVALUADO: 16 (DÍA) 6 (MES) 2026 (AÑO) AL 20 (DÍA) 6 (MES) 2026 (AÑO)
CONTRATISTA: SOFAN | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO:

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio				X		X		X		X					
	Indicador de temperatura	Medio				X		X		X		X					
	Indicador de aceite	Medio				X		X		X		X					
	Indicador de bateria	Medio				X		X		X		X					
	indicador de refrigerante	Medio				X		X		X		X					
	indicador de combustible	Medio				X		X		X		X					
	indicador de filtro de aire	Medio				X		X		X		X					
	*Horómetro	Muy Alta				X		X		X		X					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				X		X		X		X					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Baliza	Muy Alta	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				X		X		X		X					
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Espejos laterales	Muy Alta	X														
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				X		X		X		X					
	Fito	Alta				X		X		X		X					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				X		X		X		X					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				X		X		X		X					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta				X		X		X		X					
	*Kit para Derrames	Alta				X		X		X		X					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				X		X		X		X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				X		X		X		X					
	Asiento en buen estado	Medio				X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				X		X		X		X					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta				X		X		X		X					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				X		X		X		X					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta	X														
	* Dirección	Alta				X		X		X		X					
	Estado de pasadores	Alta				X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas	Alta				X		X		X		X					
	Estado de pedales	Alta				X		X		X		X					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta				X		X		X		X					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta				X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta	X														
	*Bomba Hidráulica	Alta				X		X		X		X					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta	X														
	*Mandos de avance	Alta				X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento	Alta				X		X		X		X					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta				X		X		X		X					
	*Mandos de levante del brazo	Alta				X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire	Alta				X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible	Alta				X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		X				X		X		X					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta				X											
	* Resguardos	Alta				X		X		X		X					
	Anclajes de contrapeso	Alta				X		X		X		X					
	Guardas	Alta				X		X		X		X					
	Estado del bastidor	Alta				X		X		X		X					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				X		X		X		X					
	*Motor sin grietas	Alta				X		X		X		X					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio				X		X		X		X					
	Operador — Nombre					Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez					
	Operador — Firma																
	Autorizacion para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Nombre					Darwin G Moreno		Darwin G Moreno		Darwin G M		Darwin G Moreno					
	Autorizacion para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	698	699	1	
MIERCOLES	699	705	6	
JUEVES	705	707	2	
VIERNES	707			
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se debera reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Tecnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecanico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Luis Hernandez
FECHA	16/12/22 de Junio
NOMBRE	Luis Hernandez
CARGO	Operador mini

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

ENCIA	140K	MODELO	2014	MARCA	CATERPILLAR		
ITERNO	002	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	07 06 26 (DD MM AÑO)	AL	07 06 26 (DD MES AÑO)
RATISTA		TIPO DE MAQUINA/EQUIPO		Motoniveladora			

BA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
IONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Baliza	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
	*Kit para Derrames	Alta	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

TEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	✓														
	* Resguardos	Alta	✓														
	Anclajes de contrapeso	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
Operador	Nombre			Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar					
	Firma			Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres					
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre			Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.					
	Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6951.4	6956.3	5	
MARTES	6956.3	6967.3	5	
MIERCOLES	6967.3	6965.0	4	
JUEVES	6965.0	6970.3	5	
VIERNES	6970.3	6970.3	0	
SÁBADO				
DOMINGO				

cumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
a en resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se debera reportar las observaciones encontradas al ingeniero Residente Tecnico/ inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecanico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este ermine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar Andres
FECHA	
NOMBRE	Oscar Andres Garcia Quevedo
CARGO	OP Motoniveladora

documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Sem 2

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CODIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

GERENCIA	740K	MODELO	2014	MARCA	CATERPILLAR
INTERNO	002	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	DD 05 MM 26 AÑO AL DD 06 MES 26 AÑO
CONTRATISTA		TIPO DE MAQUINA/EQUIPO		Motoniveladora	

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire	Medio				✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Pito	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta					✓		✓		✓		✓				
	*Kit para Derrames	Alta	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Dirección	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	Alta				✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	✓														
	* Resguardos	Alta	✓														
	Anclajes de contrapeso	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Guardas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Operador	Nombre				Oscar Andres Barrera Moreno		Oscar Andres Barrera M.		Oscar Andres Barrera Moreno		Oscar Andres Barrera M.					
		Firma															
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente Técnico	Nombre															
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	6970.3	6976.2	6	
MIERCOLES	6976.2	6982.9	6	
JUEVES	6985.5	6988.2	3	
VIERNES	6988.2	6994.5	6	
SÁBADO				
DOMINGO				

Incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Si en resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/ Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar Andres Barrera Moreno
FECHA	
NOMBRE	Oscar Andres Barrera Moreno
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Sem 3

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SH-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: 140K | MODELO: 2014 | MARCA: CATERPILLAR

No. INTERNO: 002 | CAPACIDAD: | PERIODO EVALUADO: 15 06 26 (DD MM AÑO) AL 21 06 26 (DD MES AÑO)

CONTRATISTA: | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO:

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería	Medio				✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante	Medio				✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	Medio				✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire	Medio				✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Pito	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta					✓		✓		✓		✓				
	*Kit para Derrames	Alta	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta					✓		✓		✓		✓				
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Dirección	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	Alta				✓		✓		✓		✓					

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	✓														
	* Resguardos	Alta	✓														
	Anclajes de contrapeso	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Guardas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Operador	Nombre				Oscar		Oscar		Oscar		Oscar					
		Firma				Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres					
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre				Darwin G M		Darwin Moran		Darwin Moran		Darwin M.					
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	6994.6	7000.4	6	
MIERCOLES	7000.4	7000.4	0	
JUEVES	7000.4	7005.2		
VIERNES	7005.2	7008.7		
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se debera reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Tecnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecanico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar Andres G
FECHA	
NOMBRE	Oscar Andres Correa Quevedo
CARGO	OP Motoniveladora

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	740K	MODELO	2024	MARCA	CATERPILLAR
No. INTERNO	002	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	22 06 26 AL 28 06 26 (DÍA MES AÑO)
CONTRATISTA		TIPO DE MAQUINA/EQUIPO			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Baliza	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		✓								✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓							
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
	*Kit para Derrames	Alta	✓			✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		✓		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓				
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		✓		✓		✓									
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	Alta															
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta															
	* Resguardos	Alta															
	Anclajes de contrapeso	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Operador	Nombre		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar					
		Firma		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar					
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre		Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.					
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	7008.7	7013.5	5	
MARTES	7013.5	7018.6	5	
MIERCOLES	7018.6	7023.7	5	
JUEVES	7023.7	7028.5	5	
VIERNES	7028.5	7033.2	5	
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Eduar Andres Chaves
FECHA	22 a 28 junio
NOMBRE	Eduar Andres Chaves
CARGO	Operador Tractor

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Tractor Sem 2 Junio

Consorcio SOFAN C-031	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: MR 061815 | MODELO: 2015 | MARCA: DEUTZ FAHR

No. INTERNO: 011 | CAPACIDAD: 4 Toneladas | PERIODO EVALUADO: 8 (DD) 06 (MM) 26 (AÑO) AL 13 (DD) 06 (MES) 2026 (AÑO)

CONTRATISTA: | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Tractor y FAE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de temperatura	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de aceite	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de bateria	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de refrigerante	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de combustible	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de filtro de aire	Medio															
	*Horómetro	Muy Alta				/		/		/		/					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta					/		/		/		/				
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				/		/		/		/					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Baliza	Muy Alta				/		/		/		/					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta															
	*Espejos laterales	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				/		/		/		/					
	Pito	Alta				/		/		/		/					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				/		/		/		/					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				/		/		/		/					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta															
	*Kit para Derrames	Alta				/		/		/		/					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				/		/		/		/					
	Asiento en buen estado	Medio				/		/		/		/					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				/		/		/		/					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta				/		/		/		/					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				/		/		/		/					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta				/		/		/		/					
	* Dirección	Alta				/		/		/		/					
	Estado de pasadores	Alta				/		/		/		/					
	Estado y tensión de las correas	Alta				/		/		/		/					
	Estado de pedales	Alta				/		/		/		/					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	/														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta	/														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta	/														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta	/														
	*Bomba Hidráulica	Alta				/		/		/		/					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta	/														
	*Mandos de avance	Alta				/		/		/		/					
	* Mando de estacionamiento	Alta				/		/		/		/					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta	/														
	*Mandos de levante del brazo	Alta				/		/		/		/					
	Estado de filtro de aire	Alta				/		/		/		/					
	Estado de filtro de combustible	Alta				/		/		/		/					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta				/		/		/		/					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	/														
	* Resguardos	Alta	/														
	Anclajes de contrapeso	Alta				/		/		/		/					
	Guardas	Alta				/		/		/		/					
	Estado del bastidor	Alta				/		/		/		/					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				/		/		/		/					
	*Motor sin grietas	Alta				/		/		/		/					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio				/		/		/		/					
	Operador	Nombre				Edvard Andres		Edvard Andres		Edvard Andres		Edvard Andres					
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre				Darwin Moreno		Darwin M		Darwin M		Darwin M.					
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	1586.9	1589.8		
MIERCOLES	1589.8	1590.9		
JUEVES	1590.9	1592.5		
VIERNES	1592.5	1595.7		
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (Mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Edvar Andres Chavez
FECHA	El 13 dic 2.
NOMBRE	Edvar Andres Chavez
CARGO	Operador Tractor

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Tractor Sena 4 Junio

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS

REFERENCIA: MAQ 18.5 | MODELO: 2015 | MARCA: DEUZ FAHR

No. INTERNO: 019 | CAPACIDAD: 4 Tonelada | PERIODO EVALUADO: 22 06 26 AL 28 06 26

CONTRATISTA: SOFAN | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Tractor 430 y PAE 150

SIST. A EVALU. MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ESTADO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de temperatura	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de aceite	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de bateria	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de refrigerante	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de combustible	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de filtro de aire	Medio	/														
	*Horómetro	Muy Alta		/		/		/		/		/					
FUNCIONAMIENTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta			/		/		/		/						
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		/		/		/		/							
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Baliza	Muy Alta		/		/		/		/		/					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta	/														
	*Espejos laterales	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Pito	Alta		/		/		/		/		/					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta	/														
	*Kit para Derrames	Alta		/		/		/		/		/					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Asiento en buen estado	Medio		/		/		/		/		/					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		/		/		/		/		/					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		/		/		/		/		/					
MECANICO	* Servotransmisión	Alta		/		/		/		/		/					
	* Dirección	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de pasadores	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado y tensión de las correas	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de pedales	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	/														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta	/														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta	/														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta	/														
	*Bomba Hidráulica	Alta		/		/		/		/		/					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta	/														
	*Mandos de avance	Alta		/		/		/		/		/					
	* Mando de estacionamiento	Alta		/		/		/		/		/					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta	/														
	*Mandos de levante del brazo	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de filtro de aire	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de filtro de combustible	Alta		/		/		/		/		/					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		/		/		/		/		/					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	/														
	* Resguardos	Alta	/														
	Anclajes de contrapeso	Alta		/		/		/		/		/					
	Guardas	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado del bastidor	Alta		/		/		/		/		/					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		/		/		/		/		/					
	*Motor sin grietas	Alta		/		/		/		/		/					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		/		/		/		/		/					
Operador	Nombre			Edward Andres		Edward Andres		Edward Andres		Edward Andres		Edward Andres					
	Firma																
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre			Darwin Moreno		Darwin Moreno		Darwin M		Darwin M		Darwin M					
	Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1603.0	1606.9	4:00	Reciclado de via
MARTES	1606.9	1606.9	0:00	Reciclado de via
MIERCOLES	1606.9	1610.6	4:00	Reciclado de via
JUEVES	1610.6	1612.6	2:00	Reciclado de Via
VIERNES	1612.6	1615.3	3:00	Reciclado de V.a
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Edwarid Andres Chavez
FECHA	22 de Junio 2026
NOMBRE	Eudvard Andres Chavez Robles
CARGO	Operador de Tractor

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Tractor Sem 3 junio

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	MA06 1815	MODELO	2015	MARCA	DEUTZ FAHR		
No. INTERNO	011	CAPACIDAD	4 Toneladas	PERIODO EVALUADO	15 (DD) 06 (MM) 26 (AÑO)	AL	21 (DD) 06 (MES) 26 (AÑO)
CONTRATISTA		TIPO DE MAQUINA/EQUIPO	Tractor y FAG				

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería	Medio				✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante	Medio				✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	Medio				✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire	Medio															
	*Horómetro	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta	✓				✓		✓		✓		✓				
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta	✓														
	*Espejos laterales	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Pito	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta	✓														
	*Kit para Derrames	Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	Medio				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta				✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Dirección	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta	✓														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta	✓														
	*Bomba Hidráulica	Alta				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta	✓														
	*Mandos de avance	Alta				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	Alta				✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta	/														
	*Mandos de levante del brazo	Alta				/		/		/		/					
	Estado de filtro de aire	Alta				/		/		/		/					
	Estado de filtro de combustible	Alta				/		/		/		/					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta				/		/		/		/					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	/														
	* Resguardos	Alta	/														
	Anclajes de contrapeso	Alta				/		/		/		/					
	Guardas	Alta				/		/		/		/					
	Estado del bastidor	Alta				/		/		/		/					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				/		/		/		/					
	*Motor sin grietas	Alta				/		/		/		/					
	Exhosto (Humo de escape)	Medio				/		/		/		/					
	Operador	Nombre				Edwar Andres		Edwar Andres		Edwar Andres		Edwar Andres					
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre				Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.		Darwin M.					
		Firma															

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1595.7	1595.7	0:00	Reciclado de via
MARTES	1595.7	1595.7	0:00	Reciclado de via
MIERCOLES	1595.7	1600.6	5:00	Reciclado de via
JUEVES	1600.6	1603.0	3:00	Reciclado de via
VIERNES				
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el caso de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (Mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al ingeniero residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Edward Andres Chavez
FECHA	15 Junio 2026
NOMBRE	Eduard Andres Chavez Robles
CARGO	Operador Tractor

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Libro Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA | MODELO: 2013 | MARCA: Dynapac

No. INTERNO | CAPACIDAD: 11.300 Kg | PERIODO EVALUADO: 1 (DD) 06 (MM) 26 (AÑO) AL 6 (DD) 06 (MES) 26 (AÑO)

CONTRATISTA: Sofan C-031 | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Vibrocompactador

SISTEMA EN LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO / AL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio		/		/		/		/							
	Indicador de temperatura	Medio		/		/		/		/							
	Indicador de aceite	Medio		/		/		/		/							
	Indicador de bateria	Medio		/		/		/		/							
	Indicador de refrigerante	Medio		/		/		/		/							
	Indicador de combustible	Medio		/		/		/		/							
	Indicador de filtro de aire	Medio		/		/		/		/							
	*Horometro	Muy Alta		/		/		/		/							
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		/		/		/		/							
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Baliza	Muy Alta		/		/		/		/							
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/							
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta			/		/		/		/						
	*Espejos laterales	Muy Alta			/		/		/		/						
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Pito	Alta		/		/		/		/							
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		/		/		/		/							
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		/	X	/		/		/							
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			/		/		/		/						
	*Kit para Derrames	Alta			/		/		/		/						
	*Extinto de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		/		/		/		/							
	Asiento en buen estado	Medio		/		/		/		/							
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		/		/		/		/							
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta		/		/		/		/							
	Presion de aire de las llantas adecuado	Alta		/		/		/		/							
MECANICO	* Servotransmisión	Alta		/		/		/		/							
	* Dirección	Alta		/		/		/		/							
	Estado de pasadores	Alta		/		/		/		/							
	Estado y tensión de las correas	Alta			/		/		/		/						
	Estado de pedales	Alta			/		/		/		/						
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta			/		/		/		/						
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta			/		/		/		/						
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta			/		/		/		/						
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta			/		/		/		/						
	*Bomba Hidráulica	Alta			/		/		/		/						
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			/		/		/		/						
	*Mandos de avance	Alta			/		/		/		/						
	* Mando de estacionamiento	Alta			/		/		/		/						

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CARGADOR	Estado general desgarrador (balde)	Alta			/		/		/		/						
	*Mandos de levante del brazo	Alta			/		/		/		/						
	Estado de filtro de aire	Alta		/		/		/		/							
	Estado de filtro de combustible	Alta		/		/		/		/							
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta			/		/				/						
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta		/		/		/		/							
	* Resguardos	Alta		/		/		/		/							
	Anclajes de contrapeso	Alta			/		/		/		/						
	Guardas	Alta			/		/		/		/						
	Estado del bastidor	Alta		/		/		/		/							
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		/		/		/		/							
	*Motor sin grietas	Alta			/		/		/		/						
	Exhosto (Humo de escape)	Medio															
	Operador	Nombre		Marcel Hoc		Marcel Hoc		Marcel Hoc		Marcel Hoc							
		Firma		Marcel H		Marcel H		Marcel H		Marcel H							
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre		Parcum M.		Parcum Mercano		Parcum M.		Parcum M.							
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	3833	3835		
MARTES	3835	3836		
MIERCOLES	3836	3838		
JUEVES	3838	3940		
VIERNES	3946	3941		
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (Mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Marcel Hoc
FECHA	01/06/2026 - 06/06/2026
NOMBRE	Marcel Esteban Gonzalez Aroc
CARGO	Operador

Esta documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Libro Sem 2

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA		MODELO	2013	MARCA	Dynapac
No. INTERNO		CAPACIDAD	11,300 Kg	PERIODO EVALUADO	08 06 26 AL 13 06 26 (DD MM AÑO)
CONTRATISTA	SOFAN C-031	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO	Vibrocompactador		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de temperatura	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de aceite	Medio				/		/		/		/					
	Indicador de bateria	Medio				/		/		/		/					
	indicador de refrigerante	Medio				/		/		/		/					
	indicador de combustible	Medio				/		/		/		/					
	indicador de filtro de aire	Medio				/		/		/		/					
	*Horómetro	Muy Alta				/		/		/		/					
FUNCIONAMIENTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				/		/		/		/					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Baliza	Muy Alta				/		/		/		/					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/					
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta					/		/		/		/				
	*Espejos laterales	Muy Alta					/		/		/		/				
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				/		/		/		/					
	Pito	Alta				/		/		/		/					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				/		/		/		/					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				/		/		/		/					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta					/		/		/		/				
	*Kit para Derrames	Alta					/		/		/		/				
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				/		/		/		/					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				/		/		/		/					
	Asiento en buen estado	Medio				/		/		/		/					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				/		/		/		/					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta				/		/		/		/					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				/		/		/		/					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta				/		/		/		/					
	* Dirección	Alta				/		/		/		/					
	Estado de pasadores	Alta				/		/		/		/					
	Estado y tensión de las correas	Alta					/		/		/		/				
	Estado de pedales	Alta					/		/		/		/				
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta					/		/		/		/				
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta					/		/		/		/				
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta					/		/		/		/				
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta					/		/		/		/				
	*Bomba Hidráulica	Alta					/		/		/		/				
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta					/		/		/		/				
	*Mandos de avance	Alta					/		/		/		/				
	* Mando de estacionamiento	Alta					/		/		/		/				

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta					/		/		/		/				
	*Mandos de levante del brazo	Alta					/		/		/		/				
	Estado de filtro de aire	Alta				/		/		/		/					
	Estado de filtro de combustible	Alta				/		/		/		/					
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta					/		/		/		/				
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta				/		/		/		/					
	* Resguardos	Alta				/		/		/		/					
	Anclajes de contrapeso	Alta					/		/		/		/				
	Guardas	Alta					/		/		/		/				
	Estado del bastidor	Alta				/		/		/		/					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				/		/		/		/					
	*Motor sin grietas	Alta					/		/		/		/				
	Exhosto (Humo de escape)	Medio					/		/		/		/				
	Operador — Nombre					Manuel Hora		Manuel Hora		Manuel Hora		Manuel Hora					
	Operador — Firma					Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H					
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Nombre					Darwin Moreno		Darwin M		Darwin M		Darwin M					
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	3841	3842		
MIERCOLES	3842	3844		
JUEVES	3844	3847		
VIERNES	3847	3850		
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos se comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Manuel Hora
FECHA	13/06/2026
NOMBRE	Manuel Estefan Contreras Hora
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Vibro Sem3

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 05/04/2025

REFERENCIA: | MODELO: 2013 | MARCA: Dynapac
No. INTERNO: | CAPACIDAD: 11,300 Kg | PERIODO EVALUADO: 15 05 2026 AL 20 06 2026
CONTRATISTA: Sofan C-031 | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Vibrocompactador

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horómetro	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	*Espejos laterales	Muy Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	*Kit para Derrames	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	Medio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	*Bomba Hidráulica	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	*Mandos de avance	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		
	* Mando de estacionamiento	Alta					✓		✓		✓		✓		✓		

Powered by CamScanner

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	Alta					/		/		/		/		/		
	*Mandos de levante del brazo	Alta					/		/		/		/		/		
	Estado de filtro de aire	Alta				/		/		/		/		/			
	Estado de filtro de combustible	Alta				/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta					/		/		/		/		/		
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta				/		/		/		/		/			
	* [illegible]uardos	Alta				/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso	Alta					/		/		/		/		/		
	Guardas	Alta					/		/		/		/		/		
	Estado del bastidor	Alta				/		/		/		/		/			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				/		/		/		/		/			
	*Motor sin grietas	Alta					/		/		/		/		/		
	Exhosto (Humo de escape)	Medio					/		/		/		/		/		
	Operador	Nombre				Manuel Hno.		Manuel Hno.		Manuel Hno.		Manuel Hno.		Manuel Hno.			
		Firma				Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre				Darwin Moreno		Darwin Moreno		Darwin Moreno		Darwin M.		Darwin M.			
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	3850	3952		
MIERCOLES	3952	3952		
JUEVES	3952	3954		
VIERNES	3954	3956		
SÁBADO	3856	3858		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Manuel Hno.
FECHA	15/06/2026 - 20/06/2026
NOMBRE	Manuel Antonio Gutierrez Hno.
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Vibro Sem 9

Consorcio SOFAN C-031

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA		MODELO	2013	MARCA	Dynapac
No. INTERNO		CAPACIDAD	11.300 Kg	PERIODO EVALUADO	22 06 2026 AL 27 06 2026 (DD MM AÑO)
CONTRATISTA	Sofan C-031	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO	Vibro Compactador		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de temperatura	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de aceite	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de bateria	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de refrigerante	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de combustible	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de filtro de aire	Medio		/		/		/		/		/					
	*Horómetro	Muy Alta		/		/		/		/		/					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Baliza	Muy Alta		/		/		/		/		/					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta			/		/		/		/		/				
	*Espejos laterales	Muy Alta			/		/		/		/		/				
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Pito	Alta		/		/		/		/		/					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			/		/		/		/		/				
	*Kit para Derrames	Alta			/		/		/		/		/				
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Asiento en buen estado	Medio		/		/		/		/		/					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		/		/		/		/		/					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		/		/		/		/		/					
MECÁNICO	* Servotransmisión	Alta		/		/		/		/		/					
	* Dirección	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de pasadores	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado y tensión de las correas	Alta			/		/		/		/		/				
	Estado de pedales	Alta			/		/		/		/		/				
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta			/		/		/		/		/				
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta			/		/		/		/		/				
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta			/		/		/		/		/				
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta			/		/		/		/		/				
	*Bomba Hidráulica	Alta			/		/		/		/		/				
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			/		/		/		/		/				
	*Mandos de avance	Alta			/		/		/		/		/				
	* Mando de estacionamiento	Alta			/		/		/		/		/				

Powered by CamScanner

SISTEMA EN LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ESPECIFICOS	Estado general de garrafón (balde)	Alta			/		/		/		/		/				
	*Niveles de líquidos del brazo	Alta			/		/		/		/		/				
	Estado de filtro de aire	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de filtro de combustible	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y bujillos en buen estado	Alta			/		/		/		/		/				
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Regulación	Alta															
	Anclajes de contrapeso	Alta			/		/		/		/		/				
	Guardas	Alta			/		/		/		/		/				
	Estado del bastidor	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Frenos sin grietas	Alta			/		/		/		/		/				
	Exhosto (Humo de escape)	Medio			/		/		/		/		/				
	Operador	Nombre		Mario Hoyos		Mario Hoyos		Mario Hoyos		Mario Hoyos		Mario Hoyos					
		Firma		Mario H		Mario H		Mario H		Mario H		Mario H					
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre		Jacqueline Moreno		Jacqueline Moreno		Jacqueline Moreno		Jacqueline Moreno		Jacqueline Moreno					
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	39[illegible]58	3960		
MARTES	3960	3962		
MIERCOLES	3962	3964		
JUEVES	3964	3966		
VIERNES	3966	3968		
SÁBADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para laborar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (No cumple), se deberá socializar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos se comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REQUERIDAS

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Mario Hoyos
FECHA	22/06/2026 - 27/06/2026
NOMBRE	Mario Hoyos Cortez
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE 159 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesús Buitrago

PRO: SEMANA DEL 1 DE Junio AL 6 DE Junio DE 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia brisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silleteria y tapiceria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bateria y cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores, suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Grapas y anclaje de chasis	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cadena del cardam	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acoples rapidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general del volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de carpado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Ganchos compuerta volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soportes y Bujes del Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Documentos del conductor y del vehículo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit ambiental	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago					
	FIRMA SUPERVISOR SISO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

Sem 2.

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE 158 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesús Buitrago

PRO: SEMANA DEL 9 DE Junio AL 13 DE Junio DE 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)				✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓			✓			✓			✓								
	Direccionales delanteras de parqueo				✓			✓			✓			✓								
	Direccionales traseras de parqueo				✓			✓			✓			✓								
	De stop y señal trasera				✓			✓			✓			✓								
CABINA	Espejos laterales				✓			✓			✓			✓								
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓								
	Pito				✓			✓			✓			✓								
	* Freno de servicio				✓			✓			✓			✓								
	* Freno de emergencia				✓			✓			✓			✓								
	* Dirección/suspensión (Terminales)				✓			✓			✓			✓								
	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓								
	Vidrio frontal (en buen estado)				✓			✓			✓			✓								
	Limpia brisas				✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS				✓			✓			✓			✓								
	Silletería y tapicería				✓			✓			✓			✓								
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)				✓			✓			✓			✓								
	Bateria y cables				✓			✓			✓			✓								
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓								
	Pasadores, suspensión				✓			✓			✓			✓								
	Control fugas de aire				✓			✓			✓			✓								
	Grapas y anclaje de chasis				✓			✓			✓			✓								
	Cadena del cardam				✓			✓			✓			✓								
	Acoples rapidos				✓			✓			✓			✓								
	Mangueras				✓			✓			✓			✓								
	Estado general del volco				✓			✓			✓			✓								
	* Soporte del volco (gato hidráulico)				✓			✓			✓			✓								
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)				✓			✓			✓			✓								
	Motor				✓			✓			✓			✓								
	Sistema de carpado				✓			✓			✓			✓								
	* Ganchos compuerta volco				✓			✓			✓			✓								
	* Soportes y Bujes del Volco				✓			✓			✓			✓								
	Documentos del conductor y del vehículo				✓			✓			✓			✓								
	Kit ambiental				✓			✓			✓			✓								
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA SUPERVISOR SISO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABL	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

Sem. 3

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE158 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesús Beltrago

PRO: SEMANA DEL 16 DE Junio AL 20 DE Junio DE 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales delanteras de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales traseras de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
	De stop y señal trasera				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de servicio				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de emergencia				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Dirección/suspensión (Terminales)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia brisas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS				✓			✓			✓			✓			✓					
	Silleteria y tapicería				✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Bateria y cables				✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores, suspensión				✓			✓			✓			✓			✓					
	Control fugas de aire				✓			✓			✓			✓			✓					
	Grapas y anclaje de chasis				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cadena del cardam				✓			✓			✓			✓			✓					
	Acoples rapidos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general del volco				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soporte del volco (gato hidráulico)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor				✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de carpado				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Ganchos compuerta volco				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soportes y Bujes del Volco				✓			✓			✓			✓			✓					
	Documentos del conductor y del vehículo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit ambiental				✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR				Jesús Beltrago			Jesús Beltrago			Jesús Beltrago			Jesús Beltrago			Jesús Beltrago					
	FIRMA SUPERVISOR SISO				JPB			JPB			JPB			JPB			JPB					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABL	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE 158 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesús Buitrago

PRO: SEMANA DEL 22 DE Junio AL 27 DE Junio DE 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
	De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
	* Freno de servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
	* Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓								
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Limpia brisas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓			✓			✓			✓			✓								
	Silleteria y tapiceria	✓			✓			✓			✓			✓								
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Bateria y cables	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pasadores, suspensión	✓			✓			✓			✓			✓								
	Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓								
	Grapas y anclaje de chasis	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cadena del cardam	✓			✓			✓			✓			✓								
	Acoples rapidos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado general del volco	✓			✓			✓			✓			✓								
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Motor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema de carpado	✓			✓			✓			✓			✓								
	* Ganchos compuerta volco	✓			✓			✓			✓			✓								
	* Soportes y Bujes del Volco	✓			✓			✓			✓			✓								
	Documentos del conductor y del vehículo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Kit ambiental	✓			✓			✓			✓			✓								
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA SUPERVISOR SISO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				1/06/26	7:00 am	Actos y Condiciones. inseguros. "Consecuencias"

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mins

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Elmer Martinez	1004[illegible]	Operador		5
2	Oscar Gomez	1014[illegible]	conductor		5
3	Jaime Cruz	3924231	Conductor	Jaime Cruz	5
4	Sergio Julian Contreras	1077988457	Ayudante	Sergio CH	5
5	Emerson Yesid Vbaque	1014033008	Ayudante	Emerson Vbaque	5
6	Adrian Arnezquita	1069853593	Ayudante		5
7	Antonio Romero	346284	Ayudante		5
8	cristian [illegible]	1020806783	Ayudante	cristian	5
9	Mauricio Alvarano M.	1030540140	Ayudante	Mauricio M.	5
10	Ramiro Marcra B	1074032480	Ayudante		5
11	Victor Rodriguez	1118736[illegible]	Mecanico tal [illegible]		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				2/08/26	7:00	Comunicación Asertiva Trabajo en Equipo.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			x	LUGAR: UBALA		OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B				TIEMPO: 5 mtos		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Sergio Julian Cortes	1026587457	Ayudante	Sergio J.C.	5
2	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
3	Emerson Yesid Vargas	1019035008	Ayudante	Emerson Yesid Vargas	5
4	Ulmer Martinez	1014104468	Operador		5
5	Oscar Gomez	1075262651	Conductor		5
6	Adrián Amizquita	1069853507	Ayudante		5
7	Antonio Romero	3161284	Ayudante		5
8	Cristian Yesid Leon	1020801783	Ayudante		5
9	Mauricio H Moreno M.	1020540940	Ayudante		5
10	Juan Rodriguez	11187368	Almacenista/Conductor		5
11	Ramiro Marcia	1014024850	Ayudante		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				3/06/26	7:00 a.m.	Socialización del ATS de redes hidráulicas.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mios

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jimer Martinez	1[illegible]	operador		5
2	Oscar Gomez	1045[illegible]	conductor		5
3	Jaime Cruz	3924231	Conductor	Jaime Cruz	5
4	Sergio Julian Contreras	1017988457	Ayudante	Sergio CH	5
5	Emerson Yesid Ubaque	1074033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Adrian Amezquita	1069853593	Ayudante		5
7	Antonio Romero	326284	Operador		5
8	cristian [illegible]	1020806783	Ayudante	cristian	5
9	Mauricio A Moreno M.	1030560940	Ayudante	Mauricio M.	5
10	Pompilio Moreno B	79932480	Ayudante		5
11	Nelson Rodriguez	11187868	Mantenimiento/Lavado		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				4/06/26	7:00 am.	Instalación del PMT. en el Punto de Trabajo.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mins

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	9.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	CARLOS MEDINA DIAZ	1049926170	BOY TOPO		5
2	JAIRO CASTAÑEDA	79388164	OP. EXPERTO		5
3	JUAN RODRIGUEZ	11187366	ALMACENISTA		5
4	ANTONIA ROMERO	3216289	AYUDANTE		5
5	ADRIAN ARMAQUTA	1069863594	AYUDANTE		5
6	CRISTIAN YESID LOPEZ	1070806793	AYUDANTE		5
7	MAURICIO MORENO M.	1030540840	AYUDANTE		5
8	SERGIO JULIAN CONTRERAS M.	1022988452	AYUDANTE		5
9	JOSÉ M. PÉREZ AGÁMEZ	1036961805	ALMACENISTA		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				05/06/26	7:00 am	Importancia del Autocuidado.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	14.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Antonio Romero	3216284	Ayudante		5
2	Ramiro Herrera	1079036480	Ayudante		5
3	cristian Yesid Leon	1070806783	Ayudante	cristian	5
4	Emerson Yesid Uhaque	1079033008	Ayudante	Emerson Uhaque	5
5	Sergio Julian Cantillo M	1082988457	Ayudante	Sergio Cantillo	5
6	Alvaro Amazuta	1.069.850.399	Ayudante		5
7	Ambrocio Morera Beltran	32151.06	Ayudante	Ambrocio MB	5
8	Nicoly Uriego	1004040610	Auxiliar vial		5
9	CARLOS MEDINA UBALA	1049926170	Aux. Topo	CMEDINA	5
10	E. Eduardo Beltran. C	1.233.694.827	Cadenero		5
11	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
12	José M Peics A.	1036961805	Almacenista		5
13	Jairo A. Martinez	79.383.164	operario		5
14	Juan Rodriguez	1118173666	Almacenista / Ubala		5
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST FOR 006
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				09/01/26	7:00 am	Riesgo Biologico - Uso adecuado de EPP
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: UBALA		OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B				TIEMPO: 5 mins		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 12

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Ambrocio Moreca Beltrán	3215106	Ayudante en Via	Ambrocio MB.	5
2	Sergio Julian Contreras	1022988457	Ayudante.	Sergio Contreras	5
3	Ramiro Moreno B	1049032480	Ayudante		5
4	Emerson Yesid Uboque	1049033008	Ayudante	Emerson Uboque	5
5	Adrián Amezquita	1.069.853.547	Ayudante		5
6	Neidy Ortega	1000049010	Auxiliar vial		5
7	E. Eduardo Beltran C	1.233.694.527	Cadenero		5
8	Yimer Martinez	1004044468	Operador		5
9	CARLOS MEZA DIAZ	1049926170	Aux. Topografia	RMEZAD..	5
10	Cristian Yesid Ipaz	1020206783	Ayudante	Cristian	5
11	Jairo Martinez	79383161	operador		5
12	Juan Rodriguez	11187368	almacenista/conv		5
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-006
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				10/06/26	7:00 am	Autocuidado - Puntos ciegos de la maquinaria

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mins

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	13

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Emerson Yesid Uruque Calderon	1014033008	Ayudante	Emerson Uruque	5
2	Cristian Yesid Leon	1020806783	Ayudante	Cristian	5
3	Antonio Romero	3218284	Ayudante		5
4	Jairo Espitia	79383164	Op Cargador		5
5	Yardy Urrego	1006040670	Auxiliar vial		5
6	Ambrocio Marera Beltrán	32151206	Ayudantería	Ambrocio M.B.	5
7	Elmer Martinez	1004044166	Operador		5
8	Juan Rodriguez	1116873668	Almacenista/Au		5
9	Adrian Amézquita	1069185359	Ayudante		5
10	Sergio Julian Contreras	1022988452	Ayudante	Sergio C.C.	5
11	Eduardo Beltran C	1.233.094.507	Cadenero		5
12	Carlos Meza Dias	1049824170	Ayu. Topo		5
13	José M. Páez A	1036961805	Almacenista		5
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				22/06/26	7:00 am	Importancia de institución del PHT en obra.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	8 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	16

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	José M. Pérez A.	1036961805	Almacenista		5
2	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
3	Emerson Yesid Ubague C.	1014033008	Ayudante	Emerson Ubag	5
4	Sergio Julian Contreras	1022977452	Ayudante	Sergio Contrera	
5	Diego Alejandro Wilches Cortes	1049652385	Inspector de obra		5
6	Ambrosio Marcera Beltrán	3215106	Ayudante.	Ambrocio MB.	5
7	Adrian Amaguita	1.009.855.504	Ayudante		5
8	Juan Rodriguez	1118738681	Almacenista		5
9	Vimer martinez	1024014468	Operador		5
10	Alexander Buitrago	3239130	conductor		5
11	Anton. Otero	3216284	Ayudante.		5
12	Ramiro Marcera	1049032480	Ayudante		5
13	cristian [illegible]	1020806783	Ayudante	Cristian	5
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5
15	E. Edgardo Bautista	1233.644.627	[illegible]		5
16	Carlos Mas Dibo	1049926120	Sup. Topo	CMCros	5
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				12/08/26	7:00 am	Cumplimiento del PMT. Segun actividad

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Ayudante				
2	Antonio Remed	3216284	Ayudante		5
3	Ramiro Marca	1054032480	Ayudante		5
4	cristian VPSL	1072886783	Ayudante	cristian	5
5	Jaime Cruz	3274734	Conductor	JaimeCruz	5
6	Emerson Yesid Vbaque	1049033008	Ayudante	Emerson Vbaque	5
7	Adrian Ancegute	1.069.853.549	Ayudante		5
8	Jairo Martinez	91383.164	Operador		5
9	Mauricio Moreno	7202540240	Ayudante	Mauricio Moreno	5
10	E. Edgardo Beltran C	1233694527	Cadenero		5
11	Cristos Hans Diaz	1094926110	Aux. Topo		5
12	Nady Urrego	1004040208	Auxiliar vial		5
13	Jose M. Perez A.	1036961805	Almacenista		5
14	Omer Martinez	1004040208	Operador		5
15	Sergio Julian Contreras	1022988457	Ayudante	Sergio JM	5
16					5
17					5
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				7/3/06/26	7:00 am	Importancia e instalación documental.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	12

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Mario Romero	3216284	Ayudante		5
2	Ramiro Moreno	1079032480	Ayudante		5
3	cristian yepes lopez	1073206783	Ayudante	cristian	5
4	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
5	Emerson Yesid Ubaque	1019033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Adrian Amézquita	1.069.852.541	Ayudante		5
7	Juan e. Martinez	79383164	Op. e. Pesado		5
8	Mauricio H. Moreno M.	1030540840	Ayudante	Mauricio Moreno	5
9	Elizabeth E. Barragan L.	1073694627	Cadenero		5
10	Carlos Mejia Diaz	1049926170	Aux. Topo		5
11	Neidy Urrego	1004049040	Auxiliar vial		5
12	Sergio Julian Contreras	1022922452	Ayudante	Sergio C	5
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

VERSION 02

FECHA FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				16 06 26	7:00	importancia de las jornadas de cuidado y aseo en obra

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH AGOSTA B	5 min

FIRMA	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO, PAPELERIA	9

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Sergio Julian Contreras	1022988062	Ayudante	Sergio CH	5
2	Adrian Amezquita	1069853301	Ayudante		5
3	Ambrocio Morera B	32.151.606	Ayudante	AmbrocioMB.	5
4	Mauricio Moreno M.	1020394640	Ayudante	MauricioM.	5
5	Emerson Yesid Vbaque	1074033008	Ayudante	Emerson Vbaque	5
6	cristian yesid leon	1020826783	Ayudante		5
7	Reynisa Morera B	1074002480	Ayudante		5
8	José M Pérez A.	1036961205	Ayudante		5
9	Juan Nicolas yuz	1118736B	Almacenista/Cau		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				17/06/22	9:00 am	Capacitación en prevención y control de contingencias.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: UBALA		OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B				TIEMPO: 45 mtos		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 10

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Adrián Amézquita	1.069853541	Ayudante.		5
2	Ambrocio Morera B	3215106	Ayudante	AmbrocioMB	5
3	Sergio Julian Cantero	1022922852	Ayudante	Sergio Cantero	5
4	Mauricio Morera M	1030594840	Ayudante	MauricioM.	5
5	Emerson Yesid Ubaque	1071033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Cristian Yesid Ibon	1022026783	Ayudante	Cristian	5
7	Ramiro Morera B	1071036480	Ayudante		5
8	Eduardo Beltrán C.	1233694627	Cabrero		5
9	José M. Báez A.	1038961805	Almacenista		5
10	Juan Rodriguez	11072068	Almacenista/Cam		5
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				18/06/26	7:00	Revision e inspección de Vehiculos y Maquinaria.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: UBALA		OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B				TIEMPO: 5 mins		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Ulmer Martinez	1004404468	Operador		5
2	Oscar Gomez	1064085612	conductor		5
3	Sergio Julian Castrillon	1002998452	Ayudante	Sergio Cast	5
4	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
5	Emerson Yesid Ubaque Calderon	1019033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Adrian Amezquita	1069853597	Ayudante		5
7	Antonio Romero	3216284	Ayudante		5
8	cristian yesid leon	1070806797	Ayudante		5
9	Mauricio H Moreno	1030568160	Ayudante	Mauricio M	5
10	Romiro Moreno	1074032480	Ayudante		5
11	Juan Rodriguez	11187368	Almacenista/Conductor		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-008
VERSIÓN: 04
FECHA: FEBRERO DE 2024

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				19/06/26	7:00 am	Trabajo en Equipo. Comunicación Asertiva.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	8 mins

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	9

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Carlos Mena Dias	1019926170	Aux Tecno		5
2	Jairo Estrada	7138316	Op Perfo		5
3	Ivan Hernandez	1116788	Almacenista/Ch		5
4	Antonio Romero	3216284	Ayudante		5
5	Adrian Amaguta	1069853594	Ayudante		5
6	Cristian Yesid Leon	1020806783	Ayudante		5
7	Mauricio H Moreno	1023940866	Ayudante	Mauricio M.	5
8	Sergio Julian Contreras M	1012782452	Ayudante		5
9	José M. Peláez Agámez	1026961805	Almacenista		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2024

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				20/06/26	7:50 am	Cumplimiento con el PMT

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mins

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Emerson Yesid Ubaque	1074033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
2	Omar Martinez	1006040106	Operador		5
3	Oscar Gomez	1074858463	conductor		5
4	Sergio Julian Contreras	1072988452	Ayudante	Sergio C	5
5	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
6	Adrián Amizquita	1069853947	Ayudante		5
7	Antonio Romero	3.16284	Ayudante		5
8	cristian yesid lopez	1020870789	Ayudante		5
9	Mauricio Moreno M.	1030540860	Ayudante	Mauricio M	5
10	Ramiro Morera	1074032480	Ayudante		5
11	Juan Rodriguez	11187368	Almacenista Local		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				22/06/26	7:00	Uso correcto del taparocas. y/o Protección respiratoria.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Sergio Julian Cortes	1012988457	Ayudante	Sergio CM	5
2	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
3	Emerson Yesid Vbaque	1019033008	Ayudante	Emerson Yesid Vbaq	5
4	Yiner Martinez	1004044469	Operador		5
5	Oscar Gomez	1075652067	conductor		5
6	Adrián Amézquita	1069853597	Ayudante		5
7	Antonio Romero	3216284	Ayudante		5
8	Cristian Yesid Leon	1020801783	Ayudante		5
9	Mauricio H Moreno M.	1020549140	Ayudante		5
10	Juan Rodriguez	11187368	Almacenista/conduct		5
11	Ramiro Moreno	1049032480	Ayudante		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				23/06/26	7:00 am	Autocuidado en las Actividades Diarias.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jaime Cruz	3274731	Conductor	Jaime Cruz	5
2	Sergio Julian Cortes	1022780492	Ayudante	Sergio CC	5
3	Yimer Moriner	1004114468	Operador		5
4	Oscar Gomez	1079035635	Conductor		5
5	Emerson Yesid Ubaque	1079033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Adrian Amezquita	1069853591	Ayudante		5
7	Antonio Romero	3216789	Ayudante		5
8	Cristian Yesid Leon	1020806783	Ayudante	Cristian	5
9	Mauricio Moreno M.	1030540815	Ayudante	Mauricio M	5
10	Ramiro Marcia	1079032480	Ayudante		5
11	Juan Rodriguez	11087368	Almacenista/Aux		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-006
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				24/06/26	7:00	Levantamiento correcto de cargas
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
				UBALA		GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mins		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA

Nº DE PERSONAS
9.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Carlos Mauricio	1049926170	Dux Todo		5
2	Jairo Martinez	7713831164	Op Exito		5
3	Juan Rodriguez	11187366	Almacenista		5
4	Antonio Romero	5216784	Ayudante		5
5	Adrian Amaguta	1069853594	Ayudante		5
6	cristian yesid 1997	1070806783	Ayudante	cristian	5
7	Mauricio H Moreno	7030540940	Ayudante	Mauricio M.	5
8	Sergio Julian Contreras M	1012902452	Ayudante	Sergio Contreras	5
9	José M. Perez Agámez	1036961805	Almacenista.		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				25/06/26	7:00	Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X			LUGAR		OBJETIVO
				UBALA		GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mtos		

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	10

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Adrian Amézquita	1.069.855.541	Ayudante		5
2	Ambrocio Morera B.	3.215.106	Ayudante	AmbrocioMB	5
3	Sergio Julian Cortes	1022948457	Ayudante	Sergio Cortes	5
4	Mauricio H Moreno M.	1030540823	Ayudante	Mauricio M.	5
5	Emerson Yesid Uhaje	1019033008	Ayudante	Emerson Uhaje	5
6	cristian yesid [illegible]	1020806783	Ayudante	cristian	5
7	Ramiro Morera B	1076922480	Ayudante	[illegible]	5
8	E. Eduardo Beltran C	1.228.094.527	Cadenero	[illegible]	5
9	José M. Perez A.	1036961805	Almacenista	[illegible]	5
10	Juan [illegible]	1118786[illegible]	Almacenista/Aux	[illegible]	5
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN COL

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: SPI-SST-FOR-008
VERSION 03
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				26/02/26	7:00 am	Puntos ciegos en la operación de maquinaria

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	8 mins

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	N° DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	9

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Carlos Mauricio Bibas	1049922410	Auxiliar Logistico		5
2	Jairo Gutierrez	79383184	Operador		5
3	Alvaro Gutierrez	11187364	Almacenista logistico		5
4	Antonio Romero	32.628.4	Ayudante		5
5	Adrian Arteaga	069 857 69	Ayudante		5
6	Cristian Camilo Lopez	1020807783	Auxiliar de Logistica		5
7	Mauricio Hernandez M.	1023590810	Ayudante		5
8	Sergio Julian Gutierrez H.	1012858452	Ayudante		5
9	José M Pérez Agámez	1036961501	Almacenista		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				01-06-2026	07:00 a. m.	**Orden y Limpieza**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Prevenir caídas y tropiezos eliminando obstáculos del área de trabajo.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cabrero		
2	Nicolás Gutierrez	1068976359	Ayudante		
3	Marcel Estbon Torres	1003455391	Operador		
4	Giovanni Ramos	79696850	Op. Camion		
5	Eudinard Andres chavez M.	1064526955	Operador		
6	Jhonatan Stivent M.	1026558763	Ayudante.		
7	Wilman Alberto Pulido R	1068972758	Ayudante		
8	Oscar Andres Garcia Q	1234791027	Op		
9	Jesús Restrepo	3238863	Conductor		
10	Ferney Avis050	1068974204	Ayudante		
11	JHON F. ROMERO	80809071	INSPECTOR		
12	Juan Jairo Rojas costro	1.071.628.281	Ayudante		
13	Efrén Martinez D	80525953	Ayudante		
14	[illegible]	79699266	Ayudante		
15	Carlos Oviedo Rivas	3017178	Ayudante		
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				02/06/2026	07:00 a. m.	**Rutas de Evacuación Despejadas**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Asegurar una salida rápida y sin tropiezos ante cualquier emergencia.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	12.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Henry Alberto Galindo	1013637423	Op.	Henry Galindo	
2	Oscar Andres Garcia Q	72347088	Op	Oscar Andres	
3	Carlos Oswaldo Rincon	3017 173	Ayudante	Carlos	
4	[illegible]	79699266	Ayudante	[illegible]	
5	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Moya	
6	Manuel Esteban Arce	1033473530	Operador	Manuel A	
7	Fernes Muñoz	1068974204	Ayudante	Fernes	
8	Wilmer Alberto Ruiz R	1068972753	Ayudante	Alberto R.	
9	Jhonatan Stiven M	1026558263	Jhonatan M.	Jhonatan M.	
10					
11	JHON F. ROMERO	80489271	INSPECTOR		
12	Efrén Martinez D	80525253	Ayudante		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				03-06-2026	07:00 a. m.	**Salidas de Emergencia**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Mantener rutas despejadas y conocer el punto de encuentro.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	13

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Oscar Andres Gomez	7234791002	op	Oscar Andres	
2	Henry Alberto Galindo	1013637463	Operador	Henry Galindo	
3	Efren Martinez	80525253	Ayudante	Efren	
4	[illegible]	79699266	Ayudante	[illegible]	
5	Fabian Camilo Rodriguez	1031437940	Cadenero	Fabian	
6	Manuel Esteban Hoyos	1003475534	Operador	Manuel Hoyos	
7	Jhon Jairo Rojas Costa	1.077.628.287	Ayudante	Jhon	
8	carlos oswaldo Rincon	3017178	Ayudante	Carlos	
9	JHON F. ROJAS	80469271	INSPECTOR		
10	Ferney Ariasoso	1064974204	Ayudante	Ferney	
11	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas	
12	Jesus Restrepo	3238863	contratista	Jesus Barbosa	
13	[illegible]	1089272753	Ayudante	ALBEITOR	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA AMBIENTAL

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				04/06/2026	07:00 a. m.	"Primeros Auxilios"

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		TRAMO FOMEQUE	Indicar como limpiar y reportar una cortadora o raspadora minima en campo.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
ING. ELIZABET DAZA / MARCELA PINTO / JENNIFER RINCON	45 MINUTOS

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO X	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mayo	
2	Ferney Raisoso	1064974204	Ayudante	Ferney	
3	Wilmer Altopulzo R	1018971753	Ayudante	Altopulzo R.	
4	carlos ovalle moreno	3017178	Ayudante		
5	Manuel Herrera	3017466	Ayudante		
6		80390315	Ayudante		
7	Efrén Martinez D	80525253	Ayudante		
8		79699266	Ayudante		
9	Juan Jairo Rojas C	1.077628.287	Ayudante		
10	Manuel Esteban Hoyos	1003475539	Operador		
11	JHON F ROMERO	80489271	INSPECTOR		
12	Oscar Andres Forero Q	1234791067	OP		
13	Giovanni Ramos	79696852	Op. Dragado		
14	Henry Alberto Galindo	1013637427	Operador		
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				5-06-2026.	07:00 a. m.	**Uso de Extintores**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEDOE.	Capacitar en la respuesta inicial ante un conato de incendio.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA.
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Ferney Maigosa	1068974204	Ayudante	Ferney	
2	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador	Henry Galindo	
3	Manuel Esteban Horca	1007475539	Operador	Manuel H	
4	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mora	
5	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		
6	Jose Baitorgo	3238863	Conductor	Jesus Baitorgo	
7	Eduard Andres Chavez	1064576155	Operador		
8	Gioovanni Ramos.	79696850	Op. Camion		
9	JHON ALBER ROMERO	80489271	INSPECTOR		
10	Manuel Herrera	3017466	Ayudante	Manuel	
11	carlos ocardo Rincón	3.017.763	Ayudante		
12		79699266	AYUDANTE		
13		80390375	Ayudante		
14	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador	Henry Galindo	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				06/06/2026.	07:00 a. m.	**Uso Correcto y Cuidado del EPP**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Concientizar sobre la inspección obligatoria de los elementos de protección personal antes de usarlos.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Ferney Baigoso	1068974204	Ayudante c	Ferney	
2	Nicolás Gutierrez	1068996359	Ayudante	Nicolás Mayo	
3	[illegible]	[illegible]	Ayudante	Abelto P.	
4	Carlos Eduardo Rincón	3017178	Ayudante	[illegible]	
5	Jhonatan Stivent M.	1026558263	Ayudante	Jhonatan M.	
6	Giovanni Ramos	79696852	op. Camion	[illegible]	
7	Jesús Buitrago	3238863	Conductor	[illegible]	
8	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero 1	[illegible]	
9	Hugo Alberto Galindo	1015637463	Op.	Hugo Gal...	
10	Oscar Andres Garcia C	1234790128	op	Oscar Ande	
11	[illegible]	79699266	Ayudante	[illegible]	
12	JHON FLOREZ	80489271	INSPECTOR	[illegible]	
13	~~Marcel Bayron Hoyos~~	1031475536	Conductor	Marcel H	
14	Efrén Martinez D	80525253	Ayudante	[illegible]	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				09/06/2026	07:00 a. m.	Usso Correcto y Cuidado de los EPPs

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Concientizar sobre la inspeccion obligatoria de los elementos de proteccion personal.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	20 minutos.

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	10

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	[illegible]	1063972759	Ayudante	[illegible]	
2	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador	Henry Galindo	
3	Nicolás Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Moya	
4	[illegible]	79699266	AYUDANTE	[illegible]	
5	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cabrero I	fabian R	
6	carlos oswaldo Rincón	3017 178	Ayudante	[illegible]	
7	Jhonatan Stivent Martinez	1026538263	Ayudante	Jhonatan	
8	Efren Martinez	8052523	Ayudante	[illegible]	
9	JHON [illegible]	80492971	INSPECTOR	[illegible]	
10	Ferney Baiseso	1064974204	Ayudante	Ferney	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				10/06/2026	07:00 a. m.	Inspeccion de Herramientas. Manuales.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Verificar que los equipos esten en buen estado. antes de su uso.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	25 minutos.

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	14.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Carlos Marcelo Rincon	3017178	Ayudante		
2	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero		
3	Ferney Raigoso	1089742011	Ayudante		
4	Giovanni Ramos.	79696850	op. camion.		
5	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante		
6	Henry Alberto Galindo	1013637423	Op.		
7	Wilmer Alexander R	1089942[illegible]	Ayudante		
8	Jesus Bautrago	3238863	conductor		
9	Oscar Andres Gomez Q	1234794047	op.		
10	Manuel Esteban Herrera	1003475539	operador		
11	J Holl F. Ramirez	80469071	INGENIERO		
12	[illegible]	79699266	AYUDANTE		
13	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		
14	Jhonatan Steven M.	1076558263	Ayudante		
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				11-06 2026.	07:00 a. m.	**Levantamiento Manual de Cargas**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Doblar las rodillas y mantener la espalda recta para evitar hernias o lumbalgias.

NOMBRE DEL CAPACITADOR			
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON			

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	13.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Ferney Paipoza	1068974204	Ayudante	Ferney	
2	Wilmer Alberto Polido R	1068972758	Ayudante	Alberto P.	
3	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Moya	
4	Efrén Martinez D	80525253	Ayudante		
5	Giovanni Ramos	79696852	Of. Control		
6	Marcel Esteban Hdez	1073153534	Operador	Marcel H	
7	Eduard Andres chavez B.	1064576155	Operador		
8	Jesús Buitrago	3238863	conductor	Jesus Buitrago	
9	[illegible]	79699266	Ayudante	[illegible]	
10	JHON F. ROMERO	80489971	INSPECTOR		
11	Jhon Jairo Rojas	1.071628287	Ayudante		
12	Carlos Arturo Pinzon	3017178	Ayudante		
13	Oscar Andres Baez Q.	7357791097	OP	Oscar Baez	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				12-06.	07:00 a. m.	**Pausas Activas y Estiramientos**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Reducir la fatiga muscular acumulada durante la jornada laboral.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	20 minutos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	10

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Efrén Martinez D	80525253	Ayudante		
2		79699266	Ayudante		
3	Carlos Camilo Rincon	3017178	Ayudante		
4	Jhon Jairo Bojas C.	1.072.628.287	Ayudante		
5	Manuel Esteban Hoyo	1003475539	Operador	Manuel H	
6	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero		
7	Alon F. Rolong	80428971	INSPECTOR		
8	Nicolai Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolai Hoyo	
9	Ferney Maigoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
10	Wilmer Alberto Pulido R	1068972755	Ayudante	Alberto P.	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				13-06-2026.	07:00 a. m.	**Protección Contra el Ruido**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Fomentar el uso de tapones u orejeras para prevenir la sordera.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	20 minutos.

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	16.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Nicolás Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolás Mayo	
2	carlos oswaldo Rincon	3.017.178	Ayudante		
3	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero	Fabian R	
4	Manuel Herrera	3017466.	Ayudante		
5	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		
6		79699266	Ayudante		
7	Jhon Jairo Rodas C	1.077.628.287	Ayudante		
8	Noivel Esteban Haro	1003145534	Operador	Noivel	
9	Hans Alberto Galindo	1015637425	Operador		
10	Oscar Andres Gomez R	1234791087			
11		80370315	Ayudante		
12	JHON PABLO ROMERO	80489231	INSPECTOR		
13	Eduard Andres chaves R.	1064576155	Operador		
14	Forney Raigoso	1064974204	Ayudante	Forney	
15	Jesus Buitrago	3238663	Conductor	Jesus Buitrago	
16	Giovanni Ramos.	79696856	Op. Camion		
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA AMBIENTAL

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				16-06-2026.	07:00 a. m.	Uso Correcto del Celular.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		TRAMO FOMEQUE	Indicar lo que genera el uso desmedido del celular generando una distraccion laboral.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
ING. ELIZABET DAZA / MARCELA PINTO / JENNIFER RINCON	45 MINUTOS

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO X	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	13.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		4
2	Fernely Burgos O	1068974204	Ayudante	Fernely	
3	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Moya	
4	Miguel Esteban Hoyo				
5	WILMAR BUITRAGO	1068977278	AYUDANTE	Alberto P.	
6	[illegible]	79699966	AYUDANTE	[illegible]	
7	Edward Andres Chavez	1064596155	Operador		
8	Oscar Andres Gomez C	7234790 DT	OP	Oscar Andres	
9	Giovanni Pardo	79696850	Op cavaton	[illegible]	
10	Jhon Jairo Rojas C	1.071.628.281	Ayudante	[illegible]	
11	JHON F. PONCE	80426071	INSPECTOR		
12	Cesar Oswaldo Rincon	3017178	Ayudante		
13	Jesús Buitrago	3739863	Conductor	Jesús Buitrago	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				17-06-2026.	07:00 a. m.	**Control del Estrés Laboral**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Identificar factores estresantes y aplicar técnicas de respiración para mantener el enfoque.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	13

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Wilmer Alexander Polidor R	1068977458	Ayudante		5
2	Nicolás Gutierrez	1068926359	Ayudante		
3	Oscar Andres Garcia Q	7234791087	op		
4	Henry alberto Galindo	1043637423	Operador		
5	Manuel Esteban Herrera	1003173534	Operador		
6	[illegible]	79699266	Ayudante		
7	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		
8	Jhon Jairo Rojas C	1.072.628.287	Ayudante		
9	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero		
10	JHON F. ROMERO	80489271	INSPECTOR		
11	Carlos Oswaldo Rincon	3017178	Ayudante		
12	Ferney Maiguso	1068974204	Ayudante		
13	Jesús Bautrago	3238863	conductor		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				18-07-2026	07:00 a. m.	**Seguridad Vial para Trabajadores**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Recordar normas de tránsito y conducción defensiva. "Conductores"

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	20 minutos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	10

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Efrén Martinez	80525153	Ayudante		
2	Nicolás [illegible]ez	1068976359	Ayudante	Nicolás Moya	
3	Wilfredo Alberto Pulido R	1063977753	Ayudante	Alberto P.	
4	Carlos osualdo Rincon	3017178	Ayudante		
5	[illegible]	79699266	Ayudante	[illegible]	
6	Jhon Jairo Rojas Castro	7.078.628.287	Ayudante	[illegible]	
7	Marcel Esteban Hoyos	1003473334	Operador	Marcel H.	
8	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero	[illegible]	
9	JHON F. [illegible]	[illegible]	INSPECTOR		
10	Ferney Baigozo	1068974204	Ayudante	Ferney	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				19-06-2026.	07:00 a. m.	**Manejo Seguro de Residuos (SST y Ambiente)**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Evitar cortes o contaminación depositando vidrios, químicos o basura en el contenedor correcto.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Wilma Albertos Vega	1089272753	Ayudante	Albertos	
2	Ferney Pelaez	1068974204	Ayudante	Ferney	
3	Nicolas Gutierrez Ayala	1068976359	Ayudante	Nicolas Moya	
4	Carlos Oswaldo Rincon	3017178	Ayudante		
5	Miguel Herrera	3017466	Ayudante	Miguel	
6	Alberto M.	80390315	Ayudante		
7	Efrén Martinez	80525255	Ayudante		
8		79899266	AYUDANTE		
9	Juan Jairo Rojas C	1.077.628.287	Ayudante		
10	JHON F. ROMERO	80489271	INSPECTOR		
11	Manuel Esteban Hern	1003175539	Operador	Manuel	
12	Oscar Andres Gomez C	7231791087	OP	Oscar Andres	
13	Giovanny Pinos	79696850	Op. Cargador		
14	Henry Alberto Galindo	1015637423	Operador	Henry Galindo	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				10/06/2026	07:00 a. m.	**Hidratación**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Evitar deshidrataciones y golpes de calor consumiendo agua de forma constante.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	17

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1		80390315	Ayudante		
2	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mayo	
3	Juan Jairo Rosas Cano	1.077.028.287	Ayudante		
4	carlos oswaldo Duran	3.017178	Ayudante		
5	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		
6	Manuel Herrera	3017466	Ayudante		
7	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cabrero 1	Fabian C	
8	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador	Henry Gal.	
9	Manuel Esteban Herao	1003475539	operador		
10		79699266	AYUDANTE		
11	JHON F. ROMERO	80489271	INSPECTOR		
12	Oscar Andres Garay Q	1234794097	OP		
13	Eduard Andres Chavez M	1064576155	Operador		
14	Ferney Quigozo	1068742044	Ayudante	Ferney	
15	Jose Buitrago	3238863	Conductor		
16	Giovanni Rojas.	79696872	Op. Camion		
17		1068741759	Ayudante		
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				22/06/2026	07:00 a. m.	**Protección Respiratoria Contra Polvos**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Enseñar el ajuste y uso correcto del tapabocas para proteger los pulmones de material particulado.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	16.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	[illegible]	79699266	AYUDANTE	[illegible]	
2	Fabian Rodriguez	1031143240	Calevero	fabian	
3	Efrey Martinez	80525253	Ayudante	[illegible]	
4	carlos oswaldo Rincon	5017173	Ayudante	[illegible]	
5	Juan Jairo Rodriguez	1.077.628.287	Ayudante	[illegible]	
6	Manuel Herrera	3017466	Ayudante	[illegible]	
7	Alberto	6639315	Ayudante	[illegible]	
8	Nicolas Gutierrez	1068976350	Ayudante	Nicolas Mor.	
9	Hany Alberto Galindo	1013637423	Operador	Hany Galindo	
10	JHONY [illegible]	86489271	INSPECTOR	[illegible]	
11	Oscar Andres Garcia Q	1234791087	Op	Oscar Andres	
12	Manuel Esteban Heredia	1003476534	Operador	Manuel H	
13	Eduardo andres chaves	1064576055	Operador	[illegible]	
14	Ferney Anisoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
15	Jesus Benitez	3238863	Conductor	Jesus Benitez	
16	Giovanni Rivas.	79696852	Op. Camion.	[illegible]	
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				23/06/2026.	07:00 a. m.	**Trabajo en Equipo y Seguridad**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Fomentar el cuidado mutuo entre compañeros de cuadrilla.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	20 minutos.

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	15.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Ferney Moises0	1068974204	Ayudante	Ferney	
2	Efrén Martinez	80525853	Ayudante		
3	Nicolás Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolás Mayo	
4	carlos oswaldo Rincon	3017178	Ayudante		
5	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cabrero		
6		80390715	Ayudante		
7	Manuel Herrera	3017466	Ayudante		
8	Jesus Buitrago	3238863	Contractor	Jesus Buitrago	
9		79699266	AYUDANTE		
10	Manuel Esteban Hern	1013475539	Operador	Manuel H	
11	Eduardo Andres chavez	1064576755	Operador		
12	Oscar Andres Gomez Q	7234791007	OP	Oscar Andres	
13	Henry Alberto Colindo	1015637423	Operador	Henry Colindo	
14	Giovanni Pinto	79696852	op. excavacion		
15	JHON FABER ROMERO	80489274	INSPECTOR		
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA AMBIENTAL

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				24/06/2026	07:00 a. m.	**Gestión de Residuos**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		TRAMO FOMEQUE	**Clasificar la basura evita incendios, plagas y accidentes.Usa los contenedores según su color. Limpia los envases reciclables.**

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
ING. ELIZABET DAZA / MARCELA PINTO / JENNIFER RINCON	**45 MINUTOS**

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO X	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	13

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Nicolás Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolás Mora	
2	Fernel Rajoso	1068974204	Ayudante	Fernel	
3	Efrén Martinez D	80525253	Ayudante	E	
4	Wilmer Alberto Pulido R	1063972753	Aydante	Alberto P.	
5	Giovanni Ramos	79696857	OP. CAMION		
6	Jesus Buitrago	3239863	Conductor	Jesús Buitrago	
7	Marcel Esteban Torres	1013453530	Operador	Marcel Torres	
8	[illegible]	79699266	AYUDANTE	[illegible]	
9	JHON F. ROMERO	80488927	INSPECTOR		
10	JHON JAIRO BOJOS C	1.014.648.281	Ayudante		
11	Eudyard Andres Chaves R.	1064976155			
12	Carlos Arnoldo Ojeda	3017178	Ayudante		
13	Oscar Andres Garcia Q	1024711084	OP	Oscar Andres	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				25/06/2026	07:00 a. m.	**Puntos Ciegos de Maquinaria Pesada**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Mantener la distancia de seguridad con maquinaria o camiones en movimiento.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	**ESFERO, PAPELERIA**	15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mora	
2	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero	Fabian	
3	Carlos Oswaldo Rincon	3017178	Ayudante	Carlos	
4	Ferney Maisoso	1068974264	Ayudante	Ferney	
5	Efrain Martinez	80525253	Ayudante	Efrain	
6	[illegible]	80390315	Ayudante	[illegible]	
7	Manuel Esteban Hernandez	1003475530	Operador	Manuel H	
8	Jhonel Herrera	3617466	Ayudante	Jhonel	
9	Jesus Bautista	3238863	Contratista	Jesus Bautista	
10	[illegible]	79699266	Ayudante	[illegible]	
11	Eduardo Andres Chavez	1064576155	Operador	[illegible]	
12	Oscar Andres Garcia Q	7234791087	Op	Oscar Andres	
13	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador	Henry Galindo	
14	Giovanni Rincon.	79696852	Op. Rodillo	[illegible]	
15	JHON F. ROMERO	80489271	INSPECTOR	[illegible]	
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA AMBIENTAL

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
					07:00 a. m.	**Control del Estrés Laboral**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		TRAMO FOMEQUE	El estrés nubla el juicio, causa distracciones y provoca accidentes.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
ING. ELIZABET DAZA / MARCELA PINTO / JENNIFER RINCON	45 MINUTOS

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO X	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Efren Martinez D	80525253	Ayudante		
2	Ferney Baigoso	1068974804	Ayudante	Ferney	
3	carlos oswaldo Rincon	3017178	Ayudante		
4	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mayel	
5	Fabian Camilo Rodriguez	1031147210	Cadenero I		
6	Manuel Herrera	3017466	Ayudante	Manuel	
7		79699266	Ayudante		
8		80390315	Ayudante		
9	Jose Bautista	7238953	Conductor		
10	Eduard Andres chavez	1064576755	Operador		
11	Manuel Esteban Hoyos	1003475314	Operador		
12	Oscar Andres Garcia Q	7731791087	OP		
13	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador		
14	Giovanni Bonilla.	79696852	op. camion		
15	JHON F. ROMERO	80484271	INSPECTOR		
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				27-06-2026.	07:00 a. m.	**Prevención de la Fatiga y Sueño**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA FOMEQUE	Concientizar sobre la importancia del descanso nocturno para mantener los reflejos activos.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	15.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Efrén Martinez	80525253	Ayudante		
2	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Moya	
3	Eduard Andres chavez R	1064576155	Operador		
4	Manuel Esteban Heno	1033477554	Operador	Manuel H	
5	Oscar Andres Garcia Q	1231791097	OP	Oscar Andres	
6	Carlos Eduardo Rincon	3017178	Ayudante		
7	Jhon Jairo Rojas C	1.071.628287	Ayudante		
8	Jesus Buitrago	3238863	conductor	Jesus Buitrago	
9	Alberto 17	3579315	Ayudante		
10	[illegible]	74699266	AYUDANTE	[illegible]	
11	Fabian Camilo Rodriguez	1031143240	Cadenero	Fabian R	
12	Henry Alberto Galindo	1015637423	Operador	Henry Galindo	
13	[illegible]	1066972738	Ayudante	[illegible]	
14	JHON F. [illegible]	1004899271	[illegible]		
15	Ferney Alviso	1068974200	Ayudante	Ferney	
16					
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				30-06-2026	07:00 a. m.	**Trabajo en Equipo y Seguridad**

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA Fomeque	Fomentar el cuidado mutuo entre compañeros de cuadrilla.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	FIRMA:
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO, PAPELERIA	16

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Nicolás Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolás Mayo	
2	Fabian Camilo Rodriguez	1031143170	Cabrero	Fabian F	
3	Freddy A. Vanegas	1024476711	Ayudante	Freddy U.	
4	Wilmer Alberto Pulido	1068972732	Ayudante	Alberto P.	
5	Efren Martinez	80525253	Ayudante		
6	Ferney Ruigoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
7	[illegible]	79699266	AYUDANTE	[illegible]	
8	Oscar Andres Garcia	3017466	Ayudante	Oscar Andres	
9	Oscar Andres Garcia	1123479082	op	Oscar Andres	
10	Marcel Esteban Helo	1003875534	operador	Marcel H	
11	[illegible]	80396315	Ayudante	[illegible]	
12	Henry Alberto Galindo	1013637423	Operador	Henry Galindo	
13	Carlos oswaldo Rincon	3.017178	Ayudant		
14	Juan Rodriguez	11187368	Almacenista		
15	Edward Andres chavez	1064576155	Operador		
16	JHON ROMERO	80489271	INSPECTOR		
17					
18					
19					
20					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				26/06/26	7:00 am	Importancia de las pausas activas.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	45 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	13

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Emerson Yesid Uhaque Calderon	1019033008	Ayudante	Emerson Uhaque	5
2	cristian -ipsid leon	1020806783	Ayudante	cristian	5
3	Antonio Romero	3216284	Ayudante		5
4	Jairo gutierrez	79383164	op efecto		5
5	Wendy Urrego	1004094070	Auxiliar vial		5
6	Ambrocio Morera Beltrán	3215106	Ayudantevia	Ambrocio M.B.	5
7	Yimer Martinez	1004049468	Operador		5
8	Juan Rodriguez	1118173668	Almacenista/Au		5
9	Adrian Amézquita	1069855597	Ayudante.		5
10	Sergio Julian Contreras	1072988457	Ayudante		5
11	Eduardo Beltran C	1.233694.527	Cadenero		5
12	Carlos Mora Ortiz	1049926970	Ayu. Topo		5
13	José M. Ríos A	1038961805	Almacenista		5
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				5/06/26	7:00 am	Capa. Manejo de Componentes y/o Temporales y centros de Acopio.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	45 mins

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Omer Martinez	1[illegible]	Operador		5
2	Oscar Camelo	1076[illegible]	conductor		5
3	Jaime Cruz	79224231	conductor	Jaime Cruz	5
4	Sergio Julian Contreras	1019[illegible]	Ayudante	Sergio CC	5
5	Emerson Yesid Ubaque	1071033[illegible]	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Adrian Amezquita	1069[illegible]	Ayudante		5
7	Antonio Romero	326284	Operador		5
8	Cristian Yesid Leon	1020[illegible]	Ayudante	Cristian	5
9	Mauricio Alvarado M.	1030[illegible]	Ayudante	Mauricio M.	5
10	Ramiro Moreno B	1070[illegible]	Ayudante		5
11	Nixon Rodriguez	1118[illegible]	Mantenimiento/Lavadero		5
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Wilmer Martinez		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Oscar Gomez		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Jame Cruz		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Sergio Julian Contreras		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Emerson Yesid Obaque		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Adrian Amezquita.		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Antonio Romero		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Gestion yesid Iron		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Mauricio Moreno M		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Ramiro Moicia 13		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACION CAPACITACIÓN MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO (SEÑALIZACION AMBIENTAL)		
NOMBRE Ivan Ramirez		
Pregunta	**F**	**V**
La señalización ambiental en proyectos de construcción se realiza únicamente con folletos y documentos escritos.	X	
Los letreros ambientales pueden prohibir actividades nocivas como la caza de especies y la tala de árboles.		X
Los paneles informativos destacan la importancia de conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna de la zona de impacto.		X
Las señales de advertencia sirven únicamente para orientar rutas dentro de la obra.	X	
Las indicaciones de rutas ayudan a guiar hacia áreas protegidas o zonas específicas para actividades permitidas.		X
Los mensajes educativos pueden incluir información sobre ecosistemas locales y la correcta gestión de residuos sólidos.		X
La señalización ambiental no está relacionada con el cumplimiento de normativas ambientales locales.	X	
Un objetivo de la señalización ambiental es sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre la protección del medio ambiente.		X
Las señales de advertencia están diseñadas únicamente para temas de seguridad laboral y no ambientales.	X	
La señalización ambiental es un recurso temporal que contribuye a reducir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				11/06/26	8:00	Manejo Seguro de Herramientas.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	45 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	10

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Adrian Amezquita	1.069.855.594	Ayudante		5
2	Ambrocio Morera B.	3.215.106	Ayudante	AmbrocioMB	5
3	Sergio Julian Contreras	1022988457	Ayudante	Sergio Contreras	5
4	Mauricio H Morera M.	1030540806	Ayudante	MauricioM.	5
5	Emerson Yesid Uhaque	1019033008	Ayudante	Emerson Uhaque	5
6	cristian yesid [illegible]	1070806783	Ayudante	cristian	5
7	[illegible] Morera B	1074032480	Ayudante	[illegible]	5
8	E. Eduardo Beltran C	1.233.694.527	Cadenero	[illegible]	5
9	Jose M. Perez A.	1036961805	Almacenista		5
10	Juan [illegible]	1116736E	Almacenista/Conductor		5
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				16-06-26	9:00 am	Capacitación en Prevención y Control de contingencias.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		LUGAR	OBJETIVO
	X	UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR:	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	45 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	9

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN (1-5) PARTICIPACION
1	Sergio Julian Contreras	1012998482	Ayudante	Sergio CM	5
2	Adrian Amezquita	1.069.853.941	Ayudante		5
3	Ambrocio Moreno B	3215106	Ayudante	AmbrocioMB	5
4	Mauricio H Moreno M.	1070590840	Ayudante	MauricioMM.	5
5	Emerson Yesid Obaque	1074033008	Ayudante	Emerson Obaque	5
6	Cristian Yesid Leon	1070896783	Ayudante	Cristian	5
7	Ramiro Moreno B	6749024480	Ayudante		5
8	José M. Pérez A.	1036961805	Almacenista		5
9	Juan Fredy Gutierrez	11187868	Almacenista/Conductor		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				16-06-26	9:00 am	Capacitación en Prevención y Control de contingencias.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		LUGAR	OBJETIVO
	X	UBALA	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	45 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	9

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Sergio Julian Contreras	1022988488	Ayudante	Sergio CM	5
2	Adrian Amezcua	1.069.953.597	Ayudante		5
3	Ambrocio Morera B	3215106	Ayudante	AmbrocioMB	5
4	Mauricio H Moreno M.	1020549540	Ayudante	MauricioMM	5
5	Emerson Yesid Ubaque	1074033008	Ayudante	Emerson Ubaque	5
6	Cristian Yesid Leon	1070806783	Ayudante	Cristian	5
7	Ramiro Morera B	6749029480	Ayudante		5
8	José M. Pérez	1036961805	Almacenista		5
9	Juan Nicolas Ruiz	1118736868	Almacenista/Conductor		5
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Sergio Julian Contreras.		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		X
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	X	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		X
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	X	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		X
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	X	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		X
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	X	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		X
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Adrian Amezquita		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		X
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	X	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		X
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	X	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		X
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	X	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		X
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	X	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		X
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Ambiocio Morera. B.		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		X
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	X	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		X
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	X	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		X
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	X	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		X
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	X	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		X
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Mauro H. Moreno M.		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		X
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	X	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		X
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	X	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		X
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	X	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		X
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	X	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		X
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Emerson Yesid Ubaque		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		X
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	X	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		X
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	X	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		X
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	X	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		X
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	X	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		X
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Cristian Yered Leon		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		X
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	X	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		X
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	X	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		X
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	X	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		X
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	X	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		X
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		X

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Ramiro Moreno B.		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		✓
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	✓	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		✓
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	✓	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		✓
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	✓	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		✓
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	✓	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		✓
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		✓

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: José Manuel Perez.		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		✓
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	✓	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		✓
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	✓	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		✓
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	✓	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		✓
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	✓	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		✓
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		✓

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS		
NOMBRE: Juan Rodriguez.		
PREGUNTA	**F**	**V**
La identificación de riesgos incluye reconocer las sustancias utilizadas en obra, su manipulación y los factores que puedan ocasionar derrames.		✓
No es necesario asignar responsabilidades específicas al personal de obra frente al manejo de sustancias peligrosas.	✓	
Para atender derrames siempre se deben usar guantes, gafas, botas, trajes y respiradores adecuados según la sustancia involucrada.		✓
El primer paso ante un derrame es acumular personal en la zona para colaborar en la limpieza.	✓	
Los materiales absorbentes y las barreras se utilizan para controlar la propagación de una sustancia derramada.		✓
Después de contener el derrame, no es necesario limpiar el área ni asegurar la ventilación.	✓	
Los residuos contaminados generados durante la limpieza deben disponerse adecuadamente.		✓
Los kits para derrames deben contener únicamente trapos y escobas.	✓	
Las sustancias corrosivas deben neutralizarse con carbonato de calcio; no se recomienda usar agua.		✓
Frente a líquidos inflamables se deben desconectar equipos, apagar fuentes de ignición y usar herramientas antichispa.		✓

CALIFICACIÓN: 10/10

Powered by CamScanner