

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO							
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DE LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO DE LAS MUESTRAS DE SUELO				 <small>Ingeniería, infraestructura y laboratorio</small>		 <small>ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019</small>	
ASTM D7263-21							
Código:	FI - GI - 016	Versión:	08	Actualización:	2022-08-31	Página:	1 de 2
ID Informe:	I-0004960-2022 - 11	Orden de ingreso:	GSD-0003084	Muestra:	6	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-15		
* Cliente:	CONSORCIO NVP						
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* Pais	COL
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN				
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-8	* Muestra	5	* Profundidad (m)	2.70-3.00
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR BEIGE						
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo	%	54
Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	19.2
Temperatura de secado	°C	110.0
Espécimen	No	1
Tipo de espécimen	-	INALTERADO
Forma de la muestra	-	IRREGULAR
Método de ensayo	-	A

MÉTODO A			
M_t	Masa húmeda de la muestra	g	22.90
M_c	Masa de la muestra recubierta en parafina	g	23.48
-	Temperatura del agua antes de sumergir la muestra	°C	19.0
-	Temperatura del agua con la muestra sumergida	°C	19.0
-	Temperatura del agua promedio	°C	19.0
-	Temperatura de ensayo corregida	°C	18.2
ρ_w	Densidad del agua a la temperatura de ensayo	g/cm ³	0.99856
M_{sub}	Masa del espécimen recubierto y sumergido en agua	g	11.53
ρ_x	Densidad de la parafina	g/cm ³	0.893
V	Volumen del espécimen húmedo	cm ³	11.32

MÉTODO B			
M_t	Masa húmeda de la muestra	g	-
d	Diámetro promedio de la muestra	mm	-
h	Altura promedio de la muestra	mm	-
V	Volumen del espécimen húmedo	cm ³	-

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente informe.
 Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas.
 El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
 Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
 IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

296

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DE LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO DE LAS MUESTRAS DE SUELO									
ASTM D7263-21					ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019				
Código:	FI - GI - 016	Versión:	08	Actualización:	2022-08-31	Página:	2 de 2		
ID Informe:	I-0004960-2022	-	11	Orden de ingreso:	GSD-0003084	Muestra:	6	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de informe:	2022-12-15				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* País	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-8	* Muestra	5	* Profundidad (m)	2.70-3.00		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR BEIGE								
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD			
-	Recipiente	No	Z32
W_c	Masa del recipiente	g	5.5
W_1	Masa del recipiente con el espécimen húmedo	%	29.9
W_2	Masa del recipiente con el espécimen seco	%	25.9
W	Humedad	%	19.5

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO			
ρ_t	Densidad húmeda total	g/cm ³	2.023
ρ_d	Densidad seca total	g/cm ³	1.694
γ_t	Peso unitario húmedo total	kN/m ³	19.84
γ_d	Peso unitario seco	kN/m ³	16.61

ID equipos utilizados: EQ-0001 Horno de secado, EQ-0036 Balanza 300g x 0.01g, EQ-0198 Pie de rey 200mm, EQ-0303 Termómetro.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe.
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas.
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

299



Bogotá, 14 de Diciembre 2022
ID Informe: I-0004981-2022

Señores:
CONSORCIO INVP
Obras ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL
CARMEN
ID Obra: OB-000889
Bogotá D.C.

Estimados señores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los ensayos de caracterización efectuados sobre muestras de material referenciado como se describe a continuación remitida a nuestra compañía.

ITEM 1: MUESTRAS PROCEDENTES DE SONDEO S-9 II PROYECTO: PARQUE ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL CARMEN II (FECHA DE RECEPCIÓN: 2022-12-02)

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Cordialmente,

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería

ORDEN DE TRABAJO ORD-0000885

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - AGREGADO									
INV E 122-2013							ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019		
Código:	FI - GI - 001	Versión:	06	Actualización:	2021-10-04	Página:	1 de 1		
ID Informe:	I-0004961-2022	-	1	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-14				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad:	BOGOTÁ	* Departamento:	BOGOTÁ	* País:	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra:	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número:	S-9	* Muestra:	1	* Profundidad (m):	0.10-0.60		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRÓN								
* Localización:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO		
Recipiente	No	4-2
Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	19.2
Temperatura de secado	°C	110.0
Método de ensayo utilizado		A
Tamaño nominal máximo de partícula - pasa 100%		No 10
Wc Masa del recipiente	g	71.6
W1 Masa del recipiente con el espécimen húmedo	g	235.6
W2 Masa del recipiente con el espécimen seco	g	198.6
Ws Masa de partículas sólidas	g	127.0
Ww Masa de agua	g	37.0
W	CONTENIDO DE AGUA	%
		29

- ☐ Se toma un espécimen de ensayo inferior al indicado en la tabla 122-1 de la norma INV E 122-13
- ☐ Se descarta material del espécimen de ensayo
- ☐ El material ensayado presenta estratificación
- ☐ Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales: _____

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: _____


 ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
 Director de Ingeniería
 Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
 Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
 El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
 Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio


www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

301

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS					 		ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019		
INV E 125-2013 e INV E 126-2013									
Código:	FI - GI - 014	Versión:	07	Actualización:	2022-03-07	Página:	1 de 1		
ID Informe:	I-0004961-2022	-	2	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-14				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* País	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-9	* Muestra	1	* Profundidad (m)	0.10-0.60		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRÓN								
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO							
Humedad relativa durante el ensayo				%	64		
Temperatura ambiente durante el ensayo				°C	16.9		
Temperatura de secado				°C	110		
Método INV E 125	A	Vía de preparación muestra	Húmeda	Tiempo de saturación en (h)		16	
Procedimiento utilizado INV E 126				Manual			
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO							
Tipo de ensayo		Limite plástico			Limite líquido		
Punto de ensayo		No	1	2	1	2	3
Número de golpes requeridos para cerrar la ranura		No	-	-	35	25	15
Recipiente		ID	3V	36L	A9	AV41	A10
Wc	Masa del recipiente	g	5.20	5.15	5.21	5.39	5.62
W1	Masa del recipiente con el espécimen húmedo	g	21.15	20.17	29.78	30.23	31.92
W2	Masa del recipiente con el espécimen seco	g	16.81	16.16	20.51	20.63	21.55
Ws	Masa de las partículas sólidas	g	11.61	11.01	15.30	15.24	15.93
Ww	Masa del agua	g	4.34	4.01	9.27	9.60	10.37
W	Contenido de agua	%	37	36	61	63	65



CLASIFICACIÓN USCS
MM
CLASIFICACIÓN AASTHO
-

Límite líquido	63	Límite plástico	37	Índice de plasticidad	26
Requisito especificación					
Límite líquido	-	Índice de plasticidad	-		

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobo

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe. Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas.

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió. Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNÓMETRO CON AGUA									
INV E 128-2013									
Código:	FI - GI - 018	Versión:	05	Actualización:	2021-10-04	Página:	1 de 2		
ID Informe:	I-0004961-2022	-	3	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-14				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad:	BOGOTÁ	* Departamento:	BOGOTÁ	* País:	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra:	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número:	S-9	* Muestra:	1	* Profundidad (m):	0.10-0.60		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRÓN								
* Localización:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO	
------------------------	--

Ensayo	No	1
Método de ensayo	B	

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN CALIBRADO DEL PICNÓMETRO (Vp)			
Mpw,c	Masa del picnómetro lleno de agua a la temperatura de calibración	g	660.70
Mp	Masa promedio del picnómetro seco	g	160.10
pw,c	Densidad de masa del agua a la temperatura de calibración	g/cm³	0.99754
Tc	Temperatura del picnómetro lleno de agua	°C	23.0
Vp	Volumen calibrado del picnómetro	cm³	501.83

CÁLCULO DE LA MASA DEL PICNÓMETRO LLENO DE AGUA A LA TEMPERATURA DE ENSAYO			
Mp	Masa promedio de calibración del picnómetro seco	g	160.10
Vp	Volumen promedio de calibración del picnómetro seco	cm³	501.83
pw,t	Densidad del agua a la temperatura de ensayo	g/cm³	0.99624
Tt	Temperatura del agua durante el ensayo	°C	28.0
Mpw,t	Masa del picnómetro lleno de agua a la temperatura de ensayo	g	660.05

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe.
 Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas.
 El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
 Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

303

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO							
DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNÓMETRO CON AGUA						 Idicol <small>Ingeniería, infraestructura y laboratorio</small>	
INV E 128-2013							
Código:	FI - GI - 018	Versión:	05	Actualización:	2021-10-04	Página:	2 de 2
ID Informe:	I-0004961-2022 - 3	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-14		
* Cliente:	CONSORCIO NVP						
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* País	COL
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN				
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-9	* Muestra	1	* Profundidad (m)	0.10-0.60
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRÓN						
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DEL SUELO A LA TEMPERATURA DE ENSAYO			
Ms	Masa de los sólidos del suelo secado horno	g	49.60
Mpws,t	Masa del picnómetro con agua y sólidos a la temperatura de ensayo	g	690.90
Gt	Gravedad específica de las partículas sólidas de suelo a la temperatura de ensayo	-	2.65

CÁLCULO DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DEL SUELO A 20 °C			
K	Coefficiente de corrección por temperatura	g	0.998030
G 20 °C	Gravedad específica de las partículas sólidas del suelo a 20 °C	-	2.64

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingeniería

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
 Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
 El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
 Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

304

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO							
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DE LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO DE LAS MUESTRAS DE SUELO				 <small>ingeniería, infraestructura y laboratorio</small>		 <small>ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019</small>	
ASTM D7263-21							
Código:	FI - GI - 016	Versión:	08	Actualización:	2022-08-31	Página:	1 de 2
ID Informe:	I-0004961-2022 - 4	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de informe:	2022-12-14		
* Cliente:	CONSORCIO NVP						
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* País	COL
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN				
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-9	* Muestra	1	* Profundidad (m)	0.10-0.60
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRÓN						
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo	%	54
Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	19.2
Temperatura de secado	°C	110.0
Espécimen	No	1
Tipo de espécimen	-	INALTERADO
Forma de la muestra	-	IRREGULAR
Método de ensayo	-	A

MÉTODO A			
M_t	Masa húmeda de la muestra	g	33.75
M_c	Masa de la muestra recubierta en parafina	g	35.90
-	Temperatura del agua antes de sumergir la muestra	°C	19.0
-	Temperatura del agua con la muestra sumergida	°C	19.0
-	Temperatura del agua promedio	°C	19.0
-	Temperatura de ensayo corregida	°C	18.2
ρ_w	Densidad del agua a la temperatura de ensayo	g/cm^3	0.99856
M_{sub}	Masa del espécimen recubierto y sumergido en agua	g	13.48
ρ_x	Densidad de la parafina	g/cm^3	0.893
V	Volumen del espécimen húmedo	cm^3	20.04

MÉTODO B			
M_t	Masa húmeda de la muestra	g	-
d	Diámetro promedio de la muestra	mm	-
h	Altura promedio de la muestra	mm	-
V	Volumen del espécimen húmedo	cm^3	-

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente informe.
 Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas.
 El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
 Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

305

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DE LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO DE LAS MUESTRAS DE SUELO									
ASTM D7263-21				ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019					
Código:	FI - GI - 016	Versión:	08	Actualización:	2022-08-31	Página:	2 de 2		
ID Informe:	I-0004961-2022	-	4	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de informe:	2022-12-14				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* Pais	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-9	* Muestra	1	* Profundidad (m)	0.10-0.60		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRÓN								
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD			
-	Recipiente	No	M79
W_c	Masa del recipiente	g	5.5
W_1	Masa del recipiente con el espécimen húmedo	%	48.4
W_2	Masa del recipiente con el espécimen seco	%	37.8
W	Humedad	%	32.6

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO			
ρ_t	Densidad húmeda total	g/cm ³	1.684
ρ_d	Densidad seca total	g/cm ³	1.270
γ_t	Peso unitario húmedo total	kN/m ³	16.51
γ_d	Peso unitario seco	kN/m ³	12.46

ID equipos utilizados: EQ-0001 Horno de secado, EQ-0036 Balanza 300g x 0.01g, EQ-0198 Pie de rey 200mm, EQ-0303 Termómetro.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente informe.
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas.
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

306

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS



ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

INV E 123-2013

Código: FI - GI - 030 Versión: 07 Actualización: 2022-01-05 Página: 1 de 2

ID Informe:	I-0004961-2022	-	5	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-14				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* País	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-9	* Muestra	2	* Profundidad (m)	0.70-1.30		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRON								
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo	%	56
Temperatura ambiente durante el ensayo	°C	18.0
Temperatura de secado	°C	110.0

Masa total seca inicial (g)	5252.0	Masa seca lavada sobre el tamiz N° 10 (2.0 mm) (g)	57.8	Masa total pasa tamiz N° 10 (2.0 mm) (g)	5194.2	Masa seca fracción pasa tamiz N° 10 (2 mm) (g)	145.60	Masa seca lavada sobre tamiz N° 200 (75 µm) (g)	52.19
-----------------------------	--------	--	------	--	--------	--	--------	---	-------

Tamaño tamiz		Masa retenida (g)	Porcentaje retenido (%)	Porcentaje retenido acumulado (%)	Porcentaje que pasa (%)		
Tipo						Superior	Inferior
3"	76.20	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
2 1/2"	63.50	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
2"	50.80	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
1 1/2"	38.10	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
1"	25.40	31.3	0.6	0.6	99.4	-	-
3/4"	19.05	0.0	0.0	0.6	99.4	-	-
1/2"	12.70	2.6	0.0	0.6	99.4	-	-
3/8"	9.53	1.6	0.0	0.7	99.3	-	-
No. 4	4.75	10.3	0.2	0.9	99.1	-	-
No. 8	2.38	0.0	0.0	0.9	99.1	-	-
No. 10	2.00	9.5	0.2	1.1	98.9	-	-
No. 16	1.19	0.79	0.5	1.6	98.4	-	-
No. 30	0.60	1.47	1.0	2.6	97.4	-	-
No. 40	0.43	1.46	1.0	3.6	96.4	-	-
No. 50	0.30	2.66	1.8	5.4	94.6	-	-
No. 100	0.15	18.25	12.4	17.8	82.2	-	-
No. 200	0.08	23.02	15.6	33.4	66.6	-	-


El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

307

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO									
DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS									
INV E 123-2013					ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-019				
Código:	FI - GI - 030	Versión:	07	Actualización:	2022-01-05	Página:	2 de 2		
ID Informe:	I-0004961-2022	-	5	Orden de ingreso:	GSD-0003085	Muestra:	1	Versión de informe:	1
Fecha Recepción:	2022-12-02	Fecha de Ensayo:	2022-12-05	Fecha de Informe:	2022-12-14				
* Cliente:	CONSORCIO NVP								
* Dirección:	CR 6 # 26B-51 OF 801 Y 802	* Ciudad	BOGOTÁ	* Departamento	BOGOTÁ	* País	COL		
ID Obra:	OB-000889	* Obra	ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN						
* Procedencia:	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								
* Tipo de exploración:	SONDEO	* Número	S-9	* Muestra	2	* Profundidad (m)	0.70-1.30		
Descripción:	VISUAL: SUELO COLOR MARRON								
* Localización	PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN								



TIPO DE PARTÍCULAS		TIPO DE ARENA	
GRAVA (%)	0.9	ARENA FINA (%)	29.9
ARENA (%)	32.6	ARENA MEDIA (%)	2.5
LIMO / ARCILLA (%)	66.6	ARENA GRUESA (%)	0.2
Tamaño máximo (mm)		38.1mm (1 1/2")	
Tamaño máximo nominal (mm)		38.1mm (1 1/2")	
Coeficiente de uniformidad		No aplica	
Coeficiente de curvatura		No aplica	
Clasificación USCS		-	
Clasificación AASTHO		-	
Forma		No aplica	
Dureza		No aplica	

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingeniería

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe. Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas. El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió. Se prohíbe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27 / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

308

Bogotá, 16 de Diciembre 2022
ID Informe: I-0004962-2022

Señores:

CONSORCIO NVP

Obra: **ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN**

ID Obra: OB-000889

Bogotá D.C.

Estimados señores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los ensayos de caracterización efectuados sobre muestras de material referenciado como se describe a continuación remitida a nuestra compañía.

MUESTRAS PROCEDENTES DE SONDEO S-10 // PROYECTO: PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL CARMEN // (FECHA DE RECEPCIÓN: 2022-12-02)

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Cordialmente,



ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0003086