REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA VEREDA NAZARETH

REGISTRO FOTOGRÁFICO, DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL CAMPO DEPORTIVO CANCHA NAZARETH

Año 2026 - FDRS

Cancha deportiva, cubierta, cerramiento y columnas.	Estructura metálica de cubierta, placas de concreto y elementos de la cancha.
	
Cerramiento contraimpacto con desajuste, rotura y ausencia de elementos	Cerramiento contraimpacto con desajuste, rotura y ausencia de elementos
	
Lamina alveolar con desajute, desagaste y rotura.	Lamina alveolar con desajute, desagaste y rotura.
	

Cerramiento contra impacto con corrosión y desgaste en su pintura	Cerramiento contra impacto con corrosión y desgaste en su pintura
	
Ausencia de tuercas de placas base	Medición de elementos de estructura metalica de columnas en celosia con desgaste en su pintura
	
Elementos en concreto con desgaste en su pintura	Elementos en concreto con desgaste en su pintura
	

Tablero de baloncesto, arco y malla con deterioro	Luminaria existente
	
• Juntas de dilatación ente losas con desgaste y abrasion • Losa de concreto desnivelada	Losa en concreto con desgaste por caida de agua debido a goteras en la cubierta
	
Arco para microfutbol con oxidación y rotura en su base	Malla para microfutbol con desgaste
	

Arco para microfutbol con oxidación y rotura en su base	Lamina alveolar con abrasión producto del contacto copn agua lluvia proveniente de la canal de la cubierta la cual tiene desajuste o rotura
	
Líneas de demarcación borradas por abrasión	Sillas en madera con pintura desprendida
	