	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR TH-008 Versión: 3 Fecha: Marzo 03/2021 - 05/12/2025 Página 1 de 6

Clasificación: Información pública

SECCIÓN A. INSPECCIÓN LOCATIVA

Inspección realizada por: Daisy Tatiana Carrascal Carrillo		Nombre responsable unidad: Marcela Acosta Rueda.	
Fecha de inspección: 24/07/2026.	Área / Unidad operativa: Villa Kennedy	Localidad: Kennedy.	
Dirección: Calle 19 sur		Subdirección: Vejez	

Categoría	Subcategoría	Mal estado	Buen estado	No aplica	Descripción del hallazgo	SI	NO	No aplica	Cantidad	Observaciones
Riesgo Locativo	Pisos				Se observan grietas		X			
					Se observan huecos		X			
					Se observan desniveles		X			
					Sin antideslizantes		X			
	Canales				Se observan rotas		X			
					Se observan tapanadas		X			
	Muros				Se observan grietas		X			
					Hay Riesgo de colapso		X			
					Se observa humedad		X			
					Se observan filtraciones		X			
					Se observa baldosas rotas		X			
	Escaleras				Se observa sin pasamanos		X			
					Se observan sin antideslizantes		X			
					Se observa escalones en mal estado		X			
					Se observa sin señalización		X			
	Puertas				Sin chapa		X			
					Desprendida		X			
					Marco desajustado		X			
	Ventanas				Se observan vidrio roto		X			
					Se observan sin manija		X			
					Se observan sin película de seguridad		X			
					Sin vidrio		X			
					Con filtraciones		X			
	Baños				Sanitario roto		X			
					Sanitario no funciona		X			
					Lavamanos roto		X			
					Lavamanos no funciona		X			
					Sanitario con escape		X			
					Lavamanos con escape		X			
					Lavacolas en mal estado		X			
	Techos/Paredes				Se observan filtraciones		X			
					Se observa humedad		X			
					Se observan grietas		X			
					Hay riesgo de colapso		X			
					Tejas rotas		X			
	Tableros				Sin tapa		X			
					Sin señalización		X			

Riesgo Eléctrico	Cables				Se observan empalmes improvisados		X				
					Se observan cables expuestos		X				
					Se observa recubrimiento en mal estado		X				
					Cableado desordenado		X				
	Interruptores				No funcionan	X					
					Desprendidos		X				
	Tomas/Enchufes				No funcionan		X				
					Desprendidos		X				
Riesgo Físico	Ruido			X	Ruido excesivo de maquinaria		X				
					Ruido externo (tráfico, ventas ambulantes, etc.)		X				
					Ruido conversacional excesivo		X				
	Iluminación			X	Luminaria intermitente		X				
					Luminaria rota		X				
					Luminaria desgastada		X				
					Luminarias fundidas		X				
					Sensores no funcionan						
	Temperatura				Percepción de temperatura alta o baja			No aplica	No aplica		
					Ventilación adecuada (artificial o natural)			No aplica	No aplica		
Riesgo químico	Almacenamiento			X	Área ventilada	X					
					Estantería adecuada	X					
					Debidamente separados	X					
	Etiquetado			X	Ausente		X				
					Incorrecto		X				
	Hojas de seguridad			X	Ausentes		X				
					Impresas a color	X					
Riesgo Biológico	Plagas			X	Fumigación periódica	X					
					Desratización periódica	X					
					Control de ingreso de palomas	X					
					Panal de abejas		X				
Emergencias	Plan de emergencias			X	Actualizado	X					
					Ausente						
	Rutas de evacuación				Señalizada	X					
					libre de obstáculos	X					
	Salidas de emergencias				Señalizada	X					
					libre de obstáculos	X					
	Brigada de emergencias			X	Conformada	X					
					Capacitada	X					
					Dotada	X					

Firma responsable COPASST	Firma responsable inspección	Firma responsable inspección
Olivia Reyes	Tatiana Carrascal	Marcela Acosta
Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección