

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008
		Versión: 3
		Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025
		Página: 2 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN B. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Fecha de inspección: 29/07/2026										Hora: 12:40 pm										Localidad: Fontibon			
Inspección realizada por: David Ramos - Tecnico Gestion Ambiental														Nombre responsable de la unidad operativa: Angie Vanessa Ibañez - Coordinadora									
No	Ubicación de la camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES			
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correa de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?			¿Estado general?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		Buena	Regular	
1	ZONA COMUN	x		x			x	x		x		x		x		x		x		x			
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
<div> Firma responsable inspección</div> <div> Firma del responsable de la unidad operativa</div>																							