ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 1 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN A. INSPECCIÓN LOCATIVA

Inspección realizada por: Elizabeth Zuluaga Echeverri		Nombre responsable unidad: Javier Alejandro Rios
Fecha de inspección: 02 Junio 2026	Área / Unidad operativa: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Localidad: Fuera de Bogota
Dirección: Fusagasugá Km 2 Via Pasca Vda los Sauces		Subdirección: Subdirección para la Vejez

Categoría	Subcategoría	Mal estado	Buen estado	No aplica	Descripción del hallazgo	SI	NO	No aplica	Cantidad	Observaciones
Riesgo Locativo	Pisos		X		Se observan grietas		X		No aplica	Sin presencia
					Se observan huecos		X		No aplica	Sin presencia
					Se observan desniveles		X		No aplica	Sin presencia
					Sin antideslizantes		X		No aplica	Se evidencian antideslizantes instalados
	Canales		X		Se observan rotas		X		No aplica	
					Se observan taponadas		X		No aplica	
	Muros		X		Se observan grietas		X		No aplica	
					Hay Riesgo de colapso		X		No aplica	
					Se observa humedad		X		No aplica	
					Se observan filtraciones		X		No aplica	
					Se observa baldosas rotas		X		No aplica	
	Escaleras		X		Se observa sin pasamanos		X		No aplica	
					Se observan sin antideslizantes		X		No aplica	Se evidencian antideslizantes instalados
					Se observa escalones en mal estado		X		No aplica	
					Se observa sin señalización		X		No aplica	
	Puertas		X		Sin chapa		X		No aplica	
					Desprendida		X		No aplica	
					Marco desajustado		X		No aplica	
	Ventanas		X		Se observan vidrio roto		X		No aplica	
					Se observan sin manija		X		No aplica	
					Se observan sin película de seguridad		X		No aplica	Todos los Vidrios y espejos cuentan con pelicula de seguridad
					Sin vidrio		X		No aplica	
					Con filtraciones		X		No aplica	
	Baños		X		Sanitario roto		X		No aplica	
					Sanitario no funciona		X		No aplica	
					Lavamanos roto		X		No aplica	
					Lavamanos no funciona		X		No aplica	
					Sanitario con escape		X		No aplica	
					Lavamanos con escape		X		No aplica	
					Lavacolas en mal estado			No aplica	No aplica	No se cuenta con lavacolas

	Techos/Paredes		X		Se observan filtraciones		X		No aplica	
					Se observa humedad		X		No aplica	
					Se observan grietas		X		No aplica	
					Hay riesgo de colapso		X		No aplica	
					Tejas rotas		X		No aplica	
Riesgo Eléctrico	Tableros		X		Sin tapa		X		No aplica	
					Sin señalización		X		No aplica	
	Cables		X		Se observan empalmes improvisados		X		No aplica	
					Se observan cables expuestos		X		No aplica	
					Se observa recubrimiento en mal estado		X		No aplica	
					Cableado desordenado		X		No aplica	
	Interruptores		X		No funcionan		X		No aplica	
					Desprendidos		X		No aplica	
	Tomas/Enchufes		X		No funcionan		X		No aplica	
					Desprendidos		X		No aplica	
Riesgo Físico	Ruido			X	Ruido excesivo de maquinaria		X		No aplica	
					Ruido externo (tráfico, ventas ambulantes, etc.)		X		No aplica	
					Ruido conversacional excesivo		X		No aplica	
	Iluminación			X	Luminaria intermitente		X		No aplica	Se ejecuta conforme Plan de Mantenimiento Preventivo
					Luminaria rota		X		No aplica	Se ejecuta conforme Plan de Mantenimiento Preventivo
					Luminaria desgastada		X		No aplica	Se ejecuta conforme Plan de Mantenimiento Preventivo
					Luminarias fundidas		X		No aplica	Se ejecuta conforme Plan de Mantenimiento Preventivo
					Sensores no funcionan		X		No aplica	Se ejecuta conforme Plan de Mantenimiento Preventivo
	Temperatura			X	Percepción de temperatura alta o baja	X				Baja
					Ventilación adecuada (artificial o natural)	X				Natural
Riesgo químico	Almacenamiento			X	Área ventilada	X				
					Estantería adecuada	X				
					Debidamente separados	X				
	Etiquetado			X	Ausente		X			
					Incorrecto		X			
	Hojas de seguridad			X	Ausentes		X			Fisicas y Magneticas
					Impresas a color	X				
Riesgo Biológico	Plagas			X	Fumigación periódica	X				Se delantan controloes fisicos y quimicos
					Desratización periódica	X				Se delantan controloes fisicos y quimicos
					Control de ingreso de palomas	X				Se delantan controloes fisicos y quimicos
					Panal de abejas	X				Se delantan controloes fisicos y quimicos
	Plan de emergencias			X	Actualizado	X				ene-26
					Ausente					

Emergencias	Rutas de evacuación			X	Señalizada	X				Señalización Fotoluminicente
					libre de obstáculos	X				
	Salidas de emergencias			X	Señalizada	X				
					libre de obstáculos	X				
	Brigada de emergencias			X	Conformada	X				Año 2026
					Capacitada	X				jun-26
					Dotada	X				Brazaletes de Identificacion

Firma responsable COPASST	Firma responsable inspección	Firma responsable inspección
Melissa Olmos Coronado	Elizabeth Zuluaga Echeverri	Javier Alejandro Rios Garzon
Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Código: FOR-TH-007 Versión: 1 Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 24 de Junio del 2026.	**Hora:** 11:15 a.m.	**Localidad:** Fuera De Bogotá.
Inspección realizada por: Leonar Steven Rodriguez Jaramillo	**Nombre responsable de la unidad operativa:** Javier Alejandro Rios Garzón.	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Primer piso,recepción.	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
2	Segundo piso, patio principal.	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
3	Tercer piso, zona de televisión.	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa

SECCIÓN C. INSPECCIÓN DE CALDERAS

Fecha de Inspección: 9/06/2026	Unidad operativa:	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Localidad:	Fuera de Bogota
Inspección realizada por: Deiby Samir Jiménez Gutiérrez		Nombre responsable unidad operativa: JAVIER ALEJANDRO RIOS		

Marca de la caldera	Intesa	Marca del quemador	Intesa
Tipo de caldera	Caldera	Tipo de combustible	Gas

ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La tubería de la caldera se encuentra en buenas condiciones?	X			
¿La tubería se encuentra señalizada?	X			
¿Los manómetros se encuentran visibles?	X			
¿Los manómetros se encuentran identificados?	X			
¿Las llaves de paso se encuentran en óptimas condiciones?	X			
¿La tubería se encuentra aislada (protegida)?	X			
¿La estructura general de la caldera esta en óptimas condiciones?	X			
¿Se cuenta con el listado de chequeo diario?	X			
¿Cuenta con un programa de mantenimiento correctivo y preventivo?	X			

OBSERVACIONES GENERALES: No se evidencia ninguna falencia en las calderas.

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 6 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de Inspección: 26 de junio de 2026	Hora: 1:15 P.M.	Área/Unidad operativa:	Localidad: No refiere
Inspección realizada por: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gustavo Adolfo Valencia Monje		Nombre responsable unidad: Javier Alejandro Ríos	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																		AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	3 PISO – AREA FUMADORES	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 95	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 87	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 101	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 41	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 75	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	3 PISO - PASILLO FRENTE POLIDEPORTIVO	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	PASILLO 2 PISO FRENTE A RAMPLA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	2 PISO - DENTRO COMEDOR 2 PISO	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
10	2 PISO - FRENTE A COCINA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
11	2 PISO - FRENTE A COCINA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	
12	2 PISO - FRENTE A ROPERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
13	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 20 - 21	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
14	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 25 - 26	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
15	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 13 - 14	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
16	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 6 - 7	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
17	2 PISO - PASILLO EFRENTE A CLARA SPA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
18	2 PISO - PASILLO AL -LADO -DE CONSULTORIOS	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
19	2 PISO - PASILLO AL -LADO -DE CAFETERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
20	2 PISO - 1 AVANDERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X			
21	1 PISO DENTRO SALA REUNIONES	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X			
22	1 PISO PASILLO AL FRENT DE SALA REUNIONES	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
23	1 PISO -ORATORIO	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
24	1 PISO -BODEGA TEMPORAL DE RESIDUOS	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
25	1 PISO -BODEGA RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
26	1 PISO -AL LADO BODEGA ARCHIVO DE SST	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
27	1 PISO - PARQUEADERO VEHICULOS HOGAR	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
28	1 PISO - DENTRO DE PORTERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
29	EXTINTOR BODEGA OXIGENO MEDICINAL	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
30	PLANTA DE AGUA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
31	PLANTA DE AGUA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
32	SOTANO COMUNIDAD	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
33	VEHICULO BUSETA EHR- 372	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
34	VEHICULO MHS- 003	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
35	VEHICULO MHR - 948	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
36	COMUNIDAD	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

SECCIÓN E. INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B

Fecha de inspección: 04/06/2026	Hora: 7:41 PM - 9:41 PM	Área / Unidad operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA	Localidad: FUSAGASUGA
Inspección realizada por: Sandra Vivaina Ospina Mendoza		Nombre responsable unidad: Javier Alejandro Ríos Garzón		

FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO B"

Elementos	Unidades	Cantidad	Cantidad faltante	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	Cumple		Observaciones
					SI	NO	
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	0	1/09/2029	X		
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	0	1/09/2029	X		
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	0	1/02/2027	X		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	0	26/09/2030	X		
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	0	1/01/2030	X		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	18/11/2029	X		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	18/09/2029	X		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	18/09/2029	X		
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/03/2029	X		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/08/2029	X		
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	0	1/09/2026	X		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad	5	0	1/01/2028	X		
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	0	1/01/2028	X		
TERMÓMETRO DE MERCURIO o DIGITAL	Unidad	1	0	NA	X		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	0	1/04/2028	X		
TIJERAS	Unidad	1	0	N/A	X		
LINTERNA	Unidad	1	0	N/A	X		
PILAS DE REPUESTO	Par	4	0	N/A	X		
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	0	N/A	X		
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	0	N/A	X		
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	0	N/A	X		
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	0	N/A	X		
TENSIÓMETRO	Unidad	1	0	TECNOVIGILANCIA 26/09/2026	X		
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	0	TECNOVIGILANCIA 26/09/2026	X		
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	0	1/07/2027	X		
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	0	1/07/2028	X		
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	0	1/09/2027	X		
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	0	NA	X		
TOTAL		59	0	NA	X		

CONDICIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	X		
¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan?	X		

Viviana Ospina
Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa


4 de junio de 2026 9:39:31 p.m. GMT-05:00
Fusagasugá
Cundinamarca


4 de junio de 2026 7:41:09 p.m. GMT-05:00
Fusagasugá
Cundinamarca