




Fecha Visita	14/05/2025	Tipo Solicitud	Convocatoria MU 2024-2025	N° Trámite	088
--------------	------------	----------------	---------------------------	------------	-----

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombres y Apellidos Propietario/a (Postulante)	Ceulia Barreno Toro
N° Telefónico	310 789 8800
Dirección	Carrera 3 # 2J-79 Zinón de Barandillas
N° Matrícula Inmobiliaria	176-86402
Clasificación del Suelo	☐ Rural ☒ Urbano
Nombre de Quien Atiende la Visita	Ceulia Barreno Toro
Parentesco con el Propietario/a	No aplica.





3. CONDICIONES DE LA VIVIENDA				
Servicios Públicos	☒ Luz	☒ Agua	☒ Gas Natural	☒ Alcantarillado
	☒ Recolección de Basuras	☐ Teléfono Fijo	☐ Internet	
Estado de la Fachada	☒ Bueno	☐ Regular	☐ Malo	
Material de las Paredes	☒ Bloque / Ladrillo	☐ Drywall	☐ Madera	
	☐ Prefabricado	☐ Adobe / Bahareque	☐ Material Recuperado*	
Estado de las Paredes	☒ Bueno	☐ Regular	☐ Malo	
Material de los Pisos	☒ Cemento	☐ Tierra	☐ Madera	
	☐ Baldosa / Porcelanato	☐ Otro ¿Cuál?		
Estado de los Pisos	☐ Bueno	☒ Regular	☐ Malo	
Material de la Cubierta	☐ Placa de Concreto	☒ Teja Fibrocemento o Asbesto Cemento		
	☒ Teja de Zinc - Metálica	☐ Teja de Barro		
	☐ Paja	☐ Otro ¿Cuál?	Teja Plastrita en el patio	
Estado de la Cubierta	☐ Bueno	☒ Regular	☐ Malo	
Estructura	☐ Madera	☒ Mampostería (Ladrillos / Bloque)		
	☐ Metálica	☐ Pórticos (Columnas Y Vigas)		
	☐ Ninguna	☐ Otra - ¿Cuál?		
Nº Espacios De La Vivienda	Habitaciones: 2	Baños: 1	Cocina: 1	
	Patio: 1	Sala Comedor: 1	Terraza: 0	
	Otra - ¿Cuál? ¿Cuántas?			
Posible Escenario De Riesgo	☐ Remoción en Masa	☐ Colapso Estructural	☐ Inundación	
	☐ Eléctrico	☐ Incendio	☐ Tecnológico**	
	☐ Otra - ¿Cuál?			
Nº Unidades Vivienda***	1	Nº Pisos Edificación	2	
Observaciones Adicionales				

NOTAS:

*Material Recuperado: Comprende todos los materiales reusables o reciclados, por ejemplo: latas, madera de desecho, láminas de Superboard o DryWall, entre otros.


**Riesgo Tecnológico: Fugas de gas, explosiones, peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

***Nº Unidades de Vivienda: Corresponde a cuantas casas y/o apartamentos se encuentran en el predio a caracterizar.

4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LA VIVIENDA (MARQUE CON UNA X LA CARENCIA O DEFICIENCIA QUE TENGA LA VIVIENDA)		
Deficiencias en la cubierta.	☒	NO
Carencia o deterioro en baños.	☒	SI
Carencia o deterioro en cocina.	☒	NO
Existencia de pisos en cemento o en materiales inapropiados.	☒	NO



5. CROQUIS (PLANO GENERAL Y/O DETALLES CON REGISTRO DE MEDIDAS)






6. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA / ESTIMADO DE OBRAS A REALIZAR
Se trata de una vivienda de dos pisos en los que se distribuya dos habitaciones, una cocina, una sala comedor y un baño y un patio. Todos los espacios de la vivienda carecen de enchape de pisos, los muros son en ladrillo a la vista, tanto las habitaciones, como la cocina carecen de cielo raso. Se propone destinar los recursos del subsidio de mejoramiento de vivienda al enchape de los pisos de todos los espacios, incluyendo el respectivo guardaescopas.

NOTA: Recuerde que toda visita técnica cuyo objetivo sea la realización de un mejoramiento de vivienda requiere de un registro fotográfico que complementa este formato. En lo posible cada espacio requiere una fotografía donde pueda apreciarse el estado de pisos, paredes y techos. Los espacios donde se realizarán las obras de mejoramiento pueden tener tantas fotografías como se consideren necesarias para comprender las problemáticas a resolver.

7. FIRMAS		
	QUIEN REALIZA LA VISITA	QUIEN ATIENDE LA VISITA
Firma	Johana Acero Amaya	Cecilia Barrera Toro
Nombres y Apellidos	Johana Andrea Acero A.	Cecilia Barrera
N° Documento	1104698470	Cecilia Ba 31510780



Fecha Visita	14/05/2025	N° Trámite	088
--------------	------------	------------	-----

INFORMACIÓN GENERAL TITULAR POSTULANTE	
Nombres y Apellidos	CECILIA BARRERO TORO
Dirección	Carrera 3 # 2J-79 Mz 23 Lote 2 Rincón de Barandillas

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITA A LA VIVIENDA

A. FACHADA



B. CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA.

BAÑO



SALA COMEDOR




COCINA




PATIO



ESCALERA



HABITACIONES



C. DETALLE DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS NECESIDADES DE MEJORAMIENTO.

ENCHAPE DE PISOS DE TODA LA VIVIENDA

