INFORME FINAL DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

CONTRATISTA / PROVEEDOR: SC PRODUCTIONS

ENTIDAD CONTRATANTE: TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. – CANAL TRO

LUGAR DE EJECUCIÓN: Sede Floridablanca – Set Cafe de la mañana

FECHA: [25/08/2026]

1. OBJETO

ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO WALL EN LA SEDE CÚCUTA Y EN EL SET DEL PROGRAMA CAFÉ DE LA MAÑANA DE LA SEDE FLORIDABLANCA DEL CANAL TRO

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento del objeto contractual, se presenta el informe final de las actividades desarrolladas para la adecuación, modificación e instalación de las estructuras y componentes requeridos para la implementación de sistemas de Video Wall en las instalaciones del Canal TRO.

Las actividades fueron ejecutadas en la sede Cúcuta y en el set del programa Café de la Mañana, ubicado en la sede Floridablanca, de acuerdo con las condiciones técnicas encontradas en cada espacio y con los requerimientos establecidos para la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas.

El presente documento tiene como finalidad dejar constancia de las actividades ejecutadas, los trabajos de adecuación realizados, los componentes instalados, las pruebas efectuadas y las condiciones finales de entrega de los sistemas.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.1. Visita técnica e inspección inicial

Se realizó la inspección técnica de los espacios destinados para la implementación de los sistemas de Video Wall, verificando las condiciones físicas, dimensiones, puntos de instalación, estructuras existentes y demás aspectos necesarios para determinar los trabajos requeridos.

Durante esta etapa se identificaron las condiciones particulares de cada ubicación y se establecieron los ajustes necesarios para garantizar una correcta instalación.

3.2. Levantamiento de medidas y condiciones de instalación

Se efectuó el levantamiento de medidas de las áreas destinadas para los Video Wall, teniendo en cuenta dimensiones disponibles, ubicación de estructuras, puntos de fijación, accesos, distribución de equipos y condiciones necesarias para el montaje.

Con base en esta información se realizaron los ajustes correspondientes a las estructuras para permitir la correcta instalación de los sistemas.

3.3. Adecuación y modificación de estructuras

Se realizaron trabajos de adecuación y modificación de las estructuras existentes y/o instalación de nuevos elementos estructurales, según las necesidades encontradas en cada espacio.

Los trabajos estuvieron orientados a garantizar:

- Correcta ubicación de los sistemas.
- Estabilidad de las estructuras.
- Adecuada distribución de cargas.
- Correcta fijación de los elementos.
- Nivelación y alineación de los sistemas.
- Integración con las condiciones existentes del espacio.

3.4. Instalación de estructuras y componentes

Una vez realizadas las adecuaciones requeridas, se procedió con la instalación de los elementos estructurales y componentes necesarios para soportar y conformar los sistemas de Video Wall.

Los elementos fueron instalados y ajustados de acuerdo con las dimensiones y condiciones de cada espacio, verificando su correcta fijación y estabilidad.

3.5. Instalación de los sistemas de Video Wall

Se realizó el montaje de los componentes correspondientes a los sistemas de Video Wall, efectuando la instalación progresiva de los módulos/gabinetes y demás elementos asociados.

Durante el montaje se verificó la correcta disposición de los elementos, procurando mantener una distribución uniforme y una adecuada alineación entre los diferentes módulos.

3.6. Alineación y ajustes

Una vez finalizado el montaje, se realizaron los ajustes físicos necesarios para obtener una correcta alineación de los módulos que conforman los Video Wall.

Se efectuaron correcciones de nivelación, separación y posición de los elementos hasta obtener una instalación uniforme y acorde con las condiciones del espacio.

3.7. Configuración y pruebas de funcionamiento

Finalizadas las actividades de instalación, se realizaron pruebas de funcionamiento de los sistemas, verificando principalmente:

- Encendido de los sistemas.
- Recepción de señal.
- Funcionamiento de los módulos.
- Uniformidad de la imagen.
- Correcta visualización del contenido.
- Funcionamiento de los componentes de control.
- Correcta alimentación de los equipos.
- Funcionamiento general del sistema.

Las pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento de los sistemas instalados y realizar los ajustes finales requeridos.

4. ESTRUCTURA PARA SEDE CÚCUTA

En la sede Cúcuta se realizaron las actividades correspondientes a la adecuación del espacio destinado para la implementación del sistema de Video Wall.

Las actividades incluyeron la revisión de las condiciones existentes, adecuación y/o modificación de estructuras, instalación de los componentes requeridos, montaje del sistema, alineación, organización de conexiones y pruebas de funcionamiento.

Al finalizar las actividades se dejó el sistema instalado, ajustado y en condiciones de operación.


resolume
1920 x 1080
17:20:16





5. ESTRUCTURA SET CAFÉ DE LA MAÑANA – SEDE FLORIDABLANCA

En el set del programa Café de la Mañana, ubicado en la sede Floridablanca del Canal TRO, se realizaron las actividades necesarias para la adecuación del espacio y posterior instalación del sistema de Video Wall.

Los trabajos contemplaron la adecuación y modificación de las estructuras requeridas, instalación de los componentes, montaje del sistema, alineación, organización de conexiones y realización de pruebas de funcionamiento.

Una vez finalizada la intervención, el sistema quedó instalado y dispuesto para su utilización en las actividades de producción audiovisual del set.







Al finalizar las actividades contractuales, los sistemas de Video Wall intervenidos en la sede Cúcuta y en el set del programa Café de la Mañana de la sede Floridablanca fueron entregados instalados y con las pruebas de funcionamiento realizadas.

Las estructuras y componentes instalados quedaron dispuestos para la operación del Canal TRO, de acuerdo con las condiciones técnicas y físicas de cada espacio.

6. ESTADO FINAL DE ENTREGA

Al finalizar las actividades contractuales, los sistemas de Video Wall intervenidos en la sede Cúcuta y en el set del programa Café de la Mañana de la sede Floridablanca fueron entregados instalados y con las pruebas de funcionamiento realizadas.

Las estructuras y componentes instalados quedaron dispuestos para la operación del Canal TRO, de acuerdo con las condiciones técnicas y físicas de cada espacio.

7. ENTREGA Y RECIBIDO

Por medio del presente informe se deja constancia de la ejecución de las actividades correspondientes al objeto contractual y de la entrega de los trabajos realizados.

CONTRATISTA

Nombre: SAMUEL CONTRERAS GUILLERMO MENEZ

C.C.: 1090446806

Firma: 

Fecha: 25 agosto del 2026

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: DIEGO ARMANDO BASTOS LÁZARO

Cargo: DIRECTOR TÉCNICO Y DE EMISIÓN

Firma: 