BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INSPECCIÓN EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

Código: GCO-GTH -F067
Versión: 01
Vigencia: 20 de junio de 2024
Caso HOLA: 53175

ALCALDÍA LOCAL/SEDE	ÁREA/DEPENDENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FECHA DE INSPECCIÓN (DD / MM / AAAA)
ALB	Casa de la Participación	Lina Margarita Medina A.	15 / 07 / 2026

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTADO															
NÚMERO	CLASE DE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN FÍSICA	FECHA ÚLTIMA CARGA			FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA			Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Presión/Manómetro	Pasador seguridad	Manguera	Boquilla	Cilindro	Etiqueta	Manija	OBSERVACIONES
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	
1	PQS	20 Lb	Patio		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	PQS	20 Lb	Gabinete auditorio		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	PQS	10 Lb	Auditorio		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	PQS	10 Lb	Pasillo Sala espera		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	PQS	20 Lb	Pasillo sala espera		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	PQS	10 Lb	Sala espera		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Solkaflam	10 Lb	Baños 2 Piso		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	PQS	20 Lb	Gabinete 2 Piso		09	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Solkaflam	10 Lb	Parqueadero		09	2026				X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	
10	PQS.	10 Lb.	Parqueadero		10	2026				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Califique con una "X" de acuerdo a los siguientes criterios:
B(Bueno): El aspecto mencionado está totalmente implementado
M (Malo): El aspecto mencionado no está implementado

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INSPECCIÓN EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

Código: GCO-GTH -F067
Versión: 01
Vigencia: 20 de junio de 2024
Caso HOLA: 53175

ALCALDÍA LOCAL/SEDE	ÁREA/DEPENDENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FECHA DE INSPECCIÓN
ALB	Casa de la Participacion	Lyna Margarita Medina A	15 (DD) 07 (MM) 2026 (AAAA)

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTADO												
NÚMERO	CLASE DE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN FÍSICA	FECHA ÚLTIMA CARGA			FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA			Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Presión/Manómetro	Pasador seguridad	Manguera	Boquilla	Cilindro	Etiqueta	Manija	OBSERVACIONES
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	
11	ABC	8 & 10Lb	Supermercado		10	26				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Califique con una "X" de acuerdo a los siguientes criterios:
B(Bueno): El aspecto mencionado está totalmente implementado
M (Malo): El aspecto mencionado no está implementado

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Powered by CamScanner