Bogotá, 30 de abril de 2026

Doctor
Jaime Andres Vega Ospina
Alcaldía Local De Teusaquillo
Ciudad

REF: **INFORME INSTALACION Y MANTENIMIENTO CCTV**

Conforme a las necesidades del cliente y acogiéndonos a los estándares de calidad establecidos en la Ficha Técnica de Negociación y del Producto, nos permitimos presentar el informe del estado actual de los medios tecnológicos instalados en las sedes de la Alcaldía Local de Teusaquillo.

De acuerdo con las labores adelantadas por el personal técnico y operativo, se adjunta registro fotográfico como soporte de las actividades de instalación y adecuación ejecutadas en las diferentes sedes.

SISTEMA DE CCTV

Dentro de las labores ejecutadas, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) grabadores, cuarenta y ocho (48) cámaras y tres (3) monitores pertenecientes al sistema de videovigilancia.
Asimismo, se efectuó la instalación de un (1) grabador y siete (7) cámaras análogas, garantizando su correcto funcionamiento y visualización.
De igual manera, se llevó a cabo el traslado de tres (3) cámaras de seguridad y el mantenimiento correctivo de tres (3) cámaras que presentaban fallas por pérdida de video, ocasionadas por inconvenientes en la fuente de alimentación.

DESCRIPCION DE EQUIPOS ACTUALES


- 1 grabadores de 32 canales
- 4 grabadores de 16 canales
- 2 grabadores de 8 canales
- 6 pantallas de 51 pulgadas
- 89 cámaras de 8mp lente fijas

SUAN
SUS ANTECEDENTES ONLINE
ANDEVIP
CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TÜVRheinland CERTIFICADO
OHSAS 18001:2007
TÜVRheinland CERTIFICADO
ISO 14001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
ISO 9001:2015
VIGILADO SUPERVIGILANCIA - R. N° 22018410000049157 del 2 de junio de 2018

OBSERVACIONES


Dentro de las actividades pendientes por ejecutar, se encuentra la reinstalación de los equipos ubicados en la sede CRA 30. Dichas labores serán validadas y confirmadas durante la próxima semana por parte de la interventora actual del contrato, con el propósito de coordinar oportunamente su programación y ejecución.





SUAN
SUS ANTECEDENTES ONLINE
ANDEVIP
CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
FENALCO SOLIDARIO
TÜVRheinland
CERTIFICADO
OHSAS 18001:2007
TÜVRheinland
CERTIFICADO
ISO 14001:2015
TÜVRheinland
CERTIFICADO
ISO 9001:2015
VIGILADO SUPERVIGILANCIA - R. N° 22018410000049157 del 2 de junio de 2018





SUAN
SUS ANTECEDENTES ONLINE

ANDEVIP

CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PENALCO SOLIDARIO


TÜVRheinland
CERTIFICADO
OHSAS 18001:2007

TÜVRheinland
CERTIFICADO
ISO 14001:2015

TÜVRheinland
CERTIFICADO
ISO 9001:2015

VIGILADO SUPERVIGILANCIA - R. N° 22018410000491 57 del 2 de junio de 2018

SEDE JAL



DESCRIPCION DE EQUIPOS ACTUALES

- 1 grabadores de 32 canales
- 1 pantallas de 51 pulgadas
- 1 pantalla de 21 pulagadas
- 19 cámaras de 8mp lente fijo

Se realiza instalación de 1 grabador de 32 canales y adición de 3 cámaras y mantenimiento correctivo de 5 cámaras por fuente de alimentación

SUAN
SUS ANTECEDENTES ONLINE
ANDEVIP
CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TÜVRheinland CERTIFICADO
OHSAS 18001:2007
TÜVRheinland CERTIFICADO
ISO 14001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
ISO 9001:2015
VIGILADO SUPERVIGILANCIA - R. N° 22018410000049157 del 2 de junio de 2018

SEDE CASA DE LA PARTICIPACION



DESCRIPCION DE EQUIPOS ACTUALES

- 1 grabadores de 16 canales
- 1 pantallas de 51 pulgadas
- 7 cámaras de 8mp lente fijo

SEDE OBRA ALCALDIA KR 30



SUAN
SUS ANTECEDENTES ONLINE
ANDEVIP
CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TÜVRheinland CERTIFICADO
OHSAS 18001:2007
TÜVRheinland CERTIFICADO
ISO 14001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
ISO 9001:2015
VIGILADO SUPERVIGILANCIA - R. N° 22018410000491 57 del 2 de junio de 2018

DESCRIPCION DE EQUIPOS ACTUALES

- 1 grabadores de 16 canales
- 1 pantallas de 51 pulgadas
- 7 cámaras de 8mp lente fijo

CONCEPTO TECNICO

De acuerdo con las actividades de verificación, mantenimiento y seguimiento realizadas a los sistemas de videovigilancia instalados, se conceptúa que COVISUR DE COLOMBIA LTDA dio cumplimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos bimensuales establecidos en el Anexo Técnico del contrato.

Las labores desarrolladas permitieron garantizar el correcto funcionamiento y operatividad de los equipos que conforman el sistema de CCTV, incluyendo cámaras, grabadores, monitores, fuentes de alimentación y demás componentes asociados.

Asimismo, las actividades efectuadas contribuyeron a asegurar la continuidad en la prestación del servicio, la adecuada visualización y grabación de imágenes, así como la conservación y disponibilidad de la información almacenada en los equipos de videovigilancia, en cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas requeridas por la entidad.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente.

OSCAR MAURICIO TRIGUEROS RINCON
COORDINADOR OPERATIVO
COVISUR DE COLOMBIA LTDA.

SUAN
ANDEVIP
TÜVRheinland CERTIFICADO OHSAS 18001:2007
TÜVRheinland CERTIFICADO ISO 14001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO ISO 9001:2015
VIGILADO SUPERVIGILANCIA - R. N° 22018410000 4157 del 2 de junio de 2018