

		FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																																																																																																																																																																																																																																																												
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		27/11/2025		CONSECUTIVO HOGAR		369037		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		HOJA 1 DE 6																																																																																																																																																																																																																																																																				
1. DATOS BÁSICOS CONTRACTUALES																																																																																																																																																																																																																																																																														
1. DEPARTAMENTO: BOYACÁ		2. MUNICIPIO: NUEVO COLÓN		3. ZONA URBANA: X		RURAL:		4. TIPO DE MEJORAMIENTO: LOCATIVO: X		MODULAR:																																																																																																																																																																																																																																																																				
IDENTIFICACIÓN EJECUTOR PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																														
4. DOCUMENTO CONTRACTUAL:				5. EJECUTOR:		6. NIT:		7. CORREO:																																																																																																																																																																																																																																																																						
8. REPRESENTANTE LEGAL:				9. C.C.:		10. TELÉFONO:																																																																																																																																																																																																																																																																								
2. DATOS DEL BENEFICIARIO																																																																																																																																																																																																																																																																														
IDENTIFICACIÓN JEFE DE HOGAR																																																																																																																																																																																																																																																																														
1. NOMBRE Y APELLIDOS:		MARIA EMILCE DAZA PUJIDO		2. C.C.:		23.823.995		3. TELÉFONO:		3153882007																																																																																																																																																																																																																																																																				
4. No. DE HABITANTES EN LA VIVIENDA:		2																																																																																																																																																																																																																																																																												
5. BARRIO:		CENTRO URBANO		6. DIRECCIÓN :		VILLA SUAREZ LOTE No:		7. FOLIO MATRICULA INMOBILIARIA: 090-54981																																																																																																																																																																																																																																																																						
8. CÉDULA CATASTRAL:		N / A		9. DOCUMENTO DE SANA POSESIÓN:		N / A		10. COORDENADAS:																																																																																																																																																																																																																																																																						
3. ENFOQUE DIFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td>¿HAY MIEMBROS DEL HOGAR EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD? (Si/No)</td><td>No</td><td rowspan="2">INDIQUE CUAL(ES) CONDICIONES DE DISCAPACIDAD (Marcando con una X):</td><td>Presenta Discapacidad Auditiva</td><td>Presenta alguna Discapacidad Visual</td><td>Presenta alguna Discapacidad por Sordo-ceguera</td><td>Presenta alguna Discapacidad intelectual</td><td>Presenta alguna Discapacidad psicosocial (mental)</td><td>Usuario de silla de rueda</td><td>Otro</td><td>Cual:</td></tr><tr><td>¿EN LA VIVIENDA FUNCIONA UN HOGAR COMUNITARIO (Si/No)?</td><td>No</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												¿HAY MIEMBROS DEL HOGAR EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD? (Si/No)	No	INDIQUE CUAL(ES) CONDICIONES DE DISCAPACIDAD (Marcando con una X):	Presenta Discapacidad Auditiva	Presenta alguna Discapacidad Visual	Presenta alguna Discapacidad por Sordo-ceguera	Presenta alguna Discapacidad intelectual	Presenta alguna Discapacidad psicosocial (mental)	Usuario de silla de rueda	Otro	Cual:	¿EN LA VIVIENDA FUNCIONA UN HOGAR COMUNITARIO (Si/No)?	No																																																																																																																																																																																																																																																						
¿HAY MIEMBROS DEL HOGAR EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD? (Si/No)	No	INDIQUE CUAL(ES) CONDICIONES DE DISCAPACIDAD (Marcando con una X):	Presenta Discapacidad Auditiva	Presenta alguna Discapacidad Visual	Presenta alguna Discapacidad por Sordo-ceguera	Presenta alguna Discapacidad intelectual	Presenta alguna Discapacidad psicosocial (mental)	Usuario de silla de rueda	Otro	Cual:																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿EN LA VIVIENDA FUNCIONA UN HOGAR COMUNITARIO (Si/No)?	No																																																																																																																																																																																																																																																																													
4. ESPACIOS EXISTENTES																																																																																																																																																																																																																																																																														
COCINA: 1		LAVADERO: 1		BAÑO: 1		SALA- COMEDOR: 1		ALCOBAS: 1		PATIO: 1																																																																																																																																																																																																																																																																				
5. IDENTIFICACIÓN DEFICIENCIAS DE LA VIVIENDA																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="8">COCINA</td><td>1</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>2</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>3</td><td>Mesón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con mesón</td></tr><tr><td>4</td><td>Lavaplatos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta lavaplatos</td></tr><tr><td>5</td><td>Grifería Lavaplatos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta grifería</td></tr><tr><td>6</td><td>Estufa</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con estufa</td></tr><tr><td>7</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta rejilla sifón</td></tr><tr><td>8</td><td>Muebles cocina</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con muebles</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="5">ZONA LAVADERO</td><td>9</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Lavadero</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Grifería Lavadero</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="10">BAÑO</td><td>14</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>15</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>16</td><td>Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con lavamanos</td></tr><tr><td>17</td><td>Grifería Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con grifería</td></tr><tr><td>18</td><td>Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con sanitario</td></tr><tr><td>19</td><td>Accesorios Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con accesorios sanitarios</td></tr><tr><td>20</td><td>Ducha y grifería</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con ducha ni grifería</td></tr><tr><td>21</td><td>Incrustaciones</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con incrustaciones</td></tr><tr><td>22</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con punto de desagüe</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	COCINA	1	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	2	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	3	Mesón	X			No cuenta con mesón	4	Lavaplatos	X			No cuenta lavaplatos	5	Grifería Lavaplatos	X			No cuenta grifería	6	Estufa	X			No cuenta con estufa	7	Rejilla sifón	X			No cuenta rejilla sifón	8	Muebles cocina	X			No cuenta con muebles	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="5">ZONA LAVADERO</td><td>9</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Lavadero</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Grifería Lavadero</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="10">BAÑO</td><td>14</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>15</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>16</td><td>Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con lavamanos</td></tr><tr><td>17</td><td>Grifería Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con grifería</td></tr><tr><td>18</td><td>Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con sanitario</td></tr><tr><td>19</td><td>Accesorios Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con accesorios sanitarios</td></tr><tr><td>20</td><td>Ducha y grifería</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con ducha ni grifería</td></tr><tr><td>21</td><td>Incrustaciones</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con incrustaciones</td></tr><tr><td>22</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con punto de desagüe</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ZONA LAVADERO	9	Construcción de pisos		X			10	Acabados Piso	X				11	Lavadero	X				12	Grifería Lavadero	X				13	Rejilla sifón	X				<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="10">BAÑO</td><td>14</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>15</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>16</td><td>Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con lavamanos</td></tr><tr><td>17</td><td>Grifería Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con grifería</td></tr><tr><td>18</td><td>Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con sanitario</td></tr><tr><td>19</td><td>Accesorios Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con accesorios sanitarios</td></tr><tr><td>20</td><td>Ducha y grifería</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con ducha ni grifería</td></tr><tr><td>21</td><td>Incrustaciones</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con incrustaciones</td></tr><tr><td>22</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con punto de desagüe</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	BAÑO	14	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	15	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	16	Lavamanos	X			No cuenta con lavamanos	17	Grifería Lavamanos	X			No cuenta con grifería	18	Sanitario	X			No cuenta con sanitario	19	Accesorios Sanitario	X			No cuenta con accesorios sanitarios	20	Ducha y grifería	X			No cuenta con ducha ni grifería	21	Incrustaciones	X			No cuenta con incrustaciones	22	Rejilla sifón	X			No cuenta con punto de desagüe	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	SALA/COMEDOR	23	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	24	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ALCOBA	25	Construcción de pisos	X			Cuenta con piso	26	Acabados Piso		X		No cuenta con acabado
ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
			SI	No	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																									
COCINA	1	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	Mesón	X			No cuenta con mesón																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	Lavaplatos	X			No cuenta lavaplatos																																																																																																																																																																																																																																																																								
	5	Grifería Lavaplatos	X			No cuenta grifería																																																																																																																																																																																																																																																																								
	6	Estufa	X			No cuenta con estufa																																																																																																																																																																																																																																																																								
	7	Rejilla sifón	X			No cuenta rejilla sifón																																																																																																																																																																																																																																																																								
	8	Muebles cocina	X			No cuenta con muebles																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="5">ZONA LAVADERO</td><td>9</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Lavadero</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Grifería Lavadero</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="10">BAÑO</td><td>14</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>15</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>16</td><td>Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con lavamanos</td></tr><tr><td>17</td><td>Grifería Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con grifería</td></tr><tr><td>18</td><td>Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con sanitario</td></tr><tr><td>19</td><td>Accesorios Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con accesorios sanitarios</td></tr><tr><td>20</td><td>Ducha y grifería</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con ducha ni grifería</td></tr><tr><td>21</td><td>Incrustaciones</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con incrustaciones</td></tr><tr><td>22</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con punto de desagüe</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ZONA LAVADERO	9	Construcción de pisos		X			10	Acabados Piso	X				11	Lavadero	X				12	Grifería Lavadero	X				13	Rejilla sifón	X				<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="10">BAÑO</td><td>14</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>15</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>16</td><td>Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con lavamanos</td></tr><tr><td>17</td><td>Grifería Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con grifería</td></tr><tr><td>18</td><td>Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con sanitario</td></tr><tr><td>19</td><td>Accesorios Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con accesorios sanitarios</td></tr><tr><td>20</td><td>Ducha y grifería</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con ducha ni grifería</td></tr><tr><td>21</td><td>Incrustaciones</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con incrustaciones</td></tr><tr><td>22</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con punto de desagüe</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	BAÑO	14	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	15	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	16	Lavamanos	X			No cuenta con lavamanos	17	Grifería Lavamanos	X			No cuenta con grifería	18	Sanitario	X			No cuenta con sanitario	19	Accesorios Sanitario	X			No cuenta con accesorios sanitarios	20	Ducha y grifería	X			No cuenta con ducha ni grifería	21	Incrustaciones	X			No cuenta con incrustaciones	22	Rejilla sifón	X			No cuenta con punto de desagüe	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	SALA/COMEDOR	23	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	24	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ALCOBA	25	Construcción de pisos	X			Cuenta con piso	26	Acabados Piso		X		No cuenta con acabado																																																																							
ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
			SI	No	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																									
ZONA LAVADERO	9	Construcción de pisos		X																																																																																																																																																																																																																																																																										
	10	Acabados Piso	X																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11	Lavadero	X																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12	Grifería Lavadero	X																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13	Rejilla sifón	X																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="10">BAÑO</td><td>14</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>15</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td>16</td><td>Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con lavamanos</td></tr><tr><td>17</td><td>Grifería Lavamanos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con grifería</td></tr><tr><td>18</td><td>Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con sanitario</td></tr><tr><td>19</td><td>Accesorios Sanitario</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con accesorios sanitarios</td></tr><tr><td>20</td><td>Ducha y grifería</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con ducha ni grifería</td></tr><tr><td>21</td><td>Incrustaciones</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con incrustaciones</td></tr><tr><td>22</td><td>Rejilla sifón</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con punto de desagüe</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	BAÑO	14	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	15	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	16	Lavamanos	X			No cuenta con lavamanos	17	Grifería Lavamanos	X			No cuenta con grifería	18	Sanitario	X			No cuenta con sanitario	19	Accesorios Sanitario	X			No cuenta con accesorios sanitarios	20	Ducha y grifería	X			No cuenta con ducha ni grifería	21	Incrustaciones	X			No cuenta con incrustaciones	22	Rejilla sifón	X				No cuenta con punto de desagüe	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	SALA/COMEDOR	23	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	24	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ALCOBA	25	Construcción de pisos	X			Cuenta con piso	26	Acabados Piso		X		No cuenta con acabado																																																																																																																											
ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
			SI	No	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																									
BAÑO	14	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso																																																																																																																																																																																																																																																																								
	15	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado																																																																																																																																																																																																																																																																								
	16	Lavamanos	X			No cuenta con lavamanos																																																																																																																																																																																																																																																																								
	17	Grifería Lavamanos	X			No cuenta con grifería																																																																																																																																																																																																																																																																								
	18	Sanitario	X			No cuenta con sanitario																																																																																																																																																																																																																																																																								
	19	Accesorios Sanitario	X			No cuenta con accesorios sanitarios																																																																																																																																																																																																																																																																								
	20	Ducha y grifería	X			No cuenta con ducha ni grifería																																																																																																																																																																																																																																																																								
	21	Incrustaciones	X			No cuenta con incrustaciones																																																																																																																																																																																																																																																																								
	22	Rejilla sifón	X			No cuenta con punto de desagüe																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">SALA/COMEDOR</td><td>23</td><td>Construcción de pisos</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>24</td><td>Acabados Piso</td><td>X</td><td></td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table></td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	SALA/COMEDOR	23	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso	24	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado	<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ALCOBA	25	Construcción de pisos	X			Cuenta con piso	26	Acabados Piso		X		No cuenta con acabado																																																																																																																																																																																																								
ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
			SI	No	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																									
SALA/COMEDOR	23	Construcción de pisos		X		Cuenta con piso																																																																																																																																																																																																																																																																								
	24	Acabados Piso	X			No cuenta con acabado																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">ESPACIO</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">ELEMENTO</th><th colspan="3">Requiere intervención</th><th rowspan="2">OBSERVACION</th></tr><tr><th>SI</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td rowspan="2">ALCOBA</td><td>25</td><td>Construcción de pisos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Cuenta con piso</td></tr><tr><td>26</td><td>Acabados Piso</td><td></td><td>X</td><td></td><td>No cuenta con acabado</td></tr></table>												ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION	SI	No	N/A	ALCOBA	25	Construcción de pisos	X			Cuenta con piso	26	Acabados Piso		X		No cuenta con acabado																																																																																																																																																																																																																																												
ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
			SI	No	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																									
ALCOBA	25	Construcción de pisos	X			Cuenta con piso																																																																																																																																																																																																																																																																								
	26	Acabados Piso		X		No cuenta con acabado																																																																																																																																																																																																																																																																								

Fonvivienda

FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

27/11/2025

CONSECUTIVO HOGAR

369037

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

HOJA 2 DE 6

6. IDENTIFICACIÓN FALENCIAS DE LA VIVIENDA

ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION
			SI	NO	N/A	
PATIO	27	Construcción de pisos		X		
	28	Acabados Piso	X			
	29	Rejilla sifón	X			

ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION
			SI	NO	N/A	
MUROS PERIMETRALES	30	Acabados Muros y pañetes	X			Algunos muros perimetrales se encuentran sin pañete exterior
	31	Canal	X			Canal en buen estado
	32	Bajantes	X			Bajante en buen estado
	33	Ventana	X			Requiere ventana para salir a terraza
	34	Puerta de acceso	X			Requiere ventana para salir a terraza

ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION
			SI	NO	N/A	
MUROS DIVISORIOS	35	Acabados Muros y pañetes	X			Requiere estuco y pintura
	36	Ventana	X			Requiere ventana baño
	37	Puerta de acceso	X			Requiere puerta baño
	38	Demolición			X	
	39	Construcción nueva	X			

ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION
			SI	NO	N/A	
TECHO O CUBIERTA	40	Cielo raso	X			
	41	Tejas	X			
	42	Elementos de conexión			X	

ESPACIO	No.	ELEMENTO	Requiere intervención			OBSERVACION
			SI	NO	N/A	
REDES INTRADOMICILIARIAS	43	Red Eléctrica		X		Cuenta con red eléctrica
	44	Red de gas		X		Cuenta con red de gas
	45	Tubería Agua Potable		X		Tubería de agua potable en buen estado
	46	Tubería Aguas Negras		X		Tubería de aguas negras en buen estado
	47	Accesorios Eléctricos		X		No cuenta con accesorios eléctricos

7. CONCLUSIONES DE LA INSPECCIÓN DE LA VIVIENDA

DEFICIENCIAS DE LA VIVIENDA DE ACUERDO A LA TIFICACIÓN DE OBRAS DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA					
Prioridad	Condición por Subsanar	Obras a desarrollar		DEFICIENCIAS ENCONTRADAS	DEFICIENCIAS A SUBSANAR
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.		
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes		
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X	
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas		
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	X	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarrar que den estabilidad y acabados a los muros	X	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.		
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos		
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X	X
		11	Instalación de ventanas y puertas	X	X
		12	Mantenimiento de fachadas	X	
5	Otros	13	Adecuación de pisos en todos los espacios de la vivienda		
		14	Instalación de cielos raso	X	
		15	TOTAL DEFICIENCIAS POR SUBSANAR		

8. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL HOGAR

F01020 Versión 01_ Vigencia 01/09/2024

		FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		27/11/2025		CONSECUTIVO HOGAR:		
				369037		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:				Hoja 3 de 6		

10. PLANOS DE LA VIVIENDA (ESTADO ACTUAL - PROPUESTA DE MEJORA IDENTIFICAR AREA A INTERVENIR)

PREMIAS DE DIBUJO

a) Linderos del predio

b) Acceso principal del predio

c) Zona de implantación

d) Puntos cardinales (Norte)

e) Vivienda existente (MEJORAMIENTO)

f) Acceso a la vivienda (Mejoramiento)


g) Cotas generales predio

h) Cotas generales vivienda

i) Cotas zona de implantación

CONVENCIONES VIVIENDA:

MUROS	
VENTANAS	
COLUMNAS	
PUERTAS	
BAÑO	B
COCINA	C
HABITACIONES	H
COMEDOR	EP
PATIO	PT
DEPÓSITO	D
ZONA DE INTERVENCIÓN	



Nota 1: El levantamiento a mano alzada del predio deberá contener la mayor precisión en medidas para analizar el espacio libre y la posible implantación.

Nota 2: Si el ejecutor considera podrá realizar planos en AutoCAD o programa grafico de su elección, en todo caso debe brindar total claridad grafica a los procedimientos de levantamiento de estado actual y propuesta de mejoramiento.

	FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	27/11/2025	CONSECUTIVO HOGAR	369037	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	HOJA 5 DE 6
11. ÁREAS POR ESPACIO - ÁREAS DE INTERVENCIÓN (m2)					
ÁREA TOTAL71,60		COCINA	ZONA LAVADERO	BAÑO26,44	COMEDOR
ALCOBA 145,16		ALCOBA 2	FACHADA	PATIO	CUBIERTA
12. CARACTERIZACIÓN SOCIAL					
1. Información general de la zona viabilizada					
1.1. Marque con una X qué situaciones de conflicto se presentan actualmente en la zona					
Expendio de estupefaciente SiNo X		Fronteras invisibles SiNo X		Grupos delictuales SiNo X	
Otro ¿Cuál?: Policía					
1.2. Mencione las Juntas de acción Comunal existentes en la zona:					
Junta de acción comunal centro urbano					
1.3. Rutas de apoyo institucionales de la zona:					
Comisaría de familia: Si XNo		Personería: Si XNo		ICBF: SiNo X	
Otro ¿Cuál?: Policía					
1.4. Describa las vías de acceso de la zona:					
Vías en concreto rígido					
2. Composición del hogar					
2.1. Tipo de hogar					
Unipersonal: SiNo		Biparental: SiNo		Otro:	
Monoparental: Si XNo		Extensa: SiNo			
2.2. Escoger con X el número de personas que componen el núcleo familiar					
1.		2. X		3.	
4.		5.		Más 5, ¿cuántos?	
2.3. Escoger con X las condiciones de hacinamiento					
N° de personas que duermen por habitación:					
1.		2. X		3.	
4.		5.		Más 5, ¿cuántos?	
3. Hogares comunitarios					
3.1. En la vivienda opera un hogar comunitario					
Si		No X			
3.2. Escoger con X el número de niñas y niños que son atendidos					
1.		2.		3.	
4.		5.		Más 5, ¿cuántos?	
3.3. Escoger con X el rango de edad de las niñas y los niños atendidos					
Entre 1 a 5 años		Más de 5 años			
4. Servicios públicos y recolección de basuras					
4.1. Escoger con X los servicios con que cuenta la vivienda					
Agua: Si XNo		Energía: Si XNo		Otro:	
Alcantarillado: Si XNo		Gas: Si XNo			
4.2. La vivienda cuenta con la recolección de basuras					
Si X		No			
5. Rasgos Diferenciales					
4.1. Adulto Mayor			4.2. Grupos Étnicos		
Adulto mayor SiNo X			Quién:		
Quién:			Grupos Étnicos SiNo X		
Quién:			Quién:		
4.3. Otras consideraciones			Tipo de Grupo:		
Víctima de conflicto armado			Raizal		
Víctima de desplazamiento			Palenquero		
Migrante			Negro		
			Indígena		
			Campesino		
			Otro		
			Cual:		
4.4. Personas con enfermedades crónicas					
Enfermedades crónicas: SiNo X		Quien:			
Diabetes		Enfermedades renales		Cáncer	
				Otro:	
Enfermedades respiratorias					
6. Observaciones generales					

En caso que el concepto del diagnóstico realizado de como resultado "HABILITADO" el potencial beneficiario con la suscripción del presente documento, declara que conoce y acepta, los materiales, sistema constructivo y programa arquitectónico presentado, el cual se implementará en caso de ser beneficiario de la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés urbano.

		FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA									
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		27/11/2025		CONSECUTIVO HOGAR		369037		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		HOJA 6 DE 6	
13. CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES											
Municipio de Nuevo Colón Departamento de: Boyacá											
Día, mes, año. 1 27/11/2025											
Se reunieron; el Jefe de hogar señor(a) MARIA EMILCE DAZA PULIDO El ejecutor: señor(a)											
con el fin de suscribir el Acta de concertación de actividades a ejecutar.											
Según el orden de las prioridades y su condición a subsanar, para el Programa de mejoras locativas de la vivienda y habiendo llegado a un acuerdo para la intervención, así:											
Prioridad		Condición por Subsanar		No. Item		Obras por desarrollar				Marque con una (X)	
1		Acceso inadecuado a servicios públicos		1		Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.					
				2		Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes					
				3		Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños				X	
				4		Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas					
				5		Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas					
2		Habitabilidad		6		Reparación de cubiertas					
3		Hacinamiento		7		Pafetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros				X	
4		Acabados		8		Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales					
				9		Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos					
				10		Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento				X	
				11		Instalación de ventanas y puertas				X	
				11		Mantenimiento de fachadas					
5		Otros		12		Adecuación de pisos en todos los espacios de la vivienda					
				13		Instalación de cielos rasos					
No. ITEM		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA VIVIENDA									
		2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.									
		2.05.19 PISO EN CERÁMICA									
		1.03.12 PANETE LISO MUROS 1:4									
		1.03.01 FILOS Y DILATAIONES EN PANETES									
		2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO									
		2.12.175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS									
		2.07.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS									
		2.15.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).									
		2.16.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN									
		2.17.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL									
COMPROMISOS											
• El propietario y su familia, aprueban la intervención y la puesta en marcha del actual PROGRAMA en su inmueble. • El propietario y su familia autorizan el acceso al personal autorizado para dicha intervención según los términos acordados. • El propietario y su familia se comprometen a prestar su colaboración en todo tiempo hasta la terminación del programa en la vivienda. • El propietario y su familia se comprometen a darle un uso adecuado a las obras descritas y posteriormente entregadas a satisfacción del hogar. • La Administración Municipal realizará seguimiento pertinente durante un periodo mínimo acordado con posterioridad. • El Ejecutor cuenta con una bitácora que mantendrá informado continuamente al propietario de las actividades realizadas en la vivienda. • El propietario de la vivienda se compromete a no realizar intervenciones (obras) en los espacios de la vivienda que fueron objeto de la priorización establecida en la presente acta.											
14. CONSTANCIA DEL CONCEPTO DEL DIAGNOSTICO											
CONCEPTO TÉCNICO Y DOCUMENTAL DEL DIAGNÓSTICO URBANO											
Conforme al desarrollo de las actividades contempladas en el diagnóstico integral, el hogar potencial beneficiario en cabeza del(la) señor(a)											
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 23.823.995 de Nuevo Colón se encuentra											
HABILITADO ☒ INHABILITADO ☐											
MARIA EMILCE DAZA PULIDO											
para continuar con el proceso de aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda de Vivienda de Interés Social. NOTA. En caso de que el diagnóstico resulte INHABILITADO, deben describir las razones de ese concepto											
a) Fecha de diligenciamiento 27/11/2025											
b) Nombre del titular del hogar MARIA EMILCE DAZA PULIDO											
Firma del titular del hogar											
No. Documento de identidad 23.823.995											
Nombre del testigo (si aplica)											
Firma del testigo (si aplica)											
c) Nombre del profesional de diagnóstico Carlos Andrés Uribe Bohórquez											
No. Documento de identidad 1049.627.705											
Firma del profesional del diagnóstico											
No. Tarjeta profesional A31182018-1049627705											
En caso que el concepto del diagnóstico realizado de como resultado "HABILITADO" el potencial beneficiario con la suscripción del presente documento, declara que conoce y acepta, los materiales, sistema constructivo y programa arquitectónico presentado, el cual se implementará en caso de ser beneficiario de la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés urbano.											

	FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA						
						Código del hogar:	369037
						Fecha documento	27/11/2025
1. DATOS BÁSICOS CONTRACTUALES							
DEPARTAMENTO: BOYACA			MUNICIPIO: NUEVO COLÓN				
CONVENIO N°: 045 de 2024			ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO				
CONTRATO N°:			CONTRATISTA: N.A.				
			EQUIPO DEL ASOCIADO: XXX				
2. DATOS DEL BENEFICIARIO							
BARRIO: CENTRO URBANO			NOMBRE Y APELLIDOS MARIA EMILCE DAZA PULIDO				
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA: VILLA SUAREZ LOTE No.			NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 23.823.995				
CÉDULA CATASTRAL: N / A			TELÉFONO: 3153882007				
ZONA (Urbana o Rural): URBANA							
3. CRONOGRAMA							
Fecha estimada de inicio de obras			Fecha estimada de finalización de obras			Duración obra (días)	
La fecha de inicio de obras es tentativa y depende de la asignación del subsidio de vivienda. Después de realizado el diagnóstico, FONVIVIENDA verificará nuevamente las condiciones habitables del hogar y asignará el subsidio de mejoramiento siempre y cuando el hogar cumpla con dichas condiciones. En caso de que el subsidio no sea asignado, NO se dará inicio a las actividades de obra.							
ITEM	ITEM GOBER.	ACTIVIDADES	UND	CANT	F. DIST	V. UNITARIO	SUBTOTAL
4		MAMPOSTERÍA					\$ 2.449.450,66
4.02	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	m2	33,00	4%	\$ 71.370,94	\$ 2.449.450,66
8		PISOS					\$ 1.282.211,42
8.01	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	m2	13,50	4%	\$ 91.325,60	\$ 1.282.211,42
9		PANETES					\$ 2.763.698,67
9.01	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	65,62	4%	\$ 35.818,47	\$ 2.444.275,32
9.02	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	24,00	4%	\$ 12.797,41	\$ 319.423,35
10		ENCHAPES					\$ 1.887.796,89
10.01	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m2	14,00	4%	\$ 129.656,38	\$ 1.887.796,89
14		APARATOS SANITARIOS					\$ 739.711,93
14.01	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	und	1,00	4%	\$ 711.261,47	\$ 739.711,93
16		PINTURAS					\$ 779.886,43
16.03	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	m2	34,65	4%	\$ 21.641,87	\$ 779.886,43
17		CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 635.597,25
17.04	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	m2	2,20	4%	\$ 277.796,00	\$ 635.597,25
18		CARPINTERÍA DE MADERA					\$ 1.258.769,73
18.01	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	m2	3,10	4%	\$ 390.437,26	\$ 1.258.769,73
19		VIDRIOS Y CERRADURAS					\$ 202.742,55
19.01	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	und	2,00	4%	\$ 97.472,38	\$ 202.742,55
COSTO DIRECTO							\$ 11.999.865,53
ADMINISTRACION							\$ 2.639.970,42
IMPREVISTOS							\$ 359.995,97
UTILIDAD							\$ 599.993,28
VALOR TOTAL DIAGNOSTICO							\$ 15.599.825,19
EL CONTRATISTA			EL INTERVENTOR				
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO			DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO				
FIRMA:			FIRMA:				
NOMBRE:			NOMBRE:				
C.C. No:			C.C. No:				
CARGO: PROFESIONAL SECRETARIA DE VIVIENDA			CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				
N° TARJETA PROFESIONAL:			N° TARJETA PROFESIONAL:				