SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 220 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se esta realizando el fondeo de la fachada lateral para la posterior aplicación del acabado final.



Se evidencia que se realiza jornada de orden y aseo en el area interior del cerramiento.



Se realiza la pintura de la tuberia EMT que esta expuesta en el area del hall de distribucion.



Se evidencia que se realiza la instalacion de vidrios en la ventanas pendientes.




Se evidencia que se realiza la instalacion en su totalidad de la ventaneria pendiente en el area del almacen.



Se evidencia que se esta aplicando la primera capa de pintura en el area de la fachada lateral.

SEMANA No.	31	**DEL**	4/5/2026	**AL**	11/5/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop	220 dias
	Consecutivo		dd-mm-aa		dd-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CO1.PCCNTR.8168931			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.**	CO1.PCCNTR.8155097	**LOTE COP:**	16
	(Número de Contrato)				(Número de Contrato)		

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la limpieza, lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura de la baranda instalada.




Se esta realizando la atencion de detalles de pintura en el area de la patera del guardaescoba.



Se realiza jornada de orden y aseo en el area de las oficinas administrativas.



Se realiza la pintura de las puertas y marcos de primer nivel interna y externamente.



Se evidencia que la puerta correspondiente al baño de seguridad no se ha instalado.



Se realiza la instalacion del tramo de baranda pendiente en el area de la escalera.

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 220 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la pintura de las columnas y vigas correspondiente a la fachada del area de coordinacion.




Se evidnecia que se realiza el retiro del cerramiento en lamina de teja de zinc y se deja provisionalmente el cerramiento en polisombra,



Se realiza la instalacion de la ventana de pagaduria.

SEMANA No.	32	**DEL**	11/5/2026	**AL**	17/5/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop	226 dias
	Consecutivo		dd-mm-aa		dd-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CO1.PCCNTR.8168931			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.**	CO1.PCCNTR.8155097	**LOTE COP:**	16
	(Número de Contrato)				(Número de Contrato)		

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencian actividades de orden y aseo en el area administrativa (Hall de distribucion y escalera)



Se evidencia que se finalizan actividades de cableado en las areas exteriores, es decir en el hall de distribucion.



Se evidencian actividades de orden y aseo en el area administrativa (Hall de distribucion y escalera)



Se finalizan actividades en la bocapuerta en referencia al pulido de la zona.



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 17/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 17/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico entrega final.



Registro fotografico entrega final.

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B

SEMANA No.	31 (Consecutivo)	**DEL**	4/5/2026 (dd-mm-aa)	**AL**	11/5/2026 (dd-mm-aa)	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop	220 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)	**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.**	CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)	**LOTE COP:**	16		

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Instalación de redes eléctricas, cajas de paso y tomacorrientes dobles.



Instalación de redes eléctricas, cajas de paso y tomacorrientes dobles.



Instalación de tablero eléctrico en el segundo piso.



Aplicación de pintura en tonalidad gris en fachada de la institución.



Presencia de óxido en platinas de la institución.



Resane de muros en el segundo piso.



Aplicación de pintura blanca en el segundo piso.



Instalación de puertas en el segundo piso.




Se evidencian deficiencias en acabados de concreto en platinas.




Instalación de luminarias en el segundo piso.




Retiro de materiales en aula de orientación..



Aplicación de pintura amarilla en fachada interior de la institución.



Pintura de bajante y sellado en concreto en salida de muro.



Instalación de nueva lámina de policarbonato.

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 220 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de espacios




Se evidencia piso, puertas, muros y redes electricas



Espacio Administrativo



Espacio Administrativo




Presencia de óxido en platinas de la institución.



Resane de muros en el segundo piso.



Aplicación de pintura blanca en el segundo piso.



Instalación de puertas en el segundo piso.

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 220 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA- SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Adecuación de ladrillos en el area de la pergola



Adecuación de ladrillos en el area de la pergola




Remocion de Tocón



Cerramiento instalado para realizar actividades a la filtración



Apertura del techo para dejar expuesta la placa estructural



Instalación de flanches en el área de la pérgola

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 220 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA- SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Aplicado de pintura en area perimetral del carcamo



Raspado de pintura para posteriormente estucar y pintar



Instalación de andamio para labores en cubierta



Levantamiento de cerramientos rigidos y en lona



Aplicado de pintura en fachada de entrada principal



Instalación de luminarias (6 unidades)

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Instalación tuberia para bajante



Andamio para acceso a cubierta

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



No se registran actividades



No se registran actividades