# INVENTARIO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	AREA	UBICACIÓN	ESTADO	TRABAJO REALIZADO	# DE REPORTE	FECHA DEL CORRECTIVO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REPUESTO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL DE REPUESTO Y/O MANO DE OBRA	ITEM DE LA LISTA DE REPUESTO
2022-0941	AIRE ACONDICIONADO BLANCO-CONTROL	URGENCIAS	MEDICO ASISTENCIAL	BUEN ESTADO	REFRIGERANTE R22	5625		4	$ 95.200	$ 380.800	ITE M 132
2022-0941	AIRE ACONDICIONADO BLANCO-CONTROL	URGENCIAS	MEDICO ASISTENCIAL	BUEN ESTADO	MANO DE OBRA POR CORRECION DE FUGA, VACIO Y CARGA DE REFRIGERANTE	5625		1	$ 250.000	$ 250.000	ITE M 166
2022-0960	NEVERA VERTICAL PUERTA DE VIDRIO IMBERA (BODEGA)	CONSULTA EXTERNA	NEVERA LAVORATORIO	BUEN ESTADO	REFRIGERANTE R22	5714		2	$ 95.200	$ 190.400	ITE M 132
2022-0960	NEVERA VERTICAL PUERTA DE VIDRIO IMBERA (BODEGA)	CONSULTA EXTERNA	NEVERA LAVORATORIO	BUEN ESTADO	FILTRO SECADOR DE 3/8	5714		1	$ 78.665	$ 78.665	ITE M 27
2022-0960	NEVERA VERTICAL PUERTA DE VIDRIO IMBERA (BODEGA)	CONSULTA EXTERNA	NEVERA LAVORATORIO	BUEN ESTADO	MANO DE OBRA POR CORRECION DE FUGA, VACIO Y CARGA DE REFRIGERANTE	5714		1	$ 250.000	$ 250.000	ITE M 166
2022-0999	NEVERA GENERAL ELECTRIC	CONSULTA EXTERNA	NEVERA BODEGA LABORATORIO	BUEN ESTADO	MANO DE OBRA INSTALACION DE TERMOCUPLA DE TEMPARATURA	5705		1	$ 98.000	$ 98.000	ITE M 163
2023-0075	AIRE ACONDICIONADO MULTI INVERTER LG 48000 BTU	URGENCIAS	OBSERVACION ADULTO	BUEN ESTADO	TARJETA ELECTRONICA AUXILIAR	5715		2	$ 754.460	$ 1.508.920	ITE M 137
2023-0075	AIRE ACONDICIONADO MULTI INVERTER LG 48000 BTU	URGENCIAS	OBSERVACION ADULTO	BUEN ESTADO	MOTOR CONDENSADOR EQUIPO MULTITUBERIAS	5715		1	$ 1.148.350	$ 1.148.350	ITE M 138
2023-0075	AIRE ACONDICIONADO MULTI INVERTER LG 48000 BTU	URGENCIAS	OBSERVACION ADULTO	BUEN ESTADO	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS	5715		2	$ 180.000	$ 360.000	ITE M 164

TOTAL REPUESTO Y MANO DE OBRA $ 4.265.135

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5493

FECHA: 16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0119
DIRECCIÓN: Cra 33 # 25-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (Urgencia - Trauma)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
LG	R 410a		

MODELO C/E: VM182C7

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130 PSI	
AMPERAJE	8.3 A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo -

TÉCNICO:

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mto preventivo en general,
El equipo queda operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina.	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5494

FECHA 16 | 06 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022 - 0118
DIRECCIÓN: Cra 33 # 25-36 Casco ant600	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (urgencia Reanimacion)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [X] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Mideа	R410a		

DELO C/E

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	4.2	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mtto en General. Se hacen pruebas. el equipo queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina.	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5495

FECHA 16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO 2022-0575
DIRECCIÓN	Cra 33 # 25-36 Cabecera	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo (Gerencia Piso 2)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT ☐ TORRE E.	☒ MINISPLIT ☐ PAQUETE	☐ VENTANA ☐ CHILLER	☐ CUARTO FRIO

MARCA	Blueline	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E	MS-181002			
SERIAL C/E				

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	7.8 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operando

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza Mto Preventivo en General. Se hacen pruebas. El equipo queda operando

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
		Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5496

FECHA: 16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0589
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 cosco art600	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (sala de Juntas Piso 2)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Vikingk	REFRIGERANTE: R410a	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: XJ12-12-4E-2-6			
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	7.1A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo

TÉCNICO:

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en General, se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5497

FECHA: 16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica Gieon	NIT.	CÓDIGO: NO TIENE
DIRECCIÓN: cra 33#25-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (cortijo interno y francisca piso 2)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: LG | REFRIGERANTE: R410a | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: VM182C7

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	8.2 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo.

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EN General. SE hacen pruebas.
El EQUIPO queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5498

FECHA: 17 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica GIRON	NIT.	CÓDIGO: 2022 - 0090
DIRECCIÓN: Cra 33 # 25 - 36 Cosco antiguo.	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (Consultorio 2 urgencias).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
haceb	R 22		

MODELO C/E

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	125 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	65 psi	
AMPERAJE	4.3 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO

TÉCNICO:

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mto preventivo en General, Se hacen pruebas.
El equipo queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5499

FECHA: 17 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022 - 0074
DIRECCIÓN: cra 33 # 25 - 36 cosco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (consultorio 1 urgencias).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
VIKING	R410a		

MODELO C/E: XJ12 - 12 - 4E - 2 - G

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130 PSI	
AMPERAJE	4.9 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mto preventivo en General, se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO Rojas.		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. 5500

FECHA: 17 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica GIRON		2022-0954
DIRECCIÓN: cra 33 # 25 - 36 local 500 anf 600.	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (Sala de espera urgencias).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MIDEA	R 410 a		

MODELO C/E: MSAFD-24CRN1

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	13.3 A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo.

TÉCNICO:

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en general, se hacen pruebas.
El equipo queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. Nº 5620

FECHA: 12 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Giron	NIT. 890203242-7	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo (Centro de acopio)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [X] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Midea | REFRIGERANTE: R410 | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: MSAFA-08CRN1-NCO

SERIAL C/E: Inventario (2023-0064)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de Sus partes electricas, Se realiza Limpieza y Lavado de todos Sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de Niveles de presion de Refrigerante.

el equipo queda Funcionando en perfecto estado.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
		Julieth Melissa Guerrero Umbio 1.098.804.094 Enfermera	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5621

FECHA: 12 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo (salud Publica)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-BC1

SERIAL C/E: Inventario (2022-0815)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus Componentes Internos y externos del equipo, Se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO		FACTURA No.
		Julieth Melissa Guevara Umbio 1.098.804.099 Enfermera	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. Nº 5622

FECHA: 12 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890 203 242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: (mantenimiento Preventivo Estadistica)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
BlueLine	R22		

MODELO C/E: MS-121002

SERIAL C/E: Inventario (2022-1517)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Limpieza Revision de Presiones de Refrigerant

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5623

FECHA: 13 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica de Giron	NIT: 890 203 242-7	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo Nutricion consulta externa		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Blue Line	REFRIGERANTE: R-22	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: MS-1210D2			
SERIAL C/E: Inventario (2022- 1868)			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian Marquez	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza revision y limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y lavado de todos sus componentes internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
		Rosa Dominguez	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5624

FECHA
13 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Giron	NIT. 890203242-7	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo consulta externa (Psicologia)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Midea	REFRIGERANTE: R410	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-BC1			
SERIAL C/E: Inventario (2022-0618)			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian margren	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza revision de niveles de Presion de Refrigerantes

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5625

FECHA: 13 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Cobos	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo (Direccion operativa medico Asistencial)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT [ ] TORRE E.	[x] MINISPLIT [ ] PAQUETE	[ ] VENTANA [ ] CHILLER	[ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Blueline	R-22		

MODELO C/E: MS-0910D2

SERIAL C/E: Inventario (2022-0941)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todas sus componentes internos y externos del equipo, se realiza Revision de Niveles de presion, se abastese con Refrigerante y se corrige Aislank termico de la tuberia de cobre

el equipo que Funcionando en Perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5626

FECHA
16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO
mantenimiento preventivo (consultorio 1 mediana General)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
midea	R410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-NC1

SERIAL C/E: Inventario (2022-1041)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
		Firmado	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5627

FECHA
16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica de Giron	NIT: 890203242-7	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo (consultorio 4 pediatria)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
CIAC	R410		

MODELO C/E: CH41A-012-H3U2C

SERIAL C/E: Inventario (2022-1053)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y Externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5628

FECHA: 16 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica de Girón	NIT. 890203242-7	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo (certificado de Discapacidad) Gustavo Prada		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [X] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: LG | REFRIGERANTE: R410 | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: VM122C7

SERIAL C/E: Gustavo Prada

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Tecnico Julian marquez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
		Angie Tarazona	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5629

FECHA: 17 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo Direccion operativo servicio ambulatorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[X] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	
[ ]			

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Simply	R410		

MODELO C/E: SYAC9221

SERIAL C/E: Inventario 2022-0897

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presión de Refrigerant

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5630

FECHA: 18 / 06 / 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890 203 242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo consultorio Fisioterapia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-NC1

SERIAL C/E: Inventario (2023-0031)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

MARCELO BAUTISTA

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5633

FECHA
19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo (consultorio 5 medicina General)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
midea	R410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-NC1

SERIAL C/E: Inventario (2022-1066)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y Externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5634

FECHA
19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica de Giron	NIT: 890203242-7	CÓDIGO:
DIRECCIÓN:	TELEFONO:	FAX:
ORDENADO POR:	HORA DE LLAMADA:	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo (consultorio 3 electrocardiograma)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT [ ] TORRE E.	[X] MINISPLIT [ ] PAQUETE	[ ] VENTANA [ ] CHILLER	[ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
mabe			

MODELO C/E: MMT09CABWI

SERIAL C/E: Inventario (2022-0895)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
		Paula Echaverria	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5635

FECHA: 19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo (Consultorio 2 mediana General)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT [ ] TORRE E. [ ]	[x] MINISPLIT [ ] PAQUETE	[ ] VENTANA [ ] CHILLER	[ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-NC1

SERIAL C/E: Inventario (2022-0059)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5636

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de biron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento Preventivo (consulta externa 7 Prenatal)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
CIAC	R410		

MODELO C/E: CH41A-012-H3U2C

SERIAL C/E: Inventario (2022-1119)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento Preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de Presion Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5637

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento preventivo Auditorio 1		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[x] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFD-24CRN1-NB8W

SERIAL C/E: Inventario Auditorio (20220504)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5638

FECHA: 20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de bironn	890 203 242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo Auditorio #2		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFD-24CRN1-NB8W0

SERIAL C/E: Inventario Auditorio (2022-0503)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5639

FECHA
22 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento Preventivo Laboratorio		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFC-18CRN1-NB8

SERIAL C/E: Inventario (2022-0959)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. Nº 5640

FECHA: 22 / 06 / 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo 2026 Vacunación		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[x] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
LG	R410		

MODELO C/E: VM242C7

SERIAL C/E: Inventario (20220923)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5641

FECHA
23 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo Laboratorio		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[x] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	
[ ]			

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		
MODELO C/E: MSAFC-18CRN1-NB8			
SERIAL C/E: Inventario (20221013			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo, se realiza Revision de niveles de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en Perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5642

FECHA: 23 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203 242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento Preventivo Laboratorio Bodega		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[X] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Challenger	R419		

MODELO C/E: CA12KBL2-2

SERIAL C/E: Inventario (2025-0009)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, Se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5643

FECHA: 25 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento Preventivo Bodega pequeña Laboratorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [ ]
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: M5AFB-11CRN1-NC1

SERIAL C/E: Inventario (2023-0032)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y limpieza de sus partes electricas, se realiza limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5644

FECHA: 25 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo Nevera de acopio Challenger

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] NEVERA
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Chamllenger	R134A		

MODELO C/E: Serie 10053167

SERIAL C/E: Inventario (2022-0932)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo se realiza Revision de Niveles de presion de Refrigerante.

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5645

FECHA
25 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890 203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
Mantenimiento preventivo Nevera de vacunacion		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] NEVERA
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
YESTFROST			

MODELO C/E: VLS 404A AC

SERIAL C/E: Inventario (2022-0916)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realizo mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y Externos del equipo se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5646

FECHA
25 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento preventivo Nevera vacunacion		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[ ] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	
[x] NEVERA			

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
VESTFROST			

MODELO C/E: VLS 404A SAC

SERIAL C/E: Inventario (2022-0933)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y limpieza de sus partes electricas, se realizu Limpieza y Lavado de todas sus componentes internos y externos del equipo se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerant

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5647

FECHA: 26 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clínica de Ibagué	890303242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo Nevera Laboratorio		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] Nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Wonder	R600A		

MODELO C/E: WCI-310

SERIAL C/E: Inventario (2022-0961)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian Marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas, se realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo se Realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda Funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5648

FECHA
26 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de Giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento Preventivo Nevera Bodega Laboratorio		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] Nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Inducol	R290		

MODELO C/E: W-20DBL1PU

SERIAL C/E: Inventario (2024-0088)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas se realiza limpieza y lavado de todos sus componentes Internos y externos del equipo se Realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5649

FECHA
26 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica de giron	890203242-7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo Nuevo odontologia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Midea	R410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-NC1

SERIAL C/E: Inventario (2022-0834)

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo se realiza Revision y Limpieza de sus partes electricas se Realiza Limpieza y Lavado de todos sus componentes Internos y Externos del equipo se realiza Revision de niveles de presion de Refrigerante

el equipo queda funcionando en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5651

FECHA
17 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica Girón		2022 - 0075
DIRECCIÓN: Cra 33 #25-36 Cosco Ant600	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo (observacion de adultos).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

[ ] SPLIT	[x] MINISPLIT	[ ] VENTANA	[ ] CUARTO FRIO
[ ] TORRE E.	[ ] PAQUETE	[ ] CHILLER	
[ ]			

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
LG			

MODELO C/E: Multi inverter LG (4 cassettes)

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130 PSI	
AMPERAJE	13.3 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo.

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizan mtto preventivos en General, se hacen pruebas.
El equipos quedan operativos.
Los*.
Se recomienda cambio de aislamiento a la tubería del 4to primer equipo entiendo porque presenta goteo.
Nota: Ay que hacer Tupa inspeccion para ese trabajo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5652

FECHA
18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0103
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (Consultorio 3 urgencia.)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Midea	REFRIGERANTE: R410a	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: MSABB- 12CR			
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	3.4 A	
VOLTAJE	220 ✓	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en General, se hacen pruebas los equipo quedan operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5653

FECHA
18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica Giron		2022-0214
DIRECCIÓN: Cra 33 # 25-36 COSCO cnt600	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO. (Observacion Pediatria Urgencias)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
LG	R410a		

MODELO C/E: V M18 2C7

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	8.3 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo

TÉCNICO:

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo MTTO PREVENTIVO

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.	Valentina B	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5654

FECHA
18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0009
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 Cosco Cnt600.	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (limpieza urgencias)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [X] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Electrolux | REFRIGERANTE: R410a | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	10.4 A.	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo.

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en general.
Se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.	Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5655

FECHA
18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2023 0065
DIRECCIÓN: cra 33 #25-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO preventivo (Sala de partos urgencias)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [ ]
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Midea	REFRIGERANTE: R410.	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: MSAFD-24CIN			
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	8.7 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mtto preventivo en general,
Se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina G	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5656

FECHA: 18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0336
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 casco cant60	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (ESTERILIZACION URGENCIAS)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [ ]
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
BLUELINE			

MODELO C/E: MS 1210D2

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	65 PSI	
AMPERAJE	5.2 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo MTTO PREVENTIVO se hacen pruebas.
El equipo quedo operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina B	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5657

FECHA: 18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0129
DIRECCIÓN: cra 33 #75-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (ESTERILIZACION URGENCIAS)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Midea	REFRIGERANTE: R410a.	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: MSAFB			
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	127 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	4.0 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en General
Se hacen Diceba
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Valentina S	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5658

FECHA
18 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica 6ion	NIT.	CÓDIGO: 2022 - 1752
DIRECCIÓN: cra 33# 25-36 casco ant1600	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (APOYO mantenimiento).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [ ]
- [X] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
BLUELINE	R22.		

MODELO C/E: MS 121002

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	185 PSI	
AMPERAJE	4.1 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

equipo operativo

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en general,
se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.	Valentina.	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5659

FECHA
19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica Giron		2022-0682
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
Cra 33 # 25-36 Cosco anti600		
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
MTTO PREVENTIVO (calidad y control INTERNO ADMINISTRATIVO Piso2)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
VIKING	R 410a.		

MODELO C/E: XJ12-24-4E-2-G

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 Pº	
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	9.0 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPEROTIVO

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EN GENERAL, SE RECOMIENDA CORRECTIVO DE FUGA. ANTERIORMENTE SE RECARGO CON GAS Y VOLVIO A PERDER.
EL EQUIPO QUEDA SOPLANDO CLARO

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.	Valentina C	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5660

FECHA
19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
clinica GIRON		2022-1714
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 cosco ant1600	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (RECURSOS FISICO E INDENTAROS).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
BLUELINE	R 22		

MODELO C/E: MS-12 1002

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	60 PSI	
AMPERAJE	4.0 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO.

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO EN GENERAL, SE HACEN PRUEBAS.
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO ROJAS.	Valentina B	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5661

FECHA: 19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica Giron		2022-0595
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (DIRECCION ADMINISTRATIVA PISO 2)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MIDEA	R 410a		

MODELO C/E: MSABB - 12 CRDN1

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	6.0 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERANDO.

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

(SE RECOMIENDA)
SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EN GENERAL, SE HACEN PRUEBAS.
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO Rojas.	Valentina B	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5662

FECHA: 19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-0605
DIRECCIÓN: Cra 33 # 25-36 Cosco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (SISTEMAS PISO 2 RACK)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MIDEA	R410a		

MODELO C/E: MSAFC-18CRN1.

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125PSI	
AMPERAJE	6.3A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO.

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE Realiza MTTO PREVENTIVO en General, SE hacen pruebas.
El EQUIPO queda OPERATIVO.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO Rojas.	Valentina G	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5663

FECHA: 19 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica GIRON	NIT.	CÓDIGO: 2022-0654
DIRECCIÓN: cra 33 # 25-36 casco antiguo	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (oficina PISO 2 ADMINISTRATIVO)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MIDEA			

MODELO C/E: M SAFB-11 CRN1

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125PSI	
AMPERAJE	4.4A.	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en general. Se hacen pruebas.
El equipo queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO Rojas.	Valentina	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5665

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica GIRON	NIT.	CÓDIGO: 2022 - 1439
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 27 #26A-37 NUEVO GIRON	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (VACUNACION)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
ECOX	R410a		

MODELO C/E: EADM012C11B

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125PSI	
AMPERAJE	6.4 A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EN GENERAL, SE HACEN PRUEBAS.
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO ROJAS		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5666

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022 -1418
DIRECCIÓN: Transversal 27#26D-37 Nuevo Giron	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (CONSULTORIO 3)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [X] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: ECOX	REFRIGERANTE: R410A	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: EADM012C113			
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125PSI	
AMPERAJE	4.7 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EN GENERAL, SE HACEN PRUEBAS.
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO: Pedro Rojas	RECIBIDO POR: Yenny C.	FACTURA No.

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5667

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-1462
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 27 #260-37 Nuevo Giron	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (odontologia)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
ECOX	R410a.		

MODELO C/E: EADM012C11B

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	4.5A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en General,
se hacer pruebas.
El equipo queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5668

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: CLINICA GIRON	NIT.	CÓDIGO: 2022-1403
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 27 #26A-37 NUEVO GIRON	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: MTTO PREVENTIVO (CONSULTORIO 2)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [X] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: EADM012C11B	REFRIGERANTE: R410A	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E: ECOX			
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	5.0A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO OPERATIVO

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza MTTO preventivo en general, se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5669

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 27022 - 1446
DIRECCIÓN: Transversal 27 #26a-37 Nuevo Giron	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mtto preventivo (farmacia)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: LG | REFRIGERANTE: R 410a | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: N/V

SERIAL C/E:

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	270 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	4.9 A.	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

EQUIPO operativo

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mtto preventivo en General, Se hacen pruebas:
El equipo queda operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5670

FECHA: 20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica Giron	NIT.	CÓDIGO: 2022-1389
DIRECCIÓN: Transversal 27 #26a-37 Nuevo Giron	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: MTTO Preventivo (Consultorio 1)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] [ ]
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: ECOX | REFRIGERANTE: R410a | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	280 PSI	
PRESIÓN DE SUCCIÓN	125 PSI	
AMPERAJE	4.5 A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mtto preventivo en general, se hacen pruebas.
El equipo queda operativo

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5671

FECHA
20 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica Giron		2022 1472
DIRECCIÓN: Transversal 27 #26A-37 Nuevo Girón	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA
SERVICIO SOLICITADO: Mtto preventivo cafeterias.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] Ventana
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Centrales			

MODELO C/E

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	1.5	
VOLTAJE	110V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

Equipo operativo

TÉCNICO: | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en general a equipo operativo.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Yenny C.	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5673

FECHA
30 | 6 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Girón		
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento Preventivo archivo		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
BLUELINE	R22		

MODELO C/E: MS-12 10 DR

SERIAL C/E: 2022-1794

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	N/A	N/A
PRESIÓN DE SUCCIÓN	65 PSI	65 PSI
AMPERAJE		
VOLTAJE	220	220
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian Marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo y le todas sus partes electricas el equipo queda en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marquez	Jose Fabian	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5674

FECHA
30 | 6 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Giron		
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento Preventivo Correctivo		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MidEA	R 410		

MODELO C/E: MSAFB-11CRN1-Nc1

SERIAL C/E: 2022-0005

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	N/A	N/A
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130 PSI	130 PSI
AMPERAJE		
VOLTAJE	220	220
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento Preventivo, al equipo y de todas sus partes encontrando el equipo quedo en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marquez	Jose E. Rober	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. Nº 5675

FECHA: 30 / 6 / 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Girón		
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo archivo		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Bluline	R 410		

MODELO C/E: MS-12 10 f2

SERIAL C/E: 2022-0703

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	N/A	N/A
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130	130
AMPERAJE	5 A	5 A
VOLTAJE	220	220
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento Preventivo al equipo y a todas sus partes electricas el equipo queda en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marquez	Jose E Pabón	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5676

FECHA
30 | 6 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clínica de Girón		
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento Preventivo Archivo		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Bruine	R22		

MODELO C/E: MS_1210D2

SERIAL C/E: 2022_0694

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	NP	NP
PRESIÓN DE SUCCIÓN	60 PSI	60 PSI
AMPERAJE	4.45	4.45
VOLTAJE	220	220
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Judian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo al equipo y de todas sus partes se declaran el equipo en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Judian marquez	Jose E. Pabón	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5677

FECHA
9 | 7 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Giron | NIT. | CÓDIGO

DIRECCIÓN | TELEFONO | FAX

ORDENADO POR | HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo de nevera Oficina Almacen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: PHILIS | REFRIGERANTE | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E

SERIAL C/E: 2022_1717

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo de nevera y de sus partes electricas

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marquez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5678

FECHA
9 | 7 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Girón		
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento Preventivo de secadora Lavanderia		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT ☐ TORRE E. ☐ MINISPLIT ☐ PAQUETE ☐ VENTANA ☐ CHILLER ☐ CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Unimac			
MODELO C/E			
SERIAL C/E			
2022 0496			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

mantenimiento Preventivo de secadora y de sus partes electricas quedo en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marquez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5694

FECHA
23 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clínica de Girón	NIT. 890203727	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Se Realiza correctivo y cambio de capacitores vacuma ción		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E			
SERIAL C/E: 2026-0921			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizan las siguientes actividades
- cambio de Compresor rotativo inverter.
- barrido del sistema
- Vacio y Carga de Refrigerante.

Finalizadas las actividades del correctivo se deja el Equipo en funcionamiento en PERFECTO estado. Trabajando normalmente

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	julian marquez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5701

FECHA: 24 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT	CÓDIGO
Clinica de Girón	890_203_242_7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO		
mantenimiento Preventivo nevera Laboratorio urgencias		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] Nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
Imbera			

MODELO C/E: VR12 D 13MBD

SERIAL C/E: 2022-0960

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian murguez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento de la nevera y de todas las partes electricas la nevera esta en buen estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian murguez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5703

FECHA: 24 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Gilon	NIT: 890203427	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo nevera Urgencias Laboratorio		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E
- [x] Nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
challenger	CR 152		

MODELO C/E:

SERIAL C/E: 2022-0972

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian Marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento de la nevera interior y exterior y todas sus partes electricas. la nevera queda en perfecto Estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian Marquez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5704

FECHA
24 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clínica de Girón | NIT: 890 203 2427 | CÓDIGO:
DIRECCIÓN: | TELEFONO: | FAX:
ORDENADO POR: | HORA DE LLAMADA:
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo de nevera urgencia laboratorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Abba | REFRIGERANTE: R134a | HP MOTOR: | CANT:
MODELO C/E:
SERIAL C/E: 2022 I013

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marques | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento de la nevera y de todas sus partes y componentes.
La nevera queda en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marques		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5705

FECHA
23 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clínica de Girón	NIT: 8902032427	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento PREVENTIVO y cambio de Bimetalico Urgencias Laboratorio		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
GeneralElectri GE			

MODELO C/E

SERIAL C/E: 20220999

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Yulian Marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo cambio de Bimetalico en nevera
Se Realiza mantenimiento Preventivo de la nevera y de todas sus partes Electricas la nevera queda en perfecto Estado y funcionamiento
Se realizo cambio de temperatura esta en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Yulian Marquez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. Nº 5706

FECHA: 23 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT	CÓDIGO
Clinica de Girón	890203242 7	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento Preventivo nevera Fisioterapia consulta Externa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
SAMSUNG			

MODELO C/E:

SERIAL C/E: 20220878

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento Preventivo de la nevera y de sus partes Electricas la nevera queda en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	julian marquez	Marcela Bautista	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5708

FECHA: 29 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Oriente	NIT. 890203427	CÓDIGO
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento Preventivo nevera Farmacia Urgencia		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
CETRALES	R134		

MODELO C/E:

SERIAL C/E: 2022_0034

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian Marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento Preventivo de la nevera y de todas sus Partes la nevera esta en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian Marquez	MISA ESPINEL	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5709

FECHA
27 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clinica de Girón	890203427	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	

SERVICIO SOLICITADO
mantenimiento Preventivo nevera esterilización urgencias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
PHILIPS			

MODELO C/E

SERIAL C/E 2022-0338

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Julian Marquez	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo de la nevera y sus partes. La nevera queda en perfecto estado y funcionando bien.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian Marquez	LUISA ESPINEL	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5710

FECHA
27 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Girón | NIT. 890203427 | CÓDIGO

DIRECCIÓN | TELEFONO | FAX

ORDENADO POR | HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento PREVENTIVO nevera esterilización URGENCIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] NEVERA
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: HACEB | REFRIGERANTE | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E

SERIAL C/E: 2022-0337

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Sulay Marquez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo de la nevera y de todas sus partes la nevera queda en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Sulay Marquez	LUISA ESPINEL	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No. Nº 5711

FECHA: 24 / 7 / 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Girón | NIT. 890 203427 | CÓDIGO

DIRECCIÓN | TELEFONO | FAX

ORDENADO POR | HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo de nevera nutricion cocina en urgencias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Frigidaire | REFRIGERANTE: R134 | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: SGI2BCSWCN/SCL

SERIAL C/E: 2022-0471

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: yulian murguez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo de la nevera y de sus partes la nevera esta en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	yulian murguez	Yaddha Gomez	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5712

FECHA: 24 | 7 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clínica de Girón | NIT. 890203242-7 | CÓDIGO

DIRECCIÓN | TELEFONO | FAX

ORDENADO POR | HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO: mantenimiento preventivo de nevera Cocina Notificación en Vigencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Electrolux | REFRIGERANTE: R600 | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: EFCC32C3HQW

SERIAL C/E: 20250026

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian Marquez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo de la nevera area cocina en Vrgeneras
se le realizo mantenimiento preventivo de sus partes electricas y sus partes
quedo en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian Marquez	Martha Gomez	

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5714

FECHA: 24 | 6 | 26

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Clinica de Girón | NIT. 890_203.2427 | CÓDIGO

DIRECCIÓN | TELEFONO | FAX

ORDENADO POR | HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO: Se Realizo Correctivo en nevera por fuga Laboratorio urgencias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [x] nevera
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA: Ibera | REFRIGERANTE | HP MOTOR | CANT

MODELO C/E: VR12 D BMAD

SERIAL C/E: 2022_0960

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Judian marquez | RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza Correctivo De fuga.
- Presorizado
- vacio y Carga de Refrigerante
- cambio de Filtro de secado

Finalizando todas las actividades. el equipo queda en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	judian marquez		

FRIOCLIMA

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.
Nº 5715

FECHA
27 | 06 | 2026

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	NIT.	CÓDIGO
Clínica de Girón	890207427	
DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO: Aire Acondicionado OBSERVACIÓN adulto Urgencias		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

- [ ] SPLIT
- [ ] TORRE E.
- [ ] MINISPLIT
- [ ] PAQUETE
- [ ] VENTANA
- [ ] CHILLER
- [ ] CUARTO FRIO

MARCA	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
LG			

MODELO C/E

SERIAL C/E 2023_0075

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE		
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Finalizadas las actividades del correctivo se realizo las siguientes actividades
- cambio de tarjetas auxiliar multituberias
- cambio de motor condensador
El equipo queda en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Julian marquez	Luisa Espinel.	