

Habilitan paso para vehículos livianos en la vía Buenaventura–Buga

El corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga se encuentra habilitado este miércoles 12 de agosto para vehículos livianos, organismos de emergencia y transporte de ayudas humanitarias, mientras continúan las medidas especiales de seguridad tras la emergencia.

Inicio > Regional



La Unión Vial Camino del Pacífico informó que durante la noche anterior se mantuvo el paso controlado como medida preventiva. De manera excepcional, también se está permitiendo el tránsito de **vehículos** de carga que transporten ayudas, previa identificación y registro de la placa y del conductor. **Concesionarios de coches**

La situación más delicada se mantiene en el sector La Yolomba, en Dagua, donde persiste el riesgo por caída de material sobre la carretera. En este punto funcionará un sistema de Pare y Siga, acompañado por personal encargado del control del tránsito.

Según la concesionaria, esta medida se mantendrá durante los próximos días mientras avanzan los trabajos para implementar una estabilización temporal del sector y disminuir el riesgo para quienes transitan por la zona.

Durante la mañana se realizará una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar las condiciones del corredor y las medidas que permitan facilitar el traslado de ayudas sin comprometer la seguridad.

Equipos técnicos, operativos y de atención de emergencias permanecen desplegados y realizan monitoreo permanente con el propósito de avanzar progresivamente hacia la normalización de la movilidad.

Noticias destacadas




Los poderosos nombres del Valle que podrían aterrizar en el gabinete de Abelardo De la Espriella

© JUNIO 25, 2026



Buga está de Feria hasta el lunes

© JULIO 16, 2026




Joven murió electrocutado y cayó de un tercer piso en Tuluá

© MAYO 26, 2026



Doble homicidio en zona rural de Sevilla

© JULIO 23, 2026



WPS Office

Free Download



SoftTools SAS

Sistema Tms Gestrans Net Carga - Software Transporte Carga Rndc

ABERTO 08:00–17:00

Calle 93b #18-12, Bogotá

Sitio web

Las autoridades recomendaron a los viajeros respetar las restricciones y las instrucciones del personal ubicado en la vía, teniendo en cuenta que las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la evolución de la emergencia.

Últimas noticias Política Nación Dinero Deportes Opinión Impresa Jet Set Más ▾

Semana | Nación

NACIÓN

Actualización de las vías que siguen cerradas tras el terremoto en Colombia

Se mantienen cierres temporales y totales en algunos tramos.

Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana

12 de agosto de 2026 a las 9:24 a. m.



El corredor Buga-Buenaventura presentó afectaciones en varios puntos de la vía tras el sismo, principalmente por caída de material. Equipos técnicos trabajan en la remoción y evaluación de la infraestructura. Foto: ANI





Comunidad Andina activa cooperación internacional tras terremoto en Colombia



Las restricciones están relacionadas con las condiciones que dejaron los movimientos de tierra y otros daños registrados en diferentes puntos de las carreteras, por lo que **las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas** y recomiendan a los viajeros atender las indicaciones del personal de tránsito. Así está la situación:

Tolima:

Videos Semana



En el departamento del Tolima se mantiene un cierre total en Herveo, específicamente en el corredor Manizales-Fresno, entre los kilómetros 36+800 y 40+300.



Cúcuta Nuevo atentado contra el Ejército: un suboficial muerto y cuatro soldados heridos deja ataque con drones en el Catatumbo	Cartagena Carrera Mompox 15K donará parte de sus recaudos a afectados por terremoto en Colombia	Nación SGC confirmó dos nuevos temblores en Colombia en la mañana de este viernes, 14 de agosto: así fueron el epicentro y magnitud	Nación Pronóstico del lluvias, nub >
---	---	---	--

Este corredor continúa bajo restricción debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo, mientras se adelantan las acciones correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de la vía.

Quindío:

En Quindío se presentan afectaciones en corredores que conectan diferentes municipios del departamento.

En la vía Armenia-Montenegro, a la altura del kilómetro 3+900, se registra un cierre parcial.

También permanecen cierres totales y parciales en el corredor Montenegro-Quimbaya, en los kilómetros 4+800, 5, 5+700, 8+600, 10+600 y 12.



epicentro en el departamento del Chocó.

Valle del Cauca:

El Valle del Cauca concentra varias de las restricciones reportadas por las autoridades.

En Dagua, sobre el corredor Buenaventura-Buga, se presentan afectaciones en los kilómetros 69+600, entre el 50 y el 55, y en el 58+700.

Asimismo, en el corredor Cali-Loboguerrero permanecen cierres totales en los kilómetros 52+300, 36+100 y 37+600.

En La Victoria, además, se mantiene un cierre total en el corredor La Unión-La Victoria, específicamente en el sector del puente Mariano Ospina, debido a la caída de la estructura.

Actualización cierres viales Foto: Cuenta de X Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia / API

Paso controlado en el corredor Buenaventura-Buga:

En una actualización del estado del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, la Unión Vial Camino del Pacífico informó que el paso fue habilitado de manera controlada para vehículos livianos, vehículos de emergencia y transporte de ayudas humanitarias.

De manera excepcional, también se permitió el tránsito controlado de vehículos de carga que transportan ayudas, mediante la identificación y registro de la placa y del conductor.

Elsa Noguera

@elsanoguerabaq · Seguir

Avanzamos en la recuperación de la vía Buga–Buenaventura.

A partir de las 10:00 a. m. Se habilitó el paso controlado para todo tipo de vehículos, incluido transporte de carga, con PARE Y SIGA en los puntos críticos.

Pedimos transitar con precaución y seguir las indicaciones [Mostrar más](#)

MinTransporte

@MinTransporteCo

¡Avanzamos en la vía Buga–Buenaventura!

Desde las 10:00 a. m. habilitamos paso controlado para todo tipo de vehículos, incluido transporte de carga, con PARE Y SIGA en los puntos críticos.

Seguimos trabajando para recuperar plenamente este corredor. 🇨🇴 🚧

10:37 a. m. · 12 ago. 2026

636

Responder

Copia enlace

Leer 26 respuestas

Sin embargo, en el PR 69+400, sector La Yolomba, en Dagua, persisten condiciones de riesgo por la caída de material sobre la vía. Por esta razón, se mantiene un sistema de 'Pare y Siga', con acompañamiento y control del tránsito, mientras avanzan las labores para estabilizar temporalmente el sector.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas cuando sea posible, seguir las indicaciones de tránsito y consultar únicamente los canales oficiales antes de emprender desplazamientos por estos corredores.

VER MÁS

Terremoto en Colombia

vías cerradas

DIARIO OCCIDENTE

La veracidad no tiene precio

✉ [¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS](#)

Cali, agosto 13 de 2026.

TEMAS DESTACADOS:

► [228 víctimas del terremoto](#)

► [Vuelta a clases en Cali des](#)

📰 [Google News](#)

PUBLICIDAD



EMCALI está instalando la primera granja solar en una **terminal del MIO**
¡conócela aquí!

Terremoto en Colombia

Sismo causa afectaciones en vía a Buenaventura, caída de material y cierres preventivos



Foto: Archivo Diario Occidente

VALLE DEL CAUCA

Lunes 10 de Agosto, 2026

El corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga registra afectaciones después del sismo ocurrido durante la mañana de este 10 de agosto de 2026.

Unión Vial Camino del Pacífico informó sobre caída de material, inestabilidad en taludes y cierres preventivos en distintos puntos de la vía.



DIARIO OCCIDENTE
 en tu correo electrónico

Haz clic aquí y suscríbete
 ¡Sin ningún costo!

DIARIO OCCIDENTE
 La verdad no tiene precio

DESTACADO

LO MÁS VISTO

LO MÁS RECIENTE

[Viralizan cédula de Amparo Grisales en las Redes Sociales](#)

[Aves Cali: conozca la finca adaptada para avistar pájaros](#)

[Escenario geopolítico presiona la TRM](#)

[Los objetos que nunca deberías recoger de la calle, según el esoterismo](#)

[La masturbación, mucho más que solo placer:](#)



La concesionaria señaló que las restricciones se implementaron para proteger a los usuarios y al personal que atiende la situación.

Mientras tanto, equipos operativos, técnicos y de atención de emergencias permanecen desplegados a lo largo del corredor.

El personal realiza inspecciones y mantiene un monitoreo permanente para revisar las condiciones de la infraestructura.

Las labores también contemplan la evaluación de los sectores afectados y la remoción del material que cayó sobre la carretera.

Según el comunicado de Unión Vial Camino del Pacífico, la recuperación de la movilidad dependerá de las condiciones particulares encontradas en cada punto.

La habilitación se realizará de manera segura y progresiva mientras avanzan las actividades.

El reporte no establece una hora para la normalización completa del tránsito. Por esta razón, los usuarios deben permanecer atentos a las novedades relacionadas con las restricciones y el estado del corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga.

Inspecciones en la vía

Los trabajos continúan en los puntos donde el movimiento sísmico generó afectaciones. El equipo encargado de la emergencia revisa la infraestructura y desarrolla las actividades necesarias para evaluar las condiciones de cada sector.

Entre las situaciones identificadas se encuentran la caída de material y la inestabilidad en taludes.

Al mismo tiempo, el personal trabaja en la remoción del material para avanzar en la recuperación de las zonas intervenidas.

La concesionaria mantendrá un seguimiento permanente de las condiciones de la vía durante el desarrollo de estas labores.

También comunicará oportunamente cualquier novedad relacionada con cierres preventivos, estado del corredor y condiciones de movilidad.

El proceso de apertura dependerá de los resultados de las inspecciones. De acuerdo con la información entregada, cada punto requiere una evaluación según las condiciones encontradas después del sismo.

Recomendaciones a conductores

Unión Vial Camino del Pacífico pidió a quienes necesiten transitar por el corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga extremar las medidas de precaución mientras continúa la atención de la situación.  Planificación urbana y regional)


La concesionaria recomendó conducir con especial atención, respetar la señalización disponible y seguir las indicaciones del personal que permanece en los diferentes sectores de la carretera.

Asimismo, sugirió evitar los desplazamientos que no resulten indispensables durante las labores de inspección, atención y recuperación.

Esta recomendación permanecerá mientras los equipos continúen trabajando en los puntos afectados.

[beneficios para la salud física y mental](#)

PUBLICIDAD



Publicidad

