INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Cliente: Hospital San Juan de Dios
Orden de Servicio: 155-2026
Equipo: Lavadora Industrial

Fecha: 11-07-26

Finalización del Mantenimiento, Verificación y Puesta en Funcionamiento

Introducción

Segunda etapa del mantenimiento correctivo como continuidad de la intervención inicial.

Finalización de la reparación

Se completó la limpieza de las mangueras de salida y se verificó el libre flujo de evacuación.

Verificación funcional

Se realizaron pruebas de operación para confirmar el correcto sellado del empaque, el drenaje y el funcionamiento general del equipo.

Resultados

Equipo sin fugas, con drenaje normal y funcionamiento satisfactorio.

Conclusión

Concluidas las pruebas de funcionamiento, la lavadora industrial quedó operando correctamente y fue entregada en condiciones normales de servicio.



Jorge Luis Villada Cardona