

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Agosto de 2026	Número de contrato:	CD-12-2026-8499
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ C.C. 1.40.829.422		
Periodo del informe:	Informe comprendido periodo al 31 de agosto de 2026	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L ($30.160.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES:

Durante este periodo de informe, se realiza recorridos a viviendas en el barrio Carrizal y Las Americas, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, se observan avances de las obras y se realizan registros fotográficos de las viviendas visitadas, las cuales se relacionan:





Actividad: En levantamiento. Beneficiaria: Osiris Pino Martínez, C 50D 1D 49





Observación: se recomienda levantar el techo para poder iniciar los trabajos en la vivienda: Osiris Pino Martínez, C 51A 1 19


Durante este periodo de informe, se realiza recorridos a viviendas en el barrio El Por Fin, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, se observan avances de las obras y se realizan registros fotográficos de las viviendas visitadas, las cuales se relacionan:

BARRIO EL POR FIN			
#	**Postulante**	**Barrio**	**Dirección**
1	YULYS ELENA SOLANO MEJIA	EL POR FIN	K23 8527
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
SALA: Demolición de pisos, plantilla en concreto, instalación de cerámica en piso, aplicación de pañete impermeabilizado, estuco y pintura e instalación eléctrica.		**COCINA**: Demolición de piso, demolición de plantilla, instalación de cerámica en piso, Construcción de mesón en concreto, instalación de cerámica en muro, instalación de lavaplatos, Instalación de ventana, aplicación de estuco y pintura, instalación eléctrica.	

	
BAÑO: Desmonte de aparatos sanitarios, instalación de aparatos sanitarios, Instalación de puerta en madera, instalación de cerámica en muro, demolición de piso, construcción de plantilla en concreto, instalación de cerámica en piso.	**ALCOBA 1**: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso, aplicación de pañete, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, instalación de puerta en madera, instalación de puerta metálica.

#	**Postulante**	**Barrio**	**Dirección**
2	JOSE RAMOS OSPINO	El POR FIN	K 25ª 8545
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
SALA: Demolición de piso, construcción de plantilla en concreto, demolición de pañete, aplicación de pañete impermeabilizado, instalación de cerámica en piso, estuco y pintura, instalación eléctrica.		COCINA: Demolición de mesón, construcción de mesón en concreto, instalación de cerámica en muro, aplicación de pañete, instalaciones hidrosanitarias, estuco y pintura, instalación eléctrica.	

	
BAÑO: Demolición de pañete, demolición de piso, construcción de plantilla en concreto, aplicación de pañete, instalación de cerámica en muro, instalación de cerámica anti deslizante en piso, instalación de aparatos sanitarios, instalación de puerta en madera, instalación de espejo, estuco y pintura, instalación eléctrica.	ALCOBA 2, demolición de pañete, aplicación pañete, estuco y pintura, instalaciones eléctricas.

#	**Postulante**	EL POR FIN	**Dirección**
3	LUZ MARINA BENAVIDES TRANSLAVIÑA	EL POR FIN	K 26 85-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
SALA: Relleno en material seleccionado, construcción de plantilla en concreto, aplicación de pañete impermeabilizado, instalación de cerámica en piso, estuco y pintura, instalación eléctrica, Instalación de puerta metálica.		COCINA: construcción de mesón en concreto, aplicación de pañete impermeabilizado, instalación de cerámica en muro, instalaciones hidrosanitarias, estuco y pintura, instalación eléctrica, instalación de lavaplatos.	

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	LUZ DARY CORDERO NIETO	EL POR FIN	CL 84ª 21D 50




REGISTRO FOTOGRÁFICO


	
SALA: Demolición de piso, construcción de plantilla en concreto, demolición de pañete, aplicación de pañete impermeabilizado, instalación de cerámica en piso, estuco y pintura, instalación eléctrica.	COCINA: Demolición de mesón, construcción de mesón en concreto, instalación de cerámica en muro, instalaciones hidrosanitarias, estuco y pintura, instalación eléctrica.
	
BAÑO: Demolición de piso, construcción de plantilla, instalación de cerámica en piso y muro, aplicación de pañete, instalación de combo sanitario y accesorios e instalación de puerta de madera, instalación de espejo, instalaciones eléctricas.	ALCOBA 1: Demolición de plantilla, Construcción de plantilla en concreto, instalación de cerámica, estuco y pintura, instalación eléctrica.

Se realizan recorridos periódicos a las vías en ejecución y ejecutadas, en los diferentes sectores y barrios de la ciudad, donde se están realizando intervenciones de vías por intermedio del programa Barrios a la Obra de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, se toman registros fotográficos y se detalla la actividad que se está realizando en las siguientes vías:

- Demolición de placas de concretos en mal estado
- Retiro de Material
- Compactación y Nivelación de terreno
- Vaciado de concreto (construcción de vías)
- Recuperación y pavimentación de vías
- Construcción de muros de contención
- Construcción de andenes y bordillos
- Reposición de tubería de acometida de agua potable y alcantarillado
- Levantamiento topográfico
- Limpieza y excavación
- Demarcación de vías y señalización.

	
GRAN BAZAR - CENTRO - MÓDULO 5	CALLE 13 ENTRE CARRERAS 23 Y 26 - REBOLO - MÓDULO 5

	
CARRERA 5B ENTRE CALLES 35A Y 36B (RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS - MÓDULO 5	CARRERA 6 ENTRE CALLES 35A Y 36B (RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS - MÓDULO 5
	
CALLE 35A ENTRE CARRERAS 5B Y 6B (RECONSTRUCCION) (3) - LAS PALMAS - MÓDULO 5	CARRERA 2 ENTRE CALLES 19 Y 30 (RECONSTRUCCION) - SIMON BOLIVAR - MÓDULO 5
	
CARRERA 7 ENTRE CALLES 17E Y 18 (RECONSTRUCCION) - SIMON BOLIVAR - MÓDULO 5	CARRERA 21B ENTRE CALLES 27B Y 30 (RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS - MÓDULO 5
	
GRAN BAZAR - CENTRO - MÓDULO 5	CALLE 35 ENTRE CARRERAS 4 Y 6B (RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS - MÓDULO 5

	
CARRERA 2 ENTRE CALLES 19 Y 30 (RECONSTRUCCION) - SIMON BOLIVAR - MÓDULO 5	CARRERA 7 ENTRE CALLES 17E Y 18 (RECONSTRUCCION) - SIMON BOLIVAR - MÓDULO 5
	
CARRERA 21B ENTRE CALLES 27B Y 30 (RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS - MÓDULO 5	CARRERA 20C ENTRE CALLES 28 Y 29 - LOS TRUPILLOS - MÓDULO 5
	
CALLE 29 ENTRE CARRERAS 20C Y 21B - LOS TRUPILLOS - MÓDULO 5	GRAN BAZAR - CENTRO - MÓDULO 5
	
CARRERA 6 ENTRE CALLES 35A Y 36B (RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS - MÓDULO 5	CALLE 35A ENTRE CARRERAS 5B Y 6B (RECONSTRUCCION) (3) - LAS PALMAS - MÓDULO 5

	
CARRERA 7 ENTRE CALLES 17E Y 18 (RECONSTRUCCION) - SIMON BOLIVAR - MÓDULO 5	CARRERA 2 ENTRE CALLES 19 Y 30 (RECONSTRUCCION) - SIMON BOLIVAR - MÓDULO 5

Atentamente,

SIRLEN DE AGUAS M.

SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ
C.C. No 22.468.361
Contratista