




PRETRATAMIENTO
ENTRADA Y SALIDA




VISTA EN
PLANTA




VISTA
LATERAL




VISTA
FRONTAL



DETALLE A
DETALLE DE ANCLAJE
Y PASARELA




DETALLE B
DETALLE DE ANCLAJE
Y PASARELA




DETALLE C
DETALLE DE ANCLAJE
Y PASARELA

SIK305396 SIKA
ANCHORFIX-S X 300 ML



LONGITUD DE
PERNO 6"



LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

TABLA DE MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDADES	ESPECIFICACION
1	TUBO DE 1 1/2"	4	GALVANIZADO
2	TUBO DE 1 12"	2	GALVANIZADO
3	TUBO DE 1 12"	4	GALVANIZADO
4	REJILLA TAESMET TIPO T100X30 DE 18"X1"	6	CON SUPERFICIE ANTI-DESLIZANTE Y ACABADO
5	REJILLA TAESMET TIPO T100X30 DE 18"X1"	6	CON SUPERFICIE ANTI-DESLIZANTE Y ACABADO
6	CANAL EN C DE 6"	4	AC
7	CANAL EN C DE 6"	4	AC
8	CANAL EN C DE 6"	4	AC
9	TUBO CUADRADO DE 2X50X50	8	A500 Gr C
10	LAMINA DE ANCLAJDE DE 3/8"	4	ASTM A36
11	VARILLA DE 1/2" B7 CON TUERCA	16	ASTM A193 B7
12	SIK305396 SIKA		ANCHORFIX-S X 300 ML

N°	MODIFICACIONES	FECHA	POR
⚠	DESC-1	FECHA-1	REV_POR-1
⚠	DESC-2	FECHA-2	REV_POR-2
⚠	DESC-3	FECHA-3	REV_POR-3
⚠	DESC-4	FECHA-4	REV_POR-4

AQUA OCCIDENTE

GERENCIA OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS - PTAR - DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA EN EL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LOS CORREGIMIENTOS GUAYABAL Y BARRANCAS

DISEÑOS MÉCANICOS

MYRIAM ROMERO PULECIO
INGENIERIA SANITARIA

ADVERTENCIA
0 1 2
SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm, EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Diseño: ING.VICTOR CORRALES M.P.VL2294334	Aprobo: ING. HECTOR SAAVEDRA M.P.76237-75326 VLL		
Revisó: ING. MYRIAM ROMERO M.P. 76237-09214 VLL	Registro digital: PTAR-MEC-035-D-M02		
Fecha: MAYO/2025	Plano N°: 1	Consecutivo: 4	
Escala: SIN ESCALA	CONTIENE: COMPUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA A PRETRATAMIENTO DETALLE A-C		M02
Unidades: mm			