

Fecha de Inspección: 27/03/2025				Hora: 11:30 a.m				Área/Unidad operativa: JUAN JOSE RONDON				Localidad: Usme																	
Inspección realizada por: JAIRO ROJAS								Nombre responsable unidad: ALEXIS PEÑA																					
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones							
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad			Acceso al extintor		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala								
1	SALON COMEDOR-SHUT	10	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					
2	COCINA-BODIGA	10	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													

Página 6 de 6

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa