ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	8479/2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San Jose Saramita
Dirección de la Unidad Operativa:	Calle 22 # 36 a 25 la venta
Teléfono de la Unidad Operativa:	867-0796 3202047639
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Diana Marcela Carvajal Pinto

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	11	2024	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:		Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	X

Descripción del evento: Mediante las Inspecciónes propia del edificio se identificaron los siguentes manatenimientos corresctivos

Actividad 1: Arreglo baldosas levantadas en el comedor de personas mayores

Actividad 2: Arreglo de Platero de comedor talento humano

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Actividad 1: Se identifica la situcion de elevacion de las baldozas se procede a retirar la parte de las baldozas afectadas, encontrando que no le habian aplicado sufieciente pegante, se limpia el area y se procede nuevamente a pegarlas.	12/11/2024	13/11/2024	ya que el arreglo se presento en el comedor de persona mayor, en un area de congruencia de personas se actua inmediato al mantenimiento sin afectar el servicio.	Se coloca señaletica en el area afectada , y no se afecta el servicio	No	0	Ninguna
Actividad 2: Se presenta que el platero de aluminio se desprendio del cemento y se doblo, por lo tanto se realiza refuerzo estructural y se hace unos ajustes a la tuberia del agua.	28/11/2024	30/11/2024	Para no afectar la prestación del servicio se habilito otra area para lavar los platos y vasijas del talento humano	Se coloca señaletica en el area afectada , y no se afecta el servicio	No	0	Ninguna

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	2	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones: Ninguna

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	DIANA MARCELA CARVAJAL PINTO	Nombres y Apellidos:	HAROLD YESID JIMENEZ RODRIGUEZ
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	ARQUITECTO - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	