Energía

INFORME OBSERVACIONES ENTREGA DE PANELES EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE – CAUCA

ECOESCUELAS

En el siguiente informe me permito socializar dos situaciones que se manifestaron por parte de los docentes y la comunidad educativa en las escuelas de la Institución Educativa Agrícola Piamonte, frente a la instalación de las soluciones energéticas en los colegios. A continuación, se describen las quejas de las comunidades:

1. Escuela Sede La Sonora (Piamonte – Cauca):
   Contexto la escuela queda aproximadamente a 40 minutos del casco urbano, el ingreso se realiza por caminos estrechos y puentes colgantes sobre el Río Congor, uno de los afluentes importantes de la región, por lo que el acceso no es fácil en vehículo y se realiza en moto o motocarro.

   Queja 1: La comunidad y la docente Martha León manifiesta inconformidad por la instalación del panel justo al respaldo de una cancha de microfutbol que es usada por los niños, niñas, jóvenes y adultos de la Vereda La Sonora, situación que pone en riesgo el panel, refieren los padres de familia y la docente de la Escuela, ya que puede recibir balonazos, por lo que señalan su inconformidad porque no fue revisado el tema por el contratista. Solicitan comedidamente la instalación de los puntos en el aula de clase de la Escuela. Solicitan la reubicación del panel, para evitar daños. (Anexo soporte fotográfico).



Panel instalado en la Escuela Sede La Sonora



Queja 2: En la misma sede los padres de familia manifiestan que le pidieron al contratista llevar un punto de conexión eléctrica al comedor o cocina donde se cocinan los elementos del PAE de la Escuela y le dijeron que ellos cubrían con sus recursos la instalación del punto, el contratista acepto la propuesta y les dijo que cuando volviera hacia la instalación, los contratistas no volvieron y la comunidad está inconforme. Solicitan la extensión del cable y conexión al comedor de la Escuela.



En la fotografía se puede observar que todos los puntos quedaron ubicados en el salón. La comunidad le solicito al contratista alargar el cable para instalar un punto de conexión eléctrica en el comedor para la preparación de alimentos del PAE.

2. Escuela Sede Santa Rita (Piamonte – Cauca):

   Queja: Los padres de familia y el docente Aníbal Muñoz, manifiestan su inconformidad con la instalación de la solución fotovoltaica, ya que ninguno de los puntos de conexión eléctrica quedo ubicado en el aula de los niños y niñas, todos quedaron ubicados en el comedor de la Escuela, una estructura individual y separada por unos cinco (5) metros del aula de clase. El docente señala que el no se encontraba en el municipio cuando instalaron el sistema, ya que estaba en su periodo vacacional de junio, por lo que no pudo hacerles la recomendación a los contratistas, pero menciona que la importancia de la instalación era el aula de clase. (Anexo soporte fotográfico).

   Los niños y niñas en el espacio de la Escuela TEJ manifestaron con tristeza la falta de conexión de energía en el salón de clases.



Panel instalado en la Sede Santa Rita.



Salón y comedor de la Escuela Santa Rita



Puntos instalados en el Comedor – PAE Escuela Santa Rita



Salón de clases sin puntos de conexión eléctrica de la solución fotovoltaica.

Elaboro: Luis Alejandro Campos Mora
Profesional social de la Dirección de Energía Eléctrica
Equipo Ecoescuelas
Ministerio de Minas y Energía