CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Los Molinos

Fecha: 25-8-2026 Empresa: Consorcio mantenimiento RW

Nombre: Camilo Duran Cargo: Pos sgt

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Manizales

Fecha: 5-8-26 Empresa: Consorcio mantenimiento RUV

Nombre: Camilo Duran Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO 360	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Marruecos

Fecha: 12-8-26 Empresa Consorcio Mantenimiento 360

Nombre: Camilo Dum Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 19-3-2026 Marruecos

Empresa: Consorcio mantenimiento R20

Nombre: Camilo Duran

Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Marruecos

Fecha: 26-8-2026 Empresa: Consorcio mantenimiento RW

Nombre: Camilo Duran Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Arrolledo

Fecha: 6-8-2026 Empresa: Consorcio contratamiento Raw

Nombre: Camilo Duran Cargo: Res. SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

GS7

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Arriolada

Fecha: 14-8-2026 Empresa: Consorcio mantenimiento RW

Nombre: Camilo Duran Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Arbolada

Fecha: 21-8-2026 Empresa: Consorcio mantenimiento Bus

Nombre: Camilo Duran Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Arboleda

Fecha: 28-8-2026 Empresa: Consorcio Mantenimiento Rw

Nombre: Camilo Tuta Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 3-8-2022 Empresa: Consorcio mantenimiento Bq

Nombre: Camilo D. Ruiz Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 30-8-2026 Dijos

Empresa: Consorcio mantenimiento Ltda

Nombre Camilo Duran

Cargo: Tecn SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

662

CONSORCIO MANTENIMIENTO SAS	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Pisos

Fecha: 17-8-2026 Empresa: Consorcio mantenimiento sas

Nombre: Camilo Duran Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO BOG	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 24-03-2026 Pijao

Empresa: Consorcio mantenimiento BOG

Nombre: Camilo Duran

Cargo: Pos SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Bosinga

Fecha: 6-8-2018 Empresa: Consorcio mantenimiento Ruv

Nombre: Cerilo Duran Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Bodega

Fecha: 13-8-2026 Empresa: Consorcio Mantenimiento Rio

Nombre: Camilo Tovar Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO R-UO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Sosiego

Fecha: 20-8-26 Empresa: Consorcio mantenimiento R-UO

Nombre: Camila Duran Cargo: Res. SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 27-8-2026 Sodexo

Empresa: Consorcio mantenimiento Vial

Nombre: Camilo Duran

Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Los Molinos
USO DEL CENTRO: Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran FECHA: 11 - 8 - 26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Los Molinos
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 4-8-2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Los Molinos
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 28-8-20

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Los Molinos
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 25-8-2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

672

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Marquesas	
USO DEL CENTRO: Mantenimiento de la malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Durán	FECHA: 5-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Marquetas
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 12-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Marquetes
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla Vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 14-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Manizales
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 26-3-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Arboleda	
USO DEL CENTRO: mantenimiento malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 6-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Arrazada	
USO DEL CENTRO: Mantenimiento malla Vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 14 - 8 - 26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Arboledas	
USO DEL CENTRO: Mantenimiento de la malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Diaz	FECHA: 21-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Arboleda
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 29-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Pinos
USO DEL CENTRO: Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran FECHA: 3-8-2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Pijao	
USO DEL CENTRO: Mantenimiento de la malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 10-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Pijaos
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla Vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 17-03-2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Pijaos

USO DEL CENTRO: mantenimiento malla vial

INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran FECHA: 24-8-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Sogamoso
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 3-12-2025

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Santiago
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 13-8-2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Socayo
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 20-8-2024

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Popayán	
USO DEL CENTRO: Mantenimiento de la malla Vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 27 - 8 - 2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Los Molinos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Nov - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	May - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Durán
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

04-08-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Los Molinos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Mar - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	May - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

11 - 03 - 2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Los Molinos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Mar - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	May - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

18 - 8 - 2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

690

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Los Molinos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Mar - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	May - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camila Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

25-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

6 al 9

CONSORCIO - MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marruecos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Abr - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jun - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

5-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

692

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Manizales

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Abr - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jun - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

12 - 8 - 2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO PERU	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marruecos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Abr - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jun - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

19-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

649

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Matriculados

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Abr - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jun - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

26-9-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Arboletes

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Nov - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Dic - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ene - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Durán
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

6-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

996

CONSORCIO MANTENIMIENTO SUR	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Arbeiada

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Nov - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Dic - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ene - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

14-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

697

CONSORCIO MANTENIMIENTO RED	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Articulado

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	NOV - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Dic - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ene - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

21-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Arbolada

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	NOV - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	DIC - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	ENE - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

28-07-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

669

CONSORCIO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Discos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Ago - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Sep. 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Oct - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

3 - 8 - 2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

090