FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Traslado de carpa	Consorcio Mantenimiento RUU	14-Agosto-2026

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jhon Fredy Guarnizo Tel: 3058120518	Propietario	
Luisa María Tautivo Lagos	Auxiliar Social	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 11:10 am		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 14-Agosto-2026.	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:21 am.		Acta N° 09
BARRIO: Arboledas	CIV: 18003676	TRAMO: Kr 10B Bis entre Cl 48 Sur y Cl cerrada	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con el Sr. Juan Fernando residente del predio ubicado en la Cl 48 sur # 10B15 del barrio Arboledas sur junto al componente social del consorcio Mantenimiento Ruu para tratar los siguientes temas.

El área Social visita el predio el dia 14 de Agosto 2026 a fines de solicitar la autorización a los propietarios sobre la ubicación de unas elementos constructivos como (ladrillos) sobre el espacio publico ubicado por la Cl 48 sur, dado a dicho acercamiento un residente nos suministra el numero de contacto del Sr. Juan Fernando quien mediante una llamada telefónica se le socializa, manifestando que el da la autorización sin ningun inconveniente, sin embargo el componente social compartirá lo mencionado mediante Whatsapp y notifica que el espacio se dejara en las mismas condiciones existentes.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El Contratista dejara el espacio en las mismas condiciones iniciales.	Consorcio Mantenimiento Ruu.	- Etapa de remates
Nota: el ciudadano otorga la autorización mediante vía telefonica, a continuación se anexa el soporte.		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Juan Fernando tel: 322 2579222	Propietario	Vía telefonica (no Firma

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

1004

FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CTO 717- 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PREDIO	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	CL 48 sur # 10b 15
BARRIO:	Arboledas sur
CIV:	18003676
NOMBRE Y APELLIDO:	Juan Fernando
NUMERO DE CONTACTO:	3222579222
DESCRIPCIÓN:	Autorización por acopio de material en espacio publico
FECHA:	14-Agosto de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO- ANTES DE INTERVENIR



REGISTRO FOTOGRÁFICO- DE LA SOLICITUD



OBSERVACIONES

FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CTO 717- 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

9:51

+57 322 2579...

Viernes

Buenas tardes don Juan, espero se encuentre muy bien, de acuerdo a la conversación sostenida de manera telefónica en donde amablemente solicitamos permiso para la ubicación de unos ladrillos sobre su espacio público, aproximadamente por una semana, por favor me confirma si nos concede el permiso, mil gracias 12:58 p. m.



Tú
Foto



Si no hay ningún problema 12:59 p. m.

Con mucho gusto 1:00 p. m.

Muchas gracias por su colaboración 1:00 p. m.

Mensaje

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO:		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 14- Agosto - 2026.	HORA DE FINALIZACIÓN:		Acta N° 100
BARRIO: Molinos	CIV: 18004986	TRAMO: Kr 5g entre Cl 48p Sur y Cl 48m Sur.	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la Srd. Diana Ballesteros secretaria del Colegio Liceo Pedagogico San Pablo del barrio Molinos junto al Componente Social del Consorcio Mantenimiento Ruu para tratar los siguientes temas.

El Componente social realiza acercamiento a la institución a fines de socializar las precauciones que deben de tener en cuenta en el segmento vial comprendido en la (Kr 5m entre Cl 48p sur y Cl 48m sur), ya que estamos en actividades constructivas, lo cual se le recalca a la representante que dichas acciones que se han venido presentando con los alumnos maniobras con riesgo ya que no acatan los senderos peatonales por donde está demarcado. Igualmente, la Sra. Diana notifica que dicha información será compartida mediante un grupo de padres para así tomar las respectivas indicaciones.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
La Secretaria de la Institución se compromete a socializarles a los alumnos y padres de familia las precauciones que deben tener en cuenta por las obras constructivas.	Diana Ballesteros.	Continúo.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Diana Ballesteros	Secretaria Tel: 3123667628	Diana Ballesteros C. CC. 53611361
Milena Moreno	Auxiliar Social.	Milena Moreno.

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	Hoja 1 de 2
Contrato No.: 717-2025 **FECHA:** 18 de agosto de 2026	**HORA INICIO:** 12:00 m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:50 m		**Acta N° 101**
Barrio: Molinos sur	**CIV:** 18004986		

PROYECTO:

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ORDEN DEL DÍA

INICIO

OBJETIVO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA-VIRTUAL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

ACUERDOS Y COMPROMISOS

CIERRE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión extraordinaria siendo las 12:00 m del 18 de agosto de 2026, a la cual asisten los representantes del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, INTERVENTORÍA, REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE y comunidad del Barrio MOLINOS SUR CIV (18004986) en cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión inicio de obra.

La profesional social del contratista informa el segmento intervenido, el cual se relaciona a continuación

TRAMO: KR 5G ENTRE CL 48M SUR Y CL 48P SUR; CIV 18004986

La profesional social del contratista presenta a los funcionarios y profesionales representantes de cada entidad; así mismo, menciona las reglas para las intervenciones y manifiesta la importancia de un buen manejo del lenguaje y los parámetros mínimos de respeto para el buen desarrollo de esta actividad.

1. Inicialmente, la profesional social indica que se convocó la reunión de manera extraordinaria teniendo en cuenta algunos hechos sucedidos el fin de semana con respecto a cortes de agua y afectaciones en obra.

2. **Intervención área técnica.**
Inicialmente, el ingeniero Sergio Chaparro dio apertura a la intervención mencionando que el día domingo (16 de agosto 2026) se recibió información por parte de la persona encargada de la vigilancia en la obra, donde indicó que la comunidad se encontraba inconforme por la usencia del servicio de agua. Posteriormente, da un contexto de los avances realizados en el segmento vial, indicando que el día miércoles (12 de agosto 2026) se dio inicio con la excavación y actualmente se está realizando el cambio de la tubería sanitaria de 8" a material PVC, como lo indica la norma. Así mismo, informo que se encontró la red de acueducto (agua potable) en material de asbesto-cemento, cuyo cambio fue informado previamente en la reunión de inicio de obra, aclarando que esta tubería presenta unas condiciones específicas y al momento de retirar la capa de material superficial, libera presiones generando la ruptura de las tuberías, del mismo modo indica que en la noche existen presiones altas que pueden afectar la tubería al no tener el material como protección.

   De esta manera, informa que el día sábado 15 de agosto del presente año la jornada laboral fue hasta la 1:00 pm y no se identificó ninguna novedad con el servicio de agua potable; sin embargo, hace referencia a un daño menor el jueves en la noche 13 de agosto 2026, el cual fue reparado el día viernes quedando en funcionamiento, para el día sábado se presentó una ruptura, la cual también fue reportada al Acueducto, quienes atendieron la emergencia el domingo y fue restablecido el servicio nuevamente, aclaró que los cortes de agua en la localidad de Rafael Uribe Uribe son por mantenimientos de la empresa de acueducto y no por la obra.

   La profesional social del contratista, Liliana Galindo, realiza un contexto en relación a lo expuesto por el ingeniero Sergio, indicando que, si bien hubo un daño el día jueves en la noche, ese daño fue reparado por la cuadrilla de la EAAB-ESP bajo el apoyo del contratista.

   Sin embargo, al momento de reportar los daños al acueducto, este indicó que el día viernes se presentaron cortes en la zona por parte de la EAAB-ESP; hace referencia a que algunas personas de barrios cercanos han relacionado la ausencia del servicio de agua con la obra que se ejecuta en el sector. Se menciona que, a la fecha, hay algunos barrios que aún no cuentan con este servicio.

   Dicho lo anterior es importante aclarar que el contratista no tiene incidencia sobre la apertura o cierre de válvulas de suministro; esta actividad es exclusivamente manejada por el acueducto. Para dar claridad a lo informado por parte de la EAAB-ESP, se comparte en el chat de la reunión los números del radicado No. 1. (1002379434) donde se reportó la afectación del día jueves en la noche; No. 2. (1002379383) donde se ha solicitado confirmar la información de manera escrita, lo indicado por la empresa en los dos radicados donde se informó esta anomalía en la zona, a fin de tener soportes para ser presentados ante la comunidad.

   Adicionalmente, indica que es importante tener en cuenta que estas eventualidades desafortunadamente coincidieron con los mantenimientos o programaciones de suspensión por parte de la EAAB-ESP. De esta manera, se solicita a la comunidad que, si presentan alguna duda en relación a lo informado en la presente reunión, se comuniquen con la empresa de acueducto a fin de solicitar claridad frente a la anomalía presentada el fin de semana, y a su vez corroborar la información socializada en el presente encuentro.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717- 2025 **FECHA:** 18 de agosto de 2026	**HORA INICIO:** 12:00 m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:50 m		Hoja 2 de 2 **Acta N° 101**
Barrio: Molinos sur	**CIV:** 18004986		
PROYECTO: **"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**			

La profesional social del contratista aclaró que se solicitó el soporte de los radicados, a fin que la comunidad tenga claridad y pueda constatar ante la empresa los cortes de agua programados por la EAAB-ESP, los cuales coincidieron con los daños de la obra.

Finalmente, señaló que no se desconoce el impacto de estos cortes imprevistos en la comunidad, pues se entiende que el agua es un recurso vital; sin embargo, instó a los residentes a tener en cuenta que la obra no fue la única variable por la cual el sector se quedó sin el servicio.

2. **José Simeón Charry Sáenz:** Miembro de la comunidad manifiesta preocupación por lo que se ha evidenciado, teniendo en cuenta que en la primera reunión que se realizó con el contratista, informaron que iban a dejar unos senderos peatonales para el ingreso y salida de los habitantes, indicando que hay personas en silla de ruedas; sin embargo, no se han adecuado los senderos. Así mismo, manifiesta inconformidad ya que no se gestionó en brevedad el corte del por lo tanto, solicita el número de radicado de la fecha exacta donde fue notificado el daño.

   Rta: La profesional social contratista, frente a lo expuesto, indica lo siguiente:

   - Referente al tema del tránsito de sillas de ruedas y pasos peatonales que requieran una urgencia o que requieran una intervención más específica, se ha indicado en las reuniones con la comunidad que estos casos, como temas de rampas o elementos adicionales, se han notificado por la línea de atención, y a su vez registrando en actas; de esta manera se soporta la gestión con la comunidad frente a estos casos.

   - Por otra parte, reitera que en el chat de la reunión se han compartido los dos (2) números de radicado, uno con el que se hizo el primer reporte, con el que se reportó el daño el día jueves y que fue atendido el día viernes, y otro con el que solicitamos que se nos confirmara la información que se nos entregó de manera verbal, que lo registraran al correo para tener un soporte; la comunidad puede llamar a la línea 116 y bajo esos números corroborar lo informado por el contratista.

3. **José Ricardo Esparza:** Nuevamente solicita la intervención, realizando las siguientes observaciones:

   1. Argumenta que pertenece a una defensora de derechos humanos en la que cuenta con un equipo de ingenieros de obra civil, por lo que tuvo la oportunidad de pedirle un concepto frente al tema de la maquinaria. Basado en esto, indica que la retroexcavadora debería tener debajo de ella un planchón en acero, con el fin de que el peso de la máquina quede equilibrado dentro del terreno, teniendo en cuenta que es un terreno muy gredoso.
   2. Indica que se comunicó con la EAAB-ESP, para solicitar el requerimiento de carro tanque, donde le manifiestan que la falla reportada no supera las 24 horas; por esta razón no se cumple para la solicitud de carro tanque. Así mismo, menciona que solicitó la información directa a la EAAB-ESP, donde indicaron que la falta de agua en el sector fue ocasionada por la obra, indicando la dirección exacta.

Se da espacio para la intervención de la interventoría


El ingeniero Santiago Gaitán desde el componente ambiental SST informa que se está realizando seguimiento para la adecuación de los senderos peatonales y los platones requeridos para movilidad reducida de los usuarios del sector.

El contratista proyecta fotografías de las delimitaciones de la zona de obra y la señalización implementada. Se aclaró que tal como se informó en la reunión de inicio la vía es pacificada, adicional se realizarían excavaciones simultáneas es decir (vía y andenes), lo que dificulta la delimitación de senderos peatonales.

Para dar finalidad con el encuentro se puntualiza lo siguiente:

- Se acordó mantener una línea de comunicación más directa para situaciones de emergencia a través de los números personales de la profesional social contratista Liliana Galindo y el presidente de la JAC Jairo Ricardo Esparza.
- Se hizo un llamado a la comunidad a verificar la información con la empresa de Acueducto y Alcantarillado para tener claridad sobre los cortes de agua ajenos a la obra.
- Se insistió a evitar el retiro de materiales de la obra y a utilizar canales de diálogo para resolver inquietudes.
- Se reconoció que hubo falencias y que la comunidad ejerció su derecho a la protesta, aunque se busca evitar acciones que afecten el avance de la obra.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	Hoja 2 de 2
Contrato No.: 717- 2025 **FECHA:** 18 de agosto de 2026	**HORA INICIO:** 12:00 m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:50 m		**Acta N° 101**
Barrio: Molinos sur	**CIV:** 18004986		
PROYECTO: **"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**			





COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Realizar un comité de diálogo ciudadano.	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	Semana del 01 al 04 septiembre 2026
Compartir números personales.	RESIDENTE SOCIAL CONTRAISTA	En el transcurso del día.
Replicar información con miembros de la comunidad.	JOSÉ RICARDO ESPARZA / JAC	Cuando sea requerido.
Seguimiento a senderos peatonales para movilidad reducida.	INTERVENTORÍA	Durante la intervención de obra.

FIRMAS			
NOMBRE		**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA			
ELABORÓ		**RESPONSABLE**	**APROBÓ**
NOMBRE	**LILIANA GALINDO**	**LILIANA GALINDO**	
CARGO	**PROFESIONAL SOCIAL**	**PROFESIONAL SOCIAL**	**APOYO SOCIAL INTERVENTORIA**
FIRMA			
ANEXOS:	**SI**	**NO X**	**TIPO DE ANEXO:** **CANTIDAD:**

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 10:00 a.m.		Hoja 1 de 2
FECHA: 19 de agosto 2026.	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:20 a.m.		Acta N° 102
BARRIO: San Luis	CIV: 18003250.	TRAMO:	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con la señora Cecilia Noguera y Miryam Solano Noguera, propietaria y familiar (hija) propietaria del predio ubicado en la Kr 10D # 36A-75 sur del barrio San Luis - Pijaos, junto al componente técnico y social del Consorcio Mantenimiento RUU - cto 717-2025 e interventoría, con el fin de atender el siguiente tema.

- Solicitud de rampa - movilidad reducida.

La señora Noguera indica que presenta una operación de cadera por lo que le es difícil transitar con facilidad y aún más se le dificulta subir escaleras, a esto se suma su edad por lo que tiene diágnosticos de salud considerable, por estas razones solicita al contratista se rebice su diágnostico de salud y se tenga en cuenta para adecuar rampa frente a su predio.

- El Contratista indica a la señora Noguera e hija que realice el envia de los documentos a los medios de atención para revisar; así mismo se le informa que para la construcción de una rampa se debe revisar las pendientes tanto del andén como de la vía para ver la posibilidad de construcción de dicha rampa.

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisar la solicitud con las pendientes de la vía.	Consorcio Mantenimiento RUV.	durante la intervención.
• enviar los documentos à los medios de atención.	Cecilia Noguera.	inmediato.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Cecilia Noguera. cel: 3124375246	Propietaria.	
Myriam Solano Noguera 3026831343	hija propietaria.	
Glenia Velásquez.	Aux. social.	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI X NO	TIPO DE ANEXO: Historia clínica.	CANTIDAD: 8

Vo.Bo:

HOSPITAL "EL TUNAL"

HISTORIA CLINICA DE 'C.E.'

Fecha: 20/05/2011 **Especialidad:** ORTOPEDIA **Historia:** 644519
Paciente: NOGUERA DE SOLANO CECILIA **Sexo:** F **Edad:** 67 **Consultorio:** 001

SINTOMATOLOGIA

Tension Arterial: 0 /0 **Frecuencia Cardiaca:** 0 lpm **Temp.:** 0°
Frecuencia Respiratoria: 0 rpm **Peso:** 0.00 Kg **Tid:** CC **Num:** 20334226
MOTIVO DE CONSULTA: PRIMERA VEZ PACIENTE REMITIDA CON DX DE ARTROSIS RODILLAS
P QUE ABAN VIENDO EN EL H DE LA SAMARITANA DONDE LE ... EROH REALIZABLE P
... CIRUGIA BILATERAL REFIERE QUE LA REMITI ... RA LA CIRUGIA

... JAL: REFIERE ESTAR CON MOLESTIAS EN AR ... DE HACE VARIOS
LA HAN VISTO EN VARIAS PARTES PERO NO LE AUTORIZABAN LA CIRUGIA POR LO QUE EITUTEL
N EL JUZGADO LA MANDAN PARA QUE LE HAGAN LA CIRUGIA

REVISION SISTEMA: TRAE RX DE RODILLAS DE HACE MAS DE 1 ABO QUE MUESTRAN CAMBIOS DE
S EN VARO FEMOROTIBIAL MEDIAL

ANTECEDENTES

PERSONALES: HISTERECTOMIA

FAMILIARES:

EXAMEN FISICO

PACIENTE OBESA PESO 77 KILOS TALLA 1.60 SE ENCUENTRAN MUSLOS VOLUMINOSOS
DESVIACION EN VARO DE LA RODILLA DERECHA SE ENCUENTRA LIMITACION FUNCIONAL EN L
DERECHA FLEXION DE 90 GRADOS DOLOROSA SIGNOS DE LESION MENISCAL CONDRAL POSITIVO

ANALISIS,IMPRESION DIAGNOSTICA

ARTROSIS EN VARO RODILLAS

CONDUCTA DEL PACIENTE

SE EXPLICA ESTADO DE LA RODILLA DERECHA QUE ES LA MAS SINTOMATICA SE PRO
PONE REALIZAR REEMPLAZO TOTLA DE LA RODILLA DERECHA (VIENE CON LA ORDEN PARA LA
TORIZADA POR LA EPS SALUD VIDA) SE EXPLICAN RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES
TE PASANDO POR INFECCION FRACTURAS TROMBOSIS ETC REFIERE QUE LE DUELE MUCHO LA
SEA OPERARSE DAN ORDENES PARA LA CIRUGIA SS LABS RX EKG SE DA CONSENTIMIENTO

ACTUALIZACION DE RIPS

RIPS ACTUALIZADOS ORTEGA
USUARIO:rutorte RUTH

Firma: ...

HOSPITAL 'EL TUNAL'

HISTORIA CLINICA DE 'C.E.'

Fecha: 17/07/2012 Especialidad: ORTOPEDIA Historia: 644519
Paciente: NOGUERA DE SOLANO CECILIA Sexo: F Edad: 68 Consultorio: 001

---------- SINTOMATOLOGIA ----------

Tension Arterial: 0 /0 Frecuencia Cardiaca: 0 lpm Temp.: 0°
Frecuencia Respiratoria: 0 rpm Peso: 0.00 Kg Tid: CC Num: 20334226
MOTIVO DE CONSULTA: CONTROL RTC POR LA INCAPACIDAD

ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE CONTROL POP CON DR PAEZ POR RTC . ASISTE A CONSULTA PARA C
Y PARA ACTUALIZAR INCAPACIDADES

REVISION SISTEMA: REFIERE SE ENCUENTRA SIN FIEBRE NI DOLOR.

---------- ANTECEDENTES ----------

PERSONALES: ANOTADOS

FAMILIARES: ANOTADOS

---------- EXAMEN FISICO ----------

NO SIGNOS DE LUXACION. BUENA PERFUSION Y SENSIBILIDAD. NO SIGNOS DE INFEC
CION

---------- ANALISIS,IMPRESION DIAGNOSTICA ----------

OP DE RTC SIN COMPLICACION

---------- CONDUCTA DEL PACIENTE ----------

DA PRORROGA DE INCAPACIDAD POR 30 TREINTA DIAS Y CITA CONTROL CON DR P

---------- ACTUALIZACION DE RIPS ----------

ACTUALIZADOS
CIO:cirugia CIRUGIA CIRUGIA

DUQUE JIMENEZ CARLOS ENRIQUE Registro Medico No.:

1015

COLCAN

LABORATORIO CLINICO

Fecha:	27-03-2023 06:49 PM	Numero de Identificación:	CC2033
Paciente	CECILIA NOGUERA TUTA	Edad:	79
Estudio	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA		

Indicación clínica
Lumbago.

Técnica
Protocolo RM de columna lumbosacra sin medio de contraste en equipo superconductor.

Resultados
No hay edema ni contusión ósea.
Anterolistesis grado 1 L4 por artrosis facetaria. En L4-L5, hipertrofia de ligamentos amarillos, abombamiento discal, canal espinal lumbar estrecho que comprime el saco dural y sus raíces nerviosas. Estrechez foraminal bilateral y compresión de los nervios L4.
En L5-S1, artrosis facetaria, canal espinal lumbar amplio, disminución foraminal constitucional por pedículos cortos. Mínimo contacto facetario foraminal de los nervios L5.
En L3-L4, hipertrofia de ligamentos amarillos, artrosis facetaria, mínima reducción del canal espinal, sin compresión radicular. Disminución de los agujeros de conjunción, contacto facetario foraminal del nervio L3 derecho.
En L2-L3 y L1-L2, pequeñas protrusiones discales foraminales, reducción de los agujeros de conjunción, mínimo contacto foraminal del nervio L2 izquierdo.
Osteofitosis vertebral y deshidratación discal generalizada.
Oposición de apófisis espinosas sin signos de entesopatía.
Actitud roto escoliótica derecha.
Cono medular y raíces de la cola de caballo sin alteraciones.
Tejidos blandos paraespinales y lo visible de las articulaciones sacroiliacas sin alteración.

Atentamente:

JOSE AGUSTIN VEGA PACHON
Médico Radiólogo
RM:1341
CC:72.224.999

Fecha Actual : viernes, 21 agosto 2026 Pag. 1/2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

Centro de Atención: TN - HOSPITAL TUNAL Tipo de HC: [illegible]

NIT: 900958564

DATOS DEL INGRESO

[redacted] Cama:
Ingreso: 2036139 Fecha Ingreso: 21/09/2017 7:49 a. m. Ingreso Por: Consulta_Externa
Nº Folio: 1 Fecha de Folio: 21/09/2017 8:10 a. m. Área de Servicio: NO USAR CONS ORTOPEDIA - TUNAL
Causa Externa: Enfermedad_General Finalidad de la consulta: No_Aplica

DATOS DEL PACIENTE

[redacted]
Tipo Doc: Cédula_Ciudadanía Identificación: 20334226 Nombres: CECILIA NOGUERA TUTA
F. Nacimiento: 19/01/1944 Edad de HC: 73 Años / 8 Meses / 2 Días Sexo: Femenino
Estado Civil: Viudo Teléfono: 7899720-3124375246 Ocupación: Otras Ocupaciones
Dirección: CARRERA 10 D # 36A75 SUR Localidad-Barrio: RAFAEL URIBE - MARRUECOS - ANTONIO MORALES II SECTOR

DATOS AFILIACIÓN

Entidad:
Nivel/Estrato: SUBSIDIADO NIVEL 1 Plan: SALUD VIDA EPS CONTRIBUTIVA
Régimen: CONTRIBUTIVO

Identificación De Intención Reproductiva

Desea Quedar en Embarazo: Tiempo Estimado para Quedar en Embarazo:
Metodo Anticonceptivo: Tipo Metodo:
Larga Duracion: Definivo:
Corta Duracion: Justificacion:

Acompañante: Ocupacion:
Teléfono(s): Cúal?:
El paciente tiene algún tipo de discapacidad: NO
Tipo de consulta: Medicina especializada

MOTIVO DE CONSULTA

DOLOR EN LA RODILAL

Enfermedad Actual: DOLRO EN LA RODILLA IZQUIERDA DESDE HACE 1 AÑO, NO TRAUMA PREVIO A INICIO DE SINTOMAS MARCHA DE 1 CUADRA. DOLOR AL SUBIR YB BAJAR , LIMITACION DE USO DE TRANSPORTE PUBLIC NOCTURNO. EDEMA EN LA RODILLA. LE REALIZARON TERAPIA FISICA CON LEFE MEJORIA.

Revisión por Sistema: NO
Análisis e Interpretación de apoyo diagnóstico: NO TRAE R X RODILLA

ANTECEDENTES

Transfusionales:
Tóxicos/ Alérgicos:
Farmacológicos:
Quirúrgicos:
Traumáticos:
Médicos:
Familiares:
Medicamentos:
Inmunológicos:
Siquiátricos:
Ginecobstetricia:
Psicológicos:
Otros:

SIGNOS VITALES

A: / mmHg Media: 0,00 mmHg F. C.: 80,00 L*m F. R.: 20,00 R*m Temperatura:
so: 0,00 Kg Talla: 0,00 MTS IMC: 0,00 Kg/m2 Estado General:

Ricardo Arias Arguello
Ortopedia y Traumatologia
RM 79.778.245

fesional ARIAS ARGUELLO RICARDO
istro Profesional 79778245
:ialidad ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

FIRMA Y SELLO

NCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

1019

COLCAN

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha:	27-03-2023 06:49 PM	Numero de Identificación:	CC2033
Paciente	CECILIA NOGUERA TUTA	Edad:	79
Estudio	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA		

Indicación clínica
Lumbago.

Técnica
Protocolo RM de columna lumbosacra sin medio de contraste en equipo superconductor.

Resultados
No hay edema ni contusión ósea.
Anterolistesis grado 1 L4 por artrosis facetaria. En L4-L5, hipertrofia de ligamentos amarillos, abombamiento discal, canal espinal lumbar estrecho que comprime el saco dural y sus raíces nerviosas. Estrechez foraminal bilateral y compresión de los nervios L4.
En L5-S1, artrosis facetaria, canal espinal lumbar amplio, disminución foraminal constitucional por pedículos cortos. Mínimo contacto facetario foraminal de los nervios L5.
En L3-L4, hipertrofia de ligamentos amarillos, artrosis facetaria, mínima reducción del canal espinal, sin compresión radicular. Disminución de los agujeros de conjunción, contacto facetario foraminal del nervio L3 derecho.
En L2-L3 y L1-L2, pequeñas protrusiones discales foraminales, reducción de los agujeros de conjunción, mínimo contacto foraminal del nervio L2 izquierdo.
Osteofitosis vertebral y deshidratación discal generalizada.
Oposición de apófisis espinosas sin signos de entesopatía.
Actitud roto escoliótica derecha.
Cono medular y raíces de la cola de caballo sin alteraciones.
Tejidos blandos paraespinales y lo visible de las articulaciones sacroiliacas sin alteración.

Atentamente:

JOSE AGUSTIN VEGA PACHON
Médico Radiólogo
RM:1341
CC:72.224.999

HOSPITAL 'EL TUNAL'

HISTORIA CLINICA DE 'C.E.'

Fecha: 17/07/2012 Especialidad: ORTOPEDIA Historia: 644519
Paciente: NOGUERA DE SOLANO CECILIA Sexo: F Edad: 68 Consultorio: 001
---------- SINTOMATOLOGIA ----------
Tension Arterial: 0 /0 Frecuencia Cardiaca: 0 lpm Temp.: 0°
Frecuencia Respiratoria: 0 rpm Peso: 0.00 Kg Tid: CC Num: 20334226
MOTIVO DE CONSULTA: CONTROL RTC POR LA INCAPACIDAD

ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE CONTROL POP CON DR PAEZ POR RTC . ASISTE A CONSULTA PARA C
Y PARA ACTUALIZAR INCAPACIDADES

REVISION SISTEMA: REFIERE SE ENCUENTRA SIN FIEBRE NI DOLOR.

---------- ANTECEDENTES ----------
PERSONALES: ANOTADOS

FAMILIARES: ANOTADOS

---------- EXAMEN FISICO ----------
NO SIGNOS DE LUXACION. BUENA PERFUSION Y SENSIBILIDAD. NO SIGNOS DE INFEC
CION

---------- ANALISIS,IMPRESION DIAGNOSTICA ----------
OP DE RTC SIN COMPLICACION

---------- CONDUCTA DEL PACIENTE ----------
DA PRORROGA DE INCAPACIDAD POR 30 TREINTA DIAS Y CITA CONTROL CON DR P

---------- ...IALIZACION DE RIPS ----------
ACTUALES
TIO: Cirugía CIRUGIA CIRUGIA

DIEGO JIMENEZ Registro Medico No.: CARLOS ENRIQUE

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 2:30 pm.		Hoja 1 de
FECHA: 20 de agosto 2026.	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:44 Pm.		Acta N° 103
BARRIO: Centenario	CIV: 18000413.	TRAMO:	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con el señor Juan Navarrete en calidad de Presidente de la JAC. (saliente) del barrio Centenario, junto al componente social del contratista Mantenimiento RUU c-to 717-2025, a fin de atender el siguiente tema.

- El Componente Social Contratista informa al señor Navarrete que se está dando solución a las fisuras presentadas en las placas de concreto frente a los predios #24-325, y #24-355; para atender esta afectación se realizó con la pulidora un perfilamiento y posteriormente se aplicó un sello, esto evita que la fisura se expanda o se filtre el agua.

- El señor Navarrete manifiesta que le es clara la información brindada.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se generan Compromisos. dado que la reunión es informativa y se dió atención al requerimiento		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Juan Navarrete.	P/e JAC.	
Cilenia Velásquez B.	Aux. Social	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI ___ NO X	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 2:30 PM		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 20 de Agosto 2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:40 PM		Acta N° 104
BARRIO: Centenario	CIV: 18000413	TRAMO: KR 24D Bis, Entre CL 24Sur y CL 25Sur	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunion con la Sr Olga Cruz Propietaria del Predio ubicado en la direccio TV 23 # 24-18 del barrio Centenario (CIV 18000413.) Junto con el componente Social del consorcio Mantenimiento RUU CTO - 717 - 2025 Para tratar los siguientes temas:

- El Componente Social realiza acercamiento el dia 20 de Agosto Para dar Por Subsanado la solicitud en los dias anteriores donde solicitaban el Vemste en la zona back de Puerta Porton donde se realizo la visita Vehicular, Por cual se evidencia que se realizo el Vemste en Grasito Por Parte del consorcio

- La Sr Olga Manifiesta estar en total acuerdo con el Vemste realizado.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NO SE Genera Compromiso dado que la reunion fue de caracter informativo		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
. Olga Cruz Cifuentes	CC 41.582.668 Tel 3229089682 Propietaria	Olga Cruz Cifuentes
» Alfonso Gonzalez Cruz Tel 3143572091	CC 79.972.625	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 12:45 PM		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 20-08-2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 1:57 PM		Acta N° 105
BARRIO: Marco Fidel Suarez	CIV: 18003059	TRAMO: cl 48A Sur entre KR 12B bis Y KR 12H	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunion con la Sra Luz Marina Gonzalez Propietaria del predio ubicado en la KR 12g bis #48-36 sur del barrio Marco Fidel Suarez CIV 18003059 Junto al Componente Social del Consorcio mantenimiento RUU con el fin de tratar los siguientes temas:

- El Componente Social realiza visita al predio el dia 20 de agosto del 2026 con el fin de atender la solicitud por parte de la Sra Luz Marina quien manifiesta que durante las obras constructivas el espacio público de su Vivienda fue afectado por la intervención realizada en el Segmento Vial lo cual requiere sea reparado

- Mediante Via WhatsApp el pasado Miercoles 19 de Agosto del 2026 El Componente Social le informa a la ciudadana que su Solicitud Fue escalada a el área técnica en donde informan que la propietaria debe realizar la compra de las tabletas y a su vez el contratista realizará la instalación de los elementos y el reembolso del costo de la Compra

- Durante la visita al predio a Fin de realizar el seguimiento a la Solicitud, la ciudadana indica no tener las baldosas, sin embargo manifiesta que se realice la recuperación en material de concreto y no presentar ningún inconveniente con la reparación

- por ende, el componente social le informa a la Ciudadana que según las fechas entregadas por el area tecnica su reparación se estara realizando para el dia viernes 21 o al inicio de la semana del lunes 24 de agosto

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		VERSIÓN 0	BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remitir a el area tecnica para una pronta respuesta	Consorcio Mantenimiento RUU	Lo antes posible

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Luz Marina Gonzalez	Propietaria Tel: 3172773905	Luz Marina Gonzalez C.C: 39713290
Samir Angulo Mena	Aux: Social	Samir A.

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 4:02PM		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 20-08-2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 4:10PM		Acta N° 106
BARRIO: Diana Turbay Arrayanes	CIV: 18006153	TRAMO: cl 49B sur Entre kr 1c Este kr 1D Este	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunio con la Sra Amelia Gonzalez Propietaria del predio ubicado en la cl 49B sur #1C Zo Este del barrio Diana Turbay Arrayanes CIV 18006153 junto al componente social del Consorcio Mantenimiento RUU con el fin de tratar los siguientes temas:

- De acuerdo a la solicitud realizada por la ciudadana que mencionaba apozamiento de aguas lluvias sobre espacio peatonal, el area social se acerca a fin de dejar constancia que el contratista ejecuta dicha modificacion dejando en buen funcionamiento el flujo de aguas.

-La Sra Amelia informa estar en total acuerdo con las reparaciones realizadas por parte del contratista

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se genera ningun tipo de compromiso		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Amelia Gonzalez CC: 39720656 Samir Angulo Mena	Propietaria Tel: 3123781278 Aux: Social	Samir A.

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 2:54 PM		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 20 de Agosto 2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 3:15 PM		Acta N° 107
BARRIO: Centenario	CIV: 18000413	TRAMO: KR 240 Bis entre Cll 24 Sur y Cll 25 Sur	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunion con el Sr Ivan Fajardo Propietario del predio ubicado en la direccion Carrera 240 Bis # 24-04 del barrio Centenario (Civ 18000413), junto con el componente social del consorcio Mantenimiento Ruu - CTO 717-2026 para tratar los siguientes temas:

1. El componente social realiza acercamiento el día 20 de Agosto a fin de dar respuesta a la solicitud expuesta por el ciudadano el Pasado (15 de Julio 2026) en donde se solicita la reparación de afectaciones generadas en la fachada y baldosas al ingreso de la vivienda. 2. Hallazgos: El componente social le indica que se realizó la respectiva revisión del acta inicial de vecindad atendida por el Señor Ivan Fajardo, donde se evidenció que no se permitió el ingreso en esta zona aclarando que solo se permitió el ingreso a la zona comercial, el componente social le indica que el consorcio no puede hacerce responsable ya que no hay registro fotografico donde se evidencie el estado previo de estas zonas. 3. Sin embargo, el componente social, escaló la solicitud al área técnica, en donde se informó que la zona afectada podria ser recuperada en concreto.
4. El ciudadano indica no estar de acuerdo con la informacion brindada y solicita que no se le haga el arreglo en concreto e indica que se le responda con dinero para las tabletas 5. Adicionalmente; Manifiesta estar inconforme con el espacio público ya que el nivel quedo mas alto lo cual genera apozamiento en el predio por lo cual, solicita que esto sea solucionado por parte del consorcio, e indica no firmar la presente acta ya que esta en total desacuerdo. (Se adjunta el registro fotografico y acta de vecindad inicial).
6. En relación a la afectacion generada en la fachada de la vivienda, se informo al ciudadano que la reparacion fue realizada en Material Granito.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO: 7	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El Ciudadano informa que emitirá un correo electrónico a los Canales de atención dispuestos por el contratista, con la Solicitud.	Sr Ivan Falardo	20 - AGOSTO - 2026

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
NO Firma.		
Daniela Silva	Aux. Social	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS: SI X NO		TIPO DE ANEXO: Reg. fotográfico Acta de veracidad.	CANTIDAD: 2

Vo.Bo:

FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSORCIO MANTENIMEINTO RUU - CTO 717 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Fecha: 20- AGOSTO- 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PREDIO	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	KR 24 D BIS # 24-04
BARRIO:	CENTENARIO
CIV:	18000413
NOMBRE Y APELLIDO:	IVAN FAJARDO
NUMERO DE CONTACTO:	3132100821
e- mail:	N.R
DESCRIPCIÓN:	Registro fotográfico Reunión Extraordinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO – REUNION EXTRAORDINARIA



Descripción: Se adjunta el registro fotográfico de reunión extraordinaria y soporte de envió de acta de vecindad inicial

FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSORCIO MANTENIMEINTO RUU - CTO 717 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

IC Iván Fajardo Centenario

jueves



ACTA DE VECINDAD INICIAL-KR 24D BIS # 24-04 SUR.pdf
4 páginas · PDF · 2 MB

Cordial saludo, señor Iván.
Con el fin de dar atención a su solicitud respecto a la reparación de las baldosas del ingreso al segundo nivel del predio con dirección KR 24D BIS # 24-04 SUR, del barrio Centenario y con el fin de dar seguimiento a lo conversado en la llamada telefónica, nos permitimos recordar los siguientes puntos, el Contratista Consorcio Mantenimiento RUU-CTO 717-2025

- Revisión del acta de vecindad inicial: Se informó que el acta inicial realizada el 26 de marzo 2026 visita atendida por el señor Iván Fajardo no cuenta con ingreso al segundo ni tercer nivel, solo en el primer piso los locales comerciales (se adjunta acta de vecindad inicial)
- Alternativa de arreglo: Se informó que al no contar con registro fotográfico inicial no es posible verificar el estado previo de la intervención, por lo

Descripción: Se adjunta el registro fotográfico de reunión extraordinaria y soporte de envió de acta de vecindad inicial


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN 1

BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO				
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				
FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No 4
26	Mar 20	2026			APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kra 24 Bis D Entre Cll 24 Sur y Cll 25 Sur



Nombre del Propietario	Juan Tarjardo
CC propietario	19.334.075
Teléfono	3132100821
Correo electrónico	
Dirección	Cra 24 No. D Bis #24-04
Long. del frente (mts)	6X9
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Medidor de acueducto Sobre el costado
2. Alcantarillado	☑	☐	Cll 24 Sur se encuentra con recubrimiento
3. Energía	☑	☐	en Concreto
4. Teléfonos	☑	☐	Solo se permite el ingreso a los
5. Gas	☑	☐	establecimientos Comerciales de
6. TICS	☒	☐	primer nivel, no se evidencia en
6. Licencia de construcción	☒	☐	totalidad los muros por presencia de vidriería

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

Predio esquinero de 3 niveles, descripción por el costado de la Cra 24 Bis D primer nivel muro de fachada en granito con desgaste, costado derecho nivel inferior se evidencia pérdida de material y tubería a la vista costado derecho del muro cuenta con carpintería metálica grabados en pintura con oxidación a nivel inferior y vidrio martillado completo, incrustación de acceso peatonal en de servicios públicos (codensa) en carpintería metálica presenta desgaste por exposición a intemperie y rejas en parte en muro por anclaje de esta Cajilla, zoinc media del muro cuenta con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

nivel Superior Ventana en estructura metálica y persiana en la misma materialidad no se evidencia su estado inicial ya que la persiana se encuentra abierta, Se logra evidenciar desnivel y dilatación entre marco de ventana y Vano de este nivel inferior Incrustacion de Cajilla para Contador de Servicios públicos (Venty y enel) Con Tapa y reja metalica Con acabado en pintura con desgaste por exposición a Intemperie y rejanes pintados en Vano de esta Cajilla. nivel Superior del muro Cuenta Con Toldo metálico Con desgaste y abolladores en Costado Izquierdo. SEGUNDO NIVEL: Con muro de fachada en mamposteria en ladrillo y pintura Con piezas fisuradas y desportilladas. Cuenta Con dos Ventanas en Carpinteria metalica rejas Internas en la misma materialidad Con desgaste natural y Vidrios Lisos Completos. nivel Superior presenta perforaciones por Instalación de Cableado TERCER NIVEL: Con muro de fachada en mamposteria en ladrillo pintado Con piezas desportilladas y desgaste de pintura a nivel inferior. Cuenta Con dos Ventanas en Carpinteria metálica acabados en pintura Con desgaste por exposición a Intemperie y Vidrios Lisos Con parte fisurada en Ventanal del Costado Izquierdo. nivel Superior Cuenta Con Canal para bajante de aguas lluvias en aluminio Con desgaste Tubería en puc en Costado Izquierdo Con desnivel. ESPACIO PÚBLICO: en Concreto presenta desgaste por paso Costado derecho presenta alcantarilla Con Tapa en hierro fundido Con desgaste por Tiempo y resane en Concreto por anclaje de Tapa en anden Sardinel en Concreto Con desportillamiento en fisuras perforaciones y Tubería en puc Como Saliente de aguas lluvias Cajilla de alcantarillado en hierro fundido Con desgaste natural por Tiempo y exposición a Intemperie.

Ingreso al negocio #1 Con muro #1 de Zona media a piso enchapado en Tableta Con desgaste natural no se evidencia en Totalidad por manchas, muro #2 nivel Superior en Pañete y pintura Con Tubería a la vista, Continuando del muro enchapado en Tableta Con desgaste, Persiana metálica y reja en la misma materialidad Con desgaste de pintura, muros 3 y 4 nivel Superior en Pañete y pintura Con perforaciones por Instalación de Cableado

Ventana en Carpintería metálica, reja externa metálica acabados en pintura presenta desgaste por exposición a intemperie y Vidrios lisos ch una pieza fisurada Socalo en pañete y pintura presenta desprendimientos de material, costado izquierdo cuenta con persiana metálica la cual no se evidencia su estado inicial ya que se encuentra cubierta, esta persiana presenta dilatación y pérdida de filos en todo, nivel inferior del muro costado izquierdo presenta pérdida de material. SEGUNDO NIVEL: Muro en mampostería en ladrillo y pintura con piezas fisuradas y desportillada, nivel superior Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrio liso completo, costado izquierdo nivel inferior no se visualiza el muro en totalidad por presencia de aviso publicitaria, nivel superior una Segunda Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrio liso completo. TERCER NIVEL: Muro de fachada en mampostería en ladrillo pintado con piezas desportilladas, cuenta con dos Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con oxidación y desgaste por intemperie y Vidrios lisos completos. PLACA DE ENTRE PISO: en concreto y pintura con fisuras, costado derecho se evidencia perforaciones y, costado izquierdo presenta mancha de humedad. ESPACIO PÚBLICO: en concreto presenta múltiples fisuras, costado izquierdo poste de redes y luminaria en concreto con desnivel, Señal de Tránsito Vertical metálica con oxidación, desnivel y deterioro, por parte de la Calle 24 Sur muro de primer nivel en granito con múltiples fisuras y pérdidas de material a nivel inferior, costado derecho nivel Superior cuenta con Ventana y reja externa en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste y desprendimientos de pintura y Vidrio liso roto y fisurado, zona media del muro cuenta con Socalo en pañete y pintura con pérdida de filos y desprendimiento de material costado izquierdo cuenta con dos persianas metálicas de acción a negocios en Carpintería metálica no se evidencia el estado inicial de estas persianas ya que se encuentran abiertas, se evidencia oxidaciones puntuales en marcos de persianas y desportillamientos en filos de los vanos, costado izquierdo

1034

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

Continuación de los muros enchapados en Cerámica con desgaste natural muro #4 y cuenta con puerta en aluminio con desgaste, costado izquierdo del muro con fisura horizontal, piso enchapado en Tableta con desgaste por paso, Zona de ingreso en Granito lavado con perforaciones por instalación de rejas Cubierta en PVC con desgaste natural, pisos y muros no se evidencian en Totalidad por presencia de múltiples objetos Ingreso a Segundo negocio Carnicería. muros nivel superior en pañete y pintura con fisuras a nivel de acabado, continuación de los muros enchapados en Tableta no se evidencia en Totalidad ya que no permite el ingreso, muros 3 y 4 con levantamientos de pintura por humedad, muro #4 cuenta con Ventana metálica con Vidrio roto piso en Tableta con piezas desportilladas y fisuradas Cubierta en pañete y pintura con desgaste natural y fisuras por instalación de luminarias.

Nota: Solo se permite el ingreso a los dos negocios principales por solicitud del encargado se le informa que el consorcio no se podrá hacer responsable por afectaciones a locales no ingresados ya que no se evidencio el estado inicial de los espacios contador en buen estado con recubrimiento en concreto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:		REVISIÓN:		APROBACIÓN:	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Carlos Castillo	(Nombre)	1933265	(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoria		Director técnico-Interventoria
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)			
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 02:20 Pm		Hoja 1 de
FECHA: 20- Agosto - 2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 02:40 Pm.		Acta N° 108
BARRIO: Marco Fidel S.	CIV: 18003059	TRAMO: Cl 48A sur entre Kr 12gbis y Kr 12H.	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la Sra. Ingrid Magdalena propietaria del predio ubicado en la Tv. 12 # 48c 24 del barrio Marco Fidel Suarez junto al Componente Social del Consorcio Mantenimiento Ruu para tratar los siguientes temas.

En seguimiento a la solicitud de mejorar la pendiente de rampa para movilidad reducida el componente social se acerca al predio el día 20 de Agosto 2026, con el fin de dar respuesta a lo indicado por el área técnica, quien notifica que la ciudadana debe acercarse directamente a la Alcaldía local y requerir la modificación del espacio publico.

La Sra. Ingrid menciona que realizará el acercamiento a la entidad y gestionará su requerimiento.

Vo.Bo:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
La Sra. Ingrid se compromete a acercarse a la Alcaldia Local para solicitar la rampa frente a su puerta peatonal	Ingrid Magdalena	

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Ingrid Magdalena	Propietario Tel: 3222198095	Ingrid M. Jaraye CC. 51.876.659
Milena Moreno	Auxiliar Social	Milena Moreno.

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Anexo 6. Formato de inscripción de Diálogo Ciudadano.

FORMATO COMITÉ DE VEEDURIA DIALOGO CIUDADANO			BOGOTÁ
CÓDIGO 9	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

CONTRATO N°: 717-2025 TRAMO: Molinos

PERIODO A REPORTAR: 31/07/26 CIV: 18004986

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Elsa Pinzón	20729353	Tl 48p #5q-04	3102571986	RUU	Molinos	Comunidad	Elsa Pinzón
2	Juan Castillo	1016712894	Kr 5q #48m-20	3228821686.	RUU.	Molinos	Comunidad	Juan Castillo.
3	Yosel Charry	9135067	Kr 5q #48m-20	3203001958	RUU	Molinos	Comunidad	
4	Jesus Nieves	17.991 509	Frq #48m-29	3206802688	RUU	Molinos	Comunidad	Jesus
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	
FIRMA	Liliana Galindo	

FORMATO: COMITÉ DE VEEDURIA DIALOGO CIUDADANO			BOGOTÁ
CÓDIGO: 9	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	

CONTRATO N°: 717-2025 TRAMO: Sosiego

PERIODO A REPORTAR: (31/02 / 26) CIV: 18002477

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Fernando Meneses	79.481.906	Kr 106 #3C-32	3192091111	RUU	Sosiego	Comunidad	
2	Augusto Cardozo N.	79.499.776	Cl 3C Sc #106-16	3112132166	RUU	Sosiego	Comunidad	
3	Tatiana Cuenca F.	52.211.787	Kr 106 #3C-81	3214105470	RUU	Sosiego	Comunidad	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	
FIRMA		

1640

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
CONTRATO No. 717-2025	**HORA INICIO:** 10:00 am		Hoja 1 de 1
FECHA: 22 - julio - 2026	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00 am		Acta N°
BARRIO: Arboledas	**CIV:** 18003676		

PROYECTO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

INICIO

OBJETIVO: COMITÉ DE DIÁLOGO CIUDADANO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

ACUERDOS Y COMPROMISOS

CIERRE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité siendo las 10:00 am del 22 de julio de 2026, a la cual asisten los representantes del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, INTERVENTORÍA y la comunidad del barrio Arboledas sur (CIV 18003676)

La profesional social del contratista informa el segmento intervenido, el cual se relaciona a continuación.

A) CIV 18003676. Tramo: KR 10B BIS, ENTRE CL 48 SUR Y CL CERRADA.

La profesional social del contratista presenta los funcionarios y profesionales representantes de cada entidad, así mismo menciona las reglas para las intervenciones y manifiesta la importancia de un buen manejo del lenguaje y los parámetros mínimos de respeto para el buen desarrollo de esta actividad.

1. Inicialmente el componente social del contratista pide autorización para la grabación mediante audio del presente encuentro, teniendo una respuesta positiva por parte de la comunidad.

   Se da espacio a las intervenciones por parte de la comunidad

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

1. John Fedy Guarnizo (KR 10B BIS #48-21 SUR INT. 2) El ciudadano expresa inconformidad en relación a la disminución en las actividades de obra ejecutadas en el segmento vial, manifiesta que como propietario del predio y en nombre de la comunidad está inconforme por los tiempos que se estipularon para la intervención del segmento vial, argumentando que los trabajadores no realizan actividades constantes.

Rta: El ingeniero Sergio Chaparro informa que, conforme a lo socializado en la reunión de inicio, el tiempo de ejecución del contrato es de 4 meses. Así mismo, invita a la comunidad a reconocer los avances realizados a la fecha, tales como el reemplazo de la tubería y las revisiones para garantizar la correcta conexión de las empresas de servicios públicos, lo cual requiere una validación de cada empresa.

Adicionalmente, el ingeniero Sergio Chaparro informa al ciudadano que se han presentado complicaciones en el acopio de materiales, ya que, a pesar de haber solicitado el retiro previo de los vehículos estacionados frente a la obra, estos permanecieron en el lugar, por ende, el contratista debió ubicar el material del frente de obra en la parte baja del segmento vial sobre la KR 10A, lo que ha dificultado su traslado desde este punto hasta la zona de trabajo.

El componente técnico invita a la comunidad a reconocer que las intervenciones realizadas se ejecutan mediante un contrato de monto agotable, contratado por la infraestructura con el Fondo de Desarrollo Local en donde se realizan las revisiones minuciosas del estado de las vías, incluyendo estructura y conexiones de empresas de servicios públicos, lo cual debe estar najo la normativa.

Adicional a lo anterior, socializa la importancia de reconocer que debido a la compleja topografía y a la necesidad de actualizar redes de servicios públicos obsoletas, los procesos se han efectuado de carácter manual y el tiempo de ejecución se extiende a cuatro meses, todo a fin de garantizar una durabilidad de la red de alcantarillado, sumado a esto la reducción de la jornada laboral en Colombia a 42 horas semanales y factores climáticos afectan los cronogramas de obra, que ya configuran las actividades proyectadas en la fase inicial y entran en la etapa más compleja con la construcción de obras de contención. A pesar de estas condiciones el contratista finalizara las intervenciones con el compromiso de finalizar el proyecto en un plazo de cuatro meses, por ende, se solicita la colaboración activa de la comunidad para facilitar el trabajo y en los frentes de obra.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
CONTRATO No. 717-2025 **FECHA:** 22 - julio - 2026	**HORA INICIO:** 10:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00 am		Hoja 1 de 1 Acta N°_____
BARRIO: Arboledas	**CIV:** 18003676		


PROYECTO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

2. **Héctor López (KR 10B #36-10 SUR)** El ciudadano expresa inconformidad sobre el punto de acopio de material, mencionando que sobre la KR 10A el acopio de material ha afectado a la comunidad y comerciantes del sector.

Rta: La residente social informa al ciudadano que, previo al inicio de la intervención, la Secretaría de Movilidad autorizó la utilización de espacios específicos para el acopio de materiales, así como para el tránsito, cargue y descargue de maquinaria. De igual forma, aclara que el contratista debe hacer uso estrictamente de estos puntos autorizados, ya que de lo contrario incurriría en un incumplimiento contractual.

Con lo anterior, la residente social da por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia y atención de los presentes.





COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Revisar las programaciones de obra para optimizar el tiempo de ejecución del contrato	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	Sujeto a programación

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA		

	ELABORÓ	**RESPONSABLE**	**APROBÒ**
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL SOCIAL	APOYO SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	**SI** / **NO**	**TIPO DE ANEXO:**	**CANTIDAD:**

CTO - 717 - 2025

CONSORCIO

MANTENIMIENTO RUU

CONTRATO No.:FDLRUU 717-2025

Hoja ___ de ___

FECHA

DD	MM	AA
22	Julio	2025

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

ACTIVIDAD Reunión Comité Diálogo Ciudadano BARRIO: Arboledas Sur CIV: 18003696.

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Ualdina Velazco	Kr 10 A #48-35 Sur	Arboledas Sur	3225111347		
2	Desiderio Quiroga.	Kr 10B Bis #48-62	Arboleda Sur	3112217827		Int 1
3	Fredy Cornizo V	Kr 10B bis #48-62	Arboleda Sur	3058120518		Int 2
4	Miguel Sua	Kr 10B bis #48-78	Arboleda Sur	3008677741		
5	Diego James		Arboleda Sur	3053482E3		
6	Luciano Vasquez	Kr 10 B Bis Urbano 34	Arboleda Sur	3138314732		
7	Jose A. CORZO	Kr 10a 48-35	Arboleda Sur	3112401016		
8	Hector M Lopez	Kr 10 B 48 78	Arboleda	3138076844		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ:
(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)

Residente Social Interventoria

10M

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
Contrato No.: 717-2025 **FECHA:** 28 de julio de 2026	**HORA INICIO:** 2:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:30 pm		Hoja 1 de 2 Acta N°_____
Barrio: Quiroga	**CIV:** 18001349-18001392		

PROYECTO:
"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ORDEN DEL DÍA

INICIO

OBJETIVO: COMITÉ DE DIÁLOGO CIUDADANO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

ACUERDOS Y COMPROMISOS

CIERRE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión del comité de diálogo ciudadano siendo las 2:00 pm del 28 de julio del 2026, a la cual asisten los representantes del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, INTERVENTORÍA y comunidad del Barrio QUIROGA CIV (18001349-18001392) en cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión inicio de obra.

La profesional social del contratista informa el segmento intervenido, el cual se relaciona a continuación

TRAMO: CL 32 A SUR ENTRE KR 18B Y KR 19A; CIV 18001349-18001392

La profesional social del contratista presenta a los funcionarios y profesionales representantes de cada entidad; así mismo, menciona las reglas para las intervenciones y manifiesta la importancia de un buen manejo del lenguaje y los parámetros mínimos de respeto para el buen desarrollo de esta actividad.

1. Inicialmente, la profesional social indica que se convocó reunión con el fin de dar el avance de la obra; por lo tanto, se da paso a la intervención del área técnica.

2. La ingeniera Andrea del componente técnico da a conocer el avance de obra, indicando que en los dos segmentos viales se realizó todas las actividades de forma manual como lo son: excavación, extendida de la subbase y el geotextil, de esta manera se logró adelantar gran parte de fundida de concreto, así mismo hace referencia a un tema puntual con el sumidero ubicado frente al predio CL 32A SUR # 18B 21, el cual está pendiente por definir con la EAAB-ESP para revisar el tema del empate y se tiene programada la visita para el día jueves 30 de julio de 2026, una vez el acueducto de las indicaciones se continúa con la organización del sumidero.

   Adicionalmente indica que se tiene proyectado terminar con la fundida de concreto a final de la semana (31 de julio 2026). Una vez se finaliza la obra, se continua con la etapa de remates en la cual se adelantan actividades como limpieza de fachadas en caso que se requiera o algún cambio físico de predios esto se realiza una revisión con base a las actas de vecindad iniciales y si la reclamación da a lugar, el contratista realizará el arreglo.

3. Se da espacio a las intervenciones de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. **Residente del sector:** El ciudadano solicita claridad en el tema del sumidero, ¿cuál es el problema que tiene?

   Rta: Ante esta inquietud el componente técnico aclara que no es un problema como tal, es un empate que se debe revisar junto con el acueducto quien es el encargado de indicar que proceso se realiza en estos casos.

2. **Javier Londoño:** CL 32 ASUR # 19-16; El ciudadano manifiesta inquietud sobre los siguientes temas:
   - Cortes en el concreto si se dejan así o se aplica algún sello
   - Nivel del empalme con los otros segmentos viales es más alto.
   - Un medidor del predio fue hurtado, si es posible que el contratista tenga algún tipo de auxilio.

   Rta: Frente a estas inquietudes el componente técnico indica que, con respecto al corte en el concreto, esto se realiza y se aplica un sello de juntas; para aclarar el tema de los niveles se informa que inicialmente se tenían proyectado los dos (2) segmentos viales, sin embargo, al realizar la solicitud por parte de la comunidad ante el fondo de desarrollo local para que se incluyeran los otros dos de los costados, estos fueron adjudicados en una adición que dio la alcaldía, por esta razón las pendientes y niveles se manejaron de acuerdo a la proyección futura de la próxima intervención.
   Frente al tema del medidor se indica que una vez se finalice la reunión se atenderá de manera particular.

3. **José Malagón**: El ciudadano solicita claridad frente al tiempo de ejecución para los dos segmentos viales
   Rta: El componente técnico informa que inicialmente se socializó el tiempo de obra para los segmentos viales que se están interviniendo a la fecha los cuales eran aproximadamente tres (3) meses, sin embargo, la intervención se adelantó con gran agilidad.


FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
Contrato No.: 717- 2025 **FECHA:** 28 de julio de 2026	**HORA INICIO:** 2:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:30 pm		**Hoja** 2 de 2 **Acta N°**_____
Barrio: Quiroga	**CIV:** 18001349-18001392		

PROYECTO:
"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

Aclarando que, para los otros dos segmentos viales los cuales fueron adicionados, aún no se tiene la fecha de inicio, una vez se tenga la aprobación por parte de la alcaldía y se defina la fecha, el componente social realizará la convocatoria de una reunión de inicio y allí es donde se indicará la fecha y el tiempo de duración.

4. **Estrella Olivero:** La ciudadana interviene para solicitar información el por qué no se interviene el otro segmento vial de la KR 19 si también se solicitó en el oficio.
Rta: Por parte del contratista se aclara a los participantes que la inclusión de segmentos viales a intervenir los define la alcaldía, por lo tanto, se solicita que se dirijan a la entidad con el fin de solicitar claridad con respecto al porque no se incluyó.

Teniendo en cuenta que no hay más inquietudes por parte de los participantes, se da por finalizado el encuentro.





COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Continuar con el proceso de fundida de concreto	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	31 de julio 2026
Realizar etapa de remates	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	Una vez se finalice la obra

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA		

ELABORÓ		**RESPONSABLE**	**APROBÓ**
NOMBRE	**LILIANA GALINDO**	**LILIANA GALINDO**	
CARGO	**PROFESIONAL SOCIAL**	**PROFESIONAL SOCIAL**	**APOYO SOCIAL INTERVENTORIA**
FIRMA			
ANEXOS:	**SI** ___ **NO** X	**TIPO DE ANEXO:** ___	**CANTIDAD:** ___

CONTRATO No.:FDLRUU 717-2025

Hoja 1 de 1

28 FECHA

DD MM Julio AA 2026.

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

ACTIVIDAD K. Comité Diálogo Ciudadano. BARRIO: Quiroga. CIV: 1800 1349 - 1800 1392.

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Socorro Villalba.	Cl 32ª sur # 19-15.	Quiroga.	3114531075		
2	Javier Londoño	Cl 32ª sur # 19-16.	Quiroga.	3014698288		
3	Estrella Olivero.	Cl 32ª sur # 19-03.	Quiroga.	318 713 6367		
4	Jose Malagón.	Cl 32ª sur # 18b. 02	Quiroga.	311 825 37 66		
5	Ricardo Mora.	Cl 32ª sur # 18A-14	Quiroga.	3183807556		
6	Braian Mora	Cra 32ª Sur # 18B-09.	Quiroga.	3134985040		
7	Oscar Herrera.	Cl 32a sur 18B 12	Quiroga	321 857 0905		
8	Yuranny Barahona	Cra. 32 # 18B21.	Quiroga	3132315046		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ:

(Firma) Liliana G

LILIANA GALINDO

Residente Social - Contratista

APROBÓ:

(Firma)

Residente Social Interventoria

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
CONTRATO No. 717-2025	**HORA INICIO:** 9:00 am		Hoja 1 de 1
FECHA: 19 - agosto - 2026	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:00 am		Acta N°
BARRIO: Pijaos	**CIV:** 18003250		

PROYECTO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

INICIO

OBJETIVO: COMITÉ DE DIÁLOGO CIUDADANO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

ACUERDOS Y COMPROMISOS

CIERRE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité siendo las 9:00am del 19 de agosto de 2026, a la cual asisten los representantes del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, INTERVENTORÍA y la comunidad del barrio Pijaos (CIV 18003250)

La profesional social del contratista informa el segmento intervenido, el cual se relaciona a continuación.

A) CIV 18003250. Tramo: KR 10D ENTRE, CL 36B SUR Y CL 36A BIS SUR.

La profesional social del contratista presenta los funcionarios y profesionales representantes de cada entidad, así mismo menciona las reglas para las intervenciones y manifiesta la importancia de un buen manejo del lenguaje y los parámetros mínimos de respeto para el buen desarrollo de esta actividad.

1. Inicialmente el componente social del contratista pide autorización para la grabación mediante audio del presente encuentro, teniendo una respuesta positiva por parte de la comunidad.
2. El componente técnico inicia socializando las actividades realizadas en el segmento vial:

- Se realiza la conformación de un 70% del segmento vial, realizando la instalación del sardinel
- Se programará la fundida del segmento vía para los días sábado 22 o lunes 24 de agosto del 2026
- Se informa que actualmente la red sanitaria, se encuentra renovada totalmente bajo la normativa de la EAAB-SP
- Se programará un recorrido de obra junto con el componente social con la finalidad de revisar cada una de las solicitudes expuestas por la comunidad en relación a la conformación de rampas para personas con movilidad reducida, ya que se debe tener en cuenta las pendientes pronunciadas con las que cuenta la vía.
- En conjunto con la Alcaldía Local, interventoría y contrista se revisarán los linderos de los predios a fin de determinar el alcance de la intervención junto con los linderos de los predios.
- Se estima que, para finales del mes de septiembre, el frente de obra este culminado en su totalidad
- La presente reunión es con el fin de dar atención a las diferentes solicitudes que han expresado los habitantes, en donde solicitan se socializado un bosquejo final del frente de obra, se procede circular el bosquejo ante la comunidad a fin que este sea observado, sin embargo, se da claridad que este bosquejo no es definitivo.
- Dentro del bosquejo se expone el ancho del segmento vial, con un ancho de 2,40 mts aproximadamente, sin embargo, hay un punto donde este ancho reduce por la ubicación de postes de alumbrado público
- Para la parte superior del segmento vial, se proyecta realizar un ingreso con escaleras garantizando la salida peatonal de las personas.
- Se proyecta empalmar con el corredor vial a fin de permitir el ingreso de una ambulancia en caso de emergencia
- Se tiene conocimiento de personas que han realizado la solicitud en relación a rampas vehiculares, sin embargo, es importante aclarar que previo al inicio de las intervenciones se aclaró que no era posible garantizar el acceso de vehículos al predio debido que el ancho de la calzada es reducido, lo que dificulta el radio de giro de los vehículos, sin embargo, el componente técnico informa que se revisaran las solicitudes junto con la Alcaldía e Interventoría.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
CONTRATO No. 717-2025 **FECHA:** 19 - agosto - 2026	**HORA INICIO:** 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:00 am		**Hoja** 1 de 1 **Acta N°**
BARRIO: Pijaos	**CIV:** 18003250		

PROYECTO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

1. **Humberto Mora (#36A-68 SUR)** el ciudadano interviene solicitando información en relación a los siguientes temas:

   - **Pozos:** El ciudadano solicita información en relación a la terminación de los pozos
     Rta: El componente técnico del contratista, le informa al ciudadano que, si bien los niveles de los pozos no coinciden en su totalidad, es debido a que algunos son prefabricados y otros son fundidos en sitio, sin embargo, a ambos elementos se les realizaron las actividades pertinentes de terminados y remates a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.

   - **Medidas de los espacios públicos y accesos a los predios**: El ciudadano solicita información en relación a los anchos y longitudes de los andenes, adicionalmente si los andenes contaran con entradas de vehículos o serán conformadas por escaleras

     Rta: El componente técnico le informa al ciudadano que el nivel que actualmente se esta manejando a en la parte superior del segmento vial, está a un 50% de pendiente aproximadamente, por lo tanto, no es viable conformar una rampa sobre este espacio, es por esto que a la fecha en la parte superior sobre el ingreso de la CL 36B SUR se proyecta realizar unas gradas a fin de garantizar los accesos peatonales a los habitantes

   - **Ingresos de vehículos:** El ciudadano informa que previo a la intervención los vehículos ingresaban al segmento vial, por ende, solicita información si para la nueva conformación del segmento vial podrán ingresar los vehículos

     Rta: El componente técnico le informa al ciudadano, que se revisó el registro fotográfico previo a la intervención, en donde no se encontró alguna entrada o ingreso a vehículos sobre el segmento vial, por ende, lo proyectado para el ingreso de la CL 36B SUR son el ingreso por medio de gradas que contaran con pendientes que garanticen el adecuado manejo de aguas lluvias

     Por otra parte, el ingeniero recuerda a la comunidad que el segmento vial manejará un acho de 2,40 mts aproximadamente, lo cual permitirá realizar un ingreso de una ambulancia por la CL 36ª BIS, toda vez hasta donde lo permitan los postes de alumbrado público ubicados sobre el segmento vial.

2. **Carolina Perilla (#36a-57)** La ciudadana solicita información en relación a la altura del andén, ya que para su movilidad no es de fácil acceso el nivel del espacio público de su predio.

   Rta: El componente le informa a la ciudadana que, como se informó previamente el segmento vial cuenta con unas pendientes demasiado pronunciadas, por lo tanto, se debe revisar cada caso de manera puntual, sin embargo, se evaluará la conformación de escalones que permitan un acceso más descansado.

3. **Jenny Hernández (#36A-50 SUR)** La ciudadana informa que durante la ejecución del contrato presentó una situación con relación al personal de obra, en donde según lo manifiesta, le fue informado por un ayudante de obra que debía realizar de manera inmediata el retiro del jardín que se encontraba sobre el espacio público, esto debido, que próximamente se estarían interviniendo los espacios públicos, por ende la propietaria del predio (Madre de la señora Jenny) procede a realizar el retiro de la jardinería de manera inmediata, sin embargo a la fecha no reptó o corroboro dicha actividad con el contratista, por ende solicita claridad sobre lo informado por el ayudante de obra.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	BOGOTÁ
CONTRATO No. 717-2025 **FECHA:** 19 - agosto - 2026	**HORA INICIO:** 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:00 am		Hoja 1 de 1 Acta N°
BARRIO: Pijaos	**CIV:** 18003250		

PROYECTO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

Rta: El componente técnico le informa a la ciudadana, que ningún operario está autorizado a solicitarle a un propietario del predio realizar una acción en específico, ya que todo esto es manejado por medio del componente social, piezas informativas y actas de compromiso, sin embargo, se realizaran las respectivas indagaciones que permitan esclarecer lo sucedido

Del mismo, modo el ingeniero Sergio chaparro le recuerda a la ciudadana una de las recomendaciones realizadas al inicio de las intervenciones, en donde se solicita que la comunidad corrobore o informe cualquier inquietud a los canales de atención despuestos por el contratista y de esta manera evitar mal entendidos, para ello el componente técnico informa que para conocimiento de toda la comunidad, a partir del día 15 de julio del año 2026, se redujo la jornada laboral, por lo cual se vio necesario ajustar los horarios de trabajo, es por esto que el contratista cuenta con un horario laboral de Lunes a jueves de 7:00am a 4:30pm y viernes de 7:00am a 4:00pm , sin embargo con al finalidad de desarrollar el cronograma de obra se programarán actividades específicas los días sábados.

En relación al espacio público del predio, el ingeniero permite recordar la situación presentada anteriormente ya que se tenía proyectado realizar la intervención en el presente segmento vial, sin embargo, se evidencio la tala de un árbol, por ende, se vio necesario posponer las intervenciones. Actualmente el contratista no podrá realizar el retiro del tronco perteneciente al individuo arbóreo, ya que no es competencia del contratista, lo que se proyecta es realizar una estructura en concreto que delimite este espacio con un diámetro de 1.20x1.20mt

4. **Intervención Ingeniero Alejandro Abril (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uirba- Infraestructura)** El ingeniero interviene exponiendo ante la comunidad que el año pasado se intervino el segmento vial proyectado mediante el Contrato 748, durante la ejecución se recibió un requerimiento por parte de la Secretaría de Ambiente respecto a un árbol ubicado en la zona. Cabe aclarar que este ejemplar no se encontraba registrado ni inventariado en el estado inicial de la obra.

   La Alcaldía y el contratista informaron oportunamente que la afectación, tala o caída de dicho árbol no fue consecuencia de las obras, ni formaba parte del alcance del contrato. Por lo tanto, la entidad desconoce las causas exactas por las cuales el árbol resultó derribado. En su momento, se dio respuesta oficial a la autoridad ambiental detallando esta situación, tras la revisión e inventario que ellos mismos realizaron.

   Actualmente, el árbol figura en los registros de la Secretaría de Ambiente y del Jardín Botánico, intervenir directamente sobre este elemento excedería las obligaciones contractuales del contratista. Sin embargo, se garantizará la adecuación de la caja (contenedor del árbol) conforme a la normativa vigente.

   Dicho lo anterior el componente técnico del contratista permite dar claridad que, dentro de las ejecuciones de obra a realizar por el contratista, se realizará la caja de protección de acuerdo a la normativa, reiterando que no se intervendrá el individuo arbóreo.

5. **Mari Elena Gil (#36ª-34 SUR)** La ciudadana informa que en días pasados la Alcaldía local de RUU, le solicitó realizar el retiro de la construcción que se encuentra sobre el espacio público, sin embargo, la ciudadana solicita información exacta desde que punto debe despejar esta zona a fin de no entorpecer las actividades constructivas.

   Rta: Por parte del contratista se le informa la ciudadana que en efecto se tiene conocimiento de la solicitud que le fue realizada por parte de la Alcaldía, es por esto que se revisará hasta qué punto deberá despejar el espacio, sin embargo, por parte del contratista solamente se intervendrá el espacio público de su vivienda en concordancia con los linderos de la misma.

   Así mismo, la ciudadana expresa que una vez se le sean instaladas las barandas, realizará modificaciones a la pintura de las mismas dejándolas de un color negro.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
CONTRATO No. 717-2025 **FECHA:** 19 - agosto - 2026	**HORA INICIO:** 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:00 am		Hoja 1 de 1 Acta N°_____
BARRIO: Pijaos	**CIV:** 18003250		

PROYECTO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

Rta: Por otra parte, el componente técnico le informa a la ciudadana que la instalación de las barandas es un tema normativo, por lo que estos elementos deben ser instalados si la terraza del andén presenta una altura de 1,20 mts, en cuanto a la pintura se le recomienda a la ciudadana no ejecutar esta acción, ya que estaría incumpliendo con lo dictado por la norma y dicha acción podría acarrear una multa la cual deberá ser asumida por el propietario del predio.

Finalmente, el componente técnico permite realizar las siguientes claridades:

- **Viabilidad de Rampas para personas con movilidad reducida:** No se construirán rampas en tramos donde la pendiente exceda la norma técnica, para evitar riesgos de caídas a los usuarios.
- **Alternativas:** En los puntos no viables para rampas, se adaptará el espacio público con escalones de menor altura (contrahuella), pasos cortos y pasamanos de apoyo.
- **Solicitudes de rampas:** La documentación de movilidad reducida será evaluada por el área técnica del contratista y en conjunto con la Alcaldía e interventoría, se priorizarán los casos de discapacidad permanente sobre las afectaciones temporales de salud.

Con lo anterior se da por finalizado el encuentro.





COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Revisión con área técnica sobre solicitudes de rampas	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	Durante la intervención en espacio público.
Emitir la documentación faltante de manera oportuna a fin de gestionar la revisión de ampas para personas con movilidad reducida	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	En el menor tiempo posible

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA		

	ELABORÓ	**RESPONSABLE**	**APROBÓ**
NOMBRE	**LILIANA GALINDO**	**LILIANA GALINDO**	
CARGO	**PROFESIONAL SOCIAL**	**PROFESIONAL SOCIAL**	**APOYO SOCIAL INTERVENTORIA**
FIRMA			
ANEXOS:	**SI** / **NO**	**TIPO DE ANEXO:**	**CANTIDAD:**