La Dorada, caldas 11 de agosto 2026

Sr. Jairo Alonso Rivera

Gerente ERUDM

Proyecto: Malla vial

Ubicación: (Cll 16 entre Cr 2 y Cr 3)

Asunto: Informe del estado de andenes, bordillos y demás obras afectadas durante la ejecución del proyecto optimización de la Cll 16 entre Cr 2 y Cr 3

En cumplimiento de la presente obligación, se precisa que, si bien no se realiza un acta de vecindad propiamente dicha, se elabora un acta general de entorno, mediante la cual se realiza un análisis y registro del estado actual de las condiciones del entorno en el área de influencia de la obra.

1. OBJETO

El presente informe tiene como objeto dejar constancia, mediante evidencia fotográfica, de las condiciones actuales en las que se encuentra la estructura de los andenes correspondientes a la obra.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

Durante la inspección visual realizada en el área de los andenes, se evidenciaron condiciones deficientes en el estado de la estructura, observándose diferentes afectaciones que comprometen las condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y acabado de estas zonas.

La evidencia fotográfica recopilada permite identificar el estado actual de los andenes y sirve como soporte para el registro de las condiciones encontradas en obra.

Cabe resaltar que dentro del alcance contractual de proyecto malla vial no se cuenta con el alcance de urbanismos y que las afectaciones presentadas corresponden a las actividades realizadas por el proyecto de optimización.

3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a las diferentes zonas inspeccionadas:

Fotografía 1. Esquina Droguería Alemana





Fotografía 2. Bordillos Parque Simón Bolívar





Fotografía 3. Bordillos parque Simón Bolívar



Fotografía 4. Bordillo Kprichos







Fotografía 5. Bordillos



Fotografía 6. Baranda Rampa discapacitados



Fotografía 7. Cevichería y pescadería







Fotografía 8. Hotel Lumarac





Fotografía 9. Hotel Mi Casita







Fotografía 10. Zona refrescante beach





Fotografía 11. Droguería Condrogas





Atentamente,

José Luis Moncada

Residente de obra

Daris Yuliana Santana.

Daris Yuliana Santana

Profesional SST