977

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

	Tecno Incipol		
	Identificacion de peligros y Riesgos		
	Kelly Cecilia Bonilla		
	04-03-2016		
	Si	Si	Si

Fabian Sierra Castro	80815241	Contratista	
Julian Ferreira	1121879078	ING Residente	
Andrey Smith Sandoval	1004797343	Ayudante	
Alsikis Tolosa	7331263	Contratista	Alsikis Tolosa

Scanned with CamScanner

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

	Teatro Maipo
TEMA	Reporte de Accidentes e Incidentes
EXPOSITOR	Kelly Joana Bareiro
FECHA	05-03-2026

No	Si	Si	Si

OBJETIVO

	NOMBRE	CI	CARGO	FIRMA
1	Feiber Jesus cosio	8677522	contratista	
2	Julian lerma	1121879078	Residente	
3	Andrei Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	
4	Aldides toloza	733/263	Contratista	A/Sidez toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Scanned with CamScanner

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA/PROYECTO	Teatro Nacional
TEMA	Prevencion de caidas
EXPOSITOR	Kelli Ugalde Barrantes
FECHA	06-03-2016

HORARIO	11	5i	5i / 11	5i / 11
HORA			

1	Fabian Sicilia Castro	5-0275221	Contratista	
2	Julian Lemus	112187978	SNG Residente	
3	Ankey Smith Sanabria R	206-797343	Ayudante	
4	Alsides Toloza	1331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Scanned with CamScanner

980

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

	Teatro Mapfre		
TEMA	manejo seguro de Montacargas		
EXPOSITOR	Kelly Viviana Bone		
FECHA	07-03-2020		
NA	Si	Si	Si
	11		12

Fabian Sucre Castro	304435721	contratista	
Julian Ivana	1121879078	Ind Operativo	
Andrey Smith Sandoval	1026797343	Ayudante	
Alba des Tolosa	73319613	contratista	Alsidestolaz.

Scanned with CamScanner

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACIONES
ENTRENAMIENTO

AREA PROYECTO	Teatro Nacional		
TEMA	Seguro manejo de trabajo en Alturas		
FACILITADOR	Edgar Rojas Barrios		
FECHA	09-03-2016		
NO	Si	Si	Si

Didier Sierra Ramos	504775711	Coordinador	
Julian Lema L.	1121879076	ING Residente	
Andrey Smith Sanabria R	1206797343	Ayudante	
Alcides Tablada	7331263	Contratista	Alcides Tablada

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

	Icabo Maipar
	Seguridad en el uso de maquinaria
	Edith Yoana Bravo
	10-03-2026

Nº			
	Si	Si	Si

Primer Nombre Apellido	Identidad	Empleado/Cargo	
Julian Ivania L.	1121879078	Ing Resid	
Andrey Smith Sanabria R	1206797343	Ayudante	
D/sides Tolozano	731263.	Contratista	D/sides Tolz.
D/sides Tolz.			

Scanned with CamScanner

CS INFRA - CR

	Jcato mayor
	Primera Arcilla Basica
	Koth Rocas Bono
	12-03-2016
NA	Si / Si / Si

Julian Lerma	1218790782	ING Civil	
Andrey Smith Sanabria	1206797318	Estudiante	
Alides Toloza	1331263	Contratista	

CS INFRA - CR

	Tema Inicial		
	de Hacer en Caso de Incendio		
	Keith Barrio		
	13-03-2016		
— // —	5ª	5ª	5ª
	//	—	/ —

Jaime Sicilia Castro	503112211	contratista	
Julian Lerma	112670078	ING Res	
Andersmith Zamora R	1206777313	Ayudante	
Alsides Tolora	3331263	Contratista	Alsides Tolora

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

	Teatro Maipo
	Socialización de Riesgo electrico
	Kelly Rojas Bonilla
	14-03-2016

Nº	Si	5	Si

Nombre y Apellidos	Cedula	Cargo	Firma
Julian Leiva L.	1121879078	ING RESI	
Andrey Smith Sanabria R	1062797243	Ayudante	
Alsides Toloza	5331963	Contratista	Alsides Toloza

986

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

	tecnico mayor		
	capacitacion de manipulacion de cargas		
	Kelly Yoana Ramirez		
	16-03-2026		
	Si	Si	Si

Julian Ivan L.	1121879078	ING RDxL	
Andrey smith sandoval	1006-797343	Ayudante	
Alsides Lobo	133/203	contratista	Alsides Lobo

CS INFRA - CR

	FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
AREA/PROYECTO	Techo Inc.		
TEMA	Socialización de manejo de Solventes Químicos		
CAPACITADOR	Techo Felix Bar		
FECHA	11-03-2016		
FIRMA	NO	SI	SI
OBJETIVO			

1	Jaiber Sicilia castro	502152211	Contratista	
2	Julian Lerma	1121879078	SWG Retuk	
3	Andrey smith sambrano	1001797343	Ayudante	
4	Alcides toloza	7331263	CONTRATISTA	Alcides toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Scanned with CamScanner

988

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

	Tratamiento de Madera
	Socialización de Inseguridad
	Edith Vargas Mora
	18-03-2016
NO.	5 5 5

Erika Sucre castro	801275721	Contratista	
Julian Iovma L	1121879078	ING Residente	
Andrey smith sanabria R	1206777343	Ayudante	
Alfredo Tolosa	733263.	contratista	Alfredo Tolosa

989

CS INFRA - CR

	FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
	CS INFRA -CR		
AREA O PROYECTO	Lavado Manejo		
TEMA	Importancia del COVID y guantes en OH-S		
CAPACITADOR	Edith Yecena Pavon		
FECHA	19-03-2020		
NO	5	5	5

1	Jaider Sierra castro	80.115221	Conductor	
2	Julian Lerma	1121879078	ING Residente	
3	Andrey smith sanabria	109-797343	Ayudante	
4	Alcides toloza	7331263	Contratista	Alcides toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Scanned with CamScanner

990

FORMATO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

TEMA	Trabajo en altura
	Socialización de Actos y condiciones inseguras
EXPOSITOR	Kelly Rojas Barrio
FECHA	26-03-2026

NO	SI	SI	SI

Nombre Completo	Cedula	Contratista	Firma
Julian Lerma	1121879078	Indirecto	
Andrey Smith Sandoval R	1206777343	Ayudante	
Alexis Toloza	7331263	Contratista	Alexis Toloza

NFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS-INFRA-CR

AREA O PROYECTO	teatro nacional
TEMA	socialización de Riesgo del Area
CAPACITADOR	Kelly Rocha Bonilla
FECHA	23-03-2020
Ka	51 / 51 / 51

Diego castro	80.775.171	contratista	
Jeimmy L.	1121879078	contratista	
Smith sanabria	1006777343	Aprendiz	
Jesus Toloza	733763	Contratista	Jesus Toloza

CSINFRA-CR

FORMATO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

	Icato Maipa
	Socialización del Proy Espacial
	Kelly Quoma Bonilla
	24-03-2016

— 1/51 —	51	51	51

Felipe Sierra Zuñiga	604552211	Controlista	
Julian Iverna L.	112879076	ING Residente	
Andrey Smith Sandoval	120777343	Arqueólogo	
Alsides Tolozano	7331263	Controlista	Alsides Tolozano

Scanned with CamScanner

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

	Tramo mayor
	Socialización de Proyecto Fisico
	Kelly Zamora Romero
	30-03-2026
NO	5. / 51 / 51

Fáber Sarita Castro	504737...	contratista	
Julian Levma	1121879076	Ing Residente	
Andrey Smith Sanabria R	1006777343	Ayudante	
Alsides Toloza	733263	contratista	Alsides Toloza

Scanned with CamScanner

994

CS INFRA - CR

HOJA DE VIDA BRIGADISTA

CÓDIGO	FT-SST-[illegible]
VERSIÓN	1
FECHA	2021/01/05
PÁGINA	1 DE 1

Fecha de Solicitud de Ingreso	DD	7	MM	3	AAAA	2021

1. Datos laborales del Candidato a Brigadista

Apellidos y Nombres	[illegible]
Dependencia	CONTRATISTA
Cargo desempeñado	AUXILIAR DE CONSTRUCCION
Antigüedad en la empresa	1 AÑO
Nombre del Jefe inmediato	FABER SIERRA
Teléfono oficina y extensión	6087450



2. Datos Personales del Brigadista

No. De Cedula	1006797343	Edad	20	No. Celular	3012318254	GR. Sang y Rh	O+		
Estatura (mts)	1,68	Peso (Kg)	70	Estado Civil	SOLTERO				
Fecha de Nacimiento	DD 7	MM 4	AAAA 2003	Lugar de Nacimiento	VILLAVICENCIO				
Dirección de domicilio brigadista	CARRERA 49 N. 74-60			Teléfonos	3012318254				
En caso de emergencia avisar a	- LAURA VALENTINA MORALES			Parentesco	- MUJER - madre				
Telefonos fijos del acudiente	MP			Celular acud	- 302 410 4179				

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro

Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo
BRIGADA	Sound Pool	BRIGADISTA	1 AÑO

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados

Nombre del Curso	Tiempo	Institución
brigada de emergencia	6 meses	positiva

5. Acondicionamiento físico

Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)
futbol	3 dias en la semana	1 hora

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)

NO

Firma del Candidato a Brigadista

Scanned with CamScanner

995

CS INFRA - CR

HOJA DE VIDA BRIGADISTA

CÓDIGO	ES-SIG-RIS-04
VERSIÓN	1
FECHA	2026/02/06
PÁGINA	1 DE 1

Firma del Médico

8. Concepto de Seguridad Salud en el Trabajo

¿Se acepta el candidato en la Brigada? X SI ( ) No

Justificación del concepto

Cuenta con aptitud en Brigada

Fecha del Concepto DD 02 MM 03 AAAA 2026

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA Incendios [X] Evacuación [ ] Primeros Auxilios [ ]

OBSERVACIONES N/A

Firma del Coordinador de Seguridad Y Salud en el Trabajo

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	2/2/2026	Creación del formato	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Scanned with CamScanner

CS INFRA - CR

HOJA DE VIDA BRIGADISTA

CODIGO	ES-SIG-RG-64
VERSION	1
FECHA	3/02/2026
PAGINA	1 DE 1

Fecha de Solicitud de Ingreso	DD 2	MM 3	AAAA 2026

1. Datos laborales del Candidato a Brigadista

Apellidos y Nombres	FABIO SORIA CASTRO
Dependencia	CONTRATISTA
Cargo desempeñado	EJECUTOR DE ACTIVIDADES DE OBRA
Antiguedad en la empresa	5 AÑOS
Nombre del Jefe inmediato	RENE TOLOZA
Teléfono oficina y extensión	6548700



2. Datos Personales del Brigadista

No. De Cedula	88.275.221	Edad	40	No. Celular	321362302	GR. Sang y Rh	A+
Estatura (mts)	1,73	Peso (Kg)	75	Estado Civil		UNION LIBRE	
Fecha de Nacimiento	DD 5	MM 12	AAAA 1985	Lugar de Nacimiento		BARANOA	
Dirección de domicilio brigadista	CL 49 SUR N. 09 A 94			Teléfonos			
En caso de emergencia avisar a	Yuled Barga			Parentesco	Conyuge		
Telefonos fijos del acudiente				Celular acud	3249894243		

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro

Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo
Brigada	SD Ingeniería	Brigadista	1 AÑO

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados

Nombre del Curso	Tiempo	Institución
brigada de emergencia	6 meses	positiva

5. Acondicionamiento físico

Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)
CICLISMO	3 dias en la semana	1 hora

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)

NO

Firma del Candidato a Brigadista

Scanned with CamScanner

997

	HOJA DE VIDA BRIGADISTA	
CENTRA.CR		

Firma del Médico

8. Concepto de Seguridad Salud en el Trabajo

¿Se acepta el candidato en la Brigada? SI [ ] No

Justificación del concepto:

apto para brigadas

Fecha del Concepto DD 02 MM 03 AAAA 2026

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA Incendios [ ] Evacuación [ ] Primeros Auxilios [ ]

OBSERVACIONES

Firma del Coordinador de Seguridad Y Salud en el Trabajo

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	2/2/026	Creación del formato	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Scanned with CamScanner

998

POSITIVA SALUTIS educa

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT 860.011.153-6

Certifica que

FAIBER SIERRA CASTRO

Identificado con **C.C.** 80.775.221

NIT 902,006,911 – **Razón Social**: CS INFRA -CR

Participó

En el proceso de formación dirigido a la **Brigada Integral de Emergencias** con una intensidad de 8 horas

En la ciudad de Villavicencio, dirigido por ARL POSITIVA y nuestro aliado estratégico asegurarte y Azur solutions, el dia 19 de FEBRERO de 2026.

Carlos Iván Heredia Ferreira

Positiva Prevención

Hacienda

999

POSITIVA

SALUTIS

educa

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT 860.011.153-6

Certifica que

ANDREY SMITH SANABRIA REYEZ

Identificado con **C.C.** 1.006.797.343

NIT 902 ,006,911– **Razón Social**: CS INFRA - CR

Participó

En el proceso de formación dirigido a la **Brigada Integral de Emergencias** con una intensidad de 8 horas

En la ciudad de Villavicencio, dirigido por ARL POSITIVA y nuestro aliado estratégico asegurarte y Azur solutions, el día 19 de FEBRERO de 2026.

Positiva Prevención

Carlos Iván Heredia Ferreira

Hacienda

1000

NIT. 902020368-2

REVISÓ Y APROBÓ:


Gloria Cardona

GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ
Representante Legal.
CONSORCIO CC&P
DIRECCION: CRA 40 #32-13 BARRIO BARZAL ALTO
TELEFONO: 3213149430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 902020368-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 356 de 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO MAIPORE- ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO



CONSORCIO CC&P

INFORME DE PARCIAL DOS DE INTERVENTORIA

ESPECIALISTA ELECTRICISTA

MARZO 13 DE 2026 AL12 ABRIL DE 2026

DIRECCION: CALLE 37A# 19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

1. INFORMACION GENERAL.

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	**Corporación Cultural Municipal de Villavicencio – CORCUMVI**
Supervisión:	**LUCILA GÓMEZ TORRES DIRECTORA DE CORCUMVI**
Objeto del Contrato:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA**
Contrato No:	**356-2025**
Fecha de inicio	**FEBRERO 13 DE 2026**
Contratista de la obra:	**CONSORCIO INFRA-CR**
Representante Legal de la Interventoría.	**CONSORCIO CC&P R.L. GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ**
NIT	**902020368-2**
Valor del Contrato:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MDA CTE ($245.108.596),**
Valor del Anticipo:	**$ 73.532.578.80 (30%)**
Fecha de terminación inicial:	**AGOSTO 12 DE 2026**
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	**NA**
Valor del Contrato + Adicional:	**NA**
Adición valor del anticipo:	**NA**
Plazo de ejecución inicial:	**SEIS (06) MESES**
Fecha de inicio:	**FEBRERO 13 DE 2026**
Fecha de prorroga uno	**NA**
Nueva fecha de terminación	**AGOSTO 12 DE 2026**
INFORMACION FINANCIERA	
VALOR DEL CONTRATO	**$245.108.596.00**
ANTICIPO	**$ 73.532.578.80 (30%)**

NIT. 902020368-2

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA**
CONTRATO No.:	**358 de 2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INFRA-CR**
PLAZO INICIAL:	**SEIS (6) MESES**
FECHA DE INICIO:	**13/02/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**12/08/2026**
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	**NA**
VALOR INICIAL:	**$ 2.312.180.070**
VALOR ADICIONES:	**N/A**

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se desarrolla en las instalaciones del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía, escenario cultural ubicado en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, el cual constituye uno de los principales espacios destinados al desarrollo de actividades culturales, artísticas y comunitarias del municipio. El teatro se encuentra en una zona urbana consolidada, con acceso a vías principales, lo cual facilita el ingreso de personal, materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto.

La intervención contempla el mejoramiento de diferentes áreas del teatro, con el propósito de optimizar las condiciones de funcionamiento del escenario y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de eventos culturales

NIT. 902020368-2

CUBIERTA:

Durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 12 de abril de 2026, la interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en la cubierta del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía, verificando las condiciones requeridas para la futura instalación de las redes eléctricas, del sistema de detección y protección contra incendios (RCI), así como de los sistemas de ventilación.

Se efectuó la revisión de los recorridos proyectados para ducterías y accesorios, verificando su compatibilidad con los demás sistemas contemplados en los diseños y evitando posibles interferencias entre las diferentes especialidades. De igual manera, se realizó seguimiento a las actividades preliminares relacionadas con la adecuación de la estructura de cubierta para garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de las instalaciones.

CIELO RASO

Durante este periodo se efectuó seguimiento a las actividades preliminares relacionadas con los elementos que soportarán la futura instalación del sistema de cielo raso, verificando que las condiciones constructivas permitan posteriormente la correcta instalación de luminarias, difusores, detectores, rejillas de ventilación y demás elementos eléctricos contemplados en el proyecto.
Así mismo, se revisó la coordinación entre las especialidades de arquitectura, electricidad, red contra incendios y aire acondicionado, con el fin de garantizar que las instalaciones proyectadas cumplan con las especificaciones técnicas y los criterios establecidos en los diseños aprobados.





DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

ILUMINACION:

La interventoria solicitó los diseños correspondientes al sistema de iluminación interior del proyecto, para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y la normatividad técnica aplicable.

Durante el periodo no se evidenció la instalación de nuevas luminarias; sin embargo, se realizó seguimiento a la planificación de las actividades eléctricas y a la definición de los puntos de alimentación requeridos para la futura ejecución del sistema de iluminación contemplado dentro del contrato de obra.





SISTEMA ELECTRICO

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento permanente a las actividades relacionadas con la adecuación de las áreas donde posteriormente serán ejecutadas las instalaciones eléctricas del proyecto.
La interventoría solicitó los diseños eléctricos aprobados y las condiciones encontradas en obra, formulando observaciones técnicas orientadas a garantizar la correcta ejecución de las canalizaciones, redes eléctricas y equipos contemplados en el proyecto.
Igualmente, se continuó con la revisión del cumplimiento de la normativa técnica vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, con el propósito de asegurar que las futuras instalaciones cumplan los requisitos de seguridad, funcionalidad y eficiencia energética.
Normatividad aplicable:

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.
- Norma Técnica Colombiana NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano.
- National Electrical Code (NEC), como referencia técnica para criterios de diseño.

DIRECCION: CALLE 37A # 19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO.

La interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con las áreas donde se ejecutarán las intervenciones del sistema de climatización, verificando la coordinación entre los diseños mecánicos, eléctricos y arquitectónicos para evitar interferencias durante la ejecución de las obras. De igual manera, se revisaron los requerimientos eléctricos previstos para la alimentación de los nuevos equipos de aire acondicionado contemplados dentro del proyecto, verificando que las soluciones propuestas sean compatibles con las especificaciones técnicas y los criterios de eficiencia energética establecidos en los diseños.





DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

REVISIÓN DE DISEÑOS Y COORDINACIÓN TÉCNICA

Durante el periodo se continuó con la revisión, verificación y seguimiento a los diseños eléctricos entregados por la consultoría del proyecto, evaluando su cumplimiento con los reglamentos RETIE, RETILAP y la NTC 2050, así como su compatibilidad con las demás especialidades involucradas en la ejecución de la obra.

La interventoría participó en las mesas técnicas y recorridos de obra junto con el contratista, realizando observaciones relacionadas con la localización de canalizaciones, equipos eléctricos, tableros, sistemas de iluminación y demás elementos contemplados en el proyecto, procurando garantizar una adecuada coordinación interdisciplinaria antes del inicio de las instalaciones definitivas.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento al cumplimiento de la normatividad técnica aplicable a las instalaciones eléctricas del proyecto, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista se ajusten a las especificaciones técnicas y a los reglamentos vigentes.

RETIE	Redes eléctricas de baja tensión, canalizaciones, tableros y sistemas de protección.	Revisión de los diseños, recorridos proyectados y coordinación técnica para la futura ejecución de las instalaciones eléctricas.
RETILAP	Sistema de iluminación interior y exterior.	Verificación de los criterios de diseño y de la ubicación prevista para las luminarias contempladas en el proyecto.
NTC 2050	Diseño e instalación de redes eléctricas.	Seguimiento al cumplimiento de los criterios técnicos establecidos para las futuras instalaciones eléctricas del proyecto.

NIT. 902020368-2

REGISTRO FOTOGRAFICO









DIRECCION: CALLE 37A# 19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2





DIRECCION: CALLE 37A# 19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

REVISÓ Y APROBÓ:


Gloria Cardona

GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ
Representante Legal.
CONSORCIO CC&P
DIRECCION: CRA 40 #32-13 BARRIO BARZAL ALTO
TELEFONO: 3213149430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 902020368-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 356 de 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO MAIPORE- ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO



CONSORCIO CC&P

INFORME DE PARCIAL DOS DE INTERVENTORIA

ESPECIALISTA HIDRAULICO

MARZO 13 DE 2026 AL12 ABRIL DE 2026

DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

1. INFORMACION GENERAL.

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Corporación Cultural Municipal de Villavicencio – CORCUMVI
Supervisión:	LUCILA GÓMEZ TORRES DIRECTORA DE CORCUMVI
Objeto del Contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA
Contrato No:	356-2025
Fecha de inicio	FEBRERO 13 DE 2026
Contratista de la obra:	CONSORCIO INFRA-CR
Representante Legal de la Interventoria.	CONSORCIO CC&P R.L. GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ
NIT	902020368-2
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MDA CTE ($245.108.596),
Valor del Anticipo:	$ 73.532.578.80 (30%)
Fecha de terminación inicial:	AGOSTO 12 DE 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	NA
Valor del Contrato + Adicional:	NA
Adición valor del anticipo:	NA
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES
Fecha de inicio:	FEBRERO 13 DE 2026
Fecha de prorroga uno	NA
Nueva fecha de terminación	AGOSTO 12 DE 2026
INFORMACION FINANCIERA	

NIT. 902020368-2

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$245.108.596.00
ANTICIPO	$ 73.532.578.80 (30%)

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA
CONTRATO No.:	358 de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRA-CR
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	13/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/08/2026
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	NA
VALOR INICIAL:	$ 2.312.180.070
VALOR ADICIONES:	N/A

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



DIRECCION: CALLE 37A# 19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

El proyecto se desarrolla en las instalaciones del **Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía**, escenario cultural ubicado en la ciudad de **Villavicencio, departamento del Meta**, el cual constituye uno de los principales espacios destinados al desarrollo de actividades culturales, artísticas y comunitarias del municipio. El teatro se encuentra en una zona urbana consolidada, con acceso a vías principales, lo cual facilita el ingreso de personal, materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto.

La intervención contempla el mejoramiento de diferentes áreas del teatro, con el propósito de optimizar las condiciones de funcionamiento del escenario y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de eventos culturales


RED CONTRAINCENDIO.

Durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 12 de abril de 2026, la interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el sistema de Red Contra Incendios (RCI), verificando la compatibilidad de los diseños hidráulicos con las condiciones encontradas en obra y con las demás especialidades involucradas en la ejecución del proyecto.
Se revisaron los recorridos proyectados para la red de tuberías, ubicación de gabinetes, válvulas, accesorios y demás elementos que conforman el sistema de protección contra incendios, verificando que su disposición no presentara interferencias con las redes eléctricas, arquitectónicas, estructurales y de aire acondicionado.
Así mismo, se efectuó seguimiento a las actividades preliminares requeridas para la futura instalación del sistema, verificando que las adecuaciones realizadas por el contratista permitieran la correcta ejecución de las redes hidráulicas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
La interventoría continuó con la revisión y verificación de los diseños hidráulicos y de la Red Contra Incendios entregados para el proyecto, realizando observaciones técnicas orientadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada coordinación entre las diferentes especialidades.

NIT. 902020368-2



La Instalación de ducteria y accesorios de Red contra incendios y ventilación sobre el auditorio




Esquema RCI

DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124920191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2



Realizar la revisión, verificación y aprobación de los diseños hidráulicos y redes contra incendios de la INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA en conjunto con el Contratista obra, presentados en la Consultoría y la Interventoría



DIRECCION: CALLE 37A# 19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorciocp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

SIAMESES PARA RCI



Durante el periodo objeto del presente informe se verificó la ubicación prevista para la conexión siamesa del sistema de Red Contra Incendios, comprobando que su localización propuesta permita el acceso oportuno de los organismos de emergencia y sea compatible con los diseños aprobados del proyecto.
La interventoría revisó los criterios técnicos contemplados para la instalación de este elemento, verificando que su ubicación, accesibilidad y configuración cumplan con las especificaciones establecidas en la documentación técnica del proyecto y con la normativa aplicable para sistemas de protección contra incendios.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 12 de abril de 2026, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de la normatividad técnica aplicable a las redes hidráulicas y al sistema de protección contra incendios, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista fueran acordes con los diseños aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto

DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2


NSR-10 – Título J	Requisitos generales de protección contra incendios en edificaciones.	Revisión de los diseños del sistema de protección contra incendios y verificación de su compatibilidad con las condiciones del proyecto.
NFPA 13	Sistema de rociadores automáticos.	Seguimiento a los criterios de diseño y distribución de las redes proyectadas para el sistema contra incendios.
NFPA 14	Sistemas de tubería vertical y conexiones para bomberos.	Verificación de la ubicación proyectada de la conexión siamesa y demás elementos asociados al sistema.
Especificaciones técnicas del proyecto	Ejecución de las actividades hidráulicas y de la Red Contra Incendios.	Seguimiento permanente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y coordinación entre las diferentes especialidades durante la ejecución de la obra.

DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

NIT. 902020368-2

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO





Los tanques subterráneos para Red Contra Incendios (RCI) son soluciones de almacenamiento de agua, a menudo reforzadas o de acero apernado, diseñadas para cumplir con normas internacionales como la Optimizan espacio y garantizan suministro para sistemas de rociadores e hidrantes, siendo comunes las opciones de acero con recubrimiento epóxido o vitrificado para alta durabilidad.

DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

1070

NIT. 902020368-2

CONCLUSIONES

- Entrega de Diseños de red contra incendio AJUSTADO
- Entrega de Presupuesto.

REVISÓ Y APROBÓ:


Gloria Cardona

GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ
Representante Legal.
CONSORCIO CC&P
DIRECCION: CRA 40 #32-13 BARRIO BARZAL ALTO
TELEFONO: 3213149430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 90202036

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 356 de 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO MAIPORE- ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO



CONSORCIO CC&P

INFORME DE INTERVENTORIA

PARCIAL DOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorciocc26@gmail.com

NIT. 90202036

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
AMALIA SANABRIA VANEGAS TOPOGRAFA DE INTERVENTORÍA MP:01-11331	MARTHA I. ALVARADO JIMENEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL CC&P

ÍNDICE DE MODIFICACIONES:

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 90202036

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 4
OBJETIVO PRINCIPAL 4
OBJETIVOS 4
EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 4
3. CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
3 DATOS DEL CONTRATO OBRA OBJETO 6
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. METODOLOGIA 8
6. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 8
7. RESULTADOS 8
8. CONCLUSIONES 9

DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 90202036

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas de acuerdo al objeto del contrato: **INTERVENTORÍA INTEGRAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO,** del Contrato No. 356 de 2025, correspondiente al periodo parcial número 02, comprendido entre el TRECE (13) de MARZO de 2026 y el DOCE (12) de ABRIL de 2026. Como objetivo detallar los resultados del levantamiento topográfico realizado en el Teatro Rosita Hoyos de Mejia, tanto por el contratista de obra y los diseños iniciales del proyecto ubicado en el municipio de Villavicencio, con el fin de la **"REMODELACION GENERAL TEATRO ROSITA HOYOS DE MEJIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"**. El trabajo de campo fue ejecutado por el equipo de topografía conformado por 1 **Topógrafo** y 1 **Ayudante**.

2. DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente informe contiene la descripción detallada del levantamiento topográfico para el proyecto "REMODELACION GENERAL TEATRO ROSITA HOYOS DE MEJIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal es la realización de la toma de puntos de campo del Teatro Rosita Hoyos de Mejía, ubicado en el municipio de Villavicencio para posteriormente realizar la remodelación del Teatro Rosita Hoyos de Mejía, ubicado en el municipio de Villavicencio.

OBJETIVOS

Objetivo 1: Recopilar, procesar y analizar la información para la "REMODELACION GENERAL TEATRO ROSITA HOYOS DE MEJIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Objetivo 2: Elaboración de planos, cálculo de áreas.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para la correcta ejecución del levantamiento, se emplearon los siguientes equipos e instrumentos:

- EL NIVEL TOPCON AT-B4 No. JX5314
- LA ESTACION TOTAL TOPCON GTS-236W No. 285991
- Cinta Métrica

DIRECCION: cr 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 902020368

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Corporación Cultural Municipal de Villavicencio – CORCUMVI
Supervisión:	LUCILA GOMEZ TORRES DIRECTORA DE CORCUMVI
Objeto del Contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA
Contrato No:	356-2025
Fecha de inicio	FEBRERO 13 DE 2026
Contratista de la obra:	CONSORCIO INFRA-CR
Representante Legal de la Interventoria.	CONSORCIO CC&P R.L. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
NIT	902020368-2
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MDA CTE ($245.108.596),
Valor del Anticipo:	$ 73.532.578.80 (30%)
Fecha de terminación inicial:	AGOSTO 12 DE 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	NA
Valor del Contrato + Adicional:	NA
Adición valor del anticipo:	NA
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES

NIT. 902020036

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Fecha de inicio:	FEBRERO 13 DE 2026
Fecha de prorroga uno	NA
Nueva fecha de terminación	AGOSTO 12 DE 2026
	INFORMACION FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO	$245.108.596.00
ANTICIPO	$ 73.532.578.80 (30%)

3 DATOS DEL CONTRATO OBRA OBJETO

CONTRATO DE:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORÉ ROSITA HOYOS DE MEJÍA
CONTRATO No.:	358 de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRA-CR
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	13/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/08/2026
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	NA
VALOR INICIAL:	$ 2.312.180.070
VALOR ADICIONES:	N/A


DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorciocco26@gmail.com

NIT. 902020036

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO









El proyecto se desarrolla en las instalaciones del **Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejia**, escenario cultural ubicado en la ciudad de **Villavicencio, departamento del Meta**, el cual constituye uno de los principales espacios destinados al desarrollo de actividades culturales, artísticas y comunitarias del municipio. El teatro se encuentra en una zona urbana consolidada, con acceso a vías principales, lo cual facilita el ingreso de personal, materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto.

DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorciocco26@gmail.com

NIT. 90202036

La intervención contempla el mejoramiento de diferentes áreas del teatro, con el propósito de optimizar las condiciones de funcionamiento del escenario y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de eventos culturales.

5. METODOLOGIA

El levantamiento topográfico fue realizado mediante el uso de Estación Total y Cinta Métrica. Para garantizar la precisión de las mediciones y la correcta ubicación de los puntos, se utilizaron puntos de referencia internas al área de trabajo.

Se ejecutó un proceso de medición con cinta métrica y toma de datos en puntos claves del teatro, lo que permitió elaborar un plano topográfico con la ubicación de los elementos relevantes.

6. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

El trabajo de campo consistió en reunir la máxima cantidad de puntos topográficos de todos los detalles del área del proyecto para su posterior dibujo, por lo que se definió la siguiente metodología de trabajo y actividades:
Recorrido y reconocimiento del tramo a intervenir que incluye toma de registro fotográfico.
Materialización de DELTAS AUXILIARES para la lectura de detalles y puntos de interés en la toma de topografía.
Lectura topográfica de los puntos discriminados en cada detalle como escalera, muro, puerta, etc.
Con ayuda del programa AutoCAD Civil 3D se importa la nube de puntos y se edita la topografía generando un modelo de superficie que posteriormente el diseñador podrá utilizar para realizar los diseños.

7. RESULTADOS

Los datos obtenidos fueron procesados y reflejan las siguientes características del levantamiento:
Plano Topográfico: Generación de plano detallado del área del Teatro.

DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

NIT. 902022036

8. CONCLUSIONES

El levantamiento topográfico realizado en el Teatro Rosita Hoyos de Mejia se completó con éxito y según lo planeado. Los datos obtenidos se encuentran dentro de los márgenes de precisión esperados para este tipo de trabajos, lo que permite su uso para proyectos futuros, tales como remodelación del teatro, construcción de nuevas instalaciones.

Se realiza el levantamiento topográfico del área para el desarrollo del proyecto

Se realiza el plano correspondiente al levantamiento topográfico y la toma de medidas de forma manual con la cinta métrica.

ANEXO	CONTENIDO
ANEXO 1	INFORME DE TOPOGRAFIA INTERVENTORIA
ANEXO 2	CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS
ANEXO 3	PLANOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ANEXO 4	CARTERA TOPOGRAFICA

DIRECCION: CR 40 N°32-13
BALZAR ALTO
CELULAR 3213419430
CORREO: Consorciocp26@gmail.com