Radicado: FAC2026400701
28-08-2026 13:38:32
Radicador: ELIZABETH PATIÑO GOMEZ

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
NIT 901616960-9
CL 24 A # 58 D - 24, Bello, Antioquia,
Tel: +573204207205
serviciobio.orange@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1281
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 78 65 46 CARRETERA AL VOLADOR-ROBLEDO, Colombia, Medellín, Antioquia		21/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 890980134-1	20/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (OXIMETRO DE PULSO)	Servicio	$16.450	5		$82.252
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FONENDOSCOPIO)	Servicio	$6.440	2		$12.881
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (OTOSCOPIO)	Servicio	$10.500	2		$21.000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BASCULA DIGITAL)	Servicio	$22.750	2		$45.501
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (OFTALMOSCOPIO)	Servicio	$10.500	2		$21.000
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TENSIOMETRO MANUAL)	Servicio	$21.000	2		$42.000
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TENSIOMETRO DIGITAL)	Servicio	$21.000	4		$84.000
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TERMOHIGROMETRO DIGITAL)	Servicio	$15.750	1		$15.750
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ELECTROCARDIOGRAFO)	Servicio	$66.500	1		$66.500
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GLUCOMETRO)	Servicio	$6.440	2		$12.881
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TERMOMETRO INFRARROJO)	Servicio	$12.950	1		$12.950
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TERMOMETRO DE REFRIGERADOR O CONGELADOR DE LABORATORIO)	Servicio	$10.500	1		$10.500
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DOPPLER FETAL)	Servicio	$31.640	1		$31.640
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CONGELADOR HORIZONTAL)	Servicio	$126.000	1		$126.000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764112259625 de 2026-07-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1222 hasta FE10000 con vigencia hasta 2028-07-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
NIT 901616960-9
CL 24 A # 58 D - 24, Bello, Antioquia,
Tel: +573204207205
serviciobio.orange@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1281
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 78 65 46 CARRETERA AL VOLADOR-ROBLEDO, Colombia, Medellín, Antioquia		21/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 890980134-1	20/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BOTON DE PANICO)	Servicio	$35.000	4		$140.000
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GONIOMETRO)	Servicio	$6.443	2		$12.886
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VENTILADOR DE TORRE)	Servicio	$42.000	4		$168.000

Moneda: COP
Generado: 2026-08-21 10:45:12-05:00
Validación DIAN: 2026-08-21 10:46:13-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Realizar el pago en efectivo o en la cuenta de ahorros Bancolombia 540-00002677

CUFE: 13c238995283123e923c02b7b0550676652c2b40d96f25ef476469319f5e18633e7e72510f353ea803ee0158233a0800

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$905.741
IVA (19.00%)	$172.091
Total	$1.077.832

Total de lineas: 17

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764112259625 de 2026-07-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1222 hasta FE10000 con vigencia hasta 2028-07-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN

GJ-FR-045

Versión: 03	Fecha: 27-02-2023	Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORME NÚMERO	1	
ÁREA O PROCESO:	**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**	**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**
BIENESTAR INSTITUCIONAL	28/08/2026	**CMA-MC-24469-MC-051-2026**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:		**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**
ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S		**901616960-9**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Luis Gabriel Jaramillo Sepúlveda				
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos del consultorio médico de la Institución UniversitariaColegio Mayor de Antioquia, como se detalla en las condiciones técnicas.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.077.832	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Desde el 11/08/2026 hasta el 21/08/2026	**PLAZO AMPLIACIONES:**			

SEGUIMIENTO TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

Actividades (pactadas en el contrato)	Metas y/o productos (alcanzadas cada período por el	Constancia de seguimiento y evidencias
Mantenimiento preventivo de oximetro de pulso: Inspección visual/verificación de Funcionamiento/verificación del sistema electrónico/verificación de batería/limpieza del equipo y pruebas de funcionamiento	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de fonendoscopio: Inspección visual/verificación de Funcionamiento/verificación de accesorios/verificación de cables/retiro de accesorios /apertura del equipo/limpieza Interna del equipo/limpieza del Equipo y pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de Otoscopio: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación de cables/retiro de accesorios/apertura del equipo/verificación del sistema eléctrico y electrónico, del sistema Óptico/limpieza interna y externa/pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de bascula digital: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación del sistema electrónico/verificación de batería/limpieza y pruebas de funcionamiento	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de Oftalmoscopio: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación de accesorios/retiro de accesorios/apertura del equipo/verificación sistema electrónico/verificación sistema óptico/verificación de batería/limpieza y pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de tensiómetro manual: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación del sistema neumático/limpieza y Pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de Tensiómetro digital: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación del sistema neumático/limpieza y pruebas de funcionamiento)	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo Termohigrómetro digital: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación de accesorios/apertura del equipo/verificación del sistema electrónico/verificación de la batería/limpieza interna y externa/pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de electrocardiógrafo: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación de accesorios/verificación de cables/verificación del sistema eléctrico y electrónico/verificación de la batería/limpieza y pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de Glucómetro: Inspección Visual/verificación de funcionamiento/verificación del Sistema electrónico/limpieza interna y externa del equipo/pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de Termómetro infrarrojo: inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación del sistema electrónico/verificación de la batería/limpieza y pruebas de funcionamiento	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de termómetro de refrigerador o congelador de laboratorio: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación del sistema electrónico/verificación de la batería/limpieza y pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de Doppler fetal: Inspección visual/verificación del funcionamiento/verificación de accesorios/verificación de cables/verificación del sistema eléctrico y electrónico/verificación de batería/limpieza interna y externa del equipo pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo de congelador horizontal: Inspección visual/verificación de funcionamiento/verificación de accesorios de cables/verificación del sistema eléctrico y electrónico/limpieza/lubricación de rodamientos/ajuste de partes mecánicas /limpieza y verificación de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo botón de pánico: Inspección visual/verificación del funcionamiento/verificación de accesorios/verificación de cables/verificación del sistema eléctrico y electrónico/verificación de batería/limpieza interna y externa del equipo/ pruebas de funcionamiento.	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo goniometro digital: Inspeccion fisica general del equipo, verificando el estado de la estructura, brazos de medicion, pantalla y controles/ limpieza y pruebas de funcionamiento/ajuste elementos de fijacion/revision del sistema de alimentacion (bateria y contactos electricos).	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.
Mantenimiento preventivo ventilador de torre	Equipo con mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones técnicas.	El mantenimiento de los equipos médicos se realizaron bajo la supervisión del personal de salud de Bienestar Institucional en los tiempos pactados y fueron entregados los certificados correspondientes.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		$ 1.077.832
N° DE PAGO	**VALOR PAGOS AUTORIZADOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 1.077.832	-
2		-
3		-
4		-
5		-
6		-
7		-
8		-
9		-
10		-
11		-
12		-
TOTALES	**1.077.832**	-

SEGUIMIENTO LEGAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No de factura o cuenta de cobro:	FE1281	**No CDP:**	787-756	**No RP:**	4150
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	**100%**	**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**			**100%**

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X) No cumple ( )

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X) No cumple ( )

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X) No cumple ( )

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple ( ) No cumple ( ) No aplica (X)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple ( ) No cumple ( ) No aplica (X)

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

LUIS GABRIEL JARAMILLO SEPÚLVEDA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

71210429
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DIRECTOR TÉCNICO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA


Bello, Antioquia 21 agosto 2026

Señores.
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Carrera 78 # 65-46
Medellín, Antioquia

ASUNTO: Certificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Yo Stiven Cardona Mejía, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 1214723702 expedida en Medellín representante legal de la Empresa Orange Soluciones Técnicas S.A.S con Nit N° 901616960-9 manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, Por tanto, nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotora de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la última planilla de pago N-86762610 que se efectúa por medio de la entidad ARUS y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado

Cordialmente,



Stiven Cardona Mejía
Representante Legal Orange Soluciones Técnicas
Identificación Número 1214723702

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-11, 10:46:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86762610

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORANGE SOLUCIONES TECNICAS SAS	**Nombre Sucursal**	SUCURSA2	**Código Sucursal**	0002
Documento	NI901616960	**Dirección**	CR 67A #80 - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	CARDONA MEJIA STIVEN	**Identificación**	CC 1214723702		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017194934	CAMILA ANDREA PINO ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1017206739	JEFERSON DAVID HERNANDEZ CIRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1026134417	JOHAN SEBASTIAN CARDONA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1214723702	STIVEN CARDONA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.003.620	$ 7.003.620	$ 7.003.620	$ 7.003.620	$ 1.120.800	$ 280.400	$ 73.200	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800	$ 0	$ 1.754.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141243713877

(415)7707212489984(8020) 000014124371387 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 6 9 6 0	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 76 A 81 C 12

42. Correo electrónico facturacion@orangesoluciones.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 7 0 7 8 8 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 2 2 0 7 2 7	4 7 9 9	2 0 1 4 0 9 0 1	3 3 1 3	4 6 4 4			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-31 / 08:03:09AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDONA MEJIA STIVEN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243713877

(415)7707212489984(8020) **000014124371387 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 6 9 6 0	9	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 3 2 9 9 5 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 3 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 0 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243713877

(415)7707212489984(8020) **000014124371387 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 6 9 6 0	9	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 2 1 4 7 2 3 7 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	MEJIA	STIVEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243713877

(415)7707212489984(8020) **000014124371387 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 4 7 1 7 1 6 9		2 7 3 7 2 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MUÑOZ	RESTREPO	CAMILA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 9 2 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243713877

(415)7707212489984(8020) **000014124371387 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 6 9 6 0	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: ORANGE SOLUCIONES TECNICAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CALLE 46 31 58

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 6 7 5 4 6 0 0 2	2 0 1 9 0 2 1 3
168. Teléfono: 3 2 0 4 2 0 7 2 0 5	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7089**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	OTOSCOPIO	**MODELO:**	228 SERIES	**ACTIVO:**	29711
MARCA:	WELCH ALLYN	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	REALIZADO	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7089**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA






NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7089**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7089_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_OTOSCOPIO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7099**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	OFTALMOSCOPIO	**MODELO:**	128 SERIES	**ACTIVO:**	39387
MARCA:	WELCH ALLYN	**SERIE:**	Ni	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	NO APLICA	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	REALIZADO	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7099**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7099**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7099_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_OFTALMOSCOPIO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7207**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	ELECTROCARDIOGRAFO	**MODELO:**	ECG90A	**ACTIVO:**	39393
MARCA:	CONTEC	**SERIE:**	22030100001	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7207**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE


SIN DILIGENCIAR


ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859


Orange Soluciones Técnicas s.a.s	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REPORTE N°	7207
		CÓDIGO	GTE-FO-002
		VERSIÓN	4
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO




















NOMBRE DEL ARCHIVO: 7207_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_ELECTROCARDIOGRAFO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7227**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	PRINCIPAL	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	BOTON DE PANICO	**MODELO:**	NI	**ACTIVO:**	NI
MARCA:	NI	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	PSICOLOGIA 2

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	NO APLICA	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	NO APLICA	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7227**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA



NOMBRE CLIENTE

SIN DILIGENCIAR

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7227**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7227_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA_PRINCIPAL_BOTON DE PANICO_PSICOLOGIA 2_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7237**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED	**MODELO:**	DESK MODEL	**ACTIVO:**	ESF-CM02
MARCA:	GMD	**SERIE:**	Ni	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	REALIZADOI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	REALIZADO	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7237**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7237**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7237_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_TENSIOMETRO DE PARED_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7353**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	VENTILADOR DE TORRE	**MODELO:**	K-TF45	**ACTIVO:**	42527
MARCA:	KALLEY	**SERIE:**	5415610001449042100251	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***


Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7353**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ



NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7353**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO











NOMBRE DEL ARCHIVO: 7353_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_VENTILADOR DE TORRE_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7356**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	BÁSCULA DIGITAL	**MODELO:**	HBF-514C	**ACTIVO:**	42536
MARCA:	OMRON	**SERIE:**	20241000835F	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO
PESO (Kg)	10	10

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7356**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.


6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ








NOMBRE CLIENTE




JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REPORTE N°	7356
		CÓDIGO	GTE-FO-002
		VERSIÓN	4
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7356_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_BÁSCULA DIGITAL_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7363**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	VENTILADOR DE TORRE	**MODELO:**	K-TF45	**ACTIVO:**	45525
MARCA:	KALLEY	**SERIE:**	5415610001449042100311	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7363**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ



NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ


ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859


Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7363**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO





NOMBRE DEL ARCHIVO: 7363_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_VENTILADOR DE TORRE_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7366**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA COMPOSICION CORPORAL	**MODELO:**	HBF-514C	**ACTIVO:**	39392
MARCA:	OMRON	**SERIE:**	20210507283F	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO
PESO (Kg)	10	10

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7366**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ








NOMBRE CLIENTE




JUAN CAMILO RODRÍGUEZ


ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REPORTE N°	7366
		CÓDIGO	GTE-FO-002
		VERSIÓN	4
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7366_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_BASCULA COMPOSICION CORPORAL_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7373**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	VENTILADOR DE TORRE	**MODELO:**	OTF9115R-LA013	**ACTIVO:**	35072
MARCA:	OSTER	**SERIE:**	196567	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIOS

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7373**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ



NOMBRE CLIENTE


JUAN CAMILO RODRÍGUEZ



ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859


Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7373**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO





NOMBRE DEL ARCHIVO: 7373_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_VENTILADOR DE TORRE_CONSULTORIOS_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7376**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	GONIOMETRO DIGITAL	**MODELO:**	NI	**ACTIVO:**	NI
MARCA:	DIGITAL BODY FAT CALIPER	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7376**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ




NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ


ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REPORTE N°	7376
		CÓDIGO	GTE-FO-002
		VERSIÓN	4
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO













NOMBRE DEL ARCHIVO: 7376_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_GONIOMETRO DIGITAL_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7383**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	CONGELADOR	**MODELO:**	MTALASKA300BH	**ACTIVO:**	Ni
MARCA:	MABE	**SERIE:**	ST21051721ECM0125	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO
TEMPERATURA (°C)		

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7383**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE



JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7383**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOMBRE DEL ARCHIVO: 7383_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_CONGELADOR_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7386**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	GONIOMETRO DIGITAL	**MODELO:**	DFG1	**ACTIVO:**	NI
MARCA:	DIGITAL BODY FAT CALIPEE	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7386**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ




NOMBRE CLIENTE


JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7386**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO





NOMBRE DEL ARCHIVO: 7386_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_GONIOMETRO DIGITAL_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7393**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	20-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DIGITAL	**MODELO:**	NI	**ACTIVO:**	37937
MARCA:	NI	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	NO APLICA	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7393**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

JEFERSON DAVID HERNANDEZ







NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ


ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REPORTE N°	7393
		CÓDIGO	GTE-FO-002
		VERSIÓN	4
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO





NOMBRE DEL ARCHIVO: 7393_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_TERMOMETRO DIGITAL_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7394**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	OTOSCOPIO	**MODELO:**	228 SERIES	**ACTIVO:**	39387
MARCA:	WELCH ALLYN	**SERIE:**	Ni	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	NO REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	NO APLICA	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	REALIZADO	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7394**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7394**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7394_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_OTOSCOPIO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7402**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	PRINCIPAL	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	VENTILADOR DE TORRE	**MODELO:**	K-TF45	**ACTIVO:**	42526
MARCA:	KALLEY	**SERIE:**	PLMDDRCOR240723	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO MEDICO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	REALIZADO
APERTURA DE EQUIPO:	NO REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	REALIZADO	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***


	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REPORTE N°	7402
		CÓDIGO	GTE-FO-002
		VERSIÓN	4
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.


6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA



NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7402**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7402_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_PRINCIPAL_VENTILADOR DE TORRE_CONSULTORIO MEDICO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7404**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLiN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	ECOTONE	**MODELO:**	SONOTRAX Basic A	**ACTIVO:**	39388
MARCA:	EDAN	**SERIE:**	M22805480047	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7404**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.


6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7404**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7404_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_ECOTONE_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7412**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	PRINCIPAL	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	BOTON DE PANICO	**MODELO:**	NI	**ACTIVO:**	NI
MARCA:	NI	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO MEDICO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	NO APLICA	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	NO APLICA	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	NO APLICA	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7412**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA



NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7412**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7412_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_PRINCIPAL_BOTON DE PANICO_CONSULTORIO MEDICO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7414**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO LASER	**MODELO:**	TG8818B	**ACTIVO:**	Ni
MARCA:	LEELVIS	**SERIE:**	20192070823	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	REALIZADO	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7414**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.


6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA





NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7414**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7414_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_TERMOMETRO LASER_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7422**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLÍN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	BOTÓN DE PÁNICO	**MODELO:**	NI	**ACTIVO:**	NI
MARCA:	NI	**SERIE:**	NI	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	NO APLICA	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7422**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA



NOMBRE CLIENTE

SIN DILIGENCIAR

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7422**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7422_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_BOTÓN DE PÁNICO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7424**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOHIGROMETRO	**MODELO:**	TH-02	**ACTIVO:**	33743
MARCA:	BIOTELECTRONICA	**SERIE:**	JH3438	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	REALIZADO	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	NO APLICA	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	REALIZADO		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO
TEMPERATURA (°C)	28	27,7

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7424**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.

6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE


JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859


Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7424**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO
















NOMBRE DEL ARCHIVO: 7424_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA_ROBLEDO_TERMOHIGROMETRO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7425**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4.1**
		OT	OT26_4912

1.INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA	**CIUDAD:**	MEDELLIN
SEDE:	ROBLEDO	**FECHA:**	19-ago.-2026

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	PULSOXIMETRO	**MODELO:**	MD300CN330	**ACTIVO:**	39390
MARCA:	CHOICEMMED	**SERIE:**	203171025053	**UBICACIÓN:**	CONSULTORIO

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
INSPECCIÓN VISUAL:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	REALIZADO	**AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CABLES:	NO APLICA	**VERIFICACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO:**	NO APLICAI
RETIRO DE ACCESORIOS:	REALIZADO	**LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS:**	NO APLICA
APERTURA DE EQUIPO:	NO APLICA	**INSTALACIÓN DE ACCESORIOS:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO:	NO APLICA	**CIERRE DEL EQUIPO:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO:	REALIZADO	**FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS:**	NO APLICA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO:	REALIZADO	**LIMPIEZA DE EQUIPO:**	REALIZADO
VERIFICACIÓN DE BATERIA:	REALIZADO	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**	REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:	NO APLICA		

4. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN *(CUANDO APLIQUE)*

MAGNITUD	REFERENCIA	VALOR ENTREGADO

NOTA: LOS DATOS MOSTRADOS EN LA ANTERIOR TABLA SOLO SON USADOS COMO REFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN, ***NO SUSTITUYEN NI SON PRUEBAS DE METROLOGÍA O UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y SON REALIZADAS CON REFERENCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA O FACILITADAS POR EL CLIENTE.***

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7425**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

5. OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo segun protocolo, Equipo operando correctamente.


6. REPUESTOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD/ REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD
PREVENTIVO		



FIRMA PROVEEDOR

STIVEN CARDONA MEJIA




NOMBRE CLIENTE

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859

Orange Soluciones Técnicas s.a.s	**REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**REPORTE N°**	**7425**
		CÓDIGO	**GTE-FO-002**
		VERSIÓN	**4**
		OT	OT26_4912

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 7425_INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOUIA_ROBLEDO_PULSOXIMETRO_CONSULTORIO_2

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
Email: Solicitudes@Orangesoluciones.com.co
Medellín – Colombia
Cel: 313 3075255 - 319-7078859