CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

# CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

## No. 2026-0300

## ACTA No. 4

## INFORME QUINCENAL / INFORMA ESTADÍSTICO No. 7

## DEL 27 DE MAYO – 14 DE JUNIO DE 2026

## INFORME QUINCENAL / INFORME ESTADISTICO

## No.8

## DEL 15 DE JUNIO – 30 DE JUNIO DE 2026

**CONSORCIO MANTENIMIENTO FL**
**MAGALI REYES PATIÑO**

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

Ibagué, 02 de julio 2026

**INFORME No. 7 Y 8**

Ingeniera
**MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO**
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

**ASUNTO:** Informe de las actividades / informe estadístico desde el día 27 de mayo al 14 de junio de 2026 y del 15 al 30 de junio de 2026.

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe estadístico correspondiente al periodo comprendido anteriormente, que establece las actividades que se han ejecutado en el área de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo industrial y mobiliario en las sedes del hospital.

Cordialmente.

MAGALI REYES PATIÑO
Ingeniera Civil
C.C. 28.566.981

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

## 1. *Tabla de contenido*


1. Tabla de contenido ..... 3
2. Relación de personal (salud, pensión, y riesgos laborales) ..... 4
3. Mantenimientos preventivos ..... 5
4. Mantenimientos Correctivos ..... 6
   - 4.1 Ordenes ejecutadas por sede ..... 6
   - 4.2 Ordenes ejecutadas mantenimiento correctivo dependencia Hidrosanitaria ..... 7
   - 4.3 Ordenes ejecutadas mantenimientos correctivos dependencia Eléctrica ..... 7
   - 4.4 Ordenes ejecutadas mantenimientos correctivos dependencia Mobiliaria. ..... 8
   - 4.5 Ordenes ejecutadas mantenimiento correctivo dependencia Industrial. ..... 10
   - 4.6 Ordenes ejecutadas mantenimientos correctivos dependencia Aires acondicionados y Refrigeración. ..... 10
   - 4.7 Resumen general, porcentajes y distribución de las ordenes ejecutadas en todas las sedes. 11
   - 4.8 Resumen general de ordenes ejecutadas por sedes y dependencia. ..... 12
5. Resumen de cantidades totales por actividad ejecutadas. ..... 14
6. REGISTRO FOTOGRAFICO. ..... 22

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL


2. *Relación de personal (salud, pensión, y riesgos laborales)*

| No. Informe | Fecha | | | | No. Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de mayo al 30 de junio de 2026 | | | | |
| Personal Informe No. 1 | | | | | |
| **No** | **Nombre** | **Cedula** | **RH** | **ARL** | **EPS** |
| 1 | EDGAR BOCANEGRA CARDOZO | 14.220.910 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 2 | JAMES MAURICIO GUERRERO MOLINA | 93.415.378 | A+ | SURA | SANITAS |
| 3 | CARLOS WILLIAN RIAÑO ROMERO | 80.413.465 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 4 | HENRY RODRIGUEZ GONZALEZ | 14.239.097 | O+ | SURA | NUEVA EPS |
| 5 | JAIME NIETO DIAZ | 93.363.255 | A+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 6 | JORGE IVAN RINCON GUERRERO | 1.110.551.390 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 7 | ALVARO RIOS CARRANZA | 93.417.057 | O- | SURA | SALUD TOTAL |
| 8 | JORGE EDUARDO ARIAS ACOSTA | 14.396.522 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 9 | ALVARO MAURICIO CASTILLO FORERO | 1.110.578.194 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 10 | GERMAN FELIX FRANCO OSPINA | 93.395.019 | A+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 11 | BERNARDINO MALAVER ROJAS | 79.052.350 | A+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 12 | LUIS ENRIQUE OSPINA RAMIREZ | 5.991.146 | B+ | SURA | NUEVA EPS |
| 13 | JHON EDISON AVENDAÑO BARRIOS | 1.110.518.989 | O+ | SURA | NUEVA EPS |
| 14 | ÁLVARO MARIN GONZALEZ | 1.110.603.374 | A+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 15 | ENGERSSON REYES TORO | 4.579.743 | AB+ | SURA | NUEVA EPS |
| 16 | JUAN VICENTE PADILLA HERNANDEZ | 93.387.048 | AB+ | SURA | SANITAS |
| 17 | JULIAN RICARDO SOLER MOLINA | 14.396.068 | B+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 18 | JUAN CARLOS GONGORA HERNANDEZ | 93.378.263 | B+ | SURA | SANITAS |
| 19 | CARLOS VARGAS COLLAZOS | 14.234.956 | O+ | SURA | SANITAS |
| 20 | FREDY HERNANDO MENDOZA CALDERON | 5.819.983 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 21 | CAMILO ALEJANDRO FLOREZ GARCIA | 1.110.521.191 | O+ | SURA | NUEVA EPS |
| 22 | KAREN DAYANNA GARCIA ORJUELA | 1.192.819.312 | B+ | SURA | SANITAS |
| 23 | JULIAN AUGUSTO SALGADO OSPINA | 1.106.892.063 | O+ | SURA | SALUD TOTAL |
| 24 | PAULA ALEJANDRA BONILLA RINCON | 1.110.598.818 | O- | SURA | SALUD TOTAL |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

3. *Mantenimientos preventivos*

| Capitulo | Programado | Ejecutado |
|---|---|---|
| infraestructura | 20 | 5 |
| Redes | 52 | 23 |
| Aires acondicionados | 37 | 22 |
| Refrigeración | 26 | 24 |
| UPS | 0 | 0 |
| Industrial | 32 | 20 |
| Mobiliario | 0 | 0 |
| **Total** | **167** | **94** |




CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

4. *Mantenimientos Correctivos.*

4.1 Ordenes ejecutadas por sede.

| Sede | Ordenes Ejecutadas |
|---|---|
| FRANCIA | 230 |
| FRANCIA - LIMONAR | 5 |
| LIMONAR | 162 |
| **Total general** | **462** |



CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

4.2 Ordenes ejecutadas mantenimiento correctivo dependencia Hidrosanitaria.

| DEPENDENCIA | SEDE | Fecha | Cant. Ordenes |
|---|---|---|---|
| HIDROSANITARIO | FRANCIA | 19/05/2026 | 2 |
| | | 27/05/2026 | 4 |
| | | 28/05/2026 | 5 |
| | | 29/05/2026 | 2 |
| | | 1/06/2026 | 1 |
| | | 2/06/2026 | 2 |
| | | 4/06/2026 | 3 |
| | | 9/06/2026 | 1 |
| | | 11/06/2026 | 1 |
| | | 16/06/2026 | 3 |
| | | 17/06/2026 | 1 |
| | | 18/06/2026 | 3 |
| | | 26/06/2026 | 1 |
| | Total FRANCIA | | 29 |
| | LIMONAR | 28/05/2026 | 1 |
| | | 29/05/2026 | 1 |
| | | 31/05/2026 | 1 |
| | | 2/06/2026 | 1 |
| | | 3/06/2026 | 1 |
| | | 4/06/2026 | 2 |
| | | 5/06/2026 | 2 |
| | | 9/06/2026 | 1 |
| | | 12/06/2026 | 3 |
| | | 13/06/2026 | 1 |
| | | 16/06/2026 | 1 |
| | | 17/06/2026 | 2 |
| | | 18/06/2026 | 2 |
| | | 19/06/2026 | 2 |
| | | 20/06/2026 | 1 |
| | | 22/06/2026 | 2 |
| | | 24/06/2026 | 1 |
| | | 26/06/2026 | 4 |
| | | 30/06/2026 | 2 |
| | Total LIMONAR | | 31 |
| Total HIDROSANITARIO | | | 60 |

4.3 Ordenes ejecutadas mantenimientos correctivos dependencia Eléctrica.

| DEPENDENCIA | SEDE | Fecha | Cant. Ordenes |
|---|---|---|---|
| ELÉCTRICO | FRANCIA | 19/05/2026 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 21/05/2026 | 1 |
| | | 27/05/2026 | 1 |
| | | 28/05/2026 | 1 |
| | | 1/06/2026 | 3 |
| | | 2/06/2026 | 3 |
| | | 3/06/2026 | 3 |
| | | 9/06/2026 | 4 |
| | | 10/06/2026 | 4 |
| | | 11/06/2026 | 5 |
| | | 12/06/2026 | 3 |
| | | 16/06/2026 | 1 |
| | | 17/06/2026 | 2 |
| | | 18/06/2026 | 1 |
| | | 19/06/2026 | 1 |
| | | 22/06/2026 | 2 |
| | | 23/06/2026 | 2 |
| | | 24/06/2026 | 2 |
| | | 25/06/2026 | 2 |
| | | 26/06/2026 | 2 |
| | | 30/06/2026 | 1 |
| | **Total FRANCIA** | | **50** |
| | **LIMONAR** | 19/05/2026 | 2 |
| | | 27/05/2026 | 1 |
| | | 29/05/2026 | 1 |
| | | 1/06/2026 | 2 |
| | | 2/06/2026 | 1 |
| | | 4/06/2026 | 1 |
| | | 5/06/2026 | 3 |
| | | 8/06/2026 | 2 |
| | | 9/06/2026 | 1 |
| | | 10/06/2026 | 1 |
| | | 11/06/2026 | 2 |
| | | 16/06/2026 | 3 |
| | | 19/06/2026 | 1 |
| | | 20/06/2026 | 1 |
| | | 21/06/2026 | 1 |
| | | 22/06/2026 | 2 |
| | | 24/06/2026 | 1 |
| | | 25/06/2026 | 2 |
| | | 26/06/2026 | 1 |
| | | 28/06/2026 | 1 |
| | | 30/06/2026 | 1 |
| | **Total LIMONAR** | | **31** |
| **Total ELÉCTRICO** | | | **81** |

4.4 Ordenes ejecutadas mantenimientos correctivos dependencia Mobiliaria.

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| DEPENDENCIA | SEDE | Fecha | Cant. Ordenes |
|---|---|---|---|
| MOBILIARIO | FRANCIA | 27/04/2026 | 1 |
| | | 25/05/2026 | 1 |
| | | 26/05/2026 | 1 |
| | | 27/05/2026 | 1 |
| | | 28/05/2026 | 7 |
| | | 29/05/2026 | 3 |
| | | 1/06/2026 | 5 |
| | | 2/06/2026 | 4 |
| | | 3/06/2026 | 3 |
| | | 4/06/2026 | 6 |
| | | 5/06/2026 | 8 |
| | | 9/06/2026 | 10 |
| | | 10/06/2026 | 6 |
| | | 11/06/2026 | 8 |
| | | 12/06/2026 | 6 |
| | | 16/06/2026 | 5 |
| | | 17/06/2026 | 1 |
| | | 18/06/2026 | 8 |
| | | 19/06/2026 | 4 |
| | | 22/06/2026 | 1 |
| | | 23/06/2026 | 3 |
| | | 24/06/2026 | 7 |
| | | 25/06/2026 | 4 |
| | | 26/06/2026 | 3 |
| | | 30/06/2026 | 1 |
| | | 1/07/2026 | 1 |
| | **Total FRANCIA** | | **108** |
| | LIMONAR | 26/05/2026 | 1 |
| | | 27/05/2026 | 5 |
| | | 28/05/2026 | 1 |
| | | 29/05/2026 | 2 |
| | | 30/05/2026 | 1 |
| | | 1/06/2026 | 7 |
| | | 2/06/2026 | 7 |
| | | 4/06/2026 | 3 |
| | | 5/06/2026 | 2 |
| | | 6/06/2026 | 3 |
| | | 9/06/2026 | 3 |
| | | 11/06/2026 | 3 |
| | | 12/06/2026 | 1 |
| | | 13/06/2026 | 4 |
| | | 14/06/2026 | 1 |
| | | 16/06/2026 | 3 |
| | | 17/06/2026 | 3 |
| | | 19/06/2026 | 1 |
| | | 20/06/2026 | 2 |
| | | 22/06/2026 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 24/06/2026 | 3 |
| | | 25/06/2026 | 2 |
| | | 26/06/2026 | 2 |
| | | 28/06/2026 | 1 |
| | | 29/06/2026 | 2 |
| | | 30/06/2026 | 2 |
| | **Total LIMONAR** | | **68** |
| **Total MOBILIARIO** | | | **176** |

4.5 Ordenes ejecutadas mantenimiento correctivo dependencia Industrial.

| DEPENDENCIA | SEDE | Fecha | Cant. Ordenes |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL | FRANCIA | 30/04/2026 | 10 |
| | | 25/05/2026 | 1 |
| | | 27/05/2026 | 1 |
| | | 17/06/2026 | 1 |
| | | 30/06/2026 | 1 |
| | | 1/07/2026 | 1 |
| | **Total FRANCIA** | | **15** |
| | **FRANCIA - LIMONAR** | 26/6/0206 | 3 |
| | **Total FRANCIA - LIMONAR** | | **3** |
| | LIMONAR | 30/04/2026 | 11 |
| | | 28/05/2026 | 1 |
| | | 30/05/2026 | 1 |
| | | 31/05/2026 | 1 |
| | | 1/06/2026 | 1 |
| | | 5/06/2026 | 2 |
| | | 9/06/2026 | 1 |
| | | 12/06/2026 | 1 |
| | | 19/06/2026 | 1 |
| | | 24/06/2026 | 3 |
| | | 26/06/2026 | 1 |
| | **Total LIMONAR** | | **24** |
| **Total INDUSTRIAL** | | | **42** |

4.6 Ordenes ejecutadas mantenimientos correctivos dependencia Aires acondicionados y Refrigeración.


| DEPENDENCIA | SEDE | Fecha | Cant. Ordenes |
|---|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN | FRANCIA | 27/05/2026 | 1 |
| | | 11/06/2026 | 2 |
| | | 22/06/2026 | 1 |
| | **Total FRANCIA** | | **4** |
| | **FRANCIA - LIMONAR** | 26/6/0206 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Total FRANCIA - LIMONAR | | 1 |
| | LIMONAR | 23/06/2026 | 1 |
| | Total LIMONAR | | 1 |
| Total REFRIGERACIÓN | | | 6 |
| DEPENDENCIA | SEDE | Fecha | Cant. Ordenes |
| CLIMATIZACIÓN | FRANCIA | 27/05/2026 | 1 |
| | | 28/05/2026 | 2 |
| | | 9/06/2026 | 1 |
| | | 12/06/2026 | 2 |
| | | 16/06/2026 | 1 |
| | | 23/06/2026 | 1 |
| | Total FRANCIA | | 8 |
| | FRANCIA - LIMONAR | 26/06/2026 | 1 |
| | Total FRANCIA - LIMONAR | | 1 |
| | LIMONAR | 18/06/2026 | 1 |
| | Total LIMONAR | | 1 |
| Total CLIMATIZACIÓN | | | 10 |

4.7 Resumen general, porcentajes y distribución de las ordenes ejecutadas en todas las sedes.

| Dependencia | Ordenes Ejecutadas |
|---|---|
| CLIMATIZACIÓN | 10 |
| ELÉCTRICO | 81 |
| HIDROSANITARIO | 60 |
| INDUSTRIAL | 42 |
| INFRAESTRUCTURA | 22 |
| MOBILIARIO | 176 |
| REFRIGERACIÓN | 6 |
| **Total general** | **397** |







4.8 Resumen general de ordenes ejecutadas por sedes y dependencia.

| Total ordenes ejecutadas por sede y dependencia | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **FRANCIA** | **FRANCIA - LIMONAR** | **LIMONAR** | **Total** |
| CLIMATIZACIÓN | 11 | 1 | 13 | 25 |
| ELÉCTRICO | 68 | | 35 | 103 |
| HIDROSANITARIO | 44 | | 30 | 74 |
| INDUSTRIAL | 8 | 3 | 6 | 17 |
| INFRAESTRUCTURA | 16 | | 1 | 17 |
| MOBILIARIO | 119 | | 93 | 212 |
| REFRIGERACIÓN | 10 | 1 | 3 | 14 |
| **Total** | **230** | **5** | **162** | **397** |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL



CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

5. Resumen de cantidades totales por actividad ejecutadas.

| ITEM | Descripción de la actividad | Unidad | Cantidad | V. unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.107 | Corte y/o cambio, así como adición de tubo cuadrado de 10cm x 10cm o 10 x 4cm en estructura metálica, Incluye corte, ensamble mediante soldadura eléctrica, retiro de elementos sobrantes con disposición en acopio dentro de las instalaciones del hospital | ML | 3,20 | $ 73.926,00 | $ 236.563,20 |
| 1.108 | Estructura metálica en tubo cuadrado de 10cm x 10cm cal 18 incluye correas de 10cm x 4cm cal 18. H total estructura = 2.8m y ancho 2.38m, anclajes de columnas a piso, ensamble a la estructura principal existente | ML | 3,20 | $ 456.773,00 | $ 1.461.673,60 |
| 1.112 | Ajuste de bisagra, cerradura o similar de puerta sencilla | UND | 18,00 | $ 15.228,00 | $ 274.104,00 |
| 1.116 | Suministro e instalación de puerta entamborada metálica tipo vaivén de 2 hojas hasta 1.65 m de ancho x 2.10 de alto para área quirúrgica. Incluye estructura de refuerzo para impactos de camillas, instalación mediante pivotes machos y hembras, mirilla doble cristal; pintura electrostática | UND | 1,00 | $ 2.894.844,00 | $ 2.894.844,00 |
| 1.118 | Suministro e instalación de puerta metálica cal. 18, 1,10m x 2,10m, estructura en dos cuerpos con bandeja central de despacho reclinable, acabado en pintura electrostática color blanco. Incluye bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1,00 | $ 1.270.357,00 | $ 1.270.357,00 |
| 1.127 | Suministro e instalación de chapa de pomo en baños y oficinas tipo bola ( incluye el retiro ) | UND | 16,00 | $ 71.807,00 | $ 1.148.912,00 |
| 1.130 | suministro e instalación de candado | UND | 1,00 | $ 54.876,00 | $ 54.876,00 |
| 1.142 | Suministro e instalación de vidrio transparente de 4mm. No incluye andamios | M2 | 0,57 | $ 111.856,00 | $ 63.757,92 |
| 1.145 | Suministro e instalación de acrílico para espaldar de sillas | ML | 4,70 | $ 41.913,00 | $ 196.991,10 |
| 1.146 | Suministro y aplicación Pintura tipo acrílica para exteriores , sobre revoque, color diferente o similar, hidrorepelente de primera calidad que cumpla con la norma NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir | M2 | 189,59 | $ 48.251,00 | $ 9.148.039,30 |
| 1.147 | Suministro y aplicación pintura tipo vinilo para interiores, sobre estuco, de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada, retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir | M2 | 912,16 | $ 32.030,00 | $ 29.216.335,22 |
| 1.149 | Suministro y aplicación de pintura epóxica o acrilica para interiores de primera calidad sobre muros o cielos. | M2 | 851,84 | $ 61.243,00 | $ 52.169.097,12 |
| 1.150 | Suministro y aplicación de pintura tipo ALUMOL para placas de cubierta | M2 | 5,15 | $ 65.772,00 | $ 339.015,20 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.151 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para zócalo, h= 10 cm. sobre pintura existente | ML | 10,90 | $ 15.939,00 | $ 173.751,04 |
| 1.155 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte marcos doble cara de puertas hasta 1.10 m de ancho | UND | 4,00 | $ 88.219,00 | $ 352.876,00 |
| 1.157 | Suministro y aplicación de Sikaflex - 1A Plus. 300 ml- incluye limpieza de superficie | ML | 8,08 | $ 31.183,00 | $ 251.958,64 |
| 1.158 | Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre media caña en muros y cielos de dos a tres manos | ML | 199,44 | $ 38.515,00 | $ 7.681.470,12 |
| 1.159 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 sobre cielo raso hasta seis (6) metros de altura | M2 | 386,72 | $ 39.220,00 | $ 15.167.063,25 |
| 1.16 | Desmonte de aparatos sanitarios, incluye retiro de escombros | UND | 3,00 | $ 66.863,00 | $ 200.589,00 |
| 1.160 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para interiores de primera calidad sobre pisos, incluye resane de grietas y preparacion de superficie | M2 | 94,65 | $ 44.219,00 | $ 4.185.328,35 |
| 1.164 | modulo andamio certificado h= 2 m=1.4x3.0 altura | M/D | 22,00 | $ 114.840,00 | $ 2.526.480,00 |
| 1.165 | Módulo andamio tubular | M/D | 14,00 | $ 73.080,00 | $ 1.023.120,00 |
| 1.184 | Mano de obra ayudante entendido | HR | 170,48 | $ 18.993,00 | $ 3.237.926,64 |
| 1.185 | Mano de obra oficial de primera | HR | 66,16 | $ 26.384,00 | $ 1.745.565,44 |
| 1.186 | Revisión, Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Tomas De Oxigeno | UND | 945,00 | $ 31.942,00 | $ 30.185.190,00 |
| 1.19 | Desmonte cielo raso cualquier tipo, incluye cargue y retiro de material desmontado | M2 | 7,29 | $ 11.068,00 | $ 80.685,72 |
| 1.203 | Soldadura de plata al 15% (Varilla x accesorio) | UND | 3,00 | $ 52.715,00 | $ 158.145,00 |
| 1.23 | Desmonte de cerramiento en drywall, incluye trasiego | M2 | 7,05 | $ 30.454,00 | $ 214.700,70 |
| 1.25 | Desmonte de repisas | UND | 2,00 | $ 14.327,00 | $ 28.654,00 |
| 1.26 | Desmonte de cartelera, tablero, letreros, reloj o similares | UND | 13,00 | $ 12.821,00 | $ 166.673,00 |
| 1.27 | Suministro e instalación de tela verde o blanca para cerramientos provisionales | M2 | 15,31 | $ 19.467,00 | $ 298.039,77 |
| 1.28 | Suministro e instalación plástico negro calibre 4 (Protección ) | ML | 80,70 | $ 12.663,00 | $ 1.021.904,10 |
| 1.29 | Cerramiento provisional en drywall 1 cara | M2 | 7,05 | $ 71.642,00 | $ 505.076,10 |
| 1.33 | Traslado de elementos como mobiliario, equipos, o materiales e insumos que solicite el hospital dentro de la misma sede (traslado manual hasta 25 kg / mecánica hasta el peso que soporte el sistema de transporte) | HR | 4,17 | $ 15.630,00 | $ 65.177,10 |
| 1.34 | Mortero 1:4 para nivelación de piso e=4 cm | M2 | 2,23 | $ 79.143,00 | $ 176.868,78 |
| 1.35 | Adecuación y preparación de superficie para piso, incluye greteada y lijada | M2 | 5,15 | $ 26.975,00 | $ 139.039,94 |
| 1.40 | Suministro e instalación de piso en grano pulido, incluye sellado, pulida y brillada con cera antideslizante | M2 | 0,40 | $ 373.059,00 | $ 149.223,60 |
| 1.43 | Suministro e instalación de baldosa duropiso | M2 | 1,83 | $ 116.682,00 | $ 214.088,13 |
| 1.59 | Suministro e instalación de rejilla para sumidero continuo, en Angulo metálico de 1 1/2" x 3/16", ancho=0.25m. No incluye pintura ni anticorrosivo | ML | 2,00 | $ 351.705,00 | $ 703.410,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Demolición de muros en ladrillo o bloque e = 13/20 cm. Incluye retiro | M2 | 1,80 | $ 32.967,00 | $ 59.340,60 |
| 1.61 | Muro en bloque No.5 de 15 cm | M2 | 1,80 | $ 61.142,00 | $ 110.055,60 |
| 1.66 | Regatas en muros (Incluye retiro material) | ML | 2,44 | $ 19.162,00 | $ 46.716,96 |
| 1.67 | Pañete o revoque sobre muros | M2 | 3,10 | $ 42.586,00 | $ 132.016,60 |
| 1.68 | Pañetes carteras, filos o similares | ML | 2,44 | $ 16.395,00 | $ 39.971,01 |
| 1.7 | Demolición de pisos en concreto de cualquier espesor, incluye retiro, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición en botaderos oficiales | M2 | 0,40 | $ 40.899,00 | $ 16.359,60 |
| 1.70 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio (esquinero) | ML | 30,10 | $ 55.287,00 | $ 1.664.138,70 |
| 1.73 | Suministro y aplicación de mezcla adherente acronal en muros y cielo a tres manos | M2 | 257,99 | $ 28.160,00 | $ 7.265.075,56 |
| 1.75 | Estuco en muros incluye resanes | M2 | 196,65 | $ 26.260,00 | $ 5.163.965,98 |
| 1.77 | Anclaje de cartelera, tablero, letreros, reloj o similares. incluye elementos de fijación | UND | 969,00 | $ 17.960,00 | $ 17.403.240,00 |
| 1.78 | Anclaje a muro de estantes, locker o muebles, incluye soportes metálicos | UND | 12,00 | $ 33.910,00 | $ 406.920,00 |
| 1.8 | Demolición de pisos en baldosa cerámica, de cualquier espesor, incluye el guardaescobas, el mortero de piso y el retiro del entresuelo en primer piso para su posterior reutilización, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición en botaderos oficiales | M2 | 1,83 | $ 47.493,00 | $ 87.140,16 |
| 1.89 | Cielo raso en drywall, incluye estructura y todos los elementos para instalación. | M2 | 39,58 | $ 108.949,00 | $ 4.312.040,18 |
| 1.91 | Apertura de registros 0,60 x 0,60 | UND | 3,00 | $ 60.883,00 | $ 182.649,00 |
| 1.93 | Suministro e instalación marco de aluminio para lámpara 0,60m x 0,60m, o 1,20m x 0,30m | UND | 2,00 | $ 58.677,00 | $ 117.354,00 |
| 2.1 | Acompañamiento técnico lavado de tanques | UND | 1,00 | $ 292.095,00 | $ 292.095,00 |
| 2.102 | Suministro e instalación de desagüe automático para lavamanos | UND | 30,00 | $ 150.893,00 | $ 4.526.790,00 |
| 2.104 | Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario | UND | 11,00 | $ 1.207.694,00 | $ 13.284.634,00 |
| 2.106 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo Grival o similar | UND | 45,00 | $ 216.879,00 | $ 9.759.555,00 |
| 2.110 | Suministro e instalación de llave terminal o canilla | UND | 1,00 | $ 36.607,00 | $ 36.607,00 |
| 2.111 | Suministro e instalación de manguera plástica para lavamanos o sanitarios - poliflex | UND | 57,00 | $ 20.516,00 | $ 1.169.412,00 |
| 2.112 | Suministro e instalación de manija para tanque de sanitario | UND | 3,00 | $ 37.957,00 | $ 113.871,00 |
| 2.114 | Suministro e instalación de niple galvanizado 1/2" | UND | 17,00 | $ 39.243,00 | $ 667.131,00 |
| 2.117 | Suministro e instalación de pomo de lavamanos o ducha tipo Grival o similar | UND | 11,00 | $ 75.707,00 | $ 832.777,00 |
| 2.118 | Suministro e instalación de racor tasa plástico para sanitario | UND | 8,00 | $ 43.487,00 | $ 347.896,00 |
| 2.122 | Suministro e instalación de rejilla plástica de piso 3" x 2" para desagües | UND | 3,00 | $ 23.597,00 | $ 70.791,00 |
| 2.123 | Suministro e instalación de rejilla sifón de 4" | UND | 1,00 | $ 51.291,00 | $ 51.291,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.130 | Suministro e instalación de sanitario Taza adriática (No incluye fluxómetro) incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 2,00 | $ 1.253.322,00 | $ 2.506.644,00 |
| 2.133 | Suministro e instalación de sello stop para sanitario | UND | 1,00 | $ 37.273,00 | $ 37.273,00 |
| 2.136 | Suministro e instalación de sifón en v y canastilla para lavaplatos (pozuelo) en acero inoxidable | UND | 22,00 | $ 117.355,00 | $ 2.581.810,00 |
| 2.137 | Suministro e instalación de sifón para lavamanos | UND | 54,00 | $ 146.242,00 | $ 7.897.068,00 |
| 2.139 | Suministro e instalación de tapón soldado de PVC de 1/2" | UND | 71,00 | $ 7.180,00 | $ 509.780,00 |
| 2.146 | Suministro e instalación de tele ducha plástica flexible con pistola, (Incluye manguera) | UND | 6,00 | $ 175.044,00 | $ 1.050.264,00 |
| 2.15 | empalme tub 15"-21" camara concreto | UND | 5,00 | $ 232.509,00 | $ 1.162.545,00 |
| 2.164 | Suministro e instalación de válvula de ø 3/4" tipo red & white | UND | 1,00 | $ 168.238,00 | $ 168.238,00 |
| 2.165 | Suministro e instalación de válvula de pie o de pedal para lavamanos | UND | 6,00 | $ 518.212,00 | $ 3.109.272,00 |
| 2.168 | Suministro e instalación de vástago para mezclador duchas o lavamanos Grival o similar | UND | 4,00 | $ 122.024,00 | $ 488.096,00 |
| 2.176 | Suministro y aplicación de silicona transparente para sellado de lavamanos y otros | ML | 7,92 | $ 5.085,00 | $ 40.273,20 |
| 2.181 | Suministro E Instalacion De Accesorios De Cobre, Soldadura, Mapgas | UND | 2,00 | $ 633.514,00 | $ 1.267.028,00 |
| 2.48 | Desmonte e instalación de lavamanos | UND | 3,00 | $ 54.120,00 | $ 162.360,00 |
| 2.49 | Desmonte e instalación de sanitario | UND | 5,00 | $ 85.418,00 | $ 427.090,00 |
| 2.50 | Desmonte y retiro de grifería sencilla | UND | 51,00 | $ 39.243,00 | $ 2.001.393,00 |
| 2.55 | Destaqueado manual de aparatos sanitarios | UND | 15,00 | $ 71.179,00 | $ 1.067.685,00 |
| 2.57 | Destaqueado manual de tuberías galvanizadas o PVC, hasta ø4" | UND | 9,00 | $ 193.210,00 | $ 1.738.890,00 |
| 2.58 | Revisión y diagnostico de fugas, humedades y goteras | UND | 12,00 | $ 48.085,00 | $ 577.020,00 |
| 2.59 | Revisión y reparación de abastos en ø 2" ( tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, teflón, pega, empaques y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1,00 | $ 193.210,00 | $ 193.210,00 |
| 2.62 | Revisión, desmonte e instalación de fluxómetro de palanca | UND | 7,00 | $ 142.365,00 | $ 996.555,00 |
| 2.63 | Revisión, mantenimiento y limpieza general de grifería sencilla para lavamanos y pozuelos | UND | 5,00 | $ 61.012,00 | $ 305.060,00 |
| 2.76 | Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2 en PVC presión | UND | 2,00 | $ 8.206,00 | $ 16.412,00 |
| 3.109 | Reparación De Caja De Control De Tarjeta De Movimiento En Camas Electromecánicas Incluye Soldadura Eléctrica | UND | 1,00 | $ 183.111,00 | $ 183.111,00 |
| 3.112 | Suministro E Instalación De Cable Telefónico. Incluye Accesorios Para Su Fijacion | ML | 4,00 | $ 7.388,00 | $ 29.552,00 |
| 3.114 | Suministro E Instalación De Fuente De Poder 110V 6 Amp | UND | 1,00 | $ 315.406,00 | $ 315.406,00 |
| 3.118 | Suministro E Instalación De Multitoma 6 Puntos | UND | 2,00 | $ 66.607,00 | $ 133.214,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Toma Corriente Grado Hospitalario 110V 20A Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 20,00 | $ 134.072,00 | $ 2.681.440,00 |
| 3.129 | Suministro E Instalacion De Contactor De 220Vx24Vac | UND | 3,00 | $ 227.734,00 | $ 683.202,00 |
| 3.15 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Interruptor Sencillo, Doble, Triple Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 6,00 | $ 48.544,00 | $ 291.264,00 |
| 3.151 | Revision de telefono. Incluye puesta en marcha por desconfiguracion o diagnostico | UND | 4,00 | $ 33.826,00 | $ 135.304,00 |
| 3.162 | Suminsitro E Instalacion De Capacitor De 3 Mf | UND | 1,00 | $ 100.067,00 | $ 100.067,00 |
| 3.24 | Suministro E Instalación De Lámpara Tipo Led De Empotrar O ssobreponer 18W; Incluye Elementos De Fijación | UND | 61,00 | $ 76.255,00 | $ 4.651.555,00 |
| 3.25 | Revision De Circuito Electrico | UND | 40,00 | $ 52.766,00 | $ 2.110.640,00 |
| 3.27 | Suministro E Instalación De Tomacorriente Doble Tipo Grado Hospitalario tierra aislada levinton o similar Regulado Color Naranja | UND | 24,00 | $ 61.496,00 | $ 1.475.904,00 |
| 3.32 | Bombillo Halógeno 9 a 18 W | UND | 2,00 | $ 20.880,00 | $ 41.760,00 |
| 3.36 | Suministro E Instalación De Tapa De Seguridad Para Tomacorriente Doble | UND | 1,00 | $ 29.255,00 | $ 29.255,00 |
| 3.38 | Desmonte De Lámparas Inc Trasiego Y Retiro | UND | 138,00 | $ 2.341,00 | $ 323.058,00 |
| 3.40 | Suministro E Instalación De Lámpara Led sylvania o similar 11 Pulg o 24w de incrustar o sobreponer | UND | 11,00 | $ 82.795,00 | $ 910.745,00 |
| 3.41 | Desmonte , Y Reubicación De Lámparas Incluye Elemento De Fijación | UND | 4,00 | $ 26.973,00 | $ 107.892,00 |
| 3.42 | Suministro E Instalación De Lámpara Tipo Led Silvania o similiar 0.30X1.20 o 0.6x0.6 40W O Mas. Incuye Clavija Para Conexión | UND | 68,00 | $ 225.523,00 | $ 15.335.564,00 |
| 3.48 | Cable Dúplex 2Xn°16 150V En Tubería Pvc, Emt O Canaleta. | ML | 18,00 | $ 6.385,00 | $ 114.930,00 |
| 3.53 | Revisión Y Ajuste De Toma Corriente 110 V 15A-20A Con Puesta En Funcionamiento, Incluye Tornillos | UND | 17,00 | $ 17.574,00 | $ 298.758,00 |
| 3.60 | Suministro E Instalación De Cable Cable 1 X Nº12 Thhn/Thwn Marca Centelsa | ML | 83,00 | $ 20.420,00 | $ 1.694.860,00 |
| 3.65 | Suministro E Instalación De Canaleta Plastica 20X12 Mm. Incluye Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación | ML | 4,00 | $ 15.969,00 | $ 63.876,00 |
| 3.74 | Caja Dexson Con Todos Los Elementos Para Su Instalación | UND | 1,00 | $ 34.911,00 | $ 34.911,00 |
| 3.87 | Jack Rj-45 Cat 6A | UND | 1,00 | $ 46.930,00 | $ 46.930,00 |
| 3.89 | Instalación De Salida De Datos Sobrepuesta O Expuesta En Pared O Loza, Con Un Único Conector Rj45 Cat. 6A La Salida De Información Jack O Outlet Debe Cumplir Con Los Requerimientos De Transmisión Y Desempeño Del Canal De Comunicación Establecidos En El Estándar Tia/Eia–568-C.2 10 Para Categoría 6 Aumentada. Incluye | UND | 1,00 | $ 107.480,00 | $ 107.480,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Faceplate De Una Salida, Caja Metálica 4 X 4 Y Tapa, No Incluye Ducteria. | | | | |
| 3.96 | Conector Uy | UND | 96,00 | $ 4.332,00 | $ 415.872,00 |
| 4.11 | Reparación De Base O Tenedor De Llantas Para Cama, Camillas Y Sillas De Ruedas, Incluye Soldadura Eléctrica Y Pintura | UND | 9,00 | $ 59.625,00 | $ 536.625,00 |
| 4.12 | Desmonte, Ajuste, Limpieza Y Lubricación De Llantas De Camas Camillas, Sillas De Ruedas Y Demás Como Carros O Carretas | UND | 13,00 | $ 36.511,00 | $ 474.643,00 |
| 4.18 | Pintura De Muebles Metálicos, Soportes , Estantería Y Mesas Entre Otros Incluye Lijada Masilla , Anticorrosivo Y Pintura En Laca | UND | 10,00 | $ 142.823,00 | $ 1.428.230,00 |
| 4.19 | Apertura De Puertas Con Cerradura O Chapa De Seguridad Tipo Cerrojo Doble | UND | 1,00 | $ 41.429,00 | $ 41.429,00 |
| 4.20 | Apertura De Puertas Con Cerradura O Chapa Tipo Bola | UND | 9,00 | $ 15.755,00 | $ 141.795,00 |
| 4.27 | Sumistro E Instalación De Rodachinas Para Sillas, Atriles Y Mesas Puentes, Carros Y Demás | UND | 73,00 | $ 35.883,00 | $ 2.619.459,00 |
| 4.29 | Pintura De Camas Manual O Mecánica | UND | 1,00 | $ 327.798,00 | $ 327.798,00 |
| 4.3 | Adecuación De Muebles Y Escritorios Y Sillas Entre Otros Como Gavetas Soportes Y Patas Incluye Tornillos De Madera Y Metal , No Incluye Reparaciones De Carpintería | UND | 36,00 | $ 66.002,00 | $ 2.376.072,00 |
| 4.32 | Tapizado De Sillas Ergonómicas, Mesas Y Divisiones De Escritorios | UND | 4,00 | $ 144.679,00 | $ 578.716,00 |
| 4.35 | Suministro E Instalación De Lamina En Acrílico | M2 | 16,40 | $ 138.412,00 | $ 2.269.956,80 |
| 4.4 | Suministro E Instalación De Rieles De Gaveta (2) Para Escritorio, Incluye Tornillería Para Su Correcta Instalación | UND | 10,00 | $ 69.677,00 | $ 696.770,00 |
| 4.40 | Suministro E Instalacion De Espaldar O Sentadero Para Silla De Ruedas | UND | 1,00 | $ 123.767,00 | $ 123.767,00 |
| 4.41 | Revisión De Partes Movibles, Estado Fisico Y Funcionalidad De Equipos Mobiliarios Como Camas, Mesas, Sillas, Carros De Medicamentos Y Carros De Paro Entre Otros. | UND | 1,00 | $ 27.178,00 | $ 27.178,00 |
| 4.5 | Suministro E Instalación De Cerradura Tipo Vitrina, Incluye Desmontes Y Tornillería Para Su Correcta Instalación | UND | 3,00 | $ 37.265,00 | $ 111.795,00 |
| 4.7 | Anclaje De Muebles Y Otras Piezas Incluye Elementos De Fijación | UND | 1,00 | $ 18.101,00 | $ 18.101,00 |
| 4.8 | Suministro E Instalación De Rueda En Goma Para Cama De 4"X1 1/4", Incluye Desmonte De Llanta Defectuosa Y Lubricación | UND | 4,00 | $ 111.732,00 | $ 446.928,00 |
| 4.9 | Desmonte Y Ajuste De Baranda En Cama Mecánica Y Camilla , Incluye Elementos De Fijación | UND | 7,00 | $ 37.403,00 | $ 261.821,00 |
| 5.1 | Mantenimiento De Ventiladores, Incluye Desmonte E Instalación De Los Mismos | UND | 2,00 | $ 84.432,00 | $ 168.864,00 |
| 5.11 | Mantenimiento Preventivo Cortadora Para Gasa | UND | 1,00 | $ 54.149,00 | $ 54.149,00 |
| 5.13 | Suministro E Instalación De Embragues De Caucho Para Motor | UND | 2,00 | $ 41.746,00 | $ 83.492,00 |
| 5.14 | Suministro E Instalación De Bujes Industriales Para Escudos De Motor Inc Orificios En Torno | UND | 2,00 | $ 515.714,00 | $ 1.031.428,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 | Suministro Y Aplicación De Soldadura Eléctrica 6013 X1/8 Y 3/32 No Inc Pintura | HR | 17,98 | $ 36.998,00 | $ 665.224,04 |
| 5.16 | Rumin Y Aplicación De Cordon De Soldadura Eléctrica 7018 X1/8 Y 3/32 ; No Inc Pintura | HR | 5,62 | $ 48.024,00 | $ 269.894,88 |
| 5.19 | Suministro E Instalación Presostato, Incluye Desmonte Del Anterior | UND | 1,00 | $ 297.135,00 | $ 297.135,00 |
| 5.25 | Suministro Y Cambio De Ventilador Para Secadora O Refrigerador | UND | 2,00 | $ 124.238,00 | $ 248.476,00 |
| 5.27 | Desarmado, Revisión Y Diagnóstico De Motobomba | UND | 2,00 | $ 106.836,00 | $ 213.672,00 |
| 5.29 | Suministro e instalacion FILTRO PLEGADO POLIPROPILENO 2.5 X 20" | UND | 2,00 | $ 126.459,00 | $ 252.918,00 |
| 5.31 | Suministro e instalacion FILTRO PLEGABLE POLIPROPILENO 10" | UND | 1,00 | $ 74.469,00 | $ 74.469,00 |
| 5.32 | Suministro e instalacion FILTRO CARBON ACTIVADO COMPACTO 10" | UND | 2,00 | $ 74.469,00 | $ 148.938,00 |
| 5.38 | Acompañamiento Para Actividades Y Seguimiento A Equipos Industriales Tales, Como Neveras, Congeladores, Aires Acondicionados, Ups, Bombas, Hidroflops, Autoclaves. Este Acompañamiento Regulado Y Avalado Tecnicamente Por Profesional Idoneo En Ingenieria Electromecanica O Afin . Asi Mismo Este Personal Realizara Acompañamiento A Diseños Referentes A La Parte Industrial Antes Mencionada Y Proyecciones A Mejorar O Cambiar Por Parte Del Hospital. | MES | 1,00 | $ 8.314.287,00 | $ 8.314.287,00 |
| 5.41 | Revisión general y ajuste de selladora de bolsa | UND | 2,00 | $ 32.260,00 | $ 64.520,00 |
| 5.42 | Revisión y mantenimiento de extractores de aire | UND | 10,00 | $ 91.400,00 | $ 914.000,00 |
| 5.43 | Acompañamiento, seguimiento y atencion de equipos de infraestructura hospitalaria con soporte 7 dias a la semana las 24 horas del dia, por personal con experiencia en la operación de dichos equipos que componen el buen funcionamiento de redes electricas, hidrosanitarias y operativas entre otras. Este Personal Debe Tener Las Herramientas Y Los Medios Necesarios Para La Ejecución De Sus Actividades Y La Administración Y El Cumplimiento De Su Horario Esta A Cargo Del Contratista. (Nota: Este Item Incluye La Toma De Lecturas De Los Consumos De Energia, Agua, Gas; Limpieza De Equipos Y Componentes; Estado Fisico Y Operativo De La Planta De Aire Medicinal; Recibo Y Entrega De Balas Portatiles De gases medicinales Las 24 Horas Del Dia; Lectura De niveles de Tanques de oxigeno; Atencion Inmediata Ante Cualquier Eventualidad en las redes electricas e hidrosanitarias Dentro De Las Instalaciones Del Hospital Con Soporte 24/7 | MES | 2,00 | $ 20.765.366,00 | $ 41.530.732,00 |
| 5.44 | Desmonte Y Reparacion De Tarjeta Electronica Interface | UND | 2,00 | $ 368.260,00 | $ 736.520,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 | Revision Y Correcion De Ups Alarmada Por Sobrecarga De Voltaje. Incluye Pruebas Y Se Deja En Funcionamiento. | UND | 2,00 | $ 78.099,00 | $ 156.198,00 |
| 5.6 | Lavado de filtros autoclave | UND | 4,00 | $ 15.869,00 | $ 63.476,00 |
| 5.7 | Aplicación de sal para equipo de osmosis | KG | 12,00 | $ 5.220,00 | $ 62.640,00 |
| 6.1 | Mantenimiento Preventivo Congeladores | UND | 3,00 | $ 132.852,00 | $ 398.556,00 |
| 6.18 | Suministro E Instalacion De Unidad De 1/2 -1/4 Para Refrigerador | UND | 1,00 | $ 780.702,00 | $ 780.702,00 |
| 6.2 | Mantenimiento Preventivo De Neveras | UND | 7,00 | $ 134.307,00 | $ 940.149,00 |
| 6.4 | Mantenimiento Preventivo Refrigerador | UND | 14,00 | $ 132.852,00 | $ 1.859.928,00 |
| 6.8 | Suministro E Instalacion De Termico Para Nevera | UND | 1,00 | $ 133.431,00 | $ 133.431,00 |
| 7.1 | Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Minisplit De 9.000 Btu A 32.000 Btu | UND | 8,00 | $ 129.469,00 | $ 1.035.752,00 |
| 7.11 | Lavado de filtros aires acondicionados | UND | 1,00 | $ 39.576,00 | $ 39.576,00 |
| 7.19 | Suministro E Instalacion Correa B 28 | UND | 10,00 | $ 77.974,00 | $ 779.740,00 |
| 7.2 | Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Ventana | UND | 2,00 | $ 103.574,00 | $ 207.148,00 |
| 7.20 | Suministro E Instalacion De Correa A36 | UND | 2,00 | $ 72.754,00 | $ 145.508,00 |
| 7.23 | Suministro E Instalacion De Correa B 33 | UND | 2,00 | $ 72.754,00 | $ 145.508,00 |
| 7.29 | Suministro E Instalación De Válvula De Carga 1/4 | UND | 1,00 | $ 69.550,00 | $ 69.550,00 |
| 7.3 | Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Casette | UND | 13,00 | $ 142.787,00 | $ 1.856.231,00 |
| 7.49 | Suministro E Instalación De Filtro Secador 304 1/2, Incluye Desmonte Y Disposición Final | UND | 1,00 | $ 468.005,00 | $ 468.005,00 |
| 7.5 | Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Paquete Mayor A 5Tr | UND | 18,00 | $ 310.724,00 | $ 5.593.032,00 |
| 7.50 | Suministro E Instalación De Refrigerante R-410-A | KG | 16,50 | $ 59.420,00 | $ 980.430,00 |
| 7.51 | Suministro E Instalación De Refrigerante R-22, | KG | 6,00 | $ 104.867,00 | $ 629.202,00 |
| 7.54 | Suministro E Instalacion De Compresor De 10 Tr Marca: Copeland Scroll, Voltaje: 208 Voltios, Ph: 3, Incluye Transporte, Retiro Y Disposicion Final | UND | 1,00 | $ 14.950.925,00 | $ 14.950.925,00 |
| 7.8 | Mantenimiento Aire Acondicionado De Precision Marca Tecam | UND | 1,00 | $ 351.806,00 | $ 351.806,00 |
| 7.9 | Mantenimiento Aire Acondicionado Chiller | UND | 2,00 | $ 351.806,00 | $ 703.612,00 |

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFRAESTRUCTURA.

| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E 1013 | HAB 503 Y 505 5TO OCCIDENTE LIMONAR | 24/05/2026 | DEMOL DE MUROS, MURO, REVOQUE, ACRONAL, ESTUCO Y VINILO CON ACABADO EN ACRILICA BLANCA DE ALTA ASEPSIA EN MUROS Y CIELOS |

REGISTRO FOTOGRÁFICO














| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1155 | RADIOTERAPIA | 20/05/2026 | APERTURA 60X60, REVISIÓN DE FUGAS, CIERRE DE CIELO EN DRYWALL, ADECUACIÓN DE SUPERFICIE E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMOL, VINILO EN COLUMNA Y EN CIELOS INTERVENIDOS |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL











| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1157 | UCI 3ER PISO, CUBÍCULO 310 | 26/05/2026 | DEMOL DE MURO, MURO, REVOQUE, RESANE Y MASILLADO, REGATA, APERTURA DE REGISTRO Y MARCO, PRIMEREADO EN VINILO, ACABADO EN ACRÍLICA BLANCA Y RETIRO DE PLÁSTICO |

REGISTRO FOTOGRÁFICO










CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1161 | BANCO DE SANGRE | 27/05/2026 | RESANE, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO EN KORAZA ACRÍLICA DE ALTA DURACIÓN |

REGISTRO FOTOGRÁFICO









| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1166 | BODEGA 8 | 09/05/2026 | REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE 3 HUMEDADES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS, TRATAMIENTO A 5 ACCESORIOS, DEMOL MURO, MURO, REVOQUE ESTUCO, VINILO, ACRÍLICA, CIELO EN DRYWALL |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL





| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1168 | 5TO ORIENTE PASILLO LIMONAR | 07/05/2026 | VINILO BLANCO 34,32 M2 Y ACABADO DE LO MISMO EN ACRÍLICA BLANCA DE ALTA ASEPSIA PARA INTERIORES |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1415 | QUIRÚRGICOS | 27/05/2026 | VINILO EN MUROS Y CIELO, ESMALTE EN ZOCALO, ANCLAJE DE TABLERO DE VIDRIO DESMONTADO |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL







| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1455 | QUIRÓFANO | 27/05/20206 | CERRAMIENTO EN DRYWALL Y PLASTICO NEGRO, REPELLO DE MUROS, ACRONAL, ESTUCO, VINILO Y ACRÍLICA BLANCA DE ACABADO, DESMONTE CERRAMIENTOS Y PUERTA QUIRÚRGICA |

REGISTRO FOTOGRÁFICO











CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL


| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1478 | SALA DE ESPERA PISO 2 | 10/06/2026 | CERRAMIENTO EN LONA, DESMONTE DE CIELO, CIELO, VINILO EN MUROS Y CIELOS, ACABADO EN ACRÍLICA BLANCA DE ALTA ASEPSIA |

REGISTRO FOTOGRÁFICO







| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1492 | SALA DE PARTOS, VESTIER Y COMPRESEROS | 01/06/2026 | DEMOL DE PISO, ELISTADO, ENCHAPE, ESTUCO EN MUROS, VINILO Y ACABADO EN ACRILICA BLANCA DE ALTA ASEPSIA |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL












| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1567 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | 09/06/2026 | ESTUCO, VINILO EN MUROS Y CIELOS, ACRÍLICA EN MEDIA CAÑAS Y MUROS Y CIELOS, ACRÍLICO PARA ESPALDAR Y ÁNGULOS DE ALUMINIO PARA FILOS |

REGISTRO FOTOGRÁFICO










CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1644 | AUDITORIO LIMONAR | 20/06/2026 | DOS SECCIONES DE ANDAMIOS, PLÁSTICO Y CARTÓN, MASILLADO DE MUROS, VINILO EN CIELO Y MUROS |

REGISTRO FOTOGRÁFICO








| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1648 | HEMODINAMIA LIMONAR | 13/06/2026 | PLÁSTICO NEGRO, RESANE DE MUROS, MEDIA CAÑAS VINILO Y ACABADO EN ACRÍLICA BLANCA DE ALTA ASEPSIA |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL






| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1688 | CENTRAL DE DILUCIONES | 17/06/2026 | DESMONTE DE PUERTA, RESANE DE MUROS Y CIELOS, VINILO EN MUROS Y CIELOS CON ACABADO EN ACRÍLICA BLANCA DE ALTA ASEPSIA, SIKALFEX BLANCO, ÁNGULOS DE ALUMINIO INSTALACIONES ESTANTES DESMONTADOS, PUERTA HOLANDESA |

REGISTRO FOTOGRÁFICO











| Nro. Orden | ÁREA/SERVICIO | FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| E1690A | OBSERVACIÓN URGENCIAS | 16/06/2026 | VINILO Y ACRÍLICA EN MUROS Y CIELOS |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL




CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL


2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS OTRAS ACTIVIDADES.


*Registro fotográfico mantenimiento preventivo y correctivo climatización*


















CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL














CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL






















CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL













CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL


*Registro fotográfico mantenimiento preventivo y correctivo refrigeración.*










CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL
























CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL



*Registro fotográfico mantenimiento preventivo y correctivo mobiliario.*



CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL






















CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL




*Registro fotográfico mantenimiento preventivo y correctivo hidrosanitario.*



CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL





















CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

*Registro fotográfico mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico.*



CONSORCIO
MANTENIMIENTO FL

