INFORME FINAL

ORDEN DE PROVEEDURÍA SMD-GS-MQS-246-2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 3
3. PUNTOS A INTERVENIR 4
4. MAQUINAS A UTILIZAR 5
5. HORAS A TRABAJAR 6
6. ALACANCE 6
7. CONCLUSIONES 9

Diagonal 9#6-42 Yopal-Casanare
Cel:3132920247

1. INTRODUCCIÓN

MOPEN S.A.S. es una empresa que desarrolla proyectos para la construcción de obras de ingeniería civil, basados en principios empresariales de alta responsabilidad social con un capital humano calificado, que siempre busca la satisfacción de los clientes, el crecimiento económico y el mejoramiento de la sociedad. Asimismo, MOPEN S.A.S. en el 2025 será la empresa líder a nivel nacional en la prestación de servicios de construcción de obras de la ingeniería civil, ofreciendo modernas tecnologías, las mejores herramientas y personal altamente calificado, con calidad y con total respeto al medio ambiente, logrando así exportar experiencia a países latinoamericanos.

Este informe tiene como objetivo el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas para la respuesta y recuperación de los eventos acaecidos en el territorio del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, bajo el decreto 2113 de 2022 expedido el 1 de noviembre de 2022, modificado por el decreto 220 expedido el 15 de febrero de 2023 y modificado por el decreto 544 expedido el 13 de abril de 2023 y prorrogado por el decreto 1810 del 30 de octubre de 2023. para la orden no: orden SMD-GS-MQS-246-2023.

Todo esto con el fin de mejorar la gestión del alquiler de equipos para este tipo de proyectos a través de la experiencia y conocimiento adquirido por la empresa MOPEN S.A.S., asimismo para evitar o reducir conflictos contractuales y de gestión que perjudiquen y las pérdidas económicas resultantes. También pretende resaltar los factores clave que influyen en el éxito de un contrato de alquiler de maquinaria pesada.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

En los últimos años la ola invernal provocó grandes crecientes y desbordamientos de los ríos en el Municipio de Arauquita y veredas aledañas, afectando a las comunidades en donde ya se ha declarado calamidad pública, la administración municipal está comprometida en dar cumplimiento a la política de gestión del riesgo y salvaguardar la vida de sus habitantes ante posibles fenómenos de origen natural y antrópicos no intencionales, para ello se encaminan acciones que permiten prevenir, mitigar y atender las emergencias. Con el propósito de atender las solicitudes de la comunidad en cuanto a las afectaciones por la dinámica hidrológica.

El objetivo principal del presente trabajo es el suministro de horas retroexcavadora para la respuesta y recuperación de los eventos acaecidos en el territorio del municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Por tanto, se tiene como alternativa para mitigación y reducción de riesgos la construcción y adecuación hidráulica de cauce, construcción de jarillones o diques intermitentes al margen derecho e izquierdo del rio Arauca, en las veredas BAYONERO Y MAPORITA todo esto con el fin de tomar acciones rápidas que permitan la atención oportuna a las emergencias que se presentan actualmente y prevenir las que se puedan dar en un futuro.

3. PUNTOS A INTERVENIR

En acuerdo mutuo entre las comunidades, entes territoriales y líderes sociales se tomó la decisión de ejecutar esta orden de proveeduría en las VEREDAS BAYONERO Y MAPORITA.

Asimismo, en común acuerdo con las comunidades de estas veredas y la empresa de suministro MOPEN SAS, deciden ejecutar la orden en su totalidad con trabajo único de retroexcavadora; la conversión presentada por suministro, desde el punto de vista presupuestal de la orden, es de la ejecución de 2115 horas de retroexcavadora dividida en 995 horas en BAYONERO y 1120 horas en MAPORITA.

Una vez acordado con la comunidad y diferentes entes territoriales se procede a realizar un acta de modificación de cantidades de obra, la cual esta estipulada y debidamente programada por la UNGRD, asimismo se envía la Orden de Proveeduría para ampliación de cobertura y la Aceptación de Condiciones de la ampliación de la cobertura. Finalmente se recibe orden de proveeduría aceptada y modificada.

4. MAQUINAS A UTILIZAR

Marca: Doosan
Modelo: 2022
Tipo: Construcción
Línea: DX225LCA-7M
N° Registro: MC608398
Clase: Excavadora
rodaje: Oruga
N° de Serie: DHKCEBEECN0002495
Motor N°: DB58TIS247005E07
Color: Naranja
Propietario: Mopen SAS
Identificación: 844.000.023 – 1



Marca: Doosan
Modelo: 2022
Tipo: Construcción
Línea: DX225LCA-7M
N° Registro: MC608397
Clase: Excavadora
rodaje: Oruga
N° de Serie: DHKCEBEEAN0002488
Motor N°: DB58TIS246944E07
Color: Naranja
Propietario: Mopen SAS
Identificación: 844.000.023 – 1



Marca: Doosan
Modelo: 2022
Tipo: Construcción
Línea: DX225LCA-7M
N° Registro: MC608399
Clase: Excavadora
rodaje: Oruga
N° de Serie: DHKCEBEEEN0002494
Motor N°: DB58TIS246977E07
Color: Naranja
Propietario: Mopen SAS
Identificación: 844.000.023 – 1



Marca: Doosan
Modelo: 2022
Tipo: Construcción
Línea: DX225LCA-7M
N° Registro: MC638371
Clase: Excavadora
rodaje: Oruga
N° de Serie: DHKCEBEECP0002953
Motor N°: DB58TIS348117E07
Color: Naranja
Propietario: Mopen SAS
Identificación: 844.000.023 – 1



5. HORAS A TRABAJAR

VEREDA BAYONERO		
MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD
RETRO DE ORUGA 330 O SIMILAR	HORA	995

VEREDA MAPORITA		
MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD
RETRO DE ORUGA 330 O SIMILAR	HORA	1120

6. ALCANCE





Área intervenida (Vereda Bayonero y Maporita). Fuente: Google Earth Pro

Se iniciaron labores el día 14 de febrero en las veredas **BAYONERO Y MAPORITA** con dos retroexcavadoras en cada punto. En estos puntos se realizó la construcción y adecuación hidráulica de cauce, construcción de jarillones o diques al margen derecho e izquierdo del rio Arauca. En el cual se logró la intervención de aproximadamente de 20 kilómetros de construcción de jarillones intermitentes a lado y lado del rio Arauca. Estos jarillones o diques tienen una dimensión promedio entre 8 metros de ancho por 2,5 metros de altura. En este punto se realizaron un total de 995 horas retroexcavadora 225 o similar en la vereda **Bayonero** y 1120 horas retroexcavadora 225 en la **vereda Maporita**. Cabe resaltar que en la ejecución de la orden **SMD-GS-MQS-246-2023**, se demostró un resultado significativo y eficiente gracias al apoyo mancomunado de todas las entidades intervenidas, logrando así la mitigación necesaria de los posibles eventos que podrían afectar esta zona del municipio de Arauquita y veredas aledañas en temporada invernal.

MUNICIPIO DE ARAUQUITA Punto de Intervención BAYONERO			
FECHA DE INICIO	14/02/2024	**FECHA FINAL**	31/03/2024
EQUIPO	**TIPO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
RETRO-EXCAVADORA	DOOSAN DX225LCA-7M MC608398	HR	501,8
RETRO-EXCAVADORA	DOOSAN DX225LCA-7M MC638371	HR	493,2
MUNICIPIO DE ARAUQUITA Punto de Intervención MAPORITA			
FECHA DE INICIO	14/02/2024	**FECHA FINAL**	2/04/2024
EQUIPO	**TIPO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
RETRO-EXCAVADORA	DOOSAN DX225LCA-7M MC608397	HR	634,6
RETRO-EXCAVADORA	DOOSAN DX225LCA-7M MC608399	HR	485,4


7 mar 2024 8:59:59 a. m.
6.9961883333333335N 71.28751833333334W
114° SE
Altitud:162.5m
Velocidad:0.4km/h
Número de índice: 220


9 mar 2024 5:08:11 p. m.
6.9689083333333333N 71.19950333333333W
218° SW
Arauquita
Arauca
Altitud:184.5m
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 267


2 mar 2024 12:17:24 p. m.
6.977216666666667N 71.23247833333333W
296° NW
Arauquita
Arauca
Altitud:153.3m
Velocidad:0.5km/h
Número de índice: 192


9 mar 2024 2:30:24 p. m.
6.9771883333333333N 71.232595W
312° NW
Calle 5ª
Vereda El Progreso
Arauquita
Arauca
Altitud:143.6m
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 251

7. CONCLUSIONES

Con la construcción de estos jarillones o diques se logra la mitigación y reducción de impacto negativo que puede generar una ola invernal sobre la población, reduciendo así el riesgo para habitantes, cultivos y diferentes sectores productivos.

A pesar de las fallas mecánicas de algunos equipos y cambios de clima impredecibles que se presentaron a lo largo de la ejecución de la orden, se evidenció un trabajo significativo y efectivo sin ninguna acción externa que lamentar.

Las comunidades del área de intervención, representan un apoyo significativo para la eficiencia del trabajo, ya que brindan un apoyo logístico, reconocimiento del terreno, vías improvisadas de acceso y demás, lo cual influye en generar un mayor alcance.

JUAN JOSÉ CEPEDA PÉREZ
R/L REPRESENTANTE LEGAL MOPEN SAS
PROVEEDOR DEL SUMINISTRO

ORLANDO BELTRÁN RODRÍGUEZ
R/L REPRESENTANTE LEGAL CENLIM SAS
SEGUIMIENTO Y CONTROL

YORLE JOEL MENA ARDILA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ARAUQUITA
COORDINADOR CDGRD / CMGRD*
MUNICIPIO DE ARAUQUITA / DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 12/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
0	0	-	0	0	-					

OBSERVACIONES: NO SE HA INICIADO LABORES

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 12/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
0	0	-	0	0	-			-		

OBSERVACIONES: NO SE HA INICIADO TRABAJO

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 13/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
0	0	-	0	0	-			-		

OBSERVACIONES: NO SE HA INICIADO LABORES

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. Juan José Cepeda P.
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 13/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #17		MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #02		MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
0	0	-	0	0	-			-		

OBSERVACIONES: NO SE HA INICIADO TRABAJO

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

e1

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 14/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #03		MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #10		MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2307,4	2319,2	11,8	2136,5	2137,4	0,9					

OBSERVACIONES: EL DIA DE HOY SE INICIO LABORES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA SOBRE EL PUNTO MAPORITA, INGRESARON 2 EQUIPOS QUE LABORARON CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA		
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 14	MES: FEBRERO / AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	EL DIA DE HOY SE INICIO LABORES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA SOBRE EL PUNTO MAPORITA, INGRESARON 2 EQUIPOS QUE LABORARON CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 14/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
758,9	758,9	-	0	0	-			-		

OBSERVACIONES: EN ESTE DIA SE INICIO TRABAJO EN EL PUNTO BAYONERO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, INGRESARON DOS EQUIPOS PERO SOLO LABORO EL EQUIPO 1 EL DIA DE HOY

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
	SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
	BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 14	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	



OBSERVACIÓN:	EN ESTE DIA SE INICIO TRABAJO EN EL PUNTO BAYONERO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, INGRESARON DOS EQUIPOS PERO SOLO LABORO EL EQUIPO 1 EL DIA DE HOY

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 15/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2319,2	2335	15,8	2137,4	2147	9,6					

OBSERVACIONES: LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON NORMALMENTE

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 15	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON NORMALMENTE

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 15/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
758,9	769	10,1	0	0	-			-		

OBSERVACIONES: EL EQUIPO 1 TRABAJO CON NORMALIDAD, EL EQUIPO 2 NO HA INICIADO

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 15	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	



OBSERVACIÓN:	EL EQUIPO 1 TRABAJO CON NORMALIDAD, EL EQUIPO 2 NO HA INICIADO

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 16/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2335	2350,9	15,9	2147	2160	13,0					

OBSERVACIONES: SE LABORO CON NORMALIDAD, AUNQUE HUBO INCOBVENIENTES POR REDES ELECTRICAS

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA		
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 16	MES: FEBRERO	AÑO: 2024





OBSERVACIÓN:	SE LABORO CON NORMALIDAD, AUNQUE HUBO INCOBVENIENTES POR REDES ELECTRICAS

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 16/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: ____X____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
769	782,9	13,9	2279,3	2290,4	11,1	-		-		

OBSERVACIONES: SE LABORO CON NORMALIDAD, EL EQUIPO 2 INICIO A TRABAJAR EL DIA DE HOY


VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA		
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 16	MES: FEBRERO / AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN: SE LABORO CON NORMALIDAD, EL EQUIPO 2 INICIO A TRABAJAR EL DIA DE HOY

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 17/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: ____X____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2350,9	2366,5	15,6	2160	2172,1	12,1					

OBSERVACIONES: SE LABORO CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. Juan Jose Cepeda P.
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 17	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN: SE LABORO CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 17/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
782,9	797,5	14,6	2290.4	2299,4	9,0			-		

OBSERVACIONES: LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 17	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 18/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2366,5	2382,1	15,6	2172,1	2183,1	11,0					

OBSERVACIONES: SE LABORO NORMALMENTE

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 18	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	SE LABORO NORMALMENTE

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 18/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
797,5	808,3	10,8	2299,4	2311,1	11,7			-		

OBSERVACIONES: EL EQUIPO 1 PRESENTO FALLAS EN EL BRAZO EN HORAS DE LA MAÑANA,EL EQUIPO 2 LABORO CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 12/02/2024	HASTA: 18/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 18	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	EL EQUIPO 1 PRESENTO FALLAS EN EL BRAZO EN HORAS DE LA MAÑANA,EL EQUIPO 2 LABORO CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 19/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2382,1	2397	14,9	2183,1	2195,6	12,5					

OBSERVACIONES: SE LABORO CON NORMALIDAD DESPUES DE HABER ADECUADO LA ZONA DE LA RED ELETRICA, LOS DOS EQUIPOS TRABAJARON CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 19	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN: **SE LABORO CON NORMALIDAD DESPUES DE HABER ADECUADO LA ZONA DE LA RED ELETRICA**, LOS DOS EQUIPOS TRABAJARON CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 19/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: ____X____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
808,3	819,7	11,4	2311,1	2322,9	11,8			-		

OBSERVACIONES: LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. Juan José Cepeda P.
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	**PROVEEDOR DE SUMINISTRO**	**FECHA**			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 19	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 20/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2397	2412,5	15,5	2195,6	2209,6	14,0					

OBSERVACIONES: SE LABORO NORMALEMTE

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 20	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	SE LABORO NORMALEMTE

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 20/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #17			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #02			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
819,7	832,8	13,1	2322,9	2332,5	9,6			-		

OBSERVACIONES: SE LABORO CON NORMALIDAD, EL EQUIPO 2 PRESENTO FALLA EN EL ARRANQUE, PERO SE REALIZO REVISION Y LOGRO PRESENTAR TRABAJO

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control


VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 20	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	SE LABORO CON NORMALIDAD, EL EQUIPO 2 PRESENTO FALLA EN EL ARRANQUE, PERO SE REALIZO REVISION Y LOGRO PRESENTAR TRABAJO

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 21/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2412,5	2427,8	15,3	2209,6	2223,4	13,8					

OBSERVACIONES: NORMALIDAD EN EL PUNTO

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 21	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	NORMALIDAD EN EL PUNTO

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 21/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: ____X____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #17		MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #02		MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
832,8	846,8	14,0	2332,5	2347,1	14,6					

OBSERVACIONES: LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 21	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	LOS EQUIPOS 1 Y 2 TRABAJARON CON NORMALIDAD

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 22/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2427,8	2443,1	15,3	2223,4	2235,4	12,0					

OBSERVACIONES: NORMALIDAD EN EL PUNTO

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
MAPORITA	MOPEN S.A.S.	DIA: 22	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN:	NORMALIDAD EN EL PUNTO

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA BAYONERO	MOPEN SAS			

Fecha: 22/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #17		MARCA:	DOOSAN DX225LCA-7M #02		MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
846,8	860,8	14,0	2347,1	2361,5	14,4					

OBSERVACIONES: SE LABORO CON NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REPORTE DIARIO DIARIO

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA			SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024		
SITIO	PROVEEDOR DE SUMINISTRO	FECHA			
BAYONEROS	MOPEN S.A.S.	DIA: 22	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	





OBSERVACIÓN: SE LABORO CON NORMALIDAD

120

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA		SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
ARAUCA	ARAUQUITA	DESDE: 19/02/2024	HASTA: 25/02/2024	
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024	
VEREDA MAPORITA	MOPEN SAS			

Fecha: 23/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____X_____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	REHABILITACIÓN DE VÍAS: _____	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SUMINISTRO	FIRMA PERSONAL CONTRATISTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. RETRO DE ORUGA 320 O SIMILAR			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.				
MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #03			MARCA: DOOSAN DX225LCA-7M #10			MARCA:				
HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS	HOROMETRO INICIA (HRS Y MIN)	HOROMETRO TERMINA (HRS Y MIN)	HORAS TRABAJADAS		
2443,1	2458,1	15,0	2235,4	2246,4	11,0					

OBSERVACIONES: NORMALIDAD

VoBo. _____
Empresa: CENLIM SAS
Rep. Legal: ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MOPEN SAS
Rep. Legal: JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista Suministro Maquinaria